Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES** **JUNIO - 2025**

MANTENIMIENTO SEDE MUJERES

1. Mantenimiento de bombillos del pasillo casa de abajo y baño casa de arriba, e instalacion de 2 lamparas en la piscina, ajuste de apagador casa de abajo, instalacion de toma corriente en el encuentro.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES
JUNIO - 2025







ANTES



DESPUES

Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES** **JUNIO - 2025**





2. Cambio de 8 comodas se anclaron y se les coloco zapatos y al stand del cuarto de aseo se ajusto y se coloco uno mas grande, se instalaron repisas en la biblioteca casa de arriba.



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES
JUNIO - 2025



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES
JUNIO - 2025



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES** **JUNIO - 2025**



ANTES



DESPUES




ANTES



DESPUES

3. Mantenimiento de la ventana de la cocina se realizo cambio de maya, cambio de guarda a la puerta de la cocina, se realizo cambio de la canaleta en la cocina.



ANTES



DESPUES



NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES
JUNIO - 2025



ANTES



DESPUES



WhatsApp Video 2025-06-11 at 1.25.29 PM.mp4

4. Mantenimiento al camarote se soldo.se realizo cambio de la maya a la puerta baño niñas. Se retira la chapa de la puerta cuarto de las niñas.se ajusto tapa del cuarto niñas e instalacion de tapa a la toma corriente cuarto niñas.



ANTES



DESPUES




ANTES




DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES
JUNIO - 2025



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

5. Mantenimiento de la bombilla se ajusto. Se pegaron los ladrillos que estaban sueltos.arreglo del baño niñas se acomodo el anden yse realizo limpieza a las zonas verdes. Cambio de maya de la reja de la cocina y bodega de cocina



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES
JUNIO - 2025



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES
JUNIO - 2025



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

Fundación EL LUGAR
fundacionellugar.org
NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES
JUNIO - 2025







