	INSTITUTO INTEGRADO SAN BERNARDO Formando en lo Humano e Intelectual, Participamos en el Mejoramiento de Nuestra Sociedad	CÓDIGO: D-04-F04 VERSIÓN: 01
	ACTA DE REUNION	AÑO 2017

ACTA DE REUNION 16 JULIO DEL 2025.

ASUNTO: ATENCIÓN A SITUACIÓN DE RIESGO POR DESPRENDIMIENTO DE FRISO Y OTROS DAÑOS ESTRUCTURALES EN LA SEDE A DEL INSTITUTO INTEGRADO SAN BERNARDO.

Siendo las 8:20 a.m., se llevó a cabo una reunión en la sede A del Instituto Integrado San Bernardo. Durante el encuentro, el señor rector expuso a los asistentes la problemática estructural que afecta a la institución, haciendo énfasis en la necesidad de tomar acciones que garanticen condiciones seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.

A continuación, se presentan los puntos más relevantes discutidos durante la reunión:

- El señor rector Luis Alberto Rondón Patiño, manifestó que el día domingo se comunicó con el secretario de educación para expresar su preocupación por el desprendimiento del friso en la torre nueva de la institución, solicitando apoyo urgente con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa. Sin embargo, el lunes 14 de julio, al presentarse en la sede, no recibió una respuesta inmediata. Ante la situación de riesgo y sin contar con conocimientos especializados en ingeniería civil, tomó la decisión, junto con el personal de mantenimiento de la institución, de retirar el friso que presentaba peligro de caída y acordonar la zona afectada, como medida preventiva para evitar un posible accidente.
- Así mismo expresa que en años anteriores se han radicado oficios en los que no se ha recibido respuesta ante estas preocupaciones.
- El personal de las Secretarías de Infraestructura, Gestión del Riesgo y secretaria de Educación acuden a la institución el día 16 de julio del presente año, en respuesta al oficio 047/25 enviado por el colegio. Realizan visita técnica con el fin de verificar el estado de deterioro de la infraestructura y evaluar posibles soluciones para mitigar los riesgos identificados.
- Como resultado de la visita técnica, los funcionarios recomendaron la instalación de una poli-sombra entre el edificio nuevo y el edificio aledaño, con el propósito de establecer una barrera de protección que garantice la seguridad de la comunidad educativa. Así mismo, se verificó que las grietas presentes en el techo del edificio de la torre antigua corresponden únicamente a la capa de acabado, sin comprometer la estabilidad estructural de la edificación.

Al finalizar la visita técnica y tras la revisión de los puntos críticos de deterioro en la infraestructura de la institución, se establecieron los siguientes compromisos:

- Elaborar un informe técnico, por parte de la Secretaría de Infraestructura del municipio, y este sea entregado el día viernes 18 de julio del 2025. En dicho documento se deberá presentar un diagnóstico detallado (friso de fachada, cielorraso baños, enchape de muros de los baños) y un plan de acción frente a la situación identificada.
- Ejecutar la instalación de la poli-sombra con el apoyo del personal de mantenimiento de la institución, en coordinación con la Secretaría de Educación, responsable de gestionar los materiales y asignar la cuadrilla técnica requerida para la ejecución de dicha labor.

Se anexa firma de asistencia de la presente reunión (1 folio).

	INSTITUTO INTEGRADO SAN BERNARDO Formando en lo Humano e Intelectual, Participamos en el Mejoramiento de Nuestra Sociedad	CÓDIGO: D-04-F04
		VERSIÓN: 01
	ACTA DE REUNION	AÑO 2017

Siendo las 10:15 a.m. del 16 de julio de 2025, y una vez finalizada la visita técnica realizada para evaluar la situación de riesgo generada por el desprendimiento del friso en la sede A del Instituto Integrado San Bernardo, situación agravada por las recientes lluvias, posibles fallas estructurales y otros daños identificados en la infraestructura, se llevó a cabo una reunión conjunta con la participación de las Secretarías de Infraestructura, Gestión del Riesgo y Educación. El propósito del encuentro fue analizar la viabilidad de continuar con la prestación del servicio educativo en condiciones que garanticen la seguridad de toda la comunidad educativa. Firman a continuación los funcionarios asistentes a la reunión:

NOMBRE	CARGO	FIRMA ASISTENCIA
FREDY HOLGUÍN DIAZ	CONTRATISTA - OGAMR Ing. CIVIL	
Leonardo Pacheco	Prof. OGAMR	
Yeimy Lizeth Ortiz	Sec Educacion	
Maria Camila Cuevas	Contratista OGAMR	
Nestor Eduardo Acevedo	Secretaria Infraestructura	
Efrain Esparza	Docente	
Luis Alberto Rondón P.	Rector	