ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	10701	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
Nombre del Servicio:	CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO		
Nombre de la Unidad Operativa:	CAMINOS DE VIDA		
Dirección de la Unidad Operativa:	FINCA TRANQUILANDIA, CALLE LOS OCOBOS, VDA LA SERENA, CHINAUTA- FUSAGASUGA		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3104232068		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidaddecuidadocaminosdevida9707@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	DIANA YERALDIN FLOREZ LADINO		
Cargo:	DELEGADA AMBIENTAL	Celular:	3208260057

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	1	5	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	X	

Descripción del evento:

Retiro de puerta de entrada de cocina
Resane de abertura principal de entrada de cocina
Impermeabilización de placa de habitación 12
Ampliación de puertas de baño de habitación 12
Pintura de puerta de baño de habitación 12
Retiro de estructura metálica en baños 10, 11, 12, 14,15,16,17
Pañetado de paredes de cuarto para oxígenos
Pintura de cuarto para oxígenos
Ampliación de puerta en cuarto de oxígenos
Instalación de puerta en cuarto de oxígenos

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

Retiro de puerta de entrada de cocina : se realiza retiro por obstaculizacion en entraa y no cumplia funcion alguna
Resane de abertura principal de entrada de cocina : Debido al retiro de puerta se hace resane al espacio dejado
Impermeabilización de placa de habitación 12 : Se realiza impermeabilizacion debido a filtracion de agua que se venia presentando al pasar de los dias
Ampliación de puertas de baño de habitación 12 : Debido al aumento de pacientes con silla de ruedas se amplio la entrada de los baños para mayor movilidad y comodidad de los mismos.
Pintura de puerta de baño de habitación 12 : Se realiza para subsanar corte en pared
Pañetado de paredes de cuarto para oxígenos : Debido al cambio de lugar de los oxigenos, se realiza arreglo a cuarto que se va a usar para almacenamiento de los mismos.
Ampliación de puerta en cuarto de oxígenos :Debido al cambio de lugar de los oxigenos, se realiza arreglo a cuarto que se va a usar para almacenamiento de los mismos.
Instalación de puerta en cuarto de oxígenos : Debido al cambio de lugar de los oxigenos, se realiza arreglo a cuarto que se va a usar para almacenamiento de los mismos.

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	90	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0

Descripción de la afectación del servicio:

No se presentó afectacion

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

No aplica


4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	OBSERVACIONES	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Retiro de puerta de entrada de cocina	29/05/2023	29/05/2023	sin observaciones	NO APLICA
Resane de abertura principal de entrada de cocina	29/05/2023	29/05/2023	sin observaciones	NO APLICA
Impermeabilización de placa de habitación 12	24/05/2023	27/05/2023	sin observaciones	NO APLICA
Ampliación de puertas de baño de habitación 12	19/05/2023	19/05/2023	sin observaciones	NO APLICA
Pintura de puerta de baño de habitación 12	24/05/2023	24/05/2023	sin observaciones	NO APLICA
Retiro de estructura metálica en baños 10, 11, 12, 14,15,16,17	11/05/2023	13/05/2023	sin observaciones	NO APLICA
Pañetado de paredes de cuarto para oxígenos	29/05/2023	30/05/2023	sin observaciones	NO APLICA
Pintura de cuarto para oxígenos	30/05/2023	31/05/2023	sin observaciones	NO APLICA
Ampliación de puerta en cuarto de oxígenos	29/05/2023	30/05/2023	sin observaciones	NO APLICA

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO			
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje	SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA EN EL ANEXO
Actividades Programadas en el periodo	9	100%	
Actividades Ejecutadas	9	100%	
Actividades Aplazadas	0	0%	
Cumplimiento del periodo	9	100%	
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior	0	NA	
Cumplimiento periodo actual	0	NA	
Total de actividades programadas	0	NA	
Total de actividades ejecutadas	0	NA	
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	NA	
Nuevo cumplimiento acumulado	0	NA	

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
NINGUNA

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	RAUL ARMANDO MARTINEZ MORENO	Nombres y Apellidos:	CAMILO ANDRES ALVAREZ GACHARNA
Cargo:	COORDINADOR	Cargo:	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma:		Firma:	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOR-PSS-418

1. Retiro de puerta de entrada de cocina

ANTES



DESPUES



2. Impermeabilización de placa de habitación 12

ANTES



DESPUES



3. Ampliación de puertas de baño de habitación 12

ANTES



DESPUES



4. Retiro de estructura metálica en baños 10, 11, 12, 14,15,16,17

ANTES



DESPUES



5. Pañetado de paredes de cuarto para oxígenos

ANTES



DESPUES



6. Pintura de cuarto para oxígenos

ANTES



DESPUES



7. Ampliación de puerta en cuarto de oxígenos

ANTES



DESPUES

