ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	10701	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
Nombre del Servicio:	CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO		
Nombre de la Unidad Operativa:	CAMINOS DE VIDA		
Dirección de la Unidad Operativa:	FINCA TRANQUILANDIA, CALLE LOS OCOBOS, VDA LA SERENA, CHINAUTA- FUSAGASUGA		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3104232068		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidaddecuidadocaminosdevida9707@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	DIANA YERALDIN FLOREZ LADINO		
Cargo:	DELEGADA AMBIENTAL	Celular:	3208260057

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	**1**	**6**	**2023**	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	X	Inspección del edificio:		

Descripción del evento:

Humedad en habitación social 1
Puerta deteriorada habitación social 1 y 2
Cortinas faltantes en baños sociales de mujeres y hombres
Adecuación de caja eléctrica en habitación 20

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

Humedad en habitación social 1: Debido a las lluvias del ultimo mes se fenero esta humedad, se realiza resane e impermeabilizaion del area afectada
Puerta deteriorada habitación social 1 y 2: Debido a la antiguedad de las puuertas, se realiza reparacion y cambio de lo requerido
Cortinas faltantes en baños sociales de mujeres y hombres: Debido al constante uso se encontraban en deterioro, se colocan nueas cortinas
Adecuación de caja eléctrica en habitación 20: Se realiza cambio de caja electrica

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	90	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0

Descripción de la afectación del servicio:

No se presentó afectacion

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

No aplica


4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	OBSERVACIONES	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Humedad en habitación social 1	23/06/2023	27/06/2023	sin observaciones	NO APLICA
Puerta deteriorada habitación social 1 y 2	23/06/2023	29/06/2023	sin observaciones	NO APLICA
Cortinas faltantes en baños sociales de mujeres y hombres	23/06/2023	23/06/2023	sin observaciones	NO APLICA
Adecuación de caja eléctrica en habitación 20	23/06/2023	23/06/2023	sin observaciones	NO APLICA

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO			
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje	SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA EN EL ANEXO
Actividades Programadas en el periodo	4	100%	
Actividades Ejecutadas	4	100%	
Actividades Aplazadas	0	0%	
Cumplimiento del periodo	4	100%	
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior	0	NA	
Cumplimiento periodo actual	0	NA	
Total de actividades programadas	0	NA	
Total de actividades ejecutadas	0	NA	
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	NA	
Nuevo cumplimiento acumulado	0	NA	

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
NINGUNA

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	RAUL ARMANDO MARTINEZ MORENO	Nombres y Apellidos:	CAMILO ANDRES ALVAREZ GACHARNA
Cargo:	COORDINADOR	Cargo:	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma:		Firma:	