Reporte de Servicio Nº 32390 OP-F-02

Fecha de ejecución: 17 / 02 / 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : DOMINICAS HIJAS NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sede: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA
Dirección: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
Municipio: 253401 Sasaima
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 313 8896180
Persona contacto: ing LIZ
Teléfono: 313 8896180

PRESTA EL SERVICIO

BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS
CRA 96A No 157-70
111161 BOGOTA / SUBA · Bogotá D.C

SERVICIOS REALIZADOS

☑ Vigilancia / Monitorización

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES	CANTIDAD: -11 TANQUES AEREOS 1000 litros 2 500 litros -3 Tanques subterraneos 1 aguas lluvias 2 Agua potable

FECHA Y HORARIO

17/02/25 09:30 - 17:49

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Observaciones de dosificación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones								
HIPOCLORITO DE SODIO (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	N/A	Disolución en agua	4 ml x LITRO	4 ml/L	60 ml		A262

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.


INCIDENCIAS:



Reporte de Servicio Nº 32390 OP-F-02

Fecha de ejecución: 17 / 02 / 2025

Evidencia fotográfica






OBSERVACIONES:

Se realiza lavado y desinfección de 11 tanques de mil litros , 02 tanques de 500 Lt, y 02 tanques subterráneo 01 de agua potable y 01 de agua de lluvia, se hacen actividades de acuerdo a protocolos establecidos

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

NOTA :

1. El plazo o tiempo de re-ingreso, será de acuerdo a la actividad realizada y producto utilizado. Por tal motivo, recomendamos ver el tiempo estimado por el cuadro de rotación de productos.
2. Después de transcurrido el plazo de re-ingreso y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.
5. Con la firma del cliente, confirma recibir el servicio y las instalaciones a conformidad.

Reporte de Servicio Nº 32390 OP-F-02

Fecha de ejecución: 17 / 02 / 2025

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

FS

Edgar Lara

Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: Fredy Alexander Segura 1070781996 17/02/2025 17:49

Nombre y firma del Técnico Aplicador JOSE ABELARDO MONTAÑEZ MONTAÑEZ C.C.: 1013587308

Nombre y firma del Técnico Aplicador EDGAR ARMANDO LARA LONDOÑO C.C.: 14274692

Nombre y firma del Técnico Aplicador MAYKOL ESTIBEN CARDONA ESCOBAR C.C.: 1092392189