SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS
NIT 901.676.254-3
DIAGONAL 50C 46 08 OF 301
Tel: 3174398655
Rionegro - Colombia
Srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

Factura electrónica de venta
No. SRB 61

Señores	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE		
NIT	800.105.497-0	**Teléfono**	(604) 86105 - Ext. 000
Dirección	CL 31 30 53	**Ciudad**	Guatape - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/07/2025, 08:57
Expedición	18/07/2025, 09:18
Vencimiento	18/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Licencia de reconocimiento facial versión 0.4 Hk para cámara tipo bala acusense de 4mp	2.00	567,100.00	19 %	215,498.00	1,349,698.00
2	Altavoz de tecnología IP marca HIKVISION.	7.00	2,045,663.00	19 %	2,720,731.79	17,040,372.79
3	Licencia de funcionamiento bocinas - speaker Hikvision IP	7.00	689,900.00	19 %	917,567.00	5,746,867.00
4	MANO DE OBRA	1.00	11,280,934.00	0 %	0.00	11,280,934.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.00	10,756,408.00	19 %	2,043,717.52	12,800,125.52

Total items: 5

Total Bruto	42,320,483.00
IVA 19%	5,897,514.31
Total a Pagar	48,217,997.31

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho millones doscientos diecisiete mil novecientos noventa y siete pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-07-18 por $ 48,217,997.31

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094288757 aprobado en 20250611 prefijo SRB desde el número 59 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 8
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 416cacad7238b0d35dd5cc763370540213ff6135f3d07da55118deaa345e1d5b6049708b926dfb31a1e1e074282b2350

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
Nit: 800.105.497
PRESUPUESTO 2025

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00211

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00109	17/03/2025

Fecha de Expedición: 02/04/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	901.676.254
Beneficiario:	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD

BD87293A1D5BFE89FF8AE66C63BD31A2

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.4.5.02.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	492.662.934,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	492.662.934,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	492.662.934,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	492.662.934,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	492.662.934,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	492.662.934,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET91 - CONTRATOS Y CONVENIOS	9002258	CI 010-2025 SISTEMA CCTV GUATAPÉ. "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ.".	492.662.934,00

Valor en letras:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_crp_autonoma_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YESSICA PAOLA GÓMEZ AMAYA, el día: miércoles, 2 de abril de 2025 siendo las: 8:13:02

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
Nit: 800.105.497
PRESUPUESTO 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO OC 020-2025 "MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ".

Jefe de Presupuesto

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_crp_autonoma_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YESSICA PAOLA GÓMEZ AMAYA, el día: miércoles, 2 de abril de 2025 siendo las: 8:13:02

Certificado
Bancario

Miércoles, 11 de junio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS identificado(a) con NIT 901676254, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	02400009989	2023/03/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141169957245

(415)7707212489984(8020) 000014116995724 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4	3	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

41. Dirección principal
DG 5 O C 4608 OF 301

42. Correo electrónico financiera@srbsolucionesdeseguridad.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 4 0 4 0	3 2 1 6 8 7 8 2 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 2 3 0 4 2 8	8 0 2 0	2 0 2 3 0 1 2 4	6 2 0 2	9 5 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RENDON BOTERO STIVEN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169957245

(415)7707212489984(8020) 000014116995724 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4	3	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 1 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 1 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 5 1 0 2 7	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	6 1 5	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 1 2 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 0 1 2 7		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141169957245

(415)7707212489984(8020) 000014116995724 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4	3	Impuestos de Medellin 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 1 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 3 6 9 5 3 6 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RENDON	BOTERO	STIVEN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141169957245

(415)7707212489984(8020) 000014116995724 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4		Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 6 9 2 6 7 6 4	5	2 1 4 0 8 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RIOS	RAMIREZ	NATALI	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676254	3	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STIVEN RENDON BOTERO	DIAGONAL 50C #46-08	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3174398655	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1629585038	9488932893	E	2025/07/11	2025/07/15	BANCOLOMBIA	4	$3,055,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: STIVEN RENDON BOTERO (6 Afiliados)					$11,194,000	$1,791,200			$11,194,000	$569,000			$11,194,000	$448,000			$11,194,000	$167,800		$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: 4 (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$62,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$62,000**		**$0**	**$0**
1	CC	1001446961	CASTAÑO RIOS JOSE ALEJANDRO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)					**$8,347,000**	**$1,335,600**			**$8,347,000**	**$455,000**			**$8,347,000**	**$334,000**			**$8,347,000**	**$43,800**		**$1,423,500**	**$71,300**
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)					**$8,347,000**	**$1,335,600**			**$8,347,000**	**$455,000**			**$8,347,000**	**$334,000**			**$8,347,000**	**$43,800**		**$1,423,500**	**$71,300**
2	CC	39454462	ORJUELA PEREZ LINA MARCELA	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
3	CC	1036251077	RENDON BOTERO KELLY JOHANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	1036953635	RENDON BOTERO STIVEN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
5	CC	1036965676	VALENCIA LOPEZ CAROLINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: GESTORES (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$62,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$62,000**		**$0**	**$0**
6	CC	1036934211	OSPINA RENDON DAVID SANTIAGO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**				**$11,194,000**	**$1,791,200**			**$11,194,000**	**$569,000**			**$11,194,000**	**$448,000**			**$11,194,000**	**$167,800**		**$1,423,500**	**$71,300**

2025/07/15 02:54 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676254	3	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STIVEN RENDON BOTERO	DIAGONAL 50C #46-08	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3174398655	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1629585038	9488932893	E	2025/07/11	2025/07/15	BANCOLOMBIA	4	$3,055,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,791,200	$4,600	$0	$1,795,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$600	$0	$228,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$600	$0	$228,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,335,600	$3,400	$0	$1,339,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$167,800	$500	$0	$168,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$167,800	$500	$0	$168,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$448,000	$1,200	$0	$449,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$448,000	$1,200	$0	$449,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$569,000	$1,500	$0	$570,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$512,000	$1,300	$0	$513,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$200	$0	$43,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$200	$0	$43,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$100	$0	$28,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$100	$0	$28,600
TOTAL				6	$3,047,300	$8,100	$0	$3,055,400

2025/07/15 02:54 PM

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.036.926.764
RIOS RAMIREZ
APELLIDOS
NATALI
NOMBRES

Natali Rios Ramirez
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-[illegible]
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

22-DIC-2004 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



I<01[illegible] 1036926764 20171003 0057[illegible] M[illegible]

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214080-T

NATALI
RIOS RAMIREZ
C.C. 1036926764
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 19/02/2016
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 219504


216947

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al 291 644 43 50 o devolverla a la UAE Junta Central de Contadores a la calle 26 No. 6A - 21 Bogotá D.C.

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 4 B 0 1 9 B 4 6 0 7 0 1 4 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATALI RIOS RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036926764 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 214080-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: **Certificado pago salarios, aportes salud y parafiscales y número de empleados**

En calidad de contadora de la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S. NIT 901.676.254-3, y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO

1. Que he examinado los libros de contabilidad de la sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S., los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

2. Que la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S. ha efectuado oportunamente el pago salarios, aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, y se pudo constatar que, la administración ha dado cumplimiento a la normatividad vigente durante el presente año.

3. Que la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S., a la fecha cuenta con 7 empleados vinculados.

En fe de lo anterior, firmo el presente certificado en dos ejemplares del mismo tenor y contenido a los nueve (07) días del mes de julio del 2025.

Cordialmente,

Natali Ríos Ramírez
Contadora pública
T.P 214080-T

ACTA DE AVANCE No. 03

CONTRATO No.	**OC-020-2025**	**MUNICIPIO DE GUATAPÉ (ANTIOQUIA)**	
"MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ"		**VALOR PRESENTE ACTA No. 03**	$ 48.217.996,61
VALOR INICIAL :	$ 492.662.934,00	**FECHA INICIO:**	02/04/2025
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN	**PLAZO INICIAL:**	180 DIAS
ADICION OTROSI No. 01:	-	**PLAZO OTRO SI No. 02:**	-
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	02/09/2025	**PLAZO OTRO SI No. 03:**	-
VALOR TOTAL:	$ 492.662.934,00	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	02/09/2025
ADMINISTRACIÓN DELEGADA	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE	**FECHA ACTA**	15/07/2025
CONTRATISTA	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS	**ACTA No.**	3

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**ACTA PARCIAL N°3**		**ACUMULADO ACTAS**		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	1. SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO									
1.1	Pantalla Smart tv de 42 pulgadas con soporte FHD para línea de red de apoyo municipal.	UNIDAD	2,00	$ 2.678.000	$ 5.356.000	0,00	$ 0	2,00	$ 2.678.000	$ 5.356.000
1.2	Camaras PTZ1/1.8" Progressive Scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution	UNIDAD	4,00	$ 12.672.456	$ 50.689.824	0,00	$ 0	4,00	$ 12.672.456	$ 50.689.824
1.3	camara espectral-sensotermica DS-2TD6237-50H4L/W	UNIDAD	1,00	$ 59.606.025	$ 59.606.025	0,00	$ 0	1,00	$ 59.606.025	$ 59.606.025
1.4	Camaras ip 8mp motorizada f1.6 exir 60m ir wdr 120 db h265+ip67 entrada de audio y alarma hikvision acusense DS2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)	UNIDAD	3,00	$ 1.488.405	$ 4.465.215	0,00	$ 0	3,00	$ 1.488.405	$ 4.465.215
1.5	Licencia de reconocimiento facial versión 0.4 Hk para cámara tipo bala acusense de 4mp	UNIDAD	2,00	$ 567.100	$ 1.134.200	2,00	$ 1.134.200	2,00	$ 567.100	$ 1.134.200
1.6	Altavoz de tecnología IP marca HIKVISION.	UNIDAD	7,00	$ 2.045.663	$ 14.319.641	7,00	$ 14.319.641	7,00	$ 2.045.663	$ 14.319.641
1.7	Licencia de funcionamiento bocinas - speaker Hikvision IP	UNIDAD	7,00	$ 689.900	$ 4.829.300	7,00	$ 4.829.300	7,00	$ 689.900	$ 4.829.300
1.8	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	UNIDAD	5,00	$ 2.565.978	$ 12.829.890	0,00	$ 0	5,00	$ 2.565.978	$ 12.829.890
1.9	Brazo recto para cámara punto fijo con rosca de acople de 2 pulgadas en estructura y 1 pulgada en rosca	UNIDAD	2,00	$ 945.000	$ 1.890.000	0,00	$ 0	2,00	$ 945.000	$ 1.890.000
1.10	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	UNIDAD	5,00	$ 2.340.000	$ 11.700.000	0,00	$ 0	5,00	$ 2.340.000	$ 11.700.000
1.11	Instalaciones eléctricas, aislamiento, tuberia y conductos cableado.	UNIDAD	7,00	$ 547.421	$ 3.831.947	0,00	$ 0	7,00	$ 547.421	$ 3.831.947
1.12	Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	UNIDAD	7,00	$ 328.940	$ 2.302.580	0,00	$ 0	7,00	$ 328.940	$ 2.302.580
1.13	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	UNIDAD	7,00	$ 562.173	$ 3.935.211	0,00	$ 0	7,00	$ 562.173	$ 3.935.211
1.14	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	UNIDAD	1,00	$ 645.000	$ 645.000	0,00	$ 0	1,00	$ 645.000	$ 645.000
1.15	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c	UNIDAD	500,00	$ 3.200	$ 1.600.000	0,00	$ 0	500,00	$ 3.200	$ 1.600.000
1.16	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob. toma corrientes de uso regulado	UNIDAD	7,00	$ 3.437.964	$ 24.065.748	0,00	$ 0	7,00	$ 3.437.964	$ 24.065.748
1.17	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	UNIDAD	7,00	$ 2.833.137	$ 19.831.959	0,00	$ 0	7,00	$ 2.833.137	$ 19.831.959
1.18	Caja registro en concreto con tapa de seguridad 50 cm x 50 cm y 70 cm de profundidad, con filtración en piedra para drenaje.	UNIDAD	7,00	$ 261.109	$ 1.827.763	0,00	$ 0	7,00	$ 261.109	$ 1.827.763
1.19	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	UNIDAD	7,00	$ 2.228.310	$ 15.598.170	0,00	$ 0	7,00	$ 2.228.310	$ 15.598.170

1.20	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	UNIDAD	7,00	$ 772.470	$ 5.407.290	0,00	$ 0	7,00	$ 772.470	$ 5.407.290
1.21	Treinta y tres (33) letreros reflectivos en diseño 60 x 40 en lámina de acero para marcación de poste.	UNIDAD	33,00	$ 126.700	$ 4.181.100	0,00	$ 0	33,00	$ 126.700	$ 4.181.100
1.22	pantalla interactiva Hikvision 65 pulg 4k DS-D5B65RB/A incluye soporte de piso movible.	UNIDAD	1,00	$ 14.317.550	$ 14.317.550	0,00	$ 0	1,00	$ 14.317.550	$ 14.317.550
1.23	aire acondicionado 12000 btu 220v blanco incluye instalación	UNIDAD	1,00	$ 2.624.890	$ 2.624.890	0,00	$ 0	1,00	$ 2.624.890	$ 2.624.890
1.24	Silla ergonomica tipo niza presidente de color negra, con reclinación 1/2, de 4 apoyos en malla de resistencia hasta de 175kg incluye ensamble y graduacion de de altura	UNIDAD	1,00	$ 969.041	$ 969.041	0,00	$ 0	1,00	$ 969.041	$ 969.041
	SUBTOTAL SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				$ 267.958.344		$ 20.283.141			$ 267.958.344
	IVA 19%				$ 50.912.085		$ 3.853.797			$ 50.912.085
	TOTAL SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				**$ 318.870.429**		**$ 24.136.938**			**$ 318.870.429**
	2. INSTALACIÓN PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO									
2.1	Pantalla Smart tv de 42 pulgadas con soporte FHD para línea de red de apoyo municipal.	UNIDAD	2,00	$ 565.987	$ 1.131.974	0,00	$ 0	2,00	$ 565.987	$ 1.131.974
2.2	Camaras PTZ1/1.8" Progressive Scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution	UNIDAD	4,00	$ 1.250.000	$ 5.000.000	0,00	$ 0	4,00	$ 1.250.000	$ 5.000.000
2.3	Camara espectral-sensotermica DS-2TD6237-50H4L/W	UNIDAD	1,00	$ 1.546.799	$ 1.546.799	0,00	$ 0	0,00	$ 1.546.799	$ 0
2.4	Camaras ip 8mp motorizada f1.6 exir 60m ir wdr 120 db h265+ip67 entrada de audio y alarma hikvision acusense DS2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)	UNIDAD	3.00	$ 986.763	$ 2.960.289	0,00	$ 0	3,00	$ 986.763	$ 2.960.289
2.5	Licencia de reconocimiento facial versión 0.4 Hk para cámara tipo bala acusense de 4mp	UNIDAD	2,00	$ 196.700	$ 393.400	2,00	$ 393.400	2,00	$ 196.700	$ 393.400
2.6	Altavoz de tecnología IP marca HIKVISION.	UNIDAD	7,00	$ 986.763	$ 6.907.341	7,00	$ 6.907.341	7,00	$ 986.763	$ 6.907.341
2.7	Licencia de funcionamiento bocinas - speaker Hikvision IP	UNIDAD	7,00	$ 196.700	$ 1.376.900	7,00	$ 1.376.900	7,00	$ 196.700	$ 1.376.900
2.8	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 ka.	UNIDAD	5,00	$ 975.360	$ 4.876.800	0,00	$ 0	5,00	$ 975.360	$ 4.876.800
2.9	Brazo recto para cámara punto fijo con rosca de acople de 2 pulgadas en estructura y 1 pulgada en rosca	UNIDAD	2,00	$ 534.257	$ 1.068.514	0,00	$ 0	2,00	$ 534.257	$ 1.068.514
2.10	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	UNIDAD	5,00	$ 534.257	$ 2.671.285	0,00	$ 0	5,00	$ 534.257	$ 2.671.285
2.11	Instalaciones eléctricas, aislamiento, tubería y conductos, cableado.	UNIDAD	7,00	$ 453.672	$ 3.175.704	0,00	$ 0	7,00	$ 453.672	$ 3.175.704
2.12	Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	UNIDAD	7,00	$ 146.667	$ 1.026.667	0,00	$ 0	7,00	$ 146.667	$ 1.026.667
2.13	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	UNIDAD	7,00	$ 200.000	$ 1.400.000	0,00	$ 0	7,00	$ 200.000	$ 1.400.000
2.14	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	UNIDAD	1,00	$ 345.688	$ 345.688	0,00	$ 0	0,00	$ 345.688	$ 0
2.15	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c	UNIDAD	500,00	$ 15.200	$ 7.600.000	0,00	$ 0	500,00	$ 15.200	$ 7.600.000
2.16	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ab, toma corrientes de uso regulado	UNIDAD	7,00	$ 845.670	$ 5.919.690	0,00	$ 0	7,00	$ 845.670	$ 5.919.690
2.17	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	UNIDAD	7,00	$ 435.672	$ 3.049.704	0,00	$ 0	7,00	$ 435.672	$ 3.049.704
2.18	Caja registro en concreto con tapa de seguridad 50 cm x 50 cm y 70 cm de profundidad, con filtración en piedra para drenaje.	UNIDAD	7,00	$ 234.098	$ 1.638.686	0,00	$ 0	7,00	$ 234.098	$ 1.638.686
2.19	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	UNIDAD	7,00	$ 987.263	$ 6.910.841	0,00	$ 0	7,00	$ 987.263	$ 6.910.841
2.20	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	UNIDAD	7,00	$ 123.487	$ 864.409	0,00	$ 0	7,00	$ 123.487	$ 864.409
2.21	Treinta y tres (33) letreros reflectivos en diseño 60 x 40 en lámina de acero para marcación de poste.	UNIDAD	33,00	$ 34.000	$ 1.122.000	0,00	$ 0	33,00	$ 34.000	$ 1.122.000
2.22	Diseños y estudios de campo para modernización incluyendo socavación en zona blanda y dura para postes	UNIDAD	7,00	$ 1.456.700	$ 10.196.900	0,00	$ 0	7,00	$ 1.456.700	$ 10.196.900
2.23	Movimiento fisico de punto de camara incluye desvestida, vestida e instalación y configuración de todos los equipos a distancia no superior a 7 mts con excavación en zona blanda.	UNIDAD	1,00	$ 4.771.700	$ 4.771.700	0,00	$ 0	1,00	$ 4.771.700	$ 4.771.700
2.24	Integración de sistema existente local de CCTV no superior a 25 channels (nodo principal)	UNIDAD	1,00	$ 8.500.000	$ 8.500.000	0,00	$ 0	0,00	$ 8.500.000	$ 0
	SUBTOTAL INSTALACIÓN PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				$ 84.455.291		$ 8.677.641			$ 74.062.804
	ADMINISTRACIÓN 25%				$ 21.113.823		$ 2.169.410			$ 18.515.701
	UTILIDAD 5%				$ 4.222.765		$ 433.882			$ 3.703.140
	TOTAL INSTALACIÓN PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				**$ 109.791.878**		**$ 11.280.933**			**$ 96.281.645**

3. MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO										
3.1	Soporte técnico remoto 24/7; mesa de ayuda; mantenimiento preventivo del CCTV; mantenimiento del sistema central (servidor) Rack y de todos sus componentes como switch, discos, NVR, conexiones y UPS; mantenimiento a los 42 puntos de cámaras existentes y nuevas, mantenimiento a los sistemas internos y servidores durante el tiempo de ejecución del contrato.	UNIDAD	5,00	$ 6.876.534	$ 34.382.670	1,00	$ 6.876.534	3,00	$ 6.876.534	$ 20.629.602
3.2	Asistencia correctiva para 42 puntos de camara, así como las redes eléctricas y de conexión durante durante el tiempo de ejecución del contrato.	UNIDAD	5,00	$ 3.879.874	$ 19.399.370	1,00	$ 3.879.874	3,00	$ 3.879.874	$ 11.639.622
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO					$ 53.782.040		$ 10.756.408			$ 32.269.224
IVA 19%					$ 10.218.588		$ 2.043.718			$ 6.131.153
TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO					**$ 64.000.628**		**$ 12.800.126**			**$ 38.400.377**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**$ 492.662.934**	**VALOR ACTA 3**	**$ 48.217.997**	**VALOR ACUMULADO**		**$ 453.552.451**

VALOR CONTRACTUAL INICIAL	**$ 492.662.934**
VALOR PAGADO ACTA PAGO ANTICIPADO 40%	**$ 197.065.174**
VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL OTROSI	**$ 0**
VALOR CONTRACTUAL FINAL	**$ 492.662.934**
VALOR A PAGADO ACTA PARCIAL 1 (MENOS PAGO ANTICIPADO ENTREGADO)	**$ 59.896.639**
VALOR A PAGADO ACTA PARCIAL 2	**$ 148.372.642**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 3	**$ 48.217.997**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 453.552.451**
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PRESENTE ACTA 3	**9,79%**
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO DEL CONTRATO	**92,06%**

WILMANN ALEXANDER HERRERA ZAPATA
Gerente
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ

STIVEN RENDON BOTERO
Representante Legal
SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S.
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA Y SERVICIO.

INFORME #3

Contrato: OC 020-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

MODERNIZACIÓN, AMPLIACION, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

GUATAPÉ- ANTIQUIA

2025

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CONTRATO

Disponer de equipo técnico y profesional para modernizar, instalar, actualizar y configurar todos los sistemas concernientes al CCTV del municipio de Guatapé Antioquia, con el fin de que este mismo sea completamente operativo y dispuesto para el apoyo a la seguridad ciudadana.

TABLA DE METAS Y/O OBJETIVOS

Para el presente contrato de prestación de servicios se fijaron 3 frentes a desarrollar y ejecutar las cuales estuvieran al servicio 24/7 para la correcta operación técnica, tecnológica y de adecuación físico.

CUADRO DE REFERENCIA - OBJETIVOS A CUMPLIR Y EJECUTAR

ACTIVIDAD A EJECUTAR	PORCENTAJE ASIGNADO	TOTAL, EJECUTADO
1.1 Suministro de equipos y enseres	**33.33%**	**33.33%**
1.2 Adecuación e instalación de red externa e interna	**33.33%**	**33.30%**
1.3 soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo	**33.33%**	**25,5%**

General Ejecutado avance #3: 92.06%

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O ORDEN DE COMPRA No	OC 020-2025	FECHA DE ELABORACIÓN: 17/07/2025		
NOMBRE CONTRATISTA	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS			
NIT:	901676254-3	DIRECCIÓN:	DIAGONAL 50C#46-08 INT 301	
OBJETO CONTRATO	"MODERNIZACIÓN, AMPLIACION, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ			
CORREO ELECTRÓNICO	rendonboterostiven@gmail.com gerencia@srbsolucionesdeseguridad.com	TELÉFONOS	FIJO	614-66 65
			CELULAR	3216878222 - 3174398655
NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILMANN ALEXANDER HERRERA ZAPATA			
PERÍODO DE COBRO	DEL 12 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025			

TABLA DE BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRACTUAL INICIAL	**$ 492.662.934**
VALOR PAGADO ACTA PAGO ANTICIPADO 40%	**$ 197.065.174**
VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL OTROSI	**$ 0**
VALOR CONTRACTUAL FINAL	**$ 492.662.934**
VALOR A PAGADO ACTA PARCIAL 1 (MENOS PAGO ANTICIPADO ENTREGADO)	**$ 59.896.639**
VALOR A PAGADO ACTA PARCIAL 2	**$ 148.372.642**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 3	**$ 48.217.997**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 453.552.451**
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PRESENTE ACTA 3	**9,79%**
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO DEL CONTRATO	**92,06%**


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **Instalación de Fibra.**

PUNTO LA PEÑA
En este punto se realiza tendido de 33 Mt de Fibra Óptica

Tendido de Fibra óptica	
	


Reserva de Servicio y Mantenimiento

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com



SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad



PUNTO LA ESPERANZA- AEROPUERTO
En este punto se realiza tendido de 300 Mt de Fibra Óptica

Empalme en caja OB	Intervención de Empalme 9 para inyectar el punto de cámara.
	
Caja OB terminada	Empalme 9 Terminado
	

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com



www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S.
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad


PUNTO LA ESPERANZA- EDIFICIOS
En este punto se realiza tendido de 400 Mt de Fibra Óptica.



En el punto de la esperanza se adiciono una Mufa pata hacer llegar el punto edificios a la red, por tanto hace parte de la intervención e Edificios y se evidencia en conjunto para dejar la reserva de servicio y mantenimiento en la mufa se utiliza el cable de fibra óptica que llega a la caja OB para este fin y se dispone de un tramo nuevo de fibra que se suma al tendido de el Punto Edificios la Esperanza

Empalme en caja OB La Esperanza	Instalación de empalme nuevo para edificios
	

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

SBB
Nit 901676254-3
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Caja OB Terminada en la esperanza	Empalme nuevo terminado
	

Caja OB en Punto Edificios	Caja OB en Punto Edificios Terminda
	

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com



www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

PUNTO LA PISCINA

En este punto se realiza tendido de 120 Mt de Fibra Óptica

Postes de apoyo Tendido Fibra		
		

Reserva	Reserva de Servicio
	

Dirección


DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com


www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Fusiones	Cerrado caja OB
	

Caja OB En Gabinete



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

PUNTO LA Y

En este punto se realiza tendido de 600 Mt de Fibra Óptica

Como novedad se encuentra que la Mufa carece de reserva de servicio y mantenimiento suficiente

Caja OB en Punto la Y	Intervención de Empalme 20 para inyectar el punto de cámara
	

Caja OB en Punto la Y Terminada	Empalme 20 Terminado
	

Dirección
DIAGONAL 50C #46-68 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

PUNTO LA MONA
En este punto se realiza tendido de 80 Mt de Fibra Óptica

Tendido de Fibra Optica	
	

Dirección



DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901674...
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Tendido de Fibra óptica	Reserva de Servicio
	

Fusiones la Mona	
	

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
Nit 901676254-3
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

CAJA OB la Mona	
	


PUNTO LA MALECON
En este punto se realiza tendido de 239 Mt de Fibra Óptica

Inicio de recorrido fibra en empalme 16	Punto de apoyo partida salto follaje en recorrido
	

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Cruce bahia	Poste de apoyo
	

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Postes de Apoyo





Reserva de servicio



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

- **Instalación de extensiones en cámaras, armado de Brazos y Bocina.**

Proceso de armado de Brazo


Proceso de armado de Brazo	Proceso de armado de Brazo
	

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad

Marcado de Cableado	Cámara con Extensión
	

Embrazado



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Embrazado final con coraza


- **Vestimento de Poste**

PUNTO LA PEÑA

En este punto se adapta base adicional para sujeción de cámaras en brazo como se muestra a continuación.

Adaptación de Base para 3ra Cámara	
	

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Adaptación de Base para 3ra Cámara


De igual manera se realiza adaptación para reducción de entrada de 1' a 3/4 en brazo de cámaras.

Reducción entrada de 1' a 3/4


Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Montaje de brazo



Montaje de cámaras





Dispositivos internos en Gabinete

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com


www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad



Vestimento Final de Punto



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Visual Camara 1



Visual Camara 2



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Visual Cámara 3



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

PUNTO LA ESPERANZA- AEROPUERTO

Montaje de Brazo	Montaje Bocina	Montaje antiescalatoria
		

Montaje dispositivos en rack


Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad

Vestimento Final de Punto



Visual Aeropuerto



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA




srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

PUNTO LA ESPERANZA- EDIFICIOS

Montaje de Cámara	Montaje Antiescalatoria y Bocina
	

Montajes dispositivos en Rack		
		

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Vestimento Final de Punto



Visual Cámara



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com


www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

PUNTO LA PISCINA

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Montaje de Cámara	Montaje Antiescalatoria
	

Montaje dispositivos en rack


Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S.
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Vestimento Final de Punto



Visual Punto



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com


www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

PUNTO LA Y

Montaje de Cámara	Montaje antiescalatoria - Bocina
	

Dispositivos en Gabinete


Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad

Vestimento Final de Punto



Visual Punto



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

PUNTO LA MONA


Montaje de Cámara	Montaje antiescalatoria
	

Montaje Bocina


Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
Nit: 901676254-3
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Montaje dispositivos



Vestimento Final de Punto



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S.
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Visual Punto



Suministros de Licencias Speaker Ip

Suministros de Licencias Reconocimiento Facial.

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

HIKVISION

HikCentral Professional License

Thank you for choosing HikCentral Professional.

License Performance

Activation Code	8c61-4660-4039-4153-8ff0-00f3-cc36-6a71	
Purchase Order	CO2500606025	
Expiry Date	2099-12-31	
License Basis	Package Type	Expanded
Maintenance Service	Primary Service(SUP)	0 Months
Audio	IpSpeaker	7 Channels

* The Software Upgrade Period and Software Service Period starts from the day when License is activated

HIKVISION

License selection tool for software:

- Recommending the most suitable materials for your project LINK

Download links for software:

- HikCentral Professional Client and Server Software package download LINK
- HikCentral Professional Client only Software package download LINK

Software Requirements and Hardware performance

- For recommended Server and Client configuration and expected performance please refer to following document: LINK

License Activation

- Activating/Deactivating Hikvision software license by offline mode LINK

Recommendations for cybersecurity:

- Block unauthorized computers or devices to access the local network, and forbid unauthorized connection to untrusted network on rightful computers.
- In case some services must be exposed to an untrusted network, build a Demilitarized Zone (DMZ) to add an additional layer of security to the Local Area Network (LAN), so that an external attacker only has access to the services in the DMZ, rather than any device of the LAN.
- Create VLANs to divide the network into different broadcast domains, and apply strict security strategies for important VLANs.
- Use VPN for remote access, which interconnects remote, and mostly geographically separate, networks through public communication infrastructures, such as the Internet.
- Choose proper security technologies to enhance the network safety, such as intrusion detection system (IDS), ACL (Access Control List), 802.1x, RADIUS authentication and Security Auditing.
- Adopt Domain Control on Windows Server Systems, whereby computer users are granted to have a number of necessary permissions.

Attention

To ensure the proper use of your license, please subject to the following items:

- The license can be applied to activate only one Hikvision SYS platform at a time.
- The license should be kept in a safe place. Hikvision shall not provide replacement for any loss of the license.
- The Upgrade license can only be applied on platform of standard versions (customized versions excluded)
- NEW: Due to the upgrade of License system, if the version of your HikCentral Professional is V1.5.0 or earlier, you need to upgrade your software or install a patch following professional instructions. Instruction(*User Manual*) and patch installation package(*License Patch V1.1.0-V1.5.0*) download LINK

HIKVISION

HikCentral Professional License

Thank you for choosing HikCentral Professional.

License Performance

Activation Code	8c61-4660-4039-4153-8ff0-00f3-cc36-6a71	
Purchase Order	CO2500606025	
Expiry Date	2099-12-31	
License Basis	Package Type	Expanded
Maintenance Service	Primary Service(SUP)	0 Months
Audio	IpSpeaker	7 Channels

* The Software Upgrade Period and Software Service Period starts from the day when License is activated

HIKVISION

License selection tool for software:

- Recommending the most suitable materials for your project LINK

Download links for software:

- HikCentral Professional Client and Server Software package download LINK
- HikCentral Professional Client only Software package download LINK

Software Requirements and Hardware performance

- For recommended Server and Client configuration and expected performance please refer to following document: LINK

License Activation

- Activating/Deactivating Hikvision software license by offline mode LINK

Recommendations for cybersecurity:

- Block unauthorized computers or devices to access the local network, and forbid unauthorized connection to untrusted network on rightful computers.
- In case some services must be exposed to an untrusted network, build a Demilitarized Zone (DMZ) to add an additional layer of security to the Local Area Network (LAN), so that an external attacker only has access to the services in the DMZ, rather than any device of the LAN.
- Create VLANs to divide the network into different broadcast domains, and apply strict security strategies for important VLANs.
- Use VPN for remote access, which interconnects remote, and mostly geographically separate, networks through public communication infrastructures, such as the Internet.
- Choose proper security technologies to enhance the network safety, such as intrusion detection system (IDS), ACL (Access Control List), 802.1x, RADIUS authentication and Security Auditing.
- Adopt Domain Control on Windows Server Systems, whereby computer users are granted to have a number of necessary permissions.

Attention

To ensure the proper use of your license, please subject to the following items:

- The license can be applied to activate only one Hikvision SYS platform at a time.
- The license should be kept in a safe place. Hikvision shall not provide replacement for any loss of the license.
- The Upgrade license can only be applied on platform of standard versions (customized versions excluded)
- NEW: Due to the upgrade of License system, if the version of your HikCentral Professional is V1.5.0 or earlier, you need to upgrade your software or install a patch following professional instructions. Instruction(*User Manual*) and patch installation package(*License Patch V1.1.0-V1.5.0*) download LINK

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S A S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Soporte 7/24 - Atención de incidentes del Centro de Monitoreo y Control:

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Fecha: 6/26/2025 10:05 AM

REPORTE DETALLADO DE INCIDENTES

Fecha Inc	Incidente	Fecha	Estado	Evento
2025/06/25	# 146	informo que aproximadamente las 16:00 horas del día de hoy, todas las cámaras LPR, quedaron fuera de servicio		
	Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Omar David Castro**	Jun 26 2025 9:22AM	FINALIZADO	Se valida el sistema y presenta intermitencias por las configuraciones realizadas. Este queda operando con normalidad
		Jun 25 2025 7:34PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/06/23	# 138	Id: 4 Nombre: Parqueadero municipal Falla: No se logra quedar en el sitio en el que se le pone Hora: 10:15 Descripción: se estaba realizando paneo con normalidad y llegó un momento donde se ponía la cámara en "Home" o se le oprime el "1" que es para volver a su sitio normal y cae a mirar el "suelo", se vuelve a realizar lo mismo de ponerlo en "Home" y vuelve a mirar el mismo suelo y así sucesivamente.		
	Tipo Novedad: Otro **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Maria Valencia**	Jun 24 2025 9:59AM	FINALIZADO	El día 23 de junio se valida el sistema y se configura nuevamente la cámara quedando operativa
		Jun 23 2025 12:23PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/06/22	# 136	se nota que el funcionamiento o movimiento de las cámaras en general, es muy lento, y por momento se paraliza		
	Tipo Novedad: Otro **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Omar David Castro**	Jun 26 2025 9:22AM	FINALIZADO	El sistema presenta intermitencias por los cambios que se han venido presentando el la ampliación del CCtV del municipio
		Jun 24 2025 9:58AM	EN PROGRESO	Se valida el sistema
		Jun 22 2025 11:10PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/06/20	# 127	Las cámaras #2, #5, #9, #12, #14, #18 y #19, presentan intermitencia. toda la madrugada hasta la hora que se genera el reporte.		
	Tipo Novedad: Intermitencia **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Maria Valencia**	Jun 20 2025 2:45PM	FINALIZADO	Esto se debe a los cambios que se han venido presentado en la ampliación del Centro de Monitoreo y Control
		Jun 20 2025 4:36AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/06/18	# 123	se deja a conocimiento de la ingeniera marcela que el sistema LPR esta generando alertas todo vehículo , motocicleta , peatón así haciendo difícil el manejo y el control del sistema del CMC		
	Tipo Novedad: Otro **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Ricardo Andres Mora**	Jun 18 2025 8:43PM	FINALIZADO	Con la intervención de soporte Hikvision se normaliza el sistema. Esto se presentó debido a la actualización del sistema Hikcentral a 2.6.1
		Jun 18 2025 4:53PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/06/14	# 113	Cámaras LPR #1,2,4 fuera de servicio Cámaras PTZ # 1,2,5,9,12,14, fuera de servicio Cámaras Bala # 20,21 fuera de servicio. cámaras PTZ # 19, 9, 12 intermitentes		
	Tipo Novedad: Intermitencia **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Omar David Castro**	Jun 18 2025 8:40PM	FINALIZADO	Se normaliza el sistema después de la intervención de la cuadrilla de Enlace Network en el punto nuevo instalado de La Peña.
		Jun 16 2025 6:07PM	EN PROGRESO	Por la ampliación del CCTV se han presentado intermitencias en el sistema
		Jun 14 2025 10:40PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/06/11	# 103	Siendo las 23:15 del 11-06-2025 se evidencia la LPR #5 con baja resolución en la imagen, la cual no está permitiendo leer las placas de vehículos, ya sea motocicleta o automóvil; todas las relaciona con "UNKNOWN".		
	Tipo Novedad: Otro **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Maria Valencia**	Jun 16 2025 6:09PM	FINALIZADO	Se valida cámara y esta opera con normalidad. Se informa al operador en turno Ricardo
		Jun 12 2025 8:47AM	EN PROGRESO	Validando el inconveniente

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

Fecha: 6/26/2025 10:05 AM

seguridad

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

REPORTE DETALLADO DE INCIDENTES

2025/06/11	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO	Jun 11 2025 11:51PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 101	Se deja constancia que a la hora el sistema presenta, intermitencia en la transmisión en algunas cámaras , y el manejo desde el control del operador se hace muy lento .		
	Tipo Novedad: Intermitencia Estado: FINALIZADO Reporta: Ricardo Andrés Mora	Jun 12 2025 9:23AM	FINALIZADO	El sistema se va a presentar con intermitencias por los trabajos adelantados en la ampliación del CCTV de municipio
		Jun 11 2025 6:02PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/06/10	# 97	las cámaras 20, y 21 de la plazoletas de los zócalos, están fuera de servicio		
	Tipo Novedad: Cámara Fuera de Linea Estado: FINALIZADO Reporta: Omar David Castro	Jun 25 2025 10:24AM	FINALIZADO	El día 24 de junio se restablece las cámaras del punto de Plazoleta Zócalos
		Jun 10 2025 3:13PM	EN PROGRESO	Cámaras fuera de servicio por cambio de dispositivos en sitio.
		Jun 10 2025 2:00PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/06/09	# 94	siendo aproximadamente las 09:35 am, del día de hoy, salen de servicios varias cámaras del sistema durante un par de minutos, volviendo muévanme a restablecer todas las visuales.		
	Tipo Novedad: Intermitencia Estado: FINALIZADO Reporta: Omar David Castro	Jun 9 2025 2:14PM	FINALIZADO	LA intermitencia se debe a trabajamos que se realizan el día de hoy en el CCTV de Guatapé.
		Jun 9 2025 9:42AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/06/04	# 81	ID. Cámara LPR #4 Nombre: Ingreso Guatapé vía Quebrada Arriba Falla: Fuera de transmisión Dia y Hora: A la hora recibo turno con esta novedad Descripción: Cámara fuera de servicio sin conocimiento de las causas.		
	Tipo Novedad: Cámara Fuera de Linea Estado: CANCELADO Reporta: Javier Sanchez	Jun 5 2025 8:17AM	CANCELADO	Se atiende incidente con id #77
		Jun 4 2025 10:19PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 80	Id: 29 Nombre El Guamo 2 Falla: Baja resolución en la imagen Hora: N/A Descripción: Se ha evidenciado baja resolución en la imagen de la cámara ya antes mencionada, a comparación de la #28 nombrada "El Guamo 1"		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Maria Valencia	Jun 5 2025 8:16AM	FINALIZADO	Se ajustan las configuraciones a la cámara y esta queda operando con normalidad
		Jun 4 2025 9:12PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 77	Id: LPR 4 Nombre: Ingreso a Guatapé Vía Quebrada Arriba Falla: Fuera de linea Hora: 01:30 Descripción: Aproximadamente desde la 01:30 de la madrugada sale de línea la cámara LPR ya antes mencionada, y a la hora que se realiza el reporte aún no vuelve a retomar su servicio en línea.		
	Tipo Novedad: Cámara Fuera de Linea Estado: FINALIZADO Reporta: Maria Valencia	Jun 19 2025 2:54PM	FINALIZADO	En laboratorio se evalúa la cámara, se le realiza mantenimiento quedando cámara operativa y el punto LPR operativo.
		Jun 16 2025 6:10PM	EN REVISION	Se baja la cámara (14/06/2025) para ser revisada en laboratorio
		Jun 6 2025 1:30PM	EN REVISION	Se valida el punto de cámara el día 5 de junio 2025 y esta está generando un corto. Se debe validar en el laboratorio
		Jun 4 2025 1:01PM	EN PROGRESO	Se valida el inconveniente con la cámara y se debe enviar cuadrilla a sitio
		Jun 4 2025	PENDIENTE	Creación de Incidente

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

Fecha: 6/26/2025 10:05 AM

eguridad

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

REPORTE DETALLADO DE INCIDENTES

2025/05/31	# 66	Recibo Servicio de cmc Sin Novedad		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Omar David Castro	Jun 3 2025 8:20AM	FINALIZADO	Recibido
		May 31 2025 2:14PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/05/30	# 64	Recibo Servicio cmc, Sin Novedad		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Omar David Castro	Jun 3 2025 8:20AM	FINALIZADO	Recibido
		May 30 2025 9:58PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/05/29	# 61	Recibo Servicio de cmc Sin Novedad		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Omar David Castro	May 30 2025 10:01AM	FINALIZADO	Recibido
		May 29 2025 10:07PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/05/28	# 57	Como operadora del CMC, recibo turno con todos los equipos en funcionamiento y todas las cámaras en transmisión.		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Maria Valencia	May 28 2025 2:58PM	FINALIZADO	Recibido
		May 28 2025 2:01PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 56	Se recibe turno sin novedad, todas las cámaras funcionando.		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Ricardo Andres Mora	May 28 2025 9:03AM	FINALIZADO	Recibido
		May 28 2025 6:24AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/05/27	# 55	Se recibe turno sin novedad, todas las cámaras funcionando.		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Javier Sanchez	May 28 2025 9:03AM	FINALIZADO	Recibido
		May 27 2025 10:21PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 54	Como operadora del CMC recibo turno con equipos completos, en buen estado y funcionando con normalidad, todas las cámaras en transmisión.		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Maria Valencia	May 27 2025 3:39PM	FINALIZADO	Recibido
		May 27 2025 2:05PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 53	Se reporta filtración de agua, por la lluvia en el CMC, por la puerta principal en el techo , se deja por enterado al señor Steven Rendón de SRB y se le envia video .		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Ricardo Andres Mora	May 27 2025 11:23AM	FINALIZADO	Recibido, se notifica nuevamente a Stiven Rendón
		May 27 2025 7:24AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 52	Operador del CMC recibo turno, sin novedad, todas las cámaras en transmisión y equipos funcionando en su totalidad.		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Ricardo Andres Mora	May 27 2025 11:22AM	FINALIZADO	Recibido
		May 27 2025 6:26AM	PENDIENTE	Creación de Incidente

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3

Generación de informe de Inicio de Turno del CMC

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Fecha: 6/26/2025 10:02 AM

REPORTE GENERAL DE INCIDENTES

#	Novedad	Estado	Descripción	Fecha	Funcionario
148	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio cmc, Sin Novedad	Jun 26 2025 6:01AM	Omar David Castro
147	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Turno , con las siguientes novedades : fuera de servicio todo el sistema LPR ,y siguen los trabajos en el pc2 con la actualización del HikCentral	Jun 25 2025 10:08PM	Ricardo Andrés Mora
145	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio cmc, Sin Novedad	Jun 25 2025 1:58PM	Omar David Castro
144	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenos días, recibo turno sin novedad en el sistema de monitoreo.	Jun 25 2025 6:14AM	Javier Sanchez
143	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo turno , sin novedad en la transmisión de las cámaras del CMC , pero se deja a conocimiento que al momento están trabajando en el sistema en la actualización y genera que el manejo el control se haga muy lento.	Jun 24 2025 10:30PM	Ricardo Andrés Mora
142	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio cmc, Sin Novedad	Jun 24 2025 2:00PM	Omar David Castro
141	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenos días, recibo turo sin novedad en el sistema de monitoreo.	Jun 24 2025 6:09AM	Javier Sanchez
140	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio cmc Sin Novedad	Jun 23 2025 10:02PM	Omar David Castro
139	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenas tardes, recibo turno sin novedad en el sistema de monitoreo.	Jun 23 2025 3:08PM	Javier Sanchez
137	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC recibo turno con equipos completos, sistema de monitoreo en funcionalidad. Las mismas novedades reportadas en turnos anteriores.	Jun 23 2025 6:04AM	Maria Valencia
135	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio cmc, Sin Novedad	Jun 22 2025 9:51PM	Omar David Castro
134	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC recibo turno con equipos completos, sistema de monitoreo en funcionalidad. Las mismas novedades reportadas en turnos anteriores.	Jun 22 2025 6:20AM	Maria Valencia
133	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenas noches, recibo turno sin novedad en el sistema de monitoreo.	Jun 21 2025 10:09PM	Javier Sanchez
132	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo turno sin novedad en el sistema de monitoreo, con novedad que sigue sin dar un sonido de alerta a la LPR , sin funcionamiento de las bocinas.	Jun 21 2025 2:21PM	Maria Valencia
131	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo turno sin novedad en el sistema de monitoreo.	Jun 21 2025 6:20AM	Ricardo Andrés Mora
130	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenas noches, recibo turno sin novedad en el sistema de monitoreo.	Jun 20 2025 10:36PM	Javier Sanchez
129	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC recibo turno con equipos completos, en buena estado y funcionando con normalidad, cámaras en transmisión y las mismas novedades reportadas en el turno anterior.	Jun 20 2025 2:24PM	Maria Valencia
128	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC recibo turno con equipos completos, en buen estado y en su total funcionamiento, tampoco contamos con el sonido de bocinas ya reportado en ocasiones anteriores. como también el sonido que emite cuando se genera una alerta LPR.	Jun 20 2025 6:23AM	Ricardo Andrés Mora
126	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC recibo turno con equipos completos, en buen estado y en su total funcionamiento, aun no contamos con acceso al PC2 por el trabajo que están realizando, como tampoco contamos con el sonido de bocinas ya reportado en ocasiones anteriores.	Jun 19 2025 10:03PM	Maria Valencia

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Fecha: 6/26/2025 10:02 AM

eguridad

REPORTE GENERAL DE INCIDENTES

125	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Como operador del CMC , novedad del momento siguen los trabajos en el PC2 por parte de los ingenieros de SRB en la adecuación de nuevo sistema	Jun 19 2025 2:18PM	Ricardo Andrés Mora
124	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio cmc Sin Novedad	Jun 19 2025 6:01AM	Omar David Castro
122	Inicio de Turno	FINALIZADO	Operador del CMC recibo turno , sin novedad	Jun 18 2025 2:08PM	Ricardo Andrés Mora
121	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio de cmc, Sin Novedad	Jun 18 2025 6:03AM	Omar David Castro
120	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Turno , con elementos de sala completos y funcionando , cámaras en buena transmisión sigue la novedades de las reportadas anteriormente, fuera de la visual por los trabajos que se están realizando	Jun 17 2025 10:21PM	Ricardo Andrés Mora
119	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenos días, recibo turno con las siguientes novedades en el sistema: Cámara fuera de servicio: PTZ #1, #5. Fijas #20, #21. LPR: #1, #2, #4	Jun 17 2025 7:12AM	Javier Sanchez
118	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Turno , con elementos de sala completos y funcionando , cámaras en buena transmisión sigue la novedades de algunas fuera de línea por los trabajos que se están realizando .	Jun 16 2025 10:26PM	Ricardo Andrés Mora
117	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenos días, recibo con las siguientes novedades: cámaras fuera de línea: LPR #1, #2, #4 ; PTZ #1; Tipo bala #20 y #21. Con intermitencia: PTZ #2, #5, #9, #12, #14, #18 y #19.	Jun 16 2025 6:26AM	Javier Sanchez
116	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio Sin Novedad	Jun 15 2025 10:00PM	Omar David Castro
115	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenas tardes, 14 hrs recibí turno, continua las mismas novedades en las cámaras del sistema.	Jun 15 2025 3:35PM	Javier Sanchez
114	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibo turno con equipos completos y en funcionamiento. Con las siguientes cámaras fuera de línea por: LPR #1, #2, #4 y PTZ #1 fuera de servicio. Tipo bala #20 y #21 por modificación, y PTZ #2, #5, #9, #12, #14, #18 y #19 por intermitencia.	Jun 15 2025 6:08AM	Maria Valencia
112	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Turno en cmc, con las novedades conocidas, según el últimoreporte con el consecutivo # 111 de incidente .	Jun 14 2025 10:01PM	Omar David Castro
111	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenas tardes, recibo turno con las siguientes novedades: Cámaras LPR #1,2,4 fuera de servicio Cámaras PTZ # 1,2,5,9,12,14, fuera de servicio Cámaras Bala # 20,21 fuera de servicio.	Jun 14 2025 2:32PM	Javier Sanchez
110	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibo turno con equipos completos y en buen estado. Cámaras en transmisión a excepción de la LPR #4 fuera de servicio por el sistema ya reportado anteriormente, las tipo bala #20 y #21 por modificación, y las PTZ #1, #2, #5, #9, #12, #14, #18 y #19; LPR #1 y #2 por intermitencia.	Jun 14 2025 6:04AM	Maria Valencia
109	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenas noches, recibo turno con las siguientes novedades: Cámaras LPR #1,2,4 fuera de servicio Cámaras PTZ # 1,2,5,9,12,14, fuera de servicio Cámaras Bala # 20,21 fuera de servicio.	Jun 13 2025 10:11PM	Javier Sanchez

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

eguridad

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Fecha: 6/26/2025 10:02 AM

REPORTE GENERAL DE INCIDENTES

108	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibo turno con equipos completos y en buen estado. Cámaras en transmisión a excepción de la LPR #4 fuera de servicio por el sistema ya reportado anteriormente, las tipo bala #20 y #21 por modificación, y las PTZ #2, #5, #9, #12, #14, #18 y #19. LPR #1 y #2 por intermitencia.	Jun 13 2025 2:09PM	Maria Valencia
107	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno con equipos completos y en buen estado. Cámaras en transmisión a excepción de la LPR #4 fuera de servicio ya reportado anteriormente, las tipo bala #20 y #21 por modificación, y las PTZ #2, #5, #9, #12, #14, #18 y #19 por intermitencia.	Jun 13 2025 6:25AM	Ricardo Andrés Mora
106	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenas noches, recibo turno con las mismas novedades en las cámaras del turno anterior, ya reportadas.	Jun 12 2025 10:38PM	Javier Sanchez
105	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibo turno con equipos completos y en buen estado. Cámaras en transmisión a excepción de la LPR #4 fuera de servicio por el sistema ya reportado anteriormente, las tipo bala #20 y #21 por modificación, y las PTZ #2, #5, #9, #12, #14, #18 y #19 por intermitencia.	Jun 12 2025 2:10PM	Maria Valencia
104	Inicio de Turno	FINALIZADO	Operador del CMC, recibiendo equipos completos, en buen estado. Cámaras en transmisión, a excepción de la LPR #4 ya reportada en días anteriores, las tipo bala #20 y #21 PTZ : 9-14-18 , intermitencia.	Jun 12 2025 6:23AM	Ricardo Andrés Mora
102	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibiendo equipos completos, en buen estado. Cámaras en transmisión a excepción de la LPR #4 ya reportada en días anteriores, las tipo bala #20 y #21 por modificación, y otras cámaras por intermitencia.	Jun 11 2025 10:13PM	Maria Valencia
100	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibiendo turno con equipos completos, en buen estado. Todas las cámaras en servicio a excepción de la LPR #4 ya reportada en ocasiones anteriores, las tipo bala número #20 y #21 por modificación. al igual están realizando trabajos en la sala , lo que ocasiona que la transmisión en algunas o todas las cámaras se valla la señal .	Jun 11 2025 2:22PM	Ricardo Andrés Mora
99	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibiendo turno con equipos completos, en buen estado. Todas las cámaras en servicio a excepción de la LPR #4 ya reportada en ocasiones anteriores, las tipo bala número #20 y #21 por modificación.	Jun 10 2025 10:12PM	Maria Valencia
98	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Turno , con la novedad de las siguientes cámaras fuera de transmisión: LPR # 4 - PTZ # 20-21 . Elementos de Sala Completos y Funcionando .	Jun 10 2025 2:12PM	Ricardo Andrés Mora
96	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio en cmc, Sin Novedad	Jun 10 2025 5:59AM	Omar David Castro
95	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Turno , Cámaras del CMC en Buena Transmisión a excepción de la LPR # 4	Jun 9 2025 10:15PM	Ricardo Andrés Mora
93	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio de cmc, Sin Novedad	Jun 9 2025 5:56AM	Omar David Castro
92	Inicio de Turno	FINALIZADO	Operador del CMC, recibo turno con equipos completos, en buen estado y cámaras en servicio a excepción de la LPR #4.	Jun 8 2025 10:01PM	Ricardo Andrés Mora
91	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenos días, recibo turno, continua novedad en la cámara LPR#4 fuera de servicio.	Jun 8 2025 6:45AM	Javier Sanchez

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

Fecha: 6/26/2025 10:02 AM

eguridad

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

REPORTE GENERAL DE INCIDENTES

90	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio en cmc, Sin Novedad.	Jun 7 2025 9:54PM	Omar David Castro
89	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenas tardes, recibo turno, la cámara LPR#4 "Ingreso Guatapé- vía Quebrada Arriba" continua fuera de transmisión.	Jun 7 2025 2:10PM	Javier Sanchez
88	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibo turno con equipos completos, en buen estado y cámaras en servicio a excepción de la LPR #4.	Jun 7 2025 6:04AM	Maria Valencia
87	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio de cmc, Sin Novedad	Jun 6 2025 10:16PM	Omar David Castro
86	Inicio de Turno	FINALIZADO	Buenas tardes, recibo turno, continua novedad cámara LPR #4 fuera de servicio, resto de sistema de monitoreo funcionando con normalidad.	Jun 6 2025 2:18PM	Javier Sanchez
85	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibo turno con equipos completos, funcionando con normalidad y cámaras en servicio a excepción de la LPR 4.	Jun 6 2025 6:00AM	Maria Valencia
84	Inicio de Turno	FINALIZADO	Se recibe turno a las 22.00 hrs, continua cámara LPR #4 fuera de servicio.	Jun 5 2025 11:22PM	Javier Sanchez
83	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibo turno con equipos completos, funcionando con normalidad y cámaras en servicio a excepción de la LPR 4.	Jun 5 2025 2:15PM	Maria Valencia
82	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Turno , Elementos de sala en orden y completos , con (1) novedad ID. Cámara LPR #4 Nombre: Ingreso Guatapé vía Quebrada Arriba Falla: Fuera de transmisión	Jun 5 2025 6:24AM	Ricardo Andrés Mora
79	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibiendo turno con equipos completos, en buen estado, cámaras en transmisión a excepción de la LPR #4 ya antes reportada.	Jun 4 2025 2:01PM	Maria Valencia
78	Inicio de Turno	FINALIZADO	Operador del CMC, recibiendo turno con equipos en buen estado, Fallo en la transmisión de la LPR N° 4 ID Ingreso a Guatapé vía quebrada arriba.	Jun 4 2025 6:29AM	Ricardo Andrés Mora
76	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibiendo turno con equipos en buen estado, completos y todas las cámaras en transmisión.	Jun 3 2025 10:01PM	Maria Valencia
75	Inicio de Turno	FINALIZADO	Operador del CMC, recibo turno con equipos completos, en buen estado y todas las cámaras en transmisión.	Jun 3 2025 2:11PM	Ricardo Andrés Mora
74	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo Servicio de cmc Sin Novedad	Jun 3 2025 6:01AM	Omar David Castro
73	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC, recibiendo turno con equipos completos, en buen estado y todas las cámaras en transmisión.	Jun 2 2025 10:01PM	Maria Valencia
72	Inicio de Turno	FINALIZADO	Se recibe turno sin novedad en el sistema de monitoreo.	Jun 2 2025 2:35PM	Ricardo Andrés Mora
71	Inicio de Turno	FINALIZADO	Se recibe turno sin novedad en el sistema de monitoreo	Jun 2 2025 6:01AM	Omar David Castro
70	Inicio de Turno	FINALIZADO	Se recibe turno sin novedad en el sistema de monitoreo.	Jun 1 2025 10:08PM	Ricardo Andrés Mora
69	Inicio de Turno	FINALIZADO	Se recibe turno sin novedad en el sistema de monitoreo.	Jun 1 2025 1:59PM	Omar David Castro
68	Inicio de Turno	FINALIZADO	Se recibe turno sin novedad en el sistema de monitoreo.	Jun 1 2025 6:17AM	Javier Sanchez

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

2. **Acompañamiento en las intervenciones de la cuadrilla en los mantenimientos correctivos que se presentan en el municipio de Guatapé**

- **Intervención punto LPR Quebrada Arriba.**

Una de las cámaras LPR sale de línea. Se envía cuadrilla y el diagnóstico es que esta puede estar haciendo corto. Se debe desmontar y enviar a laboratorio. Se envía cuadrilla al sitio para validar el switche sin gestión. El switche se encontraba apagado después de un apagón en el municipio. El punto vuelve a estar en línea.




Ilustración 1 Validación en el punto de cámara LPR Quebrada Arriba

- **Ingreso al sistema cámaras La Peña 1, 2 y 3, Plazoleta Zócalos 1 y 2**




Ilustración 2 ingreso al sistema Plazoleta Zócalos 1 y 2

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-2

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad



Ilustración 3 Visual en Hikcentral de Plazoleta Zocalos 1 y 2




Ilustración 4 Ingreso al sistema La Peña 1, 2 y 3

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad



Ilustración 5 Visual Hikcentral cámaras La Peña 1, 2 y 3

3. Monitoreo de la plataforma Hikcentral, cámaras y bocinas asociadas

- Para el mes de junio se realiza la migración de la versión Hikcentral 1.6 a Hikcentral 2.6.2 en conjunto con el personal de soporte de Hikvision



Ilustración 6 Versión migrada 2.6.2




Ilustración 7 Licenciamiento

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad




Ilustración 8 Instalación Hikcentral versión 2.6.2 en las estaciones




Ilustración 9 Instalación Paquete de lenguajes

Actualización Hikcentral

MP Marcela Orjuela Pérez
Para: Stiven Rendón Botero
Mar 24/06/2025 10:47

Hola Stiven buen día

Este es un resumen de la actualización del sistema Hikcentral

- Se empieza el día 16 de junio como se había acordado con el personal de soporte de Hikvision. (En total se han realizado 5 sesiones con el personal de hikvisión diurno y nocturno.)
- Se migró de la versión 1.6 a la versión 2.6.1 (por recomendación de hikvision no se sube a la versión 3)
- Todas las cámaras quedan funcionando correctamente a excepción de la plazoleta de zócalos que están por fuera.
- Las bocinas no suben a la nueva versión, se debió ingresar nuevamente una a una.
- Se realizan pruebas y las bocinas si emiten sonidos pregrabados. (Se realiza las pruebas con Isabel el día viernes 20 de junio)
- Se realizan pruebas con el micrófono y el sistema saca un error (casa matriz lo está validando).
- No hay reconocimiento facial de las 3 cámaras (no tiene nada que ver con las licencias, es un tema de configuración)

Pendientes:

- Pasar la versión a español
- Generar alarma audible cuando haya una alerta en las LPR
- Activar el reconocimiento facial en 3 cámaras
- Solucionar el error del uso del micrófono.

Ilustración 10 Información sobre avances de actulización

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

4. **Administración Hikcentral Web Cliente**




Ilustración 11 Hikcentral Web Cliente

5. **Administración de la plataforma IVMS 4200, Control de Acceso**

Se administra el control de acceso IVMS 4200 del CMC de Guatapé

6. **Monitoreo de las alarmas generadas**

Alarmas de detección de movimiento generadas durante el mes de junio para las cámaras de Quebrada arriba acopio y el Guamo.

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad






Ilustración 12 Alarmas del mes de junio en el Guamo




Ilustración 13 Alarmas del mes de junio en Quebrada Arriba acopio basuras

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

7. Monitoreo de la plataforma de reconocimiento de placas




Ilustración 14 Plataforma de Reconocimiento de placas

8. Reuniones

- **Reunión con equipo de trabajo SRB Soluciones de seguridad**

Se realiza reunión con el fin de conocer los avances en el cronograma establecido para la ampliación del CCTV de Guatapé.




Ilustración 15 Reunión RoaNET y SRB Soluciones de Seguridad

- **Reunión Gestor de Incidentes**

Se realiza reunión con el fin de socializa el gestor de incidentes desarrollado por David Montes y Julián García





Ilustración 16 Reunión Virtual Gestor de Incidentes Modulo Inventario

- **Administración del Gestor de Incidentes SRB Soluciones de Seguridad**



SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Cordialmente,

Stiven Rendón Botero **Coordinador de Proyectos.**	**SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS**
CC 1.036.953.635	**NIT: 901 676 254-3**

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com