Esmeralda Martinez

Mayo 1 2024

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS

Nevera	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
• Cierre correcto de la puerta.	✓		
• Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso de que lo tenga).	✓		
• Sonido de la(s) unidades o motores.	✓		
• Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
• Fugas de agua.	✓		

Balanzas	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
• Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las medidas.	✓		
• Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos;	✓		
• Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	✓		

Termómetro	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
• Escala del termómetro legible.	✓		
• Respuesta a las mediciones de temperatura.	✓		
• Instrumento sin daños físicos o rupturas que impida la visualización de la medición.	✓		