
	INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	

CONTRATO 383 DEL 2023

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTA", DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC No.006 FDLRUU— FDLRUU-2023.

REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL CONTRATO 383 DEL 2023

Fecha: 01-07-2024 hasta 31-07-2024	
Lugar: BOGOTA , Cundinamarca	
SALON COMUNAL CALLEJÓN SANTA BARBARA	
	
Descripción: Limpieza y raspado de muros en zonas húmedas.	Descripción: Limpieza y raspado de muros en zonas húmedas.
	
Descripción: Limpieza y raspado de muros en zonas húmedas.	Descripción: Impermeabilización de muros en zonas húmedas.


	INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC	

	
Descripción: Desmonte de sanitario en baño del 2do piso	Descripción: Pañete liso e = 1,5 cm en zonas húmedas
	
Descripción: Instalación de sanitario nuevo en 2do piso	Descripción: Instalación de sanitario existente en 1er piso
SALÓN COMUNAL AYACUCHO	
	
Descripción: Mortero 1:3 para el afinado de piso	Descripción: Sobre piso


	INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC	

	
Descripción: Instalación de enchape en aula 9	Descripción: Instalación de enchape en aula 8
	
Descripción: Remates en muros	Descripción: Instalación de guarda escoba y reparación de muros en Drywall
	
Descripción: Instalación de guarda escoba	Descripción: Resane de muros

	INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	

	
Descripción: Impermeabilización de canal en bronco	Descripción: Instalación de cubierta en tejas A-360
	
Descripción: Pendientado y emulsión en placa del tanque	Descripción: Lineales de pañete
	
Descripción: Enchape en mampostería	Descripción: Instalación de columnas metálicas 100 x 100

	INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	

SALÓN COMUNAL EL PORTAL	
	
Descripción: Subsanación en el sellado de piso	Descripción: Subsanación en el sellado de piso
	
Descripción: Subsanación en el sellado de piso	Descripción: Subsanación en el sellado de piso
SALÓN COMUNAL QUIROGA	
	
Descripción: Reparación de fisuras en muros	Descripción: Resane de muros

	INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	

	
Descripción: Pintura vinilo en muros internos	Descripción: Pintura vinilo en muros internos