

INFORME DE ACTA PARCIAL No 1

CONTRATO DE CONSULTORIA C-MT-MC-049-2024 cuyo objeto es CONSULTORIA
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS
EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

A.P.P CONTROL INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.446.925-7

MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ

JULIO - 2025



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

INTRODUCCIÓN

Este informe contiene un reporte parcial de las actividades ejecutadas durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA C-MT-MC-049-2024 cuyo objeto es CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y los documentos que se entregan como soporte del acta parcial No 1.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Entregar la información necesaria para soportar el acta parcial No 1 del contrato de consultoría No C-MT-MC-049-2024 cuyo objeto es CONTRATO DE CONSULTORIA C-MT-MC-049-2024 cuyo objeto es CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir de manera general el proyecto.
- Entregar levantamiento topográfico, estudio de suelos e informe hidrológico, realizados.
- Relacionar los diseños de pavimentos y geométricos para la construcción de este proyecto, además del análisis de riesgos, PMA, y documentación de formulación de la metodología.

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto cuyo alcance es el “MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” proyecta el mejoramiento de aproximadamente 3000 mts de vías distribuidas en 13 tramos a lo largo municipio. Este mejoramiento se hará mediante la construcción de placa huellas cunetas y alcantarillas en los puntos más críticos de los sectores seleccionados.

- **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

El mejoramiento de vías del municipio de Tibasosa está distribuido a lo largo de su extensión geográfica, en las diferentes veredas y barrios establecidos en el siguiente esquema.



Ilustración 1. Localización de las diferentes vías a intervenir en el municipio de Tibasosa.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Como evidencia del resultado de este proceso de diseño para el proyecto en cuestión, se realizó la entrega de la siguiente documentación:

- **TOPOGRAFICO**

- 1- Topografía Estancias.
 - ✓ Informe topografía Estancias 2. Pdf
 - ✓ Topografía estancias 2 – LOC 1. Pdf
 - ✓ Topografía estancias 2 – PP1. Pdf
 - ✓ Topografía estancias 2 – PP2. Pdf
 - ✓ Topografía estancias 2 – SECC1. Pdf
 - ✓ Topografía estancias 2 – SECC2. Pdf
 - ✓ Topografía estancias 2 – SECC3. Pdf
 - ✓ Topografía estancias 2 – SECC4. Pdf
- 2- Topografía Hato 1.
 - ✓ Informe topografía Hato 1. Pdf
 - ✓ Topografía Hato 1 – LOC 1. Pdf
 - ✓ Topografía Hato 1 – PP1. Pdf
 - ✓ Topografía Hato 1 – PP2. Pdf
 - ✓ Topografía Hato 1 – SECC1. Pdf
 - ✓ Topografía Hato 1 – SECC2. Pdf
 - ✓ Topografía Hato 1 – SECC3. Pdf
 - ✓ Topografía hato 1 – SECC4. Pdf
- 3- Topografía Espartal alto 1.
 - ✓ Informe topografía espartal alto 1. Pdf
 - ✓ Topografía espartal alto- LOC-1. Pdf
 - ✓ Topografía espartal alto 1-PP1.Pdf
 - ✓ Topografía espartal alto 1- SECC1. Pdf
 - ✓ Topografía espartal alto 1- SECC2. Pdf
- 4- Topografía Esterillal 4.
 - ✓ Informe topografía Esterillal 4. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 4 – LOC-1. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 4 – PP1. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 4 – PP2. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 4 – SECC1. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 4 – SECC2. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 4 – SECC3. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 4 – SECC4. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 4 – SECC5. Pdf



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

- 5- Topografía Esterillal 5.
 - ✓ Informe topografía Esterillal 5. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 5- LOC-1. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 5-PP1.Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 5- SECC1. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 5- SECC2. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 5- SECC3. Pdf
 - ✓ Topografía Esterillal 5- SECC4. Pdf
- 6- Topografía El Resguardo 2.
 - ✓ Informe topografía Resguardo 2. Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 2- LOC-1. Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 2-PP1.Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 2- SECC1. Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 2- SECC2. Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 2- SECC3. Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 2- SECC4. Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 2- SECC5. Pdf
- 7- Topografía El Resguardo 3.
 - ✓ Informe topografía Resguardo 3. Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 3- LOC-1. Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 3-PP1.Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 3- PP2. Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 2- SECC1. Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 2- SECC2. Pdf
 - ✓ Topografía Resguardo 2- SECC3. Pdf
- 8- Topografía Santa Teresa 1.
 - ✓ Informe topografía Santa Teresa 1. Pdf
 - ✓ Topografía Santa Teresa 1-LOC-1. Pdf
 - ✓ Topografía Santa Teresa 1-PP1.Pdf
 - ✓ Topografía Santa Teresa 1- SECC1. Pdf
 - ✓ Topografía Santa Teresa 1- SECC2. Pdf
- 9- Topografía Vueltas 1.
 - ✓ Informe topografía Vueltas 1. Pdf
 - ✓ Topografía Vueltas 1-LOC-1. Pdf
 - ✓ Topografía Vueltas 1-PP1.Pdf
 - ✓ Topografía Vueltas 1- SECC1. Pdf
 - ✓ Topografía Vueltas 1- SECC2. Pdf



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

- 10- Topografía Vueltas 2.
 - ✓ Informe topografía Las Vueltas 2. Pdf
 - ✓ Topografía Las Vueltas 2-LOC-1. Pdf
 - ✓ Topografía Las Vueltas 2-PP1.Pdf
 - ✓ Topografía Las Vueltas 2- SECC1. Pdf
 - ✓ Topografía Las Vueltas 2- SECC2. Pdf
- 11- Topografía Capilla 1.
 - ✓ Informe topografía Capilla 1. Pdf
 - ✓ Topografía Capilla 1-LOC-1. Pdf
 - ✓ Topografía Capilla 1-PP1.Pdf
 - ✓ Topografía Capilla 1- SECC1. Pdf
- 12- Topografía Carrera Sector Capilla.
 - ✓ Informe topografía Carrera Sector Capilla. Pdf
 - ✓ Topografía Carrera Sector Capilla -LOC-1. Pdf
 - ✓ Topografía Carrera Sector Capilla -PP1.Pdf
 - ✓ Topografía Carrera Sector Capilla - SECC1. Pdf
- 13- Topografía Estancias 1.
 - ✓ Informe tramo Estancias 1. Pdf
 - ✓ Topografía Estancias 1-LOC-1. Pdf
 - ✓ Topografía Estancias 1-PP1.Pdf
 - ✓ Topografía Estancias 1-PP2.Pdf
 - ✓ Topografía Estancias 1- SECC1. Pdf
 - ✓ Topografía Estancias 1- SECC2. Pdf
- **ESTUDIO DE SUELOS**
 - ✓ Informe parte 1 Geológico. Pdf
 - ✓ Informe parte 2 Geológico. Pdf
 - ✓ Memorial de responsabilidad Estudio de suelos. Pdf
- **HIDROLOGICO- HIDRAULICO**
 - ✓ Informe Hidráulico- documentos. Pdf
- **DISEÑO DE PAVIMENTO**
 - Informes
 - ✓ Diseño de pavimento la estancia 2. Pdf
 - ✓ Diseño de pavimento Hato 1. Pdf



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

- ✓ Diseño de pavimento espartal alto 1. Pdf
- ✓ Diseño de pavimento esterilla escuela. Pdf
- ✓ Diseño de pavimento esterilla 5. Pdf
- ✓ Diseño de pavimento resguardo 2. Pdf
- ✓ Diseño de pavimento resguardo 3. Pdf
- ✓ Diseño de pavimento Santa Teresa. Pdf
- ✓ Diseño de pavimento Vuelta 1. Pdf
- ✓ Diseño de pavimento Vuelta 2. Pdf
- ✓ Diseño de pavimento Capilla 1. Pdf
- ✓ Diseño de pavimento Carrera Sec Capilla. Pdf
- ✓ Diseño de pavimento La estancia 1. Pdf

○ Planos

- ✓ T1-Estancias 2-Planta.Pdf
- ✓ T2-Hato 1-Planta.Pdf
- ✓ T3-Espartal alto 1-Planta.Pdf
- ✓ T4-Esterillal 4 escuela-Planta.Pdf
- ✓ T5-Esterillal 5-Planta.Pdf
- ✓ T6-Resguardo 2-Planta.Pdf
- ✓ T7-Resguardo 3-Planta.Pdf
- ✓ T8-Santa Teresa 1-Planta.Pdf
- ✓ T9-Vueltas 1-Planta.Pdf
- ✓ T10-Vueltas 2-Planta.Pdf
- ✓ T11-Capilla 1-Planta.Pdf
- ✓ T12-Carrera sec capilla-Planta.Pdf
- ✓ T13-Estancia 1-Planta.Pdf

- Documentos profesional.
- Responsabilidad diseño pavimentos.

○ **DISEÑO GEOMETRICO**

○ Informes

- ✓ Diseño Geométrico estancia 2. Pdf
- ✓ Diseño Geométrico Hato 1. Pdf
- ✓ Diseño Geométrico espartal alto 1. Pdf
- ✓ Diseño Geométrico esterilla escuela. Pdf
- ✓ Diseño Geométrico esterilla 5. Pdf
- ✓ Diseño Geométrico resguardo 2. Pdf
- ✓ Diseño Geométrico resguardo 3. Pdf
- ✓ Diseño Geométrico Santa Teresa. Pdf



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

- ✓ Diseño Geométrico Vuelta 1. Pdf
- ✓ Diseño Geométrico Vuelta 2. Pdf
- ✓ Diseño Geométrico Capilla 1. Pdf
- ✓ Diseño Geométrico Carrera Sec Capilla v2. Pdf
- ✓ Diseño Geométrico Estancia 1. Pdf

○ Planos

✓ Estancia 1

- Estancia 1-Plantas.Pdf
- Estancia 1-perfil. Pdf
- Estancia 1-secciones. Pdf
- Estancia 1-secciones (2). Pdf
- Estancia 1-secciones (3). Pdf

✓ Estancia 2

- Estancia 2-Planta.Pdf
- Estancia 2-Perfil. Pdf
- Estancia 2-secciones 1. Pdf
- Estancia 2-secciones 2. Pdf
- Estancia 2-secciones 3. Pdf
- Estancia 2-secciones 4. Pdf

✓ Hato 1

- Hato 1-Planta.Pdf
- Hato 1-Perfil. Pdf
- Hato 1-secciones. Pdf
- Hato 1-secciones (2). Pdf
- Hato 1-secciones (3). Pdf
- Hato 1-secciones (4). Pdf

✓ Espartal alto

- Espartal alto 1-Planta.Pdf
- Espartal alto 1-Perfil. Pdf
- Espartal alto 1-secciones. Pdf
- Espartal alto 1-secciones (2). Pdf
- Espartal alto 1-secciones (3). Pdf

✓ Esterillal 4

- Esterilla Escuela-Planta.Pdf
- Esterilla Escuela -Planta (2). Pdf
- Esterilla Escuela -secciones. Pdf
- Esterilla Escuela -secciones (2). Pdf
- Esterilla Escuela -secciones (3). Pdf



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

- Esterilla Escuela -secciones (4). Pdf
- Esterilla Escuela -secciones (5). Pdf
- ✓ Esterillal 5
 - Esterillal 5-Planta.Pdf
 - Esterillal 5 -secciones (1). Pdf
 - Esterillal 5 -secciones (2). Pdf
 - Esterillal 5 -secciones (3). Pdf
- ✓ Resguardo 2
 - Resguardo 2-Planta.Pdf
 - Resguardo 2-Perfil. Pdf
 - Resguardo 2-secciones. Pdf
 - Resguardo 2-secciones (2). Pdf
 - Resguardo 2-secciones (3). Pdf
 - Resguardo 2-secciones (4). Pdf
 - Resguardo 2-secciones (5). Pdf
 - Resguardo 2-secciones (6). Pdf
- ✓ Resguardo 3
 - Resguardo 3-Planta.Pdf
 - Resguardo 3-secciones. Pdf
 - Resguardo 2-secciones (2). Pdf
 - Resguardo 2-secciones (3). Pdf
- ✓ Santa Teresa 1
 - Santa Teresa 1 -Planta.Pdf
 - Santa Teresa 1 -secciones. Pdf
- ✓ Vueltas 1
 - Vueltas 1 -Planta.Pdf
 - Vueltas 1 -secciones. Pdf
 - Vueltas 1 -secciones (2). Pdf
 - Vueltas 1 -secciones (3). Pdf
- ✓ Vueltas 2
 - Vueltas 2 -Planta.Pdf
 - Vueltas 2 -secciones. Pdf
 - Vueltas 2 -secciones (2). Pdf
 - Vueltas 2 -secciones (3). Pdf



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

- ✓ La capilla 1
 - Capilla 1 -Planta.Pdf
 - Capilla 1 -secciones. Pdf
- ✓ La carrera sec capilla
 - Carrera sec capilla -Planta.Pdf
 - Carrera sec capilla -secciones. Pdf

- Documentos profesional.
- Responsabilidad diseño geométrico.

- **PROCESOS CONSTRUCTIVOS**

- Informe procesos constructivos.
- Responsabilidad proceso constructivos.
- Documentos profesional.

- **ESTUDIOS AMBIENTALES PMA**

- Informe estudios ambientales PMA.
- Memorial de responsabilidad.
- Documentos profesional.

- **ANALISIS DE RIESGO**

- Informe de análisis de riesgos.
- Matriz de análisis de riesgo.
- Memorial de responsabilidad.
- Documentos profesional.

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547


Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

CONCLUSIONES

Con el presente informe se puede validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se pretenden cobrar en el acta parcial No 1 de la CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA “MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, el alcance del proyecto, y los documentos que soportan esta ejecución.




SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R.L.A.P.P CONTROL INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.446.925-7



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com