

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES L.J.S.A.S

830.503.952-0

Carrera 7 No. 156-10 Oficina 1707, Edificio North Point, Torre Kristal

(57) 3164653613 - (57) 3143690569

Bogotá - Colombia

lgerenciaia@cljssas.com

www.cljssas.com

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

NIT: 900.959.048-4

Teléfono: (601) 45-68300 - Ext. 000

Dirección: CL 9 39 46

Ciudad: Bogotá - Colombia

Correo: apoyotequiposindustriales@subredsuroccidente.gov.co



CLJSSAS

Factura electrónica de venta N°. LJ 368

Fecha y hora
Factura

Generación 15/07/2025 15:12


Expedición 15/07/2025 15:12

Vencimiento 13/10/2025

Vendedor LILIANA MUNOZ

Centro de costo 23

Cotización



Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
MANO DE OBRA SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
SEDE FONTIBON				
1	SISTEMA DE PRESION	3.00	1,646,098.44	1,383,276.00
Item 14 - CAPACIDAD 5 HP; MARCA SIEMENS; MODELO 332205.0-161				
SISTEMA DE EYECCION				
2	Item 04 - CAPACIDAD 1 HP; MARCA BARNES; MODELO N/R	1.00	818,686.68	687,972.00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS				
3	Item 22 - CAPACIDAD 20 HP; MARCA SIEMENS; MODELO 65L-15C20	1.00	857,573.50	720,650.00
SEDE KENNEDY				
SISTEMA DE PRESION				
4	Item 15 - CAPACIDAD 10 HP; MARCA BARNES; MODELO HE 3 100	4.00	2,754,288.32	2,314,528.00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS				
5	Item 23 - CAPACIDAD 50 HP Y 2 HP; MARCA PEERLESS PUMP; MODELO N/R	2.00	2,070,005.00	1,739,500.00
SEDE UHME TINTAL				
SISTEMA DE PRESION				
6	Item 16 - CAPACIDAD 10 HP; MARCA IHM; MODELO 18TEJTBIMX	2.00	1,377,144.16	1,157,264.00
SISTEMA DE EYECCION				
7	Item 05 - CAPACIDAD 1.5 HP; MARCA IHM; MODELO HS1-1-ST	2.00	1,453,144.70	1,221,130.00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS				
8	Item 24 - CAPACIDAD 25 HP Y 1.5 HP; MARCA IHM; MODELO N/R	2.00	1,774,290.00	1,491,000.00
SEDE TORRE URGENCIAS KENNEDY				
SISTEMA DE PRESION				
9	Item 33 - DESCRIPCION BOMBA DE PRESION CARACTERISTICAS CAPACIDAD 15 HP; MARCA N/R; MODELO N/R	2.00	2,010,862.00	1,689,800.00
SISTEMA DE EYECCION				
10	Item 34 - DESCRIPCION BOMBA DE EYECCION CARACTERISTICAS CAPACIDAD 1 HP; MARCA IHM EQ. SUMERGIBLE; MODELO WOK9.6-12.0.75T	2.00	1,637,373.36	1,375,944.00

Ed 1001 15/07/2025

11	Item 35 - DESCRIPCIÓN BOMBA DE EYECCIÓN CARACTERÍSTICAS CAPACIDAD 2 HP; MARCA IHM EQ. SUMERGIBLE; MODELO WQK15-15-1.5	2.00	1,801,110.22	1,513,538.00
12	Item 36 - DESCRIPCIÓN BOMBA DE EYECCIÓN CARACTERÍSTICAS CAPACIDAD 4 HP; MARCA IHM EQ. MODELO N/R	2.00	2,377,465.30	1,937,870.00
	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS			
13	Item 37 - DESCRIPCIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS CARACTERÍSTICAS CAPACIDAD 150 HP; MARCA WEG-W40; MODELO 15036OP3EP405TSW40	2.00	9,046,879.00	7,604,100.00
	SEDE AZUNCION BOCHICA			
14	SISTEMA DE PRESIÓN	2.00	1,038,255.96	872,484.00
	Item 06 - CAPACIDAD 3.6 HP; MARCA BARNES; MODELO N/R			
	SEDE BOSTON			
15	SISTEMA DE PRESIÓN	2.00	1,061,913.16	892,364.00
	Item 07 - CAPACIDAD 3 HP; MARCA WEG; MODELO 15H-31W			
16	Item 08 - CAPACIDAD 2 HP; MARCA WEG; MODELO 1.1-2A-1.0	1.00	507,299.38	426,302.00
	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS			
17	Item 18 - CAPACIDAD 18 HP Y 1.8 HP; MARCA JOCKEY; MODELO KA3	2.00	1,656,004.00	1,391,600.00
	SEDE FLORALIA			
18	SISTEMA DE PRESIÓN	2.00	1,061,913.16	892,364.00
	Item 11 - CAPACIDAD 3 HP; MARCA IHM; MODELO 15 H 3 TW			
	SEDE MEXICANA			
19	SISTEMA DE PRESIÓN	2.00	1,061,913.16	892,364.00
	Item 31 - DESCRIPCIÓN BOMBA DE PRESION CARACTERÍSTICAS CAPACIDAD 3.5 HP; MARCA weg barnesa; MODELO 49730- 50310			
	SISTEMA DE EYECCIÓN			
20	Item 30 - DESCRIPCIÓN BOMBA DE EYECCIÓN CARACTERÍSTICAS CAPACIDAD 3.5 HP; MARCA barnesa pumps modelo:2206071860	2.00	2,161,332.74	1,816,246.00
	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS			
21	Item 32 - DESCRIPCIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS CARACTERÍSTICAS CAPACIDAD 40 HP; MARCA weg; MODELO 148029289	2.00	2,010,862.00	1,689,800.00
	SEDE PABLO VI BOSA			
22	SISTEMA DE PRESIÓN	1.00	548,699.48	461,092.00
	Item 09 - CAPACIDAD 5 HP; MARCA VOGUES; MODELO P8100L2UPY			
	SISTEMA DE EYECCIÓN			
23	Item 01 - CAPACIDAD 1 HP; MARCA N/R; MODELO N/R	1.00	818,686.68	687,972.00
	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS			
24	Item 19 - CAPACIDAD 25 HP; MARCA IHM; MODELO N/R	2.00	1,774,290.00	1,491,000.00
	SEDE PORVENIR			
25	SISTEMA DE PRESIÓN	2.00	1,097,398.96	922,184.00
	Item 12 - CAPACIDAD 5 HP; MARCA SIEMENS; MODELO IP55			
	SEDE CAPS TINTAL PEDIATRICO			
	SISTEMA DE PRESIÓN			
26	Item 38 - DESCRIPCIÓN BOMBA DE PRESION CARACTERÍSTICAS CAPACIDAD 2 HP; MARCA ALTAMIRA; MODELO N/R	2.00	1,014,598.76	852,604.00
	SISTEMA DE EYECCIÓN			
27	Item 39 - DESCRIPCIÓN BOMBA DE EYECCIÓN CARACTERÍSTICAS CAPACIDAD 2 HP; MARCA WEG; MODELO WQK15-15-1.5	2.00	1,964,847.08	1,651,132.00

SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS			
28	Item 40 - DESCRIPCION SISTEMA CONTRA INCENDIOS CARACTERISTICAS CAPACIDAD 60 HP- MARCA PENTAIR, MODELO 060360P3EFP3265PVM4 SERIE : 22-2624889	2.00	3,619,551.60
SEDE TRINIDAD GALAN			
29	SISTEMA DE PRESION	3.00	1,699,327.14
Item 10 - CAPACIDAD 7.5 HP- MARCA IHM; MODELO N/R			
30	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS	2.00	2,010,862.00
Item 20 - CAPACIDAD 15 HP Y 1.5 HP- MARCA IHM; MODELO N/R			
SEDE VILLA JAVIER			
31	SISTEMA DE PRESION	2.00	1,061,913.16
Item 28 - BOMBA DE PRESION CARACTERISTICAS CAPACIDAD 3 HP- MARCA W22PREMIUM; MODELO TE18FOXO			
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS			
32	Item 29 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS CARACTERISTICAS CAPACIDAD 11 HP- MARCA ELECTRIC MOTOR FOR HAZARDOUS LOCATION; MODELO 14742940-100	2.00	2,010,862.00
SEDE ZONA FRANCA			
33	SISTEMA DE PRESION	2.00	1,166,541.96
Item 17 - CAPACIDAD 7.5 HP- MARCA SIEMENS; MODELO TB112712-2			
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS			
34	Item 25 - CAPACIDAD 40 HP- MARCA LB MULUIS; MODELO FL11715382-100	2.00	2,010,862.00
SEDE USS ESTACION			
35	SISTEMA DE EYECCION	2.00	1,637,373.36
Item 02 - CAPACIDAD 1 HP- MARCA BARNES; MODELO N/R			
Total Items: 35			

Valor en Letras:
SeSENTA y dos millones seiscientos doce mil doscientos veintiocho pesos m/cte con cuarenta y dos cent.


Forma de pago:
Credito

Medio de pago:	Total Bruto	62,615,318.00
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-13 por \$ 62,612,228.42	IVA 19%	9,996,910.42
	Total a Pagar	62,612,228.42

Observaciones:
COBRO - MANO DE OBRA PREVENTIVO - PARA EL CONTRATO No. 5725-2023
VALORES EXTRAIDOS DE LISTADO DE ITEMS APROBADOS.
Favor consignar en la Cuenta Ahorros No. 571-000100-56 BANCO LOMBIA a nombre de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES L.J S.A.S.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086364698 aprobado en 20241220 prefiijo LJ desde el número 330 al 400 Vigencia: 12 meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de obras obras de ingeniería civil Tarifa 0.9
CUIE: 50223d39e6ed29f1ce861549d40cb67e16300981a54f2ee2b432e5ca410d332f243e152c61e4e5237702a10188

Elaborado por _____
Firma recibido _____



1984-85	1985-86
---------	---------

100

10

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

100

100

100

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Page 1

2000

17032024 1.44.00

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.

1999

Answer

Clave: nocid/mciy





CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio:	EQUIPOS INDUSTRIALES
Valor Total Factura:	\$ 62,612,228
No. Factura	U 368
No. Contrato	5725-2023
NT	830509957-0
Fecha de elaboración	16-07-2025

		CONSTRUCCIONES E INVERSIONES U.SAS				
PROYECTO	SERIE	GEOMETRIA	CANT.	VALOR	U6	VALOR U6
U 368	U.S. FONTEBON	FO39R12	1	\$ 5,502,164	1,095,411	6,547,575
U 368	U.S. OCCIDENTE DE KENNEDY	KE10R12	1	\$ 16,235,280	3,464,703	21,699,983
U 368	U.S. TINTAL	KE13R12	1	\$ 9,414,770	1,768,896	11,203,576
U 368	U.S. 36 ASUNCION BOCHICA	BU46R12	1	\$ 872,484	165,772	1,038,256
U 368	U.S. MENTAL FLOREALIA	KE12R12	1	\$ 892,354	169,549	1,061,913
U 368	U.S. 50 MEXICANA	SU50R12	1	\$ 4,398,410	835,698	5,234,108
U 368	U.S. PABLO VI ROSA	PA16R12	1	\$ 2,640,064	501,612	3,141,676
U 368	U.S. EL PORVENIR	PA36R12	1	\$ 922,184	175,215	1,097,399
U 368	U.S. 17 TRINIDAD GALAN	SU47R12	1	\$ 3,117,606	592,383	3,710,189
U 368	U.S. VILLA JAVIER	PA33R12	1	\$ 2,582,164	490,631	3,072,775
U 368	U.S. 51 ZONA FRANCA	FO32R12	1	\$ 2,661,684	505,720	3,167,404
U 368	U.S. LA ESTACION	PA39R12	1	\$ 1,375,844	261,429	1,637,373

\$ 52,615,318 \$ 9,936,910 \$ 62,612,228 100%

SUB TOTAL	\$ 52,615,318
IVA	\$ 9,996,910
TOTAL FACTURA	\$ 62,612,228



Tatiana Eugenia Marin Salazar
 Directora Administrativa
 Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
 Profesional Especializado III
 Apoyo supervisión del Contrato

GUABO DO POR
 Samuel David Montoya Diaz
 Auxiliar de Mantenimiento

19-04-25
 Carlos
 Napolitano





CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJSAS

Yo, **LILIANA MUÑOZ**, identificada con C.C. No. 36.114.699 de Isnos Huila, y **JORGE ALBERTO VILLAMIL VILLAMIL**, identificada con C.C. No. 80.055.630 de Bogotá, con TP: 144748-T, en nuestra condición de representante legal y Revisor Fiscal de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJSAS**, identificada con el NIT 830.506.952-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que nos encontramos exonerados del pago de los aportes para fiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes..

Dada en Bogotá, a los 10 días del mes de Julio de 2025.

Atentamente,


Jorge Alberto Villamil Villamil

JORGE ALBERTO VILLAMIL VILLAMIL
C.C. No. 80.055.630 de Bogotá.
Revisor Fiscal - TP: 144748-T
Construcciones e Inversiones LJS.A.S.


Liliana Muñoz

LILIANA MUÑOZ
C.C. No. 36.114.699 de Isnos Huila
Representante Legal
CLJSAS





SERVICIOS A.S.

PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Version N° 1

Fecha : 23 JUNIO 2025


Código: FT-SSIA-19

Ubicación del Equipo		Asunción localita		Cliente		Tipo de Equipo		Presión		# Bombas		
Marca	Siemens	Tensión	220	Modelo		Referencia			Fases	1	2	3
Potencia (HP/ kW)	35	Q		l/min		Xm max Xxm	RPM	3450	Eff. (%)		Im A	
Fuerza de Alimentación		L1 L2 L3		L1 L2 L3		L1 L2 L3		L1 L2 L3		V T L1 T L2 T L3		
Tipo de Mantenimiento												
Consulteraciones:				Preventivo				Correctivo				
ITEM				C NC NA				G: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica				
SISTEMA MECÁNICO				OBSERVACIONES								
Sistema de Regulación de flujo												
Revisión Sanitario Oro												
Estado de los Fillos de succión												
Revisar estado de las bombas												
Revisión de Válvula												
Revisión de tuberías de suministro y succión												
Pruebas de flujos de activación de alimentación												
Revisión seguridad de fases				SISTEMA ELÉCTRICO								
Estado y revisión del tablero de control												
Verificación de Voltajes												
Verificación de corriente												
Alineación operación manual												
Alineación operación automática												
Revisar Contactores												
Estado del switch flector												
Back up y alarma de alto nivel												
Estado de cables y conexiones de potencia y control												
Verificación de red alimentadora de suministro												
Estado de tuberías												
Limpieza de placa de flujo												
Organización del área de trabajo												
Verificación Norma NTC 1520												
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES												
La cantidad de la bomba está al año máximo es 100, cambiar los pilos son y la manguera de protección está a punto de agotar es necesario cambiar urgentemente es de 12 tipo grillo hasta macho.												
Fecha de Mantenimiento		23-06-25		Realizado Por		JORGE ELIEZER OCHOA						

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Version N° 1

Fecha: 23 JUNIO 2025

Código: FT-SSIA-18

Ubicación del Equipo		Asunción técnica		Cliente		Tipo de Equipo		Presión		# Bombas		
Marca	Seriem	Tensión	220	Modelo		Referencia		Fases	1	2	3	
Potencia (HP) (kW)		3.6	Q	l/min	H	Xm max Xxm	RPM	3450	EFF. %		m	
Prueba de Asistamiento						Contiene (M)	Volaje de la red (V)					
L1 T.L2 T.L3	MO MO MO	L1 L2 L1 L3 L2 L3		MO MO MO	L1 L2 L3	14 12 A 14 A	L1 L2 L1 L3 L2 L3	213 212 213	V V V	T.L1 T.L2 T.L3		
Tipo de Mantenimiento												
Consideraciones:						Preventivo			Correctivo			
ITEM						C	NC	NA	OBSERVACIONES			
SISTEMA MECÁNICO												
Sistema de Regulación de Flujo												
Revisión Sentido Giro												
Estado de las Fricas de sujeción												
Revisar estado de las bombas												
Revisión de válvula												
Revisión de niveles de suministro y succión												
Pruebas de flujos de activación de asistancia												
SISTEMA ELÉCTRICO												
Revisión secuencia de fases												
Estado y revisión del tablero de control												
Verificación de Volajes												
Verificación de conexiones												
Alineación operación manual												
Alineación operación automática												
Revisar conexiones												
Estado del switch motor												
Back up y alarma de alto nivel												
Estado de cableado y conexiones de potencia y control												
Verificación de red de suministro de suministro												
Estado de baterías												
Limpieza eléctrica del área												
Limpieza del piso y techo de sótanos												
Organización del área de trabajo												
Verificación Norma NTC 1500												
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES												
La corriente de la bomba está alta no máximo es 10A, cambiar los polos son 3, cambio de manguera girada de 1/2 hacia macho												
Fecha de Mantenimiento		23-06-25		Realizado Por		JORGE ELLICER OCHOA						

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Version N° 1

Fecha : 22 junio 2025

Código: FI-SST-16


Unidad del Equipo	Bomba estación	Cliente		Tipo de Equipo	Eyector	# Bomba				
Marca	Tensión 220v	Modelo		Referencia	Fases	1 2				
Potencia (HP) (kW)	Q.	V/min	H	Xm max Xcm	RPM	En In				
Prueba de Aislamiento				Comente (A)	Vehículo de la Red (V)					
T.L1 T.L2 T.L3	M0 M0 L2, L3	L1, L2 L1, L3 L2, L3	M0 M0 M0	L1 L2 L3	11 11 11	L1, L2 L1, L3 L2, L3	206 206 206	V V V	T.L1 T.L2 T.L3	115 115 122
Tipo de Mantenimiento		Consideraciones:		Preventivo		Correctivo				
ITEM		C	NC	NC: No Cumple	NA: No Aplica	OBSERVACIONES				
Sistema de Regulación de Flujo		X				SISTEMA MECANICO				
Revisión Sando Gato		X								
Estado de los Fillos de succión		X								
Revisar estado de las bobinas		X								
Revisión de válvulas		X								
Revisión de tuberías de suministro y succión		X								
Pruebas de falladores de activación de alimentación		X				SISTEMA ELÉCTRICO				
Revisión secuencia de fases		X								
Estado y revisión del bobino de control		X								
Verificación de Voltajes		X								
Verificación de corriente		X								
Atornillado operación manual		X								
Atornillado operación automática		X								
Revisar conexiones		X								
Estado del switch liberador		X								
Back up y alarma de alto nivel		X								
Estado de cableado y conexiones de potencia y control		X								
Verificación de red alimentadora de suministro		X								
Estado de tuberías		X				GENERALIDADES				
Iluminación adecuada del área		X								
Limpieza del pozo y retiro de sólidos		X								
Organización del área de trabajo		X								
Verificación Norma NTC 1500		X								
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES										
Libreta de sella en mal estado mucho ramencos con caucho, el pozo tiene 30 cm de sedimentos, pude tapar las bombas,										
Fecha de Mantenimiento	22 junio 2025	Realizado Por	JORGE ELIECER OCHOA							

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Version N° 1

Fecha: 22 junio 2025

Código: FT-SST-11


Ubicación del Equipo		Besa estación	Cliente	Tipo de Equipo		Ejecutor	# Bomba
Marca	Tensión	330v	Modelo		Referencia	Fases	1 2
Potencia (HP) (kW)	Q	hda	H	Xm max 20m	RPM	Eff. (%)	m
Prueba de Aislamiento				Corriente (A)	Voltaje de la Red (V)		
T.L1	MO	L1 L2	LI	2	L1 L2	205	V T.L1 115
T.L2	MO	L1 L3	L2	3	L1 L3	205	V T.L2 120
T.L3	MO	L2 L3	L3	3	L2 L3	207	V T.L3 123
Tipo de Mantenimiento		Preventivo		Correctivo			
Consideraciones:		C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica		OBSERVACIONES			
ITEM	C		NC	NA	OBSERVACIONES		
SISTEMA MECANICO							
Sistema de Regulación de Flujo							
Revisión Sello Giro							
Estado de los Filtros de succión							
Revisar estado de las bombas							
Revisión de válvula							
Revisión de tuberías de succión y succión							
Pruebas de flujadores de activación de alarma							
SISTEMA ELECTRICO							
Revisión secuencia de fases							
Estado y revisión del tablero de control							
Verificación de Voltajes							
Verificación de corriente							
Alimentación operación manual							
Alimentación operación automática							
Revisar conexiones							
Estado del switch flador							
Back up y alarma de alto nivel							
Estado de cables y conexiones de potencia y control							
Verificación de red alimentadora de suministro							
GENERALIDADES							
Estado de tuberías							
Iluminación adecuada del área							
Limpieza del pozo y retiro de sólidos							
Organización del área de trabajo							
Verificación Norma NTC-1500							
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Tubería de salida en mal estado mucho remanidos con caucho, el pozo tiene 30 cm de sedimentos, gude tapar las bombas, cambiar fladores de alarma y emergencia							
Fecha de Mantenimiento	22 junio 2025	Realizado Por	JORGE ELIECER OCHOA				

FIRMA AUTORIZADA TECNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Versión N° 1

Fecha : 22 Junio 2025

Código: FT-SSTA-15

Ubicación del Equipo		FORQUENR		Cliente		Tipo de Equipo		Presión		# Bombas	
Marca	Siemens	Tensión	220v	Modelo		Referencia		Fases	1	2	
Potencia [HP] [kW]	5	Q	l/min	H	Xm max 300m	RPM	3400	Ef. [%]		In	
Prueba de Aislamiento				Corriente [A]		Voltaje de la Red [V]					
T _{L1}	MO	L ₁ L ₂		L ₁	14	L ₁ L ₂	205	V	T _{L1}	119	
T _{L2}	MO	L ₁ L ₃		L ₂	15	L ₁ L ₃	205	V	T _{L2}	120	
T _{L3}	MO	L ₂ L ₃		L ₃	15	L ₂ L ₃	207	V	T _{L3}	119	
Tipo de Mantenimiento											
Consideraciones:						Preventivo					
ITEM						C: Cumple	NC: No Cumple	NA: No Aplica	OBSERVACIONES		
SISTEMA MECANICO											
Sistema de Regulación de Flujo											
Revisión Sentido Giro											
Estado de los Filtros de succión											
Revisar estado de las bombas											
Revisión de válvula											
Revisión de tuberías de suministro y succión											
Pruebas de flujómetros de retención de alimentación											
SISTEMA ELECTRICIO											
Revisión secuencia de fases											
Estado y revisión del tablero de control											
Verificación de Voltajes											
Verificación de corriente											
Alimentación operación manual											
Alimentación operación automática											
Revisar conectores											
Estado del switch rotador											
Back up y alarma de alto nivel											
Estado de cableado y conexiones de potencia y control											
Verificación de red alimentadora de suministro											
GENERALIDADES											
Estado de tuberías											
Iluminación adecuada del área											
Limpieza del pozo y alrededores de edificios											
Organización del área de trabajo											
Verificación Norma NTC 1500											
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES											

Los dos plomos están fundidos

Fecha de Mantenimiento

22 Junio 2025


Realizado Por

JORGE ELIEZER OCHOA

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Verido N° 1

Fecha : 22 junio 2025

Código: FT-SSIA-15

Ubicación del Equipo		POVENIR		Cliente		Tipo de Equipo		Presión		# Bomba	
Marca	Siemens	Tensión	220	Modelo		Referencia		Fases	1	2	
Potencia [HP/kW]	5	Q	l/min	H	Xm max/min	RPM	3450	Ef. (%)		h	
Prueba de Aislamiento						Voltaje de la Red [V]					
T.L1	MO	L1 L2		L1	12	L1 L2	205	V	T.L1	119	
T.L2	MO	L1 L3		L2	11	L1 L3	205	V	T.L2	120	
T.L3	MO	L2 L3		L3	15	L2 L3	207	V	T.L3	119	
Tipo de Mantenimiento											
Consideraciones:						Preventivo					
HEM						C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica					
SISTEMA MECÁNICO											
Sistema de Regulación de Flujo											
Revisión Semanal G10											
Estado de las Fases de succión											
Revisión estado de las bombas											
Revisión de válvula											
Revisión de tuberías de suministro y succión											
Pruebas de resistencias de aislamiento											
SISTEMA ELÉCTRICO											
Revisión recableado de fases											
Estado y revisión del tablero de control											
Verificación de Voltajes											
Verificación de corriente											
Ajuste manual de operación											
Ajuste de operación automática											
Revisión de conexiones											
Estado del switch flotador											
Back up y alarma de alto nivel											
Estado de cableado y conexiones de potencia y control											
Verificación de red alimentadora de suministro											
GENERALIDADES											
Estado de tuberías											
Limpieza del pozo y riego de sólidos											
Organización del área de trabajo											
Verificación Norma NTC 1600											
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES											
Los dos pillos están fundidos											

Fecha de Mantenimiento

22 junio 2025


Realizado Por

JORGE ELEICER OCHOA

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTION DE MANTENIMIENTO INSPECCION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1		Versión N° 1		Fecha: 21 Junio 2025		Código: FTSSTA-16				
Ubicación del Equipo		Boscon		Cliente		Jockey		# Bomba		
Marca	Siemens	Tensión	220v	Modelo		Referencia		Tasas	1	2
Potencia [HP] [KW]		Q	l/min	H	Xm max Xm	RPM	3371	ER		In
Prueba de Aislamiento						Voltaje de la Red [V]				
T.L1	MO	L1 L2		L1	4	L1 L2	213	V	T.L1	112
T.L2	MO	L1 L3		L2	4	L1 L3	211	V	T.L2	116
T.L3	MO	L2 L3	MO MO MO	L3	4	L2 L3	211	V	T.L3	112
Tipo de Mantenimiento		Preventivo		Correctivo						
Consideraciones:		C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No Aplica		OBSERVACIONES		
ITEM		C		NC		NA				
Sistema de Regulación de Flujo		X								
Revisión Sello de Goma		X								
Estado de los Fases de succión		X								
Revisar estado de las bobinas		X								
Revisión de válvula		X								
Revisión de tuberías de suministro y succión		X								
Pruebas de aisladores de activación de alarma		X								
Revisión secuencia de fases		X								
Estado y revisión del tablero de control		X								
Verificación de Voltajes		X								
Verificación de corriente		X								
Alertancia operación manual		X								
Alertancia operación automática		X								
Revisar contactos		X								
Estado del switch flotador		X								
Back up y alarma de alto nivel		X								
Estado de cables y conexiones de potencia y control		X								
Verificación de red alimentadora de suministro		X								
Estado de tuberías		X								
Limpieza adecuada del área		X								
Limpieza del pozo y retiro de sólidos		X								
Organización del área de trabajo		X								
Verificación Norma NTC 1500		X								
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES										
Los tanques tienen el nivel de agua muy bajo en caso de emergencia, instalar alarma, no tiene										
Fecha de Mantenimiento		21 Junio 2025		Realizado Por		JORGE ELIECER OCHOA				

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Versión N° 1

Fecha : 21 junio 2025

Código: FTSSTA-15


Ubicación del Equipo		Bottom	Cliente	Tipo de Equipo		Presión	# Bomba
Marca	WEG	Tensión	220v	Modelo			
Potencia [kW]		Q	l/min	H	Xm max Xm	RPM	3450
Prueba de Aislamiento				Comento [A] 9.8 A	Voltaje de la Red [V]		
T _{L1}	MO	L1 L2		L1	L1 L2	V	T _{L1}
T _{L2}	MO	L1 L3		L2	L1 L3	V	T _{L2}
T _{L3}	MO	L2 L3		L3	L2 L3	V	T _{L3}


Tipo de Mantenimiento		Preventivo		Correctivo	
Consideraciones:		C: Cumple	NC: No Cumple	NA: No Aplica	OBSERVACIONES
ITEM		C	NC	NA	
SISTEMA MECÁNICO					
Sistema de Regulación de Flujo					
Revisión Señalido Giro					
Estado de los Fillos de succión					
Revisar estado de las bombas					
Revisión de válvulas					
Revisión de tuberías de suministro y succión					
Pruebas de falladores de activación de alimentación					
SISTEMA ELÉCTRICO					
Revisión secuencia de fases					
Estado y revisión del tablero de control					
Verificación de Voltajes					
Verificación de corriente					
Alternancia operación manual					
Alternancia operación automática					
Revisar contactores					
Estado del switch flotador					
Back up y alarma de alto nivel					
Estado de cables y conexiones de potencia y control					
Verificación de red alimentadora de suministro					
GENERALIDADES					
Estado de tuberías					
Revisión adecuada del área					
Limpieza del piso y refino de edificios					
Organización del área de trabajo					
Verificación Norma NTC 1500					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
Las bombas se encuentran apagadas porque no hay personal bajando					
Fecha de Mantenimiento	21 junio 2025	Realizado Por	JORGE ELIEZER OCHOA		

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





Tipo de Mantenimiento		Preventivo		Correctivo		
Consideraciones:		C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No Aplica
ITEM		C	NC	NA		OBSERVACIONES
SISTEMA MECANICO						

PERMIA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTION DE MANTENIMIENTO INSPECCION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBO

Página 1 de 1

Versión N° 1

Fecha: 21 junio 2025


Código: FLSSTA-19

Ubicación del Equipo		Sistema		Cliente		Tipo de Equipo		Presión		# Bomba		
Marca	WEG	Tensión	220v	Modelo		Referencia		Fases		1	2	3
Potencia [HP/ kW]	3	Q	l/min	H	X _m max X _m	RRH	3450	EFF [%]		h		
Prueba de Alimentación						Voltaje de la Red [V]						
L1, L1	L1, L2			L1	7	L1, L2	211	V	L1, L1	112		
L1, L2	L1, L3			L2	8	L1, L3	211	V	L1, L2	118		
L1, L3	L2, L3			L3	6	L2, L3	212	V	L1, L3	112		
Tipo de Mantenimiento												
Consideraciones:				Preventivo			Correctivo					
ITCM				C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica			OBSERVACIONES					
Sistema de Regulación de Flujo				SISTEMA MECANICO								
Revisión Sonda Giro				X								
Estado de los filtros de succión				X								
Revisar estado de las bobinas				X								
Revisión de válvulas				X								
Revisión de tuberías en suministro y succión				X								
Pruebas de aisladores de activación de alarma				X								
Revisión secuencia de fases				X								
Estado y revisión del habero de control				X								
Verificación de Voltajes				X								
Verificación de corriente				X								
Alimentación operación manual				X								
Alimentación operación automática				X								
Revisar conectores				X								
Estado del switch Isolador				X								
Back up y alarma de alto nivel				X								
Estado de cables y conectores de potencia y control				X								
Verificación de red alimentadora de suministro				X								
Estado de tuberías				X								
Barridos eléctricos del área				X								
Limpieza del pozo y refiro de sólidos				X								
Organización del área de trabajo				X								
Verificación Norma NTC 1500				X								
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES												
No hay iluminación en el cuatio, la bomba estaba en vano se cerró y quedó en automático; no tiene fletado el tanque el agua se traba que regar en el cuatio; mantenimiento del la bomba 2 no funciona												
Fecha de Mantenimiento		21 junio 2025		Realizado Por		JORGE ELIEGER OCHOA						

FIRMA AUTORIZADA TECNICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Version N° 1

Fecha: 21 junio 2025

Código: F-SS17-16

Ubicación del Equipo		Boscon		Cliente		Tipo de Equipo		RCI		# Bomba	
Marca	Sierpoc	Telesin	370v	Modelo			Referencia		Fases	1	2
Potencia [HP/ kW]		Q	10m	H	Xe max Xon	RPM	3371	Eff [%]		In	
Prueba de Aislamiento				Cortante [V]				Voltaje de la Red [V]			
L1	MO	L1 L2		L1	4	L1 L2	213	V	T L1	112	
L2	MO	L1 L3		L2	4	L1 L3	211	V	T L2	115	
L3	MO	L2 L3		L3	4	L2 L3	211	V	T L3	112	

Tipo de Mantenimiento		Consideraciones:		Preventivo		Correctivo	
ITEM		C	NC	NA	C: Cumple	NC: No Cumple	NA: No Aplica
OBSERVACIONES							
SISTEMA MECANICO							
Sistema de Regulación de Flujo							
Revisión Sello Giro							
Estado de los Fierros de succión							
Revisar estado de las tuberías							
Revisión de válvula							
Revisión de tuberías de suministro y succión							
Pruebas de flujadores de activación de alimentación							
SISTEMA ELECTRICICO							
Revisión secuencia de fases							
Estado y revisión del tablero de control							
Verificación de Voltajes							
Verificación de corriente							
Alineación operación manual							
Alineación operación automática							
Revisar contactores							
Estado del switch flador							
Back up y alarma de alto nivel							
Estado de cableado y conexiones de potencia y control							
Verificación de res alimentación de suministro							
GENERALIDADES							
Iluminación adecuada del área							
Limpieza del piso y resto de sólidos							
Organización del área de trabajo							
Verificación Norma NTC 1600							
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							


Los tanques tiene el nivel de agua muy bajo en caso de emergencia, instalar alarma, no tiene

Fecha de Mantenimiento	21 junio 2025	Realizado Por	JORGE ELIECER COCHOA
------------------------	---------------	---------------	----------------------


FIRMA AUTORIZADA TECNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD








Code: FI-S1K-13


[illegible]

THE SUPREMACY OF THE COURT

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO






006-05-71-5574-19

PROCESO DE GESTION DE MANTENIMIENTO INSPECCION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

[illegible]

FORM NO. 02 AND ENDO. 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Copyright © 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

FROM AUTOMATED ENTITIES

REGISTRO FOTOGRÁFICO





[illegible]

FILSA KUTORIZADK EYMOJAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

Version 4

Feb 24 JUN 2026


Case: 1:05-cv-00119


Utilización del Equipo		Pareda	Cilindre	Tipo de Equipo		Presión	# Bomba
Marca	WEG	Tensión	Modelo	H	Referencia	Fases	1 2 3
Potencia [kW]		375	Q	H	RPM	3450	Ia
Puesta de Alimentación				Voltaje de la Red [V]			
L1 L2 L3	M0 M0 M0	L1 L2 L1 L3 L2 L3	Contiene [A] max Xmm	L1 L2 L3	210 211 211	V V V	T.L1 T.L2 T.L3
			A 7A 8A	L1 L2 L1 L3 L2 L3	120 120 121		
Tipo de Mantenimiento		Preventivo Correctivo					
Consideraciones:		C: Cumple NG: No Cumple NA: No Aplica					
ITEM	C	NC	NA	OBSERVACIONES			
Sistema de Regulación de Freno	x						
Revisión Sentido Giro	x						
Estado de los Ejes de sujeción	x						
Revisar estado de las bobinas	x						
Revisión de válvula	x						
Revisión de tuberías de suministro y succión	x						
Puebas de aislamientos de protección de alimentación	x						
SISTEMA ELECTRONICO							
Revisión secuencia de fases	x						
Estado y variación del tablero de control	x						
Verificación de Voltajes	x						
Verificación de corriente	x						
Atornillado operación manual	x						
Armadora operación automática	x						
Revisar contactos	x						
Estado del switch fender	x						
Break up y alarma de alto nivel	x						
Estado de cableado y comandos de potencia y control	x						
Verificación de red alimentadora de suministro	x						
GENERALIDADES							
Estado de tuberías	x						
Eliminación de residuos del área	x						
Limpieza del piso y techo de cobertor	x						
Organización del área de trabajo	x						
Verificación Norma NTC 1500							
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Los mantenimientos se realizó según lo indicado en el plan de mantenimiento para pruebas al tanque para evitar desperdicio cuando ya está en proceso.							
Fecha de Mantenimiento		24-05-25		Realizado Por		JORGE ELEICER OCHOA	

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBO

Página 1 de 1

Version N° 1

Fecha : 21 junio 2025


Código: FT-SST-16

Ubicación del Equipo		Fabricación urgencias		Cliente		Tipo de Equipo		Ejecutor		# Bombas	
Marcas	Tresbols	1103	Modelo			Referencia		Fases	1	2	
Potencia [hp] [kW]		Q	trabaja	H	M2 area X/cm	RPM		Efic.		In	
Prueba de Alineamiento						Volaje de la Red [V]					
T.L1	MO	L1 L2		Contorno [A]		L1 L2		V	T.L1	120	
T.L2	MO	L1 L3				L1 L3		V	T.L2	120	
T.L3	MO	L2 L3				L2 L3		V	T.L3	120	
Tipo de Mantenimiento											
Consideraciones:				Preventivo				Correctivo			
ITEM				C	NC	NA	OBSERVACIONES				
SISTEMA MECANICO											
Sistema de Regulación de Flujo											
Revisión Senoio Giro											
Estado de los Fijos de succion											
Revisar estado de las bombas											
Revisión de válvulas											
Revisión de tuberías de suministro y succion											
Pruebas de flujadores de activación de alarma											
SISTEMA ELÉCTRICO											
Revisión secuencia de fases											
Estático y revisión del tablero de control											
Verificación de Voltajes											
Verificación de corriente											
Alineamiento operación manual											
Alineamiento operación automática											
Revisar contactores											
Estado del switch flujador											
Back-up y alarma de alto nivel											
Estado de cableado y conexiones de pláticas y control											
Verificación del red alimentadora de suministro											
GENERALIDADES											
Estado de tuberías											
Barrido y limpieza de área											
Limpieza del pozo y relleno de sólidos											
Organización del área de trabajo											
Verificación Norma NTC 1500											
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES											
Fecha de Mantenimiento											
21 junio 2025											
Realizado Por											
JORGE ELIUCEN OCHOA											

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD

[illegible]

TEST AUTORIZACION EVIDENCIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCESO DE GESTION DE MANTENIMIENTO INSPECCION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Versión N° 1

Fecha : 21 junio 2025

Código FISSITA-16


Ubicación del Equipo		Fornitor urgentes		Cliente		Tipo de Equipo		Presión		# Bomba	
Marca	WEG	Tensión	230v	Modelo		Referencia		Fases	1	2	
Potencia (kW)	5	Q	1m³	H	30m	RPM	3500	Eff. (%)		In	
Prueba de Aislamiento						Voltaje de la Red (V)					
T ₁ L ₁	M0	L1 L2		L1	14	L1 L2	208	V	T ₁ L ₁	120	
T ₁ L ₂	M0	L1 L3		L2	12	L1 L3	208	V	T ₁ L ₂	120	
T ₁ L ₃	M0	L2 L3		L3	13	L2 L3	208	V	T ₁ L ₃	120	


Tipo de Mantenimiento		Consideraciones:		Preventivo		Correctivo		OBSERVACIONES			
ITEM		C	NC	NA	C: Cumple	NC: No Cumple	NA: No Aplica				
Sistema de Regulación de Fijación		X			SISTEMA MECANICO						
Revisión Señal de Giro		X									
Estado de los hilos de sujeción		X									
Revisión estado de las bobinas		X									
Revisión de válvula		X									
Revisión de liberación de succión		X									
Pruebas de losadores de activación de alimentación		X			SISTEMA ELECTRICO						
Revisión secuencia de tests		X									
Estado y revisión del tablero de control		X									
Verificación de Voltajes		X									
Verificación de corriente		X									
Alimentación operación manual		X									
Alimentación operación automática		X									
Revisión contactores		X									
Estado del switch foliador		X									
Back up y alarma de alto nivel		X									
Estado de cableado y conexiones de potencia y control		X									
Verificación de red alimentación de suministro		X			GENERALIDADES						
Estado de tuberías		X									
Iluminación adecuada del área		X									
Limpieza del pozo y retiro de sólidos		X									
Organización del área de trabajo		X									
Verificación Norma NTC 1060		X			OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
El cheque principal está no sirve y el Registro debía pasar agua, cambiar cableado y foliador de vaso algunas veces no funciona											
Fecha de Mantenimiento		21 junio 2025		Realizado Por		JORGE ELEICER OCHOA					

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





E.S.A.S.

PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Versión N° 1

Fecha : 21 junio 2025.


Código: FI-SST-16

Ubicación del Equipo		Fornitorem exigencias		Cliente	Tipo de Equipo		Presión	# Bombas	
Marca	WEG	Tensión	220v	Modelo		Referencia			
Potencia HP/KW	6	Q	l/min	H	3m max 100m	RPM	3500	Fases 1 2 In	
Pruebas de Alimentación				Corteje (A)		Voltaje de la Red (V)			
T.L1 T.L2 T.L3	L1 L2 L1 L3 M0 L2 L3			L1 L2 L3	11 11 11	L1 L2 L1 L3 L2 L3	209 209 208	V T.L1 V T.L2 V T.L3	120 120 120
Tipo de Mantenimiento		Consideraciones:		Preventivo		Correctivo			
ITEM		C		NC		NA			OBSERVACIONES
Sistema de Regulación de Flujo		X							
Revisión Sentido Giro		X							
Estado de los Filtros de succión		X							
Revisar estado de las bombas		X							
Revisión de válvulas		X							
Revisión de tuberías de suministro y succión		X							
Pruebas de flujadores de activación de alimentación		X							
Revisión secundaria de tests		X							
Estado y revisión del tablero de control		X							
Verificación de Voltajes		X							
Verificación de corriente		X							
Alimentación operación manual		X							
Alimentación operación automática		X							
Revisar conexiones		X							
Estado del switch flujador		X							
Back up y alarma de alto nivel		X							
Estado de cables y conexiones de potencia y control		X							
Verificación de red alimentadora de suministro		X							
Estado de tuberías		X							
Humidación adecuada del área		X							
Limpieza del pozo y refino de sólidos		X							
Organización del área de trabajo		X							
Verificación Norma NTC 17600		X							
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
El cheque principal está no sirve y el Registro día pasar agua, cambiar cableado y flujador de vaso algunas veces no funciona									
Fecha de Mantenimiento	21 junio 2025	Realizado Por	JORGE ELEJERO COHOA						

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD



PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Version N° 1

Fecha: 21 Junio 2026

Código: FTS-SIA-16

Ubicación del Equipo		Fornición urgencias		Cliente		Tipo de Equipo		Presión		# Bomba	
Marca	WEG	Tensión	220V	Modelo		Referencia					
Potencia (HP/kW)		S	Q	Enchufe	H	Xm max Xom	RPM	3500	EFF		In
Prueba de Aislamiento						Volaje de la Red (V)					
T _{L1}		L1, L2			L1	12	L1, L2	209	V	T _{L1}	120
T _{L2}		L1, L3			L2	11	L1, L3	210	V	T _{L2}	120
T _{L3}		L2, L3			L3	12	L2, L3	209	V	T _{L3}	120

Tipo de Mantenimiento		Preventivo				Correctivo				
Consideraciones:		C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica				OBSERVACIONES				
ITEM		C	NC	NA						
SISTEMA MECÁNICO										
Sistema de Regulación de Flujo		X								
Revisión Sentido Giro		X								
Estado de los Filos de sujeción		X								
Revisar estado de las bombas		X								
Revisión de válvulas		X								
Revisión de tuberías de suministro y succión		X								
Pruebas de balances de activación de alternancia		X								
SISTEMA ELÉCTRICO										
Revisión secuencia de larva		X								
Estado y revisión del tablero de control		X								
Verificación de Voltajes		X								
Verificación de corriente		X								
Alternancia operación manual		X								
Alternancia operación automática		X								
Revisar contactos		X								
Estado del switch flotador		X								
Back up y alarma de alto nivel		X								
Estado de cableado y conexiones de potencia y control		X								
Verificación de red alimentadora de suministro		X								
GENERALIDADES										
Estado de tuberías		X								
Iluminación adecuada del área		X								
Limpieza del pozo y rancho de sólidos		X								
Organización del área de trabajo		X								
Verificación Norma NTC 1600										

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El cheque principal está en sí y el Registro debía pasar agua, cambiar cableado y flotador de vaso algunas veces no funciona

Fecha de Mantenimiento

21 Junio 2026


Realizado Por

JORGE ELEJECER COCHO

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD





PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Página 1 de 1

Versión N° 1

Fecha: 21 junio 2025

Código: FT-SSTM-15

Ubicación del Equipo		Fombion urgentes		Cliente		Tipo de Equipo		FCI		# Bomba	
Marca	Siemens	Tensión	270V	Modulo		Referencia		Fases	1	2	
Potencia (HP) (kW)	200	Q		Linea	H	Xm max (Xm)	RPM	3450	EF	(n)	h
Prueba de Aislamiento						Voltaje de la Red (V)					
L1_L1	MO	L1_L2			L1	38	L1_L2	207	V	T_L1	120
L1_L2	MO	L1_L3			L2	38	L1_L3	207	V	T_L2	120
L1_L3	MO	L2_L3			L3	38	L2_L3	207	V	T_L3	120

Tipo de Mantenimiento		Preventivo		Correctivo	
Consideraciones:		C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica		OBSERVACIONES	
ITEM		C	HC	NA	
SISTEMA MECANICO					
Sistema de Regulación de Flujo					
Revisión Sentido Giro					
Estado de los Fijos de sujeción					
Revisar estado de las bobinas					
Revisión de válvula					
Revisión de tuberías de suministro y succión					
Pruebas de Roladores de activación de alimentación					
SISTEMA ELECTRICO					
Prueba de secuencia de fases					
Estado y revisión del tablero de control					
Verificación de Velocidad					
Verificación de corriente					
Alineación operación manual					
Alineación operación automática					
Revisar conexiones					
Estado del switch rotador					
Back up y alarma de alto nivel					
Estado de cableado y sensores de potencia y control					
Verificación de red alimentadora de suministro					
GENERALIDADES					
Estado de tuberías					
Numeración adecuada del área					
Limpieza del pozo y tallo de sólidos					
Organización del área de trabajo					
Verificación Norma NTC 1600					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La tubería tiene una fuga no visible en el cuerno

Fecha de Mantenimiento

21 junio 2025

Realizado Por

JORGE ELIEGER COCHOA

FIRMA AUTORIZADA TECNICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD

