SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**

LUGAR, FECHA Y DURACIÓN	Universidad Cooperativa sede NORTE/ 24 de septiembre del 2019
DEPENDENCIA	Seguridad y Salud en el Trabajo
ÁREAS INSPECCIONADAS	Universidad Cooperativa sede NORTE
INSPECTORES	Edgar Alexander Salas - Johan Franco
RESPONSABLE DEL INFORME	Edgar Alexander Salas - Johan Franco

GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN (Indica los motivos por el cual se realiza la inspección, verificación del áreas o procesos a solicitud, programada, de seguimiento, etc.)

Diagnóstico realizado con el fin de identificar las condiciones inseguras, generando un plan de acción de seguimiento en las mejoras que se vayan ejecutando.

1. **OBJETIVO** (Indica el qué, el cómo y el para qué de la inspección. Se redacta con verbos en infinitivo.)

Establecer una metodología de observación basada en el formato remitido por el grupo de SST de DG ‘‘seguimiento condiciones para arrendamiento”.



2. **ALCANCE** (Identifica a qué, a quiénes y en dónde se realiza la inspección y una breve descripción de la actividad(es) con la cual inicia y con la cual termina.)

Esta inspección abarca en su totalidad las áreas comunes, los ambientes de formación y áreas administrativas.

3. **ASPECTOS POR RESALTAR** (Describe los puntos más importantes identificados durante la inspección, avances, cierres de hallazgos anteriores, implementación de planes de mejoramiento, así como los puntos positivos del proceso o áreas inspeccionadas)

Se observa compromiso por parte de los administradores de la sede Universidad Cooperativa sede NORTE para dar respuesta a cada una de las observaciones.

UBICACIÓN	FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ CONDICIÓN AMBIENTAL DESFAVORABLE / DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA	ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA RECOMENDADA	RESPONSABLE DE LA MEJORA
Ambientes del tercer piso	Se evidencia reflejo de rayos de sol que pueden generar afectación en los aprendices del ambiente de formación 3 pisos.		Se recomienda polarizar las ventanas, o instalar cortinas para evitar el reflejo de los rayos solares.	Universidad Cooperativa de Colombia

Ambientes del tercer piso y segundo piso	Se evidencia deterioro de las iluminarias, el cual provoca cansancio visual; y falta de tabletas de cielo falso		Se recomiendan cambio de luminarias de los ambientes que presentan ese tipo de situaciones	Universidad Cooperativa de Colombia
Corredores	Lámparas de emergencia de emergencia dañada; lo cual puede provocar caídas en las jornada nocturna en caso que el centro se quede sin luz artificial		Se recomienda realizar cambio de alarma o realizar respetivo mantenimiento	Universidad Cooperativa de Colombia
Segundo piso	Se evidencia ventanal que impide la circulación de aire	 	Se recomienda retirar ventanal de todos os ambientes del primero y segundo piso de formación para permitir la circulación de aire	Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia	Se evidencias residuos que permiten la proliferación de roedores y zancudos.		Se recomienda retirar los residuos ubicados en el interior de la sede	Universidad Cooperativa de Colombia
Corredores	Se evidencia sillas en los pasillos, lo cual puede levar a que las personas se sienten y no respeten las recomendaciones del protocolo de bioseguridad.		Retirar sillas ubicadas en los pasillos	Universidad Cooperativa de Colombia
Primero y tercer piso	Se evidencia ambiente de formación del primero y tercer piso en adecuación, no está listo para brindar formación		Se recomienda tener listo los ambientes del primero y segundo piso.	Universidad Cooperativa de Colombia
Sala de computo del segundo piso	Se evidencia puerta que no permite la apertura y cierre del ambiente del 2 piso		Se recomienda realizar el mantenimiento de la puerta	Universidad Cooperativa de Colombia

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**

Ambientes del tercer, segundo y tercer piso	Se evidencia humedad en los ambientes del tercer, segundo y tercer puso y corredor del primer piso		Se recomienda reparar las humedades de los ambientes y corredores que lo requieren.	Universidad Cooperativa de Colombia

4. **ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN** (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalizar la condición insegura o aislar el área.)

.

5. **CONCLUSIONES** (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)

El trabajo en equipo es esencial para cerrar cada una de los hallazgos evidenciado en la inspección, se buscará cierta flexibilización ante algunos incumplimientos, y un plazo corto definido para que puedan corregirse y/o subsanarse algunas anomalías que se pudieran encontrar, **los administradores de la sede deberán implementar planes de mantenimiento que permitan el mejoramiento de las condiciones de la misma.**