INGEALIMENTOS
SANEAMIENTO AMBIENTAL

REPORTE DE SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE

No. 23618
Codigo: GO-P035-F053
Versión: V3
30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CIUDAD	**Bogotá**	FECHA	**2025-04-30**	HORA	**08:00 AM**
EMPRESA	**SERVINUTRIR SAS (CARCEL DISTRITAL)**				
DIRECCIÓN	**CRA 8 N°1C-50 SUR , Bogotá Bogotá**				
CONTACTO	**JUAN RICARDO HERNANDEZ**	TELÉFONO	**3232862452**		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: ✓ PREVENTIVO ○ CORRECTIVO

Productos Utilizados ✓ Hipoclorito (Lote No. 290424 | F.F. 2024-04-29 | F.V. 2026-04-29)

RESULTADOS

Dosificación **200ppm** Permanencia de cloro en el tanque **15 minutos**
Cant. de desinfectante utilizado **24 ml** Concentración de cloro residual después del lavado **N/A**
Cantidad de agua utilizada **6 litros** PH después del lavado **N/A** No Tanques subterraneos **N/A**
MT3 Tanques subterraneos **N/A** No Tanques aéreo **2** MT3 Tanques aéreo **1.000 litros**

TRABAJO RELACIONADO

Limpieza y desinfección de tanque de agua potable aéreo

EQUIPOS UTILIZADOS

○ Bomba Sumergible
○ Extensión ○ Cepillo ○ Hidrolavadora
✓ Mangueras ○ Linterna ✓ Balde ○ Escoba
✓ Trapos ✓ Esponja ○ Reflector ○ Ventilador

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADOS

○ Cofia ✓ Monogafas ✓ Antifluido Azul
✓ Guantes de Nitrilo ✓ Botas de Caucho Amarillas
○ Guantes Negros ○ Casco con Carbuquejo
○ Equipo de Trabajo en Alturas (Arnes, Eslinga de Posicionamiento, Linea de vida)
○ Protección Respiratoria para el Cloro
○ Equipo de Trabajo para Espacios Confinados (Escalera, arnes, medidor de gases, tripode)

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Se deja llenando y bn tapado El tanque nesecita un flotador nuevo Nesecita q le sellen un hueco q tiene cada uno en la parte de arriba del tanque Aparte en el tubo q bá de lado a lado para llenar nesecita una rosca para evacuar el agua

NOTA: El alcance del servicio realizado por nuestra empresa es el proceso de limpieza y desinfección del colector de aguê, de ninguna Daveudi manera nuestra organización se hace responsable de las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua que se encuentre en las tuberías tras la apertura de las válvulas de entrada; Adicionalmente nuestros técnicos no manipularan, registros, flotadores y/o equipos de bombas, de tal manera que la manipulación será de responsabilidad del personal de la empresa contratante como también el recibir a conformidad y funcionalidad del tanque de agua, por tal motivo INGEALIMENTOS no asumirá ningún costo por efectos de inundaciones, obstrucción de tuberías o daños causados por cambios de presión y otros. Se Recomienda que el sistema de circulación de agua debe ser constante de tal manera que permita garantizar la renovación permanente y así evitar la alteración de las propiedades físicas del agua.

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: ✓ Reporte de servicio ✓ Certificado

TÉCNICO	RECIBÍ A CONFORMIDAD: SERVICIO Y RECOMENDACIONES
Firma: Julian Acevedo Luis Alfredo Rocha	Nombre: Juan Ricardo Hernández. CC. ..... Tel: 3232862452