

DETALLE DE CIMENTACIÓN EXISTENTE

Esc: 1/25


DETALLE DE CIMENTACIÓN TIPO 1 EJES A - E




DETALLE DE CIMENTACIÓN TIPO 2 EJES E - J




DETALLE DE CIMENTACIÓN TIPO 3 EJES A - E



DETALLE DE PLACA DE CIMENTACIÓN



VIGA (15x20) TIPO 1 EJE C






Nota: Se encontraron flejes distanciados a solo 25cm.

Viga de 15x20cm
Recubrimiento mínimo 4cm
Diámetro del fleje $\frac{1}{4}$"@
Barra de acero lisa
Fleje de acero liso

VIGA (15x20) TIPO 2 EJE 12






Nota: Se encontraron flejes distanciados entre 24, 26 y 27cm

Viga de 15x20cm
Recubrimiento mínimo 4cm
Diámetro del fleje $\frac{1}{4}$"@
Barra de acero lisa
Fleje de acero liso

VIGA (15x20) TIPO 3 EJE A






Nota: Se encontraron flejes distanciados entre 24 y 26cm

Viga de 15x20cm
Recubrimiento mínimo 4cm
Diámetro del fleje $\frac{1}{4}$"@
Barra de acero lisa
Fleje de acero liso

DETALLE DE COLUMNAS EXISTENTES


Esc: 1/25

COLUMNA TIPO 1 (13x25) EJE 6E




Nota: Se encontraron flejes distanciados entre 14cm y 20cm.

COLUMNA TIPO 2 (13x25) EJE 7E




Nota: Se encontraron flejes distanciados entre 20cm y 21cm.

COLUMNA TIPO 3 (13x25) EJE 5B




Nota: Se encontraron flejes distanciados entre 20, 21 y 22cm.

COLUMNA TIPO 4 (13x25) EJE 7'B




Nota: Se encontraron flejes distanciados entre 21, 20 y 17cm.

COLUMNA TIPO 5 (13x25) EJE 8J




Nota: Se encontraron flejes distanciados entre 10cm y 28cm.

COLUMNA TIPO 6 (13x25) EJE 7J




Nota: Se encontraron flejes distanciados entre 10cm y 28cm.

COLUMNA TIPO 7 (13x25) EJE 6I




Nota: Se encontraron flejes distanciados a solo 20cm.

COLUMNA TIPO 8 (13x25) EJE 4I




Nota: Se encontraron flejes distanciados entre 22cm y 25cm.

COLUMNA TIPO 9 (13x25) EJE 13J




Nota: Se encontraron flejes distanciados a solo 30cm.

COLUMNA TIPO 10 (25x25) EJE 2H




Nota: Se encontraron flejes distanciados a solo 18cm.

COLUMNA TIPO 11 (25x25) EJE 1F




Nota: Se encontraron flejes distanciados a solo 17cm.

COLUMNA TIPO 12 (13x25) EJE 9J




Nota: Se encontraron flejes distanciados a solo 22cm.

SECCIÓN TÍPICA DE COLUMNAS TIPO 1 13x25



Columna de 13x25cm
Recubrimiento mínimo 3cm
Diámetro del fleje $\frac{1}{4}$"@
Barra de acero lisa
Fleje de acero liso

SECCIÓN TÍPICA DE COLUMNAS TIPO 2 25x25





Columna de 25x25cm
Recubrimiento mínimo 5cm
Diámetro del fleje $\frac{1}{4}$"@
Barra de acero corrugado
Fleje de acero corrugado

DETALLE DE VIGAS AÉREAS EXISTENTES

Esc: 1/25

VIGA (15x20) TIPO 1 EJE B







Nota: Se encontraron flejes distanciados entre 12 y 13cm.

Viga de 15x20cm
Recubrimiento mínimo 4cm
Diámetro del fleje $\frac{1}{4}$"@
Barra de acero lisa
Fleje de acero liso

VIGA (15x20) TIPO 2 EJE 8





Nota: Se encontraron flejes distanciados entre 23 y 30cm

Viga de 15x20cm
Recubrimiento mínimo 4cm
Diámetro del fleje $\frac{1}{4}$"@
Barra de acero lisa
Fleje de acero liso

BIENESTAR FAMILIAR

Miguel Robles SAS

YOLMAN YELA
Consultores integrales

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 88003992024

OBJETO
Estudios y Diseños del Centro de Desarrollo Infantil San Francisco Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Putumayo

CONSULTOR:

Yolman Yasmany Yela
Ingeniero Civil - U. de Nariño
Msc. Ing. Sismica y Estructural
Mp: 52202-258044NRÑ

RESPONSABLE:

MIGUEL ROBLES S.A.S.
R.L. Miguel Horacio Robles Guerrero
CONSULTOR

INTERVENTOR:

ALLAN EDWARD SANCHEZ CUCUEÑO
INTERVENTOR

APROBO:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR FAMILIAR REGIONAL PUTUMAYO

No.	FECHA d	m	a	MODIFICACIONES	ELABORO
0	15	12	24	EMISION INICIAL	D.M.C
1					
2					
3					
4					
5					

VERSION:

ESCALA: 1:25

FECHA: 13/12/2024

PLANO No.: 1

CONTIENE: PLANO ESTRUCTURAL

PLANCHA No. : 01/04