
Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES JULIO -2025**

MANTENIMIENTO SEDE HOMBRES

1. Mantenimiento de cama se armo. Se instalaron muelles para las escobas y traperos. Se reparo la base de la estufa se soldo. Se realizo cambio de tejas en el baño de oficina.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES
JULIO -2025



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

2. Mantenimiento de los marcos de los closets se siliconiaron. Arreglo de la toma corriente de la cocina no tenia luz. Se le realizo cambio de maya a la ventana de la coina. Instalacion de luz a la bodega de ropa de los niños.



ANTES



DESPUES



Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES JULIO -2025**




ANTES



DESPUES




ANTES



DESPUES

Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES JULIO -2025**



ANTES



DESPUES

3. Mantenimiento de la llave de lavamanos del encuentro, se reparo. Arreglo del tubo del patio estaba roto se acomodo. Se pinto la pared del encuentro. Se sello la ventana del cuarto 2 se le colocaron remaches.



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES
JULIO -2025



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES JULIO -2025**



ANTES



DESPUES



4. Mantenimiento a la reja de la cocina se realizo cambio de maya y se pinto. Se colocaron guarda escobas en la cocina. Se realizo cambio de llenado a la cisterna de cuarto 4. Pintura del 2 piso pasillo.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES** **JULIO -2025**



ANTES



DESPUES



5. Se le coloco señalizacion al extintor. Arreglo de la maya de las canchas. Arreglo de la tuberia de la parte trasera de la casa que estaba rota se acomodo. Se arreglo la mesa de pin pong se ajusto.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF


INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES
JULIO -2025




ANTES




DESPUES



ANTES



DESPUES




ANTES



DESPUES


6. Mantenimiento de la pintura de 5 cuartos. Se realizo cambio de maya a la ventana de la puerta del shut. Cambio de chapa a la puerta de enfermeria. Se reparo 1 silla la parte de atrás. Se realizo cambio de teja de casa niños.





NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES
JULIO -2025









NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES
JULIO -2025



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES
JULIO -2025



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES