ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**Canal Comuneros**				
DIRECCIÓN	**Varias**	**LOCALIDAD**	**PUENTE ARANDA**	**BARRIO**	**Varias**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**N/A**
FECHA DE LA VISITA	**17 - 06 - 2025**	**HORA DE INICIO**	**10:40 am**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realiza visita mensual de seguimiento y control al Canal Comuneros, verificación posibles puntos de disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, residuos ordinarios y actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos		X		Se evidencia la presencia de residuos ordinarios y maderas dentro del cuerpo de agua sobre la AC 6 31B 69
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se evidencio la presencia de residuos ordinarios y RCD en diferentes puntos del recorrido (Ver registro fotográfico)

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente	X			No se evidencia en el momento de la visita
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA	X			No se evidencia en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames deHidrocarburos u otros compuestos químicos	X			No se evidencia en el momento de la visita
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)		X		Disposición inadecuada de RCD
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)		X		Disposición inadecuada de RCD
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado	X			No se evidencia en el momento de la visita
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT	X			No se visualizan mojones en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			No se evidencia afectación en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	X			No se evidencia afectación en el momento de la visita

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	**NO**	**N.A.**	**DESCRIPCIÓN**
Se evidencian especies Ferales		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian procesos de eutroficación		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencia presencia de habitantes de calle	X			Se evidencia la presencia de cambuches
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		No se evidencia en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidencia en el momento de la visita
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita


CONSIDERACIONES FINALES

El día 17 de junio del año 2025 siendo las 10:40 am se inició al recorrido del Canal Comuneros en donde se evidencia la disposición inadecuada de residuos ordinarios tanto dentro del canal como fuera de el sobre la EEP para lo cual se realizara traslado a la EAAB y la UAESP; lo anterior, para que realice la respectiva limpieza del canal ya que en épocas de lluvias como las que actualmente se están presentando se pueden tener episodios de represamiento de material y posibles inundaciones; también se identificó disposición inadecuada de RCD en área de EEP para lo cual se remitirá requerimiento a la UESP para que realice la respectiva limpieza del canal ya que en épocas de lluvias como las que actualmente se están presentando se pueden tener episodios de represamiento de material y posibles inundaciones; dentro del recorrido también se evidencio cambuches y/o ocupaciones ilegales para lo cual se remitirá requerimiento a la Alcaldía Local para su respectivo control.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Presencia de residuos ordinarios dentro del Canal Comuneros</td><td>Presencia de residuos ordinarios dentro del Canal Comuneros</td><td>Presencia de residuos ordinarios dentro del Canal Comuneros</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Punto crítico de inadecuada de residuos ordinarios en EEP del Canal Comuneros</td><td>Presencia de Cambuches en EEP del Canal Comuneros</td><td>Disposición inadecuada de Residuos ordinarios en EEP del Canal Comuneros</td></tr>
</table>

		
Acumulación de residuos dentro del Canal Comuneros	Presencia de Cambuches en EEP del Canal Comuneros	Estado del Canal Rio Fucha en el sector de la Calle 3 – costado ocidental
		
Disposición inadecuada de RCD en EEP del Canal Comuneros	Estado del Canal Rio Fucha en el sector de la Calle 3 – costado oriental	Presencia de residuos ordinarios dentro del Canal Comuneros

	PROF. QUE REALIZÓ LAVISITA	**PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA**
NOMBRE	**Dayana García**	**Laura Álvarez Ramírez**
CARGO	**Profesional de Apoyo**	**Profesional de Apoyo**
EMPRESA	**SDA**	**SDA**
FIRMA		