ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**RESERVA DISTRITAL HUMEDAL TECHO**				
DIRECCIÓN	**CARRERA 80F CON CALLE 10 D**	**LOCALIDAD**	**KENNEDY**	**BARRIO**	**LAGOS DE CASTILLA II**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**N/A**
FECHA DE LA VISITA	**27/06/2025**	**HORA DE INICIO**	**08:00 AM**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realizar visita mensual de seguimiento y control a la Reserva Distrital Humedal Techo, verificación de posibles construcciones ilegales dentro del humedal, actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos			X	No se observó en el momento de la visita
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.	X			No se observó en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente		X		Ninguna de las viviendas que se lograron observar en construcción cuenta con permiso otorgado por la autoridad ambiental. (Ver registro fotográfico).
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA			X	No se observaron descargas de aguas lluvias.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos		X		Presencia de vehículos y construcción de viviendas en zona de polígono pendiente por decisión judicial
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)		X		Se observó construcción y/o remodelaciones. (Ver registro fotográfico).
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			No se observó en el momento de la visita
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado		X		Cabe aclarar que las obras realizadas en el RDH Techo no cuentan con ningún permiso ambiental.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.		X		Existe conformación de barrios y construcciones ilegales dentro del mismo.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva		X		Barrios conformados en el humedal.

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 555 de 2021.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	**NO**	**N.A.**	**DESCRIPCIÓN**
Se evidencian especies Ferales		X		No se observó en el momento de la visita
Se evidencian procesos de eutroficación	X			Se observó algunos procesos de eutroficación
Se evidencia presencia de habitantes de calle		X		No se observó en el momento de la visita
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se observó pastoreo de semovientes en zonas verdes.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		No se observó captación ilegal del recurso hídrico.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se observó descarga de aguas residuales.
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se observó quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	X			La fauna observada se encuentra protegida de afectaciones
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		No se observó en el momento de la visita

CONSIDERACIONES FINALES

El día 27 de junio del año 2025 siendo las 08:00 am se inició recorrido (visita de seguimiento y control) al interior de la Reserva Distrital Humedal Techo, por parte de la profesional del grupo de infraestructura Laura Álvarez y al administrador del humedal Miguel Franco, en donde se realiza recorrido por el polígono pendiente por decisión judicial, identificando las construcciones con avances o nuevas, para lo cual se remitirán las respectivas alertas a la Alcaldía Local de Kennedy.

Se evidencia posible falla estructural en el colector sector 1 así como acumulación se residuos en este sector del humedal para lo cual se enviará requerimiento a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para su limpieza.

Por último, se evidencio disposición inadecuada de residuos ordinarios y maderas dentro del área legal del humedal por lo cual se remitirá el respectivo requerimiento a la UAESP.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



Coordenadas N 4,647146 W 74,142474
Vivienda localizada en la calle 10C 80A 20, se observan modificaciones y/o adecuaciones en el tercer piso, dentro del área de la RDH Techo



Se evidencia disposición inadecuada de residuos en ara legal de la RDH Techo



Coordenadas N 4,646756 W 74,142944
Predio localizado en la carrera 80D # 10ª - 48, se observa una ampliación de un segundo piso, dentro del área de la RDH Techo



Coordenadas N 4,646601 W 74,141245
Predio localizado en la carrera 80D # 10A-27, se hace



Coordenadas N 4,646665 W 74,143170
Vivienda localizada en la carrera 80F #10ª - 17, se



Coordenadas N 4,646601 W 74,141245
Vivienda localizada en la carrera 80A #10ª - 03, se hace el

seguimiento al predio donde se instaló cerramiento para una presunta construcción nueva, dentro del área de la RDH Techo	observan modificaciones y/o adecuaciones en el cuarto piso, dentro del área de la RDH Techo.	seguimiento e cumplimiento de la medida preventiva Resolución N. 02043/ 2022, dentro del área de la RDH Techo.
		
Coordenadas N 4,647200 W 74,142237 Vivienda localizada en la carrera 80D #10C -18, se observa una ampliación de un cuarto piso, dentro del área de la RDH Techo.	**Coordenadas N 4,646209 W 74,142364** Vivienda localizada en la carrera 80A #10A - 40, se observa una ampliación de un cuarto piso, dentro del área de la RDH Techo	**Coordenadas N 4,646665 W 74,143170** Vivienda localizada en la carrera 80A #10ª- 04, se observa la ampliación del primer piso hacia el sector 2, dentro del área de la RDH Techo

	
Visita de seguimiento y control en la RDH Techo	Visita de seguimiento y control en la RDH Techo

	VISITA ATENDIDA POR	PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE	**Miguel Ángel Franco**	**Laura Álvarez Ramírez**
CARGO	**Administrador RDH Techo**	**Profesional de Apoyo**
EMPRESA	**SDA**	**SDA**
FIRMA		