TECNONAUTICA

Carlos Hernán Romero Echeverry
Nit. 16.500.977-4 / Régimen Simplificado
VENTAS AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PIEZAS ELECTRÓNICAS Y
DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Calle 8a. No. 54C Barrio Independencia 1ra. Etapa *Buenaventura Cel: 310 515 6247
E-mail: desarrolloeconomicobun@hotmail.com





Buenaventura, 04 de agosto de 2025

Señore

CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPI.

ITEM	CANT	DETALLE	VR UNIT.	VR TOTAL
		Mantenimiento radio HF icom ic-MC700Pro preventivo y correctivo Consistente en:		
	1	Limpieza de tarjeta, microteléfono y partes electrónicas, eliminando polvo, humedad y corrosión.	$ 180.000	$180.000
	1	Revisión y mantenimiento general de hardware, software, frecuencias modulares y configuración.	$ 320.000	$320.000
	1	Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico.	$ 170.000	$170.000
1	1	Limpieza, mantenimiento y reajuste de la antena con su respectivo cableado de 20 metros aprox.	$ 200.000	$200.000
	1	Cambio de conector cable antena	$ 180.000	$180.000
	1	Revisión y mantenimiento del compresor de baja distorsión para el micrófono.	$ 180.000	$180.000
	1	Prueba de comunicación y medicion potencia del radio con el vatimetro	$ 180.000	$180.000
	1	Revisión y mantenimiento del atenuador de RF y pre-amplificador.	$ 150.000	$150.000
	1	Revisión y cambio de fusibles.	$ 80.000	$80.000
		Mantenimiento radio VHF Marino Midland. Tipo de Mantenimiento: Preventivo y correctivo. Consistente en:		

	1	Limpieza de tarjeta y partes electrónicas, eliminando polvo, humedad y corrosión.	$ 180.000	$180.000
	1	Revisión y mantenimiento general de hardware, software, frecuencias modulares y configuración.	$ 180.000	$180.000
	1	Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico.	$ 170.000	$170.000
	1	Revisión, limpieza y mantenimiento de sus 23 mandos frontales y squelch respectivos.	$ 180.000	$180.000
2	1	Limpieza, mantenimiento y reajuste de la antena con su respectivo cableado de 20 m aprox.	$ 200.000	$200.000
	1	Cambio de conector cable antena.	$ 180.000	$180.000
	1	Verificación y mantenimiento del sistema Triple Watch.	$ 110.000	$110.000
	1	Revisión y mantenimiento del compresor de baja distorsión para el micrófono.	$ 180.000	$180.000
	1	Revisión y mantenimiento del atenuador de RF y pre-amplificador	$ 150.000	$150.000
	1	Prueba de comunicación y medicion potencia del radio con el vatimetro	$ 180.000	$180.000
	1	Revisión y cambio de fusibles	$ 80.000	$80.000
			SUB TOTAL	$3.430.000
			IVA 19%	$651.700
			TOTAL	$4.081.700

CORDIALMENTE,

CARLOS HERNAN ROMERO.