



FALDA ADHERENTE								
DELANTERO	MTS							
A		POSICION DE CINTURA						
A-A1	17	POSICION ALTURA DE CADERA DESDE CINTURA						
A--A2	55	POSICION LARGO A LA RODILLA						
A-B	21	1/4 MEDIDA DE CINTURA+2CMS PARA PINZA PROLONGAR						
		Y MARCAR B2 EN CADERA Y B3 EN LARGO.						
A-D	11,5	MITAD DE CINTURA + 1 AL COSTADO Y DISTRIBUIR 1 CM A CADA LADO PARA PINZA						
		ESCUADRAR SOBRE CINTURA Y MARCAR PROFUNDIDAD APROX DE 10 CMS						
A-3	2	BAJA CAIDA DE CINTURA ,UNIR CON B.						
A2-A4	1	BAJA PARA CAIDA DE RUEDO.						
B1-C	4	SALE AL COSTADO COMO FALTANTE 1/4 DE CADERA (25 CMS)						




POSTERIOR	CMS	
A		POSICION DE CINTURA
A-A1	17	POSICION ALTURA DE CADERA DESDE CINTURA
A--A2	55	POSICION LARGO A LA RODILLA
A-B	21	1/4 MEDIDA DE CINTURA+2CMS PARA PINZA PROLONGAR
		Y MARCAR B2 EN CADERA Y B3 EN LARGO.
A-C	10,5	MITAD DE CINTURA Y DISTRIBUIR 1 CM A CADA LADO PARA PINZA
		ESCUADRAR SOBRE CINTURA Y MARCAR PROFUNDIDAD APROX DE 12CMS
A-A3	2	SUBE EN CINTURA ,UNIR CON B EN RECTA.
A3-E	2	AMPLITUD PARA CIERRE
A2-E1	2	AMPLITUD PARA CIERRE Y ABERTURA DE 15 CMS.DE PROFUNDIDAD.

DESARROLLO FALDA:


DESARROLLO FALDA CON PLIEGUES:



DELANTERO



POSTERIOR



ABRIR SOBRE LINEA DE CADERA

