Turbo, 8 de agosto de 2025



JAVIER ANTONIO
VILLALOBOS
NIT 6403322-9
TEL 8221187

COTIZACIÓN

ITEM	MANTENIMIENTO	DESCRIPCION (detalle de lo que requiere la Entidad)	TIPO DE MANTENIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	**Bote Doncella, Placa Inv. 66704**	Mantenimiento y adecuación luces de navegación delanteras y trasera.	Preventivo	UNIDAD	1	650.000,00		$ 650.000,00
2		Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
3		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
4		Refuerzo de costuras, soportes de varillas y tensores en carpa de lona vulcanizada.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
5		Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul y blanco	Preventivo	UNIDAD	1	1.700.000,00		$ 1.700.000,00
6		Instalación juego de 4 estibas en madera choibá, pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
7		Instalacion juego de 4 espaldares para asientos en madera choiba y cubiertos en cojinería color azul marino	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
8		Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
9		Instalación juego de 4 cojines para asientos rellenos de esponja y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
10		Instalación de carpa en lona vulcanizada reforzada color azul marino de 4.0m x 1,50m	Correctivo	UNIDAD	1	2.000.000,00		$ 2.000.000,00
11		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	Correctivo	UNIDAD	1	1.700.000,00		$ 1.700.000,00
12		Suministro e instalación de batería de 12V 90ª	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00

13		Suministro e instalación bomba eléctrica de achique de 12V.	Correctivo	UNIDAD	1	800.000,00		$ 800.000,00
14		Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
15	**Bote Canaa, Placa Inv. 36746**	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
16		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
17		Pintura general (azul-blanco) en material Colpisa, Marcación de nombre y matrícula	Preventivo	UNIDAD	1	3.400.000,00		$ 3.400.000,00
18		Mantenimiento de cableado eléctrico, switches y bornes de batería de 12 V.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
19		Suministro e instalación de botella hidráulica de dirección.	Correctivo	UNIDAD	1	3.800.000,00		$ 3.800.000,00
20		Suministro e instalación de guaya de 4.0m del sistema de dirección hidráulica.	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
21		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	Correctivo	UNIDAD	1	1.600.000,00		$ 1.600.000,00
22		Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
23		Suministro e instalación juego de 4 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
24		Suministro e instalación batería de 12V 90 A.	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
25		Suministro e instalación juego de 2 espaldares de madera Choibá de 1.30m x 0.20m pintados en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
26	**Bote Bocachico,**	Mantenimiento de cableado eléctrico, luces de navegación, switches, bornes de la batería de 12 V.	Preventivo	UNIDAD	1	360.000,00		$ 360.000,00
27		Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
28		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
29		Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul/blanco.	Preventivo	UNIDAD	1	2.500.000,00		$ 2.500.000,00
30		Suministro e instalación juego de 6 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
31		Suministro e instalación juego de 6 espaldares de 2.0m x 0.25m en madera Choibá, rellenos de espuma y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	900.000,00		$ 900.000,00

32	**Placa Inv. 69880**	Suministro e instalación de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
33		Suministro e instalación de carpa de 5.5m x 2.0m, en material de lona vulcanizada color azul marino, 5 varillas.	Correctivo	UNIDAD	1	2.300.000,00		$ 2.300.000,00
34		Suministro e instalación de batería de 12V 90 A	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
35		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	Correctivo	UNIDAD	1	1.700.000,00		$ 1.700.000,00
36		Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
37		Suministro e instalación bomba eléctrica de achique DE 12 V.	Correctivo	UNIDAD	1	740.000,00		$ 740.000,00
38	**Bote Jaguar, Placa Inv. 53857**	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	Correctivo	UNIDAD	1	2.600.000,00		$ 2.600.000,00
39		Suministro de remo largo en aluminio y pasta resistente.	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
40		Suministro de chalecos salvavidas adulto	Correctivo	UNIDAD	1	160.000,00		$ 160.000,00
41		Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	Correctivo	UNIDAD	1	230.000,00		$ 230.000,00
42	**Bote Perancho, Placa Inv. 58276**	Pintura interior y marcación de nombre y matrícula. Color gris y azul.	Preventivo	UNIDAD	1	2.000.000,00		$ 2.000.000,00
43		Suministro e instalación de 3 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
44	**Motor Fuera de Borda Suzuki 150 HP 4T, Placa Inv. 53860**	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
45		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	Preventivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
46		Mantenimiento y limpieza de inyectores	Preventivo	UNIDAD	1	450.000,00		$ 450.000,00
47		Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
48		Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamiento de bomba y sistema de refrigeración)	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
49		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	Correctivo	UNIDAD	1	360.000,00		$ 360.000,00
50		Cambio de hélice de acero inoxidable paso 17	Correctivo	UNIDAD	1	2.000.000,00		$ 2.000.000,00
51		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto)	Correctivo	UNIDAD	1	1.400.000,00		$ 1.400.000,00
52		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Yamaha 60HP 4T	Preventivo	UNIDAD	1	340.000,00		$ 340.000,00

53	**Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T, Placa Inv. 53803**	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Yamaha 60 HP 4T.	Preventivo	UNIDAD	1	280.000,00		$ 280.000,00
54		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	Preventivo	UNIDAD	1	180.000,00		$ 180.000,00
55		Revisión de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
56		Mantenimiento y limpieza general de cabeza de fuerza incluyendo sistema eléctrico.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
57		Limpieza de inyectores.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
58		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	380.000,00		$ 380.000,00
59		Suministro e instalación hélice de acero inoxidable paso 14.	Correctivo	UNIDAD	1	1.600.000,00		$ 1.600.000,00
60		Reparación piñón de motor de arranque.	Correctivo	UNIDAD	1	380.000,00		$ 380.000,00
61		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	1.200.000,00		$ 1.200.000,00
62	**Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T, pata corta, Placa Inv. 53856**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	220.000,00		$ 220.000,00
63		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	160.000,00		$ 160.000,00
64		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	280.000,00		$ 280.000,00
65		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
66		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
67		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	360.000,00		$ 360.000,00
68		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).	Correctivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
69		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	800.000,00		$ 800.000,00
70	**Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T, Placa Inv. 56689**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Mercury 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
71		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
72		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	240.000,00		$ 240.000,00
73		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
74		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
75		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).	Correctivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
76		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	370.000,00		$ 370.000,00
77		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
78	**Motor Fuera**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
79		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
80		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	240.000,00		$ 240.000,00

81	**de Borda Suzuki 15 HP 2T. Placa Inv. 53868**	Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
82		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).	Correctivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
83		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	360.000,00		$ 360.000,00
84		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	380.000,00		$ 380.000,00
85		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
86	**Motor Fuera de Borda Suzuki 115 HP 4T Placas Inv. 69887**	Mano de obra para cambio de aceite en cabeza de fuerza del motor.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
87		Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 115 HP 4T.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
88		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 115HP 4T.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
89		Mantenimiento y limpieza de inyectores.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
90		Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
91		Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración).	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
92		Cambio de hélice de acero inoxidable paso 15.	Correctivo	UNIDAD	1	1.800.000,00		$ 1.800.000,00
93		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	360.000,00		$ 360.000,00
94		Instalación y ensamble del sistema de transmisión al bloque principal de cabeza de fuerza del motor.	Correctivo	UNIDAD	1	800.000,00		$ 800.000,00
95		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	1.400.000,00		$ 1.400.000,00
96	**Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T Placa Inv. 56756**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 30 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	240.000,00		$ 240.000,00
97		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
98		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	240.000,00		$ 240.000,00
99		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
100		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
101		Asentamiento de culata en base del bloque del motor.	Correctivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
102		Cambio de empaque de culata del motor.	Correctivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
103	**Bote Tilupo Placa Inv. 459943**	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	Correctivo	UNIDAD	1	2.000.000,00		$ 2.000.000,00
104		Suministro e instalación de estibas en madera pintadas en color azul marino	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
105		Suministro de remos largos en aluminio y pasta resistente.	Correctivo	UNIDAD	1	360.000,00		$ 360.000,00
106		Suministro de chalecos salvavidas adulto	Correctivo	UNIDAD	1	180.000,00		$ 180.000,00
107		Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	Correctivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00

108	**Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T Placa Inv. 76581**	Mantenimiento y limpieza de carburador	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
109		Cambio de bujías para motor fuera de borda Yamaha 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
110		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
111		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	160.000,00		$ 160.000,00
112		Suministro e instalación pera de manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	360.000,00		$ 360.000,00
113		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
114		Suministro e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio.	Correctivo	UNIDAD	1	800.000,00		$ 800.000,00
						TOTAL		$ 76.670.000,00

Servicios con impuesto Incluido IVA del 19%

Cotización válida por: 3 meses

JAVIER ANTONIO VILLALOBOS
Administrador



ÁLVARO AUGUSTO TABAREZ PERALTA
NIT 71.977.479-5
Cl 104 # 18 - 12
Tel: 3147161485
Turbo - Colombia

Cotización
No. C-3-2604

Para	PARQUE NACIONAL LOS KATIOS
Nit	805.003.737-3
Fecha	2025-08-06

Cordial saludo, en atención a su solicitud les estamos enviando cotización de servicios de mantenimientos preventivos y correctivos que necesita realizar el Parque Los Katíos para los botes y motores en Turbo.

ITEM	MANTENIMIENTO	DESCRIPCION (detalle de lo que requiere la Entidad)	TIPO DE MANTENIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	**Bote Doncella, Placa Inv. 66704**	Mantenimiento y adecuación luces de navegación delanteras y trasera.	Preventivo	UNIDAD	1	450.000,00		$ 450.000,00
2		Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
3		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
4		Refuerzo de costuras, soportes de varillas y tensores en carpa de lona vulcanizada.	Preventivo	UNIDAD	1	250.000,00		$ 250.000,00
5		Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul y blanco	Preventivo	UNIDAD	1	1.200.000,00		$ 1.200.000,00
6		Instalación juego de 4 estibas en madera choibá, pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
7		Instalación juego de 4 espaldares para asientos en madera choiba y cubiertos en cojinería color azul marino	Correctivo	UNIDAD	1	800.000,00		$ 800.000,00
8		Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
9		Instalación juego de 4 cojines para asientos rellenos de esponja y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	800.000,00		$ 800.000,00
10		Instalación de carpa en lona vulcanizada reforzada color azul marino de 4.0m x 1,50m	Correctivo	UNIDAD	1	1.800.000,00		$ 1.800.000,00

11		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	Correctivo	UNIDAD	1	1.500.000,00		$ 1.500.000,00
12		Suministro e instalación de batería de 12V 90ª	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
13		Suministro e instalación bomba eléctrica de achique de 12V.	Correctivo	UNIDAD	1	680.000,00		$ 680.000,00
14		Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
15	**Bote Canaa, Placa Inv. 36746**	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	450.000,00		$ 450.000,00
16		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
17		Pintura general (azul-blanco) en material Colpisa, Marcación de nombre y matrícula	Preventivo	UNIDAD	1	2.600.000,00		$ 2.600.000,00
18		Mantenimiento de cableado eléctrico, switches y bornes de batería de 12 V.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
19		Suministro e instalación de botella hidráulica de dirección.	Correctivo	UNIDAD	1	2.800.000,00		$ 2.800.000,00
20		Suministro e instalación de guaya de 4.0m del sistema de dirección hidráulica.	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
21		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	Correctivo	UNIDAD	1	1.500.000,00		$ 1.500.000,00
22		Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
23		Suministro e instalación juego de 4 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
24		Suministro e instalación batería de 12V 90 A.	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
25		Suministro e instalación juego de 2 espaldares de madera Choibá de 1.30m x 0.20m pintados en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	380.000,00		$ 380.000,00
26		Mantenimiento de cableado eléctrico, luces de navegación, switches, bornes de la batería de 12 V.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
27		Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
28		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
29		Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul/blanco.	Preventivo	UNIDAD	1	1.600.000,00		$ 1.600.000,00
30		Suministro e instalación juego de 6 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	900.000,00		$ 900.000,00

31	**Bote Bocachico, Placa Inv. 69880**	Suministro e instalación juego de 6 espaldares de 2.0m x 0.25m en madera Choibá, rellenos de espuma y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	1.200.000,00		$ 1.200.000,00
32		Suministro e instalación de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
33		Suministro e instalación de carpa de 5.5m x 2.0m, en material de lona vulcanizada color azul marino, 5 varillas.	Correctivo	UNIDAD	1	2.500.000,00		$ 2.500.000,00
34		Suministro e instalación de batería de 12V 90 A	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
35		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	Correctivo	UNIDAD	1	1.500.000,00		$ 1.500.000,00
36		Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
37		Suministro e instalación bomba eléctrica de achique DE 12 V.	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
38	**Bote Jaguar, Placa Inv. 53857**	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	Correctivo	UNIDAD	1	2.000.000,00		$ 2.000.000,00
39		Suministro de remo largo en aluminio y pasta resistente.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
40		Suministro de chalecos salvavidas adulto	Correctivo	UNIDAD	1	150.000,00		$ 150.000,00
41		Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	Correctivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
42	**Bote Perancho, Placa Inv. 58276**	Pintura interior y marcación de nombre y matrícula. Color gris y azul.	Preventivo	UNIDAD	1	1.600.000,00		$ 1.600.000,00
43		Suministro e instalación de 3 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	450.000,00		$ 450.000,00
44	**Motor Fuera de Borda Suzuki 150 HP 4T, Placa Inv. 53860**	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	Preventivo	UNIDAD	1	150.000,00		$ 150.000,00
45		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
46		Mantenimiento y limpieza de inyectores	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
47		Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
48		Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamiento de bomba y sistema de refrigeración)	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
49		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
50		Cambio de hélice de acero inoxidable paso 17	Correctivo	UNIDAD	1	2.000.000,00		$ 2.000.000,00

51		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto)	Correctivo	UNIDAD	1	1.000.000,00		$ 1.000.000,00
52	**Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T, Placa Inv. 53803**	Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Yamaha 60HP 4T	Preventivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
53		Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Yamaha 60 HP 4T.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
54		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	Preventivo	UNIDAD	1	120.000,00		$ 120.000,00
55		Revisión de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
56		Mantenimiento y limpieza general de cabeza de fuerza incluyendo sistema eléctrico.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
57		Limpieza de inyectores.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
58		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
59		Suministro e instalación hélice de acero inoxidable paso 14.	Correctivo	UNIDAD	1	1.400.000,00		$ 1.400.000,00
60		Reparación piñón de motor de arranque.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
61		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	800.000,00		$ 800.000,00
62	**Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T, pata corta, Placa Inv. 53856**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	160.000,00		$ 160.000,00
63		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	150.000,00		$ 150.000,00
64		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
65		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
66		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
67		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
68		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).	Correctivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
69		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
70	**Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T, Placa Inv. 56689**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Mercury 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	250.000,00		$ 250.000,00
71		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	150.000,00		$ 150.000,00
72		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
73		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
74		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
75		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).	Correctivo	UNIDAD	1	250.000,00		$ 250.000,00
76		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00

77		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
78	**Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T. Placa Inv. 53868**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
79		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	150.000,00		$ 150.000,00
80		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
81		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
82		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).	Correctivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
83		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
84		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
85		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
86	**Motor Fuera de Borda Suzuki 115 HP 4T Placas Inv. 69887**	Mano de obra para cambio de aceite en cabeza de fuerza del motor.	Preventivo	UNIDAD	1	150.000,00		$ 150.000,00
87		Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 115 HP 4T.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
88		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 115HP 4T.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
89		Mantenimiento y limpieza de inyectores.	Preventivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
90		Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
91		Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración).	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
92		Cambio de hélice de acero inoxidable paso 15.	Correctivo	UNIDAD	1	1.600.000,00		$ 1.600.000,00
93		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
94		Instalación y ensamble del sistema de transmisión al bloque principal de cabeza de fuerza del motor.	Correctivo	UNIDAD	1	800.000,00		$ 800.000,00
95		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	1.000.000,00		$ 1.000.000,00
96	**Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T Placa Inv. 56756**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 30 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
97		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	150.000,00		$ 150.000,00
98		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
99		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
100		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
101		Asentamiento de culata en base del bloque del motor.	Correctivo	UNIDAD	1	250.000,00		$ 250.000,00
102		Cambio de empaque de culata del motor.	Correctivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
103		Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	Correctivo	UNIDAD	1	1.500.000,00		$ 1.500.000,00

104	**Bote Tilupo Placa Inv. 459943**	Suministro e instalación de estibas en madera pintadas en color azul marino	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
105		Suministro de remos largos en aluminio y pasta resistente.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
106		Suministro de chalecos salvavidas adulto	Correctivo	UNIDAD	1	150.000,00		$ 150.000,00
107		Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	Correctivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
108	**Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T Placa Inv. 76581**	Mantenimiento y limpieza de carburador	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
109		Cambio de bujías para motor fuera de borda Yamaha 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
110		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
111		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	150.000,00		$ 150.000,00
112		Suministro e instalación pera de manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
113		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
114		Suministro e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
						TOTAL		$ 66.290.000,00

Los valores de los servicios de mantenimientos cotizados llevan el impuesto de IVA del 19%

Vigencia de la cotización: 3 meses

LUZ ALBA HINCAPIE
altape1@hotmail.com
3122468212

Turbo, agosto 6 de 2025

ALMACÉN Y TALLER LA MANO DE DIOS

Un mundo de servicios para tu motor fuera de borda
Bahía El Uno, Turbo - Antioquia
Cel. 3138160686

COTIZACIÓN

Dirigigo a: Parque Nacional Los Katíos

Presentamos cotización de mantenimientos de equipos de navegación (botes y motores fuera de borda) que necesita el Parque Los Katíos en el municipio de Turbo.

ITEM	MANTENIMIENTO	DESCRIPCION (detalle de lo que requiere la Entidad)	TIPO DE MANTENIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	**Bote Doncella, Placa Inv. 66704**	Mantenimiento y adecuación luces de navegación delanteras y trasera.	Preventivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
2		Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
3		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
4		Refuerzo de costuras, soportes de varillas y tensores en carpa de lona vulcanizada.	Preventivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
5		Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul y blanco	Preventivo	UNIDAD	1	1.400.000,00		$ 1.400.000,00
6		Instalación juego de 4 estibas en madera choibá, pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
7		Instalación juego de 4 espaldares para asientos en madera choiba y cubiertos en cojinería color azul marino	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
8		Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
9		Instalación juego de 4 cojines para asientos rellenos de esponja y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
10		Instalación de carpa en lona vulcanizada reforzada color azul marino de 4.0m x 1,50m	Correctivo	UNIDAD	1	2.000.000,00		$ 2.000.000,00

11		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	Correctivo	UNIDAD	1	1.700.000,00		$ 1.700.000,00
12		Suministro e instalación de batería de 12V 90ª	Correctivo	UNIDAD	1	750.000,00		$ 750.000,00
13		Suministro e instalación bomba eléctrica de achique de 12V.	Correctivo	UNIDAD	1	800.000,00		$ 800.000,00
14		Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
15	**Bote Canaa, Placa Inv. 36746**	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
16		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
17		Pintura general (azul-blanco) en material Colpisa, Marcación de nombre y matrícula	Preventivo	UNIDAD	1	3.000.000,00		$ 3.000.000,00
18		Mantenimiento de cableado eléctrico, switches y bornes de batería de 12 V.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
19		Suministro e instalación de botella hidráulica de dirección.	Correctivo	UNIDAD	1	3.200.000,00		$ 3.200.000,00
20		Suministro e instalación de guaya de 4.0m del sistema de dirección hidráulica.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
21		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	Correctivo	UNIDAD	1	1.700.000,00		$ 1.700.000,00
22		Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
23		Suministro e instalación juego de 4 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
24		Suministro e instalación batería de 12V 90 A.	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
25		Suministro e instalación juego de 2 espaldares de madera Choibá de 1.30m x 0.20m pintados en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
26		Mantenimiento de cableado eléctrico, luces de navegación, switches, bornes de la batería de 12 V.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
27		Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
28		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
29		Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul/blanco.	Preventivo	UNIDAD	1	2.000.000,00		$ 2.000.000,00
30		Suministro e instalación juego de 6 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	800.000,00		$ 800.000,00

31	**Bote Bocachico, Placa Inv. 69880**	Suministro e instalación juego de 6 espaldares de 2.0m x 0.25m en madera Choibá, rellenos de espuma y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	1.000.000,00		$ 1.000.000,00
32		Suministro e instalación de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	Correctivo	UNIDAD	1	500.000,00		$ 500.000,00
33		Suministro e instalación de carpa de 5.5m x 2.0m, en material de lona vulcanizada color azul marino, 5 varillas.	Correctivo	UNIDAD	1	2.500.000,00		$ 2.500.000,00
34		Suministro e instalación de batería de 12V 90 A	Correctivo	UNIDAD	1	750.000,00		$ 750.000,00
35		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	Correctivo	UNIDAD	1	1.700.000,00		$ 1.700.000,00
36		Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
37		Suministro e instalación bomba eléctrica de achique DE 12 V.	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
38	**Bote Jaguar, Placa Inv. 53857**	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	Correctivo	UNIDAD	1	2.200.000,00		$ 2.200.000,00
39		Suministro de remo largo en aluminio y pasta resistente.	Correctivo	UNIDAD	1	370.000,00		$ 370.000,00
40		Suministro de chalecos salvavidas adulto	Correctivo	UNIDAD	1	180.000,00		$ 180.000,00
41		Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	Correctivo	UNIDAD	1	250.000,00		$ 250.000,00
42	**Bote Perancho, Placa Inv. 58276**	Pintura interior y marcación de nombre y matrícula. Color gris y azul.	Preventivo	UNIDAD	1	1.800.000,00		$ 1.800.000,00
43		Suministro e instalación de 3 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	Correctivo	UNIDAD	1	450.000,00		$ 450.000,00
44	**Motor Fuera de Borda Suzuki 150 HP 4T, Placa Inv. 53860**	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
45		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	Preventivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
46		Mantenimiento y limpieza de inyectores	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
47		Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
48		Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamiento de bomba y sistema de refrigeración)	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
49		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	Correctivo	UNIDAD	1	370.000,00		$ 370.000,00
50		Cambio de hélice de acero inoxidable paso 17	Correctivo	UNIDAD	1	2.100.000,00		$ 2.100.000,00

51		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto)	Correctivo	UNIDAD	1	1.200.000,00		$ 1.200.000,00
52	**Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T, Placa Inv. 53803**	Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Yamaha 60HP 4T	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
53		Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Yamaha 60 HP 4T.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
54		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	Preventivo	UNIDAD	1	150.000,00		$ 150.000,00
55		Revisión de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
56		Mantenimiento y limpieza general de cabeza de fuerza incluyendo sistema eléctrico.	Preventivo	UNIDAD	1	460.000,00		$ 460.000,00
57		Limpieza de inyectores.	Preventivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
58		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
59		Suministro e instalación hélice de acero inoxidable paso 14.	Correctivo	UNIDAD	1	1.500.000,00		$ 1.500.000,00
60		Reparación piñón de motor de arranque.	Correctivo	UNIDAD	1	400.000,00		$ 400.000,00
61		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	800.000,00		$ 800.000,00
62	**Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T, pata corta, Placa Inv. 53856**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	150.000,00		$ 150.000,00
63		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	130.000,00		$ 130.000,00
64		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
65		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
66		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	380.000,00		$ 380.000,00
67		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00
68		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).	Correctivo	UNIDAD	1	240.000,00		$ 240.000,00
69		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
70	**Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T, Placa Inv. 56689**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Mercury 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
71		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	170.000,00		$ 170.000,00
72		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
73		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	320.000,00		$ 320.000,00
74		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	380.000,00		$ 380.000,00
75		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).	Correctivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
76		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	350.000,00		$ 350.000,00

77		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
78	**Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T. Placa Inv. 53868**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	180.000,00		$ 180.000,00
79		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	170.000,00		$ 170.000,00
80		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
81		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	320.000,00		$ 320.000,00
82		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).	Correctivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
83		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	370.000,00		$ 370.000,00
84		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	380.000,00		$ 380.000,00
85		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	600.000,00		$ 600.000,00
86	**Motor Fuera de Borda Suzuki 115 HP 4T Placas Inv. 69887**	Mano de obra para cambio de aceite en cabeza de fuerza del motor.	Preventivo	UNIDAD	1	170.000,00		$ 170.000,00
87		Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 115 HP 4T.	Preventivo	UNIDAD	1	220.000,00		$ 220.000,00
88		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 115HP 4T.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
89		Mantenimiento y limpieza de inyectores.	Preventivo	UNIDAD	1	370.000,00		$ 370.000,00
90		Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	Preventivo	UNIDAD	1	480.000,00		$ 480.000,00
91		Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración).	Preventivo	UNIDAD	1	320.000,00		$ 320.000,00
92		Cambio de hélice de acero inoxidable paso 15.	Correctivo	UNIDAD	1	1.500.000,00		$ 1.500.000,00
93		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	370.000,00		$ 370.000,00
94		Instalación y ensamble del sistema de transmisión al bloque principal de cabeza de fuerza del motor.	Correctivo	UNIDAD	1	700.000,00		$ 700.000,00
95		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto).	Correctivo	UNIDAD	1	900.000,00		$ 900.000,00
96	**Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T Placa Inv. 56756**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 30 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	220.000,00		$ 220.000,00
97		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	170.000,00		$ 170.000,00
98		Mantenimiento y limpieza de carburador.	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
99		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
100		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.	Correctivo	UNIDAD	1	380.000,00		$ 380.000,00
101		Asentamiento de culata en base del bloque del motor.	Correctivo	UNIDAD	1	300.000,00		$ 300.000,00
102		Cambio de empaque de culata del motor.	Correctivo	UNIDAD	1	180.000,00		$ 180.000,00
103		Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	Correctivo	UNIDAD	1	1.600.000,00		$ 1.600.000,00

104	**Bote Tilupo Placa Inv. 459943**	Suministro e instalación de estibas en madera pintadas en color azul marino	Correctivo	UNIDAD	1	440.000,00		$ 440.000,00
105		Suministro de remos largos en aluminio y pasta resistente.	Correctivo	UNIDAD	1	330.000,00		$ 330.000,00
106		Suministro de chalecos salvavidas adulto	Correctivo	UNIDAD	1	170.000,00		$ 170.000,00
107		Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	Correctivo	UNIDAD	1	180.000,00		$ 180.000,00
108	**Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T Placa Inv. 76581**	Mantenimiento y limpieza de carburador	Preventivo	UNIDAD	1	200.000,00		$ 200.000,00
109		Cambio de bujías para motor fuera de borda Yamaha 15 HP 2T.	Preventivo	UNIDAD	1	180.000,00		$ 180.000,00
110		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	UNIDAD	1	280.000,00		$ 280.000,00
111		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).	Preventivo	UNIDAD	1	130.000,00		$ 130.000,00
112		Suministro e instalación pera de manguera de combustible.	Correctivo	UNIDAD	1	370.000,00		$ 370.000,00
113		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	Correctivo	UNIDAD	1	370.000,00		$ 370.000,00
114		Suministro e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio.	Correctivo	UNIDAD	1	640.000,00		$ 640.000,00
						TOTAL		$ 69.140.000,00

Incluido IVA del 19%

Cotización válida por: 3 meses

TALLER NAUTICO LA MANO DE DIOS
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID CAICEDO MURILLO
NIT: 1077450656-2
DIRECCIÓN: VEREDA EL UNO, TURBO - ANTIOQUIA
TELÉFONO FAX: 3225256216
E-MAIL: emercordobarobledo@gmail.com