Outlook

RV: Desprendimiento parte de placa fachada

Desde MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>
Fecha Jue 03/07/2025 8:00
Para ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ <AMBERMUDEZ@minenergia.gov.co>
CC LILIANA ROCIO FORERO RAMIREZ <lrforero@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (260 KB)
WhatsApp Image 2025-07-01 at 3.44.19 PM.jpeg;

Cordial saludo Estimada Angélica,

De manera atenta me permito solicitar su colaboración informándome el resultado de la inspección adelantada por la arquitecta y el equipo de trabajo, respecto de la condición insegura reportada por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Atentamente,

Energía

Mayra Alejandra Niño Mesa
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera
manino@minenergía.gov.co
(+57) 601 2200 300 Ext: 2306
Calle 43 N° 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergía.gov.co

De: PABLO CESAR PACHECO RODRIGUEZ <pcpacheco@minenergia.gov.co>
Enviado: miércoles, 2 de julio de 2025 15:41
Para: MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>
Cc: MARIA ANGELICA CASTRO CORREDOR <macastroc@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Desprendimiento parte de placa fachada

Mayra, Favor hacer seguimiento e informarme.

Cordialmente,



Pablo César Pacheco Rodríguez
Subdirector
Subdirección Administrativa y Financiera
pcpacheco@minenergía.gov.co
(+57) 601 2200 300
Calle 43 Nº 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergía.gov.co

De: PABLO CESAR PACHECO RODRIGUEZ <pcpacheco@minenergia.gov.co>
Enviado: miércoles, 2 de julio de 2025 11:08
Para: MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>
Cc: MARIA ANGELICA CASTRO CORREDOR <macastroc@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Desprendimiento parte de placa fachada

Mayra, por favor revisar y gestionar lo que corresponda.

Cordialmente,



Pablo César Pacheco Rodríguez
Subdirector
Subdirección Administrativa y Financiera
pcpacheco@minenergía.gov.co
(+57) 601 2200 300
Calle 43 Nº 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergía.gov.co

De: SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO <saludyseguridad@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 1 de julio de 2025 16:03
Para: PABLO CESAR PACHECO RODRIGUEZ <pcpacheco@minenergia.gov.co>; ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ <AMBERMUDEZ@minenergia.gov.co>; MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>
Cc: SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ <smrodriguez@minenergia.gov.co>; JULIAN FELIPE AGUILAR ARBOLEDA <jfaguilar@minenergia.gov.co>; CLAUDIA BIBIANA AVILA FONSECA <cbavila@minenergia.gov.co>; BIBIANA CASTRILLON APONTE <bcastrillon@minenergia.gov.co>; YURI MARCELA PATARROYO GARCIA <ympatarroyo@minenergia.gov.co>; RAUL LUENGAS ZORRO <rluengas@minenergia.gov.co>; JAVIER AUGUSTO CHAPARRO ROJAS <jachaparro@minenergia.gov.co>
Asunto: Desprendimiento parte de placa fachada

Buenas tardes respetados,

Informamos una posible condición insegura en el cuarto piso sobre la fachada de la carrera 59, entre las oficinas del grupo de Planeación y la subdirección de Talento Humano, donde se desprende una parte de la placa de la facha, (se adjunta foto), esto ocasiona una condición insegura debido a que la parte que cae sobre la cornisa pudo caer sobre el vidrio o rebotar, caer al primer piso y golpear a alguna persona que se encuentre pasando en ese momento y comprometer al Ministerio por responsabilidad civil a terceros.

Amablemente solicitamos una revisión a las condiciones de la facha para evitar posibles accidentes donde se pueda ver comprometido el Ministerio.

Cordialmente,

Energía

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Subdirección de Talento Humano

saludyseguridad@minenergia.gov.co

(+57) 601 2200 300

Calle 43 N° 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergía.gov.co