
CONSORCIO PAVIMENTOS NAYYA Ingenieros Civiles	SIISTEMA DE GESTION DE SST	SST-FO-12
	INSPECCIÓN DE ESCALERA	Rev. 0.1
		18/02/2025

TRABAJO:	Pintura fachada	**FECHA:**	19/02/2025
PROYECTO:	CDS Corazon de Jesus.	**HORA:**	
TRBAJADOR QUE USA ESCALERA:		MAHALI	
TIPO DE ESCALERA:	Tijeras		

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	✓	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓	
Unión de peldaños y largueros	✓	
Zapatas antideslizantes	✓	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓	
Identificación legible en la escalera	M.	No legible.
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	Si	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	Si	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	NA	
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	NA	
CONCLUSIÓN: **ESCALERA APTA PARA SER USADA (SÍ)./ (NO)**	**JUSTIFICACIÓN:**	
INPECCIÓN REALIZADA POR: YINA ERAZO R.	**FIRMA:**	

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



Powered by CamScanner