



NIT: 900.146.010-6

ANEXO No 3

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DOTACIÓN HOSPITALARIA

Nombre del proyecto: Adquisición de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para el fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en las Unidades de atención de Buenos Aires, Suarez y El Naya adscritas a la ESE Norte 1, Cauca.

CAPACIDAD INSTALADA (REPS)

Código habilitación: 1911000005-01 Buenos Aires, 1911000005-03 Suarez y 1911000005-04 El Naya

Camas Hospitalización Adulto: Buenos Aires 4 y Suarez 4

Camas Hospitalización Pediátrica: Buenos Aires 2 y Suarez 2

Camas Cuna Hospitalización Pediátrica: 0

Camas TPR:0

Nombre ESE: NORTE 1

Camillas Observación Adultos Hombres: Buenos Aires 2 y Suarez 2
Consultorios de Urgencias: Buenos Aires 1 y Suarez 1

Camillas Observación Adultos Mujeres: Buenos Aires 2 y Suarez 2
Consultorios de Consulta Externa: Buenos Aires 6, Suarez 7 y El Naya 1.

Camillas Observación Pediátrica: Buenos Aires 2 y Suarez 3
Unidades Odontológicas: Buenos Aires 2 y Suarez 2

Camas Cunas Observación Pediátrica:0

NIT: 900.146.010-6

Departamento: CAUCA

Salas de Procedimientos: Buenos Aires 1 y Suarez 1

Salas de Cirugía:0

Salas de Partos: Buenos Aires 1 y Suarez 1

Municipio ESE: BUENOS AIRES Y SUAREZ

Nivel de atención: I

Fecha: 11/07/2025

DESCRIPCIÓN					EXISTENCIAS	ESTADO DE LA DOTACIÓN			REFERENCIA DE LA NECESIDAD							CANTIDAD SOLICITADA	JUSTIFICACION
ITEM	SERVICIO	AMBIENTE Y/O AREA	SEDE	NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO		CANTIDAD	NORMAL ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	REPOSICIÓN TECNOLÓGICA	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO (Res 3100 de 2019)	INCREMENTO CAPACIDAD INSTALADA	PROPIEDAD DE UN TERCERO		
1	URGENCIAS	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS BUENOS AIRES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el Monitor de Signos Vitales marca CRITICARE Modelo IPX1 Serie 215304741; cuya ponderación evaluada es igual a 79,525 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo cumple la vida útil. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia.
2	URGENCIAS	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS BUENOS AIRES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el Monitor de Signos Vitales marca BLT Modelo M8000A Serie M012A004661; cuya ponderación evaluada es igual a 86,6275 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo no ha cumplido la vida útil, pero presenta constantes fallas. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia.
3	URGENCIAS	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS BUENOS AIRES	NEBULIZADOR	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el Nebulizador marca THOMAS Modelo 1145 Serie 011200002186; cuya ponderación evaluada es igual a 88,525 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo cumple la vida útil. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia. Ademas se requiere incrementar la capacidad debido a que habido un incremento de enfermedades respiratorias
4	URGENCIAS	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS BUENOS AIRES	NEBULIZADOR	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Se requiere la adquisición de un nuevo nebulizador para garantizar el cumplimiento del estándar de dotación establecido en la Resolución 3100 de 2019 y fortalecer la capacidad de atención. Su incorporación es fundamental, ya que permite la administración de medicamentos en forma de aerosol para el tratamiento oportuno de enfermedades respiratorias, contribuyendo así a la continuidad y calidad del servicio.
4	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	ESE NORTE 1 - UAS BUENOS AIRES	NEBULIZADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Actualmente no se cuenta con este equipo y se hace necesario adquirir un equipo médico que garantice la administración rápida de medicamentos en forma de vapor, como un nebulizador. Este equipo es importante ya que facilita la inhalación directa del fármaco hacia las vías respiratorias, permitiendo un tratamiento más eficaz, de acuerdo con lo definido en los procesos prioritarios.
5	URGENCIAS	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS BUENOS AIRES	EQUIPO DE ORGANOS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el Equipo de órganos a marca WELCH ALLVNS Modelo 76510 Serie N.R.; cuya ponderación evaluada es igual a 73,725 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo cumple la vida útil. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia.
6	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	CENTRIFUGA	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el Centrífuga marca UNICO Modelo C8724 Serie DP1802029; cuya ponderación evaluada es igual a 73,525 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo no ha cumplido la vida útil. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia.
7	URGENCIAS	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el Monitor de Signos Vitales marca GENERAL ELECTRIC Modelo 630 Serie G3D1605T03; cuya ponderación evaluada es igual a 88,525 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo cumple la vida útil. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia.
8	URGENCIAS	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el Monitor de Signos Vitales marca EDAN Modelo M50 Serie 360001-M21308660048; cuya ponderación evaluada es igual a 82,585 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo cumple la vida útil. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia.
9	URGENCIAS	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	NEBULIZADOR	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el Nebulizador marca APEX Modelo 9R.021000 Serie K0118051060001C1; cuya ponderación evaluada es igual a 86,2075 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo cumple la vida útil. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia. Ademas se requiere incrementar la capacidad debido a que habido un incremento de enfermedades respiratorias
10	URGENCIAS	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	NEBULIZADOR	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el Nebulizador marca THOMAS Modelo 1625 Serie N.R.; cuya ponderación evaluada es igual a 92,1475 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo cumple la vida útil. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia. Ademas se requiere incrementar la capacidad debido a que habido un incremento de enfermedades respiratorias
11	URGENCIAS	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	NEBULIZADOR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Se requiere la adquisición de un nuevo nebulizador para garantizar el cumplimiento del estándar de dotación establecido en la Resolución 3100 de 2019 y fortalecer la capacidad de atención. Su incorporación es fundamental, ya que permite la administración de medicamentos en forma de aerosol para el tratamiento oportuno de enfermedades respiratorias, contribuyendo así a la continuidad y calidad del servicio.

12	URGENCIAS	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	ASPIRADOR	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el Succiónador marca SMAF Modelo SXT-5A Serie L16.13; cuya ponderación evaluada es igual a 82,585 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo cumple la vida útil. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia.
13	ODONTOLOGIA	ODONTOLOGIA	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	UNIDAD ODONTOLÓGICA	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el unidad odontológica marca DYNAMIC Modelo DU3200 Serie 2836; cuya ponderación evaluada es igual a 84,6325 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo cumple la vida útil. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia.
14	ODONTOLOGIA	ODONTOLOGIA	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	UNIDAD ODONTOLÓGICA	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	De acuerdo a la aplicación la herramienta denominada índice de obsolescencia, se hace necesario renovar el Unidad odontológica marca AJAX Modelo AJII Serie 130515; cuya ponderación evaluada es igual a 84,6325 que describe que debe ser renovado a la brevedad. Este equipo cumple la vida útil. anexo: informe fotográfico; índice de obsolescencia.
15	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	ESE NORTE 1 - UAS EL NAYA	PULSIOXÍMETRO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	Se hace necesario adquirir un equipo médico que garantice la medición rápida y precisa de la saturación de oxígeno, como un pulsioxímetro. Este equipo es importante ya que mide la saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca de forma no invasiva, y es necesario para apoyar las acciones de diagnóstico y seguimiento de pacientes crónicos, de acuerdo con lo definido en los procesos prioritarios.
16	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	ESE NORTE 1 - UAS EL NAYA	BÁSCULA GRADO MÉDICO CON TARA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	Actualmente la institución no cuenta con este equipo, por lo tanto, es necesaria su adquisición para dar cumplimiento al estándar de dotación definido en la Resolución 3100 de 2019. Este equipo es importante porque permite el pesaje preciso de pacientes adultos y pediátricos.
17	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	ESE NORTE 1 - UAS EL NAYA	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO /PEDIÁTRICO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	Actualmente la institución no cuenta con este equipo, por lo tanto, es necesaria su adquisición para dar cumplimiento al estándar de dotación definido en la Resolución 3100 de 2019. Este equipo es importante ya que permite la medición de la presión arterial en pacientes adultos y pediátricos.
18	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	ESE NORTE 1 - UAS EL NAYA	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	Actualmente la institución no cuenta con este equipo, por lo tanto, es necesaria su adquisición para dar cumplimiento al estándar de dotación definido en la Resolución 3100 de 2019. Este equipo es importante ya que permite la auscultación de de ruidos cardíacos, pulmonares o intestinales en pacientes adultos y pediátricos.
19	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	ESE NORTE 1 - UAS EL NAYA	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	Actualmente la institución no cuenta con este equipo, por lo tanto, es necesaria su adquisición para dar cumplimiento al estándar de dotación definido en la Resolución 3100 de 2019. Este equipo es importante ya que permite la evaluación de los órganos de los sentidos, principalmente ojos y oídos.
20	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA GENERAL	ESE NORTE 1 - UAS EL NAYA	DOPPLER	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	Se hace necesario adquirir un equipo médico de uso hospitalario que permita la valoración no invasiva del bienestar fetal, como un Doppler fetal. Este equipo es importante ya que permite la auscultación de los latidos del corazón del feto. Es necesario para apoyar las acciones de diagnóstico y seguimiento de pacientes gestantes de acuerdo a lo definido en los procesos prioritarios.
21	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	ESE NORTE 1 - UAS EL NAYA	UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Actualmente la institución no cuenta con este equipo, por lo tanto, es necesaria su adquisición para dar cumplimiento al estándar de dotación definido en la Resolución 3100 de 2019. Este equipo es importante ya que permite la atención integral en procedimientos odontológicos.
22	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	ESE NORTE 1 - UAS EL NAYA	LÁMPARA DE FOTOCURADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Actualmente la institución no cuenta con este equipo, por lo tanto, es necesaria su adquisición para dar cumplimiento al estándar de dotación definido en la Resolución 3100 de 2019. Este equipo es importante ya que permite el endurecimiento rápido y eficiente de resinas compuestas utilizadas en tratamientos odontológicos restaurativos.
23	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	ESE NORTE 1 - UAS EL NAYA	COMPRESOR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Actualmente la institución no cuenta con este equipo, por lo tanto, es necesaria su adquisición para dar cumplimiento al estándar de dotación definido en la Resolución 3100 de 2019. Este equipo es importante ya que permite el suministro de aire comprimido necesario para el funcionamiento de los equipos odontológicos.
24	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA	ESE NORTE 1 - UAS EL NAYA	AUTOCLAVE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Actualmente la institución no cuenta con este equipo, por lo tanto, es necesaria su adquisición para dar cumplimiento al estándar de dotación definido en la Resolución 3100 de 2019. Este equipo es importante ya que permite la esterilización segura y efectiva del instrumental médico, garantizando condiciones adecuadas de bioseguridad.



Ing. Milena Andrea Delgado Gómez
Líder de Proyectos
Empresa Social del Estado Norte Uno