

											EVALUACIÓN TÉCNICA										EVALUACIÓN CLÍNICA					EVALUACIÓN ECONÓMICA								TOTAL		TOTAL		TOTAL		INICIALES	
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	SEDE	ESTADO	GRUPO	Disponibilidad de soporte de consumibles (Años)	Ha tenido eventos severos asociados	Vida útil consumibles (Años)	Fecha de fabricación (último día de mes)	Edad del equipo (Años)	Reacción entre el estado del equipo y la vida útil consumibles	Mantenimiento correctivo en el último año	Proveedor de soporte técnico (no incluye repuestos)	Disponibilidad de soporte de repuestos (Años)	Porcentaje de operatividad del equipo. Qué tanto de las funciones que ofrece el equipo?	Grado de satisfacción con el equipo	Cobertura de necesidades actuales	Precio Adquisición	Costo Mensual	Reacción	TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA	TOTAL EVALUACIÓN CLÍNICA	TOTAL EVALUACIÓN ECONÓMICA	VALOR	CONCEPTO	RECOMENDACIÓN													
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CNITICARE	IP51	213304741	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS BUENOS AIRES	Regular	Diagnostico	No tiene soporte de consumibles	No	10	12/2015	10	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Mayor del 50%	Bajo Mayor del 50%	Mayor Entre el 31% y el 75%	\$ 4.873.000	\$ 1.463.800	0,30	30,555	21	25	79.323	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.													
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BUT	ME004	MS234204861	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS BUENOS AIRES	Regular	Diagnostico	No tiene soporte de consumibles	No	10	2011/2016	7	0,70	Mayor de 8	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Bajo Mayor del 50%	Bajo Mayor del 50%	\$ 6.791.000	\$ 2.037.300	0,30	34,6275	27	25	84.6275	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.													
NEBULIZADOR	THOMAS	1143	011200003188	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS BUENOS AIRES	Regular	Terapia y Rehabilitación	No tiene soporte de consumibles	No	8	10/2013	12	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Mayor del 50%	Bajo Mayor del 50%	\$ 1.204.187	\$ 360.238	0,30	30,555	30	25	85.333	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.														
EQUIPO DE ORSANDOS	WILCH ALTY	747	N/A	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS BUENOS AIRES	Regular	Apoyo y Uso Industrial Hospitalario	No tiene soporte de consumibles	No	8	12/5/2012	13	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Mayor del 50%	Bajo Mayor del 50%	\$ 3.374.473	\$ 712.843	0,30	30,555	30	25	88.333	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.														
CENTRIFUGA	UNICO	CB724	DP1803028	LABORATORIO CLINICO	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	Regular	Laboratorio Clínico	No tiene soporte de consumibles	No	8	2011/2016	7	0,88	Entre 3 y 7	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Faltó Entre el 31% y el 75%	Mayor Entre el 31% y el 75%	\$ 10.888.000	\$ 6.373.800	0,30	30,555	16	25	79.333	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.													
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL ELECTRIC	630	0301802703	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	Regular	Diagnostico	No tiene soporte de consumibles	No	10	12/2015	10	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Mayor del 50%	Bajo Mayor del 50%	\$ 6.799.815	\$ 2.039.940	0,30	30,555	30	25	85.333	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.														
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M30	333123-ML3904232066	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	Regular	Diagnostico	No tiene soporte de consumibles	No	10	12/2015	12	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Mayor del 50%	Bajo Mayor del 50%	\$ 3.313.100	\$ 963.960	0,30	30,555	24,00	25	82.945	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.														
ASPIRADOR	SHAW	5475A	128.23	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	Regular	Tratamiento y Soporte Vital	No tiene soporte de consumibles	No	8	17/2/2013	12	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Mayor del 60%	Bajo Mayor del 50%	\$ 1.954.000	\$ 466.200	0,30	30,555	24,00	25	82.945	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.														
NEBULIZADOR	APRI	PR.0211000	MS18051082001C	URGENCIAS	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	Regular	Terapia y Rehabilitación	No tiene soporte de consumibles	No	8	12/2015	10	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Mayor del 60%	Bajo Mayor del 50%	\$ 1.200.000	\$ 360.000	0,30	37,1475	24,00	25	84.2075	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.														
NEBULIZADOR	THOMAS	1423	N/A	HOSPITALIZACIÓN	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	Regular	Terapia y Rehabilitación	No tiene soporte de consumibles	No	8	21/11/2012	13	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Mayor del 50%	Bajo Mayor del 50%	\$ 987.000	\$ 236.100	0,30	37,1475	30	25	82.1475	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.														
UNIDAD ODONTOLÓGICA	DYNAMIC	DUS300	3336	ODONTOLÓGICA	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	Regular	Tratamiento y Soporte Vital	No tiene soporte de consumibles	No	10	24/6/2016	7	0,70	Entre 3 y 7	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Mayor del 60%	Bajo Mayor del 50%	\$ 9.192.799	\$ 2.737.840	0,30	35,0725	24,00	25	84.6325	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.														
UNIDAD ODONTOLÓGICA	ALAI	ALI	133513	ODONTOLÓGICA	ESE NORTE 1 - UAS SUAREZ	Regular	Tratamiento y Soporte Vital	No tiene soporte de consumibles	No	10	30/11/2016	7	0,70	Entre 3 y 7	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Mayor del 60%	Bajo Mayor del 50%	\$ 8.968.980	\$ 2.690.894	0,30	35,0725	24,00	25	84.6325	Reposición de batería y cable de conexión a la computadora	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.														