Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 54 (DEPTO) 001 (MUNICIPIO) 00864 (INSTITUCION) 18 (SEDE)	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento: Norte de Santander — Municipio: Cúcuta

Corregimiento: Agua Clara — Cabecera/ Inspeccion/ Barrio: Agua Clara

Nombre del establecimiento: IPS La Floresta

Nivel de complejidad: BAJA

Ubicación (Dirección): — Teléfono (Fax): (607) 5784986 ExEXT -400t -800-801

IPS de referencia: UBA AGUA CLARA

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO ESTRUCTURAL	
ADECUACIÓN	x	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

L

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

ADECUACIÓN MENOR DE LA IPS LA FLORESTA UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE AGUA CLARA DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***		

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

Actualmente se esta llevando a cabo la sana pocesion a la espera de los documentos finales.

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios
Subdireccion de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE
54	001	00864	18

A **1**

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos	☐	Hundimiento	☐
Inundación Total	☐	Otro	☐
Inundación Parcial	☐	Cual?	_____
No presenta afectaciones naturales	☒		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido	☒	Seco	☐
Templado	☐	Húmedo	☒
Frío	☐	Salino	☐

Temperatura promedio 32 °C

1.4.A ACCESO

Via Vehicular ☒ Camino peatonal ☐ Fluvial ☐ Maritimo ☐ Aereo ☐

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA

Baja ☐ Media ☒ Alta ☐

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado	☐	Publico	☒
Posesión	☐	Arrendamiento	☐
Invasión / lote público			☐
Invasión / lote privado			☐
Usufructo - Comodato			☐

Tiene escritura? SI ☐ NO ☒

CEDULA CATASTRAL No.

MATRICULA INMOBILIARIA No. O

1.6 AREAS

Area total lote	202	M2
Area ocupada lote	119	M2
Area construida	119	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	☒	Regular	☐
Inclinado	☐	Irregular	☒
Accidentado	☐	Limites indefinidos	☐

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso	X	

Número de edificios: 1

Numero de pisos: 2 Sotano ☐

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M
Andenes	CEMENTO	X		
Vias internas	ASFALTO	X		
Sardineles	CONCRETO		X	
Cerramiento	MALLA		X	

	Material	B	R	M
Iluminación ext.	LED		X	
Zonas de parqueo	ASFALTO		X	
Zonas verdes				X

1.10 OBSERVACIONES

ACTUALMENTA LA IPS LA FLORESTA NO CUMPLE
CON LAS CONDICIONES DE HABILITACION

Fecha diligencia: Año 24 Mes 10 Día 24

Responsable del levantamiento: Arquitecto Ignacio José Bautista Mesa

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 5 4 (DEPTO) 0 0 1 (MUNICIPIO) 0 0 8 6 4 (INSTITUCION) 1 8 (SEDE)	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA ____ DE _____

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTA EXTERNA / AREA O AMBIENTE ENFERMERIA	CERAMICA	R	MAMPOSTERIA	M	PANEL DE YESO	R	ALUMINIO	M	HIERRO	M	TEJA TERMOACUSTICA	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	9M2		36 M2		9M2		1 UND		1 UND		9M2	

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTA EXTERNA / AREA O AMBIENTE MEDICINA GENERAL	CERAMICA	R	MAMPOSTERIA	M	PANEL DE YESO	R	ALUMINIO	M	HIERRO	M	FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	15M2		46, 7M2		15M2		1 UND		1 UND		15M2	

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTA EXTERNA / AREA O AMBIENTE ODONTOLOGIA	CERAMICA	R	MAMPOSTERIA	M	PANEL DE YESO	R	ALUMINIO	M	HIERRO	M	FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	12M2		39,8M2		15M2		1 UND		1 UND		15M2	

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTA EXTERNA / AREA O AMBIENTE VACUNACION	CERAMICA	R	MAMPOSTERIA	M	PANEL DE YESO	R	ALUMINIO	M	HIERRO	M	FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	13M2		43M2		13M2		1 UND		1 UND		13M2	

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTA EXTERNA / AREA O AMBIENTE TOMA DE MUESTRAS	CERAMICA	R	MAMPOSTERIA	M	PANEL DE YESO	R	MADERA	M	HIERRO	M	FIBROCEMENTO	M
(M2- ML-Unidad)	10M2		37,9M2		10M2		1 UND		1 UND		10M2	

Arquitecto Ignacio Jose Bautista Mesa

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 5 4 (DEPTO) 0 0 1 (MUNICIPIO) 0 0 8 6 4 (INSTITUCION) 1 8 (SEDE)	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: X	Conexión red pública:	SI X NO
Instalación propia:	Eliminacion propia: X	CAPACIDAD 2 M3
Otro:	Otro:	Elevado X
Cual?	Cual?	Subterraneo:
AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO
SI NO	SI X NO	SI NO
TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO
	TAPONAMIENTO	

OBSERVACIONES

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI X	BUENA	SI X NO
NO	REGULAR	CAPACIDAD 1 6 8 Kva
Otro sistema de suministro:	MALA X	Bueno **B** Regular **R** Malo **M**
Cual?	TIPO DE AFECTACION	Estado: X
	OBSOLOSCENCIA	

OBSERVACIONES

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual

OBSERVACIONES

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 5 4 (DEPTO) 0 0 1 (MUNICIPIO) 0 0 8 6 4 (INSTITUCION) 1 8 (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR	ESQUEMA DE LOCALIZACION
NORTE, MUROS, CERCA, RIO COLUMNAS, VENTANA, PUERTA, DUCHAS, INODORO, LAVAMANOS AREA CONSTRUIDA _____ M2	

ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:
	2 4	1 0	2 4	Arquitecto Ignacio Jose Bautista Mesa

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 5 4 (DEPTO) 0 0 1 (MUNICIPIO) 0 0 8 6 4 (INSTITUCION) 1 8 (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR

NORTE — MUROS

CERCA — RIO

COLUMNAS — VENTANA

DUCHAS — PUERTA

INODORO — LAVAMANOS

AREA CONSTRUIDA _____ M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION

ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 1 0 Día 2 4

Responsable del levantamiento: Arquitecto Ignacio José Bautista Mesa

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 54 (DEPTO) 001 (MUNICIPIO) 00864 (INSTITUCION) 18 (SEDE)	A 5	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.

OFERTA DE SERVICIOS

ITEM	OFERTA	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROYECTADA
1	**SERVICIOS AMBULATORIOS**		
1,1	Consultorio Medicina general	1	
1,2	Consultorio Promocion y Prevencion	1	
1,3	Consultorio Enfermería (crecimiento y desarrollo)	0	
1,5	Sala de Telemedicina	0	
1,6	Vacunación	0	
1,7	consultorio de Odontólogia y Salud Oral	1	
1,8	Rayos X Odontológico	0	
2	**SERVICIO DE URGENCIAS**		
2,1	Consultorio de Urgencias	0	
2,2	Consultorio de triage	0	
2,3	Consultorio de triage(1 camilla)	0	
2,4	Sala Reanimación y/o Procedimientos	0	
2,5	Sala de curaciones y/o ferulización	0	
2,6	Sala ERA	0	
2,7	Sala EDA	0	
2,8	Sala de observación	0	
2,8,1	No. Camillas Observación Adultos	0	
2,8,2	No. Camillas Observación pediátricas	0	
2,8,3	No. Camillas Observación Aislado	0	
2,11	Lavado de pacientes	0	
3	**SERVICIOS DE APOYO**		
3,1	Laboratorio clinico	0	
3,2	Cubículos toma de muestra	0	
3,3	Toma muestra ginecológica	0	
3,4	Servicio de Imagenología	0	
4	**SERVICIO DE HOSPITALIZACION**		
4,1	Camas Adultos Hombres	0	
4,2	Camas Adultos Mujeres	0	
4,1	Camas Pediátricas	0	
4,2	Camas Obstetricas	0	
4,3	habitaciones unipersonales	0	
4,4	Servicio de Atención partos	0	
5	**OTROS SERVICIOS**		

Fecha diligencia: Año 24 Mes 10 Día 24

Responsable del levantamiento: Arquitecto Ignacio José Bautista Mesa

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 5 4 (DEPTO) 0 0 1 (MUNICIPIO) 0 0 8 6 4 (INSTITUCION) 1 8 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: _____ **AMBIENTE:** _____

FACHADA PRINCIPAL

FOTOGRAFIA AEREA

Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:
	2 4	1 0	2 4	Arquitecto Ignacio José Bautista Mesa