REPORTE DE SERVICIO TECNICO

CÓDIGO F-042	
VERSIÓN 05	
FECHA 12-09-2022	

FECHA	06-08-2025	**CONSECUTIVO**	1002433
EMPRESA	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	**TELEFONO**	3158089778
DIRECCION	Avenida calle 26 # 51-20	**MUNICIPIO/SEDE**	BOGOTA

CONTACTO	Ingeniera Gloria Malaver

EQUIPO	PURIFICADOR DE AGUA	**MARCA**	THERMO SCIENTIFIC
MODELO	SMART 2 PURE 6 UV\UF	**SERIE**	1232211003922
CODIGO	39994	**NUMERO DE ODS**	63806

TRABAJOS GENERALES REALIZADOS	
MEDICION DE VOLTAJES DE ALIMENTACION	1
VERIFICACION DE AJUSTE INICIAL	1
REVISION DE COMPONENTES DEL EQUIPO	1
DIAGNOSTICO DEL EQUIPO	
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	1
INSTALACION DEL EQUIPO/CAPACITACION EN MANEJO	
AJUSTE CON PATRONES CERTIFICADOS DEL EQUIPO	
PRUEBAS DEL ESTADO DE AJUSTE DEL EQUIPO	1

INFORMACION TECNICA			
UNIDAD DE MEDIDA	**VOLTAJE AC**	**VOLTAJE DC**	**POTENCIA**
uS\cm	117,6	24 Vdc	80 watts

AMPERAJE	**CAPACIDAD MAXIMA**	**CAPACIDAD MINIMA**	**RESOLUCION**
3,3 Amp	NR	NR	0,001

RANGO DE USO
<1

VERIFICACION INICIAL DEL EQUIPO	Equipo con bomba de de circulación defectuosa.

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

CÓDIGO F-042	
VERSIÓN 05	
FECHA 12-09-2022	

FECHA	06-08-2025	**CONSECUTIVO**	1002433
EMPRESA	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	**TELEFONO**	3158089778
DIRECCION	Avenida calle 26 # 51-20	**MUNICIPIO/SEDE**	BOGOTA

CONTACTO	Ingeniera Gloria Malaver
TRABAJOS REALIZADOS	Se realiza instalación de bomba de recirculación, se cambia filtro de ósmosis inversa cat: 09.2006, puesta en marcha de equipo de pretratamiento cat GT50157886.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	La bomba de llenado del tanque presenta ruido por desgaste físico, se recomienda su cambió.

INFORMACION DE REPUESTOS REQUERIDOS / NOMBRE (S) Y REFERENCIA (S)
Bomba de recirculación cat: 329503G01

MEDICION DE VOLTAJES V-F-N
117,6

MEDICION DE VOLTAJES V-F-T
117,5

MEDICION DE VOLTAJES VDC
24Vdc

MEDICION DE VOLTAJES AMP DE COMSUMO
3,33 Amp

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

CÓDIGO F-042	
VERSIÓN 05	
FECHA 12-09-2022	

FECHA	06-08-2025	**CONSECUTIVO**	1002433
EMPRESA	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	**TELEFONO**	3158089778
DIRECCION	Avenida calle 26 # 51-20	**MUNICIPIO/SEDE**	BOGOTA

CONTACTO	Ingeniera Gloria Malaver

REALIZO	Jorge Alexander Pinzón Gil
RECIBE	Catherine Salinas



FIRMA QUIEN REALIZO



FIRMA QUIEN RECIBE

ENCUESTA DE SERVICIO
https://www.intraneteyl.com/formulariocapacitacion.intraneteyl.com