

PROPUESTA COMERCIAL	
N° Cotización :	240344
Solicitud Cliente :	11/10/2024
Fecha :	11/10/2024
Cliente :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Dirección :	SENA LA SALADA
Ciudad :	CALDAS/ANTIOQUIA
Nit :	899.999.034-1
Contacto :	ADELINE
Departamento :	-
Telefono :	PBX 546 15 00
e-mail :	
Ejecutivo :	JAIRO ROJAS GIRALDO
Sucursal :	Bogota D.C.
Telefono :	301 225 17 37
E-MAIL :	support@nanometrix.company

De acuerdo a lo solicitado por Uds. nos es grato presentar nuestra oferta comercial.
 Esperamos nuestros equipos y servicios puedan ser considerados como una excelente alternativa para su necesidad.

Item	Cantidad	Código	Descripción de Items	Valor Unitario	Valor IVA Unitario	Valor I.V.A. Item	Valor Total Item Antes de I.V.A.
1	1	NMTX-0001	CAMARA CLIMÁTICA cambio de unidad de refrigeración filtro, tubería, gas y aislantes, resistencias. Incluye verificación de funcionamiento con patrones (ONAC). Puesta en operación con los requerimientos del laboratorio.	\$ 29.411.765	\$ 5.588.235	\$ 5.588.235	\$ 29.411.765
Observaciones:							
A la presente cotización se aplican las CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE NANOMETRIX S.A.S. las cuales declara conocer el cliente. Se confirmará la fecha de entrega a través de la confirmación del pedido y pago del anticipo que expida a Nanometrix y así a sus respectivos proveedores. Los tiempos de entrega están sujetos a disponibilidad de inventario al momento de recibir la orden de compra.					VALOR NETO		\$29.411.765
					IVA		\$5.588.235
Garantía: 3 MESES. No Aplica para: Accesorios y piezas de desgaste, daños por uso inadecuado, fallos en la red eléctrica, caídas, golpes, desastres naturales o intervenciones no autorizadas por Nanometrix S.A.S.					TOTAL		\$35.000.000
INFORMACION BANCARIA			Nombre de la Cuenta: Nanometrix SAS, Nit: 900.935.265-2, Banco: Davivienda, Tipo de Cuenta: Ahorros, Numero: 176570055812.				

Validez de la oferta:	30 DIAS
Anticipo:	NO
Término de Pago:	30 DIAS FECHA FACTURA
Moneda:	COP PESOS COLOMBIANOS
Garantía:	3 MESES
Lugar de entrega:	INSTALACIONES DEL CLIENTE
Plazo de entrega:	2 - 3 SEMANAS ORDEN DE COMPRA

Jairo Rojas G
 ASESOR TECNICO



Calle 41B No. 57A-61, Piso 1 Urbanización Las torres,
Rionegro, Antioquia
Cel: 3117274683 - 3193760564
vosorio@bmoline.com - ventas@bmoline.com

COTIZACIÓN No.

SER-243

Tenemos el agrado de presentar la siguiente propuesta:


FECHA: 10 de noviembre de 2023
CLIENTE: SENA CALDAS ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 300 8708344

NIT:
CONTACTO: Elizabeth Herrera
CARGO:
CORREO: meherrera@sena.edu.co - avargasdc@sena.edu.co
CIUDAD: Caldas

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	Cantidad	Valor Unitario Sin IVA	Valor IVA UND	VALOR UND CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	CAMARA CLIMÁTICA Marca: BINDER - Modelo: KBWF720E6	Mantenimiento Correctivo y Calibración - Incluyendo el cambio de compresor y Reemplazo de Resistencias	1	\$ 5.200.000,00	\$ 988.000	\$ 6.188.000	\$ 6.188.000
2	(9) RESISTENCIAS NUEVAS	Cambiar Resistencias	1	\$ 9.200.000,00	\$ 1.748.000	\$ 10.948.000	\$ 10.948.000

Condiciones Comerciales:

1	Forma de Pago: Contado	Subtotal	\$ 14.400.000
2	Validez de la oferta: 30 días	Iva 19%	\$2.736.000
3	Disponibilidad: Inmediata	Total	\$17.136.000
4	No incluye repuestos	OBSERVACIONES	
5	Tiempo de Entrega: 20 días		

PROVEEDOR	ESPACIO PARA ACEPTACION DEL CLIENTE		
	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
			

	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPORTE ID	MC23_471213
		CÓDIGO	GTE-FO-001
		VERSIÓN	1

1. INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	CIUDAD:	CALDAS
SEDE:	LA SALADA	FECHA:	10/13/2023

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	CAMARA CLIMATICA	MODELO:	9020-0337	ACTIVO:	91011025830
MARCA:	BINDER	SERIE:	20190000000783	UBICACIÓN:	LABORATORIO DE HONGOS

3. TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☒	FALLA REPORTADA:	Equipo no enciende
--------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------

5. OBSERVACIONES

Se encuentra el equipo con el diferencial termomagnético abierto, signo de descarga eléctrica, al activarlo de nuevo se identifica que el compresor no está funcionando y que tiene todas sus bobinas aterrizadas a tierra o sea que sus dos bobinas tanto de inicio como de marca están quemadas, esto en la etapa climática de frío.
En la etapa de humedad se identifica que las resistencias de evaporación no están encendiendo a pesar de que la tarjeta electrónica saca el voltaje de operación normal, esto indica falla en las resistencias

6. RECOMENDACIÓN

Se recomienda cambiar compresor y resistencias de evaporación

7. REPUESTOS

REPUESTO PENDIENTE	ACTIVIDAD / REPUESTO UTILIZADO	REFERENCIA	CANTIDAD


FIRMA PROVEEDOR
JOHAN SEBASTIAN CARDONA MEJIA


NOMBRE CLIENTE
Elizabeth Herrera

	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPORTE ID	MC23_471213
		CÓDIGO	GTE-FO-001
		VERSIÓN	1

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL ARCHIVO: [MC23_471213_SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA_LA SALADA_CAMARA CLIMATICA_LABORATORIO DE HONGOS_3](#)

ORANGE SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S
 Email: Serviciobio.Orange@gmail.com
 Medellín – Colombia
 Cel: 319-7078859