CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24
calidad y experiencia

ACTA DE VECINDAD INICIAL

Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 5-10-2023


CONTRATO DE OBRA No. :	86003782024
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ
INTERVENTOR:	MAURICIO JIMENEZ DUEÑAS

REGISTRO No. 1 **FECHA** 20 | 2 | 25 **ELABORÓ** ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ **REVISO** MAURICIO JIMENEZ DUEÑAS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ENTORNO







2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	I.E. José Antonio Galán - Sede Pre-escolar
ATENDIO VISITA:	Gloria Luna Enriquez
DIRECCIÓN	B/ Jose Antonio Galán
TELÉFONO	**No. PISOS** 1
FRENTE (Mts)	N/A **ESTRATO**

SERVICIOS PUBLICOS

		OBSERVACIONES
AGUA	si	
ALCANTARILLADO	si	
ENERGÍA	si	
TELÉFONO	si	
GAS	si	
TELEVISIÓN - CABLE	si	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	x	¿CUÁL?	INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (vía, andenes, escalera, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

DESCRIPCION DE LA VIVIENDA

La propiedad es de uso institucional, colinda parte de la fachada posterior y parte de la fachada lateral, en ambos sentidos los muros son independientes, separados por viga canal en estado de abandono y falta de mantenimiento, situación que obstruye el flujo libre de aguas lluvias que deben ser conducidas hasta los respectivos bajantes, ocasionando estancamientos y por ende humedad en el CDI PEQUEÑOS PENSADORES, puntualmente los muros correspondientes al salón de párvulos, por lo tanto se deben realizar actividades de mantenimiento e impermeabilización. Por su parte las instalaciones de la I.E. José Antonio Galán sede pre-escolar, al colindar su cerramiento que normalmente esta expuesto a la intemperie y se trata de ladrillo visto y malla, no presenta afectaciones.

Firma	97'359.757	**Firma**	**Firma**
Nombre:	Gloria Stella Luna Enriquez	**Nombre:** ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ	**Nombre:** MAURICIO JIMENEZ DUEÑAS
REPRESENTANTE DEL INMUEBLE		**REPRESENTANTE CONTRATISTA**	**REPRESENTANTE INTERVENTORÍA**

Powered by CamScanner