COMPAÑÍA DE INGENIERIA DE PRECISION METALMECANICA LTDA.

INGEPROMETAL, LTDA.

NIT:819.001.491-9

Santa marta, 15 de agosto de 2025

Señores:

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

COTIZACION

Con la presente estamos cotizando el Mantenimiento de dos (2) motores YAMAHA F150, dos (2) motores SUZUKI 60 HP y un motor SUZUKI 15 HP. Mantenimiento general de casco, sistema hidrahulico y trayler de la embarcacion GAYRACA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR/UNIT	TOTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DOS MOTORES YAMAHA F150-PATA LARGA CON LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, FL150FET-6BN X1001044Y -F150FET-6BM X1006166.					
MOTOR FUERA DE BORDA F150 YAMAHA					**$ 20.904.170**
1	Mantenimiento de 1.000Hrs de 02 motores F150 YAMAHA	Unidad	2	$ 2.677.500	$ 5.355.000
2	Mantenimiento de 1100 Hrs de 02 motores F150 YAMAHA	Unidad	2	$ 1.338.750	$ 2.677.500
3	Suministro de Anodos bracket motor F150 YAMAHA	Unidad	2	$ 219.179	$ 438.357
4	Suministro filtros de combustible para motor F150 YAMAHA	Unidad	4	$ 191.459	$ 765.836
5	Suministro de aceite para motor 20W-40 F150 YAMALUBE 4T	litros	26	$ 66.402	$ 1.726.452
6	suninistro de fitros de aceite motor F150 YAMAHA	Unidad	4	$ 218.930	$ 875.720
7	suministro de aceite para transmision transmilube	pintas	12	$ 32.130	$ 385.560
8	Suministro de valvula Termostatica F150 YAMAHA	unidad	2	$ 350.685	$ 701.370
9	suministro de KIT de reparacion de bomba de agua cromada F150 YAMAHA	Unidad	2	$ 1.747.372	$ 3.494.744
10	Suministro Bujias LFR5A-11 NGK para motor F150 YAMAHA	Unidad	8	$ 22.500	$ 179.996
11	Suministro de Correas de tiempos para motor F150 YAMAHA	Unidad	2	$ 1.179.671	$ 2.359.342
12	Cambio de guía de escape/ colector de escape (de ser necesario).	Unidad	1	$ 1.179.671	$ 1.179.671
13	Suministro de aleta estabilizadora motor F150 YAMAHA	Unidad	2	$ 262.413	$ 524.826
14	Suministro de empaque tapon de drenaje motor F150 YAMAHA	Unidad	8	$ 5.587	$ 44.696
15	Suministro de empaque cubierta termostato motor F150 YAMAHA	Unidad	2	$ 54.710	$ 109.420

16	Suministro de spray limpia carburador	Unidad	1	$ 39.270	$ 39.270
17	Suministro de spray limpia contacto	Unidad	1	$ 46.410	$ 46.410
ESPECIFICACIONES TECNICAS SUZUKI 60 HP- MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI 60 HP 4 TIEMPOS 342165 y MOTOR FUERA BORDA SUZUKI 60 HP 4 TIEMPOS SERIAL 342166					
MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI DF 60 HP					**$ 3.262.980**
18	Mantenimiento de primeras 20Hrs de 02 motores DF60 HP Suzuki	Unidad	2	$ 1.160.250	$ 2.320.500
119	Suministro de aceite motor ref. 10w-40 MOTUL para motor DF60 HP Suzuki	litros	6	$ 85.680	$ 514.080
20	Suministro de aceite para transmision MOTUL para motor DF60 HP Suzuki	litros	2	$ 85.680	$ 171.360
21	Suministro de filtro de aceite para para motor DF60 HP Suzuki	Unidad	2	$ 85.680	$ 171.360
22	Suministro de spray limpia carburador	Unidad	1	$ 39.270	$ 39.270
23	Suministro de spray limpia contacto	Unidad	1	$ 46.410	$ 46.410
ESPECIFICACIONES TECNICAS SUZUKI 15 HP- MOTOR F/B 15HP - 2 TIEMPOS - PATA LARGA.					
MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI 15 HP					**$ 1.219.109**
24	Mantenimiento de primeras 20Hrs de 01 motores 15 HP Suzuki	Unidad	1	$ 981.750	$ 981.750
25	Suministro de aceite para transmision MOTUL para motor 15 HP Suzuki	Litro	1	$ 85.680	$ 85.680
46	Suministro de bujias para para motor 15 HP Suzuki	Unidad	2	$ 33.000	$ 65.999
27	Suministro de spray limpia carburador	Unidad	1	$ 39.270	$ 39.270
28	Suministro de spray limpia contacto	Unidad	1	$ 46.410	$ 46.410
MANTENIMIENTO GENERAL DE CASCO, SISTEMA HIDRAULICO Y TRAILER EMBARCACIÓN GAYRACA					
	MANTENIMIENTO GENERAL DE CASCO, SISTEMA HIDRAULICO Y TRAILER EMBARCACIÓN GAYRACA				$ 20.384.700
29	Cambio cerrojo giratorio de proa	Unidad	1	$ 535.500	$ 535.500
30	Cambio de cable de radio VHF marino	Unidad	1	$ 809.200	$ 809.200
31	Reforzar cuaderna lancha 32 pies	Unidad	4	$ 773.500	$ 3.094.000
32	Reemplazo de carpa (lona) 9m2	Unidad	1	$ 4.046.000	$ 4.046.000
33	Reparación proa y quilla parte exterior lancha 32 pies	Unidad	1	$ 3.808.000	$ 3.808.000
34	Cambio cable de megáfono	Unidad	1	$ 535.500	$ 535.500


35	Mantenimiento tráiler cambio de rodamientos (6 ruedas), cambio de la guaya de malacate por eslingas, mantenimiento de muelles y pintura anticorrosiva.	Unidad	1	$ 5.355.000	$ 5.355.000
36	Reparación escalera de aluminio para subir del agua a bordo	Unidad	1	$ 773.500	$ 773.500
	mantenimiento del sistema hidrahulico motores	Unidad	1	$ 1.428.000	$ 1.428.000
	TOTAL				**$ 45.770.959**

Son: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L

Forma de pago: A CONVENIR.

Tiempo de entrega: 30 DIAS CALENDARIO

ATENTAMENTE,



GENOVE RUIZ CABEZAS

Representante Legal