COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Energía	FORMATO ACCIONES DE MEJORA	Página __ de __

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	San Ignacio	**Tipo de título**	Contrato en virtud de Ap	**Título minero**	935 T
Vereda	Bajo Arenal	**Municipio**	Salazar de las Palmas	**Departamento**	Norte de Santander.
Nombre del titular	Sierva Avendaño			**CC o NIT**	41037336

II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Aspecto objeto de mejoramiento	**Seguridad Minera**	**Fecha**	D	D	1	9	M	M	0	8	A	A	A	A	2	0	2	5

III. ACCIONES O PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

RECOMENDACIONES Y/ ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES
Evaluar resistencia de la guaya interna conectada al malacate el cual ejerce trabajo de carga con 3 vagonetas.	I C M L		Se evidencia guaya con tensión para 3 vagonetas, se necesita evaluar carga estatica y carga dinámica, realizar cálculo
Se recomienda implementar uso de atiz de empuje en labores de explotación, y desarrollo	I C M L		Se evalua la necesidad de atiz de empuje para evitar desprendimientos fortuitos
Se recomienda implementar Salas o empotramientos para Ventiladores tipo axial	I C M L		Se evidencian Ventiladores en paralelo los cuales se encuentran recirculando aire debido a la presión del equipo.
Al interior del inclinado Manto 20, tienen 2 malacates ubicados en puntos estrategicos, se recomienda instalar la guarda de seguridad en el tambor de cada malacate.	I C M L		se socializa la importancia de realizar mantenimientos periodicos a maquinas y equipos, asi como mantener aislados las partes moviles del malacate y el uso permanente de la guarda de seguridad en el tambor de malacate.
Se recomienda actualizar el plano de riesgos de la mina e instalar en lugar visible la señalización de ruta de evacuación.	I C M L		se evidencia plano de 2024, se socializa la importancia de actualizar el plano de riesgos minimo cada 6 meses o posterior a presentarse un accidente grave si no es urgente

Las recomendaciones realizadas en el marco del presente programa no eximen al titular minero de la responsabilidad y/u obligaciones de las cuales es responsable frente a la autoridad minera. Así mismo, se exime al Ministerio de Minas y Energía frente de las responsabilidades que se presente por el no cumplimiento de las recomendaciones.

* **PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I):** Periodo menor a un mes. **Corto (C):** Periodo entre uno y tres meses. **Mediano (M):** Periodo entre tres y seis meses. **Largo (L):** Periodo superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES: Se realizó recorrido subterraneo en inclinado de Manto 20.

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO		**PERSONA QUE RECIBE LA VISITA**
NOMBRE:	Carlos Andrés Granados Zea / Jenny Lorena Ruiz Cuadros	**NOMBRES:** Wilmer Ruiz C
C.C:	1521339714 5 BYC / 37326-849.	**C.C.:** 1090451834
MP o TP:	1057940776 / 54218-155138NTS.	**CARGO:** Coordinador S.S.T