Bogotá, 2025

Señor
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL

COTIZACION SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO

SOLUCIONES CCD

| CAMIONETA CHEVROLET COLORADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | 1 | $ 47.800,91 | $ 9.082,17 | $ 56.883,09 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | 1 | $ 90.570,15 | $ 17.208,33 | $ 107.778,48 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 4 | Freno enfriado con líquido | 1 | $ 362.280,60 | $ 68.833,31 | $ 431.113,91 |
| 5 | Cilindros principales | 1 | $ 93.085,99 | $ 17.686,34 | $ 110.772,33 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | 1 | $ 110.696,85 | $ 21.032,40 | $ 131.729,25 |
| 7 | Tambor de freno | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 8 | Pistones de freno | 1 | $ 93.085,99 | $ 17.686,34 | $ 110.772,33 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | 1 | $ 140.886,90 | $ 26.768,51 | $ 167.655,41 |
| 13 | Bomba de frenos | 1 | $ 191.203,65 | $ 36.328,69 | $ 227.532,34 |
| 14 | Manguera de frenos | 1 | $ 45.285,08 | $ 8.604,16 | $ 53.889,24 |
| 15 | Camara doble freno trasero | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 16 | Bujes pedal del freno | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 17 | Campana freno de emergencia | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 18 | Campana freno delantero | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 19 | Campana freno trasero | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Rache delantero | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | 1 | $ 64.735,00 | $ 12.299,65 | $ 77.034,65 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | 1 | $ 64.735,00 | $ 12.299,65 | $ 77.034,65 |
| 25 | Pera de freno | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 27 | Rines o ruedas | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 29 | Sistemas de suspensión | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 30 | Amortiguadores base | 1 | $ 135.590,40 | $ 25.762,18 | $ 161.352,58 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 32 | Barra estabilizadora | 1 | $ 98.117,66 | $ 18.642,36 | $ 116.760,02 |
| 33 | Bujes de muelles | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 34 | Caucho de tope | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 35 | Juego de spleender | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | 1 | $ 110.696,85 | $ 21.032,40 | $ 131.729,25 |
| 37 | Muelle delantero | 1 | $ 562.753,13 | $ 106.923,09 | $ 669.676,22 |
| 38 | Muelle trasero | 1 | $ 562.753,13 | $ 106.923,09 | $ 669.676,22 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | 1 | $ 45.285,08 | $ 8.604,16 | $ 53.889,24 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | 1 | $ 87.275,01 | $ 16.582,25 | $ 103.857,27 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | 1 | $ 161.013,60 | $ 30.592,58 | $ 191.606,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Hoja principal muelle trasero | 1 | $ 161.013,60 | $ 30.592,58 | $ 191.606,18 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | 1 | $ 161.013,60 | $ 30.592,58 | $ 191.606,18 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | 1 | $ 161.013,60 | $ 30.592,58 | $ 191.606,18 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | 1 | $ 161.013,60 | $ 30.592,58 | $ 191.606,18 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | 1 | $ 161.013,60 | $ 30.592,58 | $ 191.606,18 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | 1 | $ 80.506,80 | $ 15.296,29 | $ 95.803,09 |
| 49 | Pito de vehículo | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | 1 | $ 462.914,10 | $ 87.953,68 | $ 550.867,78 |
| 53 | Chapas de puertas | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 54 | Cilindro para chapa | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 55 | Empaque puerta derecha | 1 | $ 495.222,75 | $ 94.092,32 | $ 589.315,07 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | 1 | $ 495.222,75 | $ 94.092,32 | $ 589.315,07 |
| 57 | Parabrisas para automotores | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 58 | Ventanas para automotores | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 61 | Tanques de combustible | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 63 | Flotador de tanque de combustible | 1 | $ 53.975,90 | $ 10.255,42 | $ 64.231,32 |
| 64 | Guardabarros | 1 | $ 53.975,86 | $ 10.255,41 | $ 64.231,27 |
| 65 | Parachoques para automotores | 1 | $ 53.975,86 | $ 10.255,41 | $ 64.231,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Espejos retrovisores | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 67 | Capós de vehículos | 1 | $ 495.222,75 | $ 94.092,32 | $ 589.315,07 |
| 68 | Paneles laterales de vehículos | 1 | $ 652.793,63 | $ 124.030,79 | $ 776.824,41 |
| 69 | Tableros | 1 | $ 362.280,60 | $ 68.833,31 | $ 431.113,91 |
| 70 | Faldón anti – fango | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 71 | Placa de matrícula | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 72 | Puntilla testigo pta rh | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 73 | Soporte bomper | 1 | $ 110.696,85 | $ 21.032,40 | $ 131.729,25 |
| 74 | Soporte cabina | 1 | $ 176.108,63 | $ 33.460,64 | $ 209.569,26 |
| 75 | Topes de caucho de la cabina | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 76 | Tornillo central | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 77 | Tuercas arandelas para lamina | 1 | $ 20.126,70 | $ 3.824,07 | $ 23.950,77 |
| 78 | Manija eleva vidrio | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 79 | Sistema control temperatura vehículo | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 80 | Aire acondicionado vehicular | 1 | $ 495.222,75 | $ 94.092,32 | $ 589.315,07 |
| 81 | Sistemas hidráulicos para automotores | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 82 | Iluminación exterior para automóviles | 1 | $ 362.280,60 | $ 68.833,31 | $ 431.113,91 |
| 83 | Reflectores | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 84 | Luz frontal del vehículo | 1 | $ 45.285,08 | $ 8.604,16 | $ 53.889,24 |
| 85 | Luz trasera del vehículo | 1 | $ 45.285,08 | $ 8.604,16 | $ 53.889,24 |
| 86 | Exploradoras | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 87 | Luces laterales | 1 | $ 362.280,60 | $ 68.833,31 | $ 431.113,91 |
| 88 | Lamparas | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Iluminación interior para automóviles | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 90 | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | 1 | $ 4.025,34 | $ 764,81 | $ 4.790,15 |
| 91 | Fusibles electronicos | 1 | $ 6.038,01 | $ 1.147,22 | $ 7.185,23 |
| 92 | Minifusibles caja principal | 1 | $ 12.579,19 | $ 2.390,05 | $ 14.969,23 |
| 93 | Bombillo p49 | 1 | $ 22.642,54 | $ 4.302,08 | $ 26.944,62 |
| 94 | Bombillo unidad | 1 | $ 22.642,54 | $ 4.302,08 | $ 26.944,62 |
| 95 | Bombillo 1041 | 1 | $ 22.642,54 | $ 4.302,08 | $ 26.944,62 |
| 96 | Bombillo cocuyo | 1 | $ 22.642,54 | $ 4.302,08 | $ 26.944,62 |
| 97 | Bombillo stop | 1 | $ 22.642,54 | $ 4.302,08 | $ 26.944,62 |
| 98 | Bombillos 1034 | 1 | $ 22.642,54 | $ 4.302,08 | $ 26.944,62 |
| 99 | Bombillos techo | 1 | $ 22.642,54 | $ 4.302,08 | $ 26.944,62 |
| 100 | Sistemas de computador | 1 | $ 176.108,63 | $ 33.460,64 | $ 209.569,26 |
| 101 | Sistemas electrónicos de ignición | 1 | $ 110.696,85 | $ 21.032,40 | $ 131.729,25 |
| 102 | Silenciadores de exhosto o resonadores | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 103 | Adaptadores de silenciadores | 1 | $ 100.633,50 | $ 19.120,37 | $ 119.753,87 |
| 104 | Diferenciales | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 105 | Ejes de cardán | 1 | $ 495.222,75 | $ 94.092,32 | $ 589.315,07 |
| 106 | Buje de eje | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 107 | Juntas de cardán | 1 | $ 120.760,20 | $ 22.944,44 | $ 143.704,64 |
| 108 | Ejes de tracción | 1 | $ 607.773,38 | $ 115.476,94 | $ 723.250,32 |
| 109 | Transmisiones manuales | 1 | $ 1.588.950,00 | $ 301.900,50 | $ 1.890.850,50 |
| 110 | Transmisiones automáticas | 1 | $ 2.648.250,00 | $ 503.167,50 | $ 3.151.417,50 |
| 111 | Componentes hidráulicos de embrague | 1 | $ 333.944,33 | $ 63.449,42 | $ 397.393,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Eje propulsor | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 113 | Ignición | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 114 | Arranque del motor | 1 | $ 1.815.000,00 | $ 344.850,00 | $ 2.159.850,00 |
| 115 | Escobillas del arranque | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 116 | Bendix motor arranque | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 117 | Rodamiento motor de arranque | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 118 | Bujes soporte alternador | 1 | $ 45.285,08 | $ 8.604,16 | $ 53.889,24 |
| 119 | Escobillas alternador | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 120 | Porta escobillas alternador | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 121 | Regulador alternador | 1 | $ 80.506,80 | $ 15.296,29 | $ 95.803,09 |
| 122 | Elevador de corriente | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 123 | Elevador ignicion | 1 | $ 47.800,91 | $ 9.082,17 | $ 56.883,09 |
| 124 | Elevadores | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 125 | Embobinado inducido arranque | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 126 | Bornes | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 127 | Contacto arranque | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 128 | Juego de balineras arranque | 1 | $ 45.285,08 | $ 8.604,16 | $ 53.889,24 |
| 129 | Pera de reversa | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 130 | Pera de temperatura | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 131 | Porta fusibles x 4 | 1 | $ 90.570,15 | $ 17.208,33 | $ 107.778,48 |
| 132 | Portafusibles electronico | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 133 | Portafusibles x 6 | 1 | $ 80.506,80 | $ 15.296,29 | $ 95.803,09 |
| 134 | Socker unidad hella | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Socket elevadores | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 136 | Soques | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 137 | Elevador relay 12-24 v. | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 138 | Bombín | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 139 | Swich parqueo | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 140 | Switch ignición | 1 | $ 80.506,80 | $ 15.296,29 | $ 95.803,09 |
| 141 | Escobillas de 12 voltios | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 142 | Contactor automatico | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 143 | Unidad de luz | 1 | $ 191.203,65 | $ 36.328,69 | $ 227.532,34 |
| 144 | Tapa direccional | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 145 | Diodos | 1 | $ 45.285,08 | $ 8.604,16 | $ 53.889,24 |
| 146 | Disyuntor | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 147 | Ventilador | 1 | $ 176.108,63 | $ 33.460,64 | $ 209.569,26 |
| 148 | Radiadores de motor | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 149 | Tapas de radiador | 1 | $ 25.158,38 | $ 4.780,09 | $ 29.938,47 |
| 150 | Indicadores de aguja del tablero | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 151 | Ensamble de manguera de agua refrigerante | 1 | $ 45.285,08 | $ 8.604,16 | $ 53.889,24 |
| 152 | Salida de emergencia de vehículos | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 153 | Techos duros desmontables | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 154 | Deflectores de viento | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 155 | Suspensión de dirección | 1 | $ 304.416,34 | $ 57.839,10 | $ 362.255,44 |
| 156 | Sistema de dirección hidráulica | 1 | $ 495.222,75 | $ 94.092,32 | $ 589.315,07 |
| 157 | Bielas | 1 | $ 176.108,63 | $ 33.460,64 | $ 209.569,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Varillas de dirección | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 159 | Eje de bloqueo | 1 | $ 630.283,50 | $ 119.753,87 | $ 750.037,37 |
| 160 | Piñones | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 161 | Timones o volantes | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 162 | Ensambles de columna de dirección | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 163 | Ensambles de cilindro de dirección | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 164 | Brazo articulado de dirección | 1 | $ 110.696,85 | $ 21.032,40 | $ 131.729,25 |
| 165 | Engranaje de dirección de vehículo | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 166 | Barra corta direccion | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 167 | Barra transversal direccion | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 168 | Rotula inferior | 1 | $ 141.240,00 | $ 26.835,60 | $ 168.075,60 |
| 169 | Rotula superior | 1 | $ 123.585,00 | $ 23.481,15 | $ 147.066,15 |
| 170 | Buje tireja superior | 1 | $ 120.054,00 | $ 22.810,26 | $ 142.864,26 |
| 171 | Buje tireja inferior | 1 | $ 115.346,00 | $ 21.915,74 | $ 137.261,74 |
| 172 | Muneco estalibilizadora | 1 | $ 88.275,00 | $ 16.772,25 | $ 105.047,25 |
| 173 | Terminal direccion | 1 | $ 123.585,00 | $ 23.481,15 | $ 147.066,15 |
| 174 | Axial direccion | 1 | $ 111.815,00 | $ 21.244,85 | $ 133.059,85 |
| 175 | Cuachos eje | 1 | $ 21.186,00 | $ 4.025,34 | $ 25.211,34 |
| 176 | Eje lado rueda | 1 | $ 276.595,00 | $ 52.553,05 | $ 329.148,05 |
| 177 | Eje lado caja | 1 | $ 288.365,00 | $ 54.789,35 | $ 343.154,35 |
| 178 | Rodamiendo delantero | 1 | $ 547.305,00 | $ 103.987,95 | $ 651.292,95 |
| 179 | Rodmaiento trasero | 1 | $ 336.622,00 | $ 63.958,18 | $ 400.580,18 |
| 180 | Amortiguadores delanteros | 1 | $ 241.285,00 | $ 45.844,15 | $ 287.129,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Amortiguadores traseros | 1 | $ 233.046,00 | $ 44.278,74 | $ 277.324,74 |
| 182 | Espirales amortiguador | 1 | $ 288.365,00 | $ 54.789,35 | $ 343.154,35 |
| 183 | Bujes estabilizadora | 1 | $ 17.655,00 | $ 3.354,45 | $ 21.009,45 |
| 184 | Buje ballesta | 1 | $ 80.036,00 | $ 15.206,84 | $ 95.242,84 |
| 185 | Retenedor rueda | 1 | $ 25.894,00 | $ 4.919,86 | $ 30.813,86 |
| 186 | Retenedor de transmision | 1 | $ 44.726,00 | $ 8.497,94 | $ 53.223,94 |
| 187 | Pastillas frenos | 1 | $ 240.108,00 | $ 45.620,52 | $ 285.728,52 |
| 188 | Mordaza | 1 | $ 406.065,00 | $ 77.152,35 | $ 483.217,35 |
| 189 | Buje mordazas | 1 | $ 61.204,00 | $ 11.628,76 | $ 72.832,76 |
| 190 | Cauchos mordaza | 1 | $ 28.248,00 | $ 5.367,12 | $ 33.615,12 |
| 191 | Discos frenos | 1 | $ 276.595,00 | $ 52.553,05 | $ 329.148,05 |
| 192 | Bandas freno | 1 | $ 230.692,00 | $ 43.831,48 | $ 274.523,48 |
| 193 | Banda freno emergencia | 1 | $ 229.515,00 | $ 43.607,85 | $ 273.122,85 |
| 194 | corona y speed | 1 | $ 2.760.065,00 | $ 524.412,35 | $ 3.284.477,35 |
| 195 | canasta trasnmision | 1 | $ 1.588.950,00 | $ 301.900,50 | $ 1.890.850,50 |
| 196 | escualizacion | 1 | $ 900.405,00 | $ 171.076,95 | $ 1.071.481,95 |
| 197 | Rodillo speed | 1 | $ 123.585,00 | $ 23.481,15 | $ 147.066,15 |
| 198 | Rodillo corona | 1 | $ 121.231,00 | $ 23.033,89 | $ 144.264,89 |
| 199 | Rodillo canasta | 1 | $ 171.842,00 | $ 32.649,98 | $ 204.491,98 |
| 200 | Espejo lateral | 1 | $ 315.436,00 | $ 59.932,84 | $ 375.368,84 |
| 201 | Vidrio puertas | 1 | $ 183.612,00 | $ 34.886,28 | $ 218.498,28 |
| 202 | Vidrio panoramico | 1 | $ 288.365,00 | $ 54.789,35 | $ 343.154,35 |
| 203 | Latoneria y pintura por pieza | 1 | $ 229.515,00 | $ 43.607,85 | $ 273.122,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Chapa puerta externa | 1 | $ 276.595,00 | $ 52.553,05 | $ 329.148,05 |
| 205 | Chapa puerta interna | 1 | $ 170.665,00 | $ 32.426,35 | $ 203.091,35 |
| 206 | Cremallera elevavidrio | 1 | $ 407.242,00 | $ 77.375,98 | $ 484.617,98 |
| 207 | Motor elevavidrio | 1 | $ 642.642,00 | $ 122.101,98 | $ 764.743,98 |
| 208 | Tapizado silla | 1 | $ 223.630,00 | $ 42.489,70 | $ 266.119,70 |
| 209 | Sensor velocimetro | 1 | $ 343.684,00 | $ 65.299,96 | $ 408.983,96 |
| 210 | Sensor abs | 1 | $ 327.206,00 | $ 62.169,14 | $ 389.375,14 |
| 211 | Sensor velocidad | 1 | $ 350.746,00 | $ 66.641,74 | $ 417.387,74 |
| 212 | Sensor cigüeñal | 1 | $ 315.436,00 | $ 59.932,84 | $ 375.368,84 |
| 213 | Sensor arbol de levas | 1 | $ 229.515,00 | $ 43.607,85 | $ 273.122,85 |
| 214 | Sensor oxigeno | 1 | $ 274.241,00 | $ 52.105,79 | $ 326.346,79 |
| 215 | Sensor MAF | 1 | $ 324.852,00 | $ 61.721,88 | $ 386.573,88 |
| 216 | Sensor MAP | 1 | $ 291.896,00 | $ 55.460,24 | $ 347.356,24 |
| 217 | Sensor Intercooler | 1 | $ 402.534,00 | $ 76.481,46 | $ 479.015,46 |
| 218 | Sensor turbo | 1 | $ 682.660,00 | $ 129.705,40 | $ 812.365,40 |
| 219 | Turbo | 1 | $ 3.060.200,00 | $ 581.438,00 | $ 3.641.638,00 |
| 220 | Intercooler | 1 | $ 2.765.950,00 | $ 525.530,50 | $ 3.291.480,50 |
| 221 | Cardan | 1 | $ 1.006.335,00 | $ 191.203,65 | $ 1.197.538,65 |
| 222 | Cruceta cardan | 1 | $ 111.815,00 | $ 21.244,85 | $ 133.059,85 |
| 223 | Caja de velocidades | 1 | $ 5.084.640,00 | $ 966.081,60 | $ 6.050.721,60 |
| 224 | Caja de direccion | 1 | $ 2.059.750,00 | $ 391.352,50 | $ 2.451.102,50 |
| 225 | Servo direccion | 1 | $ 965.140,00 | $ 183.376,60 | $ 1.148.516,60 |
| 226 | Servo freno suavizador | 1 | $ 533.181,00 | $ 101.304,39 | $ 634.485,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Bomba de freno | 1 | $ 335.445,00 | $ 63.734,55 | $ 399.179,55 |
| 228 | Bomba embrague principal | 1 | $ 301.312,00 | $ 57.249,28 | $ 358.561,28 |
| 229 | Bomba embrague auxiliar | 1 | $ 205.975,00 | $ 39.135,25 | $ 245.110,25 |
| 230 | Bomba aceite | 1 | $ 925.122,00 | $ 175.773,18 | $ 1.100.895,18 |
| 231 | Guaya emergencia | 1 | $ 230.692,00 | $ 43.831,48 | $ 274.523,48 |
| 232 | Guaya mandos | 1 | $ 223.630,00 | $ 42.489,70 | $ 266.119,70 |
| 233 | Catalizador | 1 | $ 3.295.600,00 | $ 626.164,00 | $ 3.921.764,00 |
| 234 | Silenciador exosto | 1 | $ 1.847.890,00 | $ 351.099,10 | $ 2.198.989,10 |
| 235 | Exosto | 1 | $ 4.166.580,00 | $ 791.650,20 | $ 4.958.230,20 |
| 236 | Tapa valvulas | 1 | $ 774.466,00 | $ 147.148,54 | $ 921.614,54 |
| 237 | Empaque tapavalvulas | 1 | $ 120.054,00 | $ 22.810,26 | $ 142.864,26 |
| 238 | Empaque culata | 1 | $ 115.346,00 | $ 21.915,74 | $ 137.261,74 |
| 239 | Empaque carter | 1 | $ 91.806,00 | $ 17.443,14 | $ 109.249,14 |
| 240 | Empaque reparticion | 1 | $ 76.505,00 | $ 14.535,95 | $ 91.040,95 |
| 241 | Empaquetadura motor completa | 1 | $ 1.039.500,00 | $ 197.505,00 | $ 1.237.005,00 |
| 242 | Culata | 1 | $ 5.351.500,00 | $ 1.016.785,00 | $ 6.368.285,00 |
| 243 | Valvula admision | 1 | $ 61.204,00 | $ 11.628,76 | $ 72.832,76 |
| 244 | Valvula escape | 1 | $ 62.381,00 | $ 11.852,39 | $ 74.233,39 |
| 245 | Guias valvula | 1 | $ 49.434,00 | $ 9.392,46 | $ 58.826,46 |
| 246 | Casquetes biela | 1 | $ 183.612,00 | $ 34.886,28 | $ 218.498,28 |
| 247 | Casquetes bancada | 1 | $ 209.506,00 | $ 39.806,14 | $ 249.312,14 |
| 248 | Pistones motor | 1 | $ 2.695.000,00 | $ 512.050,00 | $ 3.207.050,00 |
| 249 | Anillos motor | 1 | $ 841.500,00 | $ 159.885,00 | $ 1.001.385,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Biela motor | 1 | $ 419.012,00 | $ 79.612,28 | $ 498.624,28 |
| 251 | Cigüeñal | 1 | $ 2.860.110,00 | $ 543.420,90 | $ 3.403.530,90 |
| 252 | Kit de reparticion | 1 | $ 1.447.710,00 | $ 275.064,90 | $ 1.722.774,90 |
| 253 | Correas accesorios | 1 | $ 76.505,00 | $ 14.535,95 | $ 91.040,95 |
| 254 | Alternador | 1 | $ 1.155.000,00 | $ 219.450,00 | $ 1.374.450,00 |
| 255 | Motor de arranque | 1 | $ 756.811,00 | $ 143.794,09 | $ 900.605,09 |
| 256 | Radiador | 1 | $ 878.042,00 | $ 166.827,98 | $ 1.044.869,98 |
| 257 | Compresor aire acondicionado | 1 | $ 810.953,00 | $ 154.081,07 | $ 965.034,07 |
| 258 | Radiador aire acondicionado | 1 | $ 563.783,00 | $ 107.118,77 | $ 670.901,77 |
| 259 | Farola | 1 | $ 756.811,00 | $ 143.794,09 | $ 900.605,09 |
| 260 | Bombillo farola | 1 | $ 41.195,00 | $ 7.827,05 | $ 49.022,05 |
| 261 | Bombillo stop | 1 | $ 9.416,00 | $ 1.789,04 | $ 11.205,04 |
| 262 | Stop trasero | 1 | $ 774.466,00 | $ 147.148,54 | $ 921.614,54 |
| 263 | Bomper frontal | 1 | $ 1.012.220,00 | $ 192.321,80 | $ 1.204.541,80 |
| 264 | Bomper trasero | 1 | $ 1.041.645,00 | $ 197.912,55 | $ 1.239.557,55 |
| 265 | Capot | 1 | $ 1.459.480,00 | $ 277.301,20 | $ 1.736.781,20 |
| 266 | Puerta lateral | 1 | $ 2.177.450,00 | $ 413.715,50 | $ 2.591.165,50 |
| 267 | Manguera radiador | 1 | $ 91.806,00 | $ 17.443,14 | $ 109.249,14 |
| 268 | Manguera hidraulica | 1 | $ 68.266,00 | $ 12.970,54 | $ 81.236,54 |
| 269 | Manguera presion | 1 | $ 83.567,00 | $ 15.877,73 | $ 99.444,73 |
| 270 | Manguera freno | 1 | $ 56.496,00 | $ 10.734,24 | $ 67.230,24 |
| 271 | Kit tensor frenos trasero | 1 | $ 197.736,00 | $ 37.569,84 | $ 235.305,84 |
| 272 | Campana freno trasero | 1 | $ 364.870,00 | $ 69.325,30 | $ 434.195,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Rin llanta | 1 | $ 350.746,00 | $ 66.641,74 | $ 417.387,74 |
| 274 | Llanta rueda | 1 | $ 688.545,00 | $ 130.823,55 | $ 819.368,55 |
| 275 | Aceite trasnmision SAE 90 | 1 | $ 37.664,00 | $ 7.156,16 | $ 44.820,16 |
| 276 | Aceite caja transmision 75W85 | 1 | $ 61.204,00 | $ 11.628,76 | $ 72.832,76 |
| 277 | Aceite motor 15w40 | 1 | $ 32.956,00 | $ 6.261,64 | $ 39.217,64 |
| 278 | Aceite hidraulico ISO68 | 1 | $ 40.018,00 | $ 7.603,42 | $ 47.621,42 |
| 279 | Refrigerante | 1 | $ 14.124,00 | $ 2.683,56 | $ 16.807,56 |
| 280 | Liquido de frenos | 1 | $ 21.186,00 | $ 4.025,34 | $ 25.211,34 |
| 281 | Servicio de scanner | 1 | $ 47.080,00 | $ 8.945,20 | $ 56.025,20 |
| 282 | Reparacion Aire acondicionado | 1 | $ 233.046,00 | $ 44.278,74 | $ 277.324,74 |
| 283 | Brazo de la direccion | 1 | $ 110.696,85 | $ 21.032,40 | $ 131.729,25 |
| 284 | Conjunto columna de direcion | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 285 | Crucetas columna direccion | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 286 | Juego de terminales de direccion | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 287 | Soportes direcciones | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 288 | Consolas | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 289 | Tapizado del techo | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 290 | Grupos de instrumentos | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 291 | Paneles de instrumentos | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 292 | Pedales | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 293 | Visores de sol | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 294 | Indicador de la presión de aceite del vehículo | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 295 | Encendedor de cigarrillos del vehículo | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Tapetes del vehículo | 1 | $ 115.500,00 | $ 21.945,00 | $ 137.445,00 |
| 297 | Sistema de audio video del vehículo | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 298 | Cenicero del vehículo | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 299 | Fundas de asientos | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 300 | Cojinería de asientos | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 301 | Marcos de asientos | 1 | $ 85.538,48 | $ 16.252,31 | $ 101.790,79 |
| 302 | Gancho de remolcar | 1 | $ 311.963,85 | $ 59.273,13 | $ 371.236,98 |
| 303 | Bisagra de vehículo | 1 | $ 75.475,13 | $ 14.340,27 | $ 89.815,40 |
| 304 | Caja de almacenamiento de accesorio para vehículos | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 305 | Gato de vehículo | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 306 | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehículo | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 307 | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehículo | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 308 | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehículo | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 309 | Carrocería de camión de carga | 1 | $ 2.436.390,00 | $ 462.914,10 | $ 2.899.304,10 |
| 310 | Separador de madera del chasis a la carroseria | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 311 | Kit de reparación de motores | 1 | $ 1.588.950,00 | $ 301.900,50 | $ 1.890.850,50 |
| 312 | Monturas de motor | 1 | $ 176.108,63 | $ 33.460,64 | $ 209.569,26 |
| 313 | Ejes compensadores | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 314 | Elevadores de árbol de levas | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 315 | Válvulas de ventilación del cárter | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 316 | Culata de cilindro | 1 | $ 741.510,00 | $ 140.886,90 | $ 882.396,90 |
| 317 | Tapas de motor | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 318 | Forjas del motor | 1 | $ 98.117,66 | $ 18.642,36 | $ 116.760,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Calentadores de motor | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 320 | Sistemas de ignición de motor | 1 | $ 176.108,63 | $ 33.460,64 | $ 209.569,26 |
| 321 | Poleas del motor | 1 | $ 93.085,99 | $ 17.686,34 | $ 110.772,33 |
| 322 | Lata de vapor de combustible | 1 | $ 83.022,64 | $ 15.774,30 | $ 98.796,94 |
| 323 | Tapón brillante | 1 | $ 47.800,91 | $ 9.082,17 | $ 56.883,09 |
| 324 | Medidores de varilla de aceite | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 325 | Coladores de aceite | 1 | $ 90.570,15 | $ 17.208,33 | $ 107.778,48 |
| 326 | Anillo de pistón | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 327 | Ejes de brazo oscilante | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 328 | Brazos oscilantes | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 329 | Batea de aceite | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 330 | Pistones | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 331 | Múltiples de entrada | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 332 | Inyectores de combustible | 1 | $ 495.222,75 | $ 94.092,32 | $ 589.315,07 |
| 333 | Distribuidores de inyección de combustible | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 334 | Válvulas de motor | 1 | $ 80.506,80 | $ 15.296,29 | $ 95.803,09 |
| 335 | Varas de empuje | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 336 | Volante de inercia del motor | 1 | $ 364.796,44 | $ 69.311,32 | $ 434.107,76 |
| 337 | Cigüeñal | 1 | $ 529.650,00 | $ 100.633,50 | $ 630.283,50 |
| 338 | Válvula de estrangulación | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 339 | Controles electrónicos de motor | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 340 | Asiento de válvula del motor | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 341 | Guía de válvula | 1 | $ 45.285,08 | $ 8.604,16 | $ 53.889,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | Ajustadores del balancín | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 343 | Adaptadores del motor de arranque | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 344 | Vástagos del estárter | 1 | $ 176.108,63 | $ 33.460,64 | $ 209.569,26 |
| 345 | Tapones del árbol de levas | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 346 | Varillaje de los componentes del motor | 1 | $ 276.742,13 | $ 52.581,00 | $ 329.323,13 |
| 347 | Revestimiento de los cilindros | 1 | $ 176.108,63 | $ 33.460,64 | $ 209.569,26 |
| 348 | Amortiguadores de vibración | 1 | $ 110.696,85 | $ 21.032,40 | $ 131.729,25 |
| 349 | Reguladores | 1 | $ 176.108,63 | $ 33.460,64 | $ 209.569,26 |
| 350 | Control electrónico de motor para motores diesel | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 351 | Limpiador de inyector | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 352 | Válvula de medición proporcional diesel | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 353 | Válvula de alta presión diesel | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 354 | Pasador de pistón | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 355 | Distribuidor de ignición | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 356 | Elemento colador de aceite | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 357 | Alza válvulas | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 358 | Freno de ahogo | 1 | $ 675.303,75 | $ 128.307,71 | $ 803.611,46 |
| 359 | Abrazaderas turbo alimentador | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 360 | Balinera del volante | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 361 | Anillos exosto | 1 | $ 74.847,92 | $ 14.221,10 | $ 89.069,02 |
| 362 | Arandela ajuste martillo | 1 | $ 15.144,26 | $ 2.877,41 | $ 18.021,67 |
| 363 | Bujias de precalentamiento | 1 | $ 15.144,26 | $ 2.877,41 | $ 18.021,67 |
| 364 | Cremallera de volante | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Empaque de culata | 1 | $ 95.601,83 | $ 18.164,35 | $ 113.766,17 |
| 366 | Empaque de las tapas de valvula | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 367 | Empaque para exsosto | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 368 | Empaquetadura del turbo | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 369 | Fan clausch | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 370 | Exosto completo | 1 | $ 832.874,63 | $ 158.246,18 | $ 991.120,80 |
| 371 | Intercooler | 1 | $ 953.370,00 | $ 181.140,30 | $ 1.134.510,30 |
| 372 | Juego valvulas admision | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 373 | Juego válvulas de escape | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 374 | Kit reparacion turbo | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 375 | Manguera - tubo de aceite | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 376 | Manguera aceite bomba de vacio | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 377 | Manguera combustible | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 378 | Sellos de valvulas | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 379 | Manguera entrada combustible | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 380 | Mangueras de aceite | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 381 | Piñones de repartición | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 382 | Punta de inyectores | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 383 | Gobernador de aire | 1 | $ 466.092,00 | $ 88.557,48 | $ 554.649,48 |
| 384 | Guaya de acelerador | 1 | $ 95.601,83 | $ 18.164,35 | $ 113.766,17 |
| 385 | Bomba de aceite | 1 | $ 191.203,65 | $ 36.328,69 | $ 227.532,34 |
| 386 | Bomba de agua | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 387 | Bomba de inyecion | 1 | $ 516.737,45 | $ 98.180,11 | $ 614.917,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Empaquetadura bomba de inyeccion | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 389 | Juego anillos motor | 1 | $ 193.719,49 | $ 36.806,70 | $ 230.526,19 |
| 390 | Protector aislamiento de motor | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 391 | Retenedor delantero cigüeñal motor | 1 | $ 95.601,83 | $ 18.164,35 | $ 113.766,17 |
| 392 | Retenedor trasero cigüeñal motor | 1 | $ 90.570,15 | $ 17.208,33 | $ 107.778,48 |
| 393 | Arbol de levas | 1 | $ 466.092,00 | $ 88.557,48 | $ 554.649,48 |
| 394 | Eje de levas | 1 | $ 466.092,00 | $ 88.557,48 | $ 554.649,48 |
| 395 | Bloque de cilindros | 1 | $ 1.377.090,00 | $ 261.647,10 | $ 1.638.737,10 |
| 396 | Ejes | 1 | $ 932.184,00 | $ 177.114,96 | $ 1.109.298,96 |
| 397 | Muñones | 1 | $ 427.692,38 | $ 81.261,55 | $ 508.953,93 |
| 398 | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 399 | Controlador de velocidad | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 400 | Disco de turbina | 1 | $ 191.203,65 | $ 36.328,69 | $ 227.532,34 |
| 401 | Cubo de apriete | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 402 | Palanca de cambios | 1 | $ 6.038,01 | $ 1.147,22 | $ 7.185,23 |
| 403 | Soportes de batería | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 404 | Correas en v | 1 | $ 95.601,83 | $ 18.164,35 | $ 113.766,17 |
| 405 | Correas de distribución de engranaje | 1 | $ 110.696,85 | $ 21.032,40 | $ 131.729,25 |
| 406 | Correas redondas | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| 407 | Correas planas | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 408 | Tensores de correa | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 409 | Polea de distribución | 1 | $ 311.963,85 | $ 59.273,13 | $ 371.236,98 |
| 410 | Polea plana | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Balinera cardan | 1 | $ 176.108,63 | $ 33.460,64 | $ 209.569,26 |
| 412 | Balinera y caucho central | 1 | $ 161.013,60 | $ 30.592,58 | $ 191.606,18 |
| 413 | Cardan | 1 | $ 742.834,13 | $ 141.138,48 | $ 883.972,61 |
| 414 | Cauchos del cardan | 1 | $ 110.696,85 | $ 21.032,40 | $ 131.729,25 |
| 415 | Corona trasmisión | 1 | $ 540.243,00 | $ 102.646,17 | $ 642.889,17 |
| 416 | Corona y speed | 1 | $ 495.222,75 | $ 94.092,32 | $ 589.315,07 |
| 417 | Cruceta cardan | 1 | $ 83.022,64 | $ 15.774,30 | $ 98.796,94 |
| 418 | Cruceta planetarios | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 419 | Cunas hausen trasmisión | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 420 | Eje propulsor transmision auxiliar | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 421 | Espárragos ruedas | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 422 | Grapas muelle | 1 | $ 83.022,64 | $ 15.774,30 | $ 98.796,94 |
| 423 | Juego satelites y escualizadorestransmision | 1 | $ 226.425,38 | $ 43.020,82 | $ 269.446,20 |
| 424 | Retenedor speed | 1 | $ 80.506,80 | $ 15.296,29 | $ 95.803,09 |
| 425 | Rodamientos de speed | 1 | $ 75.475,13 | $ 14.340,27 | $ 89.815,40 |
| 426 | Rodillo piloto | 1 | $ 98.117,66 | $ 18.642,36 | $ 116.760,02 |
| 427 | Satelites | 1 | $ 327.058,88 | $ 62.141,19 | $ 389.200,06 |
| 428 | Soporte de caucho y balinera cardan | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 429 | Tuerca hausing | 1 | $ 130.823,55 | $ 24.856,47 | $ 155.680,02 |
| 430 | Arandelas de planetarios de transmicion | 1 | $ 120.760,20 | $ 22.944,44 | $ 143.704,64 |
| 431 | Rodamientos de transmision | 1 | $ 140.886,90 | $ 26.768,51 | $ 167.655,41 |
| 432 | Retenedores ruedas traseras | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 433 | Pera accionamieno bajo de cambios | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | Embragues de diafragma | 1 | $ 333.944,33 | $ 63.449,42 | $ 397.393,75 |
| 435 | Embrague mecánico | 1 | $ 385.320,38 | $ 73.210,87 | $ 458.531,25 |
| 436 | Embrague automático | 1 | $ 565.136,55 | $ 107.375,94 | $ 672.512,49 |
| 437 | Horquilla embrague | 1 | $ 92.476,89 | $ 17.570,61 | $ 110.047,50 |
| 438 | Balinera de embraguea | 1 | $ 61.651,26 | $ 11.713,74 | $ 73.365,00 |
| 439 | Disco embrague | 1 | $ 951.500,00 | $ 180.785,00 | $ 1.132.285,00 |
| 440 | Kit de embrague | 1 | $ 2.420.000,00 | $ 459.800,00 | $ 2.879.800,00 |
| 441 | Prensa embrague | 1 | $ 1.683.000,00 | $ 319.770,00 | $ 2.002.770,00 |
| 442 | Remachada disco de closh | 1 | $ 125.791,88 | $ 23.900,46 | $ 149.692,33 |
| 443 | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | 1 | $ 241.520,40 | $ 45.888,88 | $ 287.409,28 |
| 444 | Sistemas de frenos mecánicos | 1 | $ 211.330,35 | $ 40.152,77 | $ 251.483,12 |
| 445 | Espejos metálicos | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 446 | Espejos parabólicos | 1 | $ 47.800,91 | $ 9.082,17 | $ 56.883,09 |
| 447 | Espejos sin revestimiento | 1 | $ 35.221,73 | $ 6.692,13 | $ 41.913,85 |
| 448 | Espejos planos | 1 | $ 37.737,56 | $ 7.170,14 | $ 44.907,70 |
| 449 | Filtros al vacío | 1 | $ 42.769,24 | $ 8.126,16 | $ 50.895,39 |
| 450 | Filtros de agua | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 451 | Recolectores de polvo | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 452 | Filtros de aceite | 1 | $ 20.126,70 | $ 3.824,07 | $ 23.950,77 |
| 453 | Filtros de aire | 1 | $ 40.253,40 | $ 7.648,15 | $ 47.901,55 |
| 454 | Filtros de combustible | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| 455 | Bases para filtros | 1 | $ 30.190,05 | $ 5.736,11 | $ 35.926,16 |
| 456 | Filtro de la trampa | 1 | $ 90.570,15 | $ 17.208,33 | $ 107.778,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **457** | Filtro de aceite bi-pass | 1 | $ 80.506,80 | $ 15.296,29 | $ 95.803,09 |
| **458** | Cuerpo filtro de aceite | 1 | $ 93.085,99 | $ 17.686,34 | $ 110.772,33 |
| **459** | Termostatos | 1 | $ 80.506,80 | $ 15.296,29 | $ 95.803,09 |
| **460** | Indicador de temperatura | 1 | $ 70.443,45 | $ 13.384,26 | $ 83.827,71 |
| **461** | Indicadores de presión | 1 | $ 80.506,80 | $ 15.296,29 | $ 95.803,09 |
| **462** | Velocímetros | 1 | $ 60.380,10 | $ 11.472,22 | $ 71.852,32 |
| **463** | Bomba agua | 1 | $ 830.500,00 | $ 157.795,00 | $ 988.295,00 |
| **464** | Discos para tacómetros | 1 | $ 45.285,08 | $ 8.604,16 | $ 53.889,24 |

| CAMIONETA TOYOTA HILUX SIPOL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 50.928,08 | $ 9.676,33 | $ 60.604,41 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | UND | 1 | $ 96.495,30 | $ 18.334,11 | $ 114.829,41 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 134.021,25 | $ 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 4 | Freno enfriado con líquido | UND | 1 | $ 385.981,20 | $ 73.336,43 | $ 459.317,63 |
| 5 | Cilindros principales | UND | 1 | $ 99.175,73 | $ 18.843,39 | $ 118.019,11 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | UND | 1 | $ 117.938,70 | $ 22.408,35 | $ 140.347,05 |
| 7 | Tambor de freno | UND | 1 | $ 348.455,25 | $ 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 8 | Pistones de freno | UND | 1 | $ 99.175,73 | $ 18.843,39 | $ 118.019,11 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | UND | 1 | $ 348.455,25 | $ 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | UND | 1 | $ 455.672,25 | $ 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | UND | 1 | $ 32.165,10 | $ 6.111,37 | $ 38.276,47 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | UND | 1 | $ 150.103,80 | $ 28.519,72 | $ 178.623,52 |
| 13 | Bomba de frenos | UND | 1 | $ 203.712,30 | $ 38.705,34 | $ 242.417,64 |
| 14 | Manguera de frenos | UND | 1 | $ 48.247,65 | $ 9.167,05 | $ 57.414,70 |
| 15 | Camara doble freno trasero | UND | 1 | $ 348.455,25 | $ 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 16 | Bujes pedal del freno | UND | 1 | $ 42.886,80 | $ 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 17 | Campana freno de emergencia | UND | 1 | $ 241.238,25 | $ 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 18 | Campana freno delantero | UND | 1 | $ 241.238,25 | $ 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 19 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 241.238,25 | $ 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 20 | Rache delantero | UND | 1 | $ 42.886,80 | $ 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | UND | 1 | $ 32.165,10 | $ 6.111,37 | $ 38.276,47 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | UND | 1 | $ 64.330,20 | $ 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | UND | 1 | $ 68.970,00 | $ 13.104,30 | $ 82.074,30 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | UND | 1 | $ 68.970,00 | $ 13.104,30 | $ 82.074,30 |
| 25 | Pera de freno | UND | 1 | $ 75.051,90 | $ 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | UND | 1 | $ 134.021,25 | $ 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 27 | Rines o ruedas | UND | 1 | $ 241.238,25 | $ 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | UND | 1 | $ 42.886,80 | $ 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 29 | Sistemas de suspensión | UND | 1 | $ 455.672,25 | $ 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 30 | Amortiguadores para camiones | UND | 1 | $ 144.460,80 | $ 27.447,55 | $ 171.908,35 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | UND | 1 | $ 134.021,25 | $ 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 32 | Barra estabilizadora | UND | 1 | $ 104.536,58 | $ 19.861,95 | $ 124.398,52 |
| 33 | Bujes de muelles | UND | 1 | $ 64.330,20 | $ 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 34 | Caucho de tope | UND | 1 | $ 42.886,80 | $ 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 35 | Juego de spleender | UND | 1 | $ 134.021,25 | $ 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | UND | 1 | $ 117.938,70 | $ 22.408,35 | $ 140.347,05 |
| 37 | Muelle delantero | UND | 1 | $ 599.568,75 | $ 113.918,06 | $ 713.486,81 |
| 38 | Muelle trasero | UND | 1 | $ 599.568,75 | $ 113.918,06 | $ 713.486,81 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | UND | 1 | $ 48.247,65 | $ 9.167,05 | $ 57.414,70 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | UND | 1 | $ 64.330,20 | $ 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | UND | 1 | $ 92.984,59 | $ 17.667,07 | $ 110.651,67 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | UND | 1 | $ 171.547,20 | $ 32.593,97 | $ 204.141,17 |
| 43 | Hoja principal muelle trasero | UND | 1 | $ 171.547,20 | $ 32.593,97 | $ 204.141,17 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | UND | 1 | $ 171.547,20 | $ 32.593,97 | $ 204.141,17 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | UND | 1 | $ 171.547,20 | $ 32.593,97 | $ 204.141,17 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | UND | 1 | $ 171.547,20 | $ 32.593,97 | $ 204.141,17 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | UND | 1 | $ 171.547,20 | $ 32.593,97 | $ 204.141,17 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | UND | 1 | $ 85.773,60 | $ 16.296,98 | $ 102.070,58 |
| 49 | Pito de vehículo | UND | 1 | $ 42.886,80 | $ 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | UND | 1 | $ 64.330,20 | $ 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | UND | 1 | $ 134.021,25 | $ 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | UND | 1 | $ 493.198,20 | $ 93.707,66 | $ 586.905,86 |
| 53 | Chapas de puertas | UND | 1 | $ 64.330,20 | $ 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 54 | Cilindro para chapa | UND | 1 | $ 42.886,80 | $ 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 55 | Empaque puerta derecha | UND | 1 | $ 527.620,50 | $ 100.247,90 | $ 627.868,40 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | UND | 1 | $ 527.620,50 | $ 100.247,90 | $ 627.868,40 |
| 57 | Parabrisas para automotores | UND | 1 | $ 348.455,25 | $ 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 58 | Ventanas para automotores | UND | 1 | $ 241.238,25 | $ 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | UND | 1 | $ 75.051,90 | $ 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | UND | 1 | $ 348.455,25 | $ 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 61 | Tanques de combustible | UND | 1 | $ 455.672,25 | $ 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | UND | 1 | $ 75.051,90 | $ 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 63 | Flotador de tanque de combustible | UND | 1 | $ 57.507,03 | $ 10.926,34 | $ 68.433,37 |
| 64 | Guardabarros | UND | 1 | $ 57.506,99 | $ 10.926,33 | $ 68.433,32 |
| 65 | Parachoques para automotores | UND | 1 | $ 57.506,99 | $ 10.926,33 | $ 68.433,32 |
| 66 | Espejos retrovisores | UND | 1 | $ 64.330,20 | $ 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 67 | Capós de vehículos | UND | 1 | $ 527.620,50 | $ 100.247,90 | $ 627.868,40 |
| 68 | Paneles laterales de vehículos | UND | 1 | $ 695.499,75 | $ 132.144,95 | $ 827.644,70 |
| 69 | Tableros | UND | 1 | $ 385.981,20 | $ 73.336,43 | $ 459.317,63 |
| 70 | Faldón anti – fango | UND | 1 | $ 348.455,25 | $ 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 71 | Placa de matrícula | UND | 1 | $ 32.165,10 | $ 6.111,37 | $ 38.276,47 |
| 72 | Puntilla testigo pta rh | UND | 1 | $ 32.165,10 | $ 6.111,37 | $ 38.276,47 |
| 73 | Soporte bomper | UND | 1 | $ 117.938,70 | $ 22.408,35 | $ 140.347,05 |
| 74 | Soporte cabina | UND | 1 | $ 187.629,75 | $ 35.649,65 | $ 223.279,40 |
| 75 | Topes de caucho de la cabina | UND | 1 | $ 64.330,20 | $ 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 76 | Tornillo central | UND | 1 | $ 32.165,10 | $ 6.111,37 | $ 38.276,47 |
| 77 | Tuercas arandelas para lamina | UND | 1 | $ 21.443,40 | $ 4.074,25 | $ 25.517,65 |
| 78 | Manija eleva vidrio | UND | 1 | $ 75.051,90 | $ 14.259,86 | $ 89.311,76 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Sistema control temperatura vehiculo | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 80 | Aire acondicionado vehicular | UND | 1 | $ | 527.620,50 | $ | 100.247,90 | $ 627.868,40 |
| 81 | Sistemas hidráulicos para automotores | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 82 | Iluminación exterior para automóviles | UND | 1 | $ | 385.981,20 | $ | 73.336,43 | $ 459.317,63 |
| 83 | Reflectores | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 84 | Luz frontal del vehículo | UND | 1 | $ | 48.247,65 | $ | 9.167,05 | $ 57.414,70 |
| 85 | Luz trasera del vehículo | UND | 1 | $ | 48.247,65 | $ | 9.167,05 | $ 57.414,70 |
| 86 | Exploradoras | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 87 | Luces laterales | UND | 1 | $ | 385.981,20 | $ | 73.336,43 | $ 459.317,63 |
| 88 | Lamparas | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 89 | Iluminación interior para automóviles | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 90 | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | UND | 1 | $ | 4.288,68 | $ | 814,85 | $ 5.103,53 |
| 91 | Fusibles electronicos | UND | 1 | $ | 6.433,02 | $ | 1.222,27 | $ 7.655,29 |
| 92 | Minifusibles caja principal | UND | 1 | $ | 13.402,13 | $ | 2.546,40 | $ 15.948,53 |
| 93 | Bombillo p49 | UND | 1 | $ | 24.123,83 | $ | 4.583,53 | $ 28.707,35 |
| 94 | Bombillo unidad | UND | 1 | $ | 24.123,83 | $ | 4.583,53 | $ 28.707,35 |
| 95 | Bombillo 1041 | UND | 1 | $ | 24.123,83 | $ | 4.583,53 | $ 28.707,35 |
| 96 | Bombillo cocuyo | UND | 1 | $ | 24.123,83 | $ | 4.583,53 | $ 28.707,35 |
| 97 | Bombillo stop | UND | 1 | $ | 24.123,83 | $ | 4.583,53 | $ 28.707,35 |
| 98 | Bombillos 1034 | UND | 1 | $ | 24.123,83 | $ | 4.583,53 | $ 28.707,35 |
| 99 | Bombillos techo | UND | 1 | $ | 24.123,83 | $ | 4.583,53 | $ 28.707,35 |
| 100 | Sistemas de computador | UND | 1 | $ | 187.629,75 | $ | 35.649,65 | $ 223.279,40 |
| 101 | Sistemas electrónicos de ignición | UND | 1 | $ | 117.938,70 | $ | 22.408,35 | $ 140.347,05 |
| 102 | Silenciadores de exhosto o resonadores | UND | 1 | $ | 455.672,25 | $ | 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 103 | Adaptadores de silenciadores | UND | 1 | $ | 107.217,00 | $ | 20.371,23 | $ 127.588,23 |
| 104 | Diferenciales | UND | 1 | $ | 455.672,25 | $ | 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 105 | Ejes de cardán | UND | 1 | $ | 527.620,50 | $ | 100.247,90 | $ 627.868,40 |
| 106 | Buje de eje | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 107 | Juntas de cardán | UND | 1 | $ | 128.660,40 | $ | 24.445,48 | $ 153.105,88 |
| 108 | Ejes de tracción | UND | 1 | $ | 647.534,25 | $ | 123.031,51 | $ 770.565,76 |
| 109 | Transmisiones manuales | UND | 1 | $ | 1.692.900,00 | $ | 321.651,00 | $ 2.014.551,00 |
| 110 | Transmisiones automáticas | UND | 1 | $ | 2.821.500,00 | $ | 536.085,00 | $ 3.357.585,00 |
| 111 | Componentes hidráulicos de embrague | UND | 1 | $ | 355.791,15 | $ | 67.600,32 | $ 423.391,47 |
| 112 | Eje propulsor | UND | 1 | $ | 455.672,25 | $ | 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 113 | Ignición | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 114 | Arranque del motor | UND | 1 | $ | 1.353.000,00 | $ | 257.070,00 | $ 1.610.070,00 |
| 115 | Escobillas del arranque | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 116 | Bendix motor arranque | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 117 | Rodamiento motor de arranque | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 118 | Bujes soporte alternador | UND | 1 | $ | 48.247,65 | $ | 9.167,05 | $ 57.414,70 |
| 119 | Escobillas alternador | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 120 | Porta escobillas alternador | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 121 | Regulador alternador | UND | 1 | $ | 85.773,60 | $ | 16.296,98 | $ 102.070,58 |
| 122 | Elevador de corriente | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 123 | Elevador ignicion | UND | 1 | $ | 50.928,08 | $ | 9.676,33 | $ 60.604,41 |
| 124 | Elevadores | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 125 | Embobinado inducido arranque | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 126 | Bornes | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 127 | Contacto arranque | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 128 | Juego de balineras arranque | UND | 1 | $ | 48.247,65 | $ | 9.167,05 | $ 57.414,70 |
| 129 | Pera de reversa | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 130 | Pera de temperatura | UND | 1 | $ | 64.330,20 | $ | 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 131 | Porta fusibles x 4 | UND | 1 | $ | 96.495,30 | $ | 18.334,11 | $ 114.829,41 |
| 132 | Portafusibles electronico | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 133 | Portafusibles x 6 | UND | 1 | $ | 85.773,60 | $ | 16.296,98 | $ 102.070,58 |
| 134 | Socker unidad hella | UND | 1 | $ | 32.165,10 | $ | 6.111,37 | $ 38.276,47 |
| 135 | Socket elevadores | UND | 1 | $ | 32.165,10 | $ | 6.111,37 | $ 38.276,47 |
| 136 | Soques | UND | 1 | $ | 32.165,10 | $ | 6.111,37 | $ 38.276,47 |
| 137 | Elevador relay 12-24 v. | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 138 | Bombin | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 139 | Swich parqueo | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 140 | Switch ignición | UND | 1 | $ | 85.773,60 | $ | 16.296,98 | $ 102.070,58 |
| 141 | Escobillas de 12 voltios | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 142 | Contactor automatico | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 143 | Unidad de luz | UND | 1 | $ | 203.712,30 | $ | 38.705,34 | $ 242.417,64 |
| 144 | Tapa direccional | UND | 1 | $ | 64.330,20 | $ | 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 145 | Diodos | UND | 1 | $ | 48.247,65 | $ | 9.167,05 | $ 57.414,70 |
| 146 | Disyuntor | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 147 | Ventilador | UND | 1 | $ | 187.629,75 | $ | 35.649,65 | $ 223.279,40 |
| 148 | Radiadores de motor | UND | 1 | $ | 455.672,25 | $ | 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 149 | Tapas de radiador | UND | 1 | $ | 26.804,25 | $ | 5.092,81 | $ 31.897,06 |
| 150 | Indicadores de aguja del tablero | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 151 | Ensamble de manguera de agua refrigerante | UND | 1 | $ | 48.247,65 | $ | 9.167,05 | $ 57.414,70 |
| 152 | Salida de emergencia de vehículos | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 153 | Techos duros desmontables | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 154 | Deflectores de viento | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 155 | Suspensión de dirección | UND | 1 | $ | 324.331,43 | $ | 61.622,97 | $ 385.954,40 |
| 156 | Sistema de dirección hidráulica | UND | 1 | $ | 527.620,50 | $ | 100.247,90 | $ 627.868,40 |
| 157 | Bielas | UND | 1 | $ | 187.629,75 | $ | 35.649,65 | $ 223.279,40 |
| 158 | Varillas de dirección | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 159 | Eje de bloqueo | UND | 1 | $ | 671.517,00 | $ | 127.588,23 | $ 799.105,23 |
| 160 | Piñones | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ 414.661,75 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Timones o volantes | UND | 1 | $ | 64.330,20 | $ | 12.222,74 | $ | 76.552,94 |
| 162 | Ensambles de columna de dirección | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ | 159.485,29 |
| 163 | Ensambles de cilindro de dirección | UND | 1 | $ | 64.330,20 | $ | 12.222,74 | $ | 76.552,94 |
| 164 | Brazo articulado de dirección | UND | 1 | $ | 117.938,70 | $ | 22.408,35 | $ | 140.347,05 |
| 165 | Engranaje de dirección de vehículo | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ | 89.311,76 |
| 166 | Barra corta direccion | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ | 159.485,29 |
| 167 | Barra transversal direccion | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ | 287.073,52 |
| 168 | Rotula inferior | UND | 1 | $ | 150.480,00 | $ | 28.591,20 | $ | 179.071,20 |
| 169 | Rotula superior | UND | 1 | $ | 131.670,00 | $ | 25.017,30 | $ | 156.687,30 |
| 170 | Buje tireja superior | UND | 1 | $ | 127.908,00 | $ | 24.302,52 | $ | 152.210,52 |
| 171 | Buje tireja inferior | UND | 1 | $ | 122.892,00 | $ | 23.349,48 | $ | 146.241,48 |
| 172 | Muneco estalibilizadora | UND | 1 | $ | 94.050,00 | $ | 17.869,50 | $ | 111.919,50 |
| 173 | Terminal direccion | UND | 1 | $ | 131.670,00 | $ | 25.017,30 | $ | 156.687,30 |
| 174 | Axial direccion | UND | 1 | $ | 119.130,00 | $ | 22.634,70 | $ | 141.764,70 |
| 175 | Cuachos eje | UND | 1 | $ | 22.572,00 | $ | 4.288,68 | $ | 26.860,68 |
| 176 | Eje lado rueda | UND | 1 | $ | 294.690,00 | $ | 55.991,10 | $ | 350.681,10 |
| 177 | Eje lado caja | UND | 1 | $ | 307.230,00 | $ | 58.373,70 | $ | 365.603,70 |
| 178 | Rodamiendo delantero | UND | 1 | $ | 583.110,00 | $ | 110.790,90 | $ | 693.900,90 |
| 179 | Rodmaiento trasero | UND | 1 | $ | 358.644,00 | $ | 68.142,36 | $ | 426.786,36 |
| 180 | Amortiguadores delanteros | UND | 1 | $ | 257.070,00 | $ | 48.843,30 | $ | 305.913,30 |
| 181 | Amortiguadores traseros | UND | 1 | $ | 248.292,00 | $ | 47.175,48 | $ | 295.467,48 |
| 182 | Espirales amortiguador | UND | 1 | $ | 307.230,00 | $ | 58.373,70 | $ | 365.603,70 |
| 183 | Bujes estabilizadora | UND | 1 | $ | 18.810,00 | $ | 3.573,90 | $ | 22.383,90 |
| 184 | Buje ballesta | UND | 1 | $ | 85.272,00 | $ | 16.201,68 | $ | 101.473,68 |
| 185 | Retenedor rueda | UND | 1 | $ | 27.588,00 | $ | 5.241,72 | $ | 32.829,72 |
| 186 | Retenedor de transmision | UND | 1 | $ | 47.652,00 | $ | 9.053,88 | $ | 56.705,88 |
| 187 | Pastillas frenos | UND | 1 | $ | 255.816,00 | $ | 48.605,04 | $ | 304.421,04 |
| 188 | Mordaza | UND | 1 | $ | 432.630,00 | $ | 82.199,70 | $ | 514.829,70 |
| 189 | Buje mordazas | UND | 1 | $ | 65.208,00 | $ | 12.389,52 | $ | 77.597,52 |
| 190 | Cauchos mordaza | UND | 1 | $ | 30.096,00 | $ | 5.718,24 | $ | 35.814,24 |
| 191 | Discos frenos | UND | 1 | $ | 294.690,00 | $ | 55.991,10 | $ | 350.681,10 |
| 192 | Bandas freno | UND | 1 | $ | 245.784,00 | $ | 46.698,96 | $ | 292.482,96 |
| 193 | Banda freno emergencia | UND | 1 | $ | 244.530,00 | $ | 46.460,70 | $ | 290.990,70 |
| 194 | corona y speed | UND | 1 | $ | 2.940.630,00 | $ | 558.719,70 | $ | 3.499.349,70 |
| 195 | canasta trasnmision | UND | 1 | $ | 1.692.900,00 | $ | 321.651,00 | $ | 2.014.551,00 |
| 196 | escualizacion | UND | 1 | $ | 959.310,00 | $ | 182.268,90 | $ | 1.141.578,90 |
| 197 | Rodillo speed | UND | 1 | $ | 131.670,00 | $ | 25.017,30 | $ | 156.687,30 |
| 198 | Rodillo corona | UND | 1 | $ | 129.162,00 | $ | 24.540,78 | $ | 153.702,78 |
| 199 | Rodillo canasta | UND | 1 | $ | 183.084,00 | $ | 34.785,96 | $ | 217.869,96 |
| 200 | Espejo lateral | UND | 1 | $ | 336.072,00 | $ | 63.853,68 | $ | 399.925,68 |
| 201 | Vidrio puertas | UND | 1 | $ | 195.624,00 | $ | 37.168,56 | $ | 232.792,56 |
| 202 | Vidrio panoramico | UND | 1 | $ | 307.230,00 | $ | 58.373,70 | $ | 365.603,70 |
| 203 | Latoneria y pintura por pieza | UND | 1 | $ | 352.000,00 | $ | 66.880,00 | $ | 418.880,00 |
| 204 | Chapa puerta externa | UND | 1 | $ | 294.690,00 | $ | 55.991,10 | $ | 350.681,10 |
| 205 | Chapa puerta interna | UND | 1 | $ | 181.830,00 | $ | 34.547,70 | $ | 216.377,70 |
| 206 | Cremallera elevavidrio | UND | 1 | $ | 433.884,00 | $ | 82.437,96 | $ | 516.321,96 |
| 207 | Motor elevavidrio | UND | 1 | $ | 684.684,00 | $ | 130.089,96 | $ | 814.773,96 |
| 208 | Tapizado silla | UND | 1 | $ | 238.260,00 | $ | 45.269,40 | $ | 283.529,40 |
| 209 | Sensor velocimetro | UND | 1 | $ | 366.168,00 | $ | 69.571,92 | $ | 435.739,92 |
| 210 | Sensor abs | UND | 1 | $ | 348.612,00 | $ | 66.236,28 | $ | 414.848,28 |
| 211 | Sensor velocidad | UND | 1 | $ | 373.692,00 | $ | 71.001,48 | $ | 444.693,48 |
| 212 | Sensor cigüeñal | UND | 1 | $ | 336.072,00 | $ | 63.853,68 | $ | 399.925,68 |
| 213 | Sensor arbol de levas | UND | 1 | $ | 244.530,00 | $ | 46.460,70 | $ | 290.990,70 |
| 214 | Sensor oxigeno | UND | 1 | $ | 292.182,00 | $ | 55.514,58 | $ | 347.696,58 |
| 215 | Sensor MAF | UND | 1 | $ | 346.104,00 | $ | 65.759,76 | $ | 411.863,76 |
| 216 | Sensor MAP | UND | 1 | $ | 310.992,00 | $ | 59.088,48 | $ | 370.080,48 |
| 217 | Sensor Intercooler | UND | 1 | $ | 428.868,00 | $ | 81.484,92 | $ | 510.352,92 |
| 218 | Sensor turbo | UND | 1 | $ | 727.320,00 | $ | 138.190,80 | $ | 865.510,80 |
| 219 | Turbo | UND | 1 | $ | 3.260.400,00 | $ | 619.476,00 | $ | 3.879.876,00 |
| 220 | Intercooler | UND | 1 | $ | 2.946.900,00 | $ | 559.911,00 | $ | 3.506.811,00 |
| 221 | Cardan | UND | 1 | $ | 1.072.170,00 | $ | 203.712,30 | $ | 1.275.882,30 |
| 222 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ | 119.130,00 | $ | 22.634,70 | $ | 141.764,70 |
| 223 | Caja de velocidades | UND | 1 | $ | 5.417.280,00 | $ | 1.029.283,20 | $ | 6.446.563,20 |
| 224 | Caja de direccion | UND | 1 | $ | 2.194.500,00 | $ | 416.955,00 | $ | 2.611.455,00 |
| 225 | Servo direccion | UND | 1 | $ | 1.028.280,00 | $ | 195.373,20 | $ | 1.223.653,20 |
| 226 | Servo freno suavizador | UND | 1 | $ | 568.062,00 | $ | 107.931,78 | $ | 675.993,78 |
| 227 | Bomba de freno | UND | 1 | $ | 357.390,00 | $ | 67.904,10 | $ | 425.294,10 |
| 228 | Bomba embrague principal | UND | 1 | $ | 321.024,00 | $ | 60.994,56 | $ | 382.018,56 |
| 229 | Bomba embrague auxiliar | UND | 1 | $ | 219.450,00 | $ | 41.695,50 | $ | 261.145,50 |
| 230 | Bomba aceite | UND | 1 | $ | 985.644,00 | $ | 187.272,36 | $ | 1.172.916,36 |
| 231 | Guaya emergencia | UND | 1 | $ | 245.784,00 | $ | 46.698,96 | $ | 292.482,96 |
| 232 | Guaya mandos | UND | 1 | $ | 238.260,00 | $ | 45.269,40 | $ | 283.529,40 |
| 233 | Catalizador | UND | 1 | $ | 3.511.200,00 | $ | 667.128,00 | $ | 4.178.328,00 |
| 234 | Silenciador exosto | UND | 1 | $ | 1.968.780,00 | $ | 374.068,20 | $ | 2.342.848,20 |
| 235 | Exosto | UND | 1 | $ | 4.439.160,00 | $ | 843.440,40 | $ | 5.282.600,40 |
| 236 | Tapa valvulas | UND | 1 | $ | 825.132,00 | $ | 156.775,08 | $ | 981.907,08 |
| 237 | Empaque tapavalvulas | UND | 1 | $ | 127.908,00 | $ | 24.302,52 | $ | 152.210,52 |
| 238 | Empaque culata | UND | 1 | $ | 122.892,00 | $ | 23.349,48 | $ | 146.241,48 |
| 239 | Empaque carter | UND | 1 | $ | 97.812,00 | $ | 18.584,28 | $ | 116.396,28 |
| 240 | Empaque reparticion | UND | 1 | $ | 81.510,00 | $ | 15.486,90 | $ | 96.996,90 |
| 241 | Empaque transmision | UND | 1 | $ | 56.430,00 | $ | 10.721,70 | $ | 67.151,70 |
| 242 | Culata | UND | 1 | $ | 4.827.900,00 | $ | 917.301,00 | $ | 5.745.201,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Valvula admision | UND | 1 | $ | 65.208,00 | $ | 12.389,52 | $ 77.597,52 |
| 244 | Valvula escape | UND | 1 | $ | 66.462,00 | $ | 12.627,78 | $ 79.089,78 |
| 245 | Guias valvula | UND | 1 | $ | 52.668,00 | $ | 10.006,92 | $ 62.674,92 |
| 246 | Casquetes biela | UND | 1 | $ | 195.624,00 | $ | 37.168,56 | $ 232.792,56 |
| 247 | Casquetes bancada | UND | 1 | $ | 223.212,00 | $ | 42.410,28 | $ 265.622,28 |
| 248 | Pistones motor | UND | 1 | $ | 1.542.420,00 | $ | 293.059,80 | $ 1.835.479,80 |
| 249 | Anillos motor | UND | 1 | $ | 348.612,00 | $ | 66.236,28 | $ 414.848,28 |
| 250 | Biela motor | UND | 1 | $ | 446.424,00 | $ | 84.820,56 | $ 531.244,56 |
| 251 | Cigüeñal | UND | 1 | $ | 3.047.220,00 | $ | 578.971,80 | $ 3.626.191,80 |
| 252 | Kit de reparticion | UND | 1 | $ | 1.542.420,00 | $ | 293.059,80 | $ 1.835.479,80 |
| 253 | Correas accesorios | UND | 1 | $ | 81.510,00 | $ | 15.486,90 | $ 96.996,90 |
| 254 | Alternador | UND | 1 | $ | 1.265.000,00 | $ | 240.350,00 | $ 1.505.350,00 |
| 255 | Motor de arranque | UND | 1 | $ | 806.322,00 | $ | 153.201,18 | $ 959.523,18 |
| 256 | Radiador | UND | 1 | $ | 935.484,00 | $ | 177.741,96 | $ 1.113.225,96 |
| 257 | Compresor aire acondicionado | UND | 1 | $ | 864.006,00 | $ | 164.161,14 | $ 1.028.167,14 |
| 258 | Radiador aire acondicionado | UND | 1 | $ | 600.666,00 | $ | 114.126,54 | $ 714.792,54 |
| 259 | Farola | UND | 1 | $ | 806.322,00 | $ | 153.201,18 | $ 959.523,18 |
| 260 | Bombillo farola | UND | 1 | $ | 43.890,00 | $ | 8.339,10 | $ 52.229,10 |
| 261 | Bombillo stop | UND | 1 | $ | 10.032,00 | $ | 1.906,08 | $ 11.938,08 |
| 262 | Stop trasero | UND | 1 | $ | 825.132,00 | $ | 156.775,08 | $ 981.907,08 |
| 263 | Bomper frontal | UND | 1 | $ | 1.078.440,00 | $ | 204.903,60 | $ 1.283.343,60 |
| 264 | Bomper trasero | UND | 1 | $ | 1.109.790,00 | $ | 210.860,10 | $ 1.320.650,10 |
| 265 | Capot | UND | 1 | $ | 1.554.960,00 | $ | 295.442,40 | $ 1.850.402,40 |
| 266 | Puerta lateral | UND | 1 | $ | 2.319.900,00 | $ | 440.781,00 | $ 2.760.681,00 |
| 267 | Manguera radiador | UND | 1 | $ | 97.812,00 | $ | 18.584,28 | $ 116.396,28 |
| 268 | Manguera hidraulica | UND | 1 | $ | 72.732,00 | $ | 13.819,08 | $ 86.551,08 |
| 269 | Manguera presion | UND | 1 | $ | 89.034,00 | $ | 16.916,46 | $ 105.950,46 |
| 270 | Manguera freno | UND | 1 | $ | 60.192,00 | $ | 11.436,48 | $ 71.628,48 |
| 271 | Kit tensor frenos trasero | UND | 1 | $ | 210.672,00 | $ | 40.027,68 | $ 250.699,68 |
| 272 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ | 388.740,00 | $ | 73.860,60 | $ 462.600,60 |
| 273 | Rin llanta | UND | 1 | $ | 373.692,00 | $ | 71.001,48 | $ 444.693,48 |
| 274 | Llanta rueda | UND | 1 | $ | 733.590,00 | $ | 139.382,10 | $ 872.972,10 |
| 275 | Aceite trasnmision SAE 90 | UND | 1 | $ | 40.128,00 | $ | 7.624,32 | $ 47.752,32 |
| 276 | Aceite caja transmision 75W85 | UND | 1 | $ | 65.208,00 | $ | 12.389,52 | $ 77.597,52 |
| 277 | Aceite motor 15w40 | UND | 1 | $ | 35.112,00 | $ | 6.671,28 | $ 41.783,28 |
| 278 | Aceite hidraulico ISO68 | UND | 1 | $ | 42.636,00 | $ | 8.100,84 | $ 50.736,84 |
| 279 | Refrigerante | UND | 1 | $ | 15.048,00 | $ | 2.859,12 | $ 17.907,12 |
| 280 | Liquido de frenos | UND | 1 | $ | 22.572,00 | $ | 4.288,68 | $ 26.860,68 |
| 281 | Servicio de scanner | UND | 1 | $ | 50.160,00 | $ | 9.530,40 | $ 59.690,40 |
| 282 | Reparacion Aire acondicionado | UND | 1 | $ | 248.292,00 | $ | 47.175,48 | $ 295.467,48 |
| 283 | Brazo de la direccion | UND | 1 | $ | 117.938,70 | $ | 22.408,35 | $ 140.347,05 |
| 284 | Conjunto columna de direcion | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 285 | Crucetas columna direccion | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 286 | Juego de terminales de direccion | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 287 | Soportes direcciones | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 288 | Consolas | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 289 | Tapizado del techo | UND | 1 | $ | 455.672,25 | $ | 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 290 | Grupos de instrumentos | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 291 | Paneles de instrumentos | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 292 | Pedales | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 293 | Visores de sol | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 294 | Indicador de la presión de aceite del vehículo | UND | 1 | $ | 64.330,20 | $ | 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 295 | Encendedor de cigarrillos del vehículo | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 296 | Tapetes del vehículo | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 297 | Sistema de audio video del vehículo | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 298 | Cenicero del vehículo | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 299 | Fundas de asientos | UND | 1 | $ | 64.330,20 | $ | 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 300 | Cojinería de asientos | UND | 1 | $ | 455.672,25 | $ | 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 301 | Marcos de asientos | UND | 1 | $ | 91.134,45 | $ | 17.315,55 | $ 108.450,00 |
| 302 | Gancho de remolcar | UND | 1 | $ | 332.372,70 | $ | 63.150,81 | $ 395.523,51 |
| 303 | Bisagra de vehículo | UND | 1 | $ | 80.412,75 | $ | 15.278,42 | $ 95.691,17 |
| 304 | Caja de almacenamiento de accesorio para vehículos | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 305 | Gato de vehículo | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 306 | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 307 | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 308 | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 309 | Carrocería de camión de carga | UND | 1 | $ | 2.595.780,00 | $ | 493.198,20 | $ 3.088.978,20 |
| 310 | Separador de madera del chasis a la carroseria | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 311 | Kit de reparación de motores | UND | 1 | $ | 1.692.900,00 | $ | 321.651,00 | $ 2.014.551,00 |
| 312 | Monturas de motor | UND | 1 | $ | 187.629,75 | $ | 35.649,65 | $ 223.279,40 |
| 313 | Ejes compensadores | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 314 | Elevadores de árbol de levas | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 315 | Válvulas de ventilación del cárter | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 316 | Culata de cilindro | UND | 1 | $ | 790.020,00 | $ | 150.103,80 | $ 940.123,80 |
| 317 | Tapas de motor | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 318 | Forjas del motor | UND | 1 | $ | 104.536,58 | $ | 19.861,95 | $ 124.398,52 |
| 319 | Calentadores de motor | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 320 | Sistemas de ignición de motor | UND | 1 | $ | 187.629,75 | $ | 35.649,65 | $ 223.279,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Poleas del motor | UND | 1 | $ | 99.175,73 | $ | 18.843,39 | $ 118.019,11 |
| 322 | Lata de vapor de combustible | UND | 1 | $ | 88.454,03 | $ | 16.806,26 | $ 105.260,29 |
| 323 | Tapón brillante | UND | 1 | $ | 50.928,08 | $ | 9.676,33 | $ 60.604,41 |
| 324 | Medidores de varilla de aceite | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 325 | Coladores de aceite | UND | 1 | $ | 96.495,30 | $ | 18.334,11 | $ 114.829,41 |
| 326 | Anillo de pistón | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 327 | Ejes de brazo oscilante | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 328 | Brazos oscilantes | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 329 | Batea de aceite | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 330 | Pistones | UND | 1 | $ | 455.672,25 | $ | 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 331 | Múltiples de entrada | UND | 1 | $ | 455.672,25 | $ | 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 332 | Inyectores de combustible | UND | 1 | $ | 527.620,50 | $ | 100.247,90 | $ 627.868,40 |
| 333 | Distribuidores de inyección de combustible | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 334 | Válvulas de motor | UND | 1 | $ | 85.773,60 | $ | 16.296,98 | $ 102.070,58 |
| 335 | Varas de empuje | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 336 | Volante de inercia del motor | UND | 1 | $ | 388.661,63 | $ | 73.845,71 | $ 462.507,33 |
| 337 | Cigüeñal | UND | 1 | $ | 564.300,00 | $ | 107.217,00 | $ 671.517,00 |
| 338 | Válvula de estrangulación | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 339 | Controles electrónicos de motor | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 340 | Asiento de válvula del motor | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 341 | Guía de válvula | UND | 1 | $ | 48.247,65 | $ | 9.167,05 | $ 57.414,70 |
| 342 | Ajustadores del balancín | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 343 | Adaptadores del motor de arranque | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 344 | Vástagos del estárter | UND | 1 | $ | 187.629,75 | $ | 35.649,65 | $ 223.279,40 |
| 345 | Tapones del árbol de levas | UND | 1 | $ | 64.330,20 | $ | 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 346 | Varillaje de los componentes del motor | UND | 1 | $ | 294.846,75 | $ | 56.020,88 | $ 350.867,63 |
| 347 | Revestimiento de los cilindros | UND | 1 | $ | 187.629,75 | $ | 35.649,65 | $ 223.279,40 |
| 348 | Amortiguadores de vibración | UND | 1 | $ | 117.938,70 | $ | 22.408,35 | $ 140.347,05 |
| 349 | Reguladores | UND | 1 | $ | 187.629,75 | $ | 35.649,65 | $ 223.279,40 |
| 350 | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 351 | Limpiador de inyector | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 352 | Válvula de medición proporcional diesel | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 353 | Válvula de alta presión diesel | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 354 | Pasador de pistón | UND | 1 | $ | 32.165,10 | $ | 6.111,37 | $ 38.276,47 |
| 355 | Distribuidor de ignición | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 356 | Elemento colador de aceite | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 357 | Alza válvulas | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 358 | Freno de ahogo | UND | 1 | $ | 719.482,50 | $ | 136.701,68 | $ 856.184,18 |
| 359 | Abrazaderas turbo alimentador | UND | 1 | $ | 32.165,10 | $ | 6.111,37 | $ 38.276,47 |
| 360 | Balinera del volante | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 361 | Anillos exosto | UND | 1 | $ | 79.744,51 | $ | 15.151,46 | $ 94.895,97 |
| 362 | Arandela ajuste martillo | UND | 1 | $ | 16.135,00 | $ | 3.065,65 | $ 19.200,66 |
| 363 | Bujías de precalentamiento | UND | 1 | $ | 16.135,00 | $ | 3.065,65 | $ 19.200,66 |
| 364 | Cremallera de volante | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 365 | Empaque de culata | UND | 1 | $ | 101.856,15 | $ | 19.352,67 | $ 121.208,82 |
| 366 | Empaque de las tapas de valvula | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 367 | Empaque para exsosto | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 368 | Empaquetadura del turbo | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 369 | Fan clausch | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 370 | Exosto completo | UND | 1 | $ | 887.361,75 | $ | 168.598,73 | $ 1.055.960,48 |
| 371 | Intercooler | UND | 1 | $ | 1.015.740,00 | $ | 192.990,60 | $ 1.208.730,60 |
| 372 | Juego valvulas admision | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 373 | Juego válvulas de escape | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 374 | Kit reparacion turbo | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ 414.661,75 |
| 375 | Manguera - tubo de aceite | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 376 | Manguera aceite bomba de vacio | UND | 1 | $ | 64.330,20 | $ | 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 377 | Manguera combustible | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ 89.311,76 |
| 378 | Sellos de valvulas | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 379 | Manguera entrada combustible | UND | 1 | $ | 64.330,20 | $ | 12.222,74 | $ 76.552,94 |
| 380 | Mangueras de aceite | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 381 | Piñones de repartición | UND | 1 | $ | 455.672,25 | $ | 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 382 | Punta de inyectores | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 383 | Gobernador de aire | UND | 1 | $ | 496.584,00 | $ | 94.350,96 | $ 590.934,96 |
| 384 | Guaya de acelerador | UND | 1 | $ | 101.856,15 | $ | 19.352,67 | $ 121.208,82 |
| 385 | Bomba de aceite | UND | 1 | $ | 203.712,30 | $ | 38.705,34 | $ 242.417,64 |
| 386 | Bomba de agua | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 387 | Bomba de inyecion | UND | 1 | $ | 550.542,70 | $ | 104.603,11 | $ 655.145,81 |
| 388 | Empaquetadura bomba de inyeccion | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ 287.073,52 |
| 389 | Juego anillos motor | UND | 1 | $ | 206.392,73 | $ | 39.214,62 | $ 245.607,34 |
| 390 | Protector aislamiento de motor | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 391 | Retenedor delantero cigüeñal motor | UND | 1 | $ | 101.856,15 | $ | 19.352,67 | $ 121.208,82 |
| 392 | Retenedor trasero cigüeñal motor | UND | 1 | $ | 96.495,30 | $ | 18.334,11 | $ 114.829,41 |
| 393 | Arbol de levas | UND | 1 | $ | 496.584,00 | $ | 94.350,96 | $ 590.934,96 |
| 394 | Eje de levas | UND | 1 | $ | 496.584,00 | $ | 94.350,96 | $ 590.934,96 |
| 395 | Bloque de cilindros | UND | 1 | $ | 1.467.180,00 | $ | 278.764,20 | $ 1.745.944,20 |
| 396 | Ejes | UND | 1 | $ | 993.168,00 | $ | 188.701,92 | $ 1.181.869,92 |
| 397 | Muñones | UND | 1 | $ | 455.672,25 | $ | 86.577,73 | $ 542.249,98 |
| 398 | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ 51.035,29 |
| 399 | Controlador de velocidad | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ 159.485,29 |
| 400 | Disco de turbina | UND | 1 | $ | 203.712,30 | $ | 38.705,34 | $ 242.417,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **401** | Cubo de apriete | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ | 287.073,52 |
| **402** | Palanca de cambios | UND | 1 | $ | 6.433,02 | $ | 1.222,27 | $ | 7.655,29 |
| **403** | Soportes de batería | UND | 1 | $ | 32.165,10 | $ | 6.111,37 | $ | 38.276,47 |
| **404** | Correas en v | UND | 1 | $ | 101.856,15 | $ | 19.352,67 | $ | 121.208,82 |
| **405** | Correas de distribución de engranaje | UND | 1 | $ | 117.938,70 | $ | 22.408,35 | $ | 140.347,05 |
| **406** | Correas redondas | UND | 1 | $ | 64.330,20 | $ | 12.222,74 | $ | 76.552,94 |
| **407** | Correas planas | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ | 89.311,76 |
| **408** | Tensores de correa | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ | 287.073,52 |
| **409** | Polea de distribución | UND | 1 | $ | 332.372,70 | $ | 63.150,81 | $ | 395.523,51 |
| **410** | Polea plana | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ | 287.073,52 |
| **411** | Balinera cardan | UND | 1 | $ | 187.629,75 | $ | 35.649,65 | $ | 223.279,40 |
| **412** | Balinera y caucho central | UND | 1 | $ | 171.547,20 | $ | 32.593,97 | $ | 204.141,17 |
| **413** | Cardan | UND | 1 | $ | 791.430,75 | $ | 150.371,84 | $ | 941.802,59 |
| **414** | Cauchos del cardan | UND | 1 | $ | 117.938,70 | $ | 22.408,35 | $ | 140.347,05 |
| **415** | Corona trasmisión | UND | 1 | $ | 575.586,00 | $ | 109.361,34 | $ | 684.947,34 |
| **416** | Corona y speed | UND | 1 | $ | 527.620,50 | $ | 100.247,90 | $ | 627.868,40 |
| **417** | Cruceta cardan | UND | 1 | $ | 88.454,03 | $ | 16.806,26 | $ | 105.260,29 |
| **418** | Cruceta planetarios | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ | 89.311,76 |
| **419** | Cunas hausen trasmisión | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ | 159.485,29 |
| **420** | Eje propulsor transmision auxiliar | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ | 414.661,75 |
| **421** | Espárragos ruedas | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ | 51.035,29 |
| **422** | Grapas muelle | UND | 1 | $ | 88.454,03 | $ | 16.806,26 | $ | 105.260,29 |
| **423** | Juego satelites y escualizadorestransmision | UND | 1 | $ | 241.238,25 | $ | 45.835,27 | $ | 287.073,52 |
| **424** | Retenedor speed | UND | 1 | $ | 85.773,60 | $ | 16.296,98 | $ | 102.070,58 |
| **425** | Rodamientos de speed | UND | 1 | $ | 80.412,75 | $ | 15.278,42 | $ | 95.691,17 |
| **426** | Rodillo piloto | UND | 1 | $ | 104.536,58 | $ | 19.861,95 | $ | 124.398,52 |
| **427** | Satelites | UND | 1 | $ | 348.455,25 | $ | 66.206,50 | $ | 414.661,75 |
| **428** | Soporte de caucho y balinera cardan | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ | 159.485,29 |
| **429** | Tuerca hausing | UND | 1 | $ | 139.382,10 | $ | 26.482,60 | $ | 165.864,70 |
| **430** | Arandelas de planetarios de transmicion | UND | 1 | $ | 128.660,40 | $ | 24.445,48 | $ | 153.105,88 |
| **431** | Rodamientos de transmision | UND | 1 | $ | 150.103,80 | $ | 28.519,72 | $ | 178.623,52 |
| **432** | Retenedores ruedas traseras | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ | 89.311,76 |
| **433** | Pera accionamieno bajo de cambios | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ | 89.311,76 |
| **434** | Embragues de diafragma | UND | 1 | $ | 355.791,15 | $ | 67.600,32 | $ | 423.391,47 |
| **435** | Embrague mecánico | UND | 1 | $ | 410.528,25 | $ | 78.000,37 | $ | 488.528,62 |
| **436** | Embrague automático | UND | 1 | $ | 602.108,10 | $ | 114.400,54 | $ | 716.508,64 |
| **437** | Horquilla embrague | UND | 1 | $ | 98.526,78 | $ | 18.720,09 | $ | 117.246,87 |
| **438** | Balinera de embraguea | UND | 1 | $ | 65.684,52 | $ | 12.480,06 | $ | 78.164,58 |
| **439** | Disco embrague | UND | 1 | $ | 621.500,00 | $ | 118.085,00 | $ | 739.585,00 |
| **440** | Kit de embrague | UND | 1 | $ | 1.694.000,00 | $ | 321.860,00 | $ | 2.015.860,00 |
| **441** | Prensa embrague | UND | 1 | $ | 1.650.000,00 | $ | 313.500,00 | $ | 1.963.500,00 |
| **442** | Remachada disco de closh | UND | 1 | $ | 134.021,25 | $ | 25.464,04 | $ | 159.485,29 |
| **443** | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | UND | 1 | $ | 257.320,80 | $ | 48.890,95 | $ | 306.211,75 |
| **444** | Sistemas de frenos mecánicos | UND | 1 | $ | 225.155,70 | $ | 42.779,58 | $ | 267.935,28 |
| **445** | Espejos metálicos | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ | 51.035,29 |
| **446** | Espejos parabólicos | UND | 1 | $ | 50.928,08 | $ | 9.676,33 | $ | 60.604,41 |
| **447** | Espejos sin revestimiento | UND | 1 | $ | 37.525,95 | $ | 7.129,93 | $ | 44.655,88 |
| **448** | Espejos planos | UND | 1 | $ | 40.206,38 | $ | 7.639,21 | $ | 47.845,59 |
| **449** | Filtros al vacío | UND | 1 | $ | 45.567,23 | $ | 8.657,77 | $ | 54.225,00 |
| **450** | Filtros de agua | UND | 1 | $ | 32.165,10 | $ | 6.111,37 | $ | 38.276,47 |
| **451** | Recolectores de polvo | UND | 1 | $ | 42.886,80 | $ | 8.148,49 | $ | 51.035,29 |
| **452** | Filtros de aceite | UND | 1 | $ | 29.700,00 | $ | 5.643,00 | $ | 35.343,00 |
| **453** | Filtros de aire | UND | 1 | $ | 68.200,00 | $ | 12.958,00 | $ | 81.158,00 |
| **454** | Filtros de combustible | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ | 89.311,76 |
| **455** | Bases para filtros | UND | 1 | $ | 32.165,10 | $ | 6.111,37 | $ | 38.276,47 |
| **456** | Filtro de la trampa | UND | 1 | $ | 96.495,30 | $ | 18.334,11 | $ | 114.829,41 |
| **457** | Filtro de aceite bi-pass | UND | 1 | $ | 85.773,60 | $ | 16.296,98 | $ | 102.070,58 |
| **458** | Cuerpo filtro de aceite | UND | 1 | $ | 99.175,73 | $ | 18.843,39 | $ | 118.019,11 |
| **459** | Termostatos | UND | 1 | $ | 85.773,60 | $ | 16.296,98 | $ | 102.070,58 |
| **460** | Indicador de temperatura | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ | 89.311,76 |
| **461** | Indicadores de presión | UND | 1 | $ | 85.773,60 | $ | 16.296,98 | $ | 102.070,58 |
| **462** | Velocímetros | UND | 1 | $ | 64.330,20 | $ | 12.222,74 | $ | 76.552,94 |
| **463** | Tacómetros | UND | 1 | $ | 75.051,90 | $ | 14.259,86 | $ | 89.311,76 |
| **464** | Farola delantera | UND | 1 | $ | 1.364.000,00 | $ | 259.160,00 | $ | 1.623.160,00 |

| PANEL RENAULT TRAFIC 2020 ADSCRITA A LA POLICIA NACIONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 49.141,13 | $ 9.336,81 | $ 58.477,94 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | UND | 1 | $ 93.109,50 | $ 17.690,81 | $ 110.800,31 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 4 | Freno enfriado con líquido | UND | 1 | $ 372.438,00 | $ 70.763,22 | $ 443.201,22 |
| 5 | Cilindros principales | UND | 1 | $ 95.695,88 | $ 18.182,22 | $ 113.878,09 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | UND | 1 | $ 113.800,50 | $ 21.622,10 | $ 135.422,60 |
| 7 | Tambor de freno | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 8 | Pistones de freno | UND | 1 | $ 95.695,88 | $ 18.182,22 | $ 113.878,09 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| 13 | Bomba de frenos | UND | 1 | $ 196.564,50 | $ 37.347,26 | $ 233.911,76 |
| 14 | Manguera de frenos | UND | 1 | $ 46.554,75 | $ 8.845,40 | $ 55.400,15 |
| 15 | Camara doble freno trasero | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 16 | Bujes pedal del freno | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 17 | Campana freno de emergencia | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 18 | Campana freno delantero | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 19 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 20 | Rache delantero | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | UND | 1 | $ 66.550,00 | $ 12.644,50 | $ 79.194,50 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | UND | 1 | $ 66.550,00 | $ 12.644,50 | $ 79.194,50 |
| 25 | Pera de freno | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 27 | Rines o ruedas para camiones | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 29 | Sistemas de suspensión para camiones | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 30 | Amortiguadores para camiones | UND | 1 | $ 139.392,00 | $ 26.484,48 | $ 165.876,48 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 32 | Barra estabilizadora | UND | 1 | $ 100.868,63 | $ 19.165,04 | $ 120.033,66 |
| 33 | Bujes de muelles | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 34 | Caucho de tope | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 35 | Juego de spleender | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | UND | 1 | $ 113.800,50 | $ 21.622,10 | $ 135.422,60 |
| 37 | Muelle delantero | UND | 1 | $ 578.531,25 | $ 109.920,94 | $ 688.452,19 |
| 38 | Muelle trasero | UND | 1 | $ 578.531,25 | $ 109.920,94 | $ 688.452,19 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | UND | 1 | $ 46.554,75 | $ 8.845,40 | $ 55.400,15 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | UND | 1 | $ 89.721,98 | $ 17.047,18 | $ 106.769,15 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | UND | 1 | $ 165.528,00 | $ 31.450,32 | $ 196.978,32 |
| 43 | Hoja principal muelle trasero | UND | 1 | $ 165.528,00 | $ 31.450,32 | $ 196.978,32 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | UND | 1 | $ 165.528,00 | $ 31.450,32 | $ 196.978,32 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | UND | 1 | $ 165.528,00 | $ 31.450,32 | $ 196.978,32 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | UND | 1 | $ 165.528,00 | $ 31.450,32 | $ 196.978,32 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | UND | 1 | $ 165.528,00 | $ 31.450,32 | $ 196.978,32 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | UND | 1 | $ 82.764,00 | $ 15.725,16 | $ 98.489,16 |
| 49 | Pito de vehículo | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | UND | 1 | $ 475.893,00 | $ 90.419,67 | $ 566.312,67 |
| 53 | Chapas de puertas | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 54 | Cilindro para chapa | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 55 | Empaque puerta derecha | UND | 1 | $ 509.107,50 | $ 96.730,43 | $ 605.837,93 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | UND | 1 | $ 509.107,50 | $ 96.730,43 | $ 605.837,93 |
| 57 | Parabrisas para automotores | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 58 | Ventanas para automotores | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 61 | Tanques de combustible | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 63 | Flotador de tanque de combustible | UND | 1 | $ 55.489,24 | $ 10.542,96 | $ 66.032,20 |
| 64 | Guardabarros | UND | 1 | $ 55.489,20 | $ 10.542,95 | $ 66.032,15 |
| 65 | Parachoques para automotores | UND | 1 | $ 55.489,20 | $ 10.542,95 | $ 66.032,15 |
| 66 | Espejos retrovisores | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 67 | Capós de vehículos | UND | 1 | $ 509.107,50 | $ 96.730,43 | $ 605.837,93 |
| 68 | Paneles laterales de vehículos | UND | 1 | $ 671.096,25 | $ 127.508,29 | $ 798.604,54 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Tableros | UND | 1 | $ 372.438,00 | $ 70.763,22 | $ 443.201,22 |
| 70 | Faldón anti – fango | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 71 | Placa de matrícula | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| 72 | Puntilla testigo pta rh | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| 73 | Soporte bomper | UND | 1 | $ 113.800,50 | $ 21.622,10 | $ 135.422,60 |
| 74 | Soporte cabina | UND | 1 | $ 181.046,25 | $ 34.398,79 | $ 215.445,04 |
| 75 | Topes de caucho de la cabina | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 76 | Tornillo central | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| 77 | Tuercas arandelas para lamina | UND | 1 | $ 20.691,00 | $ 3.931,29 | $ 24.622,29 |
| 78 | Manija eleva vidrio | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 79 | Sistema control temperatura vehículo | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 80 | Aire acondicionado vehicular | UND | 1 | $ 509.107,50 | $ 96.730,43 | $ 605.837,93 |
| 81 | Sistemas hidráulicos para automotores | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 82 | Iluminación exterior para automóviles | UND | 1 | $ 372.438,00 | $ 70.763,22 | $ 443.201,22 |
| 83 | Reflectores | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 84 | Luz frontal del vehículo | UND | 1 | $ 46.554,75 | $ 8.845,40 | $ 55.400,15 |
| 85 | Luz trasera del vehículo | UND | 1 | $ 46.554,75 | $ 8.845,40 | $ 55.400,15 |
| 86 | Exploradoras | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 87 | Luces laterales | UND | 1 | $ 372.438,00 | $ 70.763,22 | $ 443.201,22 |
| 88 | Lamparas 12v | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 89 | Iluminación interior para automóviles | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 90 | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | UND | 1 | $ 4.138,20 | $ 786,26 | $ 4.924,46 |
| 91 | Fusibles electronicos | UND | 1 | $ 6.207,30 | $ 1.179,39 | $ 7.386,69 |
| 92 | Minifusibles caja principal | UND | 1 | $ 12.931,88 | $ 2.457,06 | $ 15.388,93 |
| 93 | Bombillo p49 | UND | 1 | $ 23.277,38 | $ 4.422,70 | $ 27.700,08 |
| 94 | Bombillo unidad | UND | 1 | $ 23.277,38 | $ 4.422,70 | $ 27.700,08 |
| 95 | Bombillo 1041 | UND | 1 | $ 23.277,38 | $ 4.422,70 | $ 27.700,08 |
| 96 | Bombillo cocuyo | UND | 1 | $ 23.277,38 | $ 4.422,70 | $ 27.700,08 |
| 97 | Bombillo stop | UND | 1 | $ 23.277,38 | $ 4.422,70 | $ 27.700,08 |
| 98 | Bombillos 1034 | UND | 1 | $ 23.277,38 | $ 4.422,70 | $ 27.700,08 |
| 99 | Bombillos techo | UND | 1 | $ 23.277,38 | $ 4.422,70 | $ 27.700,08 |
| 100 | Sistemas de computador | UND | 1 | $ 181.046,25 | $ 34.398,79 | $ 215.445,04 |
| 101 | Sistemas electrónicos de ignición | UND | 1 | $ 113.800,50 | $ 21.622,10 | $ 135.422,60 |
| 102 | Silenciadores de exhosto o resonadores | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 103 | Adaptadores de silenciadores | UND | 1 | $ 103.455,00 | $ 19.656,45 | $ 123.111,45 |
| 104 | Diferenciales | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 105 | Ejes de cardán | UND | 1 | $ 509.107,50 | $ 96.730,43 | $ 605.837,93 |
| 106 | Buje de eje | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 107 | Juntas de cardán | UND | 1 | $ 124.146,00 | $ 23.587,74 | $ 147.733,74 |
| 108 | Ejes de tracción | UND | 1 | $ 624.813,75 | $ 118.714,61 | $ 743.528,36 |
| 109 | Transmisiones manuales | UND | 1 | $ 1.633.500,00 | $ 310.365,00 | $ 1.943.865,00 |
| 110 | Transmisiones automáticas | UND | 1 | $ 2.722.500,00 | $ 517.275,00 | $ 3.239.775,00 |
| 111 | Componentes hidráulicos de embrague | UND | 1 | $ 343.307,25 | $ 65.228,38 | $ 408.535,63 |
| 112 | Eje propulsor | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 113 | Ignición | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 114 | Arranque del motor | UND | 1 | $ 1.061.500,00 | $ 201.685,00 | $ 1.263.185,00 |
| 115 | Escobillas del arranque | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 116 | Bendix motor arranque | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 117 | Rodamiento motor de arranque | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 118 | Bujes soporte alternador | UND | 1 | $ 46.554,75 | $ 8.845,40 | $ 55.400,15 |
| 119 | Escobillas alternador | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 120 | Porta escobillas alternador | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 121 | Regulador alternador | UND | 1 | $ 82.764,00 | $ 15.725,16 | $ 98.489,16 |
| 122 | Elevador de corriente | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 123 | Elevador ignicion | UND | 1 | $ 49.141,13 | $ 9.336,81 | $ 58.477,94 |
| 124 | Elevadores | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 125 | Embobinado inducido arranque | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 126 | Bornes | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 127 | Contacto arranque | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 128 | Juego de balineras arranque | UND | 1 | $ 46.554,75 | $ 8.845,40 | $ 55.400,15 |
| 129 | Pera de reversa | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 130 | Pera de temperatura | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 131 | Porta fusibles x 4 | UND | 1 | $ 93.109,50 | $ 17.690,81 | $ 110.800,31 |
| 132 | Portafusibles electronico | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 133 | Portafusibles x 6 | UND | 1 | $ 82.764,00 | $ 15.725,16 | $ 98.489,16 |
| 134 | Socker unidad hella | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| 135 | Socket elevadores | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| 136 | Soques | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| 137 | Elevador relay 12-24 v. | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 138 | Bombín | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 139 | Swich parqueo | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 140 | Switch ignición | UND | 1 | $ 82.764,00 | $ 15.725,16 | $ 98.489,16 |
| 141 | Escobillas de 12 voltios | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **142** | Contactor automatico | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| **143** | Unidad de luz | UND | 1 | $ 196.564,50 | $ 37.347,26 | $ 233.911,76 |
| **144** | Tapa direccional | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| **145** | Diodos | UND | 1 | $ 46.554,75 | $ 8.845,40 | $ 55.400,15 |
| **146** | Disyuntor | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| **147** | Ventilador | UND | 1 | $ 181.046,25 | $ 34.398,79 | $ 215.445,04 |
| **148** | Radiadores de motor | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| **149** | Tapas de radiador | UND | 1 | $ 25.863,75 | $ 4.914,11 | $ 30.777,86 |
| **150** | Indicadores de aguja del tablero | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| **151** | Ensamble de manguera de agua refrigerante | UND | 1 | $ 46.554,75 | $ 8.845,40 | $ 55.400,15 |
| **152** | Salida de emergencia de vehículos | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| **153** | Techos duros desmontables | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| **154** | Deflectores de viento | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| **155** | Suspensión de dirección | UND | 1 | $ 312.951,38 | $ 59.460,76 | $ 372.412,14 |
| **156** | Sistema de dirección hidráulica | UND | 1 | $ 509.107,50 | $ 96.730,43 | $ 605.837,93 |
| **157** | Bielas | UND | 1 | $ 181.046,25 | $ 34.398,79 | $ 215.445,04 |
| **158** | Varillas de dirección | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| **159** | Eje de bloqueo | UND | 1 | $ 647.955,00 | $ 123.111,45 | $ 771.066,45 |
| **160** | Piñones | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| **161** | Timones o volantes | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| **162** | Ensambles de columna de dirección | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| **163** | Ensambles de cilindro de dirección | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| **164** | Brazo articulado de dirección | UND | 1 | $ 113.800,50 | $ 21.622,10 | $ 135.422,60 |
| **165** | Engranaje de dirección de vehículo | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| **166** | Barra corta direccion | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| **167** | Barra transversal direccion | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| **168** | Rotula inferior | UND | 1 | $ 145.200,00 | $ 27.588,00 | $ 172.788,00 |
| **169** | Rotula superior | UND | 1 | $ 127.050,00 | $ 24.139,50 | $ 151.189,50 |
| **170** | Buje tireja superior | UND | 1 | $ 123.420,00 | $ 23.449,80 | $ 146.869,80 |
| **171** | Buje tireja inferior | UND | 1 | $ 118.580,00 | $ 22.530,20 | $ 141.110,20 |
| **172** | Muneco estalibilizadora | UND | 1 | $ 90.750,00 | $ 17.242,50 | $ 107.992,50 |
| **173** | Terminal direccion | UND | 1 | $ 127.050,00 | $ 24.139,50 | $ 151.189,50 |
| **174** | Axial direccion | UND | 1 | $ 114.950,00 | $ 21.840,50 | $ 136.790,50 |
| **175** | Cuachos eje | UND | 1 | $ 21.780,00 | $ 4.138,20 | $ 25.918,20 |
| **176** | Eje lado rueda | UND | 1 | $ 284.350,00 | $ 54.026,50 | $ 338.376,50 |
| **177** | Eje lado caja | UND | 1 | $ 296.450,00 | $ 56.325,50 | $ 352.775,50 |
| **178** | Rodamiendo delantero | UND | 1 | $ 562.650,00 | $ 106.903,50 | $ 669.553,50 |
| **179** | Rodmaiento trasero | UND | 1 | $ 346.060,00 | $ 65.751,40 | $ 411.811,40 |
| **180** | Amortiguadores delanteros | UND | 1 | $ 248.050,00 | $ 47.129,50 | $ 295.179,50 |
| **181** | Amortiguadores traseros | UND | 1 | $ 239.580,00 | $ 45.520,20 | $ 285.100,20 |
| **182** | Espirales amortiguador | UND | 1 | $ 296.450,00 | $ 56.325,50 | $ 352.775,50 |
| **183** | Bujes estabilizadora | UND | 1 | $ 18.150,00 | $ 3.448,50 | $ 21.598,50 |
| **184** | Buje ballesta | UND | 1 | $ 82.280,00 | $ 15.633,20 | $ 97.913,20 |
| **185** | Retenedor rueda | UND | 1 | $ 26.620,00 | $ 5.057,80 | $ 31.677,80 |
| **186** | Retenedor de transmision | UND | 1 | $ 45.980,00 | $ 8.736,20 | $ 54.716,20 |
| **187** | Pastillas frenos | UND | 1 | $ 246.840,00 | $ 46.899,60 | $ 293.739,60 |
| **188** | Mordaza | UND | 1 | $ 417.450,00 | $ 79.315,50 | $ 496.765,50 |
| **189** | Buje mordazas | UND | 1 | $ 62.920,00 | $ 11.954,80 | $ 74.874,80 |
| **190** | Cauchos mordaza | UND | 1 | $ 29.040,00 | $ 5.517,60 | $ 34.557,60 |
| **191** | Discos frenos | UND | 1 | $ 284.350,00 | $ 54.026,50 | $ 338.376,50 |
| **192** | Bandas freno | UND | 1 | $ 237.160,00 | $ 45.060,40 | $ 282.220,40 |
| **193** | Banda freno emergencia | UND | 1 | $ 235.950,00 | $ 44.830,50 | $ 280.780,50 |
| **194** | corona y speed | UND | 1 | $ 2.837.450,00 | $ 539.115,50 | $ 3.376.565,50 |
| **195** | canasta trasnmision | UND | 1 | $ 1.633.500,00 | $ 310.365,00 | $ 1.943.865,00 |
| **196** | escualizacion | UND | 1 | $ 925.650,00 | $ 175.873,50 | $ 1.101.523,50 |
| **197** | Rodillo speed | UND | 1 | $ 127.050,00 | $ 24.139,50 | $ 151.189,50 |
| **198** | Rodillo corona | UND | 1 | $ 124.630,00 | $ 23.679,70 | $ 148.309,70 |
| **199** | Rodillo canasta | UND | 1 | $ 176.660,00 | $ 33.565,40 | $ 210.225,40 |
| **200** | Espejo lateral | UND | 1 | $ 324.280,00 | $ 61.613,20 | $ 385.893,20 |
| **201** | Vidrio puertas | UND | 1 | $ 188.760,00 | $ 35.864,40 | $ 224.624,40 |
| **202** | Vidrio panoramico | UND | 1 | $ 296.450,00 | $ 56.325,50 | $ 352.775,50 |
| **203** | Latoneria y pintura por pieza | UND | 1 | $ 235.950,00 | $ 44.830,50 | $ 280.780,50 |
| **204** | Chapa puerta externa | UND | 1 | $ 284.350,00 | $ 54.026,50 | $ 338.376,50 |
| **205** | Chapa puerta interna | UND | 1 | $ 175.450,00 | $ 33.335,50 | $ 208.785,50 |
| **206** | Cremallera elevavidrio | UND | 1 | $ 418.660,00 | $ 79.545,40 | $ 498.205,40 |
| **207** | Motor elevavidrio | UND | 1 | $ 660.660,00 | $ 125.525,40 | $ 786.185,40 |
| **208** | Tapizado silla | UND | 1 | $ 229.900,00 | $ 43.681,00 | $ 273.581,00 |
| **209** | Sensor velocimetro | UND | 1 | $ 353.320,00 | $ 67.130,80 | $ 420.450,80 |
| **210** | Sensor abs | UND | 1 | $ 336.380,00 | $ 63.912,20 | $ 400.292,20 |
| **211** | Sensor velocidad | UND | 1 | $ 360.580,00 | $ 68.510,20 | $ 429.090,20 |
| **212** | Sensor cigüeñal | UND | 1 | $ 324.280,00 | $ 61.613,20 | $ 385.893,20 |
| **213** | Sensor arbol de levas | UND | 1 | $ 235.950,00 | $ 44.830,50 | $ 280.780,50 |
| **214** | Sensor oxigeno | UND | 1 | $ 281.930,00 | $ 53.566,70 | $ 335.496,70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Sensor MAF | UND | 1 | $ 333.960,00 | $ 63.452,40 | $ 397.412,40 |
| 216 | Sensor MAP | UND | 1 | $ 300.080,00 | $ 57.015,20 | $ 357.095,20 |
| 217 | Sensor Intercooler | UND | 1 | $ 413.820,00 | $ 78.625,80 | $ 492.445,80 |
| 218 | Sensor turbo | UND | 1 | $ 701.800,00 | $ 133.342,00 | $ 835.142,00 |
| 219 | Turbo | UND | 1 | $ 3.146.000,00 | $ 597.740,00 | $ 3.743.740,00 |
| 220 | Intercooler | UND | 1 | $ 2.843.500,00 | $ 540.265,00 | $ 3.383.765,00 |
| 221 | Cardan | UND | 1 | $ 1.034.550,00 | $ 196.564,50 | $ 1.231.114,50 |
| 222 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 114.950,00 | $ 21.840,50 | $ 136.790,50 |
| 223 | Caja de velocidades | UND | 1 | $ 5.227.200,00 | $ 993.168,00 | $ 6.220.368,00 |
| 224 | Caja de direccion | UND | 1 | $ 2.117.500,00 | $ 402.325,00 | $ 2.519.825,00 |
| 225 | Servo direccion | UND | 1 | $ 992.200,00 | $ 188.518,00 | $ 1.180.718,00 |
| 226 | Servo freno suavizador | UND | 1 | $ 548.130,00 | $ 104.144,70 | $ 652.274,70 |
| 227 | Bomba de freno | UND | 1 | $ 344.850,00 | $ 65.521,50 | $ 410.371,50 |
| 228 | Bomba embrague principal | UND | 1 | $ 309.760,00 | $ 58.854,40 | $ 368.614,40 |
| 229 | Bomba embrague auxiliar | UND | 1 | $ 211.750,00 | $ 40.232,50 | $ 251.982,50 |
| 230 | Bomba aceite | UND | 1 | $ 951.060,00 | $ 180.701,40 | $ 1.131.761,40 |
| 231 | Guaya emergencia | UND | 1 | $ 237.160,00 | $ 45.060,40 | $ 282.220,40 |
| 232 | Guaya mandos | UND | 1 | $ 229.900,00 | $ 43.681,00 | $ 273.581,00 |
| 233 | Catalizador | UND | 1 | $ 3.388.000,00 | $ 643.720,00 | $ 4.031.720,00 |
| 234 | Silenciador exosto | UND | 1 | $ 1.899.700,00 | $ 360.943,00 | $ 2.260.643,00 |
| 235 | Exosto | UND | 1 | $ 4.283.400,00 | $ 813.846,00 | $ 5.097.246,00 |
| 236 | Tapa valvulas | UND | 1 | $ 796.180,00 | $ 151.274,20 | $ 947.454,20 |
| 237 | Empaque tapavalvulas | UND | 1 | $ 123.420,00 | $ 23.449,80 | $ 146.869,80 |
| 238 | Empaque culata | UND | 1 | $ 118.580,00 | $ 22.530,20 | $ 141.110,20 |
| 239 | Empaque carter | UND | 1 | $ 94.380,00 | $ 17.932,20 | $ 112.312,20 |
| 240 | Empaque reparticion | UND | 1 | $ 78.650,00 | $ 14.943,50 | $ 93.593,50 |
| 241 | Empaque transmision | UND | 1 | $ 54.450,00 | $ 10.345,50 | $ 64.795,50 |
| 242 | Culata | UND | 1 | $ 4.658.500,00 | $ 885.115,00 | $ 5.543.615,00 |
| 243 | Valvula admision | UND | 1 | $ 62.920,00 | $ 11.954,80 | $ 74.874,80 |
| 244 | Valvula escape | UND | 1 | $ 64.130,00 | $ 12.184,70 | $ 76.314,70 |
| 245 | Guias valvula | UND | 1 | $ 50.820,00 | $ 9.655,80 | $ 60.475,80 |
| 246 | Casquetes biela | UND | 1 | $ 188.760,00 | $ 35.864,40 | $ 224.624,40 |
| 247 | Casquetes bancada | UND | 1 | $ 215.380,00 | $ 40.922,20 | $ 256.302,20 |
| 248 | Pistones motor | UND | 1 | $ 1.488.300,00 | $ 282.777,00 | $ 1.771.077,00 |
| 249 | Anillos motor | UND | 1 | $ 336.380,00 | $ 63.912,20 | $ 400.292,20 |
| 250 | Biela motor | UND | 1 | $ 430.760,00 | $ 81.844,40 | $ 512.604,40 |
| 251 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 2.940.300,00 | $ 558.657,00 | $ 3.498.957,00 |
| 252 | Kit de reparticion | UND | 1 | $ 1.488.300,00 | $ 282.777,00 | $ 1.771.077,00 |
| 253 | Correas accesorios | UND | 1 | $ 78.650,00 | $ 14.943,50 | $ 93.593,50 |
| 254 | Alternador | UND | 1 | $ 1.452.000,00 | $ 275.880,00 | $ 1.727.880,00 |
| 255 | Motor de arranque | UND | 1 | $ 778.030,00 | $ 147.825,70 | $ 925.855,70 |
| 256 | Radiador | UND | 1 | $ 902.660,00 | $ 171.505,40 | $ 1.074.165,40 |
| 257 | Compresor aire acondicionado | UND | 1 | $ 833.690,00 | $ 158.401,10 | $ 992.091,10 |
| 258 | Radiador aire acondicionado | UND | 1 | $ 579.590,00 | $ 110.122,10 | $ 689.712,10 |
| 259 | Farola | UND | 1 | $ 778.030,00 | $ 147.825,70 | $ 925.855,70 |
| 260 | Bombillo farola | UND | 1 | $ 42.350,00 | $ 8.046,50 | $ 50.396,50 |
| 261 | Bombillo stop | UND | 1 | $ 9.680,00 | $ 1.839,20 | $ 11.519,20 |
| 262 | Stop trasero | UND | 1 | $ 796.180,00 | $ 151.274,20 | $ 947.454,20 |
| 263 | Bomper frontal | UND | 1 | $ 1.040.600,00 | $ 197.714,00 | $ 1.238.314,00 |
| 264 | Bomper trasero | UND | 1 | $ 1.070.850,00 | $ 203.461,50 | $ 1.274.311,50 |
| 265 | Capot | UND | 1 | $ 1.500.400,00 | $ 285.076,00 | $ 1.785.476,00 |
| 266 | Puerta lateral | UND | 1 | $ 2.238.500,00 | $ 425.315,00 | $ 2.663.815,00 |
| 267 | Manguera radiador | UND | 1 | $ 94.380,00 | $ 17.932,20 | $ 112.312,20 |
| 268 | Manguera hidraulica | UND | 1 | $ 70.180,00 | $ 13.334,20 | $ 83.514,20 |
| 269 | Manguera presion | UND | 1 | $ 85.910,00 | $ 16.322,90 | $ 102.232,90 |
| 270 | Manguera freno | UND | 1 | $ 58.080,00 | $ 11.035,20 | $ 69.115,20 |
| 271 | Kit tensor frenos trasero | UND | 1 | $ 203.280,00 | $ 38.623,20 | $ 241.903,20 |
| 272 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 375.100,00 | $ 71.269,00 | $ 446.369,00 |
| 273 | Rin llanta | UND | 1 | $ 360.580,00 | $ 68.510,20 | $ 429.090,20 |
| 274 | Llanta rueda | UND | 1 | $ 675.400,00 | $ 128.326,00 | $ 803.726,00 |
| 275 | Aceite trasnmision SAE 90 | UND | 1 | $ 38.720,00 | $ 7.356,80 | $ 46.076,80 |
| 276 | Aceite caja transmision 75W85 | UND | 1 | $ 62.920,00 | $ 11.954,80 | $ 74.874,80 |
| 277 | Aceite motor 15w40 | UND | 1 | $ 33.880,00 | $ 6.437,20 | $ 40.317,20 |
| 278 | Aceite hidraulico ISO68 | UND | 1 | $ 41.140,00 | $ 7.816,60 | $ 48.956,60 |
| 279 | Refrigerante | UND | 1 | $ 14.520,00 | $ 2.758,80 | $ 17.278,80 |
| 280 | Liquido de frenos | UND | 1 | $ 21.780,00 | $ 4.138,20 | $ 25.918,20 |
| 281 | Servicio de scanner | UND | 1 | $ 48.400,00 | $ 9.196,00 | $ 57.596,00 |
| 282 | Reparacion Aire acondicionado | UND | 1 | $ 239.580,00 | $ 45.520,20 | $ 285.100,20 |
| 283 | Brazo de la direccion | UND | 1 | $ 113.800,50 | $ 21.622,10 | $ 135.422,60 |
| 284 | Conjunto columna de direcion | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 285 | Crucetas columna direccion | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 286 | Juego de terminales de direccion | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 287 | Soportes direcciones | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Consolas | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 289 | Tapizado del techo | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 290 | Grupos de instrumentos | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 291 | Paneles de instrumentos | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 292 | Pedales | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 293 | Visores de sol | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 294 | Indicador de la presión de aceite del vehículo | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 295 | Encendedor de cigarrillos del vehículo | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 296 | Tapetes del vehículo | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 297 | Sistema de audio video del vehículo | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 298 | Cenicero del vehículo | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 299 | Fundas de asientos | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 300 | Cojinería de asientos | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 301 | Marcos de asientos | UND | 1 | $ 87.936,75 | $ 16.707,98 | $ 104.644,73 |
| 302 | Gancho de remolcar | UND | 1 | $ 320.710,50 | $ 60.935,00 | $ 381.645,50 |
| 303 | Bisagra de vehículo | UND | 1 | $ 77.591,25 | $ 14.742,34 | $ 92.333,59 |
| 304 | Caja de almacenamiento de accesorio para vehículos | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 305 | Gato de vehículo | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 306 | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 307 | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 308 | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 309 | Carrocería de camión de carga | UND | 1 | $ 2.504.700,00 | $ 475.893,00 | $ 2.980.593,00 |
| 310 | Separador de madera del chasis a la carroseria | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 311 | Kit de reparación de motores | UND | 1 | $ 1.633.500,00 | $ 310.365,00 | $ 1.943.865,00 |
| 312 | Monturas de motor | UND | 1 | $ 181.046,25 | $ 34.398,79 | $ 215.445,04 |
| 313 | Ejes compensadores | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 314 | Elevadores de árbol de levas | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 315 | Válvulas de ventilación del cárter | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 316 | Culata de cilindro | UND | 1 | $ 762.300,00 | $ 144.837,00 | $ 907.137,00 |
| 317 | Tapas de motor | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 318 | Forjas del motor | UND | 1 | $ 100.868,63 | $ 19.165,04 | $ 120.033,66 |
| 319 | Calentadores de motor | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 320 | Sistemas de ignición de motor | UND | 1 | $ 181.046,25 | $ 34.398,79 | $ 215.445,04 |
| 321 | Poleas del motor | UND | 1 | $ 95.695,88 | $ 18.182,22 | $ 113.878,09 |
| 322 | Lata de vapor de combustible | UND | 1 | $ 85.350,38 | $ 16.216,57 | $ 101.566,95 |
| 323 | Tapón brillante | UND | 1 | $ 49.141,13 | $ 9.336,81 | $ 58.477,94 |
| 324 | Medidores de varilla de aceite | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 325 | Coladores de aceite | UND | 1 | $ 93.109,50 | $ 17.690,81 | $ 110.800,31 |
| 326 | Anillo de pistón | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 327 | Ejes de brazo oscilante | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 328 | Brazos oscilantes | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 329 | Batea de aceite | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 330 | Pistones | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 331 | Múltiples de entrada | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 332 | Inyectores de combustible | UND | 1 | $ 509.107,50 | $ 96.730,43 | $ 605.837,93 |
| 333 | Distribuidores de inyección de combustible | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 334 | Válvulas de motor | UND | 1 | $ 82.764,00 | $ 15.725,16 | $ 98.489,16 |
| 335 | Varas de empuje | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 336 | Volante de inercia del motor | UND | 1 | $ 375.024,38 | $ 71.254,63 | $ 446.279,01 |
| 337 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 544.500,00 | $ 103.455,00 | $ 647.955,00 |
| 338 | Válvula de estrangulación | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 339 | Controles electrónicos de motor | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 340 | Asiento de válvula del motor | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 341 | Guía de válvula | UND | 1 | $ 46.554,75 | $ 8.845,40 | $ 55.400,15 |
| 342 | Ajustadores del balancín | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 343 | Adaptadores del motor de arranque | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 344 | Vástagos del estárter | UND | 1 | $ 181.046,25 | $ 34.398,79 | $ 215.445,04 |
| 345 | Tapones del árbol de levas | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 346 | Varillaje de los componentes del motor | UND | 1 | $ 284.501,25 | $ 54.055,24 | $ 338.556,49 |
| 347 | Revestimiento de los cilindros | UND | 1 | $ 181.046,25 | $ 34.398,79 | $ 215.445,04 |
| 348 | Amortiguadores de vibración | UND | 1 | $ 113.800,50 | $ 21.622,10 | $ 135.422,60 |
| 349 | Reguladores | UND | 1 | $ 181.046,25 | $ 34.398,79 | $ 215.445,04 |
| 350 | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 351 | Limpiador de inyector | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 352 | Válvula de medición proporcional diesel | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 353 | Válvula de alta presión diesel | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 354 | Pasador de pistón | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| 355 | Distribuidor de ignición | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 356 | Elemento colador de aceite | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Alza válvulas | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 358 | Freno de ahogo | UND | 1 | $ 694.237,50 | $ 131.905,13 | $ 826.142,63 |
| 359 | Abrazaderas turbo alimentador | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| 360 | Balinera del volante | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 361 | Anillos exosto | UND | 1 | $ 76.946,46 | $ 14.619,83 | $ 91.566,28 |
| 362 | Arandela ajuste martillo | UND | 1 | $ 15.568,86 | $ 2.958,08 | $ 18.526,95 |
| 363 | Bujias de precalentamiento | UND | 1 | $ 15.568,86 | $ 2.958,08 | $ 18.526,95 |
| 364 | Cremallera de volante | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 365 | Empaque de culata | UND | 1 | $ 98.282,25 | $ 18.673,63 | $ 116.955,88 |
| 366 | Empaque de las tapas de valvula | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 367 | Empaque para exsosto | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 368 | Empaquetadura del turbo | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 369 | Fan clausch | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 370 | Exosto completo | UND | 1 | $ 856.226,25 | $ 162.682,99 | $ 1.018.909,24 |
| 371 | Intercooler | UND | 1 | $ 980.100,00 | $ 186.219,00 | $ 1.166.319,00 |
| 372 | Juego valvulas admision | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 373 | Juego válvulas de escape | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 374 | Kit reparacion turbo | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 375 | Manguera - tubo de aceite | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 376 | Manguera aceite bomba de vacio | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 377 | Manguera combustible | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 378 | Sellos de valvulas | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 379 | Manguera entrada combustible | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 380 | Mangueras de aceite | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 381 | Piñones de repartición | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 382 | Punta de inyectores | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 383 | Gobernador de aire | UND | 1 | $ 479.160,00 | $ 91.040,40 | $ 570.200,40 |
| 384 | Guaya de acelerador | UND | 1 | $ 98.282,25 | $ 18.673,63 | $ 116.955,88 |
| 385 | Bomba de aceite | UND | 1 | $ 196.564,50 | $ 37.347,26 | $ 233.911,76 |
| 386 | Bomba de agua | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 387 | Bomba de inyecion | UND | 1 | $ 531.225,41 | $ 100.932,83 | $ 632.158,24 |
| 388 | Empaquetadura bomba de inyeccion | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 389 | Juego anillos motor | UND | 1 | $ 199.150,88 | $ 37.838,67 | $ 236.989,54 |
| 390 | Protector aislamiento de motor | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 391 | Retenedor delantero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 98.282,25 | $ 18.673,63 | $ 116.955,88 |
| 392 | Retenedor trasero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 93.109,50 | $ 17.690,81 | $ 110.800,31 |
| 393 | Arbol de levas | UND | 1 | $ 479.160,00 | $ 91.040,40 | $ 570.200,40 |
| 394 | Eje de levas | UND | 1 | $ 479.160,00 | $ 91.040,40 | $ 570.200,40 |
| 395 | Bloque de cilindros | UND | 1 | $ 1.415.700,00 | $ 268.983,00 | $ 1.684.683,00 |
| 396 | Ejes | UND | 1 | $ 958.320,00 | $ 182.080,80 | $ 1.140.400,80 |
| 397 | Muñones | UND | 1 | $ 439.683,75 | $ 83.539,91 | $ 523.223,66 |
| 398 | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 399 | Controlador de velocidad | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 400 | Disco de turbina | UND | 1 | $ 196.564,50 | $ 37.347,26 | $ 233.911,76 |
| 401 | Cubo de apriete | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 402 | Palanca de cambios | UND | 1 | $ 6.207,30 | $ 1.179,39 | $ 7.386,69 |
| 403 | Soportes de batería | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| 404 | Correas en v | UND | 1 | $ 98.282,25 | $ 18.673,63 | $ 116.955,88 |
| 405 | Correas de distribución de engranaje | UND | 1 | $ 113.800,50 | $ 21.622,10 | $ 135.422,60 |
| 406 | Correas redondas | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| 407 | Correas planas | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 408 | Tensores de correa | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 409 | Polea de distribución | UND | 1 | $ 320.710,50 | $ 60.935,00 | $ 381.645,50 |
| 410 | Polea plana | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 411 | Balinera cardan | UND | 1 | $ 181.046,25 | $ 34.398,79 | $ 215.445,04 |
| 412 | Balinera y caucho central | UND | 1 | $ 165.528,00 | $ 31.450,32 | $ 196.978,32 |
| 413 | Cardan | UND | 1 | $ 763.661,25 | $ 145.095,64 | $ 908.756,89 |
| 414 | Cauchos del cardan | UND | 1 | $ 113.800,50 | $ 21.622,10 | $ 135.422,60 |
| 415 | Corona trasmisión | UND | 1 | $ 555.390,00 | $ 105.524,10 | $ 660.914,10 |
| 416 | Corona y speed | UND | 1 | $ 509.107,50 | $ 96.730,43 | $ 605.837,93 |
| 417 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 85.350,38 | $ 16.216,57 | $ 101.566,95 |
| 418 | Cruceta planetarios | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| 419 | Cunas hausen trasmisión | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 420 | Eje propulsor transmision auxiliar | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 421 | Espárragos ruedas | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| 422 | Grapas muelle | UND | 1 | $ 85.350,38 | $ 16.216,57 | $ 101.566,95 |
| 423 | Juego satelites y escualizadorestransmision | UND | 1 | $ 232.773,75 | $ 44.227,01 | $ 277.000,76 |
| 424 | Retenedor speed | UND | 1 | $ 82.764,00 | $ 15.725,16 | $ 98.489,16 |
| 425 | Rodamientos de speed | UND | 1 | $ 77.591,25 | $ 14.742,34 | $ 92.333,59 |
| 426 | Rodillo piloto | UND | 1 | $ 100.868,63 | $ 19.165,04 | $ 120.033,66 |
| 427 | Satelites | UND | 1 | $ 336.228,75 | $ 63.883,46 | $ 400.112,21 |
| 428 | Soporte de caucho y balinera cardan | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| 429 | Tuerca hausing | UND | 1 | $ 134.491,50 | $ 25.553,39 | $ 160.044,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **430** | Arandelas de planetarios de transmicion | UND | 1 | $ 124.146,00 | $ 23.587,74 | $ 147.733,74 |
| **431** | Rodamientos de transmision | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| **432** | Retenedores ruedas traseras | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| **433** | Pera accionamieno bajo de cambios | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| **434** | Embragues de diafragma | UND | 1 | $ 343.307,25 | $ 65.228,38 | $ 408.535,63 |
| **435** | Embrague mecánico | UND | 1 | $ 396.123,75 | $ 75.263,51 | $ 471.387,26 |
| **436** | Embrague automático | UND | 1 | $ 580.981,50 | $ 110.386,49 | $ 691.367,99 |
| **437** | Horquilla embrague | UND | 1 | $ 95.069,70 | $ 18.063,24 | $ 113.132,94 |
| **438** | Balinera de embraguea | UND | 1 | $ 63.379,80 | $ 12.042,16 | $ 75.421,96 |
| **439** | Disco embrague | UND | 1 | $ 116.196,30 | $ 22.077,30 | $ 138.273,60 |
| **440** | Kit de embrague | UND | 1 | $ 2.035.000,00 | $ 386.650,00 | $ 2.421.650,00 |
| **441** | Prensa embrague | UND | 1 | $ 237.674,25 | $ 45.158,11 | $ 282.832,36 |
| **442** | Remachada disco de closh | UND | 1 | $ 129.318,75 | $ 24.570,56 | $ 153.889,31 |
| **443** | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | UND | 1 | $ 248.292,00 | $ 47.175,48 | $ 295.467,48 |
| **444** | Sistemas de frenos mecánicos | UND | 1 | $ 217.255,50 | $ 41.278,55 | $ 258.534,05 |
| **445** | Espejos metálicos | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| **446** | Espejos parabólicos | UND | 1 | $ 49.141,13 | $ 9.336,81 | $ 58.477,94 |
| **447** | Espejos sin revestimiento | UND | 1 | $ 36.209,25 | $ 6.879,76 | $ 43.089,01 |
| **448** | Espejos planos | UND | 1 | $ 38.795,63 | $ 7.371,17 | $ 46.166,79 |
| **449** | Filtros al vacío | UND | 1 | $ 43.968,38 | $ 8.353,99 | $ 52.322,37 |
| **450** | Filtros de agua | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| **451** | Recolectores de polvo | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| **452** | Filtros de aceite | UND | 1 | $ 20.691,00 | $ 3.931,29 | $ 24.622,29 |
| **453** | Filtros de aire | UND | 1 | $ 41.382,00 | $ 7.862,58 | $ 49.244,58 |
| **454** | Filtros de combustible | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| **455** | Bases para filtros | UND | 1 | $ 31.036,50 | $ 5.896,94 | $ 36.933,44 |
| **456** | Filtro de la trampa | UND | 1 | $ 93.109,50 | $ 17.690,81 | $ 110.800,31 |
| **457** | Filtro de aceite bi-pass | UND | 1 | $ 82.764,00 | $ 15.725,16 | $ 98.489,16 |
| **458** | Cuerpo filtro de aceite | UND | 1 | $ 95.695,88 | $ 18.182,22 | $ 113.878,09 |
| **459** | Termostatos | UND | 1 | $ 82.764,00 | $ 15.725,16 | $ 98.489,16 |
| **460** | Indicador de temperatura | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| **461** | Indicadores de presión | UND | 1 | $ 82.764,00 | $ 15.725,16 | $ 98.489,16 |
| **462** | Velocímetros | UND | 1 | $ 62.073,00 | $ 11.793,87 | $ 73.866,87 |
| **463** | Tacómetros | UND | 1 | $ 72.418,50 | $ 13.759,52 | $ 86.178,02 |
| **464** | Discos para tacómetros | UND | 1 | $ 46.554,75 | $ 8.845,40 | $ 55.400,15 |

| CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 50.034,60 | $ 9.506,57 | $ 59.541,17 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | UND | 1 | $ 94.802,40 | $ 18.012,46 | $ 112.814,86 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 4 | Freno enfriado con líquido | UND | 1 | $ 379.209,60 | $ 72.049,82 | $ 451.259,42 |
| 5 | Cilindro freno | UND | 1 | $ 136.400,00 | $ 25.916,00 | $ 162.316,00 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | UND | 1 | $ 115.869,60 | $ 22.015,22 | $ 137.884,82 |
| 7 | Tambor de freno | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 8 | Pistones de freno | UND | 1 | $ 97.435,80 | $ 18.512,80 | $ 115.948,60 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | UND | 1 | $ 138.600,00 | $ 26.334,00 | $ 164.934,00 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | UND | 1 | $ 147.470,40 | $ 28.019,38 | $ 175.489,78 |
| 13 | Bomba | UND | 1 | $ 200.138,40 | $ 38.026,30 | $ 238.164,70 |
| 14 | Manguera de frenos | UND | 1 | $ 47.401,20 | $ 9.006,23 | $ 56.407,43 |
| 15 | Camara doble freno trasero | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 16 | Bujes pedal del freno | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 17 | Campana freno de emergencia | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 18 | Campana freno delantero | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 19 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 343.200,00 | $ 65.208,00 | $ 408.408,00 |
| 20 | Rache delantero | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | UND | 1 | $ 67.760,00 | $ 12.874,40 | $ 80.634,40 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | UND | 1 | $ 67.760,00 | $ 12.874,40 | $ 80.634,40 |
| 25 | Pera de freno | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 27 | Rin | UND | 1 | $ 501.600,00 | **$ 95.304,00** | $ 596.904,00 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 29 | Sistemas de suspensión para camiones | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 30 | Amortiguadores para camiones | UND | 1 | $ 141.926,40 | $ 26.966,02 | $ 168.892,42 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 32 | Barra estabilizadora | UND | 1 | $ 102.702,60 | $ 19.513,49 | $ 122.216,09 |
| 33 | Bujes de muelles | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 34 | Caucho de tope | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 35 | Juego de spleender | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | UND | 1 | $ 115.869,60 | $ 22.015,22 | $ 137.884,82 |
| 37 | Muelle delantero | UND | 1 | $ 589.050,00 | $ 111.919,50 | $ 700.969,50 |
| 38 | Muelle trasero | UND | 1 | $ 589.050,00 | $ 111.919,50 | $ 700.969,50 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | UND | 1 | $ 47.401,20 | $ 9.006,23 | $ 56.407,43 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | UND | 1 | $ 91.353,28 | $ 17.357,12 | $ 108.710,41 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | UND | 1 | $ 168.537,60 | $ 32.022,14 | $ 200.559,74 |
| 43 | Hoja principal muelle trasero | UND | 1 | $ 168.537,60 | $ 32.022,14 | $ 200.559,74 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | UND | 1 | $ 168.537,60 | $ 32.022,14 | $ 200.559,74 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | UND | 1 | $ 168.537,60 | $ 32.022,14 | $ 200.559,74 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | UND | 1 | $ 168.537,60 | $ 32.022,14 | $ 200.559,74 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | UND | 1 | $ 168.537,60 | $ 32.022,14 | $ 200.559,74 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | UND | 1 | $ 84.268,80 | $ 16.011,07 | $ 100.279,87 |
| 49 | Pito de vehículo | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | UND | 1 | $ 484.545,60 | $ 92.063,66 | $ 576.609,26 |
| 53 | Chapas de puertas | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 54 | Cilindro para chapa | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 55 | Empaque puerta derecha | UND | 1 | $ 518.364,00 | $ 98.489,16 | $ 616.853,16 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | UND | 1 | $ 518.364,00 | $ 98.489,16 | $ 616.853,16 |
| 57 | Parabrisas para automotores | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 58 | Ventanas para automotores | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 61 | Tanques de combustible | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 63 | Flotador de tanque de combustible | UND | 1 | $ 56.498,14 | $ 10.734,65 | $ 67.232,78 |
| 64 | Guardabarros | UND | 1 | $ 56.498,10 | $ 10.734,64 | $ 67.232,73 |
| 65 | Parachoques para automotores | UND | 1 | $ 56.498,10 | $ 10.734,64 | $ 67.232,73 |
| 66 | Espejos retrovisores | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 67 | Capós de vehículos | UND | 1 | $ 518.364,00 | $ 98.489,16 | $ 616.853,16 |
| 68 | Paneles laterales de vehículos | UND | 1 | $ 683.298,00 | $ 129.826,62 | $ 813.124,62 |
| 69 | Tableros | UND | 1 | $ 379.209,60 | $ 72.049,82 | $ 451.259,42 |
| 70 | Faldón anti – fango | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 71 | Placa de matrícula | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Puntilla testigo pta rh | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| 73 | Soporte bomper | UND | 1 | $ 115.869,60 | $ 22.015,22 | $ 137.884,82 |
| 74 | Soporte cabina | UND | 1 | $ 184.338,00 | $ 35.024,22 | $ 219.362,22 |
| 75 | Topes de caucho de la cabina | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 76 | Tornillo central | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| 77 | Tuercas arandelas para lamina | UND | 1 | $ 21.067,20 | $ 4.002,77 | $ 25.069,97 |
| 78 | Manija eleva vidrio | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 79 | Sistema control temperatura vehículo | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 80 | Aire acondicionado vehicular | UND | 1 | $ 518.364,00 | $ 98.489,16 | $ 616.853,16 |
| 81 | Sistemas hidráulicos para automotores | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 82 | Iluminación exterior para automóviles | UND | 1 | $ 379.209,60 | $ 72.049,82 | $ 451.259,42 |
| 83 | Reflectores | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 84 | Luz frontal del vehículo | UND | 1 | $ 47.401,20 | $ 9.006,23 | $ 56.407,43 |
| 85 | Luz trasera del vehículo | UND | 1 | $ 47.401,20 | $ 9.006,23 | $ 56.407,43 |
| 86 | Exploradoras | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 87 | Luces laterales | UND | 1 | $ 379.209,60 | $ 72.049,82 | $ 451.259,42 |
| 88 | Lamparas 24v | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 89 | Iluminación interior para automóviles | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 90 | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | UND | 1 | $ 4.213,44 | $ 800,55 | $ 5.013,99 |
| 91 | Fusibles electronicos | UND | 1 | $ 6.320,16 | $ 1.200,83 | $ 7.520,99 |
| 92 | Minifusibles caja principal | UND | 1 | $ 13.167,00 | $ 2.501,73 | $ 15.668,73 |
| 93 | Bombillo p49 | UND | 1 | $ 23.700,60 | $ 4.503,11 | $ 28.203,71 |
| 94 | Bombillo unidad | UND | 1 | $ 23.700,60 | $ 4.503,11 | $ 28.203,71 |
| 95 | Bombillo 1041 | UND | 1 | $ 23.700,60 | $ 4.503,11 | $ 28.203,71 |
| 96 | Bombillo cocuyo | UND | 1 | $ 23.700,60 | $ 4.503,11 | $ 28.203,71 |
| 97 | Bombillo stop | UND | 1 | $ 23.700,60 | $ 4.503,11 | $ 28.203,71 |
| 98 | Bombillos 1034 | UND | 1 | $ 23.700,60 | $ 4.503,11 | $ 28.203,71 |
| 99 | Bombillos techo | UND | 1 | $ 23.700,60 | $ 4.503,11 | $ 28.203,71 |
| 100 | Sistemas de computador | UND | 1 | $ 184.338,00 | $ 35.024,22 | $ 219.362,22 |
| 101 | Sistemas electrónicos de ignición | UND | 1 | $ 115.869,60 | $ 22.015,22 | $ 137.884,82 |
| 102 | Silenciadores de exhosto o resonadores | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 103 | Adaptadores de silenciadores | UND | 1 | $ 105.336,00 | $ 20.013,84 | $ 125.349,84 |
| 104 | Diferenciales | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 105 | Ejes de cardán | UND | 1 | $ 518.364,00 | $ 98.489,16 | $ 616.853,16 |
| 106 | Buje de eje | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 107 | Juntas de cardán | UND | 1 | $ 126.403,20 | $ 24.016,61 | $ 150.419,81 |
| 108 | Ejes de tracción | UND | 1 | $ 636.174,00 | $ 120.873,06 | $ 757.047,06 |
| 109 | Transmisiones manuales | UND | 1 | $ 1.663.200,00 | $ 316.008,00 | $ 1.979.208,00 |
| 110 | Transmisiones automáticas | UND | 1 | $ 2.772.000,00 | $ 526.680,00 | $ 3.298.680,00 |
| 111 | Componentes hidráulicos de embrague | UND | 1 | $ 349.549,20 | $ 66.414,35 | $ 415.963,55 |
| 112 | Eje propulsor | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 113 | Ignición | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 114 | Arranque del motor | UND | 1 | $ 484.545,60 | $ 92.063,66 | $ 576.609,26 |
| 115 | Escobillas del arranque | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 116 | Bendix motor arranque | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 117 | Rodamiento motor de arranque | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 118 | Bujes soporte alternador | UND | 1 | $ 47.401,20 | $ 9.006,23 | $ 56.407,43 |
| 119 | Escobillas alternador | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 120 | Porta escobillas alternador | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 121 | Regulador alternador | UND | 1 | $ 84.268,80 | $ 16.011,07 | $ 100.279,87 |
| 122 | Elevador de corriente | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 123 | Elevador ignicion | UND | 1 | $ 50.034,60 | $ 9.506,57 | $ 59.541,17 |
| 124 | Elevadores | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 125 | Embobinado inducido arranque | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 126 | Bornes | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 127 | Contacto arranque | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 128 | Juego de balineras arranque | UND | 1 | $ 47.401,20 | $ 9.006,23 | $ 56.407,43 |
| 129 | Pera de reversa | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 130 | Pera de temperatura | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 131 | Porta fusibles x 4 | UND | 1 | $ 94.802,40 | $ 18.012,46 | $ 112.814,86 |
| 132 | Portafusibles electronico | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 133 | Portafusibles x 6 | UND | 1 | $ 84.268,80 | $ 16.011,07 | $ 100.279,87 |
| 134 | Socker unidad hella | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| 135 | Socket elevadores | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| 136 | Soques | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| 137 | Elevador relay 12-24 v. | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 138 | Bombín | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 139 | Swich parqueo | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 140 | Switch ignición | UND | 1 | $ 84.268,80 | $ 16.011,07 | $ 100.279,87 |
| 141 | Escobillas de 12 voltios | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 142 | Contactor automatico | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 143 | Unidad de luz | UND | 1 | $ 200.138,40 | $ 38.026,30 | $ 238.164,70 |
| 144 | Tapa direccional | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 145 | Diodos | UND | 1 | $ 47.401,20 | $ 9.006,23 | $ 56.407,43 |
| 146 | Disyuntor | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 147 | Ventilador | UND | 1 | $ 184.338,00 | $ 35.024,22 | $ 219.362,22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Radiadores de motor | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 149 | Tapas de radiador | UND | 1 | $ 26.334,00 | $ 5.003,46 | $ 31.337,46 |
| 150 | Indicadores de aguja del tablero | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 151 | Ensamble de manguera de agua refrigerante | UND | 1 | $ 47.401,20 | $ 9.006,23 | $ 56.407,43 |
| 152 | Salida de emergencia de vehículos | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 153 | Techos duros desmontables | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 154 | Deflectores de viento | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 155 | Suspensión de dirección | UND | 1 | $ 318.641,40 | $ 60.541,87 | $ 379.183,27 |
| 156 | Sistema de dirección hidráulica | UND | 1 | $ 518.364,00 | $ 98.489,16 | $ 616.853,16 |
| 157 | Bielas | UND | 1 | $ 184.338,00 | $ 35.024,22 | $ 219.362,22 |
| 158 | Varillas de dirección | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 159 | Eje de bloqueo | UND | 1 | $ 659.736,00 | $ 125.349,84 | $ 785.085,84 |
| 160 | Piñones | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 161 | Timones o volantes | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 162 | Ensambles de columna de dirección | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 163 | Ensambles de cilindro de dirección | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 164 | Brazo articulado de dirección | UND | 1 | $ 115.869,60 | $ 22.015,22 | $ 137.884,82 |
| 165 | Engranaje de dirección de vehículo | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 166 | Barra corta direccion | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 167 | Barra transversal direccion | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 168 | Rotula inferior | UND | 1 | $ 147.840,00 | $ 28.089,60 | $ 175.929,60 |
| 169 | Rotula superior | UND | 1 | $ 129.360,00 | $ 24.578,40 | $ 153.938,40 |
| 170 | Buje tireja superior | UND | 1 | $ 125.664,00 | $ 23.876,16 | $ 149.540,16 |
| 171 | Buje tireja inferior | UND | 1 | $ 120.736,00 | $ 22.939,84 | $ 143.675,84 |
| 172 | Muneco estalibilizadora | UND | 1 | $ 92.400,00 | $ 17.556,00 | $ 109.956,00 |
| 173 | Terminal direccion | UND | 1 | $ 129.360,00 | $ 24.578,40 | $ 153.938,40 |
| 174 | Axial direccion | UND | 1 | $ 117.040,00 | $ 22.237,60 | $ 139.277,60 |
| 175 | Cuachos eje | UND | 1 | $ 22.176,00 | $ 4.213,44 | $ 26.389,44 |
| 176 | Eje lado rueda | UND | 1 | $ 289.520,00 | $ 55.008,80 | $ 344.528,80 |
| 177 | Eje lado caja | UND | 1 | $ 301.840,00 | $ 57.349,60 | $ 359.189,60 |
| 178 | Rodamiendo delantero | UND | 1 | $ 572.880,00 | $ 108.847,20 | $ 681.727,20 |
| 179 | Rodmaiento trasero | UND | 1 | $ 352.352,00 | $ 66.946,88 | $ 419.298,88 |
| 180 | Amortiguadores delanteros | UND | 1 | $ 374.000,00 | $ 71.060,00 | $ 445.060,00 |
| 181 | Amortiguadores traseros | UND | 1 | $ 243.936,00 | $ 46.347,84 | $ 290.283,84 |
| 182 | Espirales amortiguador | UND | 1 | $ 301.840,00 | $ 57.349,60 | $ 359.189,60 |
| 183 | Bujes estabilizadora | UND | 1 | $ 49.500,00 | $ 9.405,00 | $ 58.905,00 |
| 184 | Buje ballesta | UND | 1 | $ 104.500,00 | $ 19.855,00 | $ 124.355,00 |
| 185 | Retenedor rueda | UND | 1 | $ 38.500,00 | $ 7.315,00 | $ 45.815,00 |
| 186 | Retenedor de transmision | UND | 1 | $ 46.816,00 | $ 8.895,04 | $ 55.711,04 |
| 187 | Pastillas frenos | UND | 1 | $ 251.328,00 | $ 47.752,32 | $ 299.080,32 |
| 188 | Mordaza | UND | 1 | $ 719.400,00 | $ 136.686,00 | $ 856.086,00 |
| 189 | Buje mordazas | UND | 1 | $ 64.064,00 | $ 12.172,16 | $ 76.236,16 |
| 190 | Cauchos mordaza | UND | 1 | $ 29.568,00 | $ 5.617,92 | $ 35.185,92 |
| 191 | Discos frenos | UND | 1 | $ 289.520,00 | $ 55.008,80 | $ 344.528,80 |
| 192 | Bandas freno | UND | 1 | $ 241.472,00 | $ 45.879,68 | $ 287.351,68 |
| 193 | Banda freno emergencia | UND | 1 | $ 240.240,00 | $ 45.645,60 | $ 285.885,60 |
| 194 | corona y speed | UND | 1 | $ 2.889.040,00 | $ 548.917,60 | $ 3.437.957,60 |
| 195 | canasta trasnmision | UND | 1 | $ 1.663.200,00 | $ 316.008,00 | $ 1.979.208,00 |
| 196 | escualizacion | UND | 1 | $ 942.480,00 | $ 179.071,20 | $ 1.121.551,20 |
| 197 | Rodillo speed | UND | 1 | $ 129.360,00 | $ 24.578,40 | $ 153.938,40 |
| 198 | Rodillo corona | UND | 1 | $ 126.896,00 | $ 24.110,24 | $ 151.006,24 |
| 199 | Rodillo canasta | UND | 1 | $ 179.872,00 | $ 34.175,68 | $ 214.047,68 |
| 200 | Espejo lateral | UND | 1 | $ 330.176,00 | $ 62.733,44 | $ 392.909,44 |
| 201 | Vidrio puertas | UND | 1 | $ 192.192,00 | $ 36.516,48 | $ 228.708,48 |
| 202 | Vidrio panoramico | UND | 1 | $ 301.840,00 | $ 57.349,60 | $ 359.189,60 |
| 203 | Latoneria y pintura por pieza | UND | 1 | $ 240.240,00 | $ 45.645,60 | $ 285.885,60 |
| 204 | Chapa puerta externa | UND | 1 | $ 289.520,00 | $ 55.008,80 | $ 344.528,80 |
| 205 | Chapa puerta interna | UND | 1 | $ 178.640,00 | $ 33.941,60 | $ 212.581,60 |
| 206 | Cremallera elevavidrio | UND | 1 | $ 426.272,00 | $ 80.991,68 | $ 507.263,68 |
| 207 | Motor elevavidrio | UND | 1 | $ 672.672,00 | $ 127.807,68 | $ 800.479,68 |
| 208 | Tapizado silla | UND | 1 | $ 234.080,00 | $ 44.475,20 | $ 278.555,20 |
| 209 | Sensor velocimetro | UND | 1 | $ 359.744,00 | $ 68.351,36 | $ 428.095,36 |
| 210 | Sensor abs | UND | 1 | $ 342.496,00 | $ 65.074,24 | $ 407.570,24 |
| 211 | Sensor velocidad | UND | 1 | $ 367.136,00 | $ 69.755,84 | $ 436.891,84 |
| 212 | Sensor cigüeñal | UND | 1 | $ 330.176,00 | $ 62.733,44 | $ 392.909,44 |
| 213 | Sensor arbol de levas | UND | 1 | $ 240.240,00 | $ 45.645,60 | $ 285.885,60 |
| 214 | Sensor oxigeno | UND | 1 | $ 287.056,00 | $ 54.540,64 | $ 341.596,64 |
| 215 | Sensor MAF | UND | 1 | $ 340.032,00 | $ 64.606,08 | $ 404.638,08 |
| 216 | Sensor MAP | UND | 1 | $ 305.536,00 | $ 58.051,84 | $ 363.587,84 |
| 217 | Sensor Intercooler | UND | 1 | $ 421.344,00 | $ 80.055,36 | $ 501.399,36 |
| 218 | Sensor turbo | UND | 1 | $ 714.560,00 | $ 135.766,40 | $ 850.326,40 |
| 219 | Turbo | UND | 1 | $ 3.203.200,00 | $ 608.608,00 | $ 3.811.808,00 |
| 220 | Intercooler | UND | 1 | $ 2.895.200,00 | $ 550.088,00 | $ 3.445.288,00 |
| 221 | Cardan | UND | 1 | $ 1.053.360,00 | $ 200.138,40 | $ 1.253.498,40 |
| 222 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 117.040,00 | $ 22.237,60 | $ 139.277,60 |
| 223 | Caja de velocidades | UND | 1 | $ 5.322.240,00 | $ 1.011.225,60 | $ 6.333.465,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Caja de direccion | UND | 1 | $ 2.156.000,00 | $ 409.640,00 | $ 2.565.640,00 |
| 225 | Servo direccion | UND | 1 | $ 1.010.240,00 | $ 191.945,60 | $ 1.202.185,60 |
| 226 | Servo freno suavizador | UND | 1 | $ 558.096,00 | $ 106.038,24 | $ 664.134,24 |
| 227 | Bomba de freno | UND | 1 | $ 351.120,00 | $ 66.712,80 | $ 417.832,80 |
| 228 | Bomba embrague principal | UND | 1 | $ 315.392,00 | $ 59.924,48 | $ 375.316,48 |
| 229 | Bomba embrague auxiliar | UND | 1 | $ 215.600,00 | $ 40.964,00 | $ 256.564,00 |
| 230 | Bomba aceite | UND | 1 | $ 968.352,00 | $ 183.986,88 | $ 1.152.338,88 |
| 231 | Guaya emergencia | UND | 1 | $ 241.472,00 | $ 45.879,68 | $ 287.351,68 |
| 232 | Guaya mandos | UND | 1 | $ 234.080,00 | $ 44.475,20 | $ 278.555,20 |
| 233 | Catalizador | UND | 1 | $ 3.449.600,00 | $ 655.424,00 | $ 4.105.024,00 |
| 234 | Silenciador exosto | UND | 1 | $ 1.934.240,00 | $ 367.505,60 | $ 2.301.745,60 |
| 235 | Exosto | UND | 1 | $ 4.361.280,00 | $ 828.643,20 | $ 5.189.923,20 |
| 236 | Tapa valvulas | UND | 1 | $ 810.656,00 | $ 154.024,64 | $ 964.680,64 |
| 237 | Empaque tapavalvulas | UND | 1 | $ 125.664,00 | $ 23.876,16 | $ 149.540,16 |
| 238 | Empaque culata | UND | 1 | $ 120.736,00 | $ 22.939,84 | $ 143.675,84 |
| 239 | Empaque carter | UND | 1 | $ 96.096,00 | $ 18.258,24 | $ 114.354,24 |
| 240 | Empaque reparticion | UND | 1 | $ 80.080,00 | $ 15.215,20 | $ 95.295,20 |
| 241 | Empaque transmision | UND | 1 | $ 55.440,00 | $ 10.533,60 | $ 65.973,60 |
| 242 | Culata | UND | 1 | $ 4.743.200,00 | $ 901.208,00 | $ 5.644.408,00 |
| 243 | Valvula admision | UND | 1 | $ 64.064,00 | $ 12.172,16 | $ 76.236,16 |
| 244 | Valvula escape | UND | 1 | $ 65.296,00 | $ 12.406,24 | $ 77.702,24 |
| 245 | Guias valvula | UND | 1 | $ 51.744,00 | $ 9.831,36 | $ 61.575,36 |
| 246 | Casquetes biela | UND | 1 | $ 192.192,00 | $ 36.516,48 | $ 228.708,48 |
| 247 | Casquetes bancada | UND | 1 | $ 219.296,00 | $ 41.666,24 | $ 260.962,24 |
| 248 | Pistones motor | UND | 1 | $ 1.515.360,00 | $ 287.918,40 | $ 1.803.278,40 |
| 249 | Anillos motor | UND | 1 | $ 342.496,00 | $ 65.074,24 | $ 407.570,24 |
| 250 | Biela motor | UND | 1 | $ 438.592,00 | $ 83.332,48 | $ 521.924,48 |
| 251 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 2.993.760,00 | $ 568.814,40 | $ 3.562.574,40 |
| 252 | Kit de reparticion | UND | 1 | $ 1.515.360,00 | $ 287.918,40 | $ 1.803.278,40 |
| 253 | Correas accesorios | UND | 1 | $ 80.080,00 | $ 15.215,20 | $ 95.295,20 |
| 254 | Alternador | UND | 1 | $ 1.331.000,00 | $ 252.890,00 | $ 1.583.890,00 |
| 255 | Motor de arranque | UND | 1 | $ 1.595.000,00 | $ 303.050,00 | $ 1.898.050,00 |
| 256 | Radiador | UND | 1 | $ 919.072,00 | $ 174.623,68 | $ 1.093.695,68 |
| 257 | Compresor aire acondicionado | UND | 1 | $ 848.848,00 | $ 161.281,12 | $ 1.010.129,12 |
| 258 | Radiador aire acondicionado | UND | 1 | $ 590.128,00 | $ 112.124,32 | $ 702.252,32 |
| 259 | Farola | UND | 1 | $ 792.176,00 | $ 150.513,44 | $ 942.689,44 |
| 260 | Bombillo farola | UND | 1 | $ 43.120,00 | $ 8.192,80 | $ 51.312,80 |
| 261 | Bombillo stop | UND | 1 | $ 9.856,00 | $ 1.872,64 | $ 11.728,64 |
| 262 | Stop trasero | UND | 1 | $ 810.656,00 | $ 154.024,64 | $ 964.680,64 |
| 263 | Bomper frontal | UND | 1 | $ 1.059.520,00 | $ 201.308,80 | $ 1.260.828,80 |
| 264 | Bomper trasero | UND | 1 | $ 1.090.320,00 | $ 207.160,80 | $ 1.297.480,80 |
| 265 | Capot | UND | 1 | $ 1.527.680,00 | $ 290.259,20 | $ 1.817.939,20 |
| 266 | Puerta lateral | UND | 1 | $ 2.279.200,00 | $ 433.048,00 | $ 2.712.248,00 |
| 267 | Manguera radiador | UND | 1 | $ 96.096,00 | $ 18.258,24 | $ 114.354,24 |
| 268 | Manguera hidraulica | UND | 1 | $ 71.456,00 | $ 13.576,64 | $ 85.032,64 |
| 269 | Manguera presion | UND | 1 | $ 87.472,00 | $ 16.619,68 | $ 104.091,68 |
| 270 | Manguera freno | UND | 1 | $ 59.136,00 | $ 11.235,84 | $ 70.371,84 |
| 271 | Kit tensor frenos trasero | UND | 1 | $ 206.976,00 | $ 39.325,44 | $ 246.301,44 |
| 272 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 381.920,00 | $ 72.564,80 | $ 454.484,80 |
| 273 | Rin llanta | UND | 1 | $ 367.136,00 | $ 69.755,84 | $ 436.891,84 |
| 274 | Llanta rueda | UND | 1 | $ 720.720,00 | $ 136.936,80 | $ 857.656,80 |
| 275 | Aceite trasnmision SAE 90 | UND | 1 | $ 39.424,00 | $ 7.490,56 | $ 46.914,56 |
| 276 | Aceite caja transmision 75W85 | UND | 1 | $ 64.064,00 | $ 12.172,16 | $ 76.236,16 |
| 277 | Aceite motor 15w40 | UND | 1 | $ 34.496,00 | $ 6.554,24 | $ 41.050,24 |
| 278 | Aceite hidraulico ISO68 | UND | 1 | $ 41.888,00 | $ 7.958,72 | $ 49.846,72 |
| 279 | Refrigerante | UND | 1 | $ 14.784,00 | $ 2.808,96 | $ 17.592,96 |
| 280 | Liquido de frenos | UND | 1 | $ 22.176,00 | $ 4.213,44 | $ 26.389,44 |
| 281 | Servicio de scanner | UND | 1 | $ 49.280,00 | $ 9.363,20 | $ 58.643,20 |
| 282 | Reparacion Aire acondicionado | UND | 1 | $ 243.936,00 | $ 46.347,84 | $ 290.283,84 |
| 283 | Brazo de la direccion | UND | 1 | $ 115.869,60 | $ 22.015,22 | $ 137.884,82 |
| 284 | Conjunto columna de direcion | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 285 | Crucetas columna direccion | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 286 | Juego de terminales de direccion | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 287 | Soportes direcciones | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 288 | Consolas | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 289 | Tapizado del techo | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 290 | Grupos de instrumentos | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 291 | Paneles de instrumentos | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 292 | Pedales | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 293 | Visores de sol | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 294 | Indicador de la presión de aceite del vehículo | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 295 | Encendedor de cigarrillos del vehículo | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 296 | Tapetes del vehículo | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 297 | Sistema de audio video del vehículo | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 298 | Cenicero del vehículo | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 299 | Fundas de asientos | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Cojinería de asientos | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 301 | Marcos de asientos | UND | 1 | $ 89.535,60 | $ 17.011,76 | $ 106.547,36 |
| 302 | Gancho de remolcar | UND | 1 | $ 326.541,60 | $ 62.042,90 | $ 388.584,50 |
| 303 | Bisagra de vehículo | UND | 1 | $ 79.002,00 | $ 15.010,38 | $ 94.012,38 |
| 304 | Caja de almacenamiento de accesorio para vehículos | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 305 | Gato de vehículo | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 306 | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 307 | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 308 | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 309 | Carrocería de camión de carga | UND | 1 | $ 2.550.240,00 | $ 484.545,60 | $ 3.034.785,60 |
| 310 | Separador de madera del chasis a la carroseria | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 311 | Kit de reparación de motores | UND | 1 | $ 1.663.200,00 | $ 316.008,00 | $ 1.979.208,00 |
| 312 | Monturas de motor | UND | 1 | $ 184.338,00 | $ 35.024,22 | $ 219.362,22 |
| 313 | Ejes compensadores | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 314 | Elevadores de árbol de levas | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 315 | Válvulas de ventilación del cárter | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 316 | Culata de cilindro | UND | 1 | $ 776.160,00 | $ 147.470,40 | $ 923.630,40 |
| 317 | Tapas de motor | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 318 | Forjas del motor | UND | 1 | $ 102.702,60 | $ 19.513,49 | $ 122.216,09 |
| 319 | Calentadores de motor | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 320 | Sistemas de ignición de motor | UND | 1 | $ 184.338,00 | $ 35.024,22 | $ 219.362,22 |
| 321 | Poleas del motor | UND | 1 | $ 97.435,80 | $ 18.512,80 | $ 115.948,60 |
| 322 | Lata de vapor de combustible | UND | 1 | $ 86.902,20 | $ 16.511,42 | $ 103.413,62 |
| 323 | Tapón brillante | UND | 1 | $ 50.034,60 | $ 9.506,57 | $ 59.541,17 |
| 324 | Medidores de varilla de aceite | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 325 | Coladores de aceite | UND | 1 | $ 94.802,40 | $ 18.012,46 | $ 112.814,86 |
| 326 | Anillo de pistón | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 327 | Ejes de brazo oscilante | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 328 | Brazos oscilantes | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 329 | Batea de aceite | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 330 | Pistones | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 331 | Múltiples de entrada | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 332 | Inyectores de combustible | UND | 1 | $ 518.364,00 | $ 98.489,16 | $ 616.853,16 |
| 333 | Distribuidores de inyección de combustible | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 334 | Válvulas de motor | UND | 1 | $ 84.268,80 | $ 16.011,07 | $ 100.279,87 |
| 335 | Varas de empuje | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 336 | Volante de inercia del motor | UND | 1 | $ 381.843,00 | $ 72.550,17 | $ 454.393,17 |
| 337 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 554.400,00 | $ 105.336,00 | $ 659.736,00 |
| 338 | Válvula de estrangulación | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 339 | Controles electrónicos de motor | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 340 | Asiento de válvula del motor | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 341 | Guía de válvula | UND | 1 | $ 47.401,20 | $ 9.006,23 | $ 56.407,43 |
| 342 | Ajustadores del balancín | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 343 | Adaptadores del motor de arranque | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 344 | Vástagos del estárter | UND | 1 | $ 184.338,00 | $ 35.024,22 | $ 219.362,22 |
| 345 | Tapones del árbol de levas | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 346 | Varillaje de los componentes del motor | UND | 1 | $ 289.674,00 | $ 55.038,06 | $ 344.712,06 |
| 347 | Revestimiento de los cilindros | UND | 1 | $ 184.338,00 | $ 35.024,22 | $ 219.362,22 |
| 348 | Amortiguadores de vibración | UND | 1 | $ 115.869,60 | $ 22.015,22 | $ 137.884,82 |
| 349 | Reguladores | UND | 1 | $ 184.338,00 | $ 35.024,22 | $ 219.362,22 |
| 350 | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 351 | Limpiador de inyector | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 352 | Válvula de medición proporcional diesel | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 353 | Válvula de alta presión diesel | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 354 | Pasador de pistón | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| 355 | Distribuidor de ignición | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 356 | Elemento colador de aceite | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 357 | Alza válvulas | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 358 | Freno de ahogo | UND | 1 | $ 706.860,00 | $ 134.303,40 | $ 841.163,40 |
| 359 | Abrazaderas turbo alimentador | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| 360 | Balinera del volante | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 361 | Anillos exosto | UND | 1 | $ 78.345,48 | $ 14.885,64 | $ 93.231,13 |
| 362 | Arandela ajuste martillo | UND | 1 | $ 15.851,93 | $ 3.011,87 | $ 18.863,80 |
| 363 | Bujias de precalentamiento | UND | 1 | $ 15.851,93 | $ 3.011,87 | $ 18.863,80 |
| 364 | Cremallera de volante | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 365 | Empaque de culata | UND | 1 | $ 100.069,20 | $ 19.013,15 | $ 119.082,35 |
| 366 | Empaque de las tapas de valvula | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 367 | Empaque para exsosto | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 368 | Empaquetadura del turbo | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 369 | Fan clausch | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 370 | Exosto completo | UND | 1 | $ 871.794,00 | $ 165.640,86 | $ 1.037.434,86 |
| 371 | Intercooler | UND | 1 | $ 997.920,00 | $ 189.604,80 | $ 1.187.524,80 |
| 372 | Juego valvulas admision | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Juego válvulas de escape | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 374 | Kit reparacion turbo | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 375 | Manguera - tubo de aceite | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 376 | Manguera aceite bomba de vacio | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 377 | Manguera combustible | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 378 | Sellos de valvulas | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 379 | Manguera entrada combustible | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 380 | Mangueras de aceite | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 381 | Piñones de repartición | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 382 | Punta de inyectores | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 383 | Gobernador de aire | UND | 1 | $ 487.872,00 | $ 92.695,68 | $ 580.567,68 |
| 384 | Guaya de acelerador | UND | 1 | $ 100.069,20 | $ 19.013,15 | $ 119.082,35 |
| 385 | Bomba de aceite | UND | 1 | $ 200.138,40 | $ 38.026,30 | $ 238.164,70 |
| 386 | Bomba de agua | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 387 | Bomba de inyecion | UND | 1 | $ 540.884,06 | $ 102.767,97 | $ 643.652,03 |
| 388 | Empaquetadura bomba de inyeccion | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 389 | Juego anillos motor | UND | 1 | $ 202.771,80 | $ 38.526,64 | $ 241.298,44 |
| 390 | Protector aislamiento de motor | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 391 | Retenedor delantero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 100.069,20 | $ 19.013,15 | $ 119.082,35 |
| 392 | Retenedor trasero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 94.802,40 | $ 18.012,46 | $ 112.814,86 |
| 393 | Arbol de levas | UND | 1 | $ 487.872,00 | $ 92.695,68 | $ 580.567,68 |
| 394 | Eje de levas | UND | 1 | $ 487.872,00 | $ 92.695,68 | $ 580.567,68 |
| 395 | Bloque de cilindros | UND | 1 | $ 1.441.440,00 | $ 273.873,60 | $ 1.715.313,60 |
| 396 | Ejes | UND | 1 | $ 975.744,00 | $ 185.391,36 | $ 1.161.135,36 |
| 397 | Muñones | UND | 1 | $ 447.678,00 | $ 85.058,82 | $ 532.736,82 |
| 398 | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 399 | Controlador de velocidad | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 400 | Disco de turbina | UND | 1 | $ 200.138,40 | $ 38.026,30 | $ 238.164,70 |
| 401 | Cubo de apriete | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 402 | Palanca de cambios | UND | 1 | $ 6.320,16 | $ 1.200,83 | $ 7.520,99 |
| 403 | Soportes de batería | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| 404 | Correas en v | UND | 1 | $ 100.069,20 | $ 19.013,15 | $ 119.082,35 |
| 405 | Correas de distribución de engranaje | UND | 1 | $ 115.869,60 | $ 22.015,22 | $ 137.884,82 |
| 406 | Correas redondas | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| 407 | Correas planas | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 408 | Tensores de correa | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 409 | Polea de distribución | UND | 1 | $ 326.541,60 | $ 62.042,90 | $ 388.584,50 |
| 410 | Polea plana | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 411 | Balinera cardan | UND | 1 | $ 184.338,00 | $ 35.024,22 | $ 219.362,22 |
| 412 | Balinera y caucho central | UND | 1 | $ 168.537,60 | $ 32.022,14 | $ 200.559,74 |
| 413 | Cardan | UND | 1 | $ 777.546,00 | $ 147.733,74 | $ 925.279,74 |
| 414 | Cauchos del cardan | UND | 1 | $ 115.869,60 | $ 22.015,22 | $ 137.884,82 |
| 415 | Corona trasmisión | UND | 1 | $ 565.488,00 | $ 107.442,72 | $ 672.930,72 |
| 416 | Corona y speed | UND | 1 | $ 518.364,00 | $ 98.489,16 | $ 616.853,16 |
| 417 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 86.902,20 | $ 16.511,42 | $ 103.413,62 |
| 418 | Cruceta planetarios | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 419 | Cunas hausen trasmisión | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 420 | Eje propulsor transmision auxiliar | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 421 | Espárragos ruedas | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 422 | Grapas muelle | UND | 1 | $ 86.902,20 | $ 16.511,42 | $ 103.413,62 |
| 423 | Juego satelites y escualizadorestransmision | UND | 1 | $ 237.006,00 | $ 45.031,14 | $ 282.037,14 |
| 424 | Retenedor speed | UND | 1 | $ 84.268,80 | $ 16.011,07 | $ 100.279,87 |
| 425 | Rodamientos de speed | UND | 1 | $ 79.002,00 | $ 15.010,38 | $ 94.012,38 |
| 426 | Rodillo piloto | UND | 1 | $ 102.702,60 | $ 19.513,49 | $ 122.216,09 |
| 427 | Satelites | UND | 1 | $ 342.342,00 | $ 65.044,98 | $ 407.386,98 |
| 428 | Soporte de caucho y balinera cardan | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 429 | Tuerca hausing | UND | 1 | $ 136.936,80 | $ 26.017,99 | $ 162.954,79 |
| 430 | Arandelas de planetarios de transmicion | UND | 1 | $ 126.403,20 | $ 24.016,61 | $ 150.419,81 |
| 431 | Rodamientos de transmision | UND | 1 | $ 147.470,40 | $ 28.019,38 | $ 175.489,78 |
| 432 | Retenedores ruedas traseras | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 433 | Pera accionamieno bajo de cambios | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| 434 | Embragues de diafragma | UND | 1 | $ 349.549,20 | $ 66.414,35 | $ 415.963,55 |
| 435 | Embrague mecánico | UND | 1 | $ 403.326,00 | $ 76.631,94 | $ 479.957,94 |
| 436 | Embrague automático | UND | 1 | $ 591.544,80 | $ 112.393,51 | $ 703.938,31 |
| 437 | Horquilla embrague | UND | 1 | $ 96.798,24 | $ 18.391,67 | $ 115.189,91 |
| 438 | Balinera de embraguea | UND | 1 | $ 64.532,16 | $ 12.261,11 | $ 76.793,27 |
| 439 | Disco embrague | UND | 1 | $ 118.308,96 | $ 22.478,70 | $ 140.787,66 |
| 440 | Kit de embrague | UND | 1 | $ 2.145.000,00 | $ 407.550,00 | $ 2.552.550,00 |
| 441 | Prensa embrague | UND | 1 | $ 241.995,60 | $ 45.979,16 | $ 287.974,76 |
| 442 | Remachada disco de closh | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 443 | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | UND | 1 | $ 252.806,40 | $ 48.033,22 | $ 300.839,62 |
| 444 | Sistemas de frenos mecánicos | UND | 1 | $ 221.205,60 | $ 42.029,06 | $ 263.234,66 |
| 445 | Espejos metálicos | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| 446 | Espejos parabólicos | UND | 1 | $ 50.034,60 | $ 9.506,57 | $ 59.541,17 |
| 447 | Espejos sin revestimiento | UND | 1 | $ 36.867,60 | $ 7.004,84 | $ 43.872,44 |
| 448 | Espejos planos | UND | 1 | $ 39.501,00 | $ 7.505,19 | $ 47.006,19 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **449** | Filtros al vacio | UND | 1 | $ 44.767,80 | $ 8.505,88 | $ 53.273,68 |
| **450** | Filtros de agua | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| **451** | Recolectores de polvo | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| **452** | Filtros de aceite | UND | 1 | $ 30.800,00 | $ 5.852,00 | $ 36.652,00 |
| **453** | Filtros de aire | UND | 1 | $ 42.134,40 | $ 8.005,54 | $ 50.139,94 |
| **454** | Filtros de combustible | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| **455** | Bases para filtros | UND | 1 | $ 31.600,80 | $ 6.004,15 | $ 37.604,95 |
| **456** | Filtro de la trampa | UND | 1 | $ 94.802,40 | $ 18.012,46 | $ 112.814,86 |
| **457** | Filtro de aceite bi-pass | UND | 1 | $ 84.268,80 | $ 16.011,07 | $ 100.279,87 |
| **458** | Cuerpo filtro de aceite | UND | 1 | $ 97.435,80 | $ 18.512,80 | $ 115.948,60 |
| **459** | Termostatos | UND | 1 | $ 84.268,80 | $ 16.011,07 | $ 100.279,87 |
| **460** | Indicador de temperatura | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| **461** | Indicadores de presión | UND | 1 | $ 84.268,80 | $ 16.011,07 | $ 100.279,87 |
| **462** | Velocímetros | UND | 1 | $ 63.201,60 | $ 12.008,30 | $ 75.209,90 |
| **463** | Tacómetros | UND | 1 | $ 73.735,20 | $ 14.009,69 | $ 87.744,89 |
| **464** | Discos para tacómetros | UND | 1 | $ 47.401,20 | $ 9.006,23 | $ 56.407,43 |
| **465** | Silicona grey | UND | 1 | $ 28.600,00 | $ 5.434,00 | $ 34.034,00 |
| **466** | Limpiador electronico | UND | 1 | $ 38.500,00 | $ 7.315,00 | $ 45.815,00 |

| MOTOCICLETA XR300 MODELO 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOCICLETA XR300 MODELO 2022 | | | | | |
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 137.500,00 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ | 11.286,00 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ | 51.700,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ | 20.691,00 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 35.200,00 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ | 13.167,00 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 8.464,50 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 32.917,50 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ | 22.572,00 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ | 71.500,00 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ | 23.512,50 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 16.929,00 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 16.929,00 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 15.048,00 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 15.048,00 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ | 213.400,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ | 149.600,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ | 1.083.500,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ | 103.455,00 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 8.464,50 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 148.500,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ | 85.800,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 13.167,00 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 49.500,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ | 203.500,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ | 16.929,00 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 74.800,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 302.500,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ | 13.167,00 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ | 23.512,50 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ | 16.929,00 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 13.167,00 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ | 12.226,50 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 32.917,50 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 141.075,00 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ | 20.691,00 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ | 206.910,00 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ | 13.167,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ | 171.600,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ | 35.739,00 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ | 42.322,50 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ | 27.500,00 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 14.107,50 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ | 38.500,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ | 11.286,00 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ | 2.750,00 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ | 44.000,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ | 71.500,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 47.300,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 391.600,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ | 52.800,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ | 41.800,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ | 202.400,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ | 93.500,00 |
| 57 | Cuna direccion | UNIDAD | 1 | $ | 126.500,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 24.200,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 718.300,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 302.500,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 291.500,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 73.700,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 254.100,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 303.600,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 256.300,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 52.800,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 46.200,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 49.500,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 192.500,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 381.700,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 68.200,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 90.200,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 411.400,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 24.200,00 |
| 75 | Monoschock | UNIDAD | 1 | $ | 951.500,00 |
| 76 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 69.300,00 |

| MOTOCICLETA XTZ125 MODELO 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 33.594,66 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ | 10.608,84 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ | 48.598,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ | 19.449,54 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 7.956,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ | 12.376,98 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 7.956,63 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 30.942,45 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ | 21.217,68 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ | 28.290,24 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ | 22.101,75 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 15.913,26 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 15.913,26 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 14.145,12 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 14.145,12 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ | 200.596,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ | 140.624,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ | 1.018.490,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ | 97.247,70 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 7.956,63 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 139.590,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ | 80.652,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 12.376,98 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 46.530,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ | 191.290,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ | 15.913,26 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 70.312,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 284.350,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ | 12.376,98 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ | 22.101,75 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ | 15.913,26 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 12.376,98 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ | 11.492,91 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 30.942,45 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 132.610,50 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ | 19.449,54 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ | 194.495,40 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ | 12.376,98 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ | 161.304,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ | 33.594,66 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ | 39.783,15 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ | 19.449,54 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 13.261,05 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ | 36.190,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ | 10.608,84 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ | 2.585,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ | 41.360,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ | 67.210,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 44.462,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 368.104,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ | 49.632,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ | 39.292,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ | 190.256,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ | 87.890,00 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ | 118.910,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 22.748,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 675.202,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 242.990,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 256.432,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 69.278,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 238.854,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 285.384,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 240.922,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 49.632,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 43.428,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 36.190,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 180.950,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 358.798,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 64.108,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 84.788,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 386.716,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 22.748,00 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 65.142,00 |

| MOTOCICLETA FZ250 MODELO 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 40.027,68 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ | 12.640,32 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ | 57.904,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ | 23.173,92 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 9.480,24 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ | 14.747,04 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 9.480,24 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 36.867,60 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ | 25.280,64 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ | 33.707,52 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ | 26.334,00 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 18.960,48 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 18.960,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 16.853,76 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 16.853,76 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ | 239.008,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ | 167.552,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ | 1.213.520,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ | 115.869,60 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 9.480,24 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 166.320,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ | 96.096,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 14.747,04 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 55.440,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ | 227.920,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ | 18.960,48 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 83.776,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 338.800,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ | 14.747,04 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ | 26.334,00 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ | 18.960,48 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 14.747,04 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ | 13.693,68 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 36.867,60 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 158.004,00 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ | 23.173,92 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ | 231.739,20 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ | 14.747,04 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ | 192.192,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ | 40.027,68 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ | 47.401,20 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ | 23.173,92 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 15.800,40 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ | 43.120,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ | 12.640,32 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ | 3.080,00 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ | 49.280,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ | 80.080,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 52.976,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 438.592,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ | 59.136,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ | 46.816,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ | 226.688,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ | 104.720,00 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ | 141.680,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 27.104,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 804.496,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 289.520,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 305.536,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 82.544,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 284.592,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 340.032,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 287.056,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 59.136,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 51.744,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 43.120,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 215.600,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 427.504,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 76.384,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 101.024,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 460.768,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 27.104,00 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 77.616,00 |

| MOTOCICLETA XTZ250 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 37.525,95 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ | 11.850,30 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ | 54.285,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ | 21.725,55 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 8.887,73 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ | 13.825,35 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 8.887,73 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 34.563,38 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ | 23.700,60 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ | 31.600,80 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ | 24.688,13 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 17.775,45 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 17.775,45 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 15.800,40 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 15.800,40 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ | 224.070,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ | 157.080,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ | 1.137.675,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ | 108.627,75 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 8.887,73 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 155.925,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ | 90.090,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 13.825,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 51.975,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ | 213.675,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ | 17.775,45 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 78.540,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 317.625,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ | 13.825,35 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ | 24.688,13 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ | 17.775,45 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 13.825,35 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ | 12.837,83 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 34.563,38 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 148.128,75 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ | 21.725,55 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ | 217.255,50 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ | 13.825,35 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ | 180.180,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ | 37.525,95 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ | 44.438,63 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ | 21.725,55 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 14.812,88 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ | 40.425,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ | 11.850,30 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ | 2.887,50 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ | 46.200,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ | 75.075,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 49.665,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 411.180,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ | 55.440,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ | 43.890,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ | 212.520,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ | 98.175,00 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ | 132.825,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 25.410,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 754.215,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 271.425,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 286.440,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 77.385,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 266.805,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 318.780,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 269.115,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 55.440,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 48.510,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 40.425,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 202.125,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 400.785,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 71.610,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 94.710,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 431.970,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 25.410,00 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 72.765,00 |

| MOTOCICLETA DRX200 MODELO 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 39.312,90 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ | 12.414,60 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ | 56.870,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ | 22.760,10 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 9.310,95 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ | 14.483,70 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 9.310,95 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 36.209,25 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ | 24.829,20 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ | 33.105,60 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ | 25.863,75 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 18.621,90 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 18.621,90 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 16.552,80 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 16.552,80 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ | 234.740,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ | 164.560,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ | 1.191.850,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ | 113.800,50 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 9.310,95 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 163.350,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ | 94.380,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 14.483,70 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 54.450,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ | 223.850,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ | 18.621,90 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 82.280,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 332.750,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ | 14.483,70 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ | 25.863,75 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ | 18.621,90 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 14.483,70 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ | 13.449,15 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 36.209,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 155.182,50 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ | 22.760,10 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ | 227.601,00 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ | 14.483,70 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ | 188.760,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ | 39.312,90 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ | 46.554,75 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ | 22.760,10 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 15.518,25 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ | 42.350,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ | 12.414,60 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ | 3.025,00 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ | 48.400,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ | 78.650,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 52.030,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 430.760,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ | 58.080,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ | 45.980,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ | 222.640,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ | 102.850,00 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ | 139.150,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 26.620,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 790.130,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 284.350,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 300.080,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 81.070,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 279.510,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 333.960,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 281.930,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 58.080,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 50.820,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 42.350,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 211.750,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 419.870,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 75.020,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 99.220,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 452.540,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 26.620,00 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 76.230,00 |
| | | | | | |
| **MOTOCICLETA GN125 MODELO 2012** | | | | | |
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 30.378,15 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ | 9.593,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ | 43.945,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ | 17.587,35 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 7.194,83 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ | 11.191,95 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 7.194,83 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 27.979,88 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ | 19.186,20 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ | 25.581,60 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ | 19.985,63 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 14.389,65 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 14.389,65 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 12.790,80 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 12.790,80 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ | 181.390,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ | 127.160,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ | 920.975,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ | 87.936,75 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 7.194,83 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 126.225,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ | 72.930,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 11.191,95 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 42.075,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ | 172.975,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ | 14.389,65 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 63.580,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 257.125,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ | 11.191,95 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ | 19.985,63 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ | 14.389,65 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 11.191,95 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ | 10.392,53 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 27.979,88 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 119.913,75 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ | 17.587,35 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ | 175.873,50 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ | 11.191,95 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ | 145.860,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ | 30.378,15 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ | 35.974,13 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ | 17.587,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 11.991,38 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ | 32.725,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ | 9.593,10 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ | 2.337,50 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ | 37.400,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ | 60.775,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 40.205,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 332.860,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ | 44.880,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ | 35.530,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ | 172.040,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ | 79.475,00 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ | 107.525,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 20.570,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 610.555,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 219.725,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 231.880,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 62.645,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 215.985,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 258.060,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 217.855,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 44.880,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 39.270,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 32.725,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 163.625,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 324.445,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 57.970,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 76.670,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 349.690,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 20.570,00 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 58.905,00 |

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | LAVADA VEHICULO | $ 44.000,00 |
| 2 | DESPINCHADA | $ 33.000,00 |
| 3 | ALINEACION Y BALANCEO | $ 132.000,00 |
| 4 | REPARACION ACCESORIO | $ 121.000,00 |
| 5 | MANTENIMIENTO GENERAL MOTO | $ 165.000,00 |
| 6 | RECTIFICACION | $ 715.000,00 |
| 7 | SERVICIO SOLDADURA | $ 110.000,00 |
| 8 | SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | $ 33.000,00 |
| 9 | SERVICIO SCANNER | $ 66.000,00 |
| 10 | SERVICIO HORA REEMPLAZO | $ 110.000,00 |

**COORDIALMENTE**



CAMENZA BUSTAMANTE RONDON

Chaparral, 15 de agosto de 2025

## CAMPOS MOTORS NIT: 5.885.543-3

REF: COTIZACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA VEHICULOS CHAPARRAL

**Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA**

| CAMIONETA CHEVROLET COLORADO POLICIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 43.455,38 | $ 8.256,52 | $ 51.711,90 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | UND | 1 | $ 82.336,50 | $ 15.643,94 | $ 97.980,44 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 4 | Freno enfriado con líquido | UND | 1 | $ 329.346,00 | $ 62.575,74 | $ 391.921,74 |
| 5 | Cilindros principales | UND | 1 | $ 84.623,63 | $ 16.078,49 | $ 100.702,11 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | UND | 1 | $ 100.633,50 | $ 19.120,37 | $ 119.753,87 |
| 7 | Tambor de freno | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 8 | Pistones de freno | UND | 1 | $ 84.623,63 | $ 16.078,49 | $ 100.702,11 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | UND | 1 | $ 388.811,25 | $ 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | UND | 1 | $ 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | UND | 1 | $ 128.079,00 | $ 24.335,01 | $ 152.414,01 |
| 13 | Bomba de frenos | UND | 1 | $ 173.821,50 | $ 33.026,09 | $ 206.847,59 |
| 14 | Manguera de frenos | UND | 1 | $ 41.168,25 | $ 7.821,97 | $ 48.990,22 |
| 15 | Camara doble freno trasero | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 16 | Bujes pedal del freno | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 17 | Campana freno de emergencia | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 18 | Campana freno delantero | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 19 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 20 | Rache delantero | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | UND | 1 | $ 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | UND | 1 | $ 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | UND | 1 | $ 58.850,00 | $ 11.181,50 | $ 70.031,50 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | UND | 1 | $ 58.850,00 | $ 11.181,50 | $ 70.031,50 |
| 25 | Pera de freno | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 27 | Rines o ruedas | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 29 | Sistemas de suspensión | UND | 1 | $ 388.811,25 | $ 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 30 | Amortiguadores base | UND | 1 | $ 123.264,00 | $ 23.420,16 | $ 146.684,16 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 32 | Barra estabilizadora | UND | 1 | $ 89.197,88 | $ 16.947,60 | $ 106.145,47 |
| 33 | Bujes de muelles | UND | 1 | $ 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 34 | Caucho de tope | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 35 | Juego de spleender | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | UND | 1 | $ 100.633,50 | $ 19.120,37 | $ 119.753,87 |
| 37 | Muelle delantero | UND | 1 | $ 511.593,75 | $ 97.202,81 | $ 608.796,56 |
| 38 | Muelle trasero | UND | 1 | $ 511.593,75 | $ 97.202,81 | $ 608.796,56 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | UND | 1 | $ 41.168,25 | $ 7.821,97 | $ 48.990,22 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | UND | 1 | $ 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | UND | 1 | $ 79.340,92 | $ 15.074,77 | $ 94.415,70 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | UND | 1 | $ 146.376,00 | $ 27.811,44 | $ 174.187,44 |
| 43 | Hoja principal muelle trasero | UND | 1 | $ 146.376,00 | $ 27.811,44 | $ 174.187,44 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | UND | 1 | $ 146.376,00 | $ 27.811,44 | $ 174.187,44 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | UND | 1 | $ 146.376,00 | $ 27.811,44 | $ 174.187,44 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | UND | 1 | $ 146.376,00 | $ 27.811,44 | $ 174.187,44 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | UND | 1 | $ 146.376,00 | $ 27.811,44 | $ 174.187,44 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | UND | 1 | $ 73.188,00 | $ 13.905,72 | $ 87.093,72 |
| 49 | Pito de vehículo | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | UND | 1 | $ 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | UND | 1 | $ 420.831,00 | $ 79.957,89 | $ 500.788,89 |
| 53 | Chapas de puertas | UND | 1 | $ 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 54 | Cilindro para chapa | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 55 | Empaque puerta derecha | UND | 1 | $ 450.202,50 | $ 85.538,48 | $ 535.740,98 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | UND | 1 | $ 450.202,50 | $ 85.538,48 | $ 535.740,98 |
| 57 | Parabrisas para automotores | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 58 | Ventanas para automotores | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 61 | Tanques de combustible | UND | 1 | $ 388.811,25 | $ 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 63 | Flotador de tanque de combustible | UND | 1 | $ 49.069,00 | $ 9.323,11 | $ 58.392,11 |
| 64 | Guardabarros | UND | 1 | $ 49.068,96 | $ 9.323,10 | $ 58.392,07 |
| 65 | Parachoques para automotores | UND | 1 | $ 49.068,96 | $ 9.323,10 | $ 58.392,07 |
| 66 | Espejos retrovisores | UND | 1 | $ 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 67 | Capós de vehículos | UND | 1 | $ 450.202,50 | $ 85.538,48 | $ 535.740,98 |
| 68 | Paneles laterales de vehículos | UND | 1 | $ 593.448,75 | $ 112.755,26 | $ 706.204,01 |
| 69 | Tableros | UND | 1 | $ 329.346,00 | $ 62.575,74 | $ 391.921,74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Faldón anti – fango | UND | 1 | $ | 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 71 | Placa de matrícula | UND | 1 | $ | 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 72 | Puntilla testigo pta rh | UND | 1 | $ | 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 73 | Soporte bomper | UND | 1 | $ | 100.633,50 | $ 19.120,37 | $ 119.753,87 |
| 74 | Soporte cabina | UND | 1 | $ | 160.098,75 | $ 30.418,76 | $ 190.517,51 |
| 75 | Topes de caucho de la cabina | UND | 1 | $ | 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 76 | Tornillo central | UND | 1 | $ | 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 77 | Tuercas arandelas para lamina | UND | 1 | $ | 18.297,00 | $ 3.476,43 | $ 21.773,43 |
| 78 | Manija eleva vidrio | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 79 | Sistema control temperatura vehículo | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 80 | Aire acondicionado vehicular | UND | 1 | $ | 450.202,50 | $ 85.538,48 | $ 535.740,98 |
| 81 | Sistemas hidráulicos para automotores | UND | 1 | $ | 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 82 | Iluminación exterior para automóviles | UND | 1 | $ | 329.346,00 | $ 62.575,74 | $ 391.921,74 |
| 83 | Reflectores | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 84 | Luz frontal del vehículo | UND | 1 | $ | 41.168,25 | $ 7.821,97 | $ 48.990,22 |
| 85 | Luz trasera del vehículo | UND | 1 | $ | 41.168,25 | $ 7.821,97 | $ 48.990,22 |
| 86 | Exploradoras | UND | 1 | $ | 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 87 | Luces laterales | UND | 1 | $ | 329.346,00 | $ 62.575,74 | $ 391.921,74 |
| 88 | Lamparas | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 89 | Iluminación interior para automóviles | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 90 | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | UND | 1 | $ | 3.659,40 | $ 695,29 | $ 4.354,69 |
| 91 | Fusibles electronicos | UND | 1 | $ | 5.489,10 | $ 1.042,93 | $ 6.532,03 |
| 92 | Minifusibles caja principal | UND | 1 | $ | 11.435,63 | $ 2.172,77 | $ 13.608,39 |
| 93 | Bombillo p49 | UND | 1 | $ | 20.584,13 | $ 3.910,98 | $ 24.495,11 |
| 94 | Bombillo unidad | UND | 1 | $ | 20.584,13 | $ 3.910,98 | $ 24.495,11 |
| 95 | Bombillo 1041 | UND | 1 | $ | 20.584,13 | $ 3.910,98 | $ 24.495,11 |
| 96 | Bombillo cocuyo | UND | 1 | $ | 20.584,13 | $ 3.910,98 | $ 24.495,11 |
| 97 | Bombillo stop | UND | 1 | $ | 20.584,13 | $ 3.910,98 | $ 24.495,11 |
| 98 | Bombillos 1034 | UND | 1 | $ | 20.584,13 | $ 3.910,98 | $ 24.495,11 |
| 99 | Bombillos techo | UND | 1 | $ | 20.584,13 | $ 3.910,98 | $ 24.495,11 |
| 100 | Sistemas de computador | UND | 1 | $ | 160.098,75 | $ 30.418,76 | $ 190.517,51 |
| 101 | Sistemas electrónicos de ignición | UND | 1 | $ | 100.633,50 | $ 19.120,37 | $ 119.753,87 |
| 102 | Silenciadores de exhosto o resonadores | UND | 1 | $ | 388.811,25 | $ 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 103 | Adaptadores de silenciadores | UND | 1 | $ | 91.485,00 | $ 17.382,15 | $ 108.867,15 |
| 104 | Diferenciales | UND | 1 | $ | 388.811,25 | $ 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 105 | Ejes de cardán | UND | 1 | $ | 450.202,50 | $ 85.538,48 | $ 535.740,98 |
| 106 | Buje de eje | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 107 | Juntas de cardán | UND | 1 | $ | 109.782,00 | $ 20.858,58 | $ 130.640,58 |
| 108 | Ejes de tracción | UND | 1 | $ | 552.521,25 | $ 104.979,04 | $ 657.500,29 |
| 109 | Transmisiones manuales | UND | 1 | $ | 1.444.500,00 | $ 274.455,00 | $ 1.718.955,00 |
| 110 | Transmisiones automáticas | UND | 1 | $ | 2.407.500,00 | $ 457.425,00 | $ 2.864.925,00 |
| 111 | Componentes hidráulicos de embrague | UND | 1 | $ | 303.585,75 | $ 57.681,29 | $ 361.267,04 |
| 112 | Eje propulsor | UND | 1 | $ | 388.811,25 | $ 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 113 | Ignición | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 114 | Arranque del motor | UND | 1 | $ | 1.650.000,00 | $ 313.500,00 | $ 1.963.500,00 |
| 115 | Escobillas del arranque | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 116 | Bendix motor arranque | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 117 | Rodamiento motor de arranque | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 118 | Bujes soporte alternador | UND | 1 | $ | 41.168,25 | $ 7.821,97 | $ 48.990,22 |
| 119 | Escobillas alternador | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 120 | Porta escobillas alternador | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 121 | Regulador alternador | UND | 1 | $ | 73.188,00 | $ 13.905,72 | $ 87.093,72 |
| 122 | Elevador de corriente | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 123 | Elevador ignicion | UND | 1 | $ | 43.455,38 | $ 8.256,52 | $ 51.711,90 |
| 124 | Elevadores | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 125 | Embobinado inducido arranque | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 126 | Bornes | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 127 | Contacto arranque | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 128 | Juego de balineras arranque | UND | 1 | $ | 41.168,25 | $ 7.821,97 | $ 48.990,22 |
| 129 | Pera de reversa | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 130 | Pera de temperatura | UND | 1 | $ | 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 131 | Porta fusibles x 4 | UND | 1 | $ | 82.336,50 | $ 15.643,94 | $ 97.980,44 |
| 132 | Portafusibles electronico | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 133 | Portafusibles x 6 | UND | 1 | $ | 73.188,00 | $ 13.905,72 | $ 87.093,72 |
| 134 | Socker unidad hella | UND | 1 | $ | 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 135 | Socket elevadores | UND | 1 | $ | 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 136 | Soques | UND | 1 | $ | 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 137 | Elevador relay 12-24 v. | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 138 | Bombín | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 139 | Swich parqueo | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 140 | Switch ignición | UND | 1 | $ | 73.188,00 | $ 13.905,72 | $ 87.093,72 |
| 141 | Escobillas de 12 voltios | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 142 | Contactor automatico | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 143 | Unidad de luz | UND | 1 | $ | 173.821,50 | $ 33.026,09 | $ 206.847,59 |
| 144 | Tapa direccional | UND | 1 | $ | 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 145 | Diodos | UND | 1 | $ | 41.168,25 | $ 7.821,97 | $ 48.990,22 |
| 146 | Disyuntor | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 147 | Ventilador | UND | 1 | $ | 160.098,75 | $ 30.418,76 | $ 190.517,51 |
| 148 | Radiadores de motor | UND | 1 | $ | 388.811,25 | $ 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 149 | Tapas de radiador | UND | 1 | $ | 22.871,25 | $ 4.345,54 | $ 27.216,79 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150** | Indicadores de aguja del tablero | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ | 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| **151** | Ensamble de manguera de agua refrigerante | UND | 1 | $ | 41.168,25 | $ | 7.821,97 | $ 48.990,22 |
| **152** | Salida de emergencia de vehículos | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ | 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| **153** | Techos duros desmontables | UND | 1 | $ | 205.841,25 | $ | 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| **154** | Deflectores de viento | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ | 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| **155** | Suspensión de dirección | UND | 1 | $ | 276.742,13 | $ | 52.581,00 | $ 329.323,13 |
| **156** | Sistema de dirección hidráulica | UND | 1 | $ | 450.202,50 | $ | 85.538,48 | $ 535.740,98 |
| **157** | Bielas | UND | 1 | $ | 160.098,75 | $ | 30.418,76 | $ 190.517,51 |
| **158** | Varillas de dirección | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ | 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| **159** | Eje de bloqueo | UND | 1 | $ | 572.985,00 | $ | 108.867,15 | $ 681.852,15 |
| **160** | Piñones | UND | 1 | $ | 297.326,25 | $ | 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| **161** | Timones o volantes | UND | 1 | $ | 54.891,00 | $ | 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| **162** | Ensambles de columna de dirección | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ | 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| **163** | Ensambles de cilindro de dirección | UND | 1 | $ | 54.891,00 | $ | 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| **164** | Brazo articulado de dirección | UND | 1 | $ | 100.633,50 | $ | 19.120,37 | $ 119.753,87 |
| **165** | Engranaje de dirección de vehículo | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ | 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| **166** | Barra corta direccion | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ | 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| **167** | Barra transversal direccion | UND | 1 | $ | 205.841,25 | $ | 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| **168** | Rotula inferior | UND | 1 | $ | 128.400,00 | $ | 24.396,00 | $ 152.796,00 |
| **169** | Rotula superior | UND | 1 | $ | 112.350,00 | $ | 21.346,50 | $ 133.696,50 |
| **170** | Buje tireja superior | UND | 1 | $ | 109.140,00 | $ | 20.736,60 | $ 129.876,60 |
| **171** | Buje tireja inferior | UND | 1 | $ | 104.860,00 | $ | 19.923,40 | $ 124.783,40 |
| **172** | Muneco estalibilizadora | UND | 1 | $ | 80.250,00 | $ | 15.247,50 | $ 95.497,50 |
| **173** | Terminal direccion | UND | 1 | $ | 112.350,00 | $ | 21.346,50 | $ 133.696,50 |
| **174** | Axial direccion | UND | 1 | $ | 101.650,00 | $ | 19.313,50 | $ 120.963,50 |
| **175** | Cuachos eje | UND | 1 | $ | 19.260,00 | $ | 3.659,40 | $ 22.919,40 |
| **176** | Eje lado rueda | UND | 1 | $ | 251.450,00 | $ | 47.775,50 | $ 299.225,50 |
| **177** | Eje lado caja | UND | 1 | $ | 262.150,00 | $ | 49.808,50 | $ 311.958,50 |
| **178** | Rodamiendo delantero | UND | 1 | $ | 497.550,00 | $ | 94.534,50 | $ 592.084,50 |
| **179** | Rodmaiento trasero | UND | 1 | $ | 306.020,00 | $ | 58.143,80 | $ 364.163,80 |
| **180** | Amortiguadores delanteros | UND | 1 | $ | 219.350,00 | $ | 41.676,50 | $ 261.026,50 |
| **181** | Amortiguadores traseros | UND | 1 | $ | 211.860,00 | $ | 40.253,40 | $ 252.113,40 |
| **182** | Espirales amortiguador | UND | 1 | $ | 262.150,00 | $ | 49.808,50 | $ 311.958,50 |
| **183** | Bujes estabilizadora | UND | 1 | $ | 16.050,00 | $ | 3.049,50 | $ 19.099,50 |
| **184** | Buje ballesta | UND | 1 | $ | 72.760,00 | $ | 13.824,40 | $ 86.584,40 |
| **185** | Retenedor rueda | UND | 1 | $ | 23.540,00 | $ | 4.472,60 | $ 28.012,60 |
| **186** | Retenedor de transmision | UND | 1 | $ | 40.660,00 | $ | 7.725,40 | $ 48.385,40 |
| **187** | Pastillas frenos | UND | 1 | $ | 218.280,00 | $ | 41.473,20 | $ 259.753,20 |
| **188** | Mordaza | UND | 1 | $ | 369.150,00 | $ | 70.138,50 | $ 439.288,50 |
| **189** | Buje mordazas | UND | 1 | $ | 55.640,00 | $ | 10.571,60 | $ 66.211,60 |
| **190** | Cauchos mordaza | UND | 1 | $ | 25.680,00 | $ | 4.879,20 | $ 30.559,20 |
| **191** | Discos frenos | UND | 1 | $ | 251.450,00 | $ | 47.775,50 | $ 299.225,50 |
| **192** | Bandas freno | UND | 1 | $ | 209.720,00 | $ | 39.846,80 | $ 249.566,80 |
| **193** | Banda freno emergencia | UND | 1 | $ | 208.650,00 | $ | 39.643,50 | $ 248.293,50 |
| **194** | corona y speed | UND | 1 | $ | 2.509.150,00 | $ | 476.738,50 | $ 2.985.888,50 |
| **195** | canasta trasnmision | UND | 1 | $ | 1.444.500,00 | $ | 274.455,00 | $ 1.718.955,00 |
| **196** | escualizacion | UND | 1 | $ | 818.550,00 | $ | 155.524,50 | $ 974.074,50 |
| **197** | Rodillo speed | UND | 1 | $ | 112.350,00 | $ | 21.346,50 | $ 133.696,50 |
| **198** | Rodillo corona | UND | 1 | $ | 110.210,00 | $ | 20.939,90 | $ 131.149,90 |
| **199** | Rodillo canasta | UND | 1 | $ | 156.220,00 | $ | 29.681,80 | $ 185.901,80 |
| **200** | Espejo lateral | UND | 1 | $ | 286.760,00 | $ | 54.484,40 | $ 341.244,40 |
| **201** | Vidrio puertas | UND | 1 | $ | 166.920,00 | $ | 31.714,80 | $ 198.634,80 |
| **202** | Vidrio panoramico | UND | 1 | $ | 262.150,00 | $ | 49.808,50 | $ 311.958,50 |
| **203** | Latoneria y pintura por pieza | UND | 1 | $ | 208.650,00 | $ | 39.643,50 | $ 248.293,50 |
| **204** | Chapa puerta externa | UND | 1 | $ | 251.450,00 | $ | 47.775,50 | $ 299.225,50 |
| **205** | Chapa puerta interna | UND | 1 | $ | 155.150,00 | $ | 29.478,50 | $ 184.628,50 |
| **206** | Cremallera elevavidrio | UND | 1 | $ | 370.220,00 | $ | 70.341,80 | $ 440.561,80 |
| **207** | Motor elevavidrio | UND | 1 | $ | 584.220,00 | $ | 111.001,80 | $ 695.221,80 |
| **208** | Tapizado silla | UND | 1 | $ | 203.300,00 | $ | 38.627,00 | $ 241.927,00 |
| **209** | Sensor velocimetro | UND | 1 | $ | 312.440,00 | $ | 59.363,60 | $ 371.803,60 |
| **210** | Sensor abs | UND | 1 | $ | 297.460,00 | $ | 56.517,40 | $ 353.977,40 |
| **211** | Sensor velocidad | UND | 1 | $ | 318.860,00 | $ | 60.583,40 | $ 379.443,40 |
| **212** | Sensor cigüeñal | UND | 1 | $ | 286.760,00 | $ | 54.484,40 | $ 341.244,40 |
| **213** | Sensor arbol de levas | UND | 1 | $ | 208.650,00 | $ | 39.643,50 | $ 248.293,50 |
| **214** | Sensor oxigeno | UND | 1 | $ | 249.310,00 | $ | 47.368,90 | $ 296.678,90 |
| **215** | Sensor MAF | UND | 1 | $ | 295.320,00 | $ | 56.110,80 | $ 351.430,80 |
| **216** | Sensor MAP | UND | 1 | $ | 265.360,00 | $ | 50.418,40 | $ 315.778,40 |
| **217** | Sensor Intercooler | UND | 1 | $ | 365.940,00 | $ | 69.528,60 | $ 435.468,60 |
| **218** | Sensor turbo | UND | 1 | $ | 620.600,00 | $ | 117.914,00 | $ 738.514,00 |
| **219** | Turbo | UND | 1 | $ | 2.782.000,00 | $ | 528.580,00 | $ 3.310.580,00 |
| **220** | Intercooler | UND | 1 | $ | 2.514.500,00 | $ | 477.755,00 | $ 2.992.255,00 |
| **221** | Cardan | UND | 1 | $ | 914.850,00 | $ | 173.821,50 | $ 1.088.671,50 |
| **222** | Cruceta cardan | UND | 1 | $ | 101.650,00 | $ | 19.313,50 | $ 120.963,50 |
| **223** | Caja de velocidades | UND | 1 | $ | 4.622.400,00 | $ | 878.256,00 | $ 5.500.656,00 |
| **224** | Caja de direccion | UND | 1 | $ | 1.872.500,00 | $ | 355.775,00 | $ 2.228.275,00 |
| **225** | Servo direccion | UND | 1 | $ | 877.400,00 | $ | 166.706,00 | $ 1.044.106,00 |
| **226** | Servo freno suavizador | UND | 1 | $ | 484.710,00 | $ | 92.094,90 | $ 576.804,90 |
| **227** | Bomba de freno | UND | 1 | $ | 304.950,00 | $ | 57.940,50 | $ 362.890,50 |
| **228** | Bomba embrague principal | UND | 1 | $ | 273.920,00 | $ | 52.044,80 | $ 325.964,80 |
| **229** | Bomba embrague auxiliar | UND | 1 | $ | 187.250,00 | $ | 35.577,50 | $ 222.827,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Bomba aceite | UND | 1 | $ | 841.020,00 | $ | 159.793,80 | $ 1.000.813,80 |
| 231 | Guaya emergencia | UND | 1 | $ | 209.720,00 | $ | 39.846,80 | $ 249.566,80 |
| 232 | Guaya mandos | UND | 1 | $ | 203.300,00 | $ | 38.627,00 | $ 241.927,00 |
| 233 | Catalizador | UND | 1 | $ | 2.996.000,00 | $ | 569.240,00 | $ 3.565.240,00 |
| 234 | Silenciador exosto | UND | 1 | $ | 1.679.900,00 | $ | 319.181,00 | $ 1.999.081,00 |
| 235 | Exosto | UND | 1 | $ | 3.787.800,00 | $ | 719.682,00 | $ 4.507.482,00 |
| 236 | Tapa valvulas | UND | 1 | $ | 704.060,00 | $ | 133.771,40 | $ 837.831,40 |
| 237 | Empaque tapavalvulas | UND | 1 | $ | 109.140,00 | $ | 20.736,60 | $ 129.876,60 |
| 238 | Empaque culata | UND | 1 | $ | 104.860,00 | $ | 19.923,40 | $ 124.783,40 |
| 239 | Empaque carter | UND | 1 | $ | 83.460,00 | $ | 15.857,40 | $ 99.317,40 |
| 240 | Empaque reparticion | UND | 1 | $ | 69.550,00 | $ | 13.214,50 | $ 82.764,50 |
| 241 | Empaquetadura motor completa | UND | 1 | $ | 945.000,00 | $ | 179.550,00 | $ 1.124.550,00 |
| 242 | Culata | UND | 1 | $ | 4.865.000,00 | $ | 924.350,00 | $ 5.789.350,00 |
| 243 | Valvula admision | UND | 1 | $ | 55.640,00 | $ | 10.571,60 | $ 66.211,60 |
| 244 | Valvula escape | UND | 1 | $ | 56.710,00 | $ | 10.774,90 | $ 67.484,90 |
| 245 | Guias valvula | UND | 1 | $ | 44.940,00 | $ | 8.538,60 | $ 53.478,60 |
| 246 | Casquetes biela | UND | 1 | $ | 166.920,00 | $ | 31.714,80 | $ 198.634,80 |
| 247 | Casquetes bancada | UND | 1 | $ | 190.460,00 | $ | 36.187,40 | $ 226.647,40 |
| 248 | Pistones motor | UND | 1 | $ | 2.450.000,00 | $ | 465.500,00 | $ 2.915.500,00 |
| 249 | Anillos motor | UND | 1 | $ | 765.000,00 | $ | 145.350,00 | $ 910.350,00 |
| 250 | Biela motor | UND | 1 | $ | 380.920,00 | $ | 72.374,80 | $ 453.294,80 |
| 251 | Cigüeñal | UND | 1 | $ | 2.600.100,00 | $ | 494.019,00 | $ 3.094.119,00 |
| 252 | Kit de reparticion | UND | 1 | $ | 1.316.100,00 | $ | 250.059,00 | $ 1.566.159,00 |
| 253 | Correas accesorios | UND | 1 | $ | 69.550,00 | $ | 13.214,50 | $ 82.764,50 |
| 254 | Alternador | UND | 1 | $ | 1.050.000,00 | $ | 199.500,00 | $ 1.249.500,00 |
| 255 | Motor de arranque | UND | 1 | $ | 688.010,00 | $ | 130.721,90 | $ 818.731,90 |
| 256 | Radiador | UND | 1 | $ | 798.220,00 | $ | 151.661,80 | $ 949.881,80 |
| 257 | Compresor aire acondicionado | UND | 1 | $ | 737.230,00 | $ | 140.073,70 | $ 877.303,70 |
| 258 | Radiador aire acondicionado | UND | 1 | $ | 512.530,00 | $ | 97.380,70 | $ 609.910,70 |
| 259 | Farola | UND | 1 | $ | 688.010,00 | $ | 130.721,90 | $ 818.731,90 |
| 260 | Bombillo farola | UND | 1 | $ | 37.450,00 | $ | 7.115,50 | $ 44.565,50 |
| 261 | Bombillo stop | UND | 1 | $ | 8.560,00 | $ | 1.626,40 | $ 10.186,40 |
| 262 | Stop trasero | UND | 1 | $ | 704.060,00 | $ | 133.771,40 | $ 837.831,40 |
| 263 | Bomper frontal | UND | 1 | $ | 920.200,00 | $ | 174.838,00 | $ 1.095.038,00 |
| 264 | Bomper trasero | UND | 1 | $ | 946.950,00 | $ | 179.920,50 | $ 1.126.870,50 |
| 265 | Capot | UND | 1 | $ | 1.326.800,00 | $ | 252.092,00 | $ 1.578.892,00 |
| 266 | Puerta lateral | UND | 1 | $ | 1.979.500,00 | $ | 376.105,00 | $ 2.355.605,00 |
| 267 | Manguera radiador | UND | 1 | $ | 83.460,00 | $ | 15.857,40 | $ 99.317,40 |
| 268 | Manguera hidraulica | UND | 1 | $ | 62.060,00 | $ | 11.791,40 | $ 73.851,40 |
| 269 | Manguera presion | UND | 1 | $ | 75.970,00 | $ | 14.434,30 | $ 90.404,30 |
| 270 | Manguera freno | UND | 1 | $ | 51.360,00 | $ | 9.758,40 | $ 61.118,40 |
| 271 | Kit tensor frenos trasero | UND | 1 | $ | 179.760,00 | $ | 34.154,40 | $ 213.914,40 |
| 272 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ | 331.700,00 | $ | 63.023,00 | $ 394.723,00 |
| 273 | Rin llanta | UND | 1 | $ | 318.860,00 | $ | 60.583,40 | $ 379.443,40 |
| 274 | Llanta rueda | UND | 1 | $ | 625.950,00 | $ | 118.930,50 | $ 744.880,50 |
| 275 | Aceite trasnmision SAE 90 | UND | 1 | $ | 34.240,00 | $ | 6.505,60 | $ 40.745,60 |
| 276 | Aceite caja transmision 75W85 | UND | 1 | $ | 55.640,00 | $ | 10.571,60 | $ 66.211,60 |
| 277 | Aceite motor 15w40 | UND | 1 | $ | 29.960,00 | $ | 5.692,40 | $ 35.652,40 |
| 278 | Aceite hidraulico ISO68 | UND | 1 | $ | 36.380,00 | $ | 6.912,20 | $ 43.292,20 |
| 279 | Refrigerante | UND | 1 | $ | 12.840,00 | $ | 2.439,60 | $ 15.279,60 |
| 280 | Liquido de frenos | UND | 1 | $ | 19.260,00 | $ | 3.659,40 | $ 22.919,40 |
| 281 | Servicio de scanner | UND | 1 | $ | 42.800,00 | $ | 8.132,00 | $ 50.932,00 |
| 282 | Reparacion Aire acondicionado | UND | 1 | $ | 211.860,00 | $ | 40.253,40 | $ 252.113,40 |
| 283 | Brazo de la direccion | UND | 1 | $ | 100.633,50 | $ | 19.120,37 | $ 119.753,87 |
| 284 | Conjunto columna de direcion | UND | 1 | $ | 297.326,25 | $ | 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 285 | Crucetas columna direccion | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ | 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 286 | Juego de terminales de direccion | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ | 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 287 | Soportes direcciones | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ | 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 288 | Consolas | UND | 1 | $ | 297.326,25 | $ | 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 289 | Tapizado del techo | UND | 1 | $ | 388.811,25 | $ | 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 290 | Grupos de instrumentos | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ | 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 291 | Paneles de instrumentos | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ | 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 292 | Pedales | UND | 1 | $ | 114.356,25 | $ | 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 293 | Visores de sol | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ | 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 294 | Indicador de la presión de aceite del vehículo | UND | 1 | $ | 54.891,00 | $ | 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 295 | Encendedor de cigarrillos del vehículo | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ | 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 296 | Tapetes del vehículo | UND | 1 | $ | 105.000,00 | $ | 19.950,00 | $ 124.950,00 |
| 297 | Sistema de audio video del vehículo | UND | 1 | $ | 205.841,25 | $ | 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 298 | Cenicero del vehículo | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ | 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 299 | Fundas de asientos | UND | 1 | $ | 54.891,00 | $ | 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 300 | Cojinería de asientos | UND | 1 | $ | 388.811,25 | $ | 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 301 | Marcos de asientos | UND | 1 | $ | 77.762,25 | $ | 14.774,83 | $ 92.537,08 |
| 302 | Gancho de remolcar | UND | 1 | $ | 283.603,50 | $ | 53.884,67 | $ 337.488,17 |
| 303 | Bisagra de vehículo | UND | 1 | $ | 68.613,75 | $ | 13.036,61 | $ 81.650,36 |
| 304 | Caja de almacenamiento de accesorio para vehículos | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ | 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 305 | Gato de vehículo | UND | 1 | $ | 36.594,00 | $ | 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 306 | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ | 64.039,50 | $ | 12.167,51 | $ 76.207,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 308 | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 309 | Carrocería de camión de carga | UND | 1 | $ 2.214.900,00 | $ 420.831,00 | $ 2.635.731,00 |
| 310 | Separador de madera del chasis a la carroseria | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 311 | Kit de reparación de motores | UND | 1 | $ 1.444.500,00 | $ 274.455,00 | $ 1.718.955,00 |
| 312 | Monturas de motor | UND | 1 | $ 160.098,75 | $ 30.418,76 | $ 190.517,51 |
| 313 | Ejes compensadores | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 314 | Elevadores de árbol de levas | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 315 | Válvulas de ventilación del cárter | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 316 | Culata de cilindro | UND | 1 | $ 674.100,00 | $ 128.079,00 | $ 802.179,00 |
| 317 | Tapas de motor | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 318 | Forjas del motor | UND | 1 | $ 89.197,88 | $ 16.947,60 | $ 106.145,47 |
| 319 | Calentadores de motor | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 320 | Sistemas de ignición de motor | UND | 1 | $ 160.098,75 | $ 30.418,76 | $ 190.517,51 |
| 321 | Poleas del motor | UND | 1 | $ 84.623,63 | $ 16.078,49 | $ 100.702,11 |
| 322 | Lata de vapor de combustible | UND | 1 | $ 75.475,13 | $ 14.340,27 | $ 89.815,40 |
| 323 | Tapón brillante | UND | 1 | $ 43.455,38 | $ 8.256,52 | $ 51.711,90 |
| 324 | Medidores de varilla de aceite | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 325 | Coladores de aceite | UND | 1 | $ 82.336,50 | $ 15.643,94 | $ 97.980,44 |
| 326 | Anillo de pistón | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 327 | Ejes de brazo oscilante | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 328 | Brazos oscilantes | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 329 | Batea de aceite | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 330 | Pistones | UND | 1 | $ 388.811,25 | $ 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 331 | Múltiples de entrada | UND | 1 | $ 388.811,25 | $ 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 332 | Inyectores de combustible | UND | 1 | $ 450.202,50 | $ 85.538,48 | $ 535.740,98 |
| 333 | Distribuidores de inyección de combustible | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 334 | Válvulas de motor | UND | 1 | $ 73.188,00 | $ 13.905,72 | $ 87.093,72 |
| 335 | Varas de empuje | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 336 | Volante de inercia del motor | UND | 1 | $ 331.633,13 | $ 63.010,29 | $ 394.643,42 |
| 337 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 481.500,00 | $ 91.485,00 | $ 572.985,00 |
| 338 | Válvula de estrangulación | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 339 | Controles electrónicos de motor | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 340 | Asiento de válvula del motor | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 341 | Guía de válvula | UND | 1 | $ 41.168,25 | $ 7.821,97 | $ 48.990,22 |
| 342 | Ajustadores del balancín | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 343 | Adaptadores del motor de arranque | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 344 | Vástagos del estárter | UND | 1 | $ 160.098,75 | $ 30.418,76 | $ 190.517,51 |
| 345 | Tapones del árbol de levas | UND | 1 | $ 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 346 | Varillaje de los componentes del motor | UND | 1 | $ 251.583,75 | $ 47.800,91 | $ 299.384,66 |
| 347 | Revestimiento de los cilindros | UND | 1 | $ 160.098,75 | $ 30.418,76 | $ 190.517,51 |
| 348 | Amortiguadores de vibración | UND | 1 | $ 100.633,50 | $ 19.120,37 | $ 119.753,87 |
| 349 | Reguladores | UND | 1 | $ 160.098,75 | $ 30.418,76 | $ 190.517,51 |
| 350 | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 351 | Limpiador de inyector | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 352 | Válvula de medición proporcional diesel | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 353 | Válvula de alta presión diesel | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 354 | Pasador de pistón | UND | 1 | $ 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 355 | Distribuidor de ignición | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 356 | Elemento colador de aceite | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 357 | Alza válvulas | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 358 | Freno de ahogo | UND | 1 | $ 613.912,50 | $ 116.643,38 | $ 730.555,88 |
| 359 | Abrazaderas turbo alimentador | UND | 1 | $ 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 360 | Balinera del volante | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 361 | Anillos exosto | UND | 1 | $ 68.043,56 | $ 12.928,28 | $ 80.971,84 |
| 362 | Arandela ajuste martillo | UND | 1 | $ 13.767,51 | $ 2.615,83 | $ 16.383,33 |
| 363 | Bujias de precalentamiento | UND | 1 | $ 13.767,51 | $ 2.615,83 | $ 16.383,33 |
| 364 | Cremallera de volante | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 365 | Empaque de culata | UND | 1 | $ 86.910,75 | $ 16.513,04 | $ 103.423,79 |
| 366 | Empaque de las tapas de valvula | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 367 | Empaque para exsosto | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 368 | Empaquetadura del turbo | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 369 | Fan clausch | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 370 | Exosto completo | UND | 1 | $ 757.158,75 | $ 143.860,16 | $ 901.018,91 |
| 371 | Intercooler | UND | 1 | $ 866.700,00 | $ 164.673,00 | $ 1.031.373,00 |
| 372 | Juego valvulas admision | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 373 | Juego válvulas de escape | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 374 | Kit reparacion turbo | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 375 | Manguera - tubo de aceite | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 376 | Manguera aceite bomba de vacio | UND | 1 | $ 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 377 | Manguera combustible | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 378 | Sellos de valvulas | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 379 | Manguera entrada combustible | UND | 1 | $ 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 380 | Mangueras de aceite | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 381 | Piñones de repartición | UND | 1 | $ 388.811,25 | $ 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 382 | Punta de inyectores | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 383 | Gobernador de aire | UND | 1 | $ 423.720,00 | $ 80.506,80 | $ 504.226,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | Guaya de acelerador | UND | 1 | $ 86.910,75 | $ 16.513,04 | $ 103.423,79 |
| 385 | Bomba de aceite | UND | 1 | $ 173.821,50 | $ 33.026,09 | $ 206.847,59 |
| 386 | Bomba de agua | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 387 | Bomba de inyecion | UND | 1 | $ 469.761,31 | $ 89.254,65 | $ 559.015,96 |
| 388 | Empaquetadura bomba de inyeccion | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 389 | Juego anillos motor | UND | 1 | $ 176.108,63 | $ 33.460,64 | $ 209.569,26 |
| 390 | Protector aislamiento de motor | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 391 | Retenedor delantero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 86.910,75 | $ 16.513,04 | $ 103.423,79 |
| 392 | Retenedor trasero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 82.336,50 | $ 15.643,94 | $ 97.980,44 |
| 393 | Arbol de levas | UND | 1 | $ 423.720,00 | $ 80.506,80 | $ 504.226,80 |
| 394 | Eje de levas | UND | 1 | $ 423.720,00 | $ 80.506,80 | $ 504.226,80 |
| 395 | Bloque de cilindros | UND | 1 | $ 1.251.900,00 | $ 237.861,00 | $ 1.489.761,00 |
| 396 | Ejes | UND | 1 | $ 847.440,00 | $ 161.013,60 | $ 1.008.453,60 |
| 397 | Muñones | UND | 1 | $ 388.811,25 | $ 73.874,14 | $ 462.685,39 |
| 398 | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 399 | Controlador de velocidad | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 400 | Disco de turbina | UND | 1 | $ 173.821,50 | $ 33.026,09 | $ 206.847,59 |
| 401 | Cubo de apriete | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 402 | Palanca de cambios | UND | 1 | $ 5.489,10 | $ 1.042,93 | $ 6.532,03 |
| 403 | Soportes de batería | UND | 1 | $ 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 404 | Correas en v | UND | 1 | $ 86.910,75 | $ 16.513,04 | $ 103.423,79 |
| 405 | Correas de distribución de engranaje | UND | 1 | $ 100.633,50 | $ 19.120,37 | $ 119.753,87 |
| 406 | Correas redondas | UND | 1 | $ 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |
| 407 | Correas planas | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 408 | Tensores de correa | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 409 | Polea de distribución | UND | 1 | $ 283.603,50 | $ 53.884,67 | $ 337.488,17 |
| 410 | Polea plana | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 411 | Balinera cardan | UND | 1 | $ 160.098,75 | $ 30.418,76 | $ 190.517,51 |
| 412 | Balinera y caucho central | UND | 1 | $ 146.376,00 | $ 27.811,44 | $ 174.187,44 |
| 413 | Cardan | UND | 1 | $ 675.303,75 | $ 128.307,71 | $ 803.611,46 |
| 414 | Cauchos del cardan | UND | 1 | $ 100.633,50 | $ 19.120,37 | $ 119.753,87 |
| 415 | Corona trasmisión | UND | 1 | $ 491.130,00 | $ 93.314,70 | $ 584.444,70 |
| 416 | Corona y speed | UND | 1 | $ 450.202,50 | $ 85.538,48 | $ 535.740,98 |
| 417 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 75.475,13 | $ 14.340,27 | $ 89.815,40 |
| 418 | Cruceta planetarios | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 419 | Cunas hausen trasmisión | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 420 | Eje propulsor transmision auxiliar | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 421 | Espárragos ruedas | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 422 | Grapas muelle | UND | 1 | $ 75.475,13 | $ 14.340,27 | $ 89.815,40 |
| 423 | Juego satelites y escualizadorestransmision | UND | 1 | $ 205.841,25 | $ 39.109,84 | $ 244.951,09 |
| 424 | Retenedor speed | UND | 1 | $ 73.188,00 | $ 13.905,72 | $ 87.093,72 |
| 425 | Rodamientos de speed | UND | 1 | $ 68.613,75 | $ 13.036,61 | $ 81.650,36 |
| 426 | Rodillo piloto | UND | 1 | $ 89.197,88 | $ 16.947,60 | $ 106.145,47 |
| 427 | Satelites | UND | 1 | $ 297.326,25 | $ 56.491,99 | $ 353.818,24 |
| 428 | Soporte de caucho y balinera cardan | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 429 | Tuerca hausing | UND | 1 | $ 118.930,50 | $ 22.596,80 | $ 141.527,30 |
| 430 | Arandelas de planetarios de transmicion | UND | 1 | $ 109.782,00 | $ 20.858,58 | $ 130.640,58 |
| 431 | Rodamientos de transmision | UND | 1 | $ 128.079,00 | $ 24.335,01 | $ 152.414,01 |
| 432 | Retenedores ruedas traseras | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 433 | Pera accionamieno bajo de cambios | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 434 | Embragues de diafragma | UND | 1 | $ 303.585,75 | $ 57.681,29 | $ 361.267,04 |
| 435 | Embrague mecánico | UND | 1 | $ 350.291,25 | $ 66.555,34 | $ 416.846,59 |
| 436 | Embrague automático | UND | 1 | $ 513.760,50 | $ 97.614,50 | $ 611.375,00 |
| 437 | Horquilla embrague | UND | 1 | $ 84.069,90 | $ 15.973,28 | $ 100.043,18 |
| 438 | Balinera de embraguea | UND | 1 | $ 56.046,60 | $ 10.648,85 | $ 66.695,45 |
| 439 | Disco embrague | UND | 1 | $ 865.000,00 | $ 164.350,00 | $ 1.029.350,00 |
| 440 | Kit de embrague | UND | 1 | $ 2.200.000,00 | $ 418.000,00 | $ 2.618.000,00 |
| 441 | Prensa embrague | UND | 1 | $ 1.530.000,00 | $ 290.700,00 | $ 1.820.700,00 |
| 442 | Remachada disco de closh | UND | 1 | $ 114.356,25 | $ 21.727,69 | $ 136.083,94 |
| 443 | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | UND | 1 | $ 219.564,00 | $ 41.717,16 | $ 261.281,16 |
| 444 | Sistemas de frenos mecánicos | UND | 1 | $ 192.118,50 | $ 36.502,52 | $ 228.621,02 |
| 445 | Espejos metálicos | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 446 | Espejos parabólicos | UND | 1 | $ 43.455,38 | $ 8.256,52 | $ 51.711,90 |
| 447 | Espejos sin revestimiento | UND | 1 | $ 32.019,75 | $ 6.083,75 | $ 38.103,50 |
| 448 | Espejos planos | UND | 1 | $ 34.306,88 | $ 6.518,31 | $ 40.825,18 |
| 449 | Filtros al vacío | UND | 1 | $ 38.881,13 | $ 7.387,41 | $ 46.268,54 |
| 450 | Filtros de agua | UND | 1 | $ 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 451 | Recolectores de polvo | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 452 | Filtros de aceite | UND | 1 | $ 18.297,00 | $ 3.476,43 | $ 21.773,43 |
| 453 | Filtros de aire | UND | 1 | $ 36.594,00 | $ 6.952,86 | $ 43.546,86 |
| 454 | Filtros de combustible | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 455 | Bases para filtros | UND | 1 | $ 27.445,50 | $ 5.214,65 | $ 32.660,15 |
| 456 | Filtro de la trampa | UND | 1 | $ 82.336,50 | $ 15.643,94 | $ 97.980,44 |
| 457 | Filtro de aceite bi-pass | UND | 1 | $ 73.188,00 | $ 13.905,72 | $ 87.093,72 |
| 458 | Cuerpo filtro de aceite | UND | 1 | $ 84.623,63 | $ 16.078,49 | $ 100.702,11 |
| 459 | Termostatos | UND | 1 | $ 73.188,00 | $ 13.905,72 | $ 87.093,72 |
| 460 | Indicador de temperatura | UND | 1 | $ 64.039,50 | $ 12.167,51 | $ 76.207,01 |
| 461 | Indicadores de presión | UND | 1 | $ 73.188,00 | $ 13.905,72 | $ 87.093,72 |
| 462 | Velocímetros | UND | 1 | $ 54.891,00 | $ 10.429,29 | $ 65.320,29 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **463** | Bomba agua | UND | 1 | $ 755.000,00 | $ 143.450,00 | $ 898.450,00 |
| **464** | Discos para tacómetros | UND | 1 | $ 41.168,25 | $ 7.821,97 | $ 48.990,22 |

| CAMIONETA TOYOTA SIPOL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 46.298,25 | $ 8.796,67 | $ 55.094,92 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | UND | 1 | $ 87.723,00 | $ 16.667,37 | $ 104.390,37 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 4 | Freno enfriado con líquido | UND | 1 | $ 350.892,00 | $ 66.669,48 | $ 417.561,48 |
| 5 | Cilindros principales | UND | 1 | $ 90.159,75 | $ 17.130,35 | $ 107.290,10 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | UND | 1 | $ 107.217,00 | $ 20.371,23 | $ 127.588,23 |
| 7 | Tambor de freno | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 8 | Pistones de freno | UND | 1 | $ 90.159,75 | $ 17.130,35 | $ 107.290,10 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | UND | 1 | $ 136.458,00 | $ 25.927,02 | $ 162.385,02 |
| 13 | Bomba de frenos | UND | 1 | $ 185.193,00 | $ 35.186,67 | $ 220.379,67 |
| 14 | Manguera de frenos | UND | 1 | $ 43.861,50 | $ 8.333,69 | $ 52.195,19 |
| 15 | Camara doble freno trasero | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 16 | Bujes pedal del freno | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 17 | Campana freno de emergencia | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 18 | Campana freno delantero | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 19 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 20 | Rache delantero | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | UND | 1 | $ 62.700,00 | $ 11.913,00 | $ 74.613,00 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | UND | 1 | $ 62.700,00 | $ 11.913,00 | $ 74.613,00 |
| 25 | Pera de freno | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 27 | Rines o ruedas | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 29 | Sistemas de suspensión | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 30 | Amortiguadores para camiones | UND | 1 | $ 131.328,00 | $ 24.952,32 | $ 156.280,32 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 32 | Barra estabilizadora | UND | 1 | $ 95.033,25 | $ 18.056,32 | $ 113.089,57 |
| 33 | Bujes de muelles | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 34 | Caucho de tope | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 35 | Juego de spleender | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | UND | 1 | $ 107.217,00 | $ 20.371,23 | $ 127.588,23 |
| 37 | Muelle delantero | UND | 1 | $ 545.062,50 | $ 103.561,88 | $ 648.624,38 |
| 38 | Muelle trasero | UND | 1 | $ 545.062,50 | $ 103.561,88 | $ 648.624,38 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | UND | 1 | $ 43.861,50 | $ 8.333,69 | $ 52.195,19 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | UND | 1 | $ 84.531,45 | $ 16.060,98 | $ 100.592,42 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | UND | 1 | $ 155.952,00 | $ 29.630,88 | $ 185.582,88 |
| 43 | Hoja principal muelle trasero | UND | 1 | $ 155.952,00 | $ 29.630,88 | $ 185.582,88 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | UND | 1 | $ 155.952,00 | $ 29.630,88 | $ 185.582,88 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | UND | 1 | $ 155.952,00 | $ 29.630,88 | $ 185.582,88 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | UND | 1 | $ 155.952,00 | $ 29.630,88 | $ 185.582,88 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | UND | 1 | $ 155.952,00 | $ 29.630,88 | $ 185.582,88 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | UND | 1 | $ 77.976,00 | $ 14.815,44 | $ 92.791,44 |
| 49 | Pito de vehículo | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | UND | 1 | $ 448.362,00 | $ 85.188,78 | $ 533.550,78 |
| 53 | Chapas de puertas | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 54 | Cilindro para chapa | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 55 | Empaque puerta derecha | UND | 1 | $ 479.655,00 | $ 91.134,45 | $ 570.789,45 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | UND | 1 | $ 479.655,00 | $ 91.134,45 | $ 570.789,45 |
| 57 | Parabrisas para automotores | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 58 | Ventanas para automotores | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 61 | Tanques de combustible | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 63 | Flotador de tanque de combustible | UND | 1 | $ 52.279,12 | $ 9.933,03 | $ 62.212,15 |
| 64 | Guardabarros | UND | 1 | $ 52.279,08 | $ 9.933,03 | $ 62.212,11 |
| 65 | Parachoques para automotores | UND | 1 | $ 52.279,08 | $ 9.933,03 | $ 62.212,11 |
| 66 | Espejos retrovisores | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 67 | Capós de vehículos | UND | 1 | $ 479.655,00 | $ 91.134,45 | $ 570.789,45 |
| 68 | Paneles laterales de vehículos | UND | 1 | $ 632.272,50 | $ 120.131,78 | $ 752.404,28 |
| 69 | Tableros | UND | 1 | $ 350.892,00 | $ 66.669,48 | $ 417.561,48 |
| 70 | Faldón anti – fango | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 71 | Placa de matrícula | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 72 | Puntilla testigo pta rh | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 73 | Soporte bomper | UND | 1 | $ 107.217,00 | $ 20.371,23 | $ 127.588,23 |
| 74 | Soporte cabina | UND | 1 | $ 170.572,50 | $ 32.408,78 | $ 202.981,28 |
| 75 | Topes de caucho de la cabina | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 76 | Tornillo central | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 77 | Tuercas arandelas para lamina | UND | 1 | $ 19.494,00 | $ 3.703,86 | $ 23.197,86 |
| 78 | Manija eleva vidrio | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Sistema control temperatura vehículo | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 80 | Aire acondicionado vehicular | UND | 1 | $ 479.655,00 | $ 91.134,45 | $ 570.789,45 |
| 81 | Sistemas hidráulicos para automotores | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 82 | Iluminación exterior para automóviles | UND | 1 | $ 350.892,00 | $ 66.669,48 | $ 417.561,48 |
| 83 | Reflectores | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 84 | Luz frontal del vehículo | UND | 1 | $ 43.861,50 | $ 8.333,69 | $ 52.195,19 |
| 85 | Luz trasera del vehículo | UND | 1 | $ 43.861,50 | $ 8.333,69 | $ 52.195,19 |
| 86 | Exploradoras | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 87 | Luces laterales | UND | 1 | $ 350.892,00 | $ 66.669,48 | $ 417.561,48 |
| 88 | Lamparas | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 89 | Iluminación interior para automóviles | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 90 | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | UND | 1 | $ 3.898,80 | $ 740,77 | $ 4.639,57 |
| 91 | Fusibles electronicos | UND | 1 | $ 5.848,20 | $ 1.111,16 | $ 6.959,36 |
| 92 | Minifusibles caja principal | UND | 1 | $ 12.183,75 | $ 2.314,91 | $ 14.498,66 |
| 93 | Bombillo p49 | UND | 1 | $ 21.930,75 | $ 4.166,84 | $ 26.097,59 |
| 94 | Bombillo unidad | UND | 1 | $ 21.930,75 | $ 4.166,84 | $ 26.097,59 |
| 95 | Bombillo 1041 | UND | 1 | $ 21.930,75 | $ 4.166,84 | $ 26.097,59 |
| 96 | Bombillo cocuyo | UND | 1 | $ 21.930,75 | $ 4.166,84 | $ 26.097,59 |
| 97 | Bombillo stop | UND | 1 | $ 21.930,75 | $ 4.166,84 | $ 26.097,59 |
| 98 | Bombillos 1034 | UND | 1 | $ 21.930,75 | $ 4.166,84 | $ 26.097,59 |
| 99 | Bombillos techo | UND | 1 | $ 21.930,75 | $ 4.166,84 | $ 26.097,59 |
| 100 | Sistemas de computador | UND | 1 | $ 170.572,50 | $ 32.408,78 | $ 202.981,28 |
| 101 | Sistemas electrónicos de ignición | UND | 1 | $ 107.217,00 | $ 20.371,23 | $ 127.588,23 |
| 102 | Silenciadores de exhosto o resonadores | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 103 | Adaptadores de silenciadores | UND | 1 | $ 97.470,00 | $ 18.519,30 | $ 115.989,30 |
| 104 | Diferenciales | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 105 | Ejes de cardán | UND | 1 | $ 479.655,00 | $ 91.134,45 | $ 570.789,45 |
| 106 | Buje de eje | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 107 | Juntas de cardán | UND | 1 | $ 116.964,00 | $ 22.223,16 | $ 139.187,16 |
| 108 | Ejes de tracción | UND | 1 | $ 588.667,50 | $ 111.846,83 | $ 700.514,33 |
| 109 | Transmisiones manuales | UND | 1 | $ 1.539.000,00 | $ 292.410,00 | $ 1.831.410,00 |
| 110 | Transmisiones automáticas | UND | 1 | $ 2.565.000,00 | $ 487.350,00 | $ 3.052.350,00 |
| 111 | Componentes hidráulicos de embrague | UND | 1 | $ 323.446,50 | $ 61.454,84 | $ 384.901,34 |
| 112 | Eje propulsor | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 113 | Ignición | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 114 | Arranque del motor | UND | 1 | $ 1.230.000,00 | $ 233.700,00 | $ 1.463.700,00 |
| 115 | Escobillas del arranque | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 116 | Bendix motor arranque | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 117 | Rodamiento motor de arranque | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 118 | Bujes soporte alternador | UND | 1 | $ 43.861,50 | $ 8.333,69 | $ 52.195,19 |
| 119 | Escobillas alternador | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 120 | Porta escobillas alternador | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 121 | Regulador alternador | UND | 1 | $ 77.976,00 | $ 14.815,44 | $ 92.791,44 |
| 122 | Elevador de corriente | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 123 | Elevador ignicion | UND | 1 | $ 46.298,25 | $ 8.796,67 | $ 55.094,92 |
| 124 | Elevadores | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 125 | Embobinado inducido arranque | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 126 | Bornes | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 127 | Contacto arranque | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 128 | Juego de balineras arranque | UND | 1 | $ 43.861,50 | $ 8.333,69 | $ 52.195,19 |
| 129 | Pera de reversa | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 130 | Pera de temperatura | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 131 | Porta fusibles x 4 | UND | 1 | $ 87.723,00 | $ 16.667,37 | $ 104.390,37 |
| 132 | Portafusibles electronico | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 133 | Portafusibles x 6 | UND | 1 | $ 77.976,00 | $ 14.815,44 | $ 92.791,44 |
| 134 | Socker unidad hella | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 135 | Socket elevadores | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 136 | Soques | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 137 | Elevador relay 12-24 v. | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 138 | Bombín | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 139 | Swich parqueo | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 140 | Switch ignición | UND | 1 | $ 77.976,00 | $ 14.815,44 | $ 92.791,44 |
| 141 | Escobillas de 12 voltios | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 142 | Contactor automatico | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 143 | Unidad de luz | UND | 1 | $ 185.193,00 | $ 35.186,67 | $ 220.379,67 |
| 144 | Tapa direccional | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 145 | Diodos | UND | 1 | $ 43.861,50 | $ 8.333,69 | $ 52.195,19 |
| 146 | Disyuntor | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 147 | Ventilador | UND | 1 | $ 170.572,50 | $ 32.408,78 | $ 202.981,28 |
| 148 | Radiadores de motor | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 149 | Tapas de radiador | UND | 1 | $ 24.367,50 | $ 4.629,83 | $ 28.997,33 |
| 150 | Indicadores de aguja del tablero | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 151 | Ensamble de manguera de agua refrigerante | UND | 1 | $ 43.861,50 | $ 8.333,69 | $ 52.195,19 |
| 152 | Salida de emergencia de vehículos | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 153 | Techos duros desmontables | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 154 | Deflectores de viento | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 155 | Suspensión de dirección | UND | 1 | $ 294.846,75 | $ 56.020,88 | $ 350.867,63 |
| 156 | Sistema de dirección hidráulica | UND | 1 | $ 479.655,00 | $ 91.134,45 | $ 570.789,45 |
| 157 | Bielas | UND | 1 | $ 170.572,50 | $ 32.408,78 | $ 202.981,28 |
| 158 | Varillas de dirección | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 159 | Eje de bloqueo | UND | 1 | $ 610.470,00 | $ 115.989,30 | $ 726.459,30 |
| 160 | Piñones | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Timones o volantes | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 162 | Ensambles de columna de dirección | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 163 | Ensambles de cilindro de dirección | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 164 | Brazo articulado de dirección | UND | 1 | $ 107.217,00 | $ 20.371,23 | $ 127.588,23 |
| 165 | Engranaje de dirección de vehículo | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 166 | Barra corta direccion | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 167 | Barra transversal direccion | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 168 | Rotula inferior | UND | 1 | $ 136.800,00 | $ 25.992,00 | $ 162.792,00 |
| 169 | Rotula superior | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 170 | Buje tireja superior | UND | 1 | $ 116.280,00 | $ 22.093,20 | $ 138.373,20 |
| 171 | Buje tireja inferior | UND | 1 | $ 111.720,00 | $ 21.226,80 | $ 132.946,80 |
| 172 | Muneco estalibilizadora | UND | 1 | $ 85.500,00 | $ 16.245,00 | $ 101.745,00 |
| 173 | Terminal direccion | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 174 | Axial direccion | UND | 1 | $ 108.300,00 | $ 20.577,00 | $ 128.877,00 |
| 175 | Cuachos eje | UND | 1 | $ 20.520,00 | $ 3.898,80 | $ 24.418,80 |
| 176 | Eje lado rueda | UND | 1 | $ 267.900,00 | $ 50.901,00 | $ 318.801,00 |
| 177 | Eje lado caja | UND | 1 | $ 279.300,00 | $ 53.067,00 | $ 332.367,00 |
| 178 | Rodamiendo delantero | UND | 1 | $ 530.100,00 | $ 100.719,00 | $ 630.819,00 |
| 179 | Rodmaiento trasero | UND | 1 | $ 326.040,00 | $ 61.947,60 | $ 387.987,60 |
| 180 | Amortiguadores delanteros | UND | 1 | $ 233.700,00 | $ 44.403,00 | $ 278.103,00 |
| 181 | Amortiguadores traseros | UND | 1 | $ 225.720,00 | $ 42.886,80 | $ 268.606,80 |
| 182 | Espirales amortiguador | UND | 1 | $ 279.300,00 | $ 53.067,00 | $ 332.367,00 |
| 183 | Bujes estabilizadora | UND | 1 | $ 17.100,00 | $ 3.249,00 | $ 20.349,00 |
| 184 | Buje ballesta | UND | 1 | $ 77.520,00 | $ 14.728,80 | $ 92.248,80 |
| 185 | Retenedor rueda | UND | 1 | $ 25.080,00 | $ 4.765,20 | $ 29.845,20 |
| 186 | Retenedor de transmision | UND | 1 | $ 43.320,00 | $ 8.230,80 | $ 51.550,80 |
| 187 | Pastillas frenos | UND | 1 | $ 232.560,00 | $ 44.186,40 | $ 276.746,40 |
| 188 | Mordaza | UND | 1 | $ 393.300,00 | $ 74.727,00 | $ 468.027,00 |
| 189 | Buje mordazas | UND | 1 | $ 59.280,00 | $ 11.263,20 | $ 70.543,20 |
| 190 | Cauchos mordaza | UND | 1 | $ 27.360,00 | $ 5.198,40 | $ 32.558,40 |
| 191 | Discos frenos | UND | 1 | $ 267.900,00 | $ 50.901,00 | $ 318.801,00 |
| 192 | Bandas freno | UND | 1 | $ 223.440,00 | $ 42.453,60 | $ 265.893,60 |
| 193 | Banda freno emergencia | UND | 1 | $ 222.300,00 | $ 42.237,00 | $ 264.537,00 |
| 194 | corona y speed | UND | 1 | $ 2.673.300,00 | $ 507.927,00 | $ 3.181.227,00 |
| 195 | canasta trasnmision | UND | 1 | $ 1.539.000,00 | $ 292.410,00 | $ 1.831.410,00 |
| 196 | escualizacion | UND | 1 | $ 872.100,00 | $ 165.699,00 | $ 1.037.799,00 |
| 197 | Rodillo speed | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 198 | Rodillo corona | UND | 1 | $ 117.420,00 | $ 22.309,80 | $ 139.729,80 |
| 199 | Rodillo canasta | UND | 1 | $ 166.440,00 | $ 31.623,60 | $ 198.063,60 |
| 200 | Espejo lateral | UND | 1 | $ 305.520,00 | $ 58.048,80 | $ 363.568,80 |
| 201 | Vidrio puertas | UND | 1 | $ 177.840,00 | $ 33.789,60 | $ 211.629,60 |
| 202 | Vidrio panoramico | UND | 1 | $ 279.300,00 | $ 53.067,00 | $ 332.367,00 |
| 203 | Latoneria y pintura por pieza | UND | 1 | $ 320.000,00 | $ 60.800,00 | $ 380.800,00 |
| 204 | Chapa puerta externa | UND | 1 | $ 267.900,00 | $ 50.901,00 | $ 318.801,00 |
| 205 | Chapa puerta interna | UND | 1 | $ 165.300,00 | $ 31.407,00 | $ 196.707,00 |
| 206 | Cremallera elevavidrio | UND | 1 | $ 394.440,00 | $ 74.943,60 | $ 469.383,60 |
| 207 | Motor elevavidrio | UND | 1 | $ 622.440,00 | $ 118.263,60 | $ 740.703,60 |
| 208 | Tapizado silla | UND | 1 | $ 216.600,00 | $ 41.154,00 | $ 257.754,00 |
| 209 | Sensor velocimetro | UND | 1 | $ 332.880,00 | $ 63.247,20 | $ 396.127,20 |
| 210 | Sensor abs | UND | 1 | $ 316.920,00 | $ 60.214,80 | $ 377.134,80 |
| 211 | Sensor velocidad | UND | 1 | $ 339.720,00 | $ 64.546,80 | $ 404.266,80 |
| 212 | Sensor cigüeñal | UND | 1 | $ 305.520,00 | $ 58.048,80 | $ 363.568,80 |
| 213 | Sensor arbol de levas | UND | 1 | $ 222.300,00 | $ 42.237,00 | $ 264.537,00 |
| 214 | Sensor oxigeno | UND | 1 | $ 265.620,00 | $ 50.467,80 | $ 316.087,80 |
| 215 | Sensor MAF | UND | 1 | $ 314.640,00 | $ 59.781,60 | $ 374.421,60 |
| 216 | Sensor MAP | UND | 1 | $ 282.720,00 | $ 53.716,80 | $ 336.436,80 |
| 217 | Sensor Intercooler | UND | 1 | $ 389.880,00 | $ 74.077,20 | $ 463.957,20 |
| 218 | Sensor turbo | UND | 1 | $ 661.200,00 | $ 125.628,00 | $ 786.828,00 |
| 219 | Turbo | UND | 1 | $ 2.964.000,00 | $ 563.160,00 | $ 3.527.160,00 |
| 220 | Intercooler | UND | 1 | $ 2.679.000,00 | $ 509.010,00 | $ 3.188.010,00 |
| 221 | Cardan | UND | 1 | $ 974.700,00 | $ 185.193,00 | $ 1.159.893,00 |
| 222 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 108.300,00 | $ 20.577,00 | $ 128.877,00 |
| 223 | Caja de velocidades | UND | 1 | $ 4.924.800,00 | $ 935.712,00 | $ 5.860.512,00 |
| 224 | Caja de direccion | UND | 1 | $ 1.995.000,00 | $ 379.050,00 | $ 2.374.050,00 |
| 225 | Servo direccion | UND | 1 | $ 934.800,00 | $ 177.612,00 | $ 1.112.412,00 |
| 226 | Servo freno suavizador | UND | 1 | $ 516.420,00 | $ 98.119,80 | $ 614.539,80 |
| 227 | Bomba de freno | UND | 1 | $ 324.900,00 | $ 61.731,00 | $ 386.631,00 |
| 228 | Bomba embrague principal | UND | 1 | $ 291.840,00 | $ 55.449,60 | $ 347.289,60 |
| 229 | Bomba embrague auxiliar | UND | 1 | $ 199.500,00 | $ 37.905,00 | $ 237.405,00 |
| 230 | Bomba aceite | UND | 1 | $ 896.040,00 | $ 170.247,60 | $ 1.066.287,60 |
| 231 | Guaya emergencia | UND | 1 | $ 223.440,00 | $ 42.453,60 | $ 265.893,60 |
| 232 | Guaya mandos | UND | 1 | $ 216.600,00 | $ 41.154,00 | $ 257.754,00 |
| 233 | Catalizador | UND | 1 | $ 3.192.000,00 | $ 606.480,00 | $ 3.798.480,00 |
| 234 | Silenciador exosto | UND | 1 | $ 1.789.800,00 | $ 340.062,00 | $ 2.129.862,00 |
| 235 | Exosto | UND | 1 | $ 4.035.600,00 | $ 766.764,00 | $ 4.802.364,00 |
| 236 | Tapa valvulas | UND | 1 | $ 750.120,00 | $ 142.522,80 | $ 892.642,80 |
| 237 | Empaque tapavalvulas | UND | 1 | $ 116.280,00 | $ 22.093,20 | $ 138.373,20 |
| 238 | Empaque culata | UND | 1 | $ 111.720,00 | $ 21.226,80 | $ 132.946,80 |
| 239 | Empaque carter | UND | 1 | $ 88.920,00 | $ 16.894,80 | $ 105.814,80 |
| 240 | Empaque reparticion | UND | 1 | $ 74.100,00 | $ 14.079,00 | $ 88.179,00 |
| 241 | Empaque transmision | UND | 1 | $ 51.300,00 | $ 9.747,00 | $ 61.047,00 |
| 242 | Culata | UND | 1 | $ 4.389.000,00 | $ 833.910,00 | $ 5.222.910,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Valvula admision | UND | 1 | $ 59.280,00 | $ 11.263,20 | $ 70.543,20 |
| 244 | Valvula escape | UND | 1 | $ 60.420,00 | $ 11.479,80 | $ 71.899,80 |
| 245 | Guias valvula | UND | 1 | $ 47.880,00 | $ 9.097,20 | $ 56.977,20 |
| 246 | Casquetes biela | UND | 1 | $ 177.840,00 | $ 33.789,60 | $ 211.629,60 |
| 247 | Casquetes bancada | UND | 1 | $ 202.920,00 | $ 38.554,80 | $ 241.474,80 |
| 248 | Pistones motor | UND | 1 | $ 1.402.200,00 | $ 266.418,00 | $ 1.668.618,00 |
| 249 | Anillos motor | UND | 1 | $ 316.920,00 | $ 60.214,80 | $ 377.134,80 |
| 250 | Biela motor | UND | 1 | $ 405.840,00 | $ 77.109,60 | $ 482.949,60 |
| 251 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 2.770.200,00 | $ 526.338,00 | $ 3.296.538,00 |
| 252 | Kit de reparticion | UND | 1 | $ 1.402.200,00 | $ 266.418,00 | $ 1.668.618,00 |
| 253 | Correas accesorios | UND | 1 | $ 74.100,00 | $ 14.079,00 | $ 88.179,00 |
| 254 | Alternador | UND | 1 | $ 1.150.000,00 | $ 218.500,00 | $ 1.368.500,00 |
| 255 | Motor de arranque | UND | 1 | $ 733.020,00 | $ 139.273,80 | $ 872.293,80 |
| 256 | Radiador | UND | 1 | $ 850.440,00 | $ 161.583,60 | $ 1.012.023,60 |
| 257 | Compresor aire acondicionado | UND | 1 | $ 785.460,00 | $ 149.237,40 | $ 934.697,40 |
| 258 | Radiador aire acondicionado | UND | 1 | $ 546.060,00 | $ 103.751,40 | $ 649.811,40 |
| 259 | Farola | UND | 1 | $ 733.020,00 | $ 139.273,80 | $ 872.293,80 |
| 260 | Bombillo farola | UND | 1 | $ 39.900,00 | $ 7.581,00 | $ 47.481,00 |
| 261 | Bombillo stop | UND | 1 | $ 9.120,00 | $ 1.732,80 | $ 10.852,80 |
| 262 | Stop trasero | UND | 1 | $ 750.120,00 | $ 142.522,80 | $ 892.642,80 |
| 263 | Bomper frontal | UND | 1 | $ 980.400,00 | $ 186.276,00 | $ 1.166.676,00 |
| 264 | Bomper trasero | UND | 1 | $ 1.008.900,00 | $ 191.691,00 | $ 1.200.591,00 |
| 265 | Capot | UND | 1 | $ 1.413.600,00 | $ 268.584,00 | $ 1.682.184,00 |
| 266 | Puerta lateral | UND | 1 | $ 2.109.000,00 | $ 400.710,00 | $ 2.509.710,00 |
| 267 | Manguera radiador | UND | 1 | $ 88.920,00 | $ 16.894,80 | $ 105.814,80 |
| 268 | Manguera hidraulica | UND | 1 | $ 66.120,00 | $ 12.562,80 | $ 78.682,80 |
| 269 | Manguera presion | UND | 1 | $ 80.940,00 | $ 15.378,60 | $ 96.318,60 |
| 270 | Manguera freno | UND | 1 | $ 54.720,00 | $ 10.396,80 | $ 65.116,80 |
| 271 | Kit tensor frenos trasero | UND | 1 | $ 191.520,00 | $ 36.388,80 | $ 227.908,80 |
| 272 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 353.400,00 | $ 67.146,00 | $ 420.546,00 |
| 273 | Rin llanta | UND | 1 | $ 339.720,00 | $ 64.546,80 | $ 404.266,80 |
| 274 | Llanta rueda | UND | 1 | $ 666.900,00 | $ 126.711,00 | $ 793.611,00 |
| 275 | Aceite trasnmision SAE 90 | UND | 1 | $ 36.480,00 | $ 6.931,20 | $ 43.411,20 |
| 276 | Aceite caja transmision 75W85 | UND | 1 | $ 59.280,00 | $ 11.263,20 | $ 70.543,20 |
| 277 | Aceite motor 15w40 | UND | 1 | $ 31.920,00 | $ 6.064,80 | $ 37.984,80 |
| 278 | Aceite hidraulico ISO68 | UND | 1 | $ 38.760,00 | $ 7.364,40 | $ 46.124,40 |
| 279 | Refrigerante | UND | 1 | $ 13.680,00 | $ 2.599,20 | $ 16.279,20 |
| 280 | Liquido de frenos | UND | 1 | $ 20.520,00 | $ 3.898,80 | $ 24.418,80 |
| 281 | Servicio de scanner | UND | 1 | $ 45.600,00 | $ 8.664,00 | $ 54.264,00 |
| 282 | Reparacion Aire acondicionado | UND | 1 | $ 225.720,00 | $ 42.886,80 | $ 268.606,80 |
| 283 | Brazo de la direccion | UND | 1 | $ 107.217,00 | $ 20.371,23 | $ 127.588,23 |
| 284 | Conjunto columna de direcion | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 285 | Crucetas columna direccion | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 286 | Juego de terminales de direccion | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 287 | Soportes direcciones | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 288 | Consolas | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 289 | Tapizado del techo | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 290 | Grupos de instrumentos | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 291 | Paneles de instrumentos | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 292 | Pedales | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 293 | Visores de sol | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 294 | Indicador de la presión de aceite del vehículo | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 295 | Encendedor de cigarrillos del vehículo | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 296 | Tapetes del vehículo | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 297 | Sistema de audio video del vehículo | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 298 | Cenicero del vehículo | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 299 | Fundas de asientos | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 300 | Cojinería de asientos | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 301 | Marcos de asientos | UND | 1 | $ 82.849,50 | $ 15.741,41 | $ 98.590,91 |
| 302 | Gancho de remolcar | UND | 1 | $ 302.157,00 | $ 57.409,83 | $ 359.566,83 |
| 303 | Bisagra de vehículo | UND | 1 | $ 73.102,50 | $ 13.889,48 | $ 86.991,98 |
| 304 | Caja de almacenamiento de accesorio para vehículos | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 305 | Gato de vehículo | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 306 | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 307 | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 308 | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 309 | Carrocería de camión de carga | UND | 1 | $ 2.359.800,00 | $ 448.362,00 | $ 2.808.162,00 |
| 310 | Separador de madera del chasis a la carroseria | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 311 | Kit de reparación de motores | UND | 1 | $ 1.539.000,00 | $ 292.410,00 | $ 1.831.410,00 |
| 312 | Monturas de motor | UND | 1 | $ 170.572,50 | $ 32.408,78 | $ 202.981,28 |
| 313 | Ejes compensadores | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 314 | Elevadores de árbol de levas | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 315 | Válvulas de ventilación del cárter | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 316 | Culata de cilindro | UND | 1 | $ 718.200,00 | $ 136.458,00 | $ 854.658,00 |
| 317 | Tapas de motor | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 318 | Forjas del motor | UND | 1 | $ 95.033,25 | $ 18.056,32 | $ 113.089,57 |
| 319 | Calentadores de motor | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 320 | Sistemas de ignición de motor | UND | 1 | $ 170.572,50 | $ 32.408,78 | $ 202.981,28 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Poleas del motor | UND | 1 | $ 90.159,75 | $ 17.130,35 | $ 107.290,10 |
| 322 | Lata de vapor de combustible | UND | 1 | $ 80.412,75 | $ 15.278,42 | $ 95.691,17 |
| 323 | Tapón brillante | UND | 1 | $ 46.298,25 | $ 8.796,67 | $ 55.094,92 |
| 324 | Medidores de varilla de aceite | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 325 | Coladores de aceite | UND | 1 | $ 87.723,00 | $ 16.667,37 | $ 104.390,37 |
| 326 | Anillo de pistón | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 327 | Ejes de brazo oscilante | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 328 | Brazos oscilantes | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 329 | Batea de aceite | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 330 | Pistones | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 331 | Múltiples de entrada | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 332 | Inyectores de combustible | UND | 1 | $ 479.655,00 | $ 91.134,45 | $ 570.789,45 |
| 333 | Distribuidores de inyección de combustible | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 334 | Válvulas de motor | UND | 1 | $ 77.976,00 | $ 14.815,44 | $ 92.791,44 |
| 335 | Varas de empuje | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 336 | Volante de inercia del motor | UND | 1 | $ 353.328,75 | $ 67.132,46 | $ 420.461,21 |
| 337 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 513.000,00 | $ 97.470,00 | $ 610.470,00 |
| 338 | Válvula de estrangulación | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 339 | Controles electrónicos de motor | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 340 | Asiento de válvula del motor | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 341 | Guía de válvula | UND | 1 | $ 43.861,50 | $ 8.333,69 | $ 52.195,19 |
| 342 | Ajustadores del balancín | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 343 | Adaptadores del motor de arranque | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 344 | Vástagos del estárter | UND | 1 | $ 170.572,50 | $ 32.408,78 | $ 202.981,28 |
| 345 | Tapones del árbol de levas | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 346 | Varillaje de los componentes del motor | UND | 1 | $ 268.042,50 | $ 50.928,08 | $ 318.970,58 |
| 347 | Revestimiento de los cilindros | UND | 1 | $ 170.572,50 | $ 32.408,78 | $ 202.981,28 |
| 348 | Amortiguadores de vibración | UND | 1 | $ 107.217,00 | $ 20.371,23 | $ 127.588,23 |
| 349 | Reguladores | UND | 1 | $ 170.572,50 | $ 32.408,78 | $ 202.981,28 |
| 350 | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 351 | Limpiador de inyector | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 352 | Válvula de medición proporcional diesel | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 353 | Válvula de alta presión diesel | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 354 | Pasador de pistón | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 355 | Distribuidor de ignición | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 356 | Elemento colador de aceite | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 357 | Alza válvulas | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 358 | Freno de ahogo | UND | 1 | $ 654.075,00 | $ 124.274,25 | $ 778.349,25 |
| 359 | Abrazaderas turbo alimentador | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 360 | Balinera del volante | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 361 | Anillos exosto | UND | 1 | $ 72.495,01 | $ 13.774,05 | $ 86.269,06 |
| 362 | Arandela ajuste martillo | UND | 1 | $ 14.668,19 | $ 2.786,96 | $ 17.455,14 |
| 363 | Bujias de precalentamiento | UND | 1 | $ 14.668,19 | $ 2.786,96 | $ 17.455,14 |
| 364 | Cremallera de volante | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 365 | Empaque de culata | UND | 1 | $ 92.596,50 | $ 17.593,34 | $ 110.189,84 |
| 366 | Empaque de las tapas de valvula | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 367 | Empaque para exsosto | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 368 | Empaquetadura del turbo | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 369 | Fan clausch | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 370 | Exosto completo | UND | 1 | $ 806.692,50 | $ 153.271,58 | $ 959.964,08 |
| 371 | Intercooler | UND | 1 | $ 923.400,00 | $ 175.446,00 | $ 1.098.846,00 |
| 372 | Juego valvulas admision | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 373 | Juego válvulas de escape | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 374 | Kit reparacion turbo | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 375 | Manguera - tubo de aceite | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 376 | Manguera aceite bomba de vacio | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 377 | Manguera combustible | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 378 | Sellos de valvulas | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 379 | Manguera entrada combustible | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 380 | Mangueras de aceite | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 381 | Piñones de repartición | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 382 | Punta de inyectores | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 383 | Gobernador de aire | UND | 1 | $ 451.440,00 | $ 85.773,60 | $ 537.213,60 |
| 384 | Guaya de acelerador | UND | 1 | $ 92.596,50 | $ 17.593,34 | $ 110.189,84 |
| 385 | Bomba de aceite | UND | 1 | $ 185.193,00 | $ 35.186,67 | $ 220.379,67 |
| 386 | Bomba de agua | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 387 | Bomba de inyecion | UND | 1 | $ 500.493,36 | $ 95.093,74 | $ 595.587,10 |
| 388 | Empaquetadura bomba de inyeccion | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 389 | Juego anillos motor | UND | 1 | $ 187.629,75 | $ 35.649,65 | $ 223.279,40 |
| 390 | Protector aislamiento de motor | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 391 | Retenedor delantero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 92.596,50 | $ 17.593,34 | $ 110.189,84 |
| 392 | Retenedor trasero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 87.723,00 | $ 16.667,37 | $ 104.390,37 |
| 393 | Arbol de levas | UND | 1 | $ 451.440,00 | $ 85.773,60 | $ 537.213,60 |
| 394 | Eje de levas | UND | 1 | $ 451.440,00 | $ 85.773,60 | $ 537.213,60 |
| 395 | Bloque de cilindros | UND | 1 | $ 1.333.800,00 | $ 253.422,00 | $ 1.587.222,00 |
| 396 | Ejes | UND | 1 | $ 902.880,00 | $ 171.547,20 | $ 1.074.427,20 |
| 397 | Muñones | UND | 1 | $ 414.247,50 | $ 78.707,03 | $ 492.954,53 |
| 398 | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 399 | Controlador de velocidad | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 400 | Disco de turbina | UND | 1 | $ 185.193,00 | $ 35.186,67 | $ 220.379,67 |
| 401 | Cubo de apriete | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Palanca de cambios | UND | 1 | $ 5.848,20 | $ 1.111,16 | $ 6.959,36 |
| 403 | Soportes de batería | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 404 | Correas en v | UND | 1 | $ 92.596,50 | $ 17.593,34 | $ 110.189,84 |
| 405 | Correas de distribución de engranaje | UND | 1 | $ 107.217,00 | $ 20.371,23 | $ 127.588,23 |
| 406 | Correas redondas | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 407 | Correas planas | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 408 | Tensores de correa | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 409 | Polea de distribución | UND | 1 | $ 302.157,00 | $ 57.409,83 | $ 359.566,83 |
| 410 | Polea plana | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 411 | Balinera cardan | UND | 1 | $ 170.572,50 | $ 32.408,78 | $ 202.981,28 |
| 412 | Balinera y caucho central | UND | 1 | $ 155.952,00 | $ 29.630,88 | $ 185.582,88 |
| 413 | Cardan | UND | 1 | $ 719.482,50 | $ 136.701,68 | $ 856.184,18 |
| 414 | Cauchos del cardan | UND | 1 | $ 107.217,00 | $ 20.371,23 | $ 127.588,23 |
| 415 | Corona trasmisión | UND | 1 | $ 523.260,00 | $ 99.419,40 | $ 622.679,40 |
| 416 | Corona y speed | UND | 1 | $ 479.655,00 | $ 91.134,45 | $ 570.789,45 |
| 417 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 80.412,75 | $ 15.278,42 | $ 95.691,17 |
| 418 | Cruceta planetarios | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 419 | Cunas hausen trasmisión | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 420 | Eje propulsor transmision auxiliar | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 421 | Espárragos ruedas | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 422 | Grapas muelle | UND | 1 | $ 80.412,75 | $ 15.278,42 | $ 95.691,17 |
| 423 | Juego satelites y escualizadorestransmision | UND | 1 | $ 219.307,50 | $ 41.668,43 | $ 260.975,93 |
| 424 | Retenedor speed | UND | 1 | $ 77.976,00 | $ 14.815,44 | $ 92.791,44 |
| 425 | Rodamientos de speed | UND | 1 | $ 73.102,50 | $ 13.889,48 | $ 86.991,98 |
| 426 | Rodillo piloto | UND | 1 | $ 95.033,25 | $ 18.056,32 | $ 113.089,57 |
| 427 | Satelites | UND | 1 | $ 316.777,50 | $ 60.187,73 | $ 376.965,23 |
| 428 | Soporte de caucho y balinera cardan | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 429 | Tuerca hausing | UND | 1 | $ 126.711,00 | $ 24.075,09 | $ 150.786,09 |
| 430 | Arandelas de planetarios de transmicion | UND | 1 | $ 116.964,00 | $ 22.223,16 | $ 139.187,16 |
| 431 | Rodamientos de transmision | UND | 1 | $ 136.458,00 | $ 25.927,02 | $ 162.385,02 |
| 432 | Retenedores ruedas traseras | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 433 | Pera accionamieno bajo de cambios | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 434 | Embragues de diafragma | UND | 1 | $ 323.446,50 | $ 61.454,84 | $ 384.901,34 |
| 435 | Embrague mecánico | UND | 1 | $ 373.207,50 | $ 70.909,43 | $ 444.116,93 |
| 436 | Embrague automático | UND | 1 | $ 547.371,00 | $ 104.000,49 | $ 651.371,49 |
| 437 | Horquilla embrague | UND | 1 | $ 89.569,80 | $ 17.018,26 | $ 106.588,06 |
| 438 | Balinera de embraguea | UND | 1 | $ 59.713,20 | $ 11.345,51 | $ 71.058,71 |
| 439 | Disco embrague | UND | 1 | $ 565.000,00 | $ 107.350,00 | $ 672.350,00 |
| 440 | Kit de embrague | UND | 1 | $ 1.540.000,00 | $ 292.600,00 | $ 1.832.600,00 |
| 441 | Prensa embrague | UND | 1 | $ 1.500.000,00 | $ 285.000,00 | $ 1.785.000,00 |
| 442 | Remachada disco de closh | UND | 1 | $ 121.837,50 | $ 23.149,13 | $ 144.986,63 |
| 443 | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | UND | 1 | $ 233.928,00 | $ 44.446,32 | $ 278.374,32 |
| 444 | Sistemas de frenos mecánicos | UND | 1 | $ 204.687,00 | $ 38.890,53 | $ 243.577,53 |
| 445 | Espejos metálicos | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 446 | Espejos parabólicos | UND | 1 | $ 46.298,25 | $ 8.796,67 | $ 55.094,92 |
| 447 | Espejos sin revestimiento | UND | 1 | $ 34.114,50 | $ 6.481,76 | $ 40.596,26 |
| 448 | Espejos planos | UND | 1 | $ 36.551,25 | $ 6.944,74 | $ 43.495,99 |
| 449 | Filtros al vacío | UND | 1 | $ 41.424,75 | $ 7.870,70 | $ 49.295,45 |
| 450 | Filtros de agua | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 451 | Recolectores de polvo | UND | 1 | $ 38.988,00 | $ 7.407,72 | $ 46.395,72 |
| 452 | Filtros de aceite | UND | 1 | $ 27.000,00 | $ 5.130,00 | $ 32.130,00 |
| 453 | Filtros de aire | UND | 1 | $ 62.000,00 | $ 11.780,00 | $ 73.780,00 |
| 454 | Filtros de combustible | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 455 | Bases para filtros | UND | 1 | $ 29.241,00 | $ 5.555,79 | $ 34.796,79 |
| 456 | Filtro de la trampa | UND | 1 | $ 87.723,00 | $ 16.667,37 | $ 104.390,37 |
| 457 | Filtro de aceite bi-pass | UND | 1 | $ 77.976,00 | $ 14.815,44 | $ 92.791,44 |
| 458 | Cuerpo filtro de aceite | UND | 1 | $ 90.159,75 | $ 17.130,35 | $ 107.290,10 |
| 459 | Termostatos | UND | 1 | $ 77.976,00 | $ 14.815,44 | $ 92.791,44 |
| 460 | Indicador de temperatura | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 461 | Indicadores de presión | UND | 1 | $ 77.976,00 | $ 14.815,44 | $ 92.791,44 |
| 462 | Velocímetros | UND | 1 | $ 58.482,00 | $ 11.111,58 | $ 69.593,58 |
| 463 | Tacómetros | UND | 1 | $ 68.229,00 | $ 12.963,51 | $ 81.192,51 |
| 464 | Farola delantera | UND | 1 | $ 1.240.000,00 | $ 235.600,00 | $ 1.475.600,00 |

| PANEL RENAULT TRAFIC 2020 ADSCRITA A LA POLICIA NACIONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 44.673,75 | $ 8.488,01 | $ 53.161,76 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | UND | 1 | $ 84.645,00 | $ 16.082,55 | $ 100.727,55 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 4 | Freno enfriado con líquido | UND | 1 | $ 338.580,00 | $ 64.330,20 | $ 402.910,20 |
| 5 | Cilindros principales | UND | 1 | $ 86.996,25 | $ 16.529,29 | $ 103.525,54 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | UND | 1 | $ 103.455,00 | $ 19.656,45 | $ 123.111,45 |
| 7 | Tambor de freno | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 8 | Pistones de freno | UND | 1 | $ 86.996,25 | $ 16.529,29 | $ 103.525,54 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 13 | Bomba de frenos | UND | 1 | $ 178.695,00 | $ 33.952,05 | $ 212.647,05 |
| 14 | Manguera de frenos | UND | 1 | $ 42.322,50 | $ 8.041,28 | $ 50.363,78 |
| 15 | Camara doble freno trasero | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 16 | Bujes pedal del freno | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 17 | Campana freno de emergencia | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 18 | Campana freno delantero | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 19 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 20 | Rache delantero | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | UND | 1 | $ 60.500,00 | $ 11.495,00 | $ 71.995,00 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | UND | 1 | $ 60.500,00 | $ 11.495,00 | $ 71.995,00 |
| 25 | Pera de freno | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 27 | Rines o ruedas para camiones | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 29 | Sistemas de suspensión para camiones | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 30 | Amortiguadores para camiones | UND | 1 | $ 126.720,00 | $ 24.076,80 | $ 150.796,80 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 32 | Barra estabilizadora | UND | 1 | $ 91.698,75 | $ 17.422,76 | $ 109.121,51 |
| 33 | Bujes de muelles | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 34 | Caucho de tope | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 35 | Juego de spleender | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | UND | 1 | $ 103.455,00 | $ 19.656,45 | $ 123.111,45 |
| 37 | Muelle delantero | UND | 1 | $ 525.937,50 | $ 99.928,13 | $ 625.865,63 |
| 38 | Muelle trasero | UND | 1 | $ 525.937,50 | $ 99.928,13 | $ 625.865,63 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | UND | 1 | $ 42.322,50 | $ 8.041,28 | $ 50.363,78 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | UND | 1 | $ 81.565,43 | $ 15.497,43 | $ 97.062,86 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | UND | 1 | $ 150.480,00 | $ 28.591,20 | $ 179.071,20 |
| 43 | Hoja principal muelle trasero | UND | 1 | $ 150.480,00 | $ 28.591,20 | $ 179.071,20 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | UND | 1 | $ 150.480,00 | $ 28.591,20 | $ 179.071,20 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | UND | 1 | $ 150.480,00 | $ 28.591,20 | $ 179.071,20 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | UND | 1 | $ 150.480,00 | $ 28.591,20 | $ 179.071,20 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | UND | 1 | $ 150.480,00 | $ 28.591,20 | $ 179.071,20 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | UND | 1 | $ 75.240,00 | $ 14.295,60 | $ 89.535,60 |
| 49 | Pito de vehículo | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | UND | 1 | $ 432.630,00 | $ 82.199,70 | $ 514.829,70 |
| 53 | Chapas de puertas | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 54 | Cilindro para chapa | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 55 | Empaque puerta derecha | UND | 1 | $ 462.825,00 | $ 87.936,75 | $ 550.761,75 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | UND | 1 | $ 462.825,00 | $ 87.936,75 | $ 550.761,75 |
| 57 | Parabrisas para automotores | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 58 | Ventanas para automotores | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 61 | Tanques de combustible | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 63 | Flotador de tanque de combustible | UND | 1 | $ 50.444,76 | $ 9.584,51 | $ 60.029,27 |
| 64 | Guardabarros | UND | 1 | $ 50.444,73 | $ 9.584,50 | $ 60.029,23 |
| 65 | Parachoques para automotores | UND | 1 | $ 50.444,73 | $ 9.584,50 | $ 60.029,23 |
| 66 | Espejos retrovisores | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 67 | Capós de vehículos | UND | 1 | $ 462.825,00 | $ 87.936,75 | $ 550.761,75 |
| 68 | Paneles laterales de vehículos | UND | 1 | $ 610.087,50 | $ 115.916,63 | $ 726.004,13 |
| 69 | Tableros | UND | 1 | $ 338.580,00 | $ 64.330,20 | $ 402.910,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Faldón anti – fango | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 71 | Placa de matrícula | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 72 | Puntilla testigo pta rh | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 73 | Soporte bomper | UND | 1 | $ 103.455,00 | $ 19.656,45 | $ 123.111,45 |
| 74 | Soporte cabina | UND | 1 | $ 164.587,50 | $ 31.271,63 | $ 195.859,13 |
| 75 | Topes de caucho de la cabina | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 76 | Tornillo central | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 77 | Tuercas arandelas para lamina | UND | 1 | $ 18.810,00 | $ 3.573,90 | $ 22.383,90 |
| 78 | Manija eleva vidrio | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 79 | Sistema control temperatura vehículo | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 80 | Aire acondicionado vehicular | UND | 1 | $ 462.825,00 | $ 87.936,75 | $ 550.761,75 |
| 81 | Sistemas hidráulicos para automotores | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 82 | Iluminación exterior para automóviles | UND | 1 | $ 338.580,00 | $ 64.330,20 | $ 402.910,20 |
| 83 | Reflectores | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 84 | Luz frontal del vehículo | UND | 1 | $ 42.322,50 | $ 8.041,28 | $ 50.363,78 |
| 85 | Luz trasera del vehículo | UND | 1 | $ 42.322,50 | $ 8.041,28 | $ 50.363,78 |
| 86 | Exploradoras | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 87 | Luces laterales | UND | 1 | $ 338.580,00 | $ 64.330,20 | $ 402.910,20 |
| 88 | Lamparas 12v | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 89 | Iluminación interior para automóviles | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 90 | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | UND | 1 | $ 3.762,00 | $ 714,78 | $ 4.476,78 |
| 91 | Fusibles electronicos | UND | 1 | $ 5.643,00 | $ 1.072,17 | $ 6.715,17 |
| 92 | Minifusibles caja principal | UND | 1 | $ 11.756,25 | $ 2.233,69 | $ 13.989,94 |
| 93 | Bombillo p49 | UND | 1 | $ 21.161,25 | $ 4.020,64 | $ 25.181,89 |
| 94 | Bombillo unidad | UND | 1 | $ 21.161,25 | $ 4.020,64 | $ 25.181,89 |
| 95 | Bombillo 1041 | UND | 1 | $ 21.161,25 | $ 4.020,64 | $ 25.181,89 |
| 96 | Bombillo cocuyo | UND | 1 | $ 21.161,25 | $ 4.020,64 | $ 25.181,89 |
| 97 | Bombillo stop | UND | 1 | $ 21.161,25 | $ 4.020,64 | $ 25.181,89 |
| 98 | Bombillos 1034 | UND | 1 | $ 21.161,25 | $ 4.020,64 | $ 25.181,89 |
| 99 | Bombillos techo | UND | 1 | $ 21.161,25 | $ 4.020,64 | $ 25.181,89 |
| 100 | Sistemas de computador | UND | 1 | $ 164.587,50 | $ 31.271,63 | $ 195.859,13 |
| 101 | Sistemas electrónicos de ignición | UND | 1 | $ 103.455,00 | $ 19.656,45 | $ 123.111,45 |
| 102 | Silenciadores de exhosto o resonadores | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 103 | Adaptadores de silenciadores | UND | 1 | $ 94.050,00 | $ 17.869,50 | $ 111.919,50 |
| 104 | Diferenciales | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 105 | Ejes de cardán | UND | 1 | $ 462.825,00 | $ 87.936,75 | $ 550.761,75 |
| 106 | Buje de eje | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 107 | Juntas de cardán | UND | 1 | $ 112.860,00 | $ 21.443,40 | $ 134.303,40 |
| 108 | Ejes de tracción | UND | 1 | $ 568.012,50 | $ 107.922,38 | $ 675.934,88 |
| 109 | Transmisiones manuales | UND | 1 | $ 1.485.000,00 | $ 282.150,00 | $ 1.767.150,00 |
| 110 | Transmisiones automáticas | UND | 1 | $ 2.475.000,00 | $ 470.250,00 | $ 2.945.250,00 |
| 111 | Componentes hidráulicos de embrague | UND | 1 | $ 312.097,50 | $ 59.298,53 | $ 371.396,03 |
| 112 | Eje propulsor | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 113 | Ignición | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 114 | Arranque del motor | UND | 1 | $ 965.000,00 | $ 183.350,00 | $ 1.148.350,00 |
| 115 | Escobillas del arranque | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 116 | Bendix motor arranque | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 117 | Rodamiento motor de arranque | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 118 | Bujes soporte alternador | UND | 1 | $ 42.322,50 | $ 8.041,28 | $ 50.363,78 |
| 119 | Escobillas alternador | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 120 | Porta escobillas alternador | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 121 | Regulador alternador | UND | 1 | $ 75.240,00 | $ 14.295,60 | $ 89.535,60 |
| 122 | Elevador de corriente | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 123 | Elevador ignicion | UND | 1 | $ 44.673,75 | $ 8.488,01 | $ 53.161,76 |
| 124 | Elevadores | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 125 | Embobinado inducido arranque | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 126 | Bornes | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 127 | Contacto arranque | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 128 | Juego de balineras arranque | UND | 1 | $ 42.322,50 | $ 8.041,28 | $ 50.363,78 |
| 129 | Pera de reversa | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 130 | Pera de temperatura | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 131 | Porta fusibles x 4 | UND | 1 | $ 84.645,00 | $ 16.082,55 | $ 100.727,55 |
| 132 | Portafusibles electronico | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 133 | Portafusibles x 6 | UND | 1 | $ 75.240,00 | $ 14.295,60 | $ 89.535,60 |
| 134 | Socker unidad hella | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 135 | Socket elevadores | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 136 | Soques | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 137 | Elevador relay 12-24 v. | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 138 | Bombín | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 139 | Swich parqueo | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 140 | Switch ignición | UND | 1 | $ 75.240,00 | $ 14.295,60 | $ 89.535,60 |
| 141 | Escobillas de 12 voltios | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 142 | Contactor automatico | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Unidad de luz | UND | 1 | $ 178.695,00 | $ 33.952,05 | $ 212.647,05 |
| 144 | Tapa direccional | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 145 | Diodos | UND | 1 | $ 42.322,50 | $ 8.041,28 | $ 50.363,78 |
| 146 | Disyuntor | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 147 | Ventilador | UND | 1 | $ 164.587,50 | $ 31.271,63 | $ 195.859,13 |
| 148 | Radiadores de motor | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 149 | Tapas de radiador | UND | 1 | $ 23.512,50 | $ 4.467,38 | $ 27.979,88 |
| 150 | Indicadores de aguja del tablero | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 151 | Ensamble de manguera de agua refrigerante | UND | 1 | $ 42.322,50 | $ 8.041,28 | $ 50.363,78 |
| 152 | Salida de emergencia de vehículos | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 153 | Techos duros desmontables | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 154 | Deflectores de viento | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 155 | Suspensión de dirección | UND | 1 | $ 284.501,25 | $ 54.055,24 | $ 338.556,49 |
| 156 | Sistema de dirección hidráulica | UND | 1 | $ 462.825,00 | $ 87.936,75 | $ 550.761,75 |
| 157 | Bielas | UND | 1 | $ 164.587,50 | $ 31.271,63 | $ 195.859,13 |
| 158 | Varillas de dirección | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 159 | Eje de bloqueo | UND | 1 | $ 589.050,00 | $ 111.919,50 | $ 700.969,50 |
| 160 | Piñones | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 161 | Timones o volantes | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 162 | Ensambles de columna de dirección | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 163 | Ensambles de cilindro de dirección | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 164 | Brazo articulado de dirección | UND | 1 | $ 103.455,00 | $ 19.656,45 | $ 123.111,45 |
| 165 | Engranaje de dirección de vehículo | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 166 | Barra corta direccion | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 167 | Barra transversal direccion | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 168 | Rotula inferior | UND | 1 | $ 132.000,00 | $ 25.080,00 | $ 157.080,00 |
| 169 | Rotula superior | UND | 1 | $ 115.500,00 | $ 21.945,00 | $ 137.445,00 |
| 170 | Buje tireja superior | UND | 1 | $ 112.200,00 | $ 21.318,00 | $ 133.518,00 |
| 171 | Buje tireja inferior | UND | 1 | $ 107.800,00 | $ 20.482,00 | $ 128.282,00 |
| 172 | Muneco estalibilizadora | UND | 1 | $ 82.500,00 | $ 15.675,00 | $ 98.175,00 |
| 173 | Terminal direccion | UND | 1 | $ 115.500,00 | $ 21.945,00 | $ 137.445,00 |
| 174 | Axial direccion | UND | 1 | $ 104.500,00 | $ 19.855,00 | $ 124.355,00 |
| 175 | Cuachos eje | UND | 1 | $ 19.800,00 | $ 3.762,00 | $ 23.562,00 |
| 176 | Eje lado rueda | UND | 1 | $ 258.500,00 | $ 49.115,00 | $ 307.615,00 |
| 177 | Eje lado caja | UND | 1 | $ 269.500,00 | $ 51.205,00 | $ 320.705,00 |
| 178 | Rodamiendo delantero | UND | 1 | $ 511.500,00 | $ 97.185,00 | $ 608.685,00 |
| 179 | Rodmaiento trasero | UND | 1 | $ 314.600,00 | $ 59.774,00 | $ 374.374,00 |
| 180 | Amortiguadores delanteros | UND | 1 | $ 225.500,00 | $ 42.845,00 | $ 268.345,00 |
| 181 | Amortiguadores traseros | UND | 1 | $ 217.800,00 | $ 41.382,00 | $ 259.182,00 |
| 182 | Espirales amortiguador | UND | 1 | $ 269.500,00 | $ 51.205,00 | $ 320.705,00 |
| 183 | Bujes estabilizadora | UND | 1 | $ 16.500,00 | $ 3.135,00 | $ 19.635,00 |
| 184 | Buje ballesta | UND | 1 | $ 74.800,00 | $ 14.212,00 | $ 89.012,00 |
| 185 | Retenedor rueda | UND | 1 | $ 24.200,00 | $ 4.598,00 | $ 28.798,00 |
| 186 | Retenedor de transmision | UND | 1 | $ 41.800,00 | $ 7.942,00 | $ 49.742,00 |
| 187 | Pastillas frenos | UND | 1 | $ 224.400,00 | $ 42.636,00 | $ 267.036,00 |
| 188 | Mordaza | UND | 1 | $ 379.500,00 | $ 72.105,00 | $ 451.605,00 |
| 189 | Buje mordazas | UND | 1 | $ 57.200,00 | $ 10.868,00 | $ 68.068,00 |
| 190 | Cauchos mordaza | UND | 1 | $ 26.400,00 | $ 5.016,00 | $ 31.416,00 |
| 191 | Discos frenos | UND | 1 | $ 258.500,00 | $ 49.115,00 | $ 307.615,00 |
| 192 | Bandas freno | UND | 1 | $ 215.600,00 | $ 40.964,00 | $ 256.564,00 |
| 193 | Banda freno emergencia | UND | 1 | $ 214.500,00 | $ 40.755,00 | $ 255.255,00 |
| 194 | corona y speed | UND | 1 | $ 2.579.500,00 | $ 490.105,00 | $ 3.069.605,00 |
| 195 | canasta trasnmision | UND | 1 | $ 1.485.000,00 | $ 282.150,00 | $ 1.767.150,00 |
| 196 | escualizacion | UND | 1 | $ 841.500,00 | $ 159.885,00 | $ 1.001.385,00 |
| 197 | Rodillo speed | UND | 1 | $ 115.500,00 | $ 21.945,00 | $ 137.445,00 |
| 198 | Rodillo corona | UND | 1 | $ 113.300,00 | $ 21.527,00 | $ 134.827,00 |
| 199 | Rodillo canasta | UND | 1 | $ 160.600,00 | $ 30.514,00 | $ 191.114,00 |
| 200 | Espejo lateral | UND | 1 | $ 294.800,00 | $ 56.012,00 | $ 350.812,00 |
| 201 | Vidrio puertas | UND | 1 | $ 171.600,00 | $ 32.604,00 | $ 204.204,00 |
| 202 | Vidrio panoramico | UND | 1 | $ 269.500,00 | $ 51.205,00 | $ 320.705,00 |
| 203 | Latoneria y pintura por pieza | UND | 1 | $ 214.500,00 | $ 40.755,00 | $ 255.255,00 |
| 204 | Chapa puerta externa | UND | 1 | $ 258.500,00 | $ 49.115,00 | $ 307.615,00 |
| 205 | Chapa puerta interna | UND | 1 | $ 159.500,00 | $ 30.305,00 | $ 189.805,00 |
| 206 | Cremallera elevavidrio | UND | 1 | $ 380.600,00 | $ 72.314,00 | $ 452.914,00 |
| 207 | Motor elevavidrio | UND | 1 | $ 600.600,00 | $ 114.114,00 | $ 714.714,00 |
| 208 | Tapizado silla | UND | 1 | $ 209.000,00 | $ 39.710,00 | $ 248.710,00 |
| 209 | Sensor velocimetro | UND | 1 | $ 321.200,00 | $ 61.028,00 | $ 382.228,00 |
| 210 | Sensor abs | UND | 1 | $ 305.800,00 | $ 58.102,00 | $ 363.902,00 |
| 211 | Sensor velocidad | UND | 1 | $ 327.800,00 | $ 62.282,00 | $ 390.082,00 |
| 212 | Sensor cigüeñal | UND | 1 | $ 294.800,00 | $ 56.012,00 | $ 350.812,00 |
| 213 | Sensor arbol de levas | UND | 1 | $ 214.500,00 | $ 40.755,00 | $ 255.255,00 |
| 214 | Sensor oxigeno | UND | 1 | $ 256.300,00 | $ 48.697,00 | $ 304.997,00 |
| 215 | Sensor MAF | UND | 1 | $ 303.600,00 | $ 57.684,00 | $ 361.284,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Sensor MAP | UND | 1 | $ 272.800,00 | $ 51.832,00 | $ 324.632,00 |
| 217 | Sensor Intercooler | UND | 1 | $ 376.200,00 | $ 71.478,00 | $ 447.678,00 |
| 218 | Sensor turbo | UND | 1 | $ 638.000,00 | $ 121.220,00 | $ 759.220,00 |
| 219 | Turbo | UND | 1 | $ 2.860.000,00 | $ 543.400,00 | $ 3.403.400,00 |
| 220 | Intercooler | UND | 1 | $ 2.585.000,00 | $ 491.150,00 | $ 3.076.150,00 |
| 221 | Cardan | UND | 1 | $ 940.500,00 | $ 178.695,00 | $ 1.119.195,00 |
| 222 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 104.500,00 | $ 19.855,00 | $ 124.355,00 |
| 223 | Caja de velocidades | UND | 1 | $ 4.752.000,00 | $ 902.880,00 | $ 5.654.880,00 |
| 224 | Caja de direccion | UND | 1 | $ 1.925.000,00 | $ 365.750,00 | $ 2.290.750,00 |
| 225 | Servo direccion | UND | 1 | $ 902.000,00 | $ 171.380,00 | $ 1.073.380,00 |
| 226 | Servo freno suavizador | UND | 1 | $ 498.300,00 | $ 94.677,00 | $ 592.977,00 |
| 227 | Bomba de freno | UND | 1 | $ 313.500,00 | $ 59.565,00 | $ 373.065,00 |
| 228 | Bomba embrague principal | UND | 1 | $ 281.600,00 | $ 53.504,00 | $ 335.104,00 |
| 229 | Bomba embrague auxiliar | UND | 1 | $ 192.500,00 | $ 36.575,00 | $ 229.075,00 |
| 230 | Bomba aceite | UND | 1 | $ 864.600,00 | $ 164.274,00 | $ 1.028.874,00 |
| 231 | Guaya emergencia | UND | 1 | $ 215.600,00 | $ 40.964,00 | $ 256.564,00 |
| 232 | Guaya mandos | UND | 1 | $ 209.000,00 | $ 39.710,00 | $ 248.710,00 |
| 233 | Catalizador | UND | 1 | $ 3.080.000,00 | $ 585.200,00 | $ 3.665.200,00 |
| 234 | Silenciador exosto | UND | 1 | $ 1.727.000,00 | $ 328.130,00 | $ 2.055.130,00 |
| 235 | Exosto | UND | 1 | $ 3.894.000,00 | $ 739.860,00 | $ 4.633.860,00 |
| 236 | Tapa valvulas | UND | 1 | $ 723.800,00 | $ 137.522,00 | $ 861.322,00 |
| 237 | Empaque tapavalvulas | UND | 1 | $ 112.200,00 | $ 21.318,00 | $ 133.518,00 |
| 238 | Empaque culata | UND | 1 | $ 107.800,00 | $ 20.482,00 | $ 128.282,00 |
| 239 | Empaque carter | UND | 1 | $ 85.800,00 | $ 16.302,00 | $ 102.102,00 |
| 240 | Empaque reparticion | UND | 1 | $ 71.500,00 | $ 13.585,00 | $ 85.085,00 |
| 241 | Empaque transmision | UND | 1 | $ 49.500,00 | $ 9.405,00 | $ 58.905,00 |
| 242 | Culata | UND | 1 | $ 4.235.000,00 | $ 804.650,00 | $ 5.039.650,00 |
| 243 | Valvula admision | UND | 1 | $ 57.200,00 | $ 10.868,00 | $ 68.068,00 |
| 244 | Valvula escape | UND | 1 | $ 58.300,00 | $ 11.077,00 | $ 69.377,00 |
| 245 | Guias valvula | UND | 1 | $ 46.200,00 | $ 8.778,00 | $ 54.978,00 |
| 246 | Casquetes biela | UND | 1 | $ 171.600,00 | $ 32.604,00 | $ 204.204,00 |
| 247 | Casquetes bancada | UND | 1 | $ 195.800,00 | $ 37.202,00 | $ 233.002,00 |
| 248 | Pistones motor | UND | 1 | $ 1.353.000,00 | $ 257.070,00 | $ 1.610.070,00 |
| 249 | Anillos motor | UND | 1 | $ 305.800,00 | $ 58.102,00 | $ 363.902,00 |
| 250 | Biela motor | UND | 1 | $ 391.600,00 | $ 74.404,00 | $ 466.004,00 |
| 251 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 2.673.000,00 | $ 507.870,00 | $ 3.180.870,00 |
| 252 | Kit de reparticion | UND | 1 | $ 1.353.000,00 | $ 257.070,00 | $ 1.610.070,00 |
| 253 | Correas accesorios | UND | 1 | $ 71.500,00 | $ 13.585,00 | $ 85.085,00 |
| 254 | Alternador | UND | 1 | $ 1.320.000,00 | $ 250.800,00 | $ 1.570.800,00 |
| 255 | Motor de arranque | UND | 1 | $ 707.300,00 | $ 134.387,00 | $ 841.687,00 |
| 256 | Radiador | UND | 1 | $ 820.600,00 | $ 155.914,00 | $ 976.514,00 |
| 257 | Compresor aire acondicionado | UND | 1 | $ 757.900,00 | $ 144.001,00 | $ 901.901,00 |
| 258 | Radiador aire acondicionado | UND | 1 | $ 526.900,00 | $ 100.111,00 | $ 627.011,00 |
| 259 | Farola | UND | 1 | $ 707.300,00 | $ 134.387,00 | $ 841.687,00 |
| 260 | Bombillo farola | UND | 1 | $ 38.500,00 | $ 7.315,00 | $ 45.815,00 |
| 261 | Bombillo stop | UND | 1 | $ 8.800,00 | $ 1.672,00 | $ 10.472,00 |
| 262 | Stop trasero | UND | 1 | $ 723.800,00 | $ 137.522,00 | $ 861.322,00 |
| 263 | Bomper frontal | UND | 1 | $ 946.000,00 | $ 179.740,00 | $ 1.125.740,00 |
| 264 | Bomper trasero | UND | 1 | $ 973.500,00 | $ 184.965,00 | $ 1.158.465,00 |
| 265 | Capot | UND | 1 | $ 1.364.000,00 | $ 259.160,00 | $ 1.623.160,00 |
| 266 | Puerta lateral | UND | 1 | $ 2.035.000,00 | $ 386.650,00 | $ 2.421.650,00 |
| 267 | Manguera radiador | UND | 1 | $ 85.800,00 | $ 16.302,00 | $ 102.102,00 |
| 268 | Manguera hidraulica | UND | 1 | $ 63.800,00 | $ 12.122,00 | $ 75.922,00 |
| 269 | Manguera presion | UND | 1 | $ 78.100,00 | $ 14.839,00 | $ 92.939,00 |
| 270 | Manguera freno | UND | 1 | $ 52.800,00 | $ 10.032,00 | $ 62.832,00 |
| 271 | Kit tensor frenos trasero | UND | 1 | $ 184.800,00 | $ 35.112,00 | $ 219.912,00 |
| 272 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 341.000,00 | $ 64.790,00 | $ 405.790,00 |
| 273 | Rin llanta | UND | 1 | $ 327.800,00 | $ 62.282,00 | $ 390.082,00 |
| 274 | Llanta rueda | UND | 1 | $ 614.000,00 | $ 116.660,00 | $ 730.660,00 |
| 275 | Aceite trasnmision SAE 90 | UND | 1 | $ 35.200,00 | $ 6.688,00 | $ 41.888,00 |
| 276 | Aceite caja transmision 75W85 | UND | 1 | $ 57.200,00 | $ 10.868,00 | $ 68.068,00 |
| 277 | Aceite motor 15w40 | UND | 1 | $ 30.800,00 | $ 5.852,00 | $ 36.652,00 |
| 278 | Aceite hidraulico ISO68 | UND | 1 | $ 37.400,00 | $ 7.106,00 | $ 44.506,00 |
| 279 | Refrigerante | UND | 1 | $ 13.200,00 | $ 2.508,00 | $ 15.708,00 |
| 280 | Liquido de frenos | UND | 1 | $ 19.800,00 | $ 3.762,00 | $ 23.562,00 |
| 281 | Servicio de scanner | UND | 1 | $ 44.000,00 | $ 8.360,00 | $ 52.360,00 |
| 282 | Reparacion Aire acondicionado | UND | 1 | $ 217.800,00 | $ 41.382,00 | $ 259.182,00 |
| 283 | Brazo de la direccion | UND | 1 | $ 103.455,00 | $ 19.656,45 | $ 123.111,45 |
| 284 | Conjunto columna de direcion | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 285 | Crucetas columna direccion | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 286 | Juego de terminales de direccion | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 287 | Soportes direcciones | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 288 | Consolas | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Tapizado del techo | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 290 | Grupos de instrumentos | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 291 | Paneles de instrumentos | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 292 | Pedales | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 293 | Visores de sol | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 294 | Indicador de la presión de aceite del vehículo | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 295 | Encendedor de cigarrillos del vehículo | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 296 | Tapetes del vehículo | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 297 | Sistema de audio video del vehículo | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 298 | Cenicero del vehículo | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 299 | Fundas de asientos | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 300 | Cojinería de asientos | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 301 | Marcos de asientos | UND | 1 | $ 79.942,50 | $ 15.189,08 | $ 95.131,58 |
| 302 | Gancho de remolcar | UND | 1 | $ 291.555,00 | $ 55.395,45 | $ 346.950,45 |
| 303 | Bisagra de vehículo | UND | 1 | $ 70.537,50 | $ 13.402,13 | $ 83.939,63 |
| 304 | Caja de almacenamiento de accesorio para vehículos | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 305 | Gato de vehículo | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 306 | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 307 | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 308 | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 309 | Carrocería de camión de carga | UND | 1 | $ 2.277.000,00 | $ 432.630,00 | $ 2.709.630,00 |
| 310 | Separador de madera del chasis a la carrosería | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 311 | Kit de reparación de motores | UND | 1 | $ 1.485.000,00 | $ 282.150,00 | $ 1.767.150,00 |
| 312 | Monturas de motor | UND | 1 | $ 164.587,50 | $ 31.271,63 | $ 195.859,13 |
| 313 | Ejes compensadores | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 314 | Elevadores de árbol de levas | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 315 | Válvulas de ventilación del cárter | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 316 | Culata de cilindro | UND | 1 | $ 693.000,00 | $ 131.670,00 | $ 824.670,00 |
| 317 | Tapas de motor | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 318 | Forjas del motor | UND | 1 | $ 91.698,75 | $ 17.422,76 | $ 109.121,51 |
| 319 | Calentadores de motor | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 320 | Sistemas de ignición de motor | UND | 1 | $ 164.587,50 | $ 31.271,63 | $ 195.859,13 |
| 321 | Poleas del motor | UND | 1 | $ 86.996,25 | $ 16.529,29 | $ 103.525,54 |
| 322 | Lata de vapor de combustible | UND | 1 | $ 77.591,25 | $ 14.742,34 | $ 92.333,59 |
| 323 | Tapón brillante | UND | 1 | $ 44.673,75 | $ 8.488,01 | $ 53.161,76 |
| 324 | Medidores de varilla de aceite | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 325 | Coladores de aceite | UND | 1 | $ 84.645,00 | $ 16.082,55 | $ 100.727,55 |
| 326 | Anillo de pistón | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 327 | Ejes de brazo oscilante | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 328 | Brazos oscilantes | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 329 | Batea de aceite | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 330 | Pistones | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 331 | Múltiples de entrada | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 332 | Inyectores de combustible | UND | 1 | $ 462.825,00 | $ 87.936,75 | $ 550.761,75 |
| 333 | Distribuidores de inyección de combustible | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 334 | Válvulas de motor | UND | 1 | $ 75.240,00 | $ 14.295,60 | $ 89.535,60 |
| 335 | Varas de empuje | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 336 | Volante de inercia del motor | UND | 1 | $ 340.931,25 | $ 64.776,94 | $ 405.708,19 |
| 337 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 495.000,00 | $ 94.050,00 | $ 589.050,00 |
| 338 | Válvula de estrangulación | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 339 | Controles electrónicos de motor | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 340 | Asiento de válvula del motor | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 341 | Guía de válvula | UND | 1 | $ 42.322,50 | $ 8.041,28 | $ 50.363,78 |
| 342 | Ajustadores del balancín | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 343 | Adaptadores del motor de arranque | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 344 | Vástagos del estárter | UND | 1 | $ 164.587,50 | $ 31.271,63 | $ 195.859,13 |
| 345 | Tapones del árbol de levas | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 346 | Varillaje de los componentes del motor | UND | 1 | $ 258.637,50 | $ 49.141,13 | $ 307.778,63 |
| 347 | Revestimiento de los cilindros | UND | 1 | $ 164.587,50 | $ 31.271,63 | $ 195.859,13 |
| 348 | Amortiguadores de vibración | UND | 1 | $ 103.455,00 | $ 19.656,45 | $ 123.111,45 |
| 349 | Reguladores | UND | 1 | $ 164.587,50 | $ 31.271,63 | $ 195.859,13 |
| 350 | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 351 | Limpiador de inyector | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 352 | Válvula de medición proporcional diesel | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 353 | Válvula de alta presión diesel | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 354 | Pasador de pistón | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 355 | Distribuidor de ignición | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 356 | Elemento colador de aceite | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 357 | Alza válvulas | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | Freno de ahogo | UND | 1 | $ 631.125,00 | $ 119.913,75 | $ 751.038,75 |
| 359 | Abrazaderas turbo alimentador | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 360 | Balinera del volante | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 361 | Anillos exosto | UND | 1 | $ 69.951,33 | $ 13.290,75 | $ 83.242,08 |
| 362 | Arandela ajuste martillo | UND | 1 | $ 14.153,51 | $ 2.689,17 | $ 16.842,68 |
| 363 | Bujias de precalentamiento | UND | 1 | $ 14.153,51 | $ 2.689,17 | $ 16.842,68 |
| 364 | Cremallera de volante | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 365 | Empaque de culata | UND | 1 | $ 89.347,50 | $ 16.976,03 | $ 106.323,53 |
| 366 | Empaque de las tapas de valvula | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 367 | Empaque para exsosto | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 368 | Empaquetadura del turbo | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 369 | Fan clausch | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 370 | Exosto completo | UND | 1 | $ 778.387,50 | $ 147.893,63 | $ 926.281,13 |
| 371 | Intercooler | UND | 1 | $ 891.000,00 | $ 169.290,00 | $ 1.060.290,00 |
| 372 | Juego valvulas admision | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 373 | Juego válvulas de escape | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 374 | Kit reparacion turbo | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 375 | Manguera - tubo de aceite | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 376 | Manguera aceite bomba de vacio | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 377 | Manguera combustible | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 378 | Sellos de valvulas | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 379 | Manguera entrada combustible | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 380 | Mangueras de aceite | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 381 | Piñones de repartición | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 382 | Punta de inyectores | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 383 | Gobernador de aire | UND | 1 | $ 435.600,00 | $ 82.764,00 | $ 518.364,00 |
| 384 | Guaya de acelerador | UND | 1 | $ 89.347,50 | $ 16.976,03 | $ 106.323,53 |
| 385 | Bomba de aceite | UND | 1 | $ 178.695,00 | $ 33.952,05 | $ 212.647,05 |
| 386 | Bomba de agua | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 387 | Bomba de inyecion | UND | 1 | $ 482.932,19 | $ 91.757,12 | $ 574.689,31 |
| 388 | Empaquetadura bomba de inyeccion | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 389 | Juego anillos motor | UND | 1 | $ 181.046,25 | $ 34.398,79 | $ 215.445,04 |
| 390 | Protector aislamiento de motor | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 391 | Retenedor delantero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 89.347,50 | $ 16.976,03 | $ 106.323,53 |
| 392 | Retenedor trasero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 84.645,00 | $ 16.082,55 | $ 100.727,55 |
| 393 | Arbol de levas | UND | 1 | $ 435.600,00 | $ 82.764,00 | $ 518.364,00 |
| 394 | Eje de levas | UND | 1 | $ 435.600,00 | $ 82.764,00 | $ 518.364,00 |
| 395 | Bloque de cilindros | UND | 1 | $ 1.287.000,00 | $ 244.530,00 | $ 1.531.530,00 |
| 396 | Ejes | UND | 1 | $ 871.200,00 | $ 165.528,00 | $ 1.036.728,00 |
| 397 | Muñones | UND | 1 | $ 399.712,50 | $ 75.945,38 | $ 475.657,88 |
| 398 | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 399 | Controlador de velocidad | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 400 | Disco de turbina | UND | 1 | $ 178.695,00 | $ 33.952,05 | $ 212.647,05 |
| 401 | Cubo de apriete | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 402 | Palanca de cambios | UND | 1 | $ 5.643,00 | $ 1.072,17 | $ 6.715,17 |
| 403 | Soportes de batería | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 404 | Correas en v | UND | 1 | $ 89.347,50 | $ 16.976,03 | $ 106.323,53 |
| 405 | Correas de distribución de engranaje | UND | 1 | $ 103.455,00 | $ 19.656,45 | $ 123.111,45 |
| 406 | Correas redondas | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 407 | Correas planas | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 408 | Tensores de correa | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 409 | Polea de distribución | UND | 1 | $ 291.555,00 | $ 55.395,45 | $ 346.950,45 |
| 410 | Polea plana | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 411 | Balinera cardan | UND | 1 | $ 164.587,50 | $ 31.271,63 | $ 195.859,13 |
| 412 | Balinera y caucho central | UND | 1 | $ 150.480,00 | $ 28.591,20 | $ 179.071,20 |
| 413 | Cardan | UND | 1 | $ 694.237,50 | $ 131.905,13 | $ 826.142,63 |
| 414 | Cauchos del cardan | UND | 1 | $ 103.455,00 | $ 19.656,45 | $ 123.111,45 |
| 415 | Corona trasmisión | UND | 1 | $ 504.900,00 | $ 95.931,00 | $ 600.831,00 |
| 416 | Corona y speed | UND | 1 | $ 462.825,00 | $ 87.936,75 | $ 550.761,75 |
| 417 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 77.591,25 | $ 14.742,34 | $ 92.333,59 |
| 418 | Cruceta planetarios | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 419 | Cunas hausen trasmisión | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 420 | Eje propulsor transmision auxiliar | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 421 | Espárragos ruedas | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 422 | Grapas muelle | UND | 1 | $ 77.591,25 | $ 14.742,34 | $ 92.333,59 |
| 423 | Juego satelites y escualizadorestransmision | UND | 1 | $ 211.612,50 | $ 40.206,38 | $ 251.818,88 |
| 424 | Retenedor speed | UND | 1 | $ 75.240,00 | $ 14.295,60 | $ 89.535,60 |
| 425 | Rodamientos de speed | UND | 1 | $ 70.537,50 | $ 13.402,13 | $ 83.939,63 |
| 426 | Rodillo piloto | UND | 1 | $ 91.698,75 | $ 17.422,76 | $ 109.121,51 |
| 427 | Satelites | UND | 1 | $ 305.662,50 | $ 58.075,88 | $ 363.738,38 |
| 428 | Soporte de caucho y balinera cardan | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 429 | Tuerca hausing | UND | 1 | $ 122.265,00 | $ 23.230,35 | $ 145.495,35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Arandelas de planetarios de transmicion | UND | 1 | $ 112.860,00 | $ 21.443,40 | $ 134.303,40 |
| 431 | Rodamientos de transmision | UND | 1 | $ 131.670,00 | $ 25.017,30 | $ 156.687,30 |
| 432 | Retenedores ruedas traseras | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 433 | Pera accionamieno bajo de cambios | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 434 | Embragues de diafragma | UND | 1 | $ 312.097,50 | $ 59.298,53 | $ 371.396,03 |
| 435 | Embrague mecánico | UND | 1 | $ 360.112,50 | $ 68.421,38 | $ 428.533,88 |
| 436 | Embrague automático | UND | 1 | $ 528.165,00 | $ 100.351,35 | $ 628.516,35 |
| 437 | Horquilla embrague | UND | 1 | $ 86.427,00 | $ 16.421,13 | $ 102.848,13 |
| 438 | Balinera de embraguea | UND | 1 | $ 57.618,00 | $ 10.947,42 | $ 68.565,42 |
| 439 | Disco embrague | UND | 1 | $ 105.633,00 | $ 20.070,27 | $ 125.703,27 |
| 440 | Kit de embrague | UND | 1 | $ 1.850.000,00 | $ 351.500,00 | $ 2.201.500,00 |
| 441 | Prensa embrague | UND | 1 | $ 216.067,50 | $ 41.052,83 | $ 257.120,33 |
| 442 | Remachada disco de closh | UND | 1 | $ 117.562,50 | $ 22.336,88 | $ 139.899,38 |
| 443 | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | UND | 1 | $ 225.720,00 | $ 42.886,80 | $ 268.606,80 |
| 444 | Sistemas de frenos mecánicos | UND | 1 | $ 197.505,00 | $ 37.525,95 | $ 235.030,95 |
| 445 | Espejos metálicos | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 446 | Espejos parabólicos | UND | 1 | $ 44.673,75 | $ 8.488,01 | $ 53.161,76 |
| 447 | Espejos sin revestimiento | UND | 1 | $ 32.917,50 | $ 6.254,33 | $ 39.171,83 |
| 448 | Espejos planos | UND | 1 | $ 35.268,75 | $ 6.701,06 | $ 41.969,81 |
| 449 | Filtros al vacío | UND | 1 | $ 39.971,25 | $ 7.594,54 | $ 47.565,79 |
| 450 | Filtros de agua | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 451 | Recolectores de polvo | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 452 | Filtros de aceite | UND | 1 | $ 18.810,00 | $ 3.573,90 | $ 22.383,90 |
| 453 | Filtros de aire | UND | 1 | $ 37.620,00 | $ 7.147,80 | $ 44.767,80 |
| 454 | Filtros de combustible | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 455 | Bases para filtros | UND | 1 | $ 28.215,00 | $ 5.360,85 | $ 33.575,85 |
| 456 | Filtro de la trampa | UND | 1 | $ 84.645,00 | $ 16.082,55 | $ 100.727,55 |
| 457 | Filtro de aceite bi-pass | UND | 1 | $ 75.240,00 | $ 14.295,60 | $ 89.535,60 |
| 458 | Cuerpo filtro de aceite | UND | 1 | $ 86.996,25 | $ 16.529,29 | $ 103.525,54 |
| 459 | Termostatos | UND | 1 | $ 75.240,00 | $ 14.295,60 | $ 89.535,60 |
| 460 | Indicador de temperatura | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 461 | Indicadores de presión | UND | 1 | $ 75.240,00 | $ 14.295,60 | $ 89.535,60 |
| 462 | Velocímetros | UND | 1 | $ 56.430,00 | $ 10.721,70 | $ 67.151,70 |
| 463 | Tacómetros | UND | 1 | $ 65.835,00 | $ 12.508,65 | $ 78.343,65 |
| 464 | Discos para tacómetros | UND | 1 | $ 42.322,50 | $ 8.041,28 | $ 50.363,78 |

| CAMIONETA NISSAN FRONTIER TODOS LOS MODELOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 45.486,00 | $ 8.642,34 | $ 54.128,34 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | UND | 1 | $ 86.184,00 | $ 16.374,96 | $ 102.558,96 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 4 | Freno enfriado con líquido | UND | 1 | $ 344.736,00 | $ 65.499,84 | $ 410.235,84 |
| 5 | Cilindro freno | UND | 1 | $ 124.000,00 | $ 23.560,00 | $ 147.560,00 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | UND | 1 | $ 105.336,00 | $ 20.013,84 | $ 125.349,84 |
| 7 | Tambor de freno | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 8 | Pistones de freno | UND | 1 | $ 88.578,00 | $ 16.829,82 | $ 105.407,82 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | UND | 1 | $ 126.000,00 | $ 23.940,00 | $ 149.940,00 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | UND | 1 | $ 134.064,00 | $ 25.472,16 | $ 159.536,16 |
| 13 | Bomba | UND | 1 | $ 181.944,00 | $ 34.569,36 | $ 216.513,36 |
| 14 | Manguera de frenos | UND | 1 | $ 43.092,00 | $ 8.187,48 | $ 51.279,48 |
| 15 | Camara doble freno trasero | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 16 | Bujes pedal del freno | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 17 | Campana freno de emergencia | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 18 | Campana freno delantero | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 19 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 312.000,00 | $ 59.280,00 | $ 371.280,00 |
| 20 | Rache delantero | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | UND | 1 | $ 61.600,00 | $ 11.704,00 | $ 73.304,00 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | UND | 1 | $ 61.600,00 | $ 11.704,00 | $ 73.304,00 |
| 25 | Pera de freno | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 27 | Rin | UND | 1 | $ 456.000,00 | $ 86.640,00 | $ 542.640,00 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 29 | Sistemas de suspensión para camiones | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 30 | Amortiguadores para camiones | UND | 1 | $ 129.024,00 | $ 24.514,56 | $ 153.538,56 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 32 | Barra estabilizadora | UND | 1 | $ 93.366,00 | $ 17.739,54 | $ 111.105,54 |
| 33 | Bujes de muelles | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 34 | Caucho de tope | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 35 | Juego de spleender | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | UND | 1 | $ 105.336,00 | $ 20.013,84 | $ 125.349,84 |
| 37 | Muelle delantero | UND | 1 | $ 535.500,00 | $ 101.745,00 | $ 637.245,00 |
| 38 | Muelle trasero | UND | 1 | $ 535.500,00 | $ 101.745,00 | $ 637.245,00 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | UND | 1 | $ 43.092,00 | $ 8.187,48 | $ 51.279,48 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | UND | 1 | $ 83.048,44 | $ 15.779,20 | $ 98.827,64 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | UND | 1 | $ 153.216,00 | $ 29.111,04 | $ 182.327,04 |
| 43 | Hoja principal muelle trasero | UND | 1 | $ 153.216,00 | $ 29.111,04 | $ 182.327,04 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | UND | 1 | $ 153.216,00 | $ 29.111,04 | $ 182.327,04 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | UND | 1 | $ 153.216,00 | $ 29.111,04 | $ 182.327,04 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | UND | 1 | $ 153.216,00 | $ 29.111,04 | $ 182.327,04 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | UND | 1 | $ 153.216,00 | $ 29.111,04 | $ 182.327,04 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | UND | 1 | $ 76.608,00 | $ 14.555,52 | $ 91.163,52 |
| 49 | Pito de vehículo | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | UND | 1 | $ 440.496,00 | $ 83.694,24 | $ 524.190,24 |
| 53 | Chapas de puertas | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 54 | Cilindro para chapa | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 55 | Empaque puerta derecha | UND | 1 | $ 471.240,00 | $ 89.535,60 | $ 560.775,60 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | UND | 1 | $ 471.240,00 | $ 89.535,60 | $ 560.775,60 |
| 57 | Parabrisas para automotores | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 58 | Ventanas para automotores | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 61 | Tanques de combustible | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 63 | Flotador de tanque de combustible | UND | 1 | $ 51.361,94 | $ 9.758,77 | $ 61.120,71 |
| 64 | Guardabarros | UND | 1 | $ 51.361,91 | $ 9.758,76 | $ 61.120,67 |
| 65 | Parachoques para automotores | UND | 1 | $ 51.361,91 | $ 9.758,76 | $ 61.120,67 |
| 66 | Espejos retrovisores | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 67 | Capós de vehículos | UND | 1 | $ 471.240,00 | $ 89.535,60 | $ 560.775,60 |
| 68 | Paneles laterales de vehículos | UND | 1 | $ 621.180,00 | $ 118.024,20 | $ 739.204,20 |
| 69 | Tableros | UND | 1 | $ 344.736,00 | $ 65.499,84 | $ 410.235,84 |
| 70 | Faldón anti – fango | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Placa de matrícula | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| 72 | Puntilla testigo pta rh | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| 73 | Soporte bomper | UND | 1 | $ 105.336,00 | $ 20.013,84 | $ 125.349,84 |
| 74 | Soporte cabina | UND | 1 | $ 167.580,00 | $ 31.840,20 | $ 199.420,20 |
| 75 | Topes de caucho de la cabina | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 76 | Tornillo central | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| 77 | Tuercas arandelas para lamina | UND | 1 | $ 19.152,00 | $ 3.638,88 | $ 22.790,88 |
| 78 | Manija eleva vidrio | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 79 | Sistema control temperatura vehículo | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 80 | Aire acondicionado vehicular | UND | 1 | $ 471.240,00 | $ 89.535,60 | $ 560.775,60 |
| 81 | Sistemas hidráulicos para automotores | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 82 | Iluminación exterior para automóviles | UND | 1 | $ 344.736,00 | $ 65.499,84 | $ 410.235,84 |
| 83 | Reflectores | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 84 | Luz frontal del vehículo | UND | 1 | $ 43.092,00 | $ 8.187,48 | $ 51.279,48 |
| 85 | Luz trasera del vehículo | UND | 1 | $ 43.092,00 | $ 8.187,48 | $ 51.279,48 |
| 86 | Exploradoras | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 87 | Luces laterales | UND | 1 | $ 344.736,00 | $ 65.499,84 | $ 410.235,84 |
| 88 | Lamparas 24v | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 89 | Iluminación interior para automóviles | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 90 | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | UND | 1 | $ 3.830,40 | $ 727,78 | $ 4.558,18 |
| 91 | Fusibles electronicos | UND | 1 | $ 5.745,60 | $ 1.091,66 | $ 6.837,26 |
| 92 | Minifusibles caja principal | UND | 1 | $ 11.970,00 | $ 2.274,30 | $ 14.244,30 |
| 93 | Bombillo p49 | UND | 1 | $ 21.546,00 | $ 4.093,74 | $ 25.639,74 |
| 94 | Bombillo unidad | UND | 1 | $ 21.546,00 | $ 4.093,74 | $ 25.639,74 |
| 95 | Bombillo 1041 | UND | 1 | $ 21.546,00 | $ 4.093,74 | $ 25.639,74 |
| 96 | Bombillo cocuyo | UND | 1 | $ 21.546,00 | $ 4.093,74 | $ 25.639,74 |
| 97 | Bombillo stop | UND | 1 | $ 21.546,00 | $ 4.093,74 | $ 25.639,74 |
| 98 | Bombillos 1034 | UND | 1 | $ 21.546,00 | $ 4.093,74 | $ 25.639,74 |
| 99 | Bombillos techo | UND | 1 | $ 21.546,00 | $ 4.093,74 | $ 25.639,74 |
| 100 | Sistemas de computador | UND | 1 | $ 167.580,00 | $ 31.840,20 | $ 199.420,20 |
| 101 | Sistemas electrónicos de ignición | UND | 1 | $ 105.336,00 | $ 20.013,84 | $ 125.349,84 |
| 102 | Silenciadores de exhosto o resonadores | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 103 | Adaptadores de silenciadores | UND | 1 | $ 95.760,00 | $ 18.194,40 | $ 113.954,40 |
| 104 | Diferenciales | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 105 | Ejes de cardán | UND | 1 | $ 471.240,00 | $ 89.535,60 | $ 560.775,60 |
| 106 | Buje de eje | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 107 | Juntas de cardán | UND | 1 | $ 114.912,00 | $ 21.833,28 | $ 136.745,28 |
| 108 | Ejes de tracción | UND | 1 | $ 578.340,00 | $ 109.884,60 | $ 688.224,60 |
| 109 | Transmisiones manuales | UND | 1 | $ 1.512.000,00 | $ 287.280,00 | $ 1.799.280,00 |
| 110 | Transmisiones automáticas | UND | 1 | $ 2.520.000,00 | $ 478.800,00 | $ 2.998.800,00 |
| 111 | Componentes hidráulicos de embrague | UND | 1 | $ 317.772,00 | $ 60.376,68 | $ 378.148,68 |
| 112 | Eje propulsor | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 113 | Ignición | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 114 | Arranque del motor | UND | 1 | $ 440.496,00 | $ 83.694,24 | $ 524.190,24 |
| 115 | Escobillas del arranque | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 116 | Bendix motor arranque | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 117 | Rodamiento motor de arranque | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 118 | Bujes soporte alternador | UND | 1 | $ 43.092,00 | $ 8.187,48 | $ 51.279,48 |
| 119 | Escobillas alternador | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 120 | Porta escobillas alternador | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 121 | Regulador alternador | UND | 1 | $ 76.608,00 | $ 14.555,52 | $ 91.163,52 |
| 122 | Elevador de corriente | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 123 | Elevador ignicion | UND | 1 | $ 45.486,00 | $ 8.642,34 | $ 54.128,34 |
| 124 | Elevadores | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 125 | Embobinado inducido arranque | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 126 | Bornes | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 127 | Contacto arranque | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 128 | Juego de balineras arranque | UND | 1 | $ 43.092,00 | $ 8.187,48 | $ 51.279,48 |
| 129 | Pera de reversa | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 130 | Pera de temperatura | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 131 | Porta fusibles x 4 | UND | 1 | $ 86.184,00 | $ 16.374,96 | $ 102.558,96 |
| 132 | Portafusibles electronico | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 133 | Portafusibles x 6 | UND | 1 | $ 76.608,00 | $ 14.555,52 | $ 91.163,52 |
| 134 | Socker unidad hella | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| 135 | Socket elevadores | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| 136 | Soques | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| 137 | Elevador relay 12-24 v. | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 138 | Bombín | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 139 | Swich parqueo | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 140 | Switch ignición | UND | 1 | $ 76.608,00 | $ 14.555,52 | $ 91.163,52 |
| 141 | Escobillas de 12 voltios | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 142 | Contactor automatico | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 143 | Unidad de luz | UND | 1 | $ 181.944,00 | $ 34.569,36 | $ 216.513,36 |
| 144 | Tapa direccional | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Diodos | UND | 1 | $ 43.092,00 | $ 8.187,48 | $ 51.279,48 |
| 146 | Disyuntor | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 147 | Ventilador | UND | 1 | $ 167.580,00 | $ 31.840,20 | $ 199.420,20 |
| 148 | Radiadores de motor | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 149 | Tapas de radiador | UND | 1 | $ 23.940,00 | $ 4.548,60 | $ 28.488,60 |
| 150 | Indicadores de aguja del tablero | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 151 | Ensamble de manguera de agua refrigerante | UND | 1 | $ 43.092,00 | $ 8.187,48 | $ 51.279,48 |
| 152 | Salida de emergencia de vehículos | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 153 | Techos duros desmontables | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 154 | Deflectores de viento | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 155 | Suspensión de dirección | UND | 1 | $ 289.674,00 | $ 55.038,06 | $ 344.712,06 |
| 156 | Sistema de dirección hidráulica | UND | 1 | $ 471.240,00 | $ 89.535,60 | $ 560.775,60 |
| 157 | Bielas | UND | 1 | $ 167.580,00 | $ 31.840,20 | $ 199.420,20 |
| 158 | Varillas de dirección | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 159 | Eje de bloqueo | UND | 1 | $ 599.760,00 | $ 113.954,40 | $ 713.714,40 |
| 160 | Piñones | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 161 | Timones o volantes | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 162 | Ensambles de columna de dirección | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 163 | Ensambles de cilindro de dirección | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 164 | Brazo articulado de dirección | UND | 1 | $ 105.336,00 | $ 20.013,84 | $ 125.349,84 |
| 165 | Engranaje de dirección de vehículo | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 166 | Barra corta direccion | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 167 | Barra transversal direccion | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 168 | Rotula inferior | UND | 1 | $ 134.400,00 | $ 25.536,00 | $ 159.936,00 |
| 169 | Rotula superior | UND | 1 | $ 117.600,00 | $ 22.344,00 | $ 139.944,00 |
| 170 | Buje tireja superior | UND | 1 | $ 114.240,00 | $ 21.705,60 | $ 135.945,60 |
| 171 | Buje tireja inferior | UND | 1 | $ 109.760,00 | $ 20.854,40 | $ 130.614,40 |
| 172 | Muneco estalibilizadora | UND | 1 | $ 84.000,00 | $ 15.960,00 | $ 99.960,00 |
| 173 | Terminal direccion | UND | 1 | $ 117.600,00 | $ 22.344,00 | $ 139.944,00 |
| 174 | Axial direccion | UND | 1 | $ 106.400,00 | $ 20.216,00 | $ 126.616,00 |
| 175 | Cuachos eje | UND | 1 | $ 20.160,00 | $ 3.830,40 | $ 23.990,40 |
| 176 | Eje lado rueda | UND | 1 | $ 263.200,00 | $ 50.008,00 | $ 313.208,00 |
| 177 | Eje lado caja | UND | 1 | $ 274.400,00 | $ 52.136,00 | $ 326.536,00 |
| 178 | Rodamiendo delantero | UND | 1 | $ 520.800,00 | $ 98.952,00 | $ 619.752,00 |
| 179 | Rodmaiento trasero | UND | 1 | $ 320.320,00 | $ 60.860,80 | $ 381.180,80 |
| 180 | Amortiguadores delanteros | UND | 1 | $ 340.000,00 | $ 64.600,00 | $ 404.600,00 |
| 181 | Amortiguadores traseros | UND | 1 | $ 221.760,00 | $ 42.134,40 | $ 263.894,40 |
| 182 | Espirales amortiguador | UND | 1 | $ 274.400,00 | $ 52.136,00 | $ 326.536,00 |
| 183 | Bujes estabilizadora | UND | 1 | $ 45.000,00 | $ 8.550,00 | $ 53.550,00 |
| 184 | Buje ballesta | UND | 1 | $ 95.000,00 | $ 18.050,00 | $ 113.050,00 |
| 185 | Retenedor rueda | UND | 1 | $ 35.000,00 | $ 6.650,00 | $ 41.650,00 |
| 186 | Retenedor de transmision | UND | 1 | $ 42.560,00 | $ 8.086,40 | $ 50.646,40 |
| 187 | Pastillas frenos | UND | 1 | $ 228.480,00 | $ 43.411,20 | $ 271.891,20 |
| 188 | Mordaza | UND | 1 | $ 654.000,00 | $ 124.260,00 | $ 778.260,00 |
| 189 | Buje mordazas | UND | 1 | $ 58.240,00 | $ 11.065,60 | $ 69.305,60 |
| 190 | Cauchos mordaza | UND | 1 | $ 26.880,00 | $ 5.107,20 | $ 31.987,20 |
| 191 | Discos frenos | UND | 1 | $ 263.200,00 | $ 50.008,00 | $ 313.208,00 |
| 192 | Bandas freno | UND | 1 | $ 219.520,00 | $ 41.708,80 | $ 261.228,80 |
| 193 | Banda freno emergencia | UND | 1 | $ 218.400,00 | $ 41.496,00 | $ 259.896,00 |
| 194 | corona y speed | UND | 1 | $ 2.626.400,00 | $ 499.016,00 | $ 3.125.416,00 |
| 195 | canasta trasnmision | UND | 1 | $ 1.512.000,00 | $ 287.280,00 | $ 1.799.280,00 |
| 196 | escualizacion | UND | 1 | $ 856.800,00 | $ 162.792,00 | $ 1.019.592,00 |
| 197 | Rodillo speed | UND | 1 | $ 117.600,00 | $ 22.344,00 | $ 139.944,00 |
| 198 | Rodillo corona | UND | 1 | $ 115.360,00 | $ 21.918,40 | $ 137.278,40 |
| 199 | Rodillo canasta | UND | 1 | $ 163.520,00 | $ 31.068,80 | $ 194.588,80 |
| 200 | Espejo lateral | UND | 1 | $ 300.160,00 | $ 57.030,40 | $ 357.190,40 |
| 201 | Vidrio puertas | UND | 1 | $ 174.720,00 | $ 33.196,80 | $ 207.916,80 |
| 202 | Vidrio panoramico | UND | 1 | $ 274.400,00 | $ 52.136,00 | $ 326.536,00 |
| 203 | Latoneria y pintura por pieza | UND | 1 | $ 218.400,00 | $ 41.496,00 | $ 259.896,00 |
| 204 | Chapa puerta externa | UND | 1 | $ 263.200,00 | $ 50.008,00 | $ 313.208,00 |
| 205 | Chapa puerta interna | UND | 1 | $ 162.400,00 | $ 30.856,00 | $ 193.256,00 |
| 206 | Cremallera elevavidrio | UND | 1 | $ 387.520,00 | $ 73.628,80 | $ 461.148,80 |
| 207 | Motor elevavidrio | UND | 1 | $ 611.520,00 | $ 116.188,80 | $ 727.708,80 |
| 208 | Tapizado silla | UND | 1 | $ 212.800,00 | $ 40.432,00 | $ 253.232,00 |
| 209 | Sensor velocimetro | UND | 1 | $ 327.040,00 | $ 62.137,60 | $ 389.177,60 |
| 210 | Sensor abs | UND | 1 | $ 311.360,00 | $ 59.158,40 | $ 370.518,40 |
| 211 | Sensor velocidad | UND | 1 | $ 333.760,00 | $ 63.414,40 | $ 397.174,40 |
| 212 | Sensor cigüeñal | UND | 1 | $ 300.160,00 | $ 57.030,40 | $ 357.190,40 |
| 213 | Sensor arbol de levas | UND | 1 | $ 218.400,00 | $ 41.496,00 | $ 259.896,00 |
| 214 | Sensor oxigeno | UND | 1 | $ 260.960,00 | $ 49.582,40 | $ 310.542,40 |
| 215 | Sensor MAF | UND | 1 | $ 309.120,00 | $ 58.732,80 | $ 367.852,80 |
| 216 | Sensor MAP | UND | 1 | $ 277.760,00 | $ 52.774,40 | $ 330.534,40 |
| 217 | Sensor Intercooler | UND | 1 | $ 383.040,00 | $ 72.777,60 | $ 455.817,60 |
| 218 | Sensor turbo | UND | 1 | $ 649.600,00 | $ 123.424,00 | $ 773.024,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Turbo | UND | 1 | $ 2.912.000,00 | $ 553.280,00 | $ 3.465.280,00 |
| 220 | Intercooler | UND | 1 | $ 2.632.000,00 | $ 500.080,00 | $ 3.132.080,00 |
| 221 | Cardan | UND | 1 | $ 957.600,00 | $ 181.944,00 | $ 1.139.544,00 |
| 222 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 106.400,00 | $ 20.216,00 | $ 126.616,00 |
| 223 | Caja de velocidades | UND | 1 | $ 4.838.400,00 | $ 919.296,00 | $ 5.757.696,00 |
| 224 | Caja de direccion | UND | 1 | $ 1.960.000,00 | $ 372.400,00 | $ 2.332.400,00 |
| 225 | Servo direccion | UND | 1 | $ 918.400,00 | $ 174.496,00 | $ 1.092.896,00 |
| 226 | Servo freno suavizador | UND | 1 | $ 507.360,00 | $ 96.398,40 | $ 603.758,40 |
| 227 | Bomba de freno | UND | 1 | $ 319.200,00 | $ 60.648,00 | $ 379.848,00 |
| 228 | Bomba embrague principal | UND | 1 | $ 286.720,00 | $ 54.476,80 | $ 341.196,80 |
| 229 | Bomba embrague auxiliar | UND | 1 | $ 196.000,00 | $ 37.240,00 | $ 233.240,00 |
| 230 | Bomba aceite | UND | 1 | $ 880.320,00 | $ 167.260,80 | $ 1.047.580,80 |
| 231 | Guaya emergencia | UND | 1 | $ 219.520,00 | $ 41.708,80 | $ 261.228,80 |
| 232 | Guaya mandos | UND | 1 | $ 212.800,00 | $ 40.432,00 | $ 253.232,00 |
| 233 | Catalizador | UND | 1 | $ 3.136.000,00 | $ 595.840,00 | $ 3.731.840,00 |
| 234 | Silenciador exosto | UND | 1 | $ 1.758.400,00 | $ 334.096,00 | $ 2.092.496,00 |
| 235 | Exosto | UND | 1 | $ 3.964.800,00 | $ 753.312,00 | $ 4.718.112,00 |
| 236 | Tapa valvulas | UND | 1 | $ 736.960,00 | $ 140.022,40 | $ 876.982,40 |
| 237 | Empaque tapavalvulas | UND | 1 | $ 114.240,00 | $ 21.705,60 | $ 135.945,60 |
| 238 | Empaque culata | UND | 1 | $ 109.760,00 | $ 20.854,40 | $ 130.614,40 |
| 239 | Empaque carter | UND | 1 | $ 87.360,00 | $ 16.598,40 | $ 103.958,40 |
| 240 | Empaque reparticion | UND | 1 | $ 72.800,00 | $ 13.832,00 | $ 86.632,00 |
| 241 | Empaque transmision | UND | 1 | $ 50.400,00 | $ 9.576,00 | $ 59.976,00 |
| 242 | Culata | UND | 1 | $ 4.312.000,00 | $ 819.280,00 | $ 5.131.280,00 |
| 243 | Valvula admision | UND | 1 | $ 58.240,00 | $ 11.065,60 | $ 69.305,60 |
| 244 | Valvula escape | UND | 1 | $ 59.360,00 | $ 11.278,40 | $ 70.638,40 |
| 245 | Guias valvula | UND | 1 | $ 47.040,00 | $ 8.937,60 | $ 55.977,60 |
| 246 | Casquetes biela | UND | 1 | $ 174.720,00 | $ 33.196,80 | $ 207.916,80 |
| 247 | Casquetes bancada | UND | 1 | $ 199.360,00 | $ 37.878,40 | $ 237.238,40 |
| 248 | Pistones motor | UND | 1 | $ 1.377.600,00 | $ 261.744,00 | $ 1.639.344,00 |
| 249 | Anillos motor | UND | 1 | $ 311.360,00 | $ 59.158,40 | $ 370.518,40 |
| 250 | Biela motor | UND | 1 | $ 398.720,00 | $ 75.756,80 | $ 474.476,80 |
| 251 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 2.721.600,00 | $ 517.104,00 | $ 3.238.704,00 |
| 252 | Kit de reparticion | UND | 1 | $ 1.377.600,00 | $ 261.744,00 | $ 1.639.344,00 |
| 253 | Correas accesorios | UND | 1 | $ 72.800,00 | $ 13.832,00 | $ 86.632,00 |
| 254 | Alternador | UND | 1 | $ 1.210.000,00 | $ 229.900,00 | $ 1.439.900,00 |
| 255 | Motor de arranque | UND | 1 | $ 1.450.000,00 | $ 275.500,00 | $ 1.725.500,00 |
| 256 | Radiador | UND | 1 | $ 835.520,00 | $ 158.748,80 | $ 994.268,80 |
| 257 | Compresor aire acondicionado | UND | 1 | $ 771.680,00 | $ 146.619,20 | $ 918.299,20 |
| 258 | Radiador aire acondicionado | UND | 1 | $ 536.480,00 | $ 101.931,20 | $ 638.411,20 |
| 259 | Farola | UND | 1 | $ 720.160,00 | $ 136.830,40 | $ 856.990,40 |
| 260 | Bombillo farola | UND | 1 | $ 39.200,00 | $ 7.448,00 | $ 46.648,00 |
| 261 | Bombillo stop | UND | 1 | $ 8.960,00 | $ 1.702,40 | $ 10.662,40 |
| 262 | Stop trasero | UND | 1 | $ 736.960,00 | $ 140.022,40 | $ 876.982,40 |
| 263 | Bomper frontal | UND | 1 | $ 963.200,00 | $ 183.008,00 | $ 1.146.208,00 |
| 264 | Bomper trasero | UND | 1 | $ 991.200,00 | $ 188.328,00 | $ 1.179.528,00 |
| 265 | Capot | UND | 1 | $ 1.388.800,00 | $ 263.872,00 | $ 1.652.672,00 |
| 266 | Puerta lateral | UND | 1 | $ 2.072.000,00 | $ 393.680,00 | $ 2.465.680,00 |
| 267 | Manguera radiador | UND | 1 | $ 87.360,00 | $ 16.598,40 | $ 103.958,40 |
| 268 | Manguera hidraulica | UND | 1 | $ 64.960,00 | $ 12.342,40 | $ 77.302,40 |
| 269 | Manguera presion | UND | 1 | $ 79.520,00 | $ 15.108,80 | $ 94.628,80 |
| 270 | Manguera freno | UND | 1 | $ 53.760,00 | $ 10.214,40 | $ 63.974,40 |
| 271 | Kit tensor frenos trasero | UND | 1 | $ 188.160,00 | $ 35.750,40 | $ 223.910,40 |
| 272 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 347.200,00 | $ 65.968,00 | $ 413.168,00 |
| 273 | Rin llanta | UND | 1 | $ 333.760,00 | $ 63.414,40 | $ 397.174,40 |
| 274 | Llanta rueda | UND | 1 | $ 655.200,00 | $ 124.488,00 | $ 779.688,00 |
| 275 | Aceite trasnmision SAE 90 | UND | 1 | $ 35.840,00 | $ 6.809,60 | $ 42.649,60 |
| 276 | Aceite caja transmision 75W85 | UND | 1 | $ 58.240,00 | $ 11.065,60 | $ 69.305,60 |
| 277 | Aceite motor 15w40 | UND | 1 | $ 31.360,00 | $ 5.958,40 | $ 37.318,40 |
| 278 | Aceite hidraulico ISO68 | UND | 1 | $ 38.080,00 | $ 7.235,20 | $ 45.315,20 |
| 279 | Refrigerante | UND | 1 | $ 13.440,00 | $ 2.553,60 | $ 15.993,60 |
| 280 | Liquido de frenos | UND | 1 | $ 20.160,00 | $ 3.830,40 | $ 23.990,40 |
| 281 | Servicio de scanner | UND | 1 | $ 44.800,00 | $ 8.512,00 | $ 53.312,00 |
| 282 | Reparacion Aire acondicionado | UND | 1 | $ 221.760,00 | $ 42.134,40 | $ 263.894,40 |
| 283 | Brazo de la direccion | UND | 1 | $ 105.336,00 | $ 20.013,84 | $ 125.349,84 |
| 284 | Conjunto columna de direcion | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 285 | Crucetas columna direccion | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 286 | Juego de terminales de direccion | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 287 | Soportes direcciones | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 288 | Consolas | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 289 | Tapizado del techo | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 290 | Grupos de instrumentos | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 291 | Paneles de instrumentos | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 292 | Pedales | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | Visores de sol | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 294 | Indicador de la presión de aceite del vehículo | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 295 | Encendedor de cigarrillos del vehículo | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 296 | Tapetes del vehículo | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 297 | Sistema de audio video del vehículo | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 298 | Cenicero del vehículo | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 299 | Fundas de asientos | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 300 | Cojinería de asientos | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 301 | Marcos de asientos | UND | 1 | $ 81.396,00 | $ 15.465,24 | $ 96.861,24 |
| 302 | Gancho de remolcar | UND | 1 | $ 296.856,00 | $ 56.402,64 | $ 353.258,64 |
| 303 | Bisagra de vehículo | UND | 1 | $ 71.820,00 | $ 13.645,80 | $ 85.465,80 |
| 304 | Caja de almacenamiento de accesorio para vehículos | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 305 | Gato de vehículo | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 306 | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 307 | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 308 | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 309 | Carrocería de camión de carga | UND | 1 | $ 2.318.400,00 | $ 440.496,00 | $ 2.758.896,00 |
| 310 | Separador de madera del chasis a la carroseria | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 311 | Kit de reparación de motores | UND | 1 | $ 1.512.000,00 | $ 287.280,00 | $ 1.799.280,00 |
| 312 | Monturas de motor | UND | 1 | $ 167.580,00 | $ 31.840,20 | $ 199.420,20 |
| 313 | Ejes compensadores | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 314 | Elevadores de árbol de levas | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 315 | Válvulas de ventilación del cárter | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 316 | Culata de cilindro | UND | 1 | $ 705.600,00 | $ 134.064,00 | $ 839.664,00 |
| 317 | Tapas de motor | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 318 | Forjas del motor | UND | 1 | $ 93.366,00 | $ 17.739,54 | $ 111.105,54 |
| 319 | Calentadores de motor | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 320 | Sistemas de ignición de motor | UND | 1 | $ 167.580,00 | $ 31.840,20 | $ 199.420,20 |
| 321 | Poleas del motor | UND | 1 | $ 88.578,00 | $ 16.829,82 | $ 105.407,82 |
| 322 | Lata de vapor de combustible | UND | 1 | $ 79.002,00 | $ 15.010,38 | $ 94.012,38 |
| 323 | Tapón brillante | UND | 1 | $ 45.486,00 | $ 8.642,34 | $ 54.128,34 |
| 324 | Medidores de varilla de aceite | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 325 | Coladores de aceite | UND | 1 | $ 86.184,00 | $ 16.374,96 | $ 102.558,96 |
| 326 | Anillo de pistón | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 327 | Ejes de brazo oscilante | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 328 | Brazos oscilantes | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 329 | Batea de aceite | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 330 | Pistones | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 331 | Múltiples de entrada | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 332 | Inyectores de combustible | UND | 1 | $ 471.240,00 | $ 89.535,60 | $ 560.775,60 |
| 333 | Distribuidores de inyección de combustible | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 334 | Válvulas de motor | UND | 1 | $ 76.608,00 | $ 14.555,52 | $ 91.163,52 |
| 335 | Varas de empuje | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 336 | Volante de inercia del motor | UND | 1 | $ 347.130,00 | $ 65.954,70 | $ 413.084,70 |
| 337 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 504.000,00 | $ 95.760,00 | $ 599.760,00 |
| 338 | Válvula de estrangulación | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 339 | Controles electrónicos de motor | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 340 | Asiento de válvula del motor | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 341 | Guía de válvula | UND | 1 | $ 43.092,00 | $ 8.187,48 | $ 51.279,48 |
| 342 | Ajustadores del balancín | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 343 | Adaptadores del motor de arranque | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 344 | Vástagos del estárter | UND | 1 | $ 167.580,00 | $ 31.840,20 | $ 199.420,20 |
| 345 | Tapones del árbol de levas | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 346 | Varillaje de los componentes del motor | UND | 1 | $ 263.340,00 | $ 50.034,60 | $ 313.374,60 |
| 347 | Revestimiento de los cilindros | UND | 1 | $ 167.580,00 | $ 31.840,20 | $ 199.420,20 |
| 348 | Amortiguadores de vibración | UND | 1 | $ 105.336,00 | $ 20.013,84 | $ 125.349,84 |
| 349 | Reguladores | UND | 1 | $ 167.580,00 | $ 31.840,20 | $ 199.420,20 |
| 350 | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 351 | Limpiador de inyector | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 352 | Válvula de medición proporcional diesel | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 353 | Válvula de alta presión diesel | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 354 | Pasador de pistón | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| 355 | Distribuidor de ignición | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 356 | Elemento colador de aceite | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 357 | Alza válvulas | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 358 | Freno de ahogo | UND | 1 | $ 642.600,00 | $ 122.094,00 | $ 764.694,00 |
| 359 | Abrazaderas turbo alimentador | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| 360 | Balinera del volante | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 361 | Anillos exosto | UND | 1 | $ 71.223,17 | $ 13.532,40 | $ 84.755,57 |
| 362 | Arandela ajuste martillo | UND | 1 | $ 14.410,85 | $ 2.738,06 | $ 17.148,91 |
| 363 | Bujias de precalentamiento | UND | 1 | $ 14.410,85 | $ 2.738,06 | $ 17.148,91 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | Cremallera de volante | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 365 | Empaque de culata | UND | 1 | $ 90.972,00 | $ 17.284,68 | $ 108.256,68 |
| 366 | Empaque de las tapas de valvula | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 367 | Empaque para exsosto | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 368 | Empaquetadura del turbo | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 369 | Fan clausch | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 370 | Exosto completo | UND | 1 | $ 792.540,00 | $ 150.582,60 | $ 943.122,60 |
| 371 | Intercooler | UND | 1 | $ 907.200,00 | $ 172.368,00 | $ 1.079.568,00 |
| 372 | Juego valvulas admision | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 373 | Juego válvulas de escape | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 374 | Kit reparacion turbo | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 375 | Manguera - tubo de aceite | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 376 | Manguera aceite bomba de vacio | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 377 | Manguera combustible | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 378 | Sellos de valvulas | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 379 | Manguera entrada combustible | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 380 | Mangueras de aceite | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 381 | Piñones de repartición | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 382 | Punta de inyectores | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 383 | Gobernador de aire | UND | 1 | $ 443.520,00 | $ 84.268,80 | $ 527.788,80 |
| 384 | Guaya de acelerador | UND | 1 | $ 90.972,00 | $ 17.284,68 | $ 108.256,68 |
| 385 | Bomba de aceite | UND | 1 | $ 181.944,00 | $ 34.569,36 | $ 216.513,36 |
| 386 | Bomba de agua | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 387 | Bomba de inyecion | UND | 1 | $ 491.712,78 | $ 93.425,43 | $ 585.138,21 |
| 388 | Empaquetadura bomba de inyeccion | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 389 | Juego anillos motor | UND | 1 | $ 184.338,00 | $ 35.024,22 | $ 219.362,22 |
| 390 | Protector aislamiento de motor | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 391 | Retenedor delantero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 90.972,00 | $ 17.284,68 | $ 108.256,68 |
| 392 | Retenedor trasero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 86.184,00 | $ 16.374,96 | $ 102.558,96 |
| 393 | Arbol de levas | UND | 1 | $ 443.520,00 | $ 84.268,80 | $ 527.788,80 |
| 394 | Eje de levas | UND | 1 | $ 443.520,00 | $ 84.268,80 | $ 527.788,80 |
| 395 | Bloque de cilindros | UND | 1 | $ 1.310.400,00 | $ 248.976,00 | $ 1.559.376,00 |
| 396 | Ejes | UND | 1 | $ 887.040,00 | $ 168.537,60 | $ 1.055.577,60 |
| 397 | Muñones | UND | 1 | $ 406.980,00 | $ 77.326,20 | $ 484.306,20 |
| 398 | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 399 | Controlador de velocidad | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 400 | Disco de turbina | UND | 1 | $ 181.944,00 | $ 34.569,36 | $ 216.513,36 |
| 401 | Cubo de apriete | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 402 | Palanca de cambios | UND | 1 | $ 5.745,60 | $ 1.091,66 | $ 6.837,26 |
| 403 | Soportes de batería | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| 404 | Correas en v | UND | 1 | $ 90.972,00 | $ 17.284,68 | $ 108.256,68 |
| 405 | Correas de distribución de engranaje | UND | 1 | $ 105.336,00 | $ 20.013,84 | $ 125.349,84 |
| 406 | Correas redondas | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| 407 | Correas planas | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 408 | Tensores de correa | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 409 | Polea de distribución | UND | 1 | $ 296.856,00 | $ 56.402,64 | $ 353.258,64 |
| 410 | Polea plana | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 411 | Balinera cardan | UND | 1 | $ 167.580,00 | $ 31.840,20 | $ 199.420,20 |
| 412 | Balinera y caucho central | UND | 1 | $ 153.216,00 | $ 29.111,04 | $ 182.327,04 |
| 413 | Cardan | UND | 1 | $ 706.860,00 | $ 134.303,40 | $ 841.163,40 |
| 414 | Cauchos del cardan | UND | 1 | $ 105.336,00 | $ 20.013,84 | $ 125.349,84 |
| 415 | Corona trasmisión | UND | 1 | $ 514.080,00 | $ 97.675,20 | $ 611.755,20 |
| 416 | Corona y speed | UND | 1 | $ 471.240,00 | $ 89.535,60 | $ 560.775,60 |
| 417 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 79.002,00 | $ 15.010,38 | $ 94.012,38 |
| 418 | Cruceta planetarios | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 419 | Cunas hausen trasmisión | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 420 | Eje propulsor transmision auxiliar | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 421 | Espárragos ruedas | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| 422 | Grapas muelle | UND | 1 | $ 79.002,00 | $ 15.010,38 | $ 94.012,38 |
| 423 | Juego satelites y escualizadorestransmision | UND | 1 | $ 215.460,00 | $ 40.937,40 | $ 256.397,40 |
| 424 | Retenedor speed | UND | 1 | $ 76.608,00 | $ 14.555,52 | $ 91.163,52 |
| 425 | Rodamientos de speed | UND | 1 | $ 71.820,00 | $ 13.645,80 | $ 85.465,80 |
| 426 | Rodillo piloto | UND | 1 | $ 93.366,00 | $ 17.739,54 | $ 111.105,54 |
| 427 | Satelites | UND | 1 | $ 311.220,00 | $ 59.131,80 | $ 370.351,80 |
| 428 | Soporte de caucho y balinera cardan | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| 429 | Tuerca hausing | UND | 1 | $ 124.488,00 | $ 23.652,72 | $ 148.140,72 |
| 430 | Arandelas de planetarios de transmicion | UND | 1 | $ 114.912,00 | $ 21.833,28 | $ 136.745,28 |
| 431 | Rodamientos de transmision | UND | 1 | $ 134.064,00 | $ 25.472,16 | $ 159.536,16 |
| 432 | Retenedores ruedas traseras | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 433 | Pera accionamieno bajo de cambios | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| 434 | Embragues de diafragma | UND | 1 | $ 317.772,00 | $ 60.376,68 | $ 378.148,68 |
| 435 | Embrague mecánico | UND | 1 | $ 366.660,00 | $ 69.665,40 | $ 436.325,40 |
| 436 | Embrague automático | UND | 1 | $ 537.768,00 | $ 102.175,92 | $ 639.943,92 |
| 437 | Horquilla embrague | UND | 1 | $ 87.998,40 | $ 16.719,70 | $ 104.718,10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **438** | Balinera de embraguea | UND | 1 | $ 58.665,60 | $ 11.146,46 | $ 69.812,06 |
| **439** | Disco embrague | UND | 1 | $ 107.553,60 | $ 20.435,18 | $ 127.988,78 |
| **440** | Kit de embrague | UND | 1 | $ 1.950.000,00 | $ 370.500,00 | $ 2.320.500,00 |
| **441** | Prensa embrague | UND | 1 | $ 219.996,00 | $ 41.799,24 | $ 261.795,24 |
| **442** | Remachada disco de closh | UND | 1 | $ 119.700,00 | $ 22.743,00 | $ 142.443,00 |
| **443** | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | UND | 1 | $ 229.824,00 | $ 43.666,56 | $ 273.490,56 |
| **444** | Sistemas de frenos mecánicos | UND | 1 | $ 201.096,00 | $ 38.208,24 | $ 239.304,24 |
| **445** | Espejos metálicos | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| **446** | Espejos parabólicos | UND | 1 | $ 45.486,00 | $ 8.642,34 | $ 54.128,34 |
| **447** | Espejos sin revestimiento | UND | 1 | $ 33.516,00 | $ 6.368,04 | $ 39.884,04 |
| **448** | Espejos planos | UND | 1 | $ 35.910,00 | $ 6.822,90 | $ 42.732,90 |
| **449** | Filtros al vacio | UND | 1 | $ 40.698,00 | $ 7.732,62 | $ 48.430,62 |
| **450** | Filtros de agua | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| **451** | Recolectores de polvo | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| **452** | Filtros de aceite | UND | 1 | $ 28.000,00 | $ 5.320,00 | $ 33.320,00 |
| **453** | Filtros de aire | UND | 1 | $ 38.304,00 | $ 7.277,76 | $ 45.581,76 |
| **454** | Filtros de combustible | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| **455** | Bases para filtros | UND | 1 | $ 28.728,00 | $ 5.458,32 | $ 34.186,32 |
| **456** | Filtro de la trampa | UND | 1 | $ 86.184,00 | $ 16.374,96 | $ 102.558,96 |
| **457** | Filtro de aceite bi-pass | UND | 1 | $ 76.608,00 | $ 14.555,52 | $ 91.163,52 |
| **458** | Cuerpo filtro de aceite | UND | 1 | $ 88.578,00 | $ 16.829,82 | $ 105.407,82 |
| **459** | Termostatos | UND | 1 | $ 76.608,00 | $ 14.555,52 | $ 91.163,52 |
| **460** | Indicador de temperatura | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| **461** | Indicadores de presión | UND | 1 | $ 76.608,00 | $ 14.555,52 | $ 91.163,52 |
| **462** | Velocímetros | UND | 1 | $ 57.456,00 | $ 10.916,64 | $ 68.372,64 |
| **463** | Tacómetros | UND | 1 | $ 67.032,00 | $ 12.736,08 | $ 79.768,08 |
| **464** | Discos para tacómetros | UND | 1 | $ 43.092,00 | $ 8.187,48 | $ 51.279,48 |
| **465** | Silicona grey | UND | 1 | $ 26.000,00 | $ 4.940,00 | $ 30.940,00 |
| **466** | Limpiador electronico | UND | 1 | $ 35.000,00 | $ 6.650,00 | $ 41.650,00 |

| MOTOCICLETA XR300 MODELO 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MOTOCICLETA XR300 MODELO 2022 | | | | |
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 125.000,00 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ 10.260,00 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ 47.000,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ 18.810,00 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ 32.000,00 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ 11.970,00 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ 7.695,00 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ 29.925,00 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ 20.520,00 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ 65.000,00 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ 21.375,00 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ 15.390,00 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 15.390,00 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 13.680,00 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ 13.680,00 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ 194.000,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ 136.000,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ 985.000,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ 94.050,00 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ 7.695,00 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 135.000,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ 78.000,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ 11.970,00 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ 45.000,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ 185.000,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ 15.390,00 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ 68.000,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 275.000,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ 11.970,00 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ 21.375,00 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ 15.390,00 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ 11.970,00 |
| 33 | Amortiguador | UNIDAD | 1 | $ 1.115.000,00 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ 29.925,00 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ 128.250,00 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ 18.810,00 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ 188.100,00 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ 11.970,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ 156.000,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ 32.490,00 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ 38.475,00 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ 25.000,00 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 12.825,00 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ 35.000,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ 10.260,00 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ 2.500,00 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ 40.000,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ 65.000,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ 43.000,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 356.000,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ 48.000,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ 38.000,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ 184.000,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ 85.000,00 |
| 57 | Cuna direccion | UNIDAD | 1 | $ 115.000,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ 22.000,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ 653.000,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ 275.000,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ 265.000,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ 67.000,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ 231.000,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ 276.000,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 233.000,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ 48.000,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ 42.000,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ 45.000,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ 175.000,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ 347.000,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ 62.000,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ 82.000,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ 374.000,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ 22.000,00 |
| 75 | Monoschock | UNIDAD | 1 | $ 865.000,00 |
| 76 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ 63.000,00 |

| MOTOCICLETA XTZ125 MODELO 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 30.540,60 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ 9.644,40 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ 44.180,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ 17.681,40 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ 7.233,30 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ 11.251,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ 7.233,30 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ 28.129,50 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ 19.288,80 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ 25.718,40 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ 20.092,50 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ 14.466,60 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 14.466,60 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 12.859,20 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ 12.859,20 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ 182.360,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ 127.840,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ 925.900,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ 88.407,00 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ 7.233,30 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 126.900,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ 73.320,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ 11.251,80 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ 42.300,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ 173.900,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ 14.466,60 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ 63.920,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 258.500,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ 1.115.000,00 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ 20.092,50 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ 14.466,60 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ 11.251,80 |
| 33 | Amortiguador | UNIDAD | 1 | $ 10.448,10 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ 28.129,50 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ 120.555,00 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ 17.681,40 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ 176.814,00 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ 11.251,80 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ 146.640,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ 30.540,60 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ 36.166,50 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ 17.681,40 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 12.055,50 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ 32.900,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ 9.644,40 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ 2.350,00 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ 37.600,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ 61.100,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ 40.420,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 334.640,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ 45.120,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ 35.720,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ 172.960,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ 79.900,00 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ 108.100,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ 20.680,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ 613.820,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ 220.900,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ 233.120,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ 62.980,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ 217.140,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ 259.440,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 219.020,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ 45.120,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ 39.480,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ 32.900,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ 164.500,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ 326.180,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ 58.280,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ 77.080,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ 351.560,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ 20.680,00 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ 59.220,00 |

| MOTOCICLETA FZ250 MODELO 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 36.388,80 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ 11.491,20 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ 52.640,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ 21.067,20 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ 8.618,40 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ 13.406,40 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ 8.618,40 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ 33.516,00 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ 22.982,40 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ 30.643,20 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ 23.940,00 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ 17.236,80 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 17.236,80 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 15.321,60 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ 15.321,60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ 217.280,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ 152.320,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ 1.103.200,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ 105.336,00 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ 8.618,40 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 151.200,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ 87.360,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ 13.406,40 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ 50.400,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ 207.200,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ 17.236,80 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ 76.160,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 308.000,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ 13.406,40 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ 23.940,00 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ 17.236,80 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ 13.406,40 |
| 33 | Amortiguador | UNIDAD | 1 | $ 1.120.000,00 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ 33.516,00 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ 143.640,00 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ 21.067,20 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ 210.672,00 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ 13.406,40 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ 174.720,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ 36.388,80 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ 43.092,00 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ 21.067,20 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 14.364,00 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ 39.200,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ 11.491,20 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ 2.800,00 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ 44.800,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ 72.800,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ 48.160,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 398.720,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ 53.760,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ 42.560,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ 206.080,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ 95.200,00 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ 128.800,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ 24.640,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ 731.360,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ 263.200,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ 277.760,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ 75.040,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ 258.720,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ 309.120,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 260.960,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ 53.760,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ 47.040,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ 39.200,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ 196.000,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ 388.640,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ 69.440,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ 91.840,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ 418.880,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ 24.640,00 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ 70.560,00 |

| MOTOCICLETA XTZ250 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 34.114,50 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ 10.773,00 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ 49.350,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ 19.750,50 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ 8.079,75 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ 12.568,50 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ 8.079,75 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ 31.421,25 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ 21.546,00 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ 28.728,00 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ 22.443,75 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ 16.159,50 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 16.159,50 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 14.364,00 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ 14.364,00 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ 203.700,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ 142.800,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ 1.034.250,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ 98.752,50 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ 8.079,75 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 141.750,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ 81.900,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ 12.568,50 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ 47.250,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ 194.250,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ 16.159,50 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ 71.400,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 288.750,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ 12.568,50 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ 22.443,75 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ 16.159,50 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ 12.568,50 |
| 33 | Amortiguador | UNIDAD | 1 | $ 195.000,00 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ 31.421,25 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ 134.662,50 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ 19.750,50 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ 197.505,00 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ 12.568,50 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ 163.800,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ 34.114,50 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ 40.398,75 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ 19.750,50 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 13.466,25 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ 36.750,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ 10.773,00 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ 2.625,00 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ 42.000,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ 68.250,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ 45.150,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 373.800,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ 50.400,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ 39.900,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ 193.200,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ 89.250,00 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ 120.750,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ 23.100,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ 685.650,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ 246.750,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ 260.400,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ 70.350,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ 242.550,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ 289.800,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 244.650,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ 50.400,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ 44.100,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ 36.750,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ 183.750,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ 364.350,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ 65.100,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ 86.100,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ 392.700,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ 23.100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ 66.150,00 |

| MOTOCICLETA DRX200 MODELO 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 35.739,00 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ 11.286,00 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ 51.700,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ 20.691,00 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ 8.464,50 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ 13.167,00 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ 8.464,50 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ 32.917,50 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ 22.572,00 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ 30.096,00 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ 23.512,50 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ 16.929,00 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 16.929,00 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 15.048,00 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ 15.048,00 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ 213.400,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ 149.600,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ 1.083.500,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ 103.455,00 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ 8.464,50 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 148.500,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ 85.800,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ 13.167,00 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ 49.500,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ 203.500,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ 16.929,00 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ 74.800,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 302.500,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ 13.167,00 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ 23.512,50 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ 16.929,00 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ 13.167,00 |
| 33 | Amortiguador | UNIDAD | 1 | $ 1.120.000,00 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ 32.917,50 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ 141.075,00 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ 20.691,00 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ 206.910,00 |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ 13.167,00 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ 171.600,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ 35.739,00 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ 42.322,50 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ 20.691,00 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 14.107,50 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ 38.500,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ 11.286,00 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ 2.750,00 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ 44.000,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ 71.500,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ 47.300,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 391.600,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ 52.800,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ 41.800,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ 202.400,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ 93.500,00 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ 126.500,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ 24.200,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ 718.300,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ 258.500,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ 272.800,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ 73.700,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ 254.100,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ 303.600,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 256.300,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ 52.800,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ 46.200,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ 38.500,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ 192.500,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ 381.700,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ 68.200,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ 90.200,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ 411.400,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ 24.200,00 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ 69.300,00 |
| | | | | |
| **MOTOCICLETA GN125 MODELO 2012** | | | | |
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 27.616,50 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ 8.721,00 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ 39.950,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ 15.988,50 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ 6.540,75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ 10.174,50 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ 6.540,75 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ 25.436,25 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ 17.442,00 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ 23.256,00 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ 18.168,75 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ 13.081,50 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 13.081,50 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 11.628,00 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ 11.628,00 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ 164.900,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ 115.600,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ 837.250,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ 79.942,50 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ 6.540,75 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 114.750,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ 66.300,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ 10.174,50 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ 38.250,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ 157.250,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ 13.081,50 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ 57.800,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 233.750,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ 10.174,50 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ 18.168,75 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ 13.081,50 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ 10.174,50 |
| 33 | Amortiguador | UNIDAD | 1 | $ 195.000,00 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ 25.436,25 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ 109.012,50 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ 15.988,50 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ 159.885,00 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ 10.174,50 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ 132.600,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ 27.616,50 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ 32.703,75 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ 15.988,50 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 10.901,25 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ 29.750,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ 8.721,00 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ 2.125,00 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ 34.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ 55.250,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ 36.550,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 302.600,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ 40.800,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ 32.300,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ 156.400,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ 72.250,00 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ 97.750,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ 18.700,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ 555.050,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ 199.750,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ 210.800,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ 56.950,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ 196.350,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ 234.600,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 198.050,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ 40.800,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ 35.700,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ 29.750,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ 148.750,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ 294.950,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ 52.700,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ 69.700,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ 317.900,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ 18.700,00 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ 53.550,00 |

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | LAVADA VEHICULO | $ 40.000,00 |
| 2 | DESPINCHADA | $ 30.000,00 |
| 3 | ALINEACION Y BALANCEO | $ 120.000,00 |
| 4 | REPARACION ACCESORIO | $ 110.000,00 |
| 5 | MANTENIMIENTO GENERAL MOTO | $ 150.000,00 |
| 6 | RECTIFICACION | $ 650.000,00 |
| 7 | SERVICIO SOLDADURA | $ 100.000,00 |
| 8 | SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | $ 30.000,00 |
| 9 | SERVICIO SCANNER | $ 60.000,00 |
| 10 | SERVICIO HORA REEMPLAZO | $ 100.000,00 |

Cordialmente,



Jaime Campos
C.C. 5885543 de Chaparral
Representante legal

COMERCIALIZADORA NELMAR

Bogotá, AGOSTO 2025

Señor
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL

| CAMIONETA CHEVROLET COLORADO POLICIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 54.971,05 | $ 10.444,50 | $ 65.415,55 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | UND | 1 | $ 104.155,67 | $ 19.789,58 | $ 123.945,25 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 4 | Freno enfriado con liquido | UND | 1 | $ 416.622,69 | $ 79.158,31 | $ 495.781,00 |
| 5 | Cilindros principales | UND | 1 | $ 107.048,89 | $ 20.339,29 | $ 127.388,17 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | UND | 1 | $ 127.301,38 | $ 24.187,26 | $ 151.488,64 |
| 7 | Tambor de freno | UND | 1 | $ 376.117,71 | $ 71.462,36 | $ 447.580,07 |
| 8 | Pistones de freno | UND | 1 | $ 107.048,89 | $ 20.339,29 | $ 127.388,17 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | UND | 1 | $ 376.117,71 | $ 71.462,36 | $ 447.580,07 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | UND | 1 | $ 491.846,23 | $ 93.450,78 | $ 585.297,02 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | UND | 1 | $ 34.718,56 | $ 6.596,53 | $ 41.315,08 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | UND | 1 | $ 162.019,94 | $ 30.783,79 | $ 192.803,72 |
| 13 | Bomba de frenos | UND | 1 | $ 219.884,20 | $ 41.778,00 | $ 261.662,20 |
| 14 | Manguera de frenos | UND | 1 | $ 52.077,84 | $ 9.894,79 | $ 61.972,63 |
| 15 | Camara doble freno trasero | UND | 1 | $ 376.117,71 | $ 71.462,36 | $ 447.580,07 |
| 16 | Bujes pedal del freno | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 17 | Campana freno de emergencia | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 18 | Campana freno delantero | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 19 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 20 | Rache delantero | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | UND | 1 | $ 34.718,56 | $ 6.596,53 | $ 41.315,08 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | UND | 1 | $ 69.437,12 | $ 13.193,05 | $ 82.630,17 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | UND | 1 | $ 74.445,25 | $ 14.144,60 | $ 88.589,85 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | UND | 1 | $ 74.445,25 | $ 14.144,60 | $ 88.589,85 |
| 25 | Pera de freno | UND | 1 | $ 81.009,97 | $ 15.391,89 | $ 96.401,86 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 27 | Rines o ruedas | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 29 | Sistemas de suspensión | UND | 1 | $ 491.846,23 | $ 93.450,78 | $ 585.297,02 |
| 30 | Amortiguadores base | UND | 1 | $ 155.928,96 | $ 29.626,50 | $ 185.555,46 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 32 | Barra estabilizadora | UND | 1 | $ 112.835,31 | $ 21.438,71 | $ 134.274,02 |
| 33 | Bujes de muelles | UND | 1 | $ 69.437,12 | $ 13.193,05 | $ 82.630,17 |
| 34 | Caucho de tope | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 35 | Juego de spleender | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | UND | 1 | $ 127.301,38 | $ 24.187,26 | $ 151.488,64 |
| 37 | Muelle delantero | UND | 1 | $ 647.166,09 | $ 122.961,56 | $ 770.127,65 |
| 38 | Muelle trasero | UND | 1 | $ 647.166,09 | $ 122.961,56 | $ 770.127,65 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | UND | 1 | $ 52.077,84 | $ 9.894,79 | $ 61.972,63 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | UND | 1 | $ 69.437,12 | $ 13.193,05 | $ 82.630,17 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | UND | 1 | $ 100.366,26 | $ 19.069,59 | $ 119.435,85 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | UND | 1 | $ 185.165,64 | $ 35.181,47 | $ 220.347,11 |
| 43 | Hoja principal muelle trasero | UND | 1 | $ 185.165,64 | $ 35.181,47 | $ 220.347,11 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | UND | 1 | $ 185.165,64 | $ 35.181,47 | $ 220.347,11 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | UND | 1 | $ 185.165,64 | $ 35.181,47 | $ 220.347,11 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | UND | 1 | $ 185.165,64 | $ 35.181,47 | $ 220.347,11 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | UND | 1 | $ 185.165,64 | $ 35.181,47 | $ 220.347,11 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | UND | 1 | $ 92.582,82 | $ 17.590,74 | $ 110.173,56 |
| 49 | Pito de vehiculo | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | UND | 1 | $ 69.437,12 | $ 13.193,05 | $ 82.630,17 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | UND | 1 | $ 532.351,22 | $ 101.146,73 | $ 633.497,95 |
| 53 | Chapas de puertas | UND | 1 | $ 69.437,12 | $ 13.193,05 | $ 82.630,17 |
| 54 | Cilindro para chapa | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 55 | Empaque puerta derecha | UND | 1 | $ 569.506,16 | $ 108.206,17 | $ 677.712,33 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | UND | 1 | $ 569.506,16 | $ 108.206,17 | $ 677.712,33 |
| 57 | Parabrisas para automotores | UND | 1 | $ 376.117,71 | $ 71.462,36 | $ 447.580,07 |
| 58 | Ventanas para automotores | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | UND | 1 | $ 81.009,97 | $ 15.391,89 | $ 96.401,86 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | UND | 1 | $ 376.117,71 | $ 71.462,36 | $ 447.580,07 |
| 61 | Tanques de combustible | UND | 1 | $ 491.846,23 | $ 93.450,78 | $ 585.297,02 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | UND | 1 | $ 81.009,97 | $ 15.391,89 | $ 96.401,86 |
| 63 | Flotador de tanque de combustible | UND | 1 | $ 62.072,28 | $ 11.793,73 | $ 73.866,02 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Guardabarros | UND | 1 | $ | 62.072,24 | $ | 11.793,73 | $ | 73.865,96 |
| 65 | Parachoques para automotores | UND | 1 | $ | 62.072,24 | $ | 11.793,73 | $ | 73.865,96 |
| 66 | Espejos retrovisores | UND | 1 | $ | 69.437,12 | $ | 13.193,05 | $ | 82.630,17 |
| 67 | Capós de vehiculos | UND | 1 | $ | 569.506,16 | $ | 108.206,17 | $ | 677.712,33 |
| 68 | Paneles laterales de vehiculos | UND | 1 | $ | 750.712,67 | $ | 142.635,41 | $ | 893.348,08 |
| 69 | Tableros | UND | 1 | $ | 416.622,69 | $ | 79.158,31 | $ | 495.781,00 |
| 70 | Faldón anti – fango | UND | 1 | $ | 376.117,71 | $ | 71.462,36 | $ | 447.580,07 |
| 71 | Placa de matricula | UND | 1 | $ | 34.718,56 | $ | 6.596,53 | $ | 41.315,08 |
| 72 | Puntilla testigo pta rh | UND | 1 | $ | 34.718,56 | $ | 6.596,53 | $ | 41.315,08 |
| 73 | Soporte bomper | UND | 1 | $ | 127.301,38 | $ | 24.187,26 | $ | 151.488,64 |
| 74 | Soporte cabina | UND | 1 | $ | 202.524,92 | $ | 38.479,73 | $ | 241.004,65 |
| 75 | Topes de caucho de la cabina | UND | 1 | $ | 69.437,12 | $ | 13.193,05 | $ | 82.630,17 |
| 76 | Tornillo central | UND | 1 | $ | 34.718,56 | $ | 6.596,53 | $ | 41.315,08 |
| 77 | Tuercas arandelas para lamina | UND | 1 | $ | 23.145,71 | $ | 4.397,68 | $ | 27.543,39 |
| 78 | Manija eleva vidrio | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| 79 | Sistema control temperatura vehiculo | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 80 | Aire acondicionado vehicular | UND | 1 | $ | 569.506,16 | $ | 108.206,17 | $ | 677.712,33 |
| 81 | Sistemas hidráulicos para automotores | UND | 1 | $ | 376.117,71 | $ | 71.462,36 | $ | 447.580,07 |
| 82 | Iluminación exterior para automóviles | UND | 1 | $ | 416.622,69 | $ | 79.158,31 | $ | 495.781,00 |
| 83 | Reflectores | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 84 | Luz frontal del vehiculo | UND | 1 | $ | 52.077,84 | $ | 9.894,79 | $ | 61.972,63 |
| 85 | Luz trasera del vehiculo | UND | 1 | $ | 52.077,84 | $ | 9.894,79 | $ | 61.972,63 |
| 86 | Exploradoras | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| 87 | Luces laterales | UND | 1 | $ | 416.622,69 | $ | 79.158,31 | $ | 495.781,00 |
| 88 | Lamparas | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 89 | Iluminación interior para automóviles | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 90 | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | UND | 1 | $ | 4.629,14 | $ | 879,54 | $ | 5.508,68 |
| 91 | Fusibles electronicos | UND | 1 | $ | 6.943,71 | $ | 1.319,31 | $ | 8.263,02 |
| 92 | Minifusibles caja principal | UND | 1 | $ | 14.466,07 | $ | 2.748,55 | $ | 17.214,62 |
| 93 | Bombillo p49 | UND | 1 | $ | 26.038,92 | $ | 4.947,39 | $ | 30.986,31 |
| 94 | Bombillo unidad | UND | 1 | $ | 26.038,92 | $ | 4.947,39 | $ | 30.986,31 |
| 95 | Bombillo 1041 | UND | 1 | $ | 26.038,92 | $ | 4.947,39 | $ | 30.986,31 |
| 96 | Bombillo cocuyo | UND | 1 | $ | 26.038,92 | $ | 4.947,39 | $ | 30.986,31 |
| 97 | Bombillo stop | UND | 1 | $ | 26.038,92 | $ | 4.947,39 | $ | 30.986,31 |
| 98 | Bombillos 1034 | UND | 1 | $ | 26.038,92 | $ | 4.947,39 | $ | 30.986,31 |
| 99 | Bombillos techo | UND | 1 | $ | 26.038,92 | $ | 4.947,39 | $ | 30.986,31 |
| 100 | Sistemas de computador | UND | 1 | $ | 202.524,92 | $ | 38.479,73 | $ | 241.004,65 |
| 101 | Sistemas electrónicos de ignición | UND | 1 | $ | 127.301,38 | $ | 24.187,26 | $ | 151.488,64 |
| 102 | Silenciadores de exhosto o resonadores | UND | 1 | $ | 491.846,23 | $ | 93.450,78 | $ | 585.297,02 |
| 103 | Adaptadores de silenciadores | UND | 1 | $ | 115.728,53 | $ | 21.988,42 | $ | 137.716,94 |
| 104 | Diferenciales | UND | 1 | $ | 491.846,23 | $ | 93.450,78 | $ | 585.297,02 |
| 105 | Ejes de cardán | UND | 1 | $ | 569.506,16 | $ | 108.206,17 | $ | 677.712,33 |
| 106 | Buje de eje | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 107 | Juntas de cardán | UND | 1 | $ | 138.874,23 | $ | 26.386,10 | $ | 165.260,33 |
| 108 | Ejes de tracción | UND | 1 | $ | 698.939,38 | $ | 132.798,48 | $ | 831.737,86 |
| 109 | Transmisiones manuales | UND | 1 | $ | 1.827.292,50 | $ | 347.185,58 | $ | 2.174.478,08 |
| 110 | Transmisiones automáticas | UND | 1 | $ | 3.045.487,50 | $ | 578.642,63 | $ | 3.624.130,13 |
| 111 | Componentes hidráulicos de embrague | UND | 1 | $ | 384.035,97 | $ | 72.966,84 | $ | 457.002,81 |
| 112 | Eje propulsor | UND | 1 | $ | 491.846,23 | $ | 93.450,78 | $ | 585.297,02 |
| 113 | Ignición | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 114 | Arranque del motor | UND | 1 | $ | 2.087.250,00 | $ | 396.577,50 | $ | 2.483.827,50 |
| 115 | Escobillas del arranque | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 116 | Bendix motor arranque | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| 117 | Rodamiento motor de arranque | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 118 | Bujes soporte alternador | UND | 1 | $ | 52.077,84 | $ | 9.894,79 | $ | 61.972,63 |
| 119 | Escobillas alternador | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 120 | Porta escobillas alternador | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 121 | Regulador alternador | UND | 1 | $ | 92.582,82 | $ | 17.590,74 | $ | 110.173,56 |
| 122 | Elevador de corriente | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 123 | Elevador ignicion | UND | 1 | $ | 54.971,05 | $ | 10.444,50 | $ | 65.415,55 |
| 124 | Elevadores | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 125 | Embobinado inducido arranque | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| 126 | Bornes | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 127 | Contacto arranque | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 128 | Juego de balineras arranque | UND | 1 | $ | 52.077,84 | $ | 9.894,79 | $ | 61.972,63 |
| 129 | Pera de reversa | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| 130 | Pera de temperatura | UND | 1 | $ | 69.437,12 | $ | 13.193,05 | $ | 82.630,17 |
| 131 | Porta fusibles x 4 | UND | 1 | $ | 104.155,67 | $ | 19.789,58 | $ | 123.945,25 |
| 132 | Portafusibles electronico | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| 133 | Portafusibles x 6 | UND | 1 | $ | 92.582,82 | $ | 17.590,74 | $ | 110.173,56 |
| 134 | Socker unidad hella | UND | 1 | $ | 34.718,56 | $ | 6.596,53 | $ | 41.315,08 |
| 135 | Socket elevadores | UND | 1 | $ | 34.718,56 | $ | 6.596,53 | $ | 41.315,08 |
| 136 | Soques | UND | 1 | $ | 34.718,56 | $ | 6.596,53 | $ | 41.315,08 |
| 137 | Elevador relay 12-24 v. | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 138 | Bombín | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 139 | Swich parqueo | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Switch ignición | UND | 1 | $ | 92.582,82 | $ | 17.590,74 | $ | 110.173,56 |
| 141 | Escobillas de 12 voltios | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 142 | Contactor automatico | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 143 | Unidad de luz | UND | 1 | $ | 219.884,20 | $ | 41.778,00 | $ | 261.662,20 |
| 144 | Tapa direccional | UND | 1 | $ | 69.437,12 | $ | 13.193,05 | $ | 82.630,17 |
| 145 | Diodos | UND | 1 | $ | 52.077,84 | $ | 9.894,79 | $ | 61.972,63 |
| 146 | Disyuntor | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| 147 | Ventilador | UND | 1 | $ | 202.524,92 | $ | 38.479,73 | $ | 241.004,65 |
| 148 | Radiadores de motor | UND | 1 | $ | 491.846,23 | $ | 93.450,78 | $ | 585.297,02 |
| 149 | Tapas de radiador | UND | 1 | $ | 28.932,13 | $ | 5.497,10 | $ | 34.429,24 |
| 150 | Indicadores de aguja del tablero | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| 151 | Ensamble de manguera de agua refrigerante | UND | 1 | $ | 52.077,84 | $ | 9.894,79 | $ | 61.972,63 |
| 152 | Salida de emergencia de vehiculos | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| 153 | Techos duros desmontables | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| 154 | Deflectores de viento | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 155 | Suspensión de dirección | UND | 1 | $ | 350.078,79 | $ | 66.514,97 | $ | 416.593,76 |
| 156 | Sistema de dirección hidráulica | UND | 1 | $ | 569.506,16 | $ | 108.206,17 | $ | 677.712,33 |
| 157 | Bielas | UND | 1 | $ | 202.524,92 | $ | 38.479,73 | $ | 241.004,65 |
| 158 | Varillas de dirección | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 159 | Eje de bloqueo | UND | 1 | $ | 724.826,03 | $ | 137.716,94 | $ | 862.542,97 |
| 160 | Piñones | UND | 1 | $ | 376.117,71 | $ | 71.462,36 | $ | 447.580,07 |
| 161 | Timones o volantes | UND | 1 | $ | 69.437,12 | $ | 13.193,05 | $ | 82.630,17 |
| 162 | Ensambles de columna de dirección | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 163 | Ensambles de cilindro de dirección | UND | 1 | $ | 69.437,12 | $ | 13.193,05 | $ | 82.630,17 |
| 164 | Brazo articulado de dirección | UND | 1 | $ | 127.301,38 | $ | 24.187,26 | $ | 151.488,64 |
| 165 | Engranaje de dirección de vehiculo | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| 166 | Barra corta direccion | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 167 | Barra transversal direccion | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| 168 | Rotula inferior | UND | 1 | $ | 162.426,00 | $ | 30.860,94 | $ | 193.286,94 |
| 169 | Rotula superior | UND | 1 | $ | 142.122,75 | $ | 27.003,32 | $ | 169.126,07 |
| 170 | Buje tireja superior | UND | 1 | $ | 138.062,10 | $ | 26.231,80 | $ | 164.293,90 |
| 171 | Buje tireja inferior | UND | 1 | $ | 132.647,90 | $ | 25.203,10 | $ | 157.851,00 |
| 172 | Muneco estalibilizadora | UND | 1 | $ | 101.516,25 | $ | 19.288,09 | $ | 120.804,34 |
| 173 | Terminal direccion | UND | 1 | $ | 142.122,75 | $ | 27.003,32 | $ | 169.126,07 |
| 174 | Axial direccion | UND | 1 | $ | 128.587,25 | $ | 24.431,58 | $ | 153.018,83 |
| 175 | Cuachos eje | UND | 1 | $ | 24.363,90 | $ | 4.629,14 | $ | 28.993,04 |
| 176 | Eje lado rueda | UND | 1 | $ | 318.084,25 | $ | 60.436,01 | $ | 378.520,26 |
| 177 | Eje lado caja | UND | 1 | $ | 331.619,75 | $ | 63.007,75 | $ | 394.627,50 |
| 178 | Rodamiendo delantero | UND | 1 | $ | 629.400,75 | $ | 119.586,14 | $ | 748.986,89 |
| 179 | Rodmaiento trasero | UND | 1 | $ | 387.115,30 | $ | 73.551,91 | $ | 460.667,21 |
| 180 | Amortiguadores delanteros | UND | 1 | $ | 277.477,75 | $ | 52.720,77 | $ | 330.198,52 |
| 181 | Amortiguadores traseros | UND | 1 | $ | 268.002,90 | $ | 50.920,55 | $ | 318.923,45 |
| 182 | Espirales amortiguador | UND | 1 | $ | 331.619,75 | $ | 63.007,75 | $ | 394.627,50 |
| 183 | Bujes estabilizadora | UND | 1 | $ | 20.303,25 | $ | 3.857,62 | $ | 24.160,87 |
| 184 | Buje ballesta | UND | 1 | $ | 92.041,40 | $ | 17.487,87 | $ | 109.529,27 |
| 185 | Retenedor rueda | UND | 1 | $ | 29.778,10 | $ | 5.657,84 | $ | 35.435,94 |
| 186 | Retenedor de transmision | UND | 1 | $ | 51.434,90 | $ | 9.772,63 | $ | 61.207,53 |
| 187 | Pastillas frenos | UND | 1 | $ | 276.124,20 | $ | 52.463,60 | $ | 328.587,80 |
| 188 | Mordaza | UND | 1 | $ | 466.974,75 | $ | 88.725,20 | $ | 555.699,95 |
| 189 | Buje mordazas | UND | 1 | $ | 70.384,60 | $ | 13.373,07 | $ | 83.757,67 |
| 190 | Cauchos mordaza | UND | 1 | $ | 32.485,20 | $ | 6.172,19 | $ | 38.657,39 |
| 191 | Discos frenos | UND | 1 | $ | 318.084,25 | $ | 60.436,01 | $ | 378.520,26 |
| 192 | Bandas freno | UND | 1 | $ | 265.295,80 | $ | 50.406,20 | $ | 315.702,00 |
| 193 | Banda freno emergencia | UND | 1 | $ | 263.942,25 | $ | 50.149,03 | $ | 314.091,28 |
| 194 | corona y speed | UND | 1 | $ | 3.174.074,75 | $ | 603.074,20 | $ | 3.777.148,95 |
| 195 | canasta trasnmision | UND | 1 | $ | 1.827.292,50 | $ | 347.185,58 | $ | 2.174.478,08 |
| 196 | escualizacion | UND | 1 | $ | 1.035.465,75 | $ | 196.738,49 | $ | 1.232.204,24 |
| 197 | Rodillo speed | UND | 1 | $ | 142.122,75 | $ | 27.003,32 | $ | 169.126,07 |
| 198 | Rodillo corona | UND | 1 | $ | 139.415,65 | $ | 26.488,97 | $ | 165.904,62 |
| 199 | Rodillo canasta | UND | 1 | $ | 197.618,30 | $ | 37.547,48 | $ | 235.165,78 |
| 200 | Espejo lateral | UND | 1 | $ | 362.751,40 | $ | 68.922,77 | $ | 431.674,17 |
| 201 | Vidrio puertas | UND | 1 | $ | 211.153,80 | $ | 40.119,22 | $ | 251.273,02 |
| 202 | Vidrio panoramico | UND | 1 | $ | 331.619,75 | $ | 63.007,75 | $ | 394.627,50 |
| 203 | Latoneria y pintura por pieza | UND | 1 | $ | 263.942,25 | $ | 50.149,03 | $ | 314.091,28 |
| 204 | Chapa puerta externa | UND | 1 | $ | 318.084,25 | $ | 60.436,01 | $ | 378.520,26 |
| 205 | Chapa puerta interna | UND | 1 | $ | 196.264,75 | $ | 37.290,30 | $ | 233.555,05 |
| 206 | Cremallera elevavidrio | UND | 1 | $ | 468.328,30 | $ | 88.982,38 | $ | 557.310,68 |
| 207 | Motor elevavidrio | UND | 1 | $ | 739.038,30 | $ | 140.417,28 | $ | 879.455,58 |
| 208 | Tapizado silla | UND | 1 | $ | 257.174,50 | $ | 48.863,16 | $ | 306.037,66 |
| 209 | Sensor velocimetro | UND | 1 | $ | 395.236,60 | $ | 75.094,95 | $ | 470.331,55 |
| 210 | Sensor abs | UND | 1 | $ | 376.286,90 | $ | 71.494,51 | $ | 447.781,41 |
| 211 | Sensor velocidad | UND | 1 | $ | 403.357,90 | $ | 76.638,00 | $ | 479.995,90 |
| 212 | Sensor cigüeñal | UND | 1 | $ | 362.751,40 | $ | 68.922,77 | $ | 431.674,17 |
| 213 | Sensor arbol de levas | UND | 1 | $ | 263.942,25 | $ | 50.149,03 | $ | 314.091,28 |
| 214 | Sensor oxigeno | UND | 1 | $ | 315.377,15 | $ | 59.921,66 | $ | 375.298,81 |
| 215 | Sensor MAF | UND | 1 | $ | 373.579,80 | $ | 70.980,16 | $ | 444.559,96 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Sensor MAP | UND | 1 | $ | 335.680,40 | $ | 63.779,28 | $ | 399.459,68 |
| 217 | Sensor Intercooler | UND | 1 | $ | 462.914,10 | $ | 87.953,68 | $ | 550.867,78 |
| 218 | Sensor turbo | UND | 1 | $ | 785.059,00 | $ | 149.161,21 | $ | 934.220,21 |
| 219 | Turbo | UND | 1 | $ | 3.519.230,00 | $ | 668.653,70 | $ | 4.187.883,70 |
| 220 | Intercooler | UND | 1 | $ | 3.180.842,50 | $ | 604.360,08 | $ | 3.785.202,58 |
| 221 | Cardan | UND | 1 | $ | 1.157.285,25 | $ | 219.884,20 | $ | 1.377.169,45 |
| 222 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ | 128.587,25 | $ | 24.431,58 | $ | 153.018,83 |
| 223 | Caja de velocidades | UND | 1 | $ | 5.847.336,00 | $ | 1.110.993,84 | $ | 6.958.329,84 |
| 224 | Caja de direccion | UND | 1 | $ | 2.368.712,50 | $ | 450.055,38 | $ | 2.818.767,88 |
| 225 | Servo direccion | UND | 1 | $ | 1.109.911,00 | $ | 210.883,09 | $ | 1.320.794,09 |
| 226 | Servo freno suavizador | UND | 1 | $ | 613.158,15 | $ | 116.500,05 | $ | 729.658,20 |
| 227 | Bomba de freno | UND | 1 | $ | 385.761,75 | $ | 73.294,73 | $ | 459.056,48 |
| 228 | Bomba embrague principal | UND | 1 | $ | 346.508,80 | $ | 65.836,67 | $ | 412.345,47 |
| 229 | Bomba embrague auxiliar | UND | 1 | $ | 236.871,25 | $ | 45.005,54 | $ | 281.876,79 |
| 230 | Bomba aceite | UND | 1 | $ | 1.063.890,30 | $ | 202.139,16 | $ | 1.266.029,46 |
| 231 | Guaya emergencia | UND | 1 | $ | 265.295,80 | $ | 50.406,20 | $ | 315.702,00 |
| 232 | Guaya mandos | UND | 1 | $ | 257.174,50 | $ | 48.863,16 | $ | 306.037,66 |
| 233 | Catalizador | UND | 1 | $ | 3.789.940,00 | $ | 720.088,60 | $ | 4.510.028,60 |
| 234 | Silenciador exosto | UND | 1 | $ | 2.125.073,50 | $ | 403.763,97 | $ | 2.528.837,47 |
| 235 | Exosto | UND | 1 | $ | 4.791.567,00 | $ | 910.397,73 | $ | 5.701.964,73 |
| 236 | Tapa valvulas | UND | 1 | $ | 890.635,90 | $ | 169.220,82 | $ | 1.059.856,72 |
| 237 | Empaque tapavalvulas | UND | 1 | $ | 138.062,10 | $ | 26.231,80 | $ | 164.293,90 |
| 238 | Empaque culata | UND | 1 | $ | 132.647,90 | $ | 25.203,10 | $ | 157.851,00 |
| 239 | Empaque carter | UND | 1 | $ | 105.576,90 | $ | 20.059,61 | $ | 125.636,51 |
| 240 | Empaque reparticion | UND | 1 | $ | 87.980,75 | $ | 16.716,34 | $ | 104.697,09 |
| 241 | Empaquetadura motor completa | UND | 1 | $ | 1.195.425,00 | $ | 227.130,75 | $ | 1.422.555,75 |
| 242 | Culata | UND | 1 | $ | 6.154.225,00 | $ | 1.169.302,75 | $ | 7.323.527,75 |
| 243 | Valvula admision | UND | 1 | $ | 70.384,60 | $ | 13.373,07 | $ | 83.757,67 |
| 244 | Valvula escape | UND | 1 | $ | 71.738,15 | $ | 13.630,25 | $ | 85.368,40 |
| 245 | Guias valvula | UND | 1 | $ | 56.849,10 | $ | 10.801,33 | $ | 67.650,43 |
| 246 | Casquetes biela | UND | 1 | $ | 211.153,80 | $ | 40.119,22 | $ | 251.273,02 |
| 247 | Casquetes bancada | UND | 1 | $ | 240.931,90 | $ | 45.777,06 | $ | 286.708,96 |
| 248 | Pistones motor | UND | 1 | $ | 3.099.250,00 | $ | 588.857,50 | $ | 3.688.107,50 |
| 249 | Anillos motor | UND | 1 | $ | 967.725,00 | $ | 183.867,75 | $ | 1.151.592,75 |
| 250 | Biela motor | UND | 1 | $ | 481.863,80 | $ | 91.554,12 | $ | 573.417,92 |
| 251 | Cigüeñal | UND | 1 | $ | 3.289.126,50 | $ | 624.934,04 | $ | 3.914.060,54 |
| 252 | Kit de reparticion | UND | 1 | $ | 1.664.866,50 | $ | 316.324,64 | $ | 1.981.191,14 |
| 253 | Correas accesorios | UND | 1 | $ | 87.980,75 | $ | 16.716,34 | $ | 104.697,09 |
| 254 | Alternador | UND | 1 | $ | 1.328.250,00 | $ | 252.367,50 | $ | 1.580.617,50 |
| 255 | Motor de arranque | UND | 1 | $ | 870.332,65 | $ | 165.363,20 | $ | 1.035.695,85 |
| 256 | Radiador | UND | 1 | $ | 1.009.748,30 | $ | 191.852,18 | $ | 1.201.600,48 |
| 257 | Compresor aire acondicionado | UND | 1 | $ | 932.595,95 | $ | 177.193,23 | $ | 1.109.789,18 |
| 258 | Radiador aire acondicionado | UND | 1 | $ | 648.350,45 | $ | 123.186,59 | $ | 771.537,04 |
| 259 | Farola | UND | 1 | $ | 870.332,65 | $ | 165.363,20 | $ | 1.035.695,85 |
| 260 | Bombillo farola | UND | 1 | $ | 47.374,25 | $ | 9.001,11 | $ | 56.375,36 |
| 261 | Bombillo stop | UND | 1 | $ | 10.828,40 | $ | 2.057,40 | $ | 12.885,80 |
| 262 | Stop trasero | UND | 1 | $ | 890.635,90 | $ | 169.220,82 | $ | 1.059.856,72 |
| 263 | Bomper frontal | UND | 1 | $ | 1.164.053,00 | $ | 221.170,07 | $ | 1.385.223,07 |
| 264 | Bomper trasero | UND | 1 | $ | 1.197.891,75 | $ | 227.599,43 | $ | 1.425.491,18 |
| 265 | Capot | UND | 1 | $ | 1.678.402,00 | $ | 318.896,38 | $ | 1.997.298,38 |
| 266 | Puerta lateral | UND | 1 | $ | 2.504.067,50 | $ | 475.772,83 | $ | 2.979.840,33 |
| 267 | Manguera radiador | UND | 1 | $ | 105.576,90 | $ | 20.059,61 | $ | 125.636,51 |
| 268 | Manguera hidraulica | UND | 1 | $ | 78.505,90 | $ | 14.916,12 | $ | 93.422,02 |
| 269 | Manguera presion | UND | 1 | $ | 96.102,05 | $ | 18.259,39 | $ | 114.361,44 |
| 270 | Manguera freno | UND | 1 | $ | 64.970,40 | $ | 12.344,38 | $ | 77.314,78 |
| 271 | Kit tensor frenos trasero | UND | 1 | $ | 227.396,40 | $ | 43.205,32 | $ | 270.601,72 |
| 272 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ | 419.600,50 | $ | 79.724,10 | $ | 499.324,60 |
| 273 | Rin llanta | UND | 1 | $ | 403.357,90 | $ | 76.638,00 | $ | 479.995,90 |
| 274 | Llanta rueda | UND | 1 | $ | 791.826,75 | $ | 150.447,08 | $ | 942.273,83 |
| 275 | Aceite trasnmision SAE 90 | UND | 1 | $ | 43.313,60 | $ | 8.229,58 | $ | 51.543,18 |
| 276 | Aceite caja transmision 75W85 | UND | 1 | $ | 70.384,60 | $ | 13.373,07 | $ | 83.757,67 |
| 277 | Aceite motor 15w40 | UND | 1 | $ | 37.899,40 | $ | 7.200,89 | $ | 45.100,29 |
| 278 | Aceite hidraulico ISO68 | UND | 1 | $ | 46.020,70 | $ | 8.743,93 | $ | 54.764,63 |
| 279 | Refrigerante | UND | 1 | $ | 16.242,60 | $ | 3.086,09 | $ | 19.328,69 |
| 280 | Liquido de frenos | UND | 1 | $ | 24.363,90 | $ | 4.629,14 | $ | 28.993,04 |
| 281 | Servicio de scanner | UND | 1 | $ | 54.142,00 | $ | 10.286,98 | $ | 64.428,98 |
| 282 | Reparacion Aire acondicionado | UND | 1 | $ | 268.002,90 | $ | 50.920,55 | $ | 318.923,45 |
| 283 | Brazo de la direccion | UND | 1 | $ | 127.301,38 | $ | 24.187,26 | $ | 151.488,64 |
| 284 | Conjunto columna de direcion | UND | 1 | $ | 376.117,71 | $ | 71.462,36 | $ | 447.580,07 |
| 285 | Crucetas columna direccion | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| 286 | Juego de terminales de direccion | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| 287 | Soportes direcciones | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| 288 | Consolas | UND | 1 | $ | 376.117,71 | $ | 71.462,36 | $ | 447.580,07 |
| 289 | Tapizado del techo | UND | 1 | $ | 491.846,23 | $ | 93.450,78 | $ | 585.297,02 |
| 290 | Grupos de instrumentos | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| 291 | Paneles de instrumentos | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **292** | Pedales | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| **293** | Visores de sol | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| **294** | Indicador de la presión de aceite del vehículo | UND | 1 | $ | 69.437,12 | $ | 13.193,05 | $ | 82.630,17 |
| **295** | Encendedor de cigarrillos del vehículo | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| **296** | Tapetes del vehículo | UND | 1 | $ | 132.825,00 | $ | 25.236,75 | $ | 158.061,75 |
| **297** | Sistema de audio video del vehículo | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| **298** | Cenicero del vehículo | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| **299** | Fundas de asientos | UND | 1 | $ | 69.437,12 | $ | 13.193,05 | $ | 82.630,17 |
| **300** | Cojinería de asientos | UND | 1 | $ | 491.846,23 | $ | 93.450,78 | $ | 585.297,02 |
| **301** | Marcos de asientos | UND | 1 | $ | 98.369,25 | $ | 18.690,16 | $ | 117.059,40 |
| **302** | Gancho de remolcar | UND | 1 | $ | 358.758,43 | $ | 68.164,10 | $ | 426.922,53 |
| **303** | Bisagra de vehículo | UND | 1 | $ | 86.796,39 | $ | 16.491,31 | $ | 103.287,71 |
| **304** | Caja de almacenamiento de accesorio para vehículos | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| **305** | Gato de vehículo | UND | 1 | $ | 46.291,41 | $ | 8.795,37 | $ | 55.086,78 |
| **306** | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| **307** | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| **308** | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| **309** | Carrocería de camión de carga | UND | 1 | $ | 2.801.848,50 | $ | 532.351,22 | $ | 3.334.199,72 |
| **310** | Separador de madera del chasis a la carrosería | UND | 1 | $ | 376.117,71 | $ | 71.462,36 | $ | 447.580,07 |
| **311** | Kit de reparación de motores | UND | 1 | $ | 1.827.292,50 | $ | 347.185,58 | $ | 2.174.478,08 |
| **312** | Monturas de motor | UND | 1 | $ | 202.524,92 | $ | 38.479,73 | $ | 241.004,65 |
| **313** | Ejes compensadores | UND | 1 | $ | 376.117,71 | $ | 71.462,36 | $ | 447.580,07 |
| **314** | Elevadores de árbol de levas | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| **315** | Válvulas de ventilación del cárter | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| **316** | Culata de cilindro | UND | 1 | $ | 852.736,50 | $ | 162.019,94 | $ | 1.014.756,44 |
| **317** | Tapas de motor | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| **318** | Forjas del motor | UND | 1 | $ | 112.835,31 | $ | 21.438,71 | $ | 134.274,02 |
| **319** | Calentadores de motor | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| **320** | Sistemas de ignición de motor | UND | 1 | $ | 202.524,92 | $ | 38.479,73 | $ | 241.004,65 |
| **321** | Poleas del motor | UND | 1 | $ | 107.048,89 | $ | 20.339,29 | $ | 127.388,17 |
| **322** | Lata de vapor de combustible | UND | 1 | $ | 95.476,03 | $ | 18.140,45 | $ | 113.616,48 |
| **323** | Tapón brillante | UND | 1 | $ | 54.971,05 | $ | 10.444,50 | $ | 65.415,55 |
| **324** | Medidores de varilla de aceite | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| **325** | Coladores de aceite | UND | 1 | $ | 104.155,67 | $ | 19.789,58 | $ | 123.945,25 |
| **326** | Anillo de pistón | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| **327** | Ejes de brazo oscilante | UND | 1 | $ | 376.117,71 | $ | 71.462,36 | $ | 447.580,07 |
| **328** | Brazos oscilantes | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| **329** | Batea de aceite | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| **330** | Pistones | UND | 1 | $ | 491.846,23 | $ | 93.450,78 | $ | 585.297,02 |
| **331** | Múltiples de entrada | UND | 1 | $ | 491.846,23 | $ | 93.450,78 | $ | 585.297,02 |
| **332** | Inyectores de combustible | UND | 1 | $ | 569.506,16 | $ | 108.206,17 | $ | 677.712,33 |
| **333** | Distribuidores de inyección de combustible | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| **334** | Válvulas de motor | UND | 1 | $ | 92.582,82 | $ | 17.590,74 | $ | 110.173,56 |
| **335** | Varas de empuje | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| **336** | Volante de inercia del motor | UND | 1 | $ | 419.515,90 | $ | 79.708,02 | $ | 499.223,92 |
| **337** | Cigüeñal | UND | 1 | $ | 609.097,50 | $ | 115.728,53 | $ | 724.826,03 |
| **338** | Válvula de estrangulación | UND | 1 | $ | 376.117,71 | $ | 71.462,36 | $ | 447.580,07 |
| **339** | Controles electrónicos de motor | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| **340** | Asiento de válvula del motor | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| **341** | Guía de válvula | UND | 1 | $ | 52.077,84 | $ | 9.894,79 | $ | 61.972,63 |
| **342** | Ajustadores del balancín | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| **343** | Adaptadores del motor de arranque | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| **344** | Vástagos del estárter | UND | 1 | $ | 202.524,92 | $ | 38.479,73 | $ | 241.004,65 |
| **345** | Tapones del árbol de levas | UND | 1 | $ | 69.437,12 | $ | 13.193,05 | $ | 82.630,17 |
| **346** | Varillaje de los componentes del motor | UND | 1 | $ | 318.253,44 | $ | 60.468,15 | $ | 378.721,60 |
| **347** | Revestimiento de los cilindros | UND | 1 | $ | 202.524,92 | $ | 38.479,73 | $ | 241.004,65 |
| **348** | Amortiguadores de vibración | UND | 1 | $ | 127.301,38 | $ | 24.187,26 | $ | 151.488,64 |
| **349** | Reguladores | UND | 1 | $ | 202.524,92 | $ | 38.479,73 | $ | 241.004,65 |
| **350** | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 1 | $ | 376.117,71 | $ | 71.462,36 | $ | 447.580,07 |
| **351** | Limpiador de inyector | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| **352** | Válvula de medición proporcional diesel | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| **353** | Válvula de alta presión diesel | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| **354** | Pasador de pistón | UND | 1 | $ | 34.718,56 | $ | 6.596,53 | $ | 41.315,08 |
| **355** | Distribuidor de ignición | UND | 1 | $ | 260.389,18 | $ | 49.473,94 | $ | 309.863,13 |
| **356** | Elemento colador de aceite | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| **357** | Alza válvulas | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |
| **358** | Freno de ahogo | UND | 1 | $ | 776.599,31 | $ | 147.553,87 | $ | 924.153,18 |
| **359** | Abrazaderas turbo alimentador | UND | 1 | $ | 34.718,56 | $ | 6.596,53 | $ | 41.315,08 |
| **360** | Balinera del volante | UND | 1 | $ | 81.009,97 | $ | 15.391,89 | $ | 96.401,86 |
| **361** | Anillos exosto | UND | 1 | $ | 86.075,11 | $ | 16.354,27 | $ | 102.429,38 |
| **362** | Arandela ajuste martillo | UND | 1 | $ | 17.415,90 | $ | 3.309,02 | $ | 20.724,92 |
| **363** | Bujías de precalentamiento | UND | 1 | $ | 17.415,90 | $ | 3.309,02 | $ | 20.724,92 |
| **364** | Cremallera de volante | UND | 1 | $ | 144.660,66 | $ | 27.485,52 | $ | 172.146,18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Empaque de culata | UND | 1 | $ 109.942,10 | $ 20.889,00 | $ 130.831,10 |
| 366 | Empaque de las tapas de valvula | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 367 | Empaque para exsosto | UND | 1 | $ 81.009,97 | $ 15.391,89 | $ 96.401,86 |
| 368 | Empaquetadura del turbo | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 369 | Fan clausch | UND | 1 | $ 376.117,71 | $ 71.462,36 | $ 447.580,07 |
| 370 | Exosto completo | UND | 1 | $ 957.805,82 | $ 181.983,11 | $ 1.139.788,92 |
| 371 | Intercooler | UND | 1 | $ 1.096.375,50 | $ 208.311,35 | $ 1.304.686,85 |
| 372 | Juego valvulas admision | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 373 | Juego válvulas de escape | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 374 | Kit reparacion turbo | UND | 1 | $ 376.117,71 | $ 71.462,36 | $ 447.580,07 |
| 375 | Manguera - tubo de aceite | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 376 | Manguera aceite bomba de vacio | UND | 1 | $ 69.437,12 | $ 13.193,05 | $ 82.630,17 |
| 377 | Manguera combustible | UND | 1 | $ 81.009,97 | $ 15.391,89 | $ 96.401,86 |
| 378 | Sellos de valvulas | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 379 | Manguera entrada combustible | UND | 1 | $ 69.437,12 | $ 13.193,05 | $ 82.630,17 |
| 380 | Mangueras de aceite | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 381 | Piñones de repartición | UND | 1 | $ 491.846,23 | $ 93.450,78 | $ 585.297,02 |
| 382 | Punta de inyectores | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 383 | Gobernador de aire | UND | 1 | $ 536.005,80 | $ 101.841,10 | $ 637.846,90 |
| 384 | Guaya de acelerador | UND | 1 | $ 109.942,10 | $ 20.889,00 | $ 130.831,10 |
| 385 | Bomba de aceite | UND | 1 | $ 219.884,20 | $ 41.778,00 | $ 261.662,20 |
| 386 | Bomba de agua | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 387 | Bomba de inyecion | UND | 1 | $ 594.248,06 | $ 112.907,13 | $ 707.155,20 |
| 388 | Empaquetadura bomba de inyeccion | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 389 | Juego anillos motor | UND | 1 | $ 222.777,41 | $ 42.327,71 | $ 265.105,12 |
| 390 | Protector aislamiento de motor | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 391 | Retenedor delantero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 109.942,10 | $ 20.889,00 | $ 130.831,10 |
| 392 | Retenedor trasero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 104.155,67 | $ 19.789,58 | $ 123.945,25 |
| 393 | Arbol de levas | UND | 1 | $ 536.005,80 | $ 101.841,10 | $ 637.846,90 |
| 394 | Eje de levas | UND | 1 | $ 536.005,80 | $ 101.841,10 | $ 637.846,90 |
| 395 | Bloque de cilindros | UND | 1 | $ 1.583.653,50 | $ 300.894,17 | $ 1.884.547,67 |
| 396 | Ejes | UND | 1 | $ 1.072.011,60 | $ 203.682,20 | $ 1.275.693,80 |
| 397 | Muñones | UND | 1 | $ 491.846,23 | $ 93.450,78 | $ 585.297,02 |
| 398 | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 399 | Controlador de velocidad | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 400 | Disco de turbina | UND | 1 | $ 219.884,20 | $ 41.778,00 | $ 261.662,20 |
| 401 | Cubo de apriete | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 402 | Palanca de cambios | UND | 1 | $ 6.943,71 | $ 1.319,31 | $ 8.263,02 |
| 403 | Soportes de batería | UND | 1 | $ 34.718,56 | $ 6.596,53 | $ 41.315,08 |
| 404 | Correas en v | UND | 1 | $ 109.942,10 | $ 20.889,00 | $ 130.831,10 |
| 405 | Correas de distribución de engranaje | UND | 1 | $ 127.301,38 | $ 24.187,26 | $ 151.488,64 |
| 406 | Correas redondas | UND | 1 | $ 69.437,12 | $ 13.193,05 | $ 82.630,17 |
| 407 | Correas planas | UND | 1 | $ 81.009,97 | $ 15.391,89 | $ 96.401,86 |
| 408 | Tensores de correa | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 409 | Polea de distribución | UND | 1 | $ 358.758,43 | $ 68.164,10 | $ 426.922,53 |
| 410 | Polea plana | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 411 | Balinera cardan | UND | 1 | $ 202.524,92 | $ 38.479,73 | $ 241.004,65 |
| 412 | Balinera y caucho central | UND | 1 | $ 185.165,64 | $ 35.181,47 | $ 220.347,11 |
| 413 | Cardan | UND | 1 | $ 854.259,24 | $ 162.309,26 | $ 1.016.568,50 |
| 414 | Cauchos del cardan | UND | 1 | $ 127.301,38 | $ 24.187,26 | $ 151.488,64 |
| 415 | Corona trasmisión | UND | 1 | $ 621.279,45 | $ 118.043,10 | $ 739.322,55 |
| 416 | Corona y speed | UND | 1 | $ 569.506,16 | $ 108.206,17 | $ 677.712,33 |
| 417 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 95.476,03 | $ 18.140,45 | $ 113.616,48 |
| 418 | Cruceta planetarios | UND | 1 | $ 81.009,97 | $ 15.391,89 | $ 96.401,86 |
| 419 | Cunas hausen trasmisión | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 420 | Eje propulsor transmision auxiliar | UND | 1 | $ 376.117,71 | $ 71.462,36 | $ 447.580,07 |
| 421 | Espárragos ruedas | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| 422 | Grapas muelle | UND | 1 | $ 95.476,03 | $ 18.140,45 | $ 113.616,48 |
| 423 | Juego satelites y escualizadorestransmision | UND | 1 | $ 260.389,18 | $ 49.473,94 | $ 309.863,13 |
| 424 | Retenedor speed | UND | 1 | $ 92.582,82 | $ 17.590,74 | $ 110.173,56 |
| 425 | Rodamientos de speed | UND | 1 | $ 86.796,39 | $ 16.491,31 | $ 103.287,71 |
| 426 | Rodillo piloto | UND | 1 | $ 112.835,31 | $ 21.438,71 | $ 134.274,02 |
| 427 | Satelites | UND | 1 | $ 376.117,71 | $ 71.462,36 | $ 447.580,07 |
| 428 | Soporte de caucho y balinera cardan | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| 429 | Tuerca hausing | UND | 1 | $ 150.447,08 | $ 28.584,95 | $ 179.032,03 |
| 430 | Arandelas de planetarios de transmicion | UND | 1 | $ 138.874,23 | $ 26.386,10 | $ 165.260,33 |
| 431 | Rodamientos de transmision | UND | 1 | $ 162.019,94 | $ 30.783,79 | $ 192.803,72 |
| 432 | Retenedores ruedas traseras | UND | 1 | $ 81.009,97 | $ 15.391,89 | $ 96.401,86 |
| 433 | Pera accionamieno bajo de cambios | UND | 1 | $ 81.009,97 | $ 15.391,89 | $ 96.401,86 |
| 434 | Embragues de diafragma | UND | 1 | $ 384.035,97 | $ 72.966,84 | $ 457.002,81 |
| 435 | Embrague mecánico | UND | 1 | $ 443.118,43 | $ 84.192,50 | $ 527.310,93 |
| 436 | Embrague automático | UND | 1 | $ 649.907,03 | $ 123.482,34 | $ 773.389,37 |
| 437 | Horquilla embrague | UND | 1 | $ 106.348,42 | $ 20.206,20 | $ 126.554,62 |
| 438 | Balinera de embraguea | UND | 1 | $ 70.898,95 | $ 13.470,80 | $ 84.369,75 |
| 439 | Disco embrague | UND | 1 | $ 1.094.225,00 | $ 207.902,75 | $ 1.302.127,75 |
| 440 | Kit de embrague | UND | 1 | $ 2.783.000,00 | $ 528.770,00 | $ 3.311.770,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **441** | Prensa embrague | UND | 1 | $ 1.935.450,00 | $ 367.735,50 | $ 2.303.185,50 |
| **442** | Remachada disco de closh | UND | 1 | $ 144.660,66 | $ 27.485,52 | $ 172.146,18 |
| **443** | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | UND | 1 | $ 277.748,46 | $ 52.772,21 | $ 330.520,67 |
| **444** | Sistemas de frenos mecánicos | UND | 1 | $ 243.029,90 | $ 46.175,68 | $ 289.205,58 |
| **445** | Espejos metálicos | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| **446** | Espejos parabólicos | UND | 1 | $ 54.971,05 | $ 10.444,50 | $ 65.415,55 |
| **447** | Espejos sin revestimiento | UND | 1 | $ 40.504,98 | $ 7.695,95 | $ 48.200,93 |
| **448** | Espejos planos | UND | 1 | $ 43.398,20 | $ 8.245,66 | $ 51.643,85 |
| **449** | Filtros al vacio | UND | 1 | $ 49.184,62 | $ 9.345,08 | $ 58.529,70 |
| **450** | Filtros de agua | UND | 1 | $ 34.718,56 | $ 6.596,53 | $ 41.315,08 |
| **451** | Recolectores de polvo | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| **452** | Filtros de aceite | UND | 1 | $ 23.145,71 | $ 4.397,68 | $ 27.543,39 |
| **453** | Filtros de aire | UND | 1 | $ 46.291,41 | $ 8.795,37 | $ 55.086,78 |
| **454** | Filtros de combustible | UND | 1 | $ 81.009,97 | $ 15.391,89 | $ 96.401,86 |
| **455** | Bases para filtros | UND | 1 | $ 34.718,56 | $ 6.596,53 | $ 41.315,08 |
| **456** | Filtro de la trampa | UND | 1 | $ 104.155,67 | $ 19.789,58 | $ 123.945,25 |
| **457** | Filtro de aceite bi-pass | UND | 1 | $ 92.582,82 | $ 17.590,74 | $ 110.173,56 |
| **458** | Cuerpo filtro de aceite | UND | 1 | $ 107.048,89 | $ 20.339,29 | $ 127.388,17 |
| **459** | Termostatos | UND | 1 | $ 92.582,82 | $ 17.590,74 | $ 110.173,56 |
| **460** | Indicador de temperatura | UND | 1 | $ 81.009,97 | $ 15.391,89 | $ 96.401,86 |
| **461** | Indicadores de presión | UND | 1 | $ 92.582,82 | $ 17.590,74 | $ 110.173,56 |
| **462** | Velocímetros | UND | 1 | $ 69.437,12 | $ 13.193,05 | $ 82.630,17 |
| **463** | Bomba agua | UND | 1 | $ 955.075,00 | $ 181.464,25 | $ 1.136.539,25 |
| **464** | Discos para tacómetros | UND | 1 | $ 52.077,84 | $ 9.894,79 | $ 61.972,63 |

| CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 55.038,06 | $ 10.457,23 | $ 65.495,29 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | UND | 1 | $ 104.282,64 | $ 19.813,70 | $ 124.096,34 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| 4 | Freno enfriado con líquido | UND | 1 | $ 417.130,56 | $ 79.254,81 | $ 496.385,37 |
| 5 | Cilindro freno | UND | 1 | $ 150.040,00 | $ 28.507,60 | $ 178.547,60 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | UND | 1 | $ 127.456,56 | $ 24.216,75 | $ 151.673,31 |
| 7 | Tambor de freno | UND | 1 | $ 376.576,20 | $ 71.549,48 | $ 448.125,68 |
| 8 | Pistones de freno | UND | 1 | $ 107.179,38 | $ 20.364,08 | $ 127.543,46 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | UND | 1 | $ 152.460,00 | $ 28.967,40 | $ 181.427,40 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | UND | 1 | $ 492.445,80 | $ 93.564,70 | $ 586.010,50 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | UND | 1 | $ 34.760,88 | $ 6.604,57 | $ 41.365,45 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | UND | 1 | $ 162.217,44 | $ 30.821,31 | $ 193.038,75 |
| 13 | Bomba | UND | 1 | $ 220.152,24 | $ 41.828,93 | $ 261.981,17 |
| 14 | Manguera de frenos | UND | 1 | $ 52.141,32 | $ 9.906,85 | $ 62.048,17 |
| 15 | Camara doble freno trasero | UND | 1 | $ 376.576,20 | $ 71.549,48 | $ 448.125,68 |
| 16 | Bujes pedal del freno | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| 17 | Campana freno de emergencia | UND | 1 | $ 260.706,60 | $ 49.534,25 | $ 310.240,85 |
| 18 | Campana freno delantero | UND | 1 | $ 260.706,60 | $ 49.534,25 | $ 310.240,85 |
| 19 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 377.520,00 | $ 71.728,80 | $ 449.248,80 |
| 20 | Rache delantero | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | UND | 1 | $ 34.760,88 | $ 6.604,57 | $ 41.365,45 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | UND | 1 | $ 69.521,76 | $ 13.209,13 | $ 82.730,89 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | UND | 1 | $ 74.536,00 | $ 14.161,84 | $ 88.697,84 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | UND | 1 | $ 74.536,00 | $ 14.161,84 | $ 88.697,84 |
| 25 | Pera de freno | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| 27 | Rin | UND | 1 | $ 551.760,00 | **$ 104.834,40** | $ 656.594,40 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| 29 | Sistemas de suspensión para camiones | UND | 1 | $ 492.445,80 | $ 93.564,70 | $ 586.010,50 |
| 30 | Amortiguadores para camiones | UND | 1 | $ 156.119,04 | $ 29.662,62 | $ 185.781,66 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| 32 | Barra estabilizadora | UND | 1 | $ 112.972,86 | $ 21.464,84 | $ 134.437,70 |
| 33 | Bujes de muelles | UND | 1 | $ 69.521,76 | $ 13.209,13 | $ 82.730,89 |
| 34 | Caucho de tope | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| 35 | Juego de spleender | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | UND | 1 | $ 127.456,56 | $ 24.216,75 | $ 151.673,31 |
| 37 | Muelle delantero | UND | 1 | $ 647.955,00 | $ 123.111,45 | $ 771.066,45 |
| 38 | Muelle trasero | UND | 1 | $ 647.955,00 | $ 123.111,45 | $ 771.066,45 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | UND | 1 | $ 52.141,32 | $ 9.906,85 | $ 62.048,17 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | UND | 1 | $ 69.521,76 | $ 13.209,13 | $ 82.730,89 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | UND | 1 | $ 100.488,61 | $ 19.092,84 | $ 119.581,45 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | UND | 1 | $ 185.391,36 | $ 35.224,36 | $ 220.615,72 |
| 43 | Hoja principal muelle trasero | UND | 1 | $ 185.391,36 | $ 35.224,36 | $ 220.615,72 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | UND | 1 | $ 185.391,36 | $ 35.224,36 | $ 220.615,72 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | UND | 1 | $ 185.391,36 | $ 35.224,36 | $ 220.615,72 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | UND | 1 | $ 185.391,36 | $ 35.224,36 | $ 220.615,72 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | UND | 1 | $ 185.391,36 | $ 35.224,36 | $ 220.615,72 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | UND | 1 | $ 92.695,68 | $ 17.612,18 | $ 110.307,86 |
| 49 | Pito de vehiculo | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | UND | 1 | $ 69.521,76 | $ 13.209,13 | $ 82.730,89 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | UND | 1 | $ 533.000,16 | $ 101.270,03 | $ 634.270,19 |
| 53 | Chapas de puertas | UND | 1 | $ 69.521,76 | $ 13.209,13 | $ 82.730,89 |
| 54 | Cilindro para chapa | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| 55 | Empaque puerta derecha | UND | 1 | $ 570.200,40 | $ 108.338,08 | $ 678.538,48 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | UND | 1 | $ 570.200,40 | $ 108.338,08 | $ 678.538,48 |
| 57 | Parabrisas para automotores | UND | 1 | $ 376.576,20 | $ 71.549,48 | $ 448.125,68 |
| 58 | Ventanas para automotores | UND | 1 | $ 260.706,60 | $ 49.534,25 | $ 310.240,85 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | UND | 1 | $ 376.576,20 | $ 71.549,48 | $ 448.125,68 |
| 61 | Tanques de combustible | UND | 1 | $ 492.445,80 | $ 93.564,70 | $ 586.010,50 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| 63 | Flotador de tanque de combustible | UND | 1 | $ 62.147,95 | $ 11.808,11 | $ 73.956,06 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | Guardabarros | UND | 1 | $ | 62.147,91 | $ | 11.808,10 | $ | 73.956,01 |
| **65** | Parachoques para automotores | UND | 1 | $ | 62.147,91 | $ | 11.808,10 | $ | 73.956,01 |
| **66** | Espejos retrovisores | UND | 1 | $ | 69.521,76 | $ | 13.209,13 | $ | 82.730,89 |
| **67** | Capòs de vehículos | UND | 1 | $ | 570.200,40 | $ | 108.338,08 | $ | 678.538,48 |
| **68** | Paneles laterales de vehículos | UND | 1 | $ | 751.627,80 | $ | 142.809,28 | $ | 894.437,08 |
| **69** | Tableros | UND | 1 | $ | 417.130,56 | $ | 79.254,81 | $ | 496.385,37 |
| **70** | Faldón anti – fango | UND | 1 | $ | 376.576,20 | $ | 71.549,48 | $ | 448.125,68 |
| **71** | Placa de matrícula | UND | 1 | $ | 34.760,88 | $ | 6.604,57 | $ | 41.365,45 |
| **72** | Puntilla testigo pta rh | UND | 1 | $ | 34.760,88 | $ | 6.604,57 | $ | 41.365,45 |
| **73** | Soporte bomper | UND | 1 | $ | 127.456,56 | $ | 24.216,75 | $ | 151.673,31 |
| **74** | Soporte cabina | UND | 1 | $ | 202.771,80 | $ | 38.526,64 | $ | 241.298,44 |
| **75** | Topes de caucho de la cabina | UND | 1 | $ | 69.521,76 | $ | 13.209,13 | $ | 82.730,89 |
| **76** | Tornillo central | UND | 1 | $ | 34.760,88 | $ | 6.604,57 | $ | 41.365,45 |
| **77** | Tuercas arandelas para lamina | UND | 1 | $ | 23.173,92 | $ | 4.403,04 | $ | 27.576,96 |
| **78** | Manija eleva vidrio | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **79** | Sistema control temperatura vehiculo | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **80** | Aire acondicionado vehicular | UND | 1 | $ | 570.200,40 | $ | 108.338,08 | $ | 678.538,48 |
| **81** | Sistemas hidráulicos para automotores | UND | 1 | $ | 376.576,20 | $ | 71.549,48 | $ | 448.125,68 |
| **82** | Iluminación exterior para automóviles | UND | 1 | $ | 417.130,56 | $ | 79.254,81 | $ | 496.385,37 |
| **83** | Reflectores | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **84** | Luz frontal del vehiculo | UND | 1 | $ | 52.141,32 | $ | 9.906,85 | $ | 62.048,17 |
| **85** | Luz trasera del vehiculo | UND | 1 | $ | 52.141,32 | $ | 9.906,85 | $ | 62.048,17 |
| **86** | Exploradoras | UND | 1 | $ | 260.706,60 | $ | 49.534,25 | $ | 310.240,85 |
| **87** | Luces laterales | UND | 1 | $ | 417.130,56 | $ | 79.254,81 | $ | 496.385,37 |
| **88** | Lamparas 24v | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **89** | Iluminación interior para automóviles | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **90** | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | UND | 1 | $ | 4.634,78 | $ | 880,61 | $ | 5.515,39 |
| **91** | Fusibles electronicos | UND | 1 | $ | 6.952,18 | $ | 1.320,91 | $ | 8.273,09 |
| **92** | Minifusibles caja principal | UND | 1 | $ | 14.483,70 | $ | 2.751,90 | $ | 17.235,60 |
| **93** | Bombillo p49 | UND | 1 | $ | 26.070,66 | $ | 4.953,43 | $ | 31.024,09 |
| **94** | Bombillo unidad | UND | 1 | $ | 26.070,66 | $ | 4.953,43 | $ | 31.024,09 |
| **95** | Bombillo 1041 | UND | 1 | $ | 26.070,66 | $ | 4.953,43 | $ | 31.024,09 |
| **96** | Bombillo cocuyo | UND | 1 | $ | 26.070,66 | $ | 4.953,43 | $ | 31.024,09 |
| **97** | Bombillo stop | UND | 1 | $ | 26.070,66 | $ | 4.953,43 | $ | 31.024,09 |
| **98** | Bombillos 1034 | UND | 1 | $ | 26.070,66 | $ | 4.953,43 | $ | 31.024,09 |
| **99** | Bombillos techo | UND | 1 | $ | 26.070,66 | $ | 4.953,43 | $ | 31.024,09 |
| **100** | Sistemas de computador | UND | 1 | $ | 202.771,80 | $ | 38.526,64 | $ | 241.298,44 |
| **101** | Sistemas electrónicos de ignición | UND | 1 | $ | 127.456,56 | $ | 24.216,75 | $ | 151.673,31 |
| **102** | Silenciadores de exhosto o resonadores | UND | 1 | $ | 492.445,80 | $ | 93.564,70 | $ | 586.010,50 |
| **103** | Adaptadores de silenciadores | UND | 1 | $ | 115.869,60 | $ | 22.015,22 | $ | 137.884,82 |
| **104** | Diferenciales | UND | 1 | $ | 492.445,80 | $ | 93.564,70 | $ | 586.010,50 |
| **105** | Ejes de cardán | UND | 1 | $ | 570.200,40 | $ | 108.338,08 | $ | 678.538,48 |
| **106** | Buje de eje | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **107** | Juntas de cardán | UND | 1 | $ | 139.043,52 | $ | 26.418,27 | $ | 165.461,79 |
| **108** | Ejes de tracción | UND | 1 | $ | 699.791,40 | $ | 132.960,37 | $ | 832.751,77 |
| **109** | Transmisiones manuales | UND | 1 | $ | 1.829.520,00 | $ | 347.608,80 | $ | 2.177.128,80 |
| **110** | Transmisiones automáticas | UND | 1 | $ | 3.049.200,00 | $ | 579.348,00 | $ | 3.628.548,00 |
| **111** | Componentes hidráulicos de embrague | UND | 1 | $ | 384.504,12 | $ | 73.055,78 | $ | 457.559,90 |
| **112** | Eje propulsor | UND | 1 | $ | 492.445,80 | $ | 93.564,70 | $ | 586.010,50 |
| **113** | Ignición | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **114** | Arranque del motor | UND | 1 | $ | 533.000,16 | $ | 101.270,03 | $ | 634.270,19 |
| **115** | Escobillas del arranque | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **116** | Bendix motor arranque | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **117** | Rodamiento motor de arranque | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **118** | Bujes soporte alternador | UND | 1 | $ | 52.141,32 | $ | 9.906,85 | $ | 62.048,17 |
| **119** | Escobillas alternador | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **120** | Porta escobillas alternador | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **121** | Regulador alternador | UND | 1 | $ | 92.695,68 | $ | 17.612,18 | $ | 110.307,86 |
| **122** | Elevador de corriente | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **123** | Elevador ignicion | UND | 1 | $ | 55.038,06 | $ | 10.457,23 | $ | 65.495,29 |
| **124** | Elevadores | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **125** | Embobinado inducido arranque | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **126** | Bornes | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **127** | Contacto arranque | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **128** | Juego de balineras arranque | UND | 1 | $ | 52.141,32 | $ | 9.906,85 | $ | 62.048,17 |
| **129** | Pera de reversa | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **130** | Pera de temperatura | UND | 1 | $ | 69.521,76 | $ | 13.209,13 | $ | 82.730,89 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **131** | Porta fusibles x 4 | UND | 1 | $ | 104.282,64 | $ | 19.813,70 | $ | 124.096,34 |
| **132** | Portafusibles electronico | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **133** | Portafusibles x 6 | UND | 1 | $ | 92.695,68 | $ | 17.612,18 | $ | 110.307,86 |
| **134** | Socker unidad hella | UND | 1 | $ | 34.760,88 | $ | 6.604,57 | $ | 41.365,45 |
| **135** | Socket elevadores | UND | 1 | $ | 34.760,88 | $ | 6.604,57 | $ | 41.365,45 |
| **136** | Soques | UND | 1 | $ | 34.760,88 | $ | 6.604,57 | $ | 41.365,45 |
| **137** | Elevador relay 12-24 v. | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **138** | Bombin | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **139** | Swich parqueo | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **140** | Switch ignición | UND | 1 | $ | 92.695,68 | $ | 17.612,18 | $ | 110.307,86 |
| **141** | Escobillas de 12 voltios | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **142** | Contactor automatico | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **143** | Unidad de luz | UND | 1 | $ | 220.152,24 | $ | 41.828,93 | $ | 261.981,17 |
| **144** | Tapa direccional | UND | 1 | $ | 69.521,76 | $ | 13.209,13 | $ | 82.730,89 |
| **145** | Diodos | UND | 1 | $ | 52.141,32 | $ | 9.906,85 | $ | 62.048,17 |
| **146** | Disyuntor | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **147** | Ventilador | UND | 1 | $ | 202.771,80 | $ | 38.526,64 | $ | 241.298,44 |
| **148** | Radiadores de motor | UND | 1 | $ | 492.445,80 | $ | 93.564,70 | $ | 586.010,50 |
| **149** | Tapas de radiador | UND | 1 | $ | 28.967,40 | $ | 5.503,81 | $ | 34.471,21 |
| **150** | Indicadores de aguja del tablero | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **151** | Ensamble de manguera de agua refrigerante | UND | 1 | $ | 52.141,32 | $ | 9.906,85 | $ | 62.048,17 |
| **152** | Salida de emergencia de vehiculos | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **153** | Techos duros desmontables | UND | 1 | $ | 260.706,60 | $ | 49.534,25 | $ | 310.240,85 |
| **154** | Deflectores de viento | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **155** | Suspensión de dirección | UND | 1 | $ | 350.505,54 | $ | 66.596,05 | $ | 417.101,59 |
| **156** | Sistema de dirección hidráulica | UND | 1 | $ | 570.200,40 | $ | 108.338,08 | $ | 678.538,48 |
| **157** | Bielas | UND | 1 | $ | 202.771,80 | $ | 38.526,64 | $ | 241.298,44 |
| **158** | Varillas de dirección | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **159** | Eje de bloqueo | UND | 1 | $ | 725.709,60 | $ | 137.884,82 | $ | 863.594,42 |
| **160** | Piñones | UND | 1 | $ | 376.576,20 | $ | 71.549,48 | $ | 448.125,68 |
| **161** | Timones o volantes | UND | 1 | $ | 69.521,76 | $ | 13.209,13 | $ | 82.730,89 |
| **162** | Ensambles de columna de dirección | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **163** | Ensambles de cilindro de dirección | UND | 1 | $ | 69.521,76 | $ | 13.209,13 | $ | 82.730,89 |
| **164** | Brazo articulado de dirección | UND | 1 | $ | 127.456,56 | $ | 24.216,75 | $ | 151.673,31 |
| **165** | Engranaje de dirección de vehículo | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **166** | Barra corta direccion | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **167** | Barra transversal direccion | UND | 1 | $ | 260.706,60 | $ | 49.534,25 | $ | 310.240,85 |
| **168** | Rotula inferior | UND | 1 | $ | 162.624,00 | $ | 30.898,56 | $ | 193.522,56 |
| **169** | Rotula superior | UND | 1 | $ | 142.296,00 | $ | 27.036,24 | $ | 169.332,24 |
| **170** | Buje tireja superior | UND | 1 | $ | 138.230,40 | $ | 26.263,78 | $ | 164.494,18 |
| **171** | Buje tireja inferior | UND | 1 | $ | 132.809,60 | $ | 25.233,82 | $ | 158.043,42 |
| **172** | Muneco estalibilizadora | UND | 1 | $ | 101.640,00 | $ | 19.311,60 | $ | 120.951,60 |
| **173** | Terminal direccion | UND | 1 | $ | 142.296,00 | $ | 27.036,24 | $ | 169.332,24 |
| **174** | Axial direccion | UND | 1 | $ | 128.744,00 | $ | 24.461,36 | $ | 153.205,36 |
| **175** | Cuachos eje | UND | 1 | $ | 24.393,60 | $ | 4.634,78 | $ | 29.028,38 |
| **176** | Eje lado rueda | UND | 1 | $ | 318.472,00 | $ | 60.509,68 | $ | 378.981,68 |
| **177** | Eje lado caja | UND | 1 | $ | 332.024,00 | $ | 63.084,56 | $ | 395.108,56 |
| **178** | Rodamiendo delantero | UND | 1 | $ | 630.168,00 | $ | 119.731,92 | $ | 749.899,92 |
| **179** | Rodmaiento trasero | UND | 1 | $ | 387.587,20 | $ | 73.641,57 | $ | 461.228,77 |
| **180** | Amortiguadores delanteros | UND | 1 | $ | 411.400,00 | $ | 78.166,00 | $ | 489.566,00 |
| **181** | Amortiguadores traseros | UND | 1 | $ | 268.329,60 | $ | 50.982,62 | $ | 319.312,22 |
| **182** | Espirales amortiguador | UND | 1 | $ | 332.024,00 | $ | 63.084,56 | $ | 395.108,56 |
| **183** | Bujes estabilizadora | UND | 1 | $ | 54.450,00 | $ | 10.345,50 | $ | 64.795,50 |
| **184** | Buje ballesta | UND | 1 | $ | 114.950,00 | $ | 21.840,50 | $ | 136.790,50 |
| **185** | Retenedor rueda | UND | 1 | $ | 42.350,00 | $ | 8.046,50 | $ | 50.396,50 |
| **186** | Retenedor de transmision | UND | 1 | $ | 51.497,60 | $ | 9.784,54 | $ | 61.282,14 |
| **187** | Pastillas frenos | UND | 1 | $ | 276.460,80 | $ | 52.527,55 | $ | 328.988,35 |
| **188** | Mordaza | UND | 1 | $ | 791.340,00 | $ | 150.354,60 | $ | 941.694,60 |
| **189** | Buje mordazas | UND | 1 | $ | 70.470,40 | $ | 13.389,38 | $ | 83.859,78 |
| **190** | Cauchos mordaza | UND | 1 | $ | 32.524,80 | $ | 6.179,71 | $ | 38.704,51 |
| **191** | Discos frenos | UND | 1 | $ | 318.472,00 | $ | 60.509,68 | $ | 378.981,68 |
| **192** | Bandas freno | UND | 1 | $ | 265.619,20 | $ | 50.467,65 | $ | 316.086,85 |
| **193** | Banda freno emergencia | UND | 1 | $ | 264.264,00 | $ | 50.210,16 | $ | 314.474,16 |
| **194** | corona y speed | UND | 1 | $ | 3.177.944,00 | $ | 603.809,36 | $ | 3.781.753,36 |
| **195** | canasta trasnmision | UND | 1 | $ | 1.829.520,00 | $ | 347.608,80 | $ | 2.177.128,80 |
| **196** | escualizacion | UND | 1 | $ | 1.036.728,00 | $ | 196.978,32 | $ | 1.233.706,32 |
| **197** | Rodillo speed | UND | 1 | $ | 142.296,00 | $ | 27.036,24 | $ | 169.332,24 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **198** | Rodillo corona | UND | 1 | $ 139.585,60 | $ 26.521,26 | $ 166.106,86 |
| **199** | Rodillo canasta | UND | 1 | $ 197.859,20 | $ 37.593,25 | $ 235.452,45 |
| **200** | Espejo lateral | UND | 1 | $ 363.193,60 | $ 69.006,78 | $ 432.200,38 |
| **201** | Vidrio puertas | UND | 1 | $ 211.411,20 | $ 40.168,13 | $ 251.579,33 |
| **202** | Vidrio panoramico | UND | 1 | $ 332.024,00 | $ 63.084,56 | $ 395.108,56 |
| **203** | Latoneria y pintura por pieza | UND | 1 | $ 264.264,00 | $ 50.210,16 | $ 314.474,16 |
| **204** | Chapa puerta externa | UND | 1 | $ 318.472,00 | $ 60.509,68 | $ 378.981,68 |
| **205** | Chapa puerta interna | UND | 1 | $ 196.504,00 | $ 37.335,76 | $ 233.839,76 |
| **206** | Cremallera elevavidrio | UND | 1 | $ 468.899,20 | $ 89.090,85 | $ 557.990,05 |
| **207** | Motor elevavidrio | UND | 1 | $ 739.939,20 | $ 140.588,45 | $ 880.527,65 |
| **208** | Tapizado silla | UND | 1 | $ 257.488,00 | $ 48.922,72 | $ 306.410,72 |
| **209** | Sensor velocimetro | UND | 1 | $ 395.718,40 | $ 75.186,50 | $ 470.904,90 |
| **210** | Sensor abs | UND | 1 | $ 376.745,60 | $ 71.581,66 | $ 448.327,26 |
| **211** | Sensor velocidad | UND | 1 | $ 403.849,60 | $ 76.731,42 | $ 480.581,02 |
| **212** | Sensor cigüeñal | UND | 1 | $ 363.193,60 | $ 69.006,78 | $ 432.200,38 |
| **213** | Sensor arbol de levas | UND | 1 | $ 264.264,00 | $ 50.210,16 | $ 314.474,16 |
| **214** | Sensor oxigeno | UND | 1 | $ 315.761,60 | $ 59.994,70 | $ 375.756,30 |
| **215** | Sensor MAF | UND | 1 | $ 374.035,20 | $ 71.066,69 | $ 445.101,89 |
| **216** | Sensor MAP | UND | 1 | $ 336.089,60 | $ 63.857,02 | $ 399.946,62 |
| **217** | Sensor Intercooler | UND | 1 | $ 463.478,40 | $ 88.060,90 | $ 551.539,30 |
| **218** | Sensor turbo | UND | 1 | $ 786.016,00 | $ 149.343,04 | $ 935.359,04 |
| **219** | Turbo | UND | 1 | $ 3.523.520,00 | $ 669.468,80 | $ 4.192.988,80 |
| **220** | Intercooler | UND | 1 | $ 3.184.720,00 | $ 605.096,80 | $ 3.789.816,80 |
| **221** | Cardan | UND | 1 | $ 1.158.696,00 | $ 220.152,24 | $ 1.378.848,24 |
| **222** | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 128.744,00 | $ 24.461,36 | $ 153.205,36 |
| **223** | Caja de velocidades | UND | 1 | $ 5.854.464,00 | $ 1.112.348,16 | $ 6.966.812,16 |
| **224** | Caja de direccion | UND | 1 | $ 2.371.600,00 | $ 450.604,00 | $ 2.822.204,00 |
| **225** | Servo direccion | UND | 1 | $ 1.111.264,00 | $ 211.140,16 | $ 1.322.404,16 |
| **226** | Servo freno suavizador | UND | 1 | $ 613.905,60 | $ 116.642,06 | $ 730.547,66 |
| **227** | Bomba de freno | UND | 1 | $ 386.232,00 | $ 73.384,08 | $ 459.616,08 |
| **228** | Bomba embrague principal | UND | 1 | $ 346.931,20 | $ 65.916,93 | $ 412.848,13 |
| **229** | Bomba embrague auxiliar | UND | 1 | $ 237.160,00 | $ 45.060,40 | $ 282.220,40 |
| **230** | Bomba aceite | UND | 1 | $ 1.065.187,20 | $ 202.385,57 | $ 1.267.572,77 |
| **231** | Guaya emergencia | UND | 1 | $ 265.619,20 | $ 50.467,65 | $ 316.086,85 |
| **232** | Guaya mandos | UND | 1 | $ 257.488,00 | $ 48.922,72 | $ 306.410,72 |
| **233** | Catalizador | UND | 1 | $ 3.794.560,00 | $ 720.966,40 | $ 4.515.526,40 |
| **234** | Silenciador exosto | UND | 1 | $ 2.127.664,00 | $ 404.256,16 | $ 2.531.920,16 |
| **235** | Exosto | UND | 1 | $ 4.797.408,00 | $ 911.507,52 | $ 5.708.915,52 |
| **236** | Tapa valvulas | UND | 1 | $ 891.721,60 | $ 169.427,10 | $ 1.061.148,70 |
| **237** | Empaque tapavalvulas | UND | 1 | $ 138.230,40 | $ 26.263,78 | $ 164.494,18 |
| **238** | Empaque culata | UND | 1 | $ 132.809,60 | $ 25.233,82 | $ 158.043,42 |
| **239** | Empaque carter | UND | 1 | $ 105.705,60 | $ 20.084,06 | $ 125.789,66 |
| **240** | Empaque reparticion | UND | 1 | $ 88.088,00 | $ 16.736,72 | $ 104.824,72 |
| **241** | Empaque transmision | UND | 1 | $ 60.984,00 | $ 11.586,96 | $ 72.570,96 |
| **242** | Culata | UND | 1 | $ 5.217.520,00 | $ 991.328,80 | $ 6.208.848,80 |
| **243** | Valvula admision | UND | 1 | $ 70.470,40 | $ 13.389,38 | $ 83.859,78 |
| **244** | Valvula escape | UND | 1 | $ 71.825,60 | $ 13.646,86 | $ 85.472,46 |
| **245** | Guias valvula | UND | 1 | $ 56.918,40 | $ 10.814,50 | $ 67.732,90 |
| **246** | Casquetes biela | UND | 1 | $ 211.411,20 | $ 40.168,13 | $ 251.579,33 |
| **247** | Casquetes bancada | UND | 1 | $ 241.225,60 | $ 45.832,86 | $ 287.058,46 |
| **248** | Pistones motor | UND | 1 | $ 1.666.896,00 | $ 316.710,24 | $ 1.983.606,24 |
| **249** | Anillos motor | UND | 1 | $ 376.745,60 | $ 71.581,66 | $ 448.327,26 |
| **250** | Biela motor | UND | 1 | $ 482.451,20 | $ 91.665,73 | $ 574.116,93 |
| **251** | Cigüeñal | UND | 1 | $ 3.293.136,00 | $ 625.695,84 | $ 3.918.831,84 |
| **252** | Kit de reparticion | UND | 1 | $ 1.666.896,00 | $ 316.710,24 | $ 1.983.606,24 |
| **253** | Correas accesorios | UND | 1 | $ 88.088,00 | $ 16.736,72 | $ 104.824,72 |
| **254** | Alternador | UND | 1 | $ 1.464.100,00 | $ 278.179,00 | $ 1.742.279,00 |
| **255** | Motor de arranque | UND | 1 | $ 1.754.500,00 | $ 333.355,00 | $ 2.087.855,00 |
| **256** | Radiador | UND | 1 | $ 1.010.979,20 | $ 192.086,05 | $ 1.203.065,25 |
| **257** | Compresor aire acondicionado | UND | 1 | $ 933.732,80 | $ 177.409,23 | $ 1.111.142,03 |
| **258** | Radiador aire acondicionado | UND | 1 | $ 649.140,80 | $ 123.336,75 | $ 772.477,55 |
| **259** | Farola | UND | 1 | $ 871.393,60 | $ 165.564,78 | $ 1.036.958,38 |
| **260** | Bombillo farola | UND | 1 | $ 47.432,00 | $ 9.012,08 | $ 56.444,08 |
| **261** | Bombillo stop | UND | 1 | $ 10.841,60 | $ 2.059,90 | $ 12.901,50 |
| **262** | Stop trasero | UND | 1 | $ 891.721,60 | $ 169.427,10 | $ 1.061.148,70 |
| **263** | Bomper frontal | UND | 1 | $ 1.165.472,00 | $ 221.439,68 | $ 1.386.911,68 |
| **264** | Bomper trasero | UND | 1 | $ 1.199.352,00 | $ 227.876,88 | $ 1.427.228,88 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **265** | Capot | UND | 1 | $ 1.680.448,00 | $ 319.285,12 | $ 1.999.733,12 |
| **266** | Puerta lateral | UND | 1 | $ 2.507.120,00 | $ 476.352,80 | $ 2.983.472,80 |
| **267** | Manguera radiador | UND | 1 | $ 105.705,60 | $ 20.084,06 | $ 125.789,66 |
| **268** | Manguera hidraulica | UND | 1 | $ 78.601,60 | $ 14.934,30 | $ 93.535,90 |
| **269** | Manguera presion | UND | 1 | $ 96.219,20 | $ 18.281,65 | $ 114.500,85 |
| **270** | Manguera freno | UND | 1 | $ 65.049,60 | $ 12.359,42 | $ 77.409,02 |
| **271** | Kit tensor frenos trasero | UND | 1 | $ 227.673,60 | $ 43.257,98 | $ 270.931,58 |
| **272** | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 420.112,00 | $ 79.821,28 | $ 499.933,28 |
| **273** | Rin llanta | UND | 1 | $ 403.849,60 | $ 76.731,42 | $ 480.581,02 |
| **274** | Llanta rueda | UND | 1 | $ 792.792,00 | $ 150.630,48 | $ 943.422,48 |
| **275** | Aceite trasnmision SAE 90 | UND | 1 | $ 43.366,40 | $ 8.239,62 | $ 51.606,02 |
| **276** | Aceite caja transmision 75W85 | UND | 1 | $ 70.470,40 | $ 13.389,38 | $ 83.859,78 |
| **277** | Aceite motor 15w40 | UND | 1 | $ 37.945,60 | $ 7.209,66 | $ 45.155,26 |
| **278** | Aceite hidraulico ISO68 | UND | 1 | $ 46.076,80 | $ 8.754,59 | $ 54.831,39 |
| **279** | Refrigerante | UND | 1 | $ 16.262,40 | $ 3.089,86 | $ 19.352,26 |
| **280** | Liquido de frenos | UND | 1 | $ 24.393,60 | $ 4.634,78 | $ 29.028,38 |
| **281** | Servicio de scanner | UND | 1 | $ 54.208,00 | $ 10.299,52 | $ 64.507,52 |
| **282** | Reparacion Aire acondicionado | UND | 1 | $ 268.329,60 | $ 50.982,62 | $ 319.312,22 |
| **283** | Brazo de la direccion | UND | 1 | $ 127.456,56 | $ 24.216,75 | $ 151.673,31 |
| **284** | Conjunto columna de direcion | UND | 1 | $ 376.576,20 | $ 71.549,48 | $ 448.125,68 |
| **285** | Crucetas columna direccion | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **286** | Juego de terminales de direccion | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| **287** | Soportes direcciones | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **288** | Consolas | UND | 1 | $ 376.576,20 | $ 71.549,48 | $ 448.125,68 |
| **289** | Tapizado del techo | UND | 1 | $ 492.445,80 | $ 93.564,70 | $ 586.010,50 |
| **290** | Grupos de instrumentos | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **291** | Paneles de instrumentos | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| **292** | Pedales | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| **293** | Visores de sol | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **294** | Indicador de la presión de aceite del vehiculo | UND | 1 | $ 69.521,76 | $ 13.209,13 | $ 82.730,89 |
| **295** | Encendedor de cigarrillos del vehiculo | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| **296** | Tapetes del vehiculo | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **297** | Sistema de audio video del vehiculo | UND | 1 | $ 260.706,60 | $ 49.534,25 | $ 310.240,85 |
| **298** | Cenicero del vehiculo | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| **299** | Fundas de asientos | UND | 1 | $ 69.521,76 | $ 13.209,13 | $ 82.730,89 |
| **300** | Cojinería de asientos | UND | 1 | $ 492.445,80 | $ 93.564,70 | $ 586.010,50 |
| **301** | Marcos de asientos | UND | 1 | $ 98.489,16 | $ 18.712,94 | $ 117.202,10 |
| **302** | Gancho de remolcar | UND | 1 | $ 359.195,76 | $ 68.247,19 | $ 427.442,95 |
| **303** | Bisagra de vehículo | UND | 1 | $ 86.902,20 | $ 16.511,42 | $ 103.413,62 |
| **304** | Caja de almacenamiento de accesorio para vehiculos | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **305** | Gato de vehiculo | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| **306** | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **307** | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **308** | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **309** | Carrocería de camión de carga | UND | 1 | $ 2.805.264,00 | $ 533.000,16 | $ 3.338.264,16 |
| **310** | Separador de madera del chasis a la carroseria | UND | 1 | $ 376.576,20 | $ 71.549,48 | $ 448.125,68 |
| **311** | Kit de reparación de motores | UND | 1 | $ 1.829.520,00 | $ 347.608,80 | $ 2.177.128,80 |
| **312** | Monturas de motor | UND | 1 | $ 202.771,80 | $ 38.526,64 | $ 241.298,44 |
| **313** | Ejes compensadores | UND | 1 | $ 376.576,20 | $ 71.549,48 | $ 448.125,68 |
| **314** | Elevadores de árbol de levas | UND | 1 | $ 260.706,60 | $ 49.534,25 | $ 310.240,85 |
| **315** | Válvulas de ventilación del cárter | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **316** | Culata de cilindro | UND | 1 | $ 853.776,00 | $ 162.217,44 | $ 1.015.993,44 |
| **317** | Tapas de motor | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| **318** | Forjas del motor | UND | 1 | $ 112.972,86 | $ 21.464,84 | $ 134.437,70 |
| **319** | Calentadores de motor | UND | 1 | $ 260.706,60 | $ 49.534,25 | $ 310.240,85 |
| **320** | Sistemas de ignición de motor | UND | 1 | $ 202.771,80 | $ 38.526,64 | $ 241.298,44 |
| **321** | Poleas del motor | UND | 1 | $ 107.179,38 | $ 20.364,08 | $ 127.543,46 |
| **322** | Lata de vapor de combustible | UND | 1 | $ 95.592,42 | $ 18.162,56 | $ 113.754,98 |
| **323** | Tapón brillante | UND | 1 | $ 55.038,06 | $ 10.457,23 | $ 65.495,29 |
| **324** | Medidores de varilla de aceite | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| **325** | Coladores de aceite | UND | 1 | $ 104.282,64 | $ 19.813,70 | $ 124.096,34 |
| **326** | Anillo de pistón | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| **327** | Ejes de brazo oscilante | UND | 1 | $ 376.576,20 | $ 71.549,48 | $ 448.125,68 |
| **328** | Brazos oscilantes | UND | 1 | $ 260.706,60 | $ 49.534,25 | $ 310.240,85 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **329** | Batea de aceite | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **330** | Pistones | UND | 1 | $ | 492.445,80 | $ | 93.564,70 | $ | 586.010,50 |
| **331** | Múltiples de entrada | UND | 1 | $ | 492.445,80 | $ | 93.564,70 | $ | 586.010,50 |
| **332** | Inyectores de combustible | UND | 1 | $ | 570.200,40 | $ | 108.338,08 | $ | 678.538,48 |
| **333** | Distribuidores de inyección de combustible | UND | 1 | $ | 260.706,60 | $ | 49.534,25 | $ | 310.240,85 |
| **334** | Válvulas de motor | UND | 1 | $ | 92.695,68 | $ | 17.612,18 | $ | 110.307,86 |
| **335** | Varas de empuje | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **336** | Volante de inercia del motor | UND | 1 | $ | 420.027,30 | $ | 79.805,19 | $ | 499.832,49 |
| **337** | Cigüeñal | UND | 1 | $ | 609.840,00 | $ | 115.869,60 | $ | 725.709,60 |
| **338** | Válvula de estrangulación | UND | 1 | $ | 376.576,20 | $ | 71.549,48 | $ | 448.125,68 |
| **339** | Controles electrónicos de motor | UND | 1 | $ | 260.706,60 | $ | 49.534,25 | $ | 310.240,85 |
| **340** | Asiento de válvula del motor | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **341** | Guía de válvula | UND | 1 | $ | 52.141,32 | $ | 9.906,85 | $ | 62.048,17 |
| **342** | Ajustadores del balancín | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **343** | Adaptadores del motor de arranque | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **344** | Vástagos del estárter | UND | 1 | $ | 202.771,80 | $ | 38.526,64 | $ | 241.298,44 |
| **345** | Tapones del árbol de levas | UND | 1 | $ | 69.521,76 | $ | 13.209,13 | $ | 82.730,89 |
| **346** | Varillaje de los componentes del motor | UND | 1 | $ | 318.641,40 | $ | 60.541,87 | $ | 379.183,27 |
| **347** | Revestimiento de los cilindros | UND | 1 | $ | 202.771,80 | $ | 38.526,64 | $ | 241.298,44 |
| **348** | Amortiguadores de vibración | UND | 1 | $ | 127.456,56 | $ | 24.216,75 | $ | 151.673,31 |
| **349** | Reguladores | UND | 1 | $ | 202.771,80 | $ | 38.526,64 | $ | 241.298,44 |
| **350** | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 1 | $ | 376.576,20 | $ | 71.549,48 | $ | 448.125,68 |
| **351** | Limpiador de inyector | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **352** | Válvula de medición proporcional diesel | UND | 1 | $ | 260.706,60 | $ | 49.534,25 | $ | 310.240,85 |
| **353** | Válvula de alta presión diesel | UND | 1 | $ | 260.706,60 | $ | 49.534,25 | $ | 310.240,85 |
| **354** | Pasador de pistón | UND | 1 | $ | 34.760,88 | $ | 6.604,57 | $ | 41.365,45 |
| **355** | Distribuidor de ignición | UND | 1 | $ | 260.706,60 | $ | 49.534,25 | $ | 310.240,85 |
| **356** | Elemento colador de aceite | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **357** | Alza válvulas | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **358** | Freno de ahogo | UND | 1 | $ | 777.546,00 | $ | 147.733,74 | $ | 925.279,74 |
| **359** | Abrazaderas turbo alimentador | UND | 1 | $ | 34.760,88 | $ | 6.604,57 | $ | 41.365,45 |
| **360** | Balinera del volante | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **361** | Anillos exosto | UND | 1 | $ | 86.180,03 | $ | 16.374,21 | $ | 102.554,24 |
| **362** | Arandela ajuste martillo | UND | 1 | $ | 17.437,13 | $ | 3.313,05 | $ | 20.750,18 |
| **363** | Bujías de precalentamiento | UND | 1 | $ | 17.437,13 | $ | 3.313,05 | $ | 20.750,18 |
| **364** | Cremallera de volante | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **365** | Empaque de culata | UND | 1 | $ | 110.076,12 | $ | 20.914,46 | $ | 130.990,58 |
| **366** | Empaque de las tapas de valvula | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **367** | Empaque para exsosto | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **368** | Empaquetadura del turbo | UND | 1 | $ | 260.706,60 | $ | 49.534,25 | $ | 310.240,85 |
| **369** | Fan clausch | UND | 1 | $ | 376.576,20 | $ | 71.549,48 | $ | 448.125,68 |
| **370** | Exosto completo | UND | 1 | $ | 958.973,40 | $ | 182.204,95 | $ | 1.141.178,35 |
| **371** | Intercooler | UND | 1 | $ | 1.097.712,00 | $ | 208.565,28 | $ | 1.306.277,28 |
| **372** | Juego valvulas admision | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **373** | Juego válvulas de escape | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **374** | Kit reparacion turbo | UND | 1 | $ | 376.576,20 | $ | 71.549,48 | $ | 448.125,68 |
| **375** | Manguera - tubo de aceite | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **376** | Manguera aceite bomba de vacio | UND | 1 | $ | 69.521,76 | $ | 13.209,13 | $ | 82.730,89 |
| **377** | Manguera combustible | UND | 1 | $ | 81.108,72 | $ | 15.410,66 | $ | 96.519,38 |
| **378** | Sellos de valvulas | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **379** | Manguera entrada combustible | UND | 1 | $ | 69.521,76 | $ | 13.209,13 | $ | 82.730,89 |
| **380** | Mangueras de aceite | UND | 1 | $ | 46.347,84 | $ | 8.806,09 | $ | 55.153,93 |
| **381** | Piñones de repartición | UND | 1 | $ | 492.445,80 | $ | 93.564,70 | $ | 586.010,50 |
| **382** | Punta de inyectores | UND | 1 | $ | 260.706,60 | $ | 49.534,25 | $ | 310.240,85 |
| **383** | Gobernador de aire | UND | 1 | $ | 536.659,20 | $ | 101.965,25 | $ | 638.624,45 |
| **384** | Guaya de acelerador | UND | 1 | $ | 110.076,12 | $ | 20.914,46 | $ | 130.990,58 |
| **385** | Bomba de aceite | UND | 1 | $ | 220.152,24 | $ | 41.828,93 | $ | 261.981,17 |
| **386** | Bomba de agua | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **387** | Bomba de inyecion | UND | 1 | $ | 594.972,46 | $ | 113.044,77 | $ | 708.017,23 |
| **388** | Empaquetadura bomba de inyeccion | UND | 1 | $ | 260.706,60 | $ | 49.534,25 | $ | 310.240,85 |
| **389** | Juego anillos motor | UND | 1 | $ | 223.048,98 | $ | 42.379,31 | $ | 265.428,29 |
| **390** | Protector aislamiento de motor | UND | 1 | $ | 144.837,00 | $ | 27.519,03 | $ | 172.356,03 |
| **391** | Retenedor delantero cigüeñal motor | UND | 1 | $ | 110.076,12 | $ | 20.914,46 | $ | 130.990,58 |
| **392** | Retenedor trasero cigüeñal motor | UND | 1 | $ | 104.282,64 | $ | 19.813,70 | $ | 124.096,34 |
| **393** | Arbol de levas | UND | 1 | $ | 536.659,20 | $ | 101.965,25 | $ | 638.624,45 |
| **394** | Eje de levas | UND | 1 | $ | 536.659,20 | $ | 101.965,25 | $ | 638.624,45 |
| **395** | Bloque de cilindros | UND | 1 | $ | 1.585.584,00 | $ | 301.260,96 | $ | 1.886.844,96 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **396** | Ejes | UND | 1 | $ 1.073.318,40 | $ 203.930,50 | $ 1.277.248,90 |
| **397** | Muñones | UND | 1 | $ 492.445,80 | $ 93.564,70 | $ 586.010,50 |
| **398** | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| **399** | Controlador de velocidad | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| **400** | Disco de turbina | UND | 1 | $ 220.152,24 | $ 41.828,93 | $ 261.981,17 |
| **401** | Cubo de apriete | UND | 1 | $ 260.706,60 | $ 49.534,25 | $ 310.240,85 |
| **402** | Palanca de cambios | UND | 1 | $ 6.952,18 | $ 1.320,91 | $ 8.273,09 |
| **403** | Soportes de batería | UND | 1 | $ 34.760,88 | $ 6.604,57 | $ 41.365,45 |
| **404** | Correas en v | UND | 1 | $ 110.076,12 | $ 20.914,46 | $ 130.990,58 |
| **405** | Correas de distribución de engranaje | UND | 1 | $ 127.456,56 | $ 24.216,75 | $ 151.673,31 |
| **406** | Correas redondas | UND | 1 | $ 69.521,76 | $ 13.209,13 | $ 82.730,89 |
| **407** | Correas planas | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **408** | Tensores de correa | UND | 1 | $ 260.706,60 | $ 49.534,25 | $ 310.240,85 |
| **409** | Polea de distribución | UND | 1 | $ 359.195,76 | $ 68.247,19 | $ 427.442,95 |
| **410** | Polea plana | UND | 1 | $ 260.706,60 | $ 49.534,25 | $ 310.240,85 |
| **411** | Balinera cardan | UND | 1 | $ 202.771,80 | $ 38.526,64 | $ 241.298,44 |
| **412** | Balinera y caucho central | UND | 1 | $ 185.391,36 | $ 35.224,36 | $ 220.615,72 |
| **413** | Cardan | UND | 1 | $ 855.300,60 | $ 162.507,11 | $ 1.017.807,71 |
| **414** | Cauchos del cardan | UND | 1 | $ 127.456,56 | $ 24.216,75 | $ 151.673,31 |
| **415** | Corona trasmisión | UND | 1 | $ 622.036,80 | $ 118.186,99 | $ 740.223,79 |
| **416** | Corona y speed | UND | 1 | $ 570.200,40 | $ 108.338,08 | $ 678.538,48 |
| **417** | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 95.592,42 | $ 18.162,56 | $ 113.754,98 |
| **418** | Cruceta planetarios | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **419** | Cunas hausen trasmisión | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| **420** | Eje propulsor transmision auxiliar | UND | 1 | $ 376.576,20 | $ 71.549,48 | $ 448.125,68 |
| **421** | Espárragos ruedas | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| **422** | Grapas muelle | UND | 1 | $ 95.592,42 | $ 18.162,56 | $ 113.754,98 |
| **423** | Juego satelites y escualizadorestransmision | UND | 1 | $ 260.706,60 | $ 49.534,25 | $ 310.240,85 |
| **424** | Retenedor speed | UND | 1 | $ 92.695,68 | $ 17.612,18 | $ 110.307,86 |
| **425** | Rodamientos de speed | UND | 1 | $ 86.902,20 | $ 16.511,42 | $ 103.413,62 |
| **426** | Rodillo piloto | UND | 1 | $ 112.972,86 | $ 21.464,84 | $ 134.437,70 |
| **427** | Satelites | UND | 1 | $ 376.576,20 | $ 71.549,48 | $ 448.125,68 |
| **428** | Soporte de caucho y balinera cardan | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| **429** | Tuerca hausing | UND | 1 | $ 150.630,48 | $ 28.619,79 | $ 179.250,27 |
| **430** | Arandelas de planetarios de transmicion | UND | 1 | $ 139.043,52 | $ 26.418,27 | $ 165.461,79 |
| **431** | Rodamientos de transmision | UND | 1 | $ 162.217,44 | $ 30.821,31 | $ 193.038,75 |
| **432** | Retenedores ruedas traseras | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **433** | Pera accionamieno bajo de cambios | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **434** | Embragues de diafragma | UND | 1 | $ 384.504,12 | $ 73.055,78 | $ 457.559,90 |
| **435** | Embrague mecánico | UND | 1 | $ 443.658,60 | $ 84.295,13 | $ 527.953,73 |
| **436** | Embrague automático | UND | 1 | $ 650.699,28 | $ 123.632,86 | $ 774.332,14 |
| **437** | Horquilla embrague | UND | 1 | $ 106.478,06 | $ 20.230,83 | $ 126.708,90 |
| **438** | Balinera de embraguea | UND | 1 | $ 70.985,38 | $ 13.487,22 | $ 84.472,60 |
| **439** | Disco embrague | UND | 1 | $ 130.139,86 | $ 24.726,57 | $ 154.866,43 |
| **440** | Kit de embrague | UND | 1 | $ 2.359.500,00 | $ 448.305,00 | $ 2.807.805,00 |
| **441** | Prensa embrague | UND | 1 | $ 266.195,16 | $ 50.577,08 | $ 316.772,24 |
| **442** | Remachada disco de closh | UND | 1 | $ 144.837,00 | $ 27.519,03 | $ 172.356,03 |
| **443** | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | UND | 1 | $ 278.087,04 | $ 52.836,54 | $ 330.923,58 |
| **444** | Sistemas de frenos mecánicos | UND | 1 | $ 243.326,16 | $ 46.231,97 | $ 289.558,13 |
| **445** | Espejos metálicos | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| **446** | Espejos parabólicos | UND | 1 | $ 55.038,06 | $ 10.457,23 | $ 65.495,29 |
| **447** | Espejos sin revestimiento | UND | 1 | $ 40.554,36 | $ 7.705,33 | $ 48.259,69 |
| **448** | Espejos planos | UND | 1 | $ 43.451,10 | $ 8.255,71 | $ 51.706,81 |
| **449** | Filtros al vacio | UND | 1 | $ 49.244,58 | $ 9.356,47 | $ 58.601,05 |
| **450** | Filtros de agua | UND | 1 | $ 34.760,88 | $ 6.604,57 | $ 41.365,45 |
| **451** | Recolectores de polvo | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| **452** | Filtros de aceite | UND | 1 | $ 33.880,00 | $ 6.437,20 | $ 40.317,20 |
| **453** | Filtros de aire | UND | 1 | $ 46.347,84 | $ 8.806,09 | $ 55.153,93 |
| **454** | Filtros de combustible | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **455** | Bases para filtros | UND | 1 | $ 34.760,88 | $ 6.604,57 | $ 41.365,45 |
| **456** | Filtro de la trampa | UND | 1 | $ 104.282,64 | $ 19.813,70 | $ 124.096,34 |
| **457** | Filtro de aceite bi-pass | UND | 1 | $ 92.695,68 | $ 17.612,18 | $ 110.307,86 |
| **458** | Cuerpo filtro de aceite | UND | 1 | $ 107.179,38 | $ 20.364,08 | $ 127.543,46 |
| **459** | Termostatos | UND | 1 | $ 92.695,68 | $ 17.612,18 | $ 110.307,86 |
| **460** | Indicador de temperatura | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **461** | Indicadores de presión | UND | 1 | $ 92.695,68 | $ 17.612,18 | $ 110.307,86 |
| **462** | Velocímetros | UND | 1 | $ 69.521,76 | $ 13.209,13 | $ 82.730,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **463** | Tacómetros | UND | 1 | $ 81.108,72 | $ 15.410,66 | $ 96.519,38 |
| **464** | Discos para tacómetros | UND | 1 | $ 52.141,32 | $ 9.906,85 | $ 62.048,17 |
| **465** | Silicona grey | UND | 1 | $ 31.460,00 | $ 5.977,40 | $ 37.437,40 |
| **466** | Limpiador electronico | UND | 1 | $ 42.350,00 | $ 8.046,50 | $ 50.396,50 |

| CAMIONETA TOYOTA SIPOL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 58.567,29 | $ 11.127,78 | $ 69.695,07 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | UND | 1 | $ 110.969,60 | $ 21.084,22 | $ 132.053,82 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 154.124,44 | $ 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 4 | Freno enfriado con liquido | UND | 1 | $ 443.878,38 | $ 84.336,89 | $ 528.215,27 |
| 5 | Cilindros principales | UND | 1 | $ 114.052,08 | $ 21.669,90 | $ 135.721,98 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | UND | 1 | $ 135.629,51 | $ 25.769,61 | $ 161.399,11 |
| 7 | Tambor de freno | UND | 1 | $ 400.723,54 | $ 76.137,47 | $ 476.861,01 |
| 8 | Pistones de freno | UND | 1 | $ 114.052,08 | $ 21.669,90 | $ 135.721,98 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | UND | 1 | $ 400.723,54 | $ 76.137,47 | $ 476.861,01 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | UND | 1 | $ 524.023,09 | $ 99.564,39 | $ 623.587,47 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | UND | 1 | $ 36.989,87 | $ 7.028,07 | $ 44.017,94 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | UND | 1 | $ 172.619,37 | $ 32.797,68 | $ 205.417,05 |
| 13 | Bomba de frenos | UND | 1 | $ 234.269,15 | $ 44.511,14 | $ 278.780,28 |
| 14 | Manguera de frenos | UND | 1 | $ 55.484,80 | $ 10.542,11 | $ 66.026,91 |
| 15 | Camara doble freno trasero | UND | 1 | $ 400.723,54 | $ 76.137,47 | $ 476.861,01 |
| 16 | Bujes pedal del freno | UND | 1 | $ 49.319,82 | $ 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 17 | Campana freno de emergencia | UND | 1 | $ 277.423,99 | $ 52.710,56 | $ 330.134,55 |
| 18 | Campana freno delantero | UND | 1 | $ 277.423,99 | $ 52.710,56 | $ 330.134,55 |
| 19 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 277.423,99 | $ 52.710,56 | $ 330.134,55 |
| 20 | Rache delantero | UND | 1 | $ 49.319,82 | $ 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | UND | 1 | $ 36.989,87 | $ 7.028,07 | $ 44.017,94 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | UND | 1 | $ 73.979,73 | $ 14.056,15 | $ 88.035,88 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | UND | 1 | $ 79.315,50 | $ 15.069,95 | $ 94.385,45 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | UND | 1 | $ 79.315,50 | $ 15.069,95 | $ 94.385,45 |
| 25 | Pera de freno | UND | 1 | $ 86.309,69 | $ 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | UND | 1 | $ 154.124,44 | $ 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 27 | Rines o ruedas | UND | 1 | $ 277.423,99 | $ 52.710,56 | $ 330.134,55 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | UND | 1 | $ 49.319,82 | $ 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 29 | Sistemas de suspensión | UND | 1 | $ 524.023,09 | $ 99.564,39 | $ 623.587,47 |
| 30 | Amortiguadores para camiones | UND | 1 | $ 166.129,92 | $ 31.564,68 | $ 197.694,60 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | UND | 1 | $ 154.124,44 | $ 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 32 | Barra estabilizadora | UND | 1 | $ 120.217,06 | $ 22.841,24 | $ 143.058,30 |
| 33 | Bujes de muelles | UND | 1 | $ 73.979,73 | $ 14.056,15 | $ 88.035,88 |
| 34 | Caucho de tope | UND | 1 | $ 49.319,82 | $ 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 35 | Juego de spleender | UND | 1 | $ 154.124,44 | $ 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | UND | 1 | $ 135.629,51 | $ 25.769,61 | $ 161.399,11 |
| 37 | Muelle delantero | UND | 1 | $ 689.504,06 | $ 131.005,77 | $ 820.509,83 |
| 38 | Muelle trasero | UND | 1 | $ 689.504,06 | $ 131.005,77 | $ 820.509,83 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | UND | 1 | $ 55.484,80 | $ 10.542,11 | $ 66.026,91 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | UND | 1 | $ 73.979,73 | $ 14.056,15 | $ 88.035,88 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | UND | 1 | $ 106.932,28 | $ 20.317,13 | $ 127.249,42 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | UND | 1 | $ 197.279,28 | $ 37.483,06 | $ 234.762,34 |
| 43 | Hoja principal muelle trasero | UND | 1 | $ 197.279,28 | $ 37.483,06 | $ 234.762,34 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | UND | 1 | $ 197.279,28 | $ 37.483,06 | $ 234.762,34 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | UND | 1 | $ 197.279,28 | $ 37.483,06 | $ 234.762,34 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | UND | 1 | $ 197.279,28 | $ 37.483,06 | $ 234.762,34 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | UND | 1 | $ 197.279,28 | $ 37.483,06 | $ 234.762,34 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | UND | 1 | $ 98.639,64 | $ 18.741,53 | $ 117.381,17 |
| 49 | Pito de vehiculo | UND | 1 | $ 49.319,82 | $ 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | UND | 1 | $ 73.979,73 | $ 14.056,15 | $ 88.035,88 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | UND | 1 | $ 154.124,44 | $ 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | UND | 1 | $ 567.177,93 | $ 107.763,81 | $ 674.941,74 |
| 53 | Chapas de puertas | UND | 1 | $ 73.979,73 | $ 14.056,15 | $ 88.035,88 |
| 54 | Cilindro para chapa | UND | 1 | $ 49.319,82 | $ 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 55 | Empaque puerta derecha | UND | 1 | $ 606.763,58 | $ 115.285,08 | $ 722.048,65 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | UND | 1 | $ 606.763,58 | $ 115.285,08 | $ 722.048,65 |
| 57 | Parabrisas para automotores | UND | 1 | $ 400.723,54 | $ 76.137,47 | $ 476.861,01 |
| 58 | Ventanas para automotores | UND | 1 | $ 277.423,99 | $ 52.710,56 | $ 330.134,55 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | UND | 1 | $ 86.309,69 | $ 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | UND | 1 | $ 400.723,54 | $ 76.137,47 | $ 476.861,01 |
| 61 | Tanques de combustible | UND | 1 | $ 524.023,09 | $ 99.564,39 | $ 623.587,47 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | UND | 1 | $ 86.309,69 | $ 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 63 | Flotador de tanque de combustible | UND | 1 | $ 66.133,09 | $ 12.565,29 | $ 78.698,37 |
| 64 | Guardabarros | UND | 1 | $ 66.133,04 | $ 12.565,28 | $ 78.698,32 |
| 65 | Parachoques para automotores | UND | 1 | $ 66.133,04 | $ 12.565,28 | $ 78.698,32 |
| 66 | Espejos retrovisores | UND | 1 | $ 73.979,73 | $ 14.056,15 | $ 88.035,88 |
| 67 | Capós de vehículos | UND | 1 | $ 606.763,58 | $ 115.285,08 | $ 722.048,65 |
| 68 | Paneles laterales de vehiculos | UND | 1 | $ 799.824,71 | $ 151.966,70 | $ 951.791,41 |
| 69 | Tableros | UND | 1 | $ 443.878,38 | $ 84.336,89 | $ 528.215,27 |
| 70 | Faldón anti – fango | UND | 1 | $ 400.723,54 | $ 76.137,47 | $ 476.861,01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Placa de matrícula | UND | 1 | $ | 36.989,87 | $ | 7.028,07 | $ 44.017,94 |
| 72 | Puntilla testigo pta rh | UND | 1 | $ | 36.989,87 | $ | 7.028,07 | $ 44.017,94 |
| 73 | Soporte bomper | UND | 1 | $ | 135.629,51 | $ | 25.769,61 | $ 161.399,11 |
| 74 | Soporte cabina | UND | 1 | $ | 215.774,21 | $ | 40.997,10 | $ 256.771,31 |
| 75 | Topes de caucho de la cabina | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ 88.035,88 |
| 76 | Tornillo central | UND | 1 | $ | 36.989,87 | $ | 7.028,07 | $ 44.017,94 |
| 77 | Tuercas arandelas para lamina | UND | 1 | $ | 24.659,91 | $ | 4.685,38 | $ 29.345,29 |
| 78 | Manija eleva vidrio | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 79 | Sistema control temperatura vehiculo | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 80 | Aire acondicionado vehicular | UND | 1 | $ | 606.763,58 | $ | 115.285,08 | $ 722.048,65 |
| 81 | Sistemas hidráulicos para automotores | UND | 1 | $ | 400.723,54 | $ | 76.137,47 | $ 476.861,01 |
| 82 | Iluminación exterior para automóviles | UND | 1 | $ | 443.878,38 | $ | 84.336,89 | $ 528.215,27 |
| 83 | Reflectores | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 84 | Luz frontal del vehiculo | UND | 1 | $ | 55.484,80 | $ | 10.542,11 | $ 66.026,91 |
| 85 | Luz trasera del vehículo | UND | 1 | $ | 55.484,80 | $ | 10.542,11 | $ 66.026,91 |
| 86 | Exploradoras | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ 330.134,55 |
| 87 | Luces laterales | UND | 1 | $ | 443.878,38 | $ | 84.336,89 | $ 528.215,27 |
| 88 | Lamparas | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 89 | Iluminación interior para automóviles | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 90 | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | UND | 1 | $ | 4.931,98 | $ | 937,08 | $ 5.869,06 |
| 91 | Fusibles electronicos | UND | 1 | $ | 7.397,97 | $ | 1.405,61 | $ 8.803,59 |
| 92 | Minifusibles caja principal | UND | 1 | $ | 15.412,44 | $ | 2.928,36 | $ 18.340,81 |
| 93 | Bombillo p49 | UND | 1 | $ | 27.742,40 | $ | 5.271,06 | $ 33.013,45 |
| 94 | Bombillo unidad | UND | 1 | $ | 27.742,40 | $ | 5.271,06 | $ 33.013,45 |
| 95 | Bombillo 1041 | UND | 1 | $ | 27.742,40 | $ | 5.271,06 | $ 33.013,45 |
| 96 | Bombillo cocuyo | UND | 1 | $ | 27.742,40 | $ | 5.271,06 | $ 33.013,45 |
| 97 | Bombillo stop | UND | 1 | $ | 27.742,40 | $ | 5.271,06 | $ 33.013,45 |
| 98 | Bombillos 1034 | UND | 1 | $ | 27.742,40 | $ | 5.271,06 | $ 33.013,45 |
| 99 | Bombillos techo | UND | 1 | $ | 27.742,40 | $ | 5.271,06 | $ 33.013,45 |
| 100 | Sistemas de computador | UND | 1 | $ | 215.774,21 | $ | 40.997,10 | $ 256.771,31 |
| 101 | Sistemas electrónicos de ignición | UND | 1 | $ | 135.629,51 | $ | 25.769,61 | $ 161.399,11 |
| 102 | Silenciadores de exhosto o resonadores | UND | 1 | $ | 524.023,09 | $ | 99.564,39 | $ 623.587,47 |
| 103 | Adaptadores de silenciadores | UND | 1 | $ | 123.299,55 | $ | 23.426,91 | $ 146.726,46 |
| 104 | Diferenciales | UND | 1 | $ | 524.023,09 | $ | 99.564,39 | $ 623.587,47 |
| 105 | Ejes de cardán | UND | 1 | $ | 606.763,58 | $ | 115.285,08 | $ 722.048,65 |
| 106 | Buje de eje | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 107 | Juntas de cardán | UND | 1 | $ | 147.959,46 | $ | 28.112,30 | $ 176.071,76 |
| 108 | Ejes de tracción | UND | 1 | $ | 744.664,39 | $ | 141.486,23 | $ 886.150,62 |
| 109 | Transmisiones manuales | UND | 1 | $ | 1.946.835,00 | $ | 369.898,65 | $ 2.316.733,65 |
| 110 | Transmisiones automáticas | UND | 1 | $ | 3.244.725,00 | $ | 616.497,75 | $ 3.861.222,75 |
| 111 | Componentes hidráulicos de embrague | UND | 1 | $ | 409.159,82 | $ | 77.740,37 | $ 486.900,19 |
| 112 | Eje propulsor | UND | 1 | $ | 524.023,09 | $ | 99.564,39 | $ 623.587,47 |
| 113 | Ignición | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 114 | Arranque del motor | UND | 1 | $ | 1.555.950,00 | $ | 295.630,50 | $ 1.851.580,50 |
| 115 | Escobillas del arranque | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 116 | Bendix motor arranque | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 117 | Rodamiento motor de arranque | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 118 | Bujes soporte alternador | UND | 1 | $ | 55.484,80 | $ | 10.542,11 | $ 66.026,91 |
| 119 | Escobillas alternador | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 120 | Porta escobillas alternador | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 121 | Regulador alternador | UND | 1 | $ | 98.639,64 | $ | 18.741,53 | $ 117.381,17 |
| 122 | Elevador de corriente | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 123 | Elevador ignicion | UND | 1 | $ | 58.567,29 | $ | 11.127,78 | $ 69.695,07 |
| 124 | Elevadores | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 125 | Embobinado inducido arranque | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 126 | Bornes | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 127 | Contacto arranque | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 128 | Juego de balineras arranque | UND | 1 | $ | 55.484,80 | $ | 10.542,11 | $ 66.026,91 |
| 129 | Pera de reversa | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 130 | Pera de temperatura | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ 88.035,88 |
| 131 | Porta fusibles x 4 | UND | 1 | $ | 110.969,60 | $ | 21.084,22 | $ 132.053,82 |
| 132 | Portafusibles electronico | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 133 | Portafusibles x 6 | UND | 1 | $ | 98.639,64 | $ | 18.741,53 | $ 117.381,17 |
| 134 | Socker unidad hella | UND | 1 | $ | 36.989,87 | $ | 7.028,07 | $ 44.017,94 |
| 135 | Socket elevadores | UND | 1 | $ | 36.989,87 | $ | 7.028,07 | $ 44.017,94 |
| 136 | Soques | UND | 1 | $ | 36.989,87 | $ | 7.028,07 | $ 44.017,94 |
| 137 | Elevador relay 12-24 v. | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 138 | Bombín | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 139 | Swich parqueo | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 140 | Switch ignición | UND | 1 | $ | 98.639,64 | $ | 18.741,53 | $ 117.381,17 |
| 141 | Escobillas de 12 voltios | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| 142 | Contactor automatico | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 143 | Unidad de luz | UND | 1 | $ | 234.269,15 | $ | 44.511,14 | $ 278.780,28 |
| 144 | Tapa direccional | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ 88.035,88 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145** | Diodos | UND | 1 | $ | 55.484,80 | $ | 10.542,11 | $ 66.026,91 |
| **146** | Disyuntor | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| **147** | Ventilador | UND | 1 | $ | 215.774,21 | $ | 40.997,10 | $ 256.771,31 |
| **148** | Radiadores de motor | UND | 1 | $ | 524.023,09 | $ | 99.564,39 | $ 623.587,47 |
| **149** | Tapas de radiador | UND | 1 | $ | 30.824,89 | $ | 5.856,73 | $ 36.681,62 |
| **150** | Indicadores de aguja del tablero | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ 58.690,59 |
| **151** | Ensamble de manguera de agua refrigerante | UND | 1 | $ | 55.484,80 | $ | 10.542,11 | $ 66.026,91 |
| **152** | Salida de emergencia de vehículos | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| **153** | Techos duros desmontables | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ 330.134,55 |
| **154** | Deflectores de viento | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| **155** | Suspensión de dirección | UND | 1 | $ | 372.981,14 | $ | 70.866,42 | $ 443.847,56 |
| **156** | Sistema de dirección hidráulica | UND | 1 | $ | 606.763,58 | $ | 115.285,08 | $ 722.048,65 |
| **157** | Bielas | UND | 1 | $ | 215.774,21 | $ | 40.997,10 | $ 256.771,31 |
| **158** | Varillas de dirección | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| **159** | Eje de bloqueo | UND | 1 | $ | 772.244,55 | $ | 146.726,46 | $ 918.971,01 |
| **160** | Piñones | UND | 1 | $ | 400.723,54 | $ | 76.137,47 | $ 476.861,01 |
| **161** | Timones o volantes | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ 88.035,88 |
| **162** | Ensambles de columna de dirección | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| **163** | Ensambles de cilindro de dirección | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ 88.035,88 |
| **164** | Brazo articulado de dirección | UND | 1 | $ | 135.629,51 | $ | 25.769,61 | $ 161.399,11 |
| **165** | Engranaje de dirección de vehículo | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| **166** | Barra corta direccion | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| **167** | Barra transversal direccion | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ 330.134,55 |
| **168** | Rotula inferior | UND | 1 | $ | 173.052,00 | $ | 32.879,88 | $ 205.931,88 |
| **169** | Rotula superior | UND | 1 | $ | 151.420,50 | $ | 28.769,90 | $ 180.190,40 |
| **170** | Buje tireja superior | UND | 1 | $ | 147.094,20 | $ | 27.947,90 | $ 175.042,10 |
| **171** | Buje tireja inferior | UND | 1 | $ | 141.325,80 | $ | 26.851,90 | $ 168.177,70 |
| **172** | Muneco estalibilizadora | UND | 1 | $ | 108.157,50 | $ | 20.549,93 | $ 128.707,43 |
| **173** | Terminal direccion | UND | 1 | $ | 151.420,50 | $ | 28.769,90 | $ 180.190,40 |
| **174** | Axial direccion | UND | 1 | $ | 136.999,50 | $ | 26.029,91 | $ 163.029,41 |
| **175** | Cuachos eje | UND | 1 | $ | 25.957,80 | $ | 4.931,98 | $ 30.889,78 |
| **176** | Eje lado rueda | UND | 1 | $ | 338.893,50 | $ | 64.389,77 | $ 403.283,27 |
| **177** | Eje lado caja | UND | 1 | $ | 353.314,50 | $ | 67.129,76 | $ 420.444,26 |
| **178** | Rodamiendo delantero | UND | 1 | $ | 670.576,50 | $ | 127.409,54 | $ 797.986,04 |
| **179** | Rodmaiento trasero | UND | 1 | $ | 412.440,60 | $ | 78.363,71 | $ 490.804,31 |
| **180** | Amortiguadores delanteros | UND | 1 | $ | 295.630,50 | $ | 56.169,80 | $ 351.800,30 |
| **181** | Amortiguadores traseros | UND | 1 | $ | 285.535,80 | $ | 54.251,80 | $ 339.787,60 |
| **182** | Espirales amortiguador | UND | 1 | $ | 353.314,50 | $ | 67.129,76 | $ 420.444,26 |
| **183** | Bujes estabilizadora | UND | 1 | $ | 21.631,50 | $ | 4.109,99 | $ 25.741,49 |
| **184** | Buje ballesta | UND | 1 | $ | 98.062,80 | $ | 18.631,93 | $ 116.694,73 |
| **185** | Retenedor rueda | UND | 1 | $ | 31.726,20 | $ | 6.027,98 | $ 37.754,18 |
| **186** | Retenedor de transmision | UND | 1 | $ | 54.799,80 | $ | 10.411,96 | $ 65.211,76 |
| **187** | Pastillas frenos | UND | 1 | $ | 294.188,40 | $ | 55.895,80 | $ 350.084,20 |
| **188** | Mordaza | UND | 1 | $ | 497.524,50 | $ | 94.529,66 | $ 592.054,16 |
| **189** | Buje mordazas | UND | 1 | $ | 74.989,20 | $ | 14.247,95 | $ 89.237,15 |
| **190** | Cauchos mordaza | UND | 1 | $ | 34.610,40 | $ | 6.575,98 | $ 41.186,38 |
| **191** | Discos frenos | UND | 1 | $ | 338.893,50 | $ | 64.389,77 | $ 403.283,27 |
| **192** | Bandas freno | UND | 1 | $ | 282.651,60 | $ | 53.703,80 | $ 336.355,40 |
| **193** | Banda freno emergencia | UND | 1 | $ | 281.209,50 | $ | 53.429,81 | $ 334.639,31 |
| **194** | corona y speed | UND | 1 | $ | 3.381.724,50 | $ | 642.527,66 | $ 4.024.252,16 |
| **195** | canasta trasnmision | UND | 1 | $ | 1.946.835,00 | $ | 369.898,65 | $ 2.316.733,65 |
| **196** | escualizacion | UND | 1 | $ | 1.103.206,50 | $ | 209.609,24 | $ 1.312.815,74 |
| **197** | Rodillo speed | UND | 1 | $ | 151.420,50 | $ | 28.769,90 | $ 180.190,40 |
| **198** | Rodillo corona | UND | 1 | $ | 148.536,30 | $ | 28.221,90 | $ 176.758,20 |
| **199** | Rodillo canasta | UND | 1 | $ | 210.546,60 | $ | 40.003,85 | $ 250.550,45 |
| **200** | Espejo lateral | UND | 1 | $ | 386.482,80 | $ | 73.431,73 | $ 459.914,53 |
| **201** | Vidrio puertas | UND | 1 | $ | 224.967,60 | $ | 42.743,84 | $ 267.711,44 |
| **202** | Vidrio panoramico | UND | 1 | $ | 353.314,50 | $ | 67.129,76 | $ 420.444,26 |
| **203** | Latoneria y pintura por pieza | UND | 1 | $ | 404.800,00 | $ | 76.912,00 | $ 481.712,00 |
| **204** | Chapa puerta externa | UND | 1 | $ | 338.893,50 | $ | 64.389,77 | $ 403.283,27 |
| **205** | Chapa puerta interna | UND | 1 | $ | 209.104,50 | $ | 39.729,86 | $ 248.834,36 |
| **206** | Cremallera elevavidrio | UND | 1 | $ | 498.966,60 | $ | 94.803,65 | $ 593.770,25 |
| **207** | Motor elevavidrio | UND | 1 | $ | 787.386,60 | $ | 149.603,45 | $ 936.990,05 |
| **208** | Tapizado silla | UND | 1 | $ | 273.999,00 | $ | 52.059,81 | $ 326.058,81 |
| **209** | Sensor velocimetro | UND | 1 | $ | 421.093,20 | $ | 80.007,71 | $ 501.100,91 |
| **210** | Sensor abs | UND | 1 | $ | 400.903,80 | $ | 76.171,72 | $ 477.075,52 |
| **211** | Sensor velocidad | UND | 1 | $ | 429.745,80 | $ | 81.651,70 | $ 511.397,50 |
| **212** | Sensor cigüeñal | UND | 1 | $ | 386.482,80 | $ | 73.431,73 | $ 459.914,53 |
| **213** | Sensor arbol de levas | UND | 1 | $ | 281.209,50 | $ | 53.429,81 | $ 334.639,31 |
| **214** | Sensor oxigeno | UND | 1 | $ | 336.009,30 | $ | 63.841,77 | $ 399.851,07 |
| **215** | Sensor MAF | UND | 1 | $ | 398.019,60 | $ | 75.623,72 | $ 473.643,32 |
| **216** | Sensor MAP | UND | 1 | $ | 357.640,80 | $ | 67.951,75 | $ 425.592,55 |
| **217** | Sensor Intercooler | UND | 1 | $ | 493.198,20 | $ | 93.707,66 | $ 586.905,86 |
| **218** | Sensor turbo | UND | 1 | $ | 836.418,00 | $ | 158.919,42 | $ 995.337,42 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Turbo | UND | 1 | $ 3.749.460,00 | $ 712.397,40 | $ 4.461.857,40 |
| 220 | Intercooler | UND | 1 | $ 3.388.935,00 | $ 643.897,65 | $ 4.032.832,65 |
| 221 | Cardan | UND | 1 | $ 1.232.995,50 | $ 234.269,15 | $ 1.467.264,65 |
| 222 | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 136.999,50 | $ 26.029,91 | $ 163.029,41 |
| 223 | Caja de velocidades | UND | 1 | $ 6.229.872,00 | $ 1.183.675,68 | $ 7.413.547,68 |
| 224 | Caja de direccion | UND | 1 | $ 2.523.675,00 | $ 479.498,25 | $ 3.003.173,25 |
| 225 | Servo direccion | UND | 1 | $ 1.182.522,00 | $ 224.679,18 | $ 1.407.201,18 |
| 226 | Servo freno suavizador | UND | 1 | $ 653.271,30 | $ 124.121,55 | $ 777.392,85 |
| 227 | Bomba de freno | UND | 1 | $ 410.998,50 | $ 78.089,72 | $ 489.088,22 |
| 228 | Bomba embrague principal | UND | 1 | $ 369.177,60 | $ 70.143,74 | $ 439.321,34 |
| 229 | Bomba embrague auxiliar | UND | 1 | $ 252.367,50 | $ 47.949,83 | $ 300.317,33 |
| 230 | Bomba aceite | UND | 1 | $ 1.133.490,60 | $ 215.363,21 | $ 1.348.853,81 |
| 231 | Guaya emergencia | UND | 1 | $ 282.651,60 | $ 53.703,80 | $ 336.355,40 |
| 232 | Guaya mandos | UND | 1 | $ 273.999,00 | $ 52.059,81 | $ 326.058,81 |
| 233 | Catalizador | UND | 1 | $ 4.037.880,00 | $ 767.197,20 | $ 4.805.077,20 |
| 234 | Silenciador exosto | UND | 1 | $ 2.264.097,00 | $ 430.178,43 | $ 2.694.275,43 |
| 235 | Exosto | UND | 1 | $ 5.105.034,00 | $ 969.956,46 | $ 6.074.990,46 |
| 236 | Tapa valvulas | UND | 1 | $ 948.901,80 | $ 180.291,34 | $ 1.129.193,14 |
| 237 | Empaque tapavalvulas | UND | 1 | $ 147.094,20 | $ 27.947,90 | $ 175.042,10 |
| 238 | Empaque culata | UND | 1 | $ 141.325,80 | $ 26.851,90 | $ 168.177,70 |
| 239 | Empaque carter | UND | 1 | $ 112.483,80 | $ 21.371,92 | $ 133.855,72 |
| 240 | Empaque reparticion | UND | 1 | $ 93.736,50 | $ 17.809,94 | $ 111.546,44 |
| 241 | Empaque transmision | UND | 1 | $ 64.894,50 | $ 12.329,96 | $ 77.224,46 |
| 242 | Culatà | UND | 1 | $ 5.552.085,00 | $ 1.054.896,15 | $ 6.606.981,15 |
| 243 | Valvula admision | UND | 1 | $ 74.989,20 | $ 14.247,95 | $ 89.237,15 |
| 244 | Valvula escape | UND | 1 | $ 76.431,30 | $ 14.521,95 | $ 90.953,25 |
| 245 | Guias valvula | UND | 1 | $ 60.568,20 | $ 11.507,96 | $ 72.076,16 |
| 246 | Casquetes biela | UND | 1 | $ 224.967,60 | $ 42.743,84 | $ 267.711,44 |
| 247 | Casquetes bancada | UND | 1 | $ 256.693,80 | $ 48.771,82 | $ 305.465,62 |
| 248 | Pistones motor | UND | 1 | $ 1.773.783,00 | $ 337.018,77 | $ 2.110.801,77 |
| 249 | Anillos motor | UND | 1 | $ 400.903,80 | $ 76.171,72 | $ 477.075,52 |
| 250 | Biela motor | UND | 1 | $ 513.387,60 | $ 97.543,64 | $ 610.931,24 |
| 251 | Cigüeñal | UND | 1 | $ 3.504.303,00 | $ 665.817,57 | $ 4.170.120,57 |
| 252 | Kit de reparticion | UND | 1 | $ 1.773.783,00 | $ 337.018,77 | $ 2.110.801,77 |
| 253 | Correas accesorios | UND | 1 | $ 93.736,50 | $ 17.809,94 | $ 111.546,44 |
| 254 | Alternador | UND | 1 | $ 1.454.750,00 | $ 276.402,50 | $ 1.731.152,50 |
| 255 | Motor de arranque | UND | 1 | $ 927.270,30 | $ 176.181,36 | $ 1.103.451,66 |
| 256 | Radiador | UND | 1 | $ 1.075.806,60 | $ 204.403,25 | $ 1.280.209,85 |
| 257 | Compresor aire acondicionado | UND | 1 | $ 993.606,90 | $ 188.785,31 | $ 1.182.392,21 |
| 258 | Radiador aire acondicionado | UND | 1 | $ 690.765,90 | $ 131.245,52 | $ 822.011,42 |
| 259 | Farola | UND | 1 | $ 927.270,30 | $ 176.181,36 | $ 1.103.451,66 |
| 260 | Bombillo farola | UND | 1 | $ 50.473,50 | $ 9.589,97 | $ 60.063,47 |
| 261 | Bombillo stop | UND | 1 | $ 11.536,80 | $ 2.191,99 | $ 13.728,79 |
| 262 | Stop trasero | UND | 1 | $ 948.901,80 | $ 180.291,34 | $ 1.129.193,14 |
| 263 | Bomper frontal | UND | 1 | $ 1.240.206,00 | $ 235.639,14 | $ 1.475.845,14 |
| 264 | Bomper trasero | UND | 1 | $ 1.276.258,50 | $ 242.489,12 | $ 1.518.747,62 |
| 265 | Capot | UND | 1 | $ 1.788.204,00 | $ 339.758,76 | $ 2.127.962,76 |
| 266 | Puerta lateral | UND | 1 | $ 2.667.885,00 | $ 506.898,15 | $ 3.174.783,15 |
| 267 | Manguera radiador | UND | 1 | $ 112.483,80 | $ 21.371,92 | $ 133.855,72 |
| 268 | Manguera hidraulica | UND | 1 | $ 83.641,80 | $ 15.891,94 | $ 99.533,74 |
| 269 | Manguera presion | UND | 1 | $ 102.389,10 | $ 19.453,93 | $ 121.843,03 |
| 270 | Manguera freno | UND | 1 | $ 69.220,80 | $ 13.151,95 | $ 82.372,75 |
| 271 | Kit tensor frenos trasero | UND | 1 | $ 242.272,80 | $ 46.031,83 | $ 288.304,63 |
| 272 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 447.051,00 | $ 84.939,69 | $ 531.990,69 |
| 273 | Rin llanta | UND | 1 | $ 429.745,80 | $ 81.651,70 | $ 511.397,50 |
| 274 | Llanta rueda | UND | 1 | $ 843.628,50 | $ 160.289,42 | $ 1.003.917,92 |
| 275 | Aceite trasnmision SAE 90 | UND | 1 | $ 46.147,20 | $ 8.767,97 | $ 54.915,17 |
| 276 | Aceite caja transmision 75W85 | UND | 1 | $ 74.989,20 | $ 14.247,95 | $ 89.237,15 |
| 277 | Aceite motor 15w40 | UND | 1 | $ 40.378,80 | $ 7.671,97 | $ 48.050,77 |
| 278 | Aceite hidraulico ISO68 | UND | 1 | $ 49.031,40 | $ 9.315,97 | $ 58.347,37 |
| 279 | Refrigerante | UND | 1 | $ 17.305,20 | $ 3.287,99 | $ 20.593,19 |
| 280 | Liquido de frenos | UND | 1 | $ 25.957,80 | $ 4.931,98 | $ 30.889,78 |
| 281 | Servicio de scanner | UND | 1 | $ 57.684,00 | $ 10.959,96 | $ 68.643,96 |
| 282 | Reparacion Aire acondicionado | UND | 1 | $ 285.535,80 | $ 54.251,80 | $ 339.787,60 |
| 283 | Brazo de la direccion | UND | 1 | $ 135.629,51 | $ 25.769,61 | $ 161.399,11 |
| 284 | Conjunto columna de direcion | UND | 1 | $ 400.723,54 | $ 76.137,47 | $ 476.861,01 |
| 285 | Crucetas columna direccion | UND | 1 | $ 86.309,69 | $ 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 286 | Juego de terminales de direccion | UND | 1 | $ 154.124,44 | $ 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 287 | Soportes direcciones | UND | 1 | $ 86.309,69 | $ 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 288 | Consolas | UND | 1 | $ 400.723,54 | $ 76.137,47 | $ 476.861,01 |
| 289 | Tapizado del techo | UND | 1 | $ 524.023,09 | $ 99.564,39 | $ 623.587,47 |
| 290 | Grupos de instrumentos | UND | 1 | $ 86.309,69 | $ 16.398,84 | $ 102.708,53 |
| 291 | Paneles de instrumentos | UND | 1 | $ 154.124,44 | $ 29.283,64 | $ 183.408,08 |
| 292 | Pedales | UND | 1 | $ 154.124,44 | $ 29.283,64 | $ 183.408,08 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **293** | Visores de sol | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **294** | Indicador de la presión de aceite del vehículo | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ | 88.035,88 |
| **295** | Encendedor de cigarrillos del vehículo | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ | 58.690,59 |
| **296** | Tapetes del vehículo | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **297** | Sistema de audio video del vehículo | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **298** | Cenicero del vehículo | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ | 58.690,59 |
| **299** | Fundas de asientos | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ | 88.035,88 |
| **300** | Cojinería de asientos | UND | 1 | $ | 524.023,09 | $ | 99.564,39 | $ | 623.587,47 |
| **301** | Marcos de asientos | UND | 1 | $ | 104.804,62 | $ | 19.912,88 | $ | 124.717,49 |
| **302** | Gancho de remolcar | UND | 1 | $ | 382.228,61 | $ | 72.623,43 | $ | 454.852,04 |
| **303** | Bisagra de vehículo | UND | 1 | $ | 92.474,66 | $ | 17.570,19 | $ | 110.044,85 |
| **304** | Caja de almacenamiento de accesorio para vehículos | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **305** | Gato de vehículo | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ | 58.690,59 |
| **306** | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **307** | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **308** | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehículo | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **309** | Carrocería de camión de carga | UND | 1 | $ | 2.985.147,00 | $ | 567.177,93 | $ | 3.552.324,93 |
| **310** | Separador de madera del chasis a la carrosería | UND | 1 | $ | 400.723,54 | $ | 76.137,47 | $ | 476.861,01 |
| **311** | Kit de reparación de motores | UND | 1 | $ | 1.946.835,00 | $ | 369.898,65 | $ | 2.316.733,65 |
| **312** | Monturas de motor | UND | 1 | $ | 215.774,21 | $ | 40.997,10 | $ | 256.771,31 |
| **313** | Ejes compensadores | UND | 1 | $ | 400.723,54 | $ | 76.137,47 | $ | 476.861,01 |
| **314** | Elevadores de árbol de levas | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **315** | Válvulas de ventilación del cárter | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **316** | Culata de cilindro | UND | 1 | $ | 908.523,00 | $ | 172.619,37 | $ | 1.081.142,37 |
| **317** | Tapas de motor | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **318** | Forjas del motor | UND | 1 | $ | 120.217,06 | $ | 22.841,24 | $ | 143.058,30 |
| **319** | Calentadores de motor | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **320** | Sistemas de ignición de motor | UND | 1 | $ | 215.774,21 | $ | 40.997,10 | $ | 256.771,31 |
| **321** | Poleas del motor | UND | 1 | $ | 114.052,08 | $ | 21.669,90 | $ | 135.721,98 |
| **322** | Lata de vapor de combustible | UND | 1 | $ | 101.722,13 | $ | 19.327,20 | $ | 121.049,33 |
| **323** | Tapón brillante | UND | 1 | $ | 58.567,29 | $ | 11.127,78 | $ | 69.695,07 |
| **324** | Medidores de varilla de aceite | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **325** | Coladores de aceite | UND | 1 | $ | 110.969,60 | $ | 21.084,22 | $ | 132.053,82 |
| **326** | Anillo de pistón | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **327** | Ejes de brazo oscilante | UND | 1 | $ | 400.723,54 | $ | 76.137,47 | $ | 476.861,01 |
| **328** | Brazos oscilantes | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **329** | Batea de aceite | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **330** | Pistones | UND | 1 | $ | 524.023,09 | $ | 99.564,39 | $ | 623.587,47 |
| **331** | Múltiples de entrada | UND | 1 | $ | 524.023,09 | $ | 99.564,39 | $ | 623.587,47 |
| **332** | Inyectores de combustible | UND | 1 | $ | 606.763,58 | $ | 115.285,08 | $ | 722.048,65 |
| **333** | Distribuidores de inyección de combustible | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **334** | Válvulas de motor | UND | 1 | $ | 98.639,64 | $ | 18.741,53 | $ | 117.381,17 |
| **335** | Varas de empuje | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **336** | Volante de inercia del motor | UND | 1 | $ | 446.960,87 | $ | 84.922,57 | $ | 531.883,43 |
| **337** | Cigüeñal | UND | 1 | $ | 648.945,00 | $ | 123.299,55 | $ | 772.244,55 |
| **338** | Válvula de estrangulación | UND | 1 | $ | 400.723,54 | $ | 76.137,47 | $ | 476.861,01 |
| **339** | Controles electrónicos de motor | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **340** | Asiento de válvula del motor | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **341** | Guía de válvula | UND | 1 | $ | 55.484,80 | $ | 10.542,11 | $ | 66.026,91 |
| **342** | Ajustadores del balancín | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **343** | Adaptadores del motor de arranque | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **344** | Vástagos del estárter | UND | 1 | $ | 215.774,21 | $ | 40.997,10 | $ | 256.771,31 |
| **345** | Tapones del árbol de levas | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ | 88.035,88 |
| **346** | Varillaje de los componentes del motor | UND | 1 | $ | 339.073,76 | $ | 64.424,01 | $ | 403.497,78 |
| **347** | Revestimiento de los cilindros | UND | 1 | $ | 215.774,21 | $ | 40.997,10 | $ | 256.771,31 |
| **348** | Amortiguadores de vibración | UND | 1 | $ | 135.629,51 | $ | 25.769,61 | $ | 161.399,11 |
| **349** | Reguladores | UND | 1 | $ | 215.774,21 | $ | 40.997,10 | $ | 256.771,31 |
| **350** | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 1 | $ | 400.723,54 | $ | 76.137,47 | $ | 476.861,01 |
| **351** | Limpiador de inyector | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **352** | Válvula de medición proporcional diesel | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **353** | Válvula de alta presión diesel | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **354** | Pasador de pistón | UND | 1 | $ | 36.989,87 | $ | 7.028,07 | $ | 44.017,94 |
| **355** | Distribuidor de ignición | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **356** | Elemento colador de aceite | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **357** | Alza válvulas | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **358** | Freno de ahogo | UND | 1 | $ | 827.404,88 | $ | 157.206,93 | $ | 984.611,80 |
| **359** | Abrazaderas turbo alimentador | UND | 1 | $ | 36.989,87 | $ | 7.028,07 | $ | 44.017,94 |
| **360** | Balinera del volante | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **361** | Anillos exosto | UND | 1 | $ | 91.706,19 | $ | 17.424,18 | $ | 109.130,36 |
| **362** | Arandela ajuste martillo | UND | 1 | $ | 18.555,25 | $ | 3.525,50 | $ | 22.080,75 |
| **363** | Bujías de precalentamiento | UND | 1 | $ | 18.555,25 | $ | 3.525,50 | $ | 22.080,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **364** | Cremallera de volante | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **365** | Empaque de culata | UND | 1 | $ | 117.134,57 | $ | 22.255,57 | $ | 139.390,14 |
| **366** | Empaque de las tapas de valvula | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ | 58.690,59 |
| **367** | Empaque para exsosto | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **368** | Empaquetadura del turbo | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **369** | Fan clausch | UND | 1 | $ | 400.723,54 | $ | 76.137,47 | $ | 476.861,01 |
| **370** | Exosto completo | UND | 1 | $ | 1.020.466,01 | $ | 193.888,54 | $ | 1.214.354,55 |
| **371** | Intercooler | UND | 1 | $ | 1.168.101,00 | $ | 221.939,19 | $ | 1.390.040,19 |
| **372** | Juego valvulas admision | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **373** | Juego válvulas de escape | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **374** | Kit reparacion turbo | UND | 1 | $ | 400.723,54 | $ | 76.137,47 | $ | 476.861,01 |
| **375** | Manguera - tubo de aceite | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ | 58.690,59 |
| **376** | Manguera aceite bomba de vacio | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ | 88.035,88 |
| **377** | Manguera combustible | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **378** | Sellos de valvulas | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ | 58.690,59 |
| **379** | Manguera entrada combustible | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ | 88.035,88 |
| **380** | Mangueras de aceite | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ | 58.690,59 |
| **381** | Piñones de repartición | UND | 1 | $ | 524.023,09 | $ | 99.564,39 | $ | 623.587,47 |
| **382** | Punta de inyectores | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **383** | Gobernador de aire | UND | 1 | $ | 571.071,60 | $ | 108.503,60 | $ | 679.575,20 |
| **384** | Guaya de acelerador | UND | 1 | $ | 117.134,57 | $ | 22.255,57 | $ | 139.390,14 |
| **385** | Bomba de aceite | UND | 1 | $ | 234.269,15 | $ | 44.511,14 | $ | 278.780,28 |
| **386** | Bomba de agua | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **387** | Bomba de inyecion | UND | 1 | $ | 633.124,10 | $ | 120.293,58 | $ | 753.417,68 |
| **388** | Empaquetadura bomba de inyeccion | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **389** | Juego anillos motor | UND | 1 | $ | 237.351,63 | $ | 45.096,81 | $ | 282.448,44 |
| **390** | Protector aislamiento de motor | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **391** | Retenedor delantero cigüeñal motor | UND | 1 | $ | 117.134,57 | $ | 22.255,57 | $ | 139.390,14 |
| **392** | Retenedor trasero cigüeñal motor | UND | 1 | $ | 110.969,60 | $ | 21.084,22 | $ | 132.053,82 |
| **393** | Arbol de levas | UND | 1 | $ | 571.071,60 | $ | 108.503,60 | $ | 679.575,20 |
| **394** | Eje de levas | UND | 1 | $ | 571.071,60 | $ | 108.503,60 | $ | 679.575,20 |
| **395** | Bloque de cilindros | UND | 1 | $ | 1.687.257,00 | $ | 320.578,83 | $ | 2.007.835,83 |
| **396** | Ejes | UND | 1 | $ | 1.142.143,20 | $ | 217.007,21 | $ | 1.359.150,41 |
| **397** | Muñones | UND | 1 | $ | 524.023,09 | $ | 99.564,39 | $ | 623.587,47 |
| **398** | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ | 58.690,59 |
| **399** | Controlador de velocidad | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **400** | Disco de turbina | UND | 1 | $ | 234.269,15 | $ | 44.511,14 | $ | 278.780,28 |
| **401** | Cubo de apriete | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **402** | Palanca de cambios | UND | 1 | $ | 7.397,97 | $ | 1.405,61 | $ | 8.803,59 |
| **403** | Soportes de bateria | UND | 1 | $ | 36.989,87 | $ | 7.028,07 | $ | 44.017,94 |
| **404** | Correas en v | UND | 1 | $ | 117.134,57 | $ | 22.255,57 | $ | 139.390,14 |
| **405** | Correas de distribución de engranaje | UND | 1 | $ | 135.629,51 | $ | 25.769,61 | $ | 161.399,11 |
| **406** | Correas redondas | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ | 88.035,88 |
| **407** | Correas planas | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **408** | Tensores de correa | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **409** | Polea de distribución | UND | 1 | $ | 382.228,61 | $ | 72.623,43 | $ | 454.852,04 |
| **410** | Polea plana | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **411** | Balinera cardan | UND | 1 | $ | 215.774,21 | $ | 40.997,10 | $ | 256.771,31 |
| **412** | Balinera y caucho central | UND | 1 | $ | 197.279,28 | $ | 37.483,06 | $ | 234.762,34 |
| **413** | Cardan | UND | 1 | $ | 910.145,36 | $ | 172.927,62 | $ | 1.083.072,98 |
| **414** | Cauchos del cardan | UND | 1 | $ | 135.629,51 | $ | 25.769,61 | $ | 161.399,11 |
| **415** | Corona trasmisión | UND | 1 | $ | 661.923,90 | $ | 125.765,54 | $ | 787.689,44 |
| **416** | Corona y speed | UND | 1 | $ | 606.763,58 | $ | 115.285,08 | $ | 722.048,65 |
| **417** | Cruceta cardan | UND | 1 | $ | 101.722,13 | $ | 19.327,20 | $ | 121.049,33 |
| **418** | Cruceta planetarios | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **419** | Cunas hausen trasmisión | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **420** | Eje propulsor transmision auxiliar | UND | 1 | $ | 400.723,54 | $ | 76.137,47 | $ | 476.861,01 |
| **421** | Espárragos ruedas | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ | 58.690,59 |
| **422** | Grapas muelle | UND | 1 | $ | 101.722,13 | $ | 19.327,20 | $ | 121.049,33 |
| **423** | Juego satelites y escualizadorestransmision | UND | 1 | $ | 277.423,99 | $ | 52.710,56 | $ | 330.134,55 |
| **424** | Retenedor speed | UND | 1 | $ | 98.639,64 | $ | 18.741,53 | $ | 117.381,17 |
| **425** | Rodamientos de speed | UND | 1 | $ | 92.474,66 | $ | 17.570,19 | $ | 110.044,85 |
| **426** | Rodillo piloto | UND | 1 | $ | 120.217,06 | $ | 22.841,24 | $ | 143.058,30 |
| **427** | Satelites | UND | 1 | $ | 400.723,54 | $ | 76.137,47 | $ | 476.861,01 |
| **428** | Soporte de caucho y balinera cardan | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **429** | Tuerca hausing | UND | 1 | $ | 160.289,42 | $ | 30.454,99 | $ | 190.744,40 |
| **430** | Arandelas de planetarios de transmicion | UND | 1 | $ | 147.959,46 | $ | 28.112,30 | $ | 176.071,76 |
| **431** | Rodamientos de transmision | UND | 1 | $ | 172.619,37 | $ | 32.797,68 | $ | 205.417,05 |
| **432** | Retenedores ruedas traseras | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **433** | Pera accionamieno bajo de cambios | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **434** | Embragues de diafragma | UND | 1 | $ | 409.159,82 | $ | 77.740,37 | $ | 486.900,19 |
| **435** | Embrague mecánico | UND | 1 | $ | 472.107,49 | $ | 89.700,42 | $ | 561.807,91 |
| **436** | Embrague automático | UND | 1 | $ | 692.424,32 | $ | 131.560,62 | $ | 823.984,93 |
| **437** | Horquilla embrague | UND | 1 | $ | 113.305,80 | $ | 21.528,10 | $ | 134.833,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **438** | Balinera de embraguea | UND | 1 | $ | 75.537,20 | $ | 14.352,07 | $ | 89.889,27 |
| **439** | Disco embrague | UND | 1 | $ | 714.725,00 | $ | 135.797,75 | $ | 850.522,75 |
| **440** | Kit de embrague | UND | 1 | $ | 1.948.100,00 | $ | 370.139,00 | $ | 2.318.239,00 |
| **441** | Prensa embrague | UND | 1 | $ | 1.897.500,00 | $ | 360.525,00 | $ | 2.258.025,00 |
| **442** | Remachada disco de closh | UND | 1 | $ | 154.124,44 | $ | 29.283,64 | $ | 183.408,08 |
| **443** | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | UND | 1 | $ | 295.918,92 | $ | 56.224,59 | $ | 352.143,51 |
| **444** | Sistemas de frenos mecánicos | UND | 1 | $ | 258.929,06 | $ | 49.196,52 | $ | 308.125,58 |
| **445** | Espejos metálicos | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ | 58.690,59 |
| **446** | Espejos parabólicos | UND | 1 | $ | 58.567,29 | $ | 11.127,78 | $ | 69.695,07 |
| **447** | Espejos sin revestimiento | UND | 1 | $ | 43.154,84 | $ | 8.199,42 | $ | 51.354,26 |
| **448** | Espejos planos | UND | 1 | $ | 46.237,33 | $ | 8.785,09 | $ | 55.022,42 |
| **449** | Filtros al vacio | UND | 1 | $ | 52.402,31 | $ | 9.956,44 | $ | 62.358,75 |
| **450** | Filtros de agua | UND | 1 | $ | 36.989,87 | $ | 7.028,07 | $ | 44.017,94 |
| **451** | Recolectores de polvo | UND | 1 | $ | 49.319,82 | $ | 9.370,77 | $ | 58.690,59 |
| **452** | Filtros de aceite | UND | 1 | $ | 34.155,00 | $ | 6.489,45 | $ | 40.644,45 |
| **453** | Filtros de aire | UND | 1 | $ | 78.430,00 | $ | 14.901,70 | $ | 93.331,70 |
| **454** | Filtros de combustible | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **455** | Bases para filtros | UND | 1 | $ | 36.989,87 | $ | 7.028,07 | $ | 44.017,94 |
| **456** | Filtro de la trampa | UND | 1 | $ | 110.969,60 | $ | 21.084,22 | $ | 132.053,82 |
| **457** | Filtro de aceite bi-pass | UND | 1 | $ | 98.639,64 | $ | 18.741,53 | $ | 117.381,17 |
| **458** | Cuerpo filtro de aceite | UND | 1 | $ | 114.052,08 | $ | 21.669,90 | $ | 135.721,98 |
| **459** | Termostatos | UND | 1 | $ | 98.639,64 | $ | 18.741,53 | $ | 117.381,17 |
| **460** | Indicador de temperatura | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **461** | Indicadores de presión | UND | 1 | $ | 98.639,64 | $ | 18.741,53 | $ | 117.381,17 |
| **462** | Velocímetros | UND | 1 | $ | 73.979,73 | $ | 14.056,15 | $ | 88.035,88 |
| **463** | Tacómetros | UND | 1 | $ | 86.309,69 | $ | 16.398,84 | $ | 102.708,53 |
| **464** | Farola delantera | UND | 1 | $ | 1.568.600,00 | $ | 298.034,00 | $ | 1.866.634,00 |

| PANEL RENAULT TRAFIC 2020 ADSCRITA A LA POLICIA NACIONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO |
| 1 | Limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 56.512,29 | $ 10.737,34 | $ 67.249,63 |
| 2 | Bomba de lava parabrisas | UND | 1 | $ 107.075,93 | $ 20.344,43 | $ 127.420,35 |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| 4 | Freno enfriado con liquido | UND | 1 | $ 428.303,70 | $ 81.377,70 | $ 509.681,40 |
| 5 | Cilindros principales | UND | 1 | $ 110.050,26 | $ 20.909,55 | $ 130.959,80 |
| 6 | Zapatas de freno de tambor | UND | 1 | $ 130.870,58 | $ 24.865,41 | $ 155.735,98 |
| 7 | Tambor de freno | UND | 1 | $ 386.663,06 | $ 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| 8 | Pistones de freno | UND | 1 | $ 110.050,26 | $ 20.909,55 | $ 130.959,80 |
| 9 | Kits de reparación de frenos | UND | 1 | $ 386.663,06 | $ 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| 10 | Freno mecánico o de parqueo | UND | 1 | $ 505.636,31 | $ 96.070,90 | $ 601.707,21 |
| 11 | Tornillo de rosca de purga del freno | UND | 1 | $ 35.691,98 | $ 6.781,48 | $ 42.473,45 |
| 12 | Freno de banda delanteros y traseros | UND | 1 | $ 166.562,55 | $ 31.646,88 | $ 198.209,43 |
| 13 | Bomba de frenos | UND | 1 | $ 226.049,18 | $ 42.949,34 | $ 268.998,52 |
| 14 | Manguera de frenos | UND | 1 | $ 53.537,96 | $ 10.172,21 | $ 63.710,18 |
| 15 | Camara doble freno trasero | UND | 1 | $ 386.663,06 | $ 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| 16 | Bujes pedal del freno | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| 17 | Campana freno de emergencia | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| 18 | Campana freno delantero | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| 19 | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| 20 | Rache delantero | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| 21 | Racores mangueras del freno delantero | UND | 1 | $ 35.691,98 | $ 6.781,48 | $ 42.473,45 |
| 22 | Remachada bandas delanteras y traseras | UND | 1 | $ 71.383,95 | $ 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| 23 | Diafragma camara frenos delantera | UND | 1 | $ 76.532,50 | $ 14.541,18 | $ 91.073,68 |
| 24 | Diafragma camara frenos trasera | UND | 1 | $ 76.532,50 | $ 14.541,18 | $ 91.073,68 |
| 25 | Pera de freno | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| 26 | Sensor freno de ahogo | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| 27 | Rines o ruedas para camiones | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| 28 | Válvulas de neumáticos | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| 29 | Sistemas de suspensión para camiones | UND | 1 | $ 505.636,31 | $ 96.070,90 | $ 601.707,21 |
| 30 | Amortiguadores para camiones | UND | 1 | $ 160.300,80 | $ 30.457,15 | $ 190.757,95 |
| 31 | Sistema activo de suspensión | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| 32 | Barra estabilizadora | UND | 1 | $ 115.998,92 | $ 22.039,79 | $ 138.038,71 |
| 33 | Bujes de muelles | UND | 1 | $ 71.383,95 | $ 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| 34 | Caucho de tope | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| 35 | Juego de spleender | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| 36 | Kit bujes y pasadores | UND | 1 | $ 130.870,58 | $ 24.865,41 | $ 155.735,98 |
| 37 | Muelle delantero | UND | 1 | $ 665.310,94 | $ 126.409,08 | $ 791.720,02 |
| 38 | Muelle trasero | UND | 1 | $ 665.310,94 | $ 126.409,08 | $ 791.720,02 |
| 39 | Sheeps de ajuste splinder | UND | 1 | $ 53.537,96 | $ 10.172,21 | $ 63.710,18 |
| 40 | Topes de caucho del muelle auxiliar | UND | 1 | $ 71.383,95 | $ 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| 41 | Hoja de segunda vuelta | UND | 1 | $ 103.180,27 | $ 19.604,25 | $ 122.784,52 |
| 42 | Hoja principal muelle delantero | UND | 1 | $ 190.357,20 | $ 36.167,87 | $ 226.525,07 |
| 43 | Hoja principal muelle trasero | UND | 1 | $ 190.357,20 | $ 36.167,87 | $ 226.525,07 |
| 44 | Hoja segunda muelle delantero | UND | 1 | $ 190.357,20 | $ 36.167,87 | $ 226.525,07 |
| 45 | Hoja segunda muelle trasero | UND | 1 | $ 190.357,20 | $ 36.167,87 | $ 226.525,07 |
| 46 | Hoja tercera muelle delantero | UND | 1 | $ 190.357,20 | $ 36.167,87 | $ 226.525,07 |
| 47 | Hoja tercera muelle trasero | UND | 1 | $ 190.357,20 | $ 36.167,87 | $ 226.525,07 |
| 48 | Retened. Rueda delant.y externa | UND | 1 | $ 95.178,60 | $ 18.083,93 | $ 113.262,53 |
| 49 | Pito de vehiculo | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| 50 | Tejido de cinturones de seguridad | UND | 1 | $ 71.383,95 | $ 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| 51 | Puertas de persiana para camiones | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| 52 | Compuertas inferiores o puertas elevadoras | UND | 1 | $ 547.276,95 | $ 103.982,62 | $ 651.259,57 |
| 53 | Chapas de puertas | UND | 1 | $ 71.383,95 | $ 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| 54 | Cilindro para chapa | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| 55 | Empaque puerta derecha | UND | 1 | $ 585.473,63 | $ 111.239,99 | $ 696.713,61 |
| 56 | Empaque puerta izquierda | UND | 1 | $ 585.473,63 | $ 111.239,99 | $ 696.713,61 |
| 57 | Parabrisas para automotores | UND | 1 | $ 386.663,06 | $ 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| 58 | Ventanas para automotores | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| 59 | Cremallera de ventana o ensamble regulatorio | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| 60 | Sistemas de inyección de combustible | UND | 1 | $ 386.663,06 | $ 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| 61 | Tanques de combustible | UND | 1 | $ 505.636,31 | $ 96.070,90 | $ 601.707,21 |
| 62 | Tapas de aceite o combustible | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | Flotador de tanque de combustible | UND | 1 | $ | 63.812,63 | $ | 12.124,40 | $ | 75.937,03 |
| **64** | Guardabarros | UND | 1 | $ | 63.812,58 | $ | 12.124,39 | $ | 75.936,97 |
| **65** | Parachoques para automotores | UND | 1 | $ | 63.812,58 | $ | 12.124,39 | $ | 75.936,97 |
| **66** | Espejos retrovisores | UND | 1 | $ | 71.383,95 | $ | 13.562,95 | $ | 84.946,90 |
| **67** | Capós de vehículos | UND | 1 | $ | 585.473,63 | $ | 111.239,99 | $ | 696.713,61 |
| **68** | Paneles laterales de vehículos | UND | 1 | $ | 771.760,69 | $ | 146.634,53 | $ | 918.395,22 |
| **69** | Tableros | UND | 1 | $ | 428.303,70 | $ | 81.377,70 | $ | 509.681,40 |
| **70** | Faldón anti – fango | UND | 1 | $ | 386.663,06 | $ | 73.465,98 | $ | 460.129,04 |
| **71** | Placa de matrícula | UND | 1 | $ | 35.691,98 | $ | 6.781,48 | $ | 42.473,45 |
| **72** | Puntilla testigo pta rh | UND | 1 | $ | 35.691,98 | $ | 6.781,48 | $ | 42.473,45 |
| **73** | Soporte bomper | UND | 1 | $ | 130.870,58 | $ | 24.865,41 | $ | 155.735,98 |
| **74** | Soporte cabina | UND | 1 | $ | 208.203,19 | $ | 39.558,61 | $ | 247.761,79 |
| **75** | Topes de caucho de la cabina | UND | 1 | $ | 71.383,95 | $ | 13.562,95 | $ | 84.946,90 |
| **76** | Tornillo central | UND | 1 | $ | 35.691,98 | $ | 6.781,48 | $ | 42.473,45 |
| **77** | Tuercas arandelas para lamina | UND | 1 | $ | 23.794,65 | $ | 4.520,98 | $ | 28.315,63 |
| **78** | Manija eleva vidrio | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ | 99.104,72 |
| **79** | Sistema control temperatura vehiculo | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ | 176.972,71 |
| **80** | Aire acondicionado vehicular | UND | 1 | $ | 585.473,63 | $ | 111.239,99 | $ | 696.713,61 |
| **81** | Sistemas hidráulicos para automotores | UND | 1 | $ | 386.663,06 | $ | 73.465,98 | $ | 460.129,04 |
| **82** | Iluminación exterior para automóviles | UND | 1 | $ | 428.303,70 | $ | 81.377,70 | $ | 509.681,40 |
| **83** | Reflectores | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ | 176.972,71 |
| **84** | Luz frontal del vehiculo | UND | 1 | $ | 53.537,96 | $ | 10.172,21 | $ | 63.710,18 |
| **85** | Luz trasera del vehículo | UND | 1 | $ | 53.537,96 | $ | 10.172,21 | $ | 63.710,18 |
| **86** | Exploradoras | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ | 318.550,88 |
| **87** | Luces laterales | UND | 1 | $ | 428.303,70 | $ | 81.377,70 | $ | 509.681,40 |
| **88** | Lamparas 12v | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ | 176.972,71 |
| **89** | Iluminación interior para automóviles | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ | 176.972,71 |
| **90** | Fusibles 10-15-20-25-30-50 | UND | 1 | $ | 4.758,93 | $ | 904,20 | $ | 5.663,13 |
| **91** | Fusibles electronicos | UND | 1 | $ | 7.138,40 | $ | 1.356,30 | $ | 8.494,69 |
| **92** | Minifusibles caja principal | UND | 1 | $ | 14.871,66 | $ | 2.825,61 | $ | 17.697,27 |
| **93** | Bombillo p49 | UND | 1 | $ | 26.768,98 | $ | 5.086,11 | $ | 31.855,09 |
| **94** | Bombillo unidad | UND | 1 | $ | 26.768,98 | $ | 5.086,11 | $ | 31.855,09 |
| **95** | Bombillo 1041 | UND | 1 | $ | 26.768,98 | $ | 5.086,11 | $ | 31.855,09 |
| **96** | Bombillo cocuyo | UND | 1 | $ | 26.768,98 | $ | 5.086,11 | $ | 31.855,09 |
| **97** | Bombillo stop | UND | 1 | $ | 26.768,98 | $ | 5.086,11 | $ | 31.855,09 |
| **98** | Bombillos 1034 | UND | 1 | $ | 26.768,98 | $ | 5.086,11 | $ | 31.855,09 |
| **99** | Bombillos techo | UND | 1 | $ | 26.768,98 | $ | 5.086,11 | $ | 31.855,09 |
| **100** | Sistemas de computador | UND | 1 | $ | 208.203,19 | $ | 39.558,61 | $ | 247.761,79 |
| **101** | Sistemas electrónicos de ignición | UND | 1 | $ | 130.870,58 | $ | 24.865,41 | $ | 155.735,98 |
| **102** | Silenciadores de exhosto o resonadores | UND | 1 | $ | 505.636,31 | $ | 96.070,90 | $ | 601.707,21 |
| **103** | Adaptadores de silenciadores | UND | 1 | $ | 118.973,25 | $ | 22.604,92 | $ | 141.578,17 |
| **104** | Diferenciales | UND | 1 | $ | 505.636,31 | $ | 96.070,90 | $ | 601.707,21 |
| **105** | Ejes de cardán | UND | 1 | $ | 585.473,63 | $ | 111.239,99 | $ | 696.713,61 |
| **106** | Buje de eje | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **107** | Juntas de cardán | UND | 1 | $ | 142.767,90 | $ | 27.125,90 | $ | 169.893,80 |
| **108** | Ejes de tracción | UND | 1 | $ | 718.535,81 | $ | 136.521,80 | $ | 855.057,62 |
| **109** | Transmisiones manuales | UND | 1 | $ | 1.878.525,00 | $ | 356.919,75 | $ | 2.235.444,75 |
| **110** | Transmisiones automáticas | UND | 1 | $ | 3.130.875,00 | $ | 594.866,25 | $ | 3.725.741,25 |
| **111** | Componentes hidráulicos de embrague | UND | 1 | $ | 394.803,34 | $ | 75.012,63 | $ | 469.815,97 |
| **112** | Eje propulsor | UND | 1 | $ | 505.636,31 | $ | 96.070,90 | $ | 601.707,21 |
| **113** | Ignición | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ | 176.972,71 |
| **114** | Arranque del motor | UND | 1 | $ | 1.220.725,00 | $ | 231.937,75 | $ | 1.452.662,75 |
| **115** | Escobillas del arranque | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **116** | Bendix motor arranque | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ | 99.104,72 |
| **117** | Rodamiento motor de arranque | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **118** | Bujes soporte alternador | UND | 1 | $ | 53.537,96 | $ | 10.172,21 | $ | 63.710,18 |
| **119** | Escobillas alternador | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **120** | Porta escobillas alternador | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **121** | Regulador alternador | UND | 1 | $ | 95.178,60 | $ | 18.083,93 | $ | 113.262,53 |
| **122** | Elevador de corriente | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **123** | Elevador ignicion | UND | 1 | $ | 56.512,29 | $ | 10.737,34 | $ | 67.249,63 |
| **124** | Elevadores | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **125** | Embobinado inducido arranque | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ | 99.104,72 |
| **126** | Bornes | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **127** | Contacto arranque | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **128** | Juego de balineras arranque | UND | 1 | $ | 53.537,96 | $ | 10.172,21 | $ | 63.710,18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **129** | Pera de reversa | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ | 99.104,72 |
| **130** | Pera de temperatura | UND | 1 | $ | 71.383,95 | $ | 13.562,95 | $ | 84.946,90 |
| **131** | Porta fusibles x 4 | UND | 1 | $ | 107.075,93 | $ | 20.344,43 | $ | 127.420,35 |
| **132** | Portafusibles electronico | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ | 99.104,72 |
| **133** | Portafusibles x 6 | UND | 1 | $ | 95.178,60 | $ | 18.083,93 | $ | 113.262,53 |
| **134** | Socker unidad hella | UND | 1 | $ | 35.691,98 | $ | 6.781,48 | $ | 42.473,45 |
| **135** | Socket elevadores | UND | 1 | $ | 35.691,98 | $ | 6.781,48 | $ | 42.473,45 |
| **136** | Soques | UND | 1 | $ | 35.691,98 | $ | 6.781,48 | $ | 42.473,45 |
| **137** | Elevador relay 12-24 v. | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **138** | Bombín | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ | 176.972,71 |
| **139** | Swich parqueo | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ | 99.104,72 |
| **140** | Switch ignición | UND | 1 | $ | 95.178,60 | $ | 18.083,93 | $ | 113.262,53 |
| **141** | Escobillas de 12 voltios | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **142** | Contactor automatico | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ | 176.972,71 |
| **143** | Unidad de luz | UND | 1 | $ | 226.049,18 | $ | 42.949,34 | $ | 268.998,52 |
| **144** | Tapa direccional | UND | 1 | $ | 71.383,95 | $ | 13.562,95 | $ | 84.946,90 |
| **145** | Diodos | UND | 1 | $ | 53.537,96 | $ | 10.172,21 | $ | 63.710,18 |
| **146** | Disyuntor | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ | 99.104,72 |
| **147** | Ventilador | UND | 1 | $ | 208.203,19 | $ | 39.558,61 | $ | 247.761,79 |
| **148** | Radiadores de motor | UND | 1 | $ | 505.636,31 | $ | 96.070,90 | $ | 601.707,21 |
| **149** | Tapas de radiador | UND | 1 | $ | 29.743,31 | $ | 5.651,23 | $ | 35.394,54 |
| **150** | Indicadores de aguja del tablero | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ | 56.631,27 |
| **151** | Ensamble de manguera de agua refrigerante | UND | 1 | $ | 53.537,96 | $ | 10.172,21 | $ | 63.710,18 |
| **152** | Salida de emergencia de vehiculos | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ | 99.104,72 |
| **153** | Techos duros desmontables | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ | 318.550,88 |
| **154** | Deflectores de viento | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ | 176.972,71 |
| **155** | Suspensión de dirección | UND | 1 | $ | 359.894,08 | $ | 68.379,88 | $ | 428.273,96 |
| **156** | Sistema de dirección hidráulica | UND | 1 | $ | 585.473,63 | $ | 111.239,99 | $ | 696.713,61 |
| **157** | Bielas | UND | 1 | $ | 208.203,19 | $ | 39.558,61 | $ | 247.761,79 |
| **158** | Varillas de dirección | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ | 176.972,71 |
| **159** | Eje de bloqueo | UND | 1 | $ | 745.148,25 | $ | 141.578,17 | $ | 886.726,42 |
| **160** | Piñones | UND | 1 | $ | 386.663,06 | $ | 73.465,98 | $ | 460.129,04 |
| **161** | Timones o volantes | UND | 1 | $ | 71.383,95 | $ | 13.562,95 | $ | 84.946,90 |
| **162** | Ensambles de columna de dirección | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ | 176.972,71 |
| **163** | Ensambles de cilindro de dirección | UND | 1 | $ | 71.383,95 | $ | 13.562,95 | $ | 84.946,90 |
| **164** | Brazo articulado de dirección | UND | 1 | $ | 130.870,58 | $ | 24.865,41 | $ | 155.735,98 |
| **165** | Engranaje de dirección de vehículo | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ | 99.104,72 |
| **166** | Barra corta direccion | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ | 176.972,71 |
| **167** | Barra transversal direccion | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ | 318.550,88 |
| **168** | Rotula inferior | UND | 1 | $ | 166.980,00 | $ | 31.726,20 | $ | 198.706,20 |
| **169** | Rotula superior | UND | 1 | $ | 146.107,50 | $ | 27.760,43 | $ | 173.867,93 |
| **170** | Buje tireja superior | UND | 1 | $ | 141.933,00 | $ | 26.967,27 | $ | 168.900,27 |
| **171** | Buje tireja inferior | UND | 1 | $ | 136.367,00 | $ | 25.909,73 | $ | 162.276,73 |
| **172** | Muneco estalibilizadora | UND | 1 | $ | 104.362,50 | $ | 19.828,88 | $ | 124.191,38 |
| **173** | Terminal direccion | UND | 1 | $ | 146.107,50 | $ | 27.760,43 | $ | 173.867,93 |
| **174** | Axial direccion | UND | 1 | $ | 132.192,50 | $ | 25.116,58 | $ | 157.309,08 |
| **175** | Cuachos eje | UND | 1 | $ | 25.047,00 | $ | 4.758,93 | $ | 29.805,93 |
| **176** | Eje lado rueda | UND | 1 | $ | 327.002,50 | $ | 62.130,48 | $ | 389.132,98 |
| **177** | Eje lado caja | UND | 1 | $ | 340.917,50 | $ | 64.774,33 | $ | 405.691,83 |
| **178** | Rodamiendo delantero | UND | 1 | $ | 647.047,50 | $ | 122.939,03 | $ | 769.986,53 |
| **179** | Rodmaiento trasero | UND | 1 | $ | 397.969,00 | $ | 75.614,11 | $ | 473.583,11 |
| **180** | Amortiguadores delanteros | UND | 1 | $ | 285.257,50 | $ | 54.198,93 | $ | 339.456,43 |
| **181** | Amortiguadores traseros | UND | 1 | $ | 275.517,00 | $ | 52.348,23 | $ | 327.865,23 |
| **182** | Espirales amortiguador | UND | 1 | $ | 340.917,50 | $ | 64.774,33 | $ | 405.691,83 |
| **183** | Bujes estabilizadora | UND | 1 | $ | 20.872,50 | $ | 3.965,78 | $ | 24.838,28 |
| **184** | Buje ballesta | UND | 1 | $ | 94.622,00 | $ | 17.978,18 | $ | 112.600,18 |
| **185** | Retenedor rueda | UND | 1 | $ | 30.613,00 | $ | 5.816,47 | $ | 36.429,47 |
| **186** | Retenedor de transmision | UND | 1 | $ | 52.877,00 | $ | 10.046,63 | $ | 62.923,63 |
| **187** | Pastillas frenos | UND | 1 | $ | 283.866,00 | $ | 53.934,54 | $ | 337.800,54 |
| **188** | Mordaza | UND | 1 | $ | 480.067,50 | $ | 91.212,83 | $ | 571.280,33 |
| **189** | Buje mordazas | UND | 1 | $ | 72.358,00 | $ | 13.748,02 | $ | 86.106,02 |
| **190** | Cauchos mordaza | UND | 1 | $ | 33.396,00 | $ | 6.345,24 | $ | 39.741,24 |
| **191** | Discos frenos | UND | 1 | $ | 327.002,50 | $ | 62.130,48 | $ | 389.132,98 |
| **192** | Bandas freno | UND | 1 | $ | 272.734,00 | $ | 51.819,46 | $ | 324.553,46 |
| **193** | Banda freno emergencia | UND | 1 | $ | 271.342,50 | $ | 51.555,08 | $ | 322.897,58 |
| **194** | corona y speed | UND | 1 | $ | 3.263.067,50 | $ | 619.982,83 | $ | 3.883.050,33 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **195** | canasta trasnmision | UND | 1 | $ 1.878.525,00 | $ 356.919,75 | $ 2.235.444,75 |
| **196** | escualizacion | UND | 1 | $ 1.064.497,50 | $ 202.254,53 | $ 1.266.752,03 |
| **197** | Rodillo speed | UND | 1 | $ 146.107,50 | $ 27.760,43 | $ 173.867,93 |
| **198** | Rodillo corona | UND | 1 | $ 143.324,50 | $ 27.231,66 | $ 170.556,16 |
| **199** | Rodillo canasta | UND | 1 | $ 203.159,00 | $ 38.600,21 | $ 241.759,21 |
| **200** | Espejo lateral | UND | 1 | $ 372.922,00 | $ 70.855,18 | $ 443.777,18 |
| **201** | Vidrio puertas | UND | 1 | $ 217.074,00 | $ 41.244,06 | $ 258.318,06 |
| **202** | Vidrio panoramico | UND | 1 | $ 340.917,50 | $ 64.774,33 | $ 405.691,83 |
| **203** | Latoneria y pintura por pieza | UND | 1 | $ 271.342,50 | $ 51.555,08 | $ 322.897,58 |
| **204** | Chapa puerta externa | UND | 1 | $ 327.002,50 | $ 62.130,48 | $ 389.132,98 |
| **205** | Chapa puerta interna | UND | 1 | $ 201.767,50 | $ 38.335,83 | $ 240.103,33 |
| **206** | Cremallera elevavidrio | UND | 1 | $ 481.459,00 | $ 91.477,21 | $ 572.936,21 |
| **207** | Motor elevavidrio | UND | 1 | $ 759.759,00 | $ 144.354,21 | $ 904.113,21 |
| **208** | Tapizado silla | UND | 1 | $ 264.385,00 | $ 50.233,15 | $ 314.618,15 |
| **209** | Sensor velocimetro | UND | 1 | $ 406.318,00 | $ 77.200,42 | $ 483.518,42 |
| **210** | Sensor abs | UND | 1 | $ 386.837,00 | $ 73.499,03 | $ 460.336,03 |
| **211** | Sensor velocidad | UND | 1 | $ 414.667,00 | $ 78.786,73 | $ 493.453,73 |
| **212** | Sensor cigüeñal | UND | 1 | $ 372.922,00 | $ 70.855,18 | $ 443.777,18 |
| **213** | Sensor arbol de levas | UND | 1 | $ 271.342,50 | $ 51.555,08 | $ 322.897,58 |
| **214** | Sensor oxigeno | UND | 1 | $ 324.219,50 | $ 61.601,71 | $ 385.821,21 |
| **215** | Sensor MAF | UND | 1 | $ 384.054,00 | $ 72.970,26 | $ 457.024,26 |
| **216** | Sensor MAP | UND | 1 | $ 345.092,00 | $ 65.567,48 | $ 410.659,48 |
| **217** | Sensor Intercooler | UND | 1 | $ 475.893,00 | $ 90.419,67 | $ 566.312,67 |
| **218** | Sensor turbo | UND | 1 | $ 807.070,00 | $ 153.343,30 | $ 960.413,30 |
| **219** | Turbo | UND | 1 | $ 3.617.900,00 | $ 687.401,00 | $ 4.305.301,00 |
| **220** | Intercooler | UND | 1 | $ 3.270.025,00 | $ 621.304,75 | $ 3.891.329,75 |
| **221** | Cardan | UND | 1 | $ 1.189.732,50 | $ 226.049,18 | $ 1.415.781,68 |
| **222** | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 132.192,50 | $ 25.116,58 | $ 157.309,08 |
| **223** | Caja de velocidades | UND | 1 | $ 6.011.280,00 | $ 1.142.143,20 | $ 7.153.423,20 |
| **224** | Caja de direccion | UND | 1 | $ 2.435.125,00 | $ 462.673,75 | $ 2.897.798,75 |
| **225** | Servo direccion | UND | 1 | $ 1.141.030,00 | $ 216.795,70 | $ 1.357.825,70 |
| **226** | Servo freno suavizador | UND | 1 | $ 630.349,50 | $ 119.766,41 | $ 750.115,91 |
| **227** | Bomba de freno | UND | 1 | $ 396.577,50 | $ 75.349,73 | $ 471.927,23 |
| **228** | Bomba embrague principal | UND | 1 | $ 356.224,00 | $ 67.682,56 | $ 423.906,56 |
| **229** | Bomba embrague auxiliar | UND | 1 | $ 243.512,50 | $ 46.267,38 | $ 289.779,88 |
| **230** | Bomba aceite | UND | 1 | $ 1.093.719,00 | $ 207.806,61 | $ 1.301.525,61 |
| **231** | Guaya emergencia | UND | 1 | $ 272.734,00 | $ 51.819,46 | $ 324.553,46 |
| **232** | Guaya mandos | UND | 1 | $ 264.385,00 | $ 50.233,15 | $ 314.618,15 |
| **233** | Catalizador | UND | 1 | $ 3.896.200,00 | $ 740.278,00 | $ 4.636.478,00 |
| **234** | Silenciador exosto | UND | 1 | $ 2.184.655,00 | $ 415.084,45 | $ 2.599.739,45 |
| **235** | Exosto | UND | 1 | $ 4.925.910,00 | $ 935.922,90 | $ 5.861.832,90 |
| **236** | Tapa valvulas | UND | 1 | $ 915.607,00 | $ 173.965,33 | $ 1.089.572,33 |
| **237** | Empaque tapavalvulas | UND | 1 | $ 141.933,00 | $ 26.967,27 | $ 168.900,27 |
| **238** | Empaque culata | UND | 1 | $ 136.367,00 | $ 25.909,73 | $ 162.276,73 |
| **239** | Empaque carter | UND | 1 | $ 108.537,00 | $ 20.622,03 | $ 129.159,03 |
| **240** | Empaque reparticion | UND | 1 | $ 90.447,50 | $ 17.185,03 | $ 107.632,53 |
| **241** | Empaque transmision | UND | 1 | $ 62.617,50 | $ 11.897,33 | $ 74.514,83 |
| **242** | Culata | UND | 1 | $ 5.357.275,00 | $ 1.017.882,25 | $ 6.375.157,25 |
| **243** | Valvula admision | UND | 1 | $ 72.358,00 | $ 13.748,02 | $ 86.106,02 |
| **244** | Valvula escape | UND | 1 | $ 73.749,50 | $ 14.012,41 | $ 87.761,91 |
| **245** | Guias valvula | UND | 1 | $ 58.443,00 | $ 11.104,17 | $ 69.547,17 |
| **246** | Casquetes biela | UND | 1 | $ 217.074,00 | $ 41.244,06 | $ 258.318,06 |
| **247** | Casquetes bancada | UND | 1 | $ 247.687,00 | $ 47.060,53 | $ 294.747,53 |
| **248** | Pistones motor | UND | 1 | $ 1.711.545,00 | $ 325.193,55 | $ 2.036.738,55 |
| **249** | Anillos motor | UND | 1 | $ 386.837,00 | $ 73.499,03 | $ 460.336,03 |
| **250** | Biela motor | UND | 1 | $ 495.374,00 | $ 94.121,06 | $ 589.495,06 |
| **251** | Cigüeñal | UND | 1 | $ 3.381.345,00 | $ 642.455,55 | $ 4.023.800,55 |
| **252** | Kit de reparticion | UND | 1 | $ 1.711.545,00 | $ 325.193,55 | $ 2.036.738,55 |
| **253** | Correas accesorios | UND | 1 | $ 90.447,50 | $ 17.185,03 | $ 107.632,53 |
| **254** | Alternador | UND | 1 | $ 1.669.800,00 | $ 317.262,00 | $ 1.987.062,00 |
| **255** | Motor de arranque | UND | 1 | $ 894.734,50 | $ 169.999,56 | $ 1.064.734,06 |
| **256** | Radiador | UND | 1 | $ 1.038.059,00 | $ 197.231,21 | $ 1.235.290,21 |
| **257** | Compresor aire acondicionado | UND | 1 | $ 958.743,50 | $ 182.161,27 | $ 1.140.904,77 |
| **258** | Radiador aire acondicionado | UND | 1 | $ 666.528,50 | $ 126.640,42 | $ 793.168,92 |
| **259** | Farola | UND | 1 | $ 894.734,50 | $ 169.999,56 | $ 1.064.734,06 |
| **260** | Bombillo farola | UND | 1 | $ 48.702,50 | $ 9.253,48 | $ 57.955,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **261** | Bombillo stop | UND | 1 | $ 11.132,00 | $ 2.115,08 | $ 13.247,08 |
| **262** | Stop trasero | UND | 1 | $ 915.607,00 | $ 173.965,33 | $ 1.089.572,33 |
| **263** | Bomper frontal | UND | 1 | $ 1.196.690,00 | $ 227.371,10 | $ 1.424.061,10 |
| **264** | Bomper trasero | UND | 1 | $ 1.231.477,50 | $ 233.980,73 | $ 1.465.458,23 |
| **265** | Capot | UND | 1 | $ 1.725.460,00 | $ 327.837,40 | $ 2.053.297,40 |
| **266** | Puerta lateral | UND | 1 | $ 2.574.275,00 | $ 489.112,25 | $ 3.063.387,25 |
| **267** | Manguera radiador | UND | 1 | $ 108.537,00 | $ 20.622,03 | $ 129.159,03 |
| **268** | Manguera hidraulica | UND | 1 | $ 80.707,00 | $ 15.334,33 | $ 96.041,33 |
| **269** | Manguera presion | UND | 1 | $ 98.796,50 | $ 18.771,34 | $ 117.567,84 |
| **270** | Manguera freno | UND | 1 | $ 66.792,00 | $ 12.690,48 | $ 79.482,48 |
| **271** | Kit tensor frenos trasero | UND | 1 | $ 233.772,00 | $ 44.416,68 | $ 278.188,68 |
| **272** | Campana freno trasero | UND | 1 | $ 431.365,00 | $ 81.959,35 | $ 513.324,35 |
| **273** | Rin llanta | UND | 1 | $ 414.667,00 | $ 78.786,73 | $ 493.453,73 |
| **274** | Llanta rueda | UND | 1 | $ 776.710,00 | $ 147.574,90 | $ 924.284,90 |
| **275** | Aceite trasnmision SAE 90 | UND | 1 | $ 44.528,00 | $ 8.460,32 | $ 52.988,32 |
| **276** | Aceite caja transmision 75W85 | UND | 1 | $ 72.358,00 | $ 13.748,02 | $ 86.106,02 |
| **277** | Aceite motor 15w40 | UND | 1 | $ 38.962,00 | $ 7.402,78 | $ 46.364,78 |
| **278** | Aceite hidraulico ISO68 | UND | 1 | $ 47.311,00 | $ 8.989,09 | $ 56.300,09 |
| **279** | Refrigerante | UND | 1 | $ 16.698,00 | $ 3.172,62 | $ 19.870,62 |
| **280** | Liquido de frenos | UND | 1 | $ 25.047,00 | $ 4.758,93 | $ 29.805,93 |
| **281** | Servicio de scanner | UND | 1 | $ 55.660,00 | $ 10.575,40 | $ 66.235,40 |
| **282** | Reparacion Aire acondicionado | UND | 1 | $ 275.517,00 | $ 52.348,23 | $ 327.865,23 |
| **283** | Brazo de la direccion | UND | 1 | $ 130.870,58 | $ 24.865,41 | $ 155.735,98 |
| **284** | Conjunto columna de direcion | UND | 1 | $ 386.663,06 | $ 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| **285** | Crucetas columna direccion | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **286** | Juego de terminales de direccion | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **287** | Soportes direcciones | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **288** | Consolas | UND | 1 | $ 386.663,06 | $ 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| **289** | Tapizado del techo | UND | 1 | $ 505.636,31 | $ 96.070,90 | $ 601.707,21 |
| **290** | Grupos de instrumentos | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **291** | Paneles de instrumentos | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **292** | Pedales | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **293** | Visores de sol | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **294** | Indicador de la presión de aceite del vehiculo | UND | 1 | $ 71.383,95 | $ 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| **295** | Encendedor de cigarrillos del vehículo | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **296** | Tapetes del vehiculo | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **297** | Sistema de audio video del vehiculo | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **298** | Cenicero del vehiculo | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **299** | Fundas de asientos | UND | 1 | $ 71.383,95 | $ 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| **300** | Cojineria de asientos | UND | 1 | $ 505.636,31 | $ 96.070,90 | $ 601.707,21 |
| **301** | Marcos de asientos | UND | 1 | $ 101.127,26 | $ 19.214,18 | $ 120.341,44 |
| **302** | Gancho de remolcar | UND | 1 | $ 368.817,08 | $ 70.075,24 | $ 438.892,32 |
| **303** | Bisagra de vehiculo | UND | 1 | $ 89.229,94 | $ 16.953,69 | $ 106.183,63 |
| **304** | Caja de almacenamiento de accesorio para vehiculos | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **305** | Gato de vehiculo | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **306** | Aislador y amortiguador moldeado para la vibración del vehiculo | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **307** | Aislador y amortiguador extruido para la vibración del vehiculo | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **308** | Aislador y amortiguador fundido para la vibración del vehiculo | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **309** | Carrocería de camión de carga | UND | 1 | $ 2.880.405,00 | $ 547.276,95 | $ 3.427.681,95 |
| **310** | Separador de madera del chasis a la carroseria | UND | 1 | $ 386.663,06 | $ 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| **311** | Kit de reparación de motores | UND | 1 | $ 1.878.525,00 | $ 356.919,75 | $ 2.235.444,75 |
| **312** | Monturas de motor | UND | 1 | $ 208.203,19 | $ 39.558,61 | $ 247.761,79 |
| **313** | Ejes compensadores | UND | 1 | $ 386.663,06 | $ 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| **314** | Elevadores de árbol de levas | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **315** | Válvulas de ventilación del cárter | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **316** | Culata de cilindro | UND | 1 | $ 876.645,00 | $ 166.562,55 | $ 1.043.207,55 |
| **317** | Tapas de motor | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **318** | Forjas del motor | UND | 1 | $ 115.998,92 | $ 22.039,79 | $ 138.038,71 |
| **319** | Calentadores de motor | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **320** | Sistemas de ignición de motor | UND | 1 | $ 208.203,19 | $ 39.558,61 | $ 247.761,79 |
| **321** | Poleas del motor | UND | 1 | $ 110.050,26 | $ 20.909,55 | $ 130.959,80 |
| **322** | Lata de vapor de combustible | UND | 1 | $ 98.152,93 | $ 18.649,06 | $ 116.801,99 |
| **323** | Tapón brillante | UND | 1 | $ 56.512,29 | $ 10.737,34 | $ 67.249,63 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **324** | Medidores de varilla de aceite | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **325** | Coladores de aceite | UND | 1 | $ | 107.075,93 | $ | 20.344,43 | $ 127.420,35 |
| **326** | Anillo de pistón | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **327** | Ejes de brazo oscilante | UND | 1 | $ | 386.663,06 | $ | 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| **328** | Brazos oscilantes | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **329** | Batea de aceite | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **330** | Pistones | UND | 1 | $ | 505.636,31 | $ | 96.070,90 | $ 601.707,21 |
| **331** | Múltiples de entrada | UND | 1 | $ | 505.636,31 | $ | 96.070,90 | $ 601.707,21 |
| **332** | Inyectores de combustible | UND | 1 | $ | 585.473,63 | $ | 111.239,99 | $ 696.713,61 |
| **333** | Distribuidores de inyección de combustible | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **334** | Válvulas de motor | UND | 1 | $ | 95.178,60 | $ | 18.083,93 | $ 113.262,53 |
| **335** | Varas de empuje | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **336** | Volante de inercia del motor | UND | 1 | $ | 431.278,03 | $ | 81.942,83 | $ 513.220,86 |
| **337** | Cigüeñal | UND | 1 | $ | 626.175,00 | $ | 118.973,25 | $ 745.148,25 |
| **338** | Válvula de estrangulación | UND | 1 | $ | 386.663,06 | $ | 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| **339** | Controles electrónicos de motor | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **340** | Asiento de válvula del motor | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **341** | Guía de válvula | UND | 1 | $ | 53.537,96 | $ | 10.172,21 | $ 63.710,18 |
| **342** | Ajustadores del balancín | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **343** | Adaptadores del motor de arranque | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **344** | Vástagos del estárter | UND | 1 | $ | 208.203,19 | $ | 39.558,61 | $ 247.761,79 |
| **345** | Tapones del árbol de levas | UND | 1 | $ | 71.383,95 | $ | 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| **346** | Varillaje de los componentes del motor | UND | 1 | $ | 327.176,44 | $ | 62.163,52 | $ 389.339,96 |
| **347** | Revestimiento de los cilindros | UND | 1 | $ | 208.203,19 | $ | 39.558,61 | $ 247.761,79 |
| **348** | Amortiguadores de vibración | UND | 1 | $ | 130.870,58 | $ | 24.865,41 | $ 155.735,98 |
| **349** | Reguladores | UND | 1 | $ | 208.203,19 | $ | 39.558,61 | $ 247.761,79 |
| **350** | Control electrónico de motor para motores diesel | UND | 1 | $ | 386.663,06 | $ | 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| **351** | Limpiador de inyector | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **352** | Válvula de medición proporcional diesel | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **353** | Válvula de alta presión diesel | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **354** | Pasador de pistón | UND | 1 | $ | 35.691,98 | $ | 6.781,48 | $ 42.473,45 |
| **355** | Distribuidor de ignición | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **356** | Elemento colador de aceite | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **357** | Alza válvulas | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **358** | Freno de ahogo | UND | 1 | $ | 798.373,13 | $ | 151.690,89 | $ 950.064,02 |
| **359** | Abrazaderas turbo alimentador | UND | 1 | $ | 35.691,98 | $ | 6.781,48 | $ 42.473,45 |
| **360** | Balinera del volante | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **361** | Anillos exosto | UND | 1 | $ | 88.488,43 | $ | 16.812,80 | $ 105.301,23 |
| **362** | Arandela ajuste martillo | UND | 1 | $ | 17.904,19 | $ | 3.401,80 | $ 21.305,99 |
| **363** | Bujías de precalentamiento | UND | 1 | $ | 17.904,19 | $ | 3.401,80 | $ 21.305,99 |
| **364** | Cremallera de volante | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **365** | Empaque de culata | UND | 1 | $ | 113.024,59 | $ | 21.474,67 | $ 134.499,26 |
| **366** | Empaque de las tapas de valvula | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **367** | Empaque para exsosto | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **368** | Empaquetadura del turbo | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **369** | Fan clausch | UND | 1 | $ | 386.663,06 | $ | 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| **370** | Exosto completo | UND | 1 | $ | 984.660,19 | $ | 187.085,44 | $ 1.171.745,62 |
| **371** | Intercooler | UND | 1 | $ | 1.127.115,00 | $ | 214.151,85 | $ 1.341.266,85 |
| **372** | Juego valvulas admision | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **373** | Juego válvulas de escape | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **374** | Kit reparacion turbo | UND | 1 | $ | 386.663,06 | $ | 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| **375** | Manguera - tubo de aceite | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **376** | Manguera aceite bomba de vacio | UND | 1 | $ | 71.383,95 | $ | 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| **377** | Manguera combustible | UND | 1 | $ | 83.281,28 | $ | 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **378** | Sellos de valvulas | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **379** | Manguera entrada combustible | UND | 1 | $ | 71.383,95 | $ | 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| **380** | Mangueras de aceite | UND | 1 | $ | 47.589,30 | $ | 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **381** | Piñones de repartición | UND | 1 | $ | 505.636,31 | $ | 96.070,90 | $ 601.707,21 |
| **382** | Punta de inyectores | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **383** | Gobernador de aire | UND | 1 | $ | 551.034,00 | $ | 104.696,46 | $ 655.730,46 |
| **384** | Guaya de acelerador | UND | 1 | $ | 113.024,59 | $ | 21.474,67 | $ 134.499,26 |
| **385** | Bomba de aceite | UND | 1 | $ | 226.049,18 | $ | 42.949,34 | $ 268.998,52 |
| **386** | Bomba de agua | UND | 1 | $ | 148.716,56 | $ | 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **387** | Bomba de inyecion | UND | 1 | $ | 610.909,22 | $ | 116.072,75 | $ 726.981,98 |
| **388** | Empaquetadura bomba de inyeccion | UND | 1 | $ | 267.689,81 | $ | 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **389** | Juego anillos motor | UND | 1 | $ | 229.023,51 | $ | 43.514,47 | $ 272.537,97 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **390** | Protector aislamiento de motor | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **391** | Retenedor delantero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 113.024,59 | $ 21.474,67 | $ 134.499,26 |
| **392** | Retenedor trasero cigüeñal motor | UND | 1 | $ 107.075,93 | $ 20.344,43 | $ 127.420,35 |
| **393** | Arbol de levas | UND | 1 | $ 551.034,00 | $ 104.696,46 | $ 655.730,46 |
| **394** | Eje de levas | UND | 1 | $ 551.034,00 | $ 104.696,46 | $ 655.730,46 |
| **395** | Bloque de cilindros | UND | 1 | $ 1.628.055,00 | $ 309.330,45 | $ 1.937.385,45 |
| **396** | Ejes | UND | 1 | $ 1.102.068,00 | $ 209.392,92 | $ 1.311.460,92 |
| **397** | Muñones | UND | 1 | $ 505.636,31 | $ 96.070,90 | $ 601.707,21 |
| **398** | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **399** | Controlador de velocidad | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **400** | Disco de turbina | UND | 1 | $ 226.049,18 | $ 42.949,34 | $ 268.998,52 |
| **401** | Cubo de apriete | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **402** | Palanca de cambios | UND | 1 | $ 7.138,40 | $ 1.356,30 | $ 8.494,69 |
| **403** | Soportes de batería | UND | 1 | $ 35.691,98 | $ 6.781,48 | $ 42.473,45 |
| **404** | Correas en v | UND | 1 | $ 113.024,59 | $ 21.474,67 | $ 134.499,26 |
| **405** | Correas de distribución de engranaje | UND | 1 | $ 130.870,58 | $ 24.865,41 | $ 155.735,98 |
| **406** | Correas redondas | UND | 1 | $ 71.383,95 | $ 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| **407** | Correas planas | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **408** | Tensores de correa | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **409** | Polea de distribución | UND | 1 | $ 368.817,08 | $ 70.075,24 | $ 438.892,32 |
| **410** | Polea plana | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **411** | Balinera cardan | UND | 1 | $ 208.203,19 | $ 39.558,61 | $ 247.761,79 |
| **412** | Balinera y caucho central | UND | 1 | $ 190.357,20 | $ 36.167,87 | $ 226.525,07 |
| **413** | Cardan | UND | 1 | $ 878.210,44 | $ 166.859,98 | $ 1.045.070,42 |
| **414** | Cauchos del cardan | UND | 1 | $ 130.870,58 | $ 24.865,41 | $ 155.735,98 |
| **415** | Corona trasmisión | UND | 1 | $ 638.698,50 | $ 121.352,72 | $ 760.051,22 |
| **416** | Corona y speed | UND | 1 | $ 585.473,63 | $ 111.239,99 | $ 696.713,61 |
| **417** | Cruceta cardan | UND | 1 | $ 98.152,93 | $ 18.649,06 | $ 116.801,99 |
| **418** | Cruceta planetarios | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **419** | Cunas hausen trasmisión | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **420** | Eje propulsor transmision auxiliar | UND | 1 | $ 386.663,06 | $ 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| **421** | Espárragos ruedas | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **422** | Grapas muelle | UND | 1 | $ 98.152,93 | $ 18.649,06 | $ 116.801,99 |
| **423** | Juego satelites y escualizadorestransmision | UND | 1 | $ 267.689,81 | $ 50.861,06 | $ 318.550,88 |
| **424** | Retenedor speed | UND | 1 | $ 95.178,60 | $ 18.083,93 | $ 113.262,53 |
| **425** | Rodamientos de speed | UND | 1 | $ 89.229,94 | $ 16.953,69 | $ 106.183,63 |
| **426** | Rodillo piloto | UND | 1 | $ 115.998,92 | $ 22.039,79 | $ 138.038,71 |
| **427** | Satelites | UND | 1 | $ 386.663,06 | $ 73.465,98 | $ 460.129,04 |
| **428** | Soporte de caucho y balinera cardan | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **429** | Tuerca hausing | UND | 1 | $ 154.665,23 | $ 29.386,39 | $ 184.051,62 |
| **430** | Arandelas de planetarios de transmicion | UND | 1 | $ 142.767,90 | $ 27.125,90 | $ 169.893,80 |
| **431** | Rodamientos de transmision | UND | 1 | $ 166.562,55 | $ 31.646,88 | $ 198.209,43 |
| **432** | Retenedores ruedas traseras | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **433** | Pera accionamieno bajo de cambios | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **434** | Embragues de diafragma | UND | 1 | $ 394.803,34 | $ 75.012,63 | $ 469.815,97 |
| **435** | Embrague mecánico | UND | 1 | $ 455.542,31 | $ 86.553,04 | $ 542.095,35 |
| **436** | Embrague automático | UND | 1 | $ 668.128,73 | $ 126.944,46 | $ 795.073,18 |
| **437** | Horquilla embrague | UND | 1 | $ 109.330,16 | $ 20.772,73 | $ 130.102,88 |
| **438** | Balinera de embraguea | UND | 1 | $ 72.886,77 | $ 13.848,49 | $ 86.735,26 |
| **439** | Disco embrague | UND | 1 | $ 133.625,75 | $ 25.388,89 | $ 159.014,64 |
| **440** | Kit de embrague | UND | 1 | $ 2.340.250,00 | $ 444.647,50 | $ 2.784.897,50 |
| **441** | Prensa embrague | UND | 1 | $ 273.325,39 | $ 51.931,82 | $ 325.257,21 |
| **442** | Remachada disco de closh | UND | 1 | $ 148.716,56 | $ 28.256,15 | $ 176.972,71 |
| **443** | Sistemas de frenos neumáticos o de aire | UND | 1 | $ 285.535,80 | $ 54.251,80 | $ 339.787,60 |
| **444** | Sistemas de frenos mecánicos | UND | 1 | $ 249.843,83 | $ 47.470,33 | $ 297.314,15 |
| **445** | Espejos metálicos | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **446** | Espejos parabólicos | UND | 1 | $ 56.512,29 | $ 10.737,34 | $ 67.249,63 |
| **447** | Espejos sin revestimiento | UND | 1 | $ 41.640,64 | $ 7.911,72 | $ 49.552,36 |
| **448** | Espejos planos | UND | 1 | $ 44.614,97 | $ 8.476,84 | $ 53.091,81 |
| **449** | Filtros al vacío | UND | 1 | $ 50.563,63 | $ 9.607,09 | $ 60.170,72 |
| **450** | Filtros de agua | UND | 1 | $ 35.691,98 | $ 6.781,48 | $ 42.473,45 |
| **451** | Recolectores de polvo | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **452** | Filtros de aceite | UND | 1 | $ 23.794,65 | $ 4.520,98 | $ 28.315,63 |
| **453** | Filtros de aire | UND | 1 | $ 47.589,30 | $ 9.041,97 | $ 56.631,27 |
| **454** | Filtros de combustible | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **455** | Bases para filtros | UND | 1 | $ 35.691,98 | $ 6.781,48 | $ 42.473,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **456** | Filtro de la trampa | UND | 1 | $ 107.075,93 | $ 20.344,43 | $ 127.420,35 |
| **457** | Filtro de aceite bi-pass | UND | 1 | $ 95.178,60 | $ 18.083,93 | $ 113.262,53 |
| **458** | Cuerpo filtro de aceite | UND | 1 | $ 110.050,26 | $ 20.909,55 | $ 130.959,80 |
| **459** | Termostatos | UND | 1 | $ 95.178,60 | $ 18.083,93 | $ 113.262,53 |
| **460** | Indicador de temperatura | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **461** | Indicadores de presión | UND | 1 | $ 95.178,60 | $ 18.083,93 | $ 113.262,53 |
| **462** | Velocímetros | UND | 1 | $ 71.383,95 | $ 13.562,95 | $ 84.946,90 |
| **463** | Tacómetros | UND | 1 | $ 83.281,28 | $ 15.823,44 | $ 99.104,72 |
| **464** | Discos para tacómetros | UND | 1 | $ 53.537,96 | $ 10.172,21 | $ 63.710,18 |

| MOTOCICLETA XR300 MODELO 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MOTOCICLETA XR300 MODELO 2022 | | | | |
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ 158.125,00 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ 12.978,90 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ 59.455,00 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ 23.794,65 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ 40.480,00 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ 15.142,05 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ 9.734,18 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ 37.855,13 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ 25.957,80 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ 82.225,00 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ 27.039,38 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ 19.468,35 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 19.468,35 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 17.305,20 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ 17.305,20 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ 245.410,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ 172.040,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ 1.246.025,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ 118.973,25 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ 9.734,18 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 170.775,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ 98.670,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ 15.142,05 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ 56.925,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ 234.025,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ 19.468,35 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ 86.020,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 347.875,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ 15.142,05 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ 27.039,38 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ 19.468,35 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ 15.142,05 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ 14.060,48 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ 37.855,13 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ 162.236,25 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ 23.794,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ | 237.946,50 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ | 15.142,05 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ | 197.340,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ | 41.099,85 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ | 48.670,88 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ | 31.625,00 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 16.223,63 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ | 44.275,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ | 12.978,90 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ | 3.162,50 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ | 50.600,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ | 82.225,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 54.395,00 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 450.340,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ | 60.720,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ | 48.070,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ | 232.760,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ | 107.525,00 |
| 57 | Cuna direccion | UNIDAD | 1 | $ | 145.475,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 27.830,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 826.045,00 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 347.875,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 335.225,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 84.755,00 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 292.215,00 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 349.140,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 294.745,00 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 60.720,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 53.130,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 56.925,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 221.375,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 438.955,00 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 78.430,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 103.730,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 473.110,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 27.830,00 |
| 75 | Monoschock | UNIDAD | 1 | $ | 1.094.225,00 |
| 76 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 79.695,00 |

| MOTOCICLETA XTZ125 MODELO 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 38.633,86 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ | 12.200,17 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ 55.887,70 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ 22.366,97 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ 9.150,12 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ 14.233,53 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ 9.150,12 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ 35.583,82 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ 24.400,33 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ 32.533,78 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ 25.417,01 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ 18.300,25 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 18.300,25 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 16.266,89 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ 16.266,89 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ 230.685,40 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ 161.717,60 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ 1.171.263,50 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ 111.834,86 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ 9.150,12 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 160.528,50 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ 92.749,80 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ 14.233,53 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ 53.509,50 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ 219.983,50 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ 18.300,25 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ 80.858,80 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 327.002,50 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ 14.233,53 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ 25.417,01 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ 18.300,25 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ 14.233,53 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ 13.216,85 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ 35.583,82 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ 152.502,08 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ 22.366,97 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ 223.669,71 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ 14.233,53 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ 185.499,60 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ 38.633,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ | 45.750,62 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ | 22.366,97 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 15.250,21 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ | 41.618,50 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ | 12.200,17 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ | 2.972,75 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ | 47.564,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ | 77.291,50 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 51.131,30 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 423.319,60 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ | 57.076,80 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ | 45.185,80 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ | 218.794,40 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ | 101.073,50 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ | 136.746,50 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 26.160,20 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 776.482,30 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 279.438,50 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 294.896,80 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 79.669,70 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 274.682,10 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 328.191,60 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 277.060,30 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 57.076,80 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 49.942,20 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 41.618,50 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 208.092,50 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 412.617,70 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 73.724,20 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 97.506,20 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 444.723,40 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 26.160,20 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 74.913,30 |

| MOTOCICLETA FZ250 MODELO 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 46.031,83 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ | 14.536,37 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ | 66.589,60 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ | 26.650,01 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 10.902,28 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ | 16.959,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 10.902,28 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 42.397,74 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ | 29.072,74 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ | 38.763,65 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ | 30.284,10 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 21.804,55 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 21.804,55 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 19.381,82 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 19.381,82 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ | 274.859,20 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ | 192.684,80 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ | 1.395.548,00 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ | 133.250,04 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 10.902,28 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 191.268,00 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ | 110.510,40 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 16.959,10 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 63.756,00 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ | 262.108,00 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ | 21.804,55 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 96.342,40 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 389.620,00 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ | 16.959,10 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ | 30.284,10 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ | 21.804,55 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 16.959,10 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ | 15.747,73 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 42.397,74 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 181.704,60 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ | 26.650,01 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ | 266.500,08 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ | 16.959,10 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ | 221.020,80 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ | 46.031,83 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ | 54.511,38 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ | 26.650,01 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 18.170,46 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ | 49.588,00 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ | 14.536,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ | 3.542,00 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ | 56.672,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ | 92.092,00 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 60.922,40 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 504.380,80 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ | 68.006,40 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ | 53.838,40 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ | 260.691,20 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ | 120.428,00 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ | 162.932,00 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 31.169,60 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 925.170,40 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 332.948,00 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 351.366,40 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 94.925,60 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 327.280,80 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 391.036,80 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 330.114,40 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 68.006,40 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 59.505,60 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 49.588,00 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 247.940,00 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 491.629,60 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 87.841,60 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 116.177,60 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 529.883,20 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 31.169,60 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 89.258,40 |

| MOTOCICLETA XTZ250 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 43.154,84 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ | 13.627,85 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ | 62.427,75 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ | 24.984,38 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 10.220,88 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ | 15.899,15 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 10.220,88 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 39.747,88 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ | 27.255,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ | 36.340,92 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ | 28.391,34 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 20.441,77 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 20.441,77 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 18.170,46 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 18.170,46 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ | 257.680,50 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ | 180.642,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ | 1.308.326,25 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ | 124.921,91 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 10.220,88 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 179.313,75 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ | 103.603,50 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 15.899,15 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 59.771,25 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ | 245.726,25 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ | 20.441,77 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 90.321,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 365.268,75 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ | 15.899,15 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ | 28.391,34 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ | 20.441,77 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 15.899,15 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ | 14.763,50 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 39.747,88 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 170.348,06 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ | 24.984,38 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ | 249.843,83 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ | 15.899,15 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ | 207.207,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ | 43.154,84 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ | 51.104,42 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ | 24.984,38 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 17.034,81 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ | 46.488,75 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ | 13.627,85 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ | 3.320,63 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ | 53.130,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ | 86.336,25 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 57.114,75 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 472.857,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ | 63.756,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ | 50.473,50 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ | 244.398,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ | 112.901,25 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ | 152.748,75 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 29.221,50 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 867.347,25 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 312.138,75 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 329.406,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 88.992,75 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 306.825,75 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 366.597,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 309.482,25 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 63.756,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 55.786,50 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 46.488,75 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 232.443,75 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 460.902,75 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 82.351,50 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 108.916,50 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 496.765,50 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 29.221,50 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 83.679,75 |

| MOTOCICLETA DRX200 MODELO 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 45.209,84 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ | 14.276,79 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ | 65.400,50 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ | 26.174,12 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 10.707,59 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ | 16.656,26 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 10.707,59 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 41.640,64 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ | 28.553,58 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ | 38.071,44 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ | 29.743,31 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 21.415,19 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 21.415,19 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 19.035,72 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ 19.035,72 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ 269.951,00 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ 189.244,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ 1.370.627,50 |
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ 130.870,58 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ 10.707,59 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ 187.852,50 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ 108.537,00 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ 16.656,26 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ 62.617,50 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ 257.427,50 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ 21.415,19 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ 94.622,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ 382.662,50 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ 16.656,26 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ 29.743,31 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ 21.415,19 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ 16.656,26 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ 15.466,52 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ 41.640,64 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ 178.459,88 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ 26.174,12 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ 261.741,15 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ 16.656,26 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ 217.074,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ 45.209,84 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ 53.537,96 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ 26.174,12 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 17.845,99 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ 48.702,50 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ 14.276,79 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ 3.478,75 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ 55.660,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ 90.447,50 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ 59.834,50 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ 495.374,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ 66.792,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ 52.877,00 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ 256.036,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ 118.277,50 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ 160.022,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 30.613,00 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 908.649,50 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 327.002,50 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 345.092,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 93.230,50 |
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 321.436,50 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 384.054,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 324.219,50 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 66.792,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 58.443,00 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 48.702,50 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 243.512,50 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 482.850,50 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 86.273,00 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 114.103,00 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 520.421,00 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 30.613,00 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 87.664,50 |
| | | | | | |
| **MOTOCICLETA GN125 MODELO 2012** | | | | | |
| 1 | freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 34.934,87 |
| 2 | almohadillas de discos de freno | UNIDAD | 1 | $ | 11.032,07 |
| 3 | freno de banda | UNIDAD | 1 | $ | 50.536,75 |
| 4 | amortiguadores de choque | UNIDAD | 1 | $ | 20.225,45 |
| 5 | flotador de tanque de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 8.274,05 |
| 6 | silenciadores de exhosto o resonadores | UNIDAD | 1 | $ | 12.870,74 |
| 7 | cables de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 8.274,05 |
| 8 | componentes hidráulicos de embrague | UNIDAD | 1 | $ | 32.176,86 |
| 9 | cadenas de los engranajes conductores | UNIDAD | 1 | $ | 22.064,13 |
| 10 | cojinería de asientos | UNIDAD | 1 | $ | 29.418,84 |
| 11 | bastidores de motos | UNIDAD | 1 | $ | 22.983,47 |
| 12 | balanceo de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 16.548,10 |
| 13 | balanceador de cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 16.548,10 |
| 14 | compresor de anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 14.709,42 |
| 15 | medidor de consumo de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 14.709,42 |
| 16 | bobina de motor (encendido) | UNIDAD | 1 | $ | 208.598,50 |
| 17 | bielas | UNIDAD | 1 | $ | 146.234,00 |
| 18 | kit de reparación de motor | UNIDAD | 1 | $ | 1.059.121,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | carburadores | UNIDAD | 1 | $ | 101.127,26 |
| 20 | tapas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 8.274,05 |
| 21 | anillo de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 145.158,75 |
| 22 | bujía de encendido | UNIDAD | 1 | $ | 83.869,50 |
| 23 | chorro de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 12.870,74 |
| 24 | diafragmas de carburador | UNIDAD | 1 | $ | 48.386,25 |
| 25 | pistones | UNIDAD | 1 | $ | 198.921,25 |
| 26 | cadena de distribución | UNIDAD | 1 | $ | 16.548,10 |
| 27 | válvulas de motor | UNIDAD | 1 | $ | 73.117,00 |
| 28 | cigüeñal | UNIDAD | 1 | $ | 295.693,75 |
| 29 | válvula de estrangulación | UNIDAD | 1 | $ | 12.870,74 |
| 30 | asiento de válvula del motor | UNIDAD | 1 | $ | 22.983,47 |
| 31 | adaptadores del carburador | UNIDAD | 1 | $ | 16.548,10 |
| 32 | revestimiento de los cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 12.870,74 |
| 33 | amortiguadores de vibración | UNIDAD | 1 | $ | 11.951,40 |
| 34 | pasador de pistón | UNIDAD | 1 | $ | 32.176,86 |
| 35 | bloque de cilindros | UNIDAD | 1 | $ | 137.900,81 |
| 36 | cadenas de la transmisión | UNIDAD | 1 | $ | 20.225,45 |
| 37 | ejes | UNIDAD | 1 | $ | 202.254,53 |
| 38 | cadenas transmisoras de potencia | UNIDAD | 1 | $ | 12.870,74 |
| 39 | baterías para vehículos | UNIDAD | 1 | $ | 167.739,00 |
| 41 | embrague de rueda libre | UNIDAD | 1 | $ | 34.934,87 |
| 43 | kits de reparación del embrague | UNIDAD | 1 | $ | 41.370,24 |
| 44 | rodamientos de rueda | UNIDAD | 1 | $ | 20.225,45 |
| 45 | conos de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 13.790,08 |
| 46 | balinera | UNIDAD | 1 | $ | 37.633,75 |
| 47 | rodamiento guía | UNIDAD | 1 | $ | 11.032,07 |
| 48 | fusible automotriz | UNIDAD | 1 | $ | 2.688,13 |
| 49 | filtros de aceite | UNIDAD | 1 | $ | 43.010,00 |
| 50 | filtros de aire | UNIDAD | 1 | $ | 69.891,25 |
| 51 | filtros de combustible | UNIDAD | 1 | $ | 46.235,75 |
| 52 | Kit de rodamiento | UNIDAD | 1 | $ | 382.789,00 |
| 53 | Pastillas freno | UNIDAD | 1 | $ | 51.612,00 |
| 54 | Manilar | UNIDAD | 1 | $ | 40.859,50 |
| 55 | Manubrio | UNIDAD | 1 | $ | 197.846,00 |
| 56 | Espejo | UNIDAD | 1 | $ | 91.396,25 |
| 57 | Cunas direccion | UNIDAD | 1 | $ | 123.653,75 |
| 58 | Grasa | UNIDAD | 1 | $ | 23.655,50 |
| 59 | Reloj velocimetro | UNIDAD | 1 | $ | 702.138,25 |
| 60 | Llanta delantera | UNIDAD | 1 | $ | 252.683,75 |
| 61 | Llanta trasera | UNIDAD | 1 | $ | 266.662,00 |
| 62 | Posapie | UNIDAD | 1 | $ | 72.041,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Regulador corriente | UNIDAD | 1 | $ | 248.382,75 |
| 64 | Stator | UNIDAD | 1 | $ | 296.769,00 |
| 65 | Freno de disco | UNIDAD | 1 | $ | 250.533,25 |
| 66 | Manigueta | UNIDAD | 1 | $ | 51.612,00 |
| 67 | Disco embrague | UNIDAD | 1 | $ | 45.160,50 |
| 68 | Calcomania | UNIDAD | 1 | $ | 37.633,75 |
| 69 | Tapa lateral | UNIDAD | 1 | $ | 188.168,75 |
| 70 | Tanque gasolina | UNIDAD | 1 | $ | 373.111,75 |
| 71 | Buje tijera | UNIDAD | 1 | $ | 66.665,50 |
| 72 | Pasador | UNIDAD | 1 | $ | 88.170,50 |
| 73 | Arranque | UNIDAD | 1 | $ | 402.143,50 |
| 74 | Escobillas | UNIDAD | 1 | $ | 23.655,50 |
| 75 | Guaya | UNIDAD | 1 | $ | 67.740,75 |

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | LAVADA VEHICULO | $ 50.600,00 |
| 2 | DESPINCHADA | $ 37.950,00 |
| 3 | ALINEACION Y BALANCEO | $ 151.800,00 |
| 4 | REPARACION ACCESORIO | $ 139.150,00 |
| 5 | MANTENIMIENTO GENERAL MOTO | $ 189.750,00 |
| 6 | RECTIFICACION | $ 822.250,00 |
| 7 | SERVICIO SOLDADURA | $ 126.500,00 |
| 8 | SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | $ 37.950,00 |
| 9 | SERVICIO SCANNER | $ 75.900,00 |
| 10 | SERVICIO HORA REEMPLAZO | $ 126.500,00 |

Cordialmente,




**NELSON QUERUBIN MARTIN DIAZ**

Propietario Comercializadora Nelmar