PLANOS DE EVACUACIÓN SALÓN COMUNAL RUBY II SECTOR
CLL 58 B Sur #78 K-21
UPZ 48


Riesgo por caídas


Riesgo de inmobiliario


Riesgo eléctrico



Ruta de Evacuación


Caída de escaleras


Pared – muro


Riesgo de machucones


Caída desde su propia altura


Riesgo ventanas



Botiquín viajero


Direccionamiento de evacuación

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA

PLANO DE EVACUACIÓN SALÓN COMUNAL RUBÍ

