GUIA RAPIDA CINTA METRICA SECA 201

MARCA	MODELO
SECA	201



Caja

Cinta con
División
milimétrica

Ranura de
Acoplamiento


Cinta métrica extraíble sin escalas, para medir con precisión el perímetro corporal.

Uso

1. Ale la cinta desde la caja hacia el perímetro corporal a medir.



2. Asegúrese de colocar el extremo de la cinta en la ranura de acoplamiento con un click.



3. Tome la medida basándose en el punto de inicio de la cinta métrica.



Advertencias

Tener precaución a la hora de retonar la cinta a la caja para evitar latigazos o golpes.



Limpieza y Desinfección

Limpiar el dispositivo con un paño húmedo y agente desinfectante utilizado en la institución.