GUIA RAPIDA TALLIMETRO

MARCA	MODELO
CHARDER MEDICAL	HM200P




Este dispositivo médico está diseñado para ser utilizado de acuerdo con las regulaciones nacionales, para medir la altura dentro de las especificaciones, para uso relacionado con la altura por parte de profesionales.


Uso

Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente bloqueadas y apretadas antes de operar el dispositivo. Para que la medición sea precisa, es necesario que los pies, la espalda y la cabeza del sujeto estén alineados.


1. El paciente debe pararse derecho con los pies dentro de las marcas de los pies.



2. La espalda del paciente debe tocar ligeramente la varilla de medición de altura. Baje el tope hasta que toque la parte superior de la cabeza del paciente. Manipular el tope de cabeza como lo indica la imagen.



3. Lea el resultado de la medición de altura en la ventana.



Advertencias

En términos generales, el riesgo más probable causado por el uso incorrecto del dispositivo es una medición menos precisa (o la imposibilidad de utilizar el dispositivo para obtener la medición), lo que no supone un riesgo físico inminente para el paciente o el usuario.

Limpieza y Desinfección

La superficie del dispositivo debe limpiarse con una toalla a base de alcohol.