

Factura Electrónica de Venta TR 332
Trabajos Rapidos SAS
901115039 - 1
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764088212988 de 03/02/2025
Vigente hasta 03/02/2027 - Prefijo: TR de la factura 325 a la 2198

CUFE 3a58b97f91f98ae7e8822adc79390f61f4f0a6a555eed5c54d0a7938ccd003a12d9ebac9f6a2522e57748c57fd4ece06

MINISTERIO DE DEFENSAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

NIT 800141632 - 1
Dirección: Km 1 Via Melgar Bogota Base Aerea
Ciudad: Melgar, Tolima, Colombia
Teléfono:
Vendedor: Omar Ricardo Ortiz Sanabria

Fecha Factura: 24/06/2025 03:40:40
Fecha Expedición: 24/06/2025 15:40:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 24/06/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	Z-125	Cambio filtro de aire cortacesped toro z4000 Corta cesped Toro Z4000	UNID	2.00	54,756.00	19.00	10,403.64		109,512.00
2	Z126	Cambio filtro de aceite Toro Z4000	UNID	2.00	47,911.00	19.00	9,103.09		95,822.00
3	Z127	Cambio filtro de combustible corta cesped Z4000	UNID	2.00	61,261.00	19.00	11,639.59		122,522.00
4	Z129	Cambio correa unidad de corte corta cesped Z4000	UNID	1.00	205,334.00	19.00	39,013.46		205,334.00
5	Z131	Cambio cuchillas de corte (3 cuchillas) cortacesped Z4000	UNID	6.00	532,503.00	19.00	101,175.57		3,195,018.00
6	FS125	Diagnostico general para efectuar mantenimiento preventivo. Guadañas FS280	UNID	4.00	20,533.00	19.00	3,901.27		82,132.00
7	FS126	Lubricación de transmisión.	UNID	4.00	13,689.00	19.00	2,600.91		54,756.00
8	FS127	Limpieza descarbonamiento motor.	UNID	4.00	13,689.00	19.00	2,600.91		54,756.00
9	FS128	Limpieza y sincronización carburador	UNID	4.00	13,689.00	19.00	2,600.91		54,756.00
10	FS129	Revisión y engrase de cabezote	UNID	4.00	13,689.00	19.00	2,600.91		54,756.00
11	FS130	Limpieza filtro de gasolina y de aire	UNID	4.00	13,689.00	19.00	2,600.91		54,756.00
12	FS132	Carter del cigüeñal - cilindro	UNID	3.00	177,272.00	19.00	33,681.68		531,816.00
13	FS133	Cambio rodamientos ranurados de bolas 6201	UNID	4.00	26,693.00	19.00	5,071.67		106,772.00
14	FS134	Cambio retén 12X20X5	UNID	3.00	9,582.00	19.00	1,820.58		28,746.00
15	FS135	Cambio retén 12X32X7	UNID	4.00	9,582.00	19.00	1,820.58		38,328.00
16	FS136	Cambio cigüeñal, incluye biela	UNID	4.00	239,556.00	19.00	45,515.64		958,224.00
17	FS137	Cambio juego de juntas cárter del cigüeñal y cilindro	UNID	3.00	7,529.00	19.00	1,430.51		22,587.00
18	FS138	Cambio de pistón y segmento de compresión (anillos)	UNID	4.00	92,400.00	19.00	17,556.00		369,600.00
19	FS139	Cambio cilindro con pistón, incluye segmento de compresión	UNID	2.00	245,716.00	19.00	46,686.04		491,432.00
20	FS140	Cambio segmento de compresión	UNID	2.00	13,689.00	19.00	2,600.91		27,378.00
21	FS142	Cambio resorte de tracción	UNID	4.00	31,998.00	19.00	6,079.62		127,992.00
22	FS143	Cambio juego placa protectora	UNID	4.00	55,440.00	19.00	10,533.60		221,760.00
23	FS144	Cambio empuñadura elastostart	UNID	4.00	30,800.00	19.00	5,852.00		123,200.00
24	FS146	Cambio resorte de retracción	UNID	4.00	17,796.00	19.00	3,381.24		71,184.00

CUFE 3a58b97f91f98ae7e8822adc79390f61f4f0a6a555eed5c54d0a7938ccd003a12d9ebac9f6a2522e57748c57fd4ece06

MINISTERIO DE DEFENSAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

NIT 800141632 - 1
Dirección: Km 1 Via Melgar Bogota Base Aerea
Ciudad: Melgar, Tolima, Colombia
Teléfono:
Vendedor: Omar Ricardo Ortiz Sanabria

Fecha Factura: 24/06/2025 03:40:40
Fecha Expedición: 24/06/2025 15:40:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 24/06/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

25	FS147	Cambio tambor del cordón	UNID	4.00	10,951.00	19.00	2,080.69	43,804.00
26	FS148	Cambio trinquete	UNID	4.00	3,080.00	19.00	585.20	12,320.00
27	FS149	Cambio rejilla	UNID	4.00	13,689.00	19.00	2,600.91	54,756.00
28	FS150	Cambio bastidor de protección	UNID	4.00	13,689.00	19.00	2,600.91	54,756.00
29	FS151	Cambio rueda del starter	UNID	3.00	28,062.00	19.00	5,331.78	84,186.00
30	FS153	Cambio junta del silenciador	UNID	4.00	41,888.00	19.00	7,958.72	167,552.00
31	FS155	Cambio de bujía	UNID	4.00	12,320.00	19.00	2,340.80	49,280.00
32	FS157	Cambio volante	UNID	1.00	149,894.00	19.00	28,479.86	149,894.00
33	FS158	Cambio módulo de ignición	UNID	2.00	87,609.00	19.00	16,645.71	175,218.00
34	FS159	Cambio cable, resorte con patas y enchufe de bujía	UNID	4.00	11,636.00	19.00	2,210.84	46,544.00
35	FS160	Cambio de embrague incluye anillo, arandela y tornillo cilíndrico	UNID	4.00	76,658.00	19.00	14,565.02	306,632.00
36	FS161	Cambio tambor del embrague	UNID	4.00	55,440.00	19.00	10,533.60	221,760.00
37	FS167	Cambio tubo flexible, cabezal de aspiración y filtro gasolina	UNID	4.00	16,427.00	19.00	3,121.13	65,708.00
38	FS169	Cambio filtro de aire	UNID	1.00	4,242.00	19.00	805.98	4,242.00
39	FS170	Cambio tapa cubierta	UNID	4.00	39,698.00	19.00	7,542.62	158,792.00
40	FS171	Cambio caja del carburador	UNID	4.00	26,009.00	19.00	4,941.71	104,036.00
41	FS172	Cambio placa del filtro	UNID	4.00	26,009.00	19.00	4,941.71	104,036.00
42	FS173	Cambio carburador	UNID	4.00	126,623.00	19.00	24,058.37	506,492.00
43	FS175	Cambio tapa de la caja del carburador	UNID	4.00	26,009.00	19.00	4,941.71	104,036.00
44	FS178	Cambio rodamiento ranurado de bolas y anillo se seguridad	UNID	4.00	39,013.00	19.00	7,412.47	156,052.00
45	FS179	Cambio casquillo	UNID	4.00	43,120.00	19.00	8,192.80	172,480.00
46	FS181	Cambio tubo de alojamiento	UNID	4.00	25,325.00	19.00	4,811.75	101,300.00
47	FS182	Cambio árbol de accionamiento	UNID	4.00	88,294.00	19.00	16,775.86	353,176.00
48	FS183	Cambio caperuza	UNID	4.00	9,582.00	19.00	1,820.58	38,328.00
49	FS186	Cambio cable bowden	UNID	4.00	59,547.00	19.00	11,313.93	238,188.00
50	FS188	Cambio acelerador	UNID	4.00	8,898.00	19.00	1,690.62	35,592.00
51	FS189	Cambio tubo flexible	UNID	4.00	6,844.00	19.00	1,300.36	27,376.00
52	FS191	Cambio disco de apriete	UNID	4.00	7,529.00	19.00	1,430.51	30,116.00
53	FS192	Cambio tornillo de cierre, incluye cachueleado de requerirse.	UNID	4.00	6,160.00	19.00	1,170.40	24,640.00
54	FS193	Cambio rodamientos ranurados de bolas 6001 y 6001-z.	UNID	4.00	24,640.00	19.00	4,681.60	98,560.00
55	FS194	Cambio juego de piñones	UNID	4.00	147,841.00	19.00	28,089.79	591,364.00



Factura Electrónica de Venta TR 332
Trabajos Rapidos SAS
901115039 - 1
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764088212988 de 03/02/2025
Vigente hasta 03/02/2027 - Prefijo: TR de la factura 325 a la 2198

CUFE 3a58b97f91f98ae7e8822adc79390f61f4f0a6a555eed5c54d0a7938ccd003a12d9ebac9f6a2522e57748c57fd4ece06

MINISTERIO DE DEFENSAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4


NIT 800141632 - 1
Dirección: Km 1 Via Melgar Bogota Base Aerea
Ciudad: Melgar, Tolima, Colombia
Teléfono:
Vendedor: Omar Ricardo Ortiz Sanabria

Fecha Factura: 24/06/2025 03:40:40
Fecha Expedición: 24/06/2025 15:40:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 24/06/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

56	FS195	Cambio caja reductora completa	UNID	4.00	303,894.00	19.00	57,739.86	1,215,576.00
57	FS196	Cambio tuerca seguridad con collar m12x1,5 izquierdo	UNID	4.00	6,844.00	19.00	1,300.36	27,376.00
58	FS197	Cambio rodamientos ranurados de bolas 6000 y 6202-2rs.	UNID	4.00	54,071.00	19.00	10,273.49	216,284.00
59	FS199	Cambio pernos, tuercas, tornillos, guasas, arandelas de cualquier parte del equipo. Incluye cachueleado de requerirse.	UNID	4.00	34,222.00	19.00	6,502.18	136,888.00
60	HQ201	Lubricación de trasmisión Motosierra Husqvarna	UNID	1.00	17,453.00	19.00	3,316.07	17,453.00
61	HQ202	Limpieza y sincronización carburador	UNID	1.00	17,453.00	19.00	3,316.07	17,453.00
62	HQ203	Descarbonar motor	UNID	1.00	17,453.00	19.00	3,316.07	17,453.00
63	HQ204	Revisión sistema de corte del equipo	UNID	1.00	17,453.00	19.00	3,316.07	17,453.00
64	HQ205	Limpieza de filtro de gasolina y de aire	UNID	1.00	17,453.00	19.00	3,316.07	17,453.00
65	HQ215	Cambio cierre depósito de aceite	UNID	1.00	47,997.00	19.00	9,119.43	47,997.00
66	HQ216	Cambio cierre deposito combustible	UNID	1.00	47,997.00	19.00	9,119.43	47,997.00
67	HQ217	Cambio engranaje recto	UNID	1.00	47,997.00	19.00	9,119.43	47,997.00
68	HQ218	Cambio tornillo tensor	UNID	1.00	15,999.00	19.00	3,039.81	15,999.00
69	HQ222	Cambio bomba de aceite	UNID	1.00	102,667.00	19.00	19,506.73	102,667.00
70	HQ223	Cambio tubo flexible y cabezal aspiración bomba de aceite	UNID	1.00	82,134.00	19.00	15,605.46	82,134.00
71	HQ224	Cambio pieza de unión y anillo de junta circular	UNID	1.00	15,999.00	19.00	3,039.81	15,999.00
72	HQ225	Cambio sinfín	UNID	1.00	41,597.00	19.00	7,903.43	41,597.00
73	HQ226	Cambio resorte	UNID	1.00	16,427.00	19.00	3,121.13	16,427.00
74	HQ229	Cambio resorte de tracción embrague; consta de tres piezas	UNID	1.00	15,999.00	19.00	3,039.81	15,999.00
75	HQ230	Cambio arandela de cubierta	UNID	1.00	31,998.00	19.00	6,079.62	31,998.00
76	HQ231	Cambio jaula de agujas	UNID	1.00	47,997.00	19.00	9,119.43	47,997.00
77	HQ232	Cambio piñón de la cadena	UNID	1.00	47,997.00	19.00	9,119.43	47,997.00
78	HQ233	Cambio arandela	UNID	1.00	22,399.00	19.00	4,255.81	22,399.00
79	HQ234	Cambio arandela de seguridad	UNID	1.00	15,999.00	19.00	3,039.81	15,999.00
80	HQ236	Cambio protector salvamanos	UNID	1.00	57,596.00	19.00	10,943.24	57,596.00
81	HQ238	Cambio muelle laminado	UNID	1.00	41,597.00	19.00	7,903.43	41,597.00



Factura Electrónica de Venta TR 332
Trabajos Rapidos SAS
901115039 - 1
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764088212988 de 03/02/2025
Vigente hasta 03/02/2027 - Prefijo: TR de la factura 325 a la 2198



CUFE 3a58b97f91f98ae7e8822adc79390f61f4f0a6a555eed5c54d0a7938ccd003a12d9ebac9f6a2522e57748c57fd4ece06

MINISTERIO DE DEFENSAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

NIT 800141632 - 1
Dirección: Km 1 Via Melgar Bogota Base Aerea
Ciudad: Melgar, Tolima, Colombia
Teléfono:
Vendedor: Omar Ricardo Ortiz Sanabria

Fecha Factura: 24/06/2025 03:40:40
Fecha Expedición: 24/06/2025 15:40:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 24/06/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

82	HQ239	Cambio cinta de freno	UNID	1.00	41,597.00	19.00	7,903.43	41,597.00
83	HQ240	Cambio resorte de tracción freno de cadena	UNID	1.00	41,597.00	19.00	7,903.43	41,597.00
84	HQ243	Cambio listón de deslizamiento	UNID	1.00	15,999.00	19.00	3,039.81	15,999.00
85	HQ244	Cambio pieza retenida de cadena	UNID	1.00	41,597.00	19.00	7,903.43	41,597.00
86	HQ247	Cambio chapa de refrigeración	UNID	1.00	31,998.00	19.00	6,079.62	31,998.00
87	HQ248	Cambio Junta	UNID	1.00	15,999.00	19.00	3,039.81	15,999.00
88	HQ252	Cambio de cable masa	UNID	1.00	41,597.00	19.00	7,903.43	41,597.00
89	HQ253	Cambio de cableado y accesorios	UNID	1.00	88,978.00	19.00	16,905.82	88,978.00
90	HQ256	Cambio casquillo	UNID	1.00	15,999.00	19.00	3,039.81	15,999.00
91	HQ257	Cambio segmento	UNID	1.00	73,595.00	19.00	13,983.05	73,595.00
92	HQ258	Cambio resorte retracción	UNID	1.00	20,533.00	19.00	3,901.27	20,533.00
93	HQ259	Cambio tambor del cordón	UNID	1.00	20,533.00	19.00	3,901.27	20,533.00
94	HQ260	Cambio empuñadura elastostart	UNID	1.00	23,956.00	19.00	4,551.64	23,956.00
95	HQ261	Cambio trinquete más resorte	UNID	1.00	19,165.00	19.00	3,641.35	19,165.00
96	HQ262	Cambio placa protectora	UNID	1.00	47,997.00	19.00	9,119.43	47,997.00
97	HQ264	Cambio placa de asiento	UNID	1.00	15,999.00	19.00	3,039.81	15,999.00
98	HQ265	Cambio junta	UNID	1.00	15,999.00	19.00	3,039.81	15,999.00
99	HQ266	Cambio carburador	UNID	1.00	102,667.00	19.00	19,506.73	102,667.00
100	HQ267	Cambio kit carburador	UNID	1.00	30,800.00	19.00	5,852.00	30,800.00
101	HQ268	Cambio carcasa del filtro	UNID	1.00	47,997.00	19.00	9,119.43	47,997.00
102	HQ269	Cambio filtro aire	UNID	1.00	20,533.00	19.00	3,901.27	20,533.00
103	HQ270	Cambio varilla del cebador	UNID	1.00	22,399.00	19.00	4,255.81	22,399.00
104	HQ277	Cambio de bomba de combustible	UNID	1.00	41,597.00	19.00	7,903.43	41,597.00
105	HQ278	Cambio aireación del deposito	UNID	1.00	22,399.00	19.00	4,255.81	22,399.00
106	HQ280	Cambio de contacto	UNID	1.00	22,399.00	19.00	4,255.81	22,399.00
107	HQ281	Cambio varillaje del acelerador	UNID	1.00	22,399.00	19.00	4,255.81	22,399.00
108	HQ282	Cambio codo	UNID	1.00	41,597.00	19.00	7,903.43	41,597.00
109	HQ285	Cambio pernos, tuercas, tornillos, guasas, arandelas de cualquier parte del equipo. Incluye cachueleado de requerirse.	UNID	1.00	34,222.00	19.00	6,502.18	34,222.00
110	BR600	Limpieza y sincronización carburador Sopladora BR600	UNID	1.00	22,689.00	19.00	4,310.91	22,689.00
111	BR602	Descarbonar motor	UNID	1.00	22,689.00	19.00	4,310.91	22,689.00
112	BR603	REVISION SISTEMA DE ENCENDIDO	UNID	1.00	26,180.00	19.00	4,974.20	26,180.00



Factura Electrónica de Venta TR 332
Trabajos Rapidos SAS
901115039 - 1
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764088212988 de 03/02/2025
Vigente hasta 03/02/2027 - Prefijo: TR de la factura 325 a la 2198

CUFE 3a58b97f91f98ae7e8822adc79390f61f4f0a6a555eed5c54d0a7938ccd003a12d9ebac9f6a2522e57748c57fd4ece06


MINISTERIO DE DEFENSAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
NIT 800141632 - 1
Dirección: Km 1 Via Melgar Bogota Base Aerea
Ciudad: Melgar, Tolima, Colombia
Teléfono:
Vendedor: Omar Ricardo Ortiz Sanabria

Fecha Factura: 24/06/2025 03:40:40
Fecha Expedición: 24/06/2025 15:40:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 24/06/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

113	BR604	Limpieza de filtro de gasolina y de aire	UNID	1.00	17,453.00	19.00	3,316.07	17,453.00
114	BR605	Mantenimiento consistente en limpieza de la bomba de presión	UNID	1.00	17,453.00	19.00	3,316.07	17,453.00
115	BR607	Cambio rodamientos - incluye retenes	UNID	1.00	47,911.00	19.00	9,103.09	47,911.00
116	BR608	Cambio juego de juntas	UNID	1.00	12,320.00	19.00	2,340.80	12,320.00
117	BR612	Cambio segmento de compresion	UNID	1.00	41,597.00	19.00	7,903.43	41,597.00
118	BR613	Cambio de bujía	UNID	1.00	13,689.00	19.00	2,600.91	13,689.00
119	BR614	Cambio cable, resorte con patas y enchufe de bujía	UNID	1.00	12,320.00	19.00	2,340.80	12,320.00
120	BR616	Cambio resorte de tracción	UNID	1.00	1,300.00	19.00	247.00	1,300.00
121	BR617	Cambio empuñadura elastostart	UNID	1.00	548.00	19.00	104.12	548.00
122	BR618	Cambio cordón de arranque	UNID	1.00	5,476.00	19.00	1,040.44	5,476.00
123	BR619	Cambio tambor del cordón	UNID	1.00	10,951.00	19.00	2,080.69	10,951.00
124	BR620	Cambio trinquetes	UNID	1.00	3,080.00	19.00	585.20	3,080.00
125	BR621	Cambio silenciador incluye tornillos de sujeción	UNID	1.00	65,707.00	19.00	12,484.33	65,707.00
126	BR622	Cambio tapa filtro	UNID	1.00	31,485.00	19.00	5,982.15	31,485.00
127	BR623	Cambio filtro	UNID	1.00	34,222.00	19.00	6,502.18	34,222.00
128	BR624	Cambio portafiltro	UNID	1.00	56,125.00	19.00	10,663.75	56,125.00
129	BR625	Cambio bloqueos a presión tapa filtro	UNID	1.00	31,998.00	19.00	6,079.62	31,998.00
130	BR627	Cambio kit carburador	UNID	1.00	41,757.00	19.00	7,933.83	41,757.00
131	BR628	Cambio botón giratorio	UNID	1.00	8,213.00	19.00	1,560.47	8,213.00
132	BR631	Cambio arnés completo	UNID	1.00	72,551.00	19.00	13,784.69	72,551.00
133	BR632	Cambio bombil	UNID	1.00	19,165.00	19.00	3,641.35	19,165.00
134	BR633	Cambio ventilador	UNID	1.00	74,605.00	19.00	14,174.95	74,605.00
135	BR635	Cambio tubo flexible, cabezal de aspiración tanque combustible	UNID	1.00	26,693.00	19.00	5,071.67	26,693.00
136	BR636	Cambio conjunto cierre del depósito combustible	UNID	1.00	15,742.00	19.00	2,990.98	15,742.00
137	BR638	Cambio conjunto de cableado	UNID	1.00	62,285.00	19.00	11,834.15	62,285.00
138	BR639	Cambio acelerador	UNID	1.00	6,844.00	19.00	1,300.36	6,844.00
139	BR641	Cambio abrazaderas (dos)	UNID	1.00	13,689.00	19.00	2,600.91	13,689.00
140	BR643	Cambio de tubo soplado	UNID	1.00	27,378.00	19.00	5,201.82	27,378.00
141	HS300	Mantenimiento - Limpieza y sincronización carburador	UNID	1.00	18,152.00	19.00	3,448.88	18,152.00



Factura Electrónica de Venta TR 332
Trabajos Rapidos SAS
901115039 - 1
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764088212988 de 03/02/2025
Vigente hasta 03/02/2027 - Prefijo: TR de la factura 325 a la 2198



CUFE 3a58b97f91f98ae7e8822adc79390f61f4f0a6a555eed5c54d0a7938ccd003a12d9ebac9f6a2522e57748c57fd4ece06

MINISTERIO DE DEFENSAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

NIT 800141632 - 1
Dirección: Km 1 Via Melgar Bogota Base Aerea
Ciudad: Melgar, Tolima, Colombia
Teléfono:
Vendedor: Omar Ricardo Ortiz Sanabria

Fecha Factura: 24/06/2025 03:40:40
Fecha Expedición: 24/06/2025 15:40:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 24/06/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

		Cortasetos Sthil						
142	HS301	Mantenimiento -Descarbonar motor	UNID	1.00	18,152.00	19.00	3,448.88	18,152.00
143	HS302	Mantenimiento - Revisión de engrase de cabezote	UNID	1.00	20,944.00	19.00	3,979.36	20,944.00
144	HS303	Mantenimiento - Revisión sistema de corte del equipo	UNID	1.00	13,963.00	19.00	2,652.97	13,963.00
145	HS304	Mantenimiento - Limpieza de filtro de gasolina y de aire	UNID	1.00	13,963.00	19.00	2,652.97	13,963.00
146	HS305	Cambio rodamientos ranurados de bolas	UNID	1.00	25,598.00	19.00	4,863.62	25,598.00
147	HS306	Cambio juego de juntas, incluye retenes.	UNID	1.00	38,397.00	19.00	7,295.43	38,397.00
148	HS307	Cambio cigüeñal, incluye biela	UNID	1.00	31,485.00	19.00	5,982.15	31,485.00
149	HS308	Cambio de pistón y segmento de compresión (anillos)	UNID	1.00	42,436.00	19.00	8,062.84	42,436.00
150	HS309	Cambio cilindro con pistón, incluye segmento de compresión	UNID	1.00	88,978.00	19.00	16,905.82	88,978.00
151	HS310	Cambio segmento de compresión	UNID	1.00	8,898.00	19.00	1,690.62	8,898.00
152	HS311	Cambio de bujía	UNID	1.00	12,320.00	19.00	2,340.80	12,320.00
153	HS313	Cambio carcasa de la empuñadura	UNID	1.00	62,969.00	19.00	11,964.11	62,969.00
154	HS314	Cambio carcasa del ventilador	UNID	1.00	31,485.00	19.00	5,982.15	31,485.00
155	HS315	Cambio empuñadura elastostart	UNID	1.00	5,476.00	19.00	1,040.44	5,476.00
156	HS316	Cambio cordón de arranque	UNID	1.00	4,791.00	19.00	910.29	4,791.00
157	HS317	Cambio resorte de retracción del arranque	UNID	1.00	12,320.00	19.00	2,340.80	12,320.00
158	HS318	Cambio tambor del cordón	UNID	1.00	10,267.00	19.00	1,950.73	10,267.00
159	HS319	Cambio trinquete	UNID	1.00	4,107.00	19.00	780.33	4,107.00
160	HS320	Cambio acelerador	UNID	1.00	9,582.00	19.00	1,820.58	9,582.00
161	HS321	Cambio cable bowden	UNID	1.00	4,517.00	19.00	858.23	4,517.00
162	HS322	Cambio palanca de bloqueo	UNID	1.00	6,160.00	19.00	1,170.40	6,160.00
163	HS322	Cambio palanca de bloqueo	UNID	1.00	6,160.00	19.00	1,170.40	6,160.00
164	HS324	Cambio cable del corta circuito	UNID	1.00	6,160.00	19.00	1,170.40	6,160.00
165	HS326	Cambio volante, incluye tuerca con collar	UNID	1.00	132,783.00	19.00	25,228.77	132,783.00
166	HS327	Cambio módulo de ignición	UNID	1.00	128,676.00	19.00	24,448.44	128,676.00
167	HS328	Cambio de embrague; incluye, resortes de tracción del embrague	UNID	1.00	75,974.00	19.00	14,435.06	75,974.00



Factura Electrónica de Venta TR 332
Trabajos Rapidos SAS
901115039 - 1
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764088212988 de 03/02/2025
Vigente hasta 03/02/2027 - Prefijo: TR de la factura 325 a la 2198

CUFE 3a58b97f91f98ae7e8822adc79390f61f4f0a6a555eed5c54d0a7938ccd003a12d9ebac9f6a2522e57748c57fd4ece06

MINISTERIO DE DEFENSAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

NIT 800141632 - 1
Dirección: Km 1 Via Melgar Bogota Base Aerea
Ciudad: Melgar, Tolima, Colombia
Teléfono:
Vendedor: Omar Ricardo Ortiz Sanabria

Fecha Factura: 24/06/2025 03:40:40
Fecha Expedición: 24/06/2025 15:40:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 24/06/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

168	HS329	Cambio resorte de tracción embrague	UNID	1.00	12,320.00	19.00	2,340.80	12,320.00
169	HS330	Cambio encendido de ignición	UNID	1.00	128,676.00	19.00	24,448.44	128,676.00
170	HS331	Cambio silenciador incluye tornillos de sujeción	UNID	1.00	39,698.00	19.00	7,542.62	39,698.00
171	HS332	Cambio caja espiral	UNID	1.00	37,645.00	19.00	7,152.55	37,645.00
172	HS334	Cambio filtro y antefiltro de aire.	UNID	1.00	6,844.00	19.00	1,300.36	6,844.00
173	HS335	Cambio tapa del filtro.	UNID	1.00	26,009.00	19.00	4,941.71	26,009.00
174	HS336	Cambio carburador	UNID	1.00	102,393.00	19.00	19,454.67	102,393.00
175	HS337	Cambio válvula choke	UNID	1.00	4,791.00	19.00	910.29	4,791.00
176	HS338	Cambio kit carburador	UNID	1.00	41,751.00	19.00	7,932.69	41,751.00
177	HS340	Cambio rueda dentada	UNID	1.00	104,036.00	19.00	19,766.84	104,036.00
178	HS341	Cambio disco de tope	UNID	1.00	5,476.00	19.00	1,040.44	5,476.00
179	HS343	Cambio guía 600 mm	UNID	1.00	36,960.00	19.00	7,022.40	36,960.00
180	HS344	Cambio tornillo cilíndrico is - m5x16, arandela y casquillo 4,85mm; cantidad 5 de c/u	UNID	1.00	8,898.00	19.00	1,690.62	8,898.00
181	HS346	Cambio junta de la tapa de la caja reductora	UNID	1.00	6,844.00	19.00	1,300.36	6,844.00
182	HS348	Cambio resorte de tracción	UNID	1.00	2,738.00	19.00	520.22	2,738.00
183	HS349	Cambio cinta de freno	UNID	1.00	25,598.00	19.00	4,863.62	25,598.00
184	HS350	Cambio tambor del embrague	UNID	1.00	44,489.00	19.00	8,452.91	44,489.00
185	HS353	Cambio tubo flexible y cabezal de aspiración	UNID	1.00	20,533.00	19.00	3,901.27	20,533.00
186	HS354	Cambio cierre del deposito	UNID	1.00	22,587.00	19.00	4,291.53	22,587.00
187	HS356	Cambio pernos, tuercas, tornillos, guasas, arandelas de cualquier parte del equipo. Incluye cachueleado de requerirse.	UNID	1.00	164,560.00	19.00	31,266.40	164,560.00
188	Z130	Cambio correa de transmision corta cesped Z4000	UNID	1.00	254,471.00	19.00	48,349.49	254,471.00
189	FS166	Cambio cierre del depósito, cordón y gancho	UNID	4.00	18,480.00	19.00	3,511.20	73,920.00
190	FS174	Cambio kit carburador	UNID	4.00	41,751.00	19.00	7,932.69	167,004.00
191	HQ207	Cambio de pistón y segmento de compresión (anillos)	UNID	1.00	223,985.00	19.00	42,557.15	223,985.00
192	HQ208	Cambio cilindro con pistón, incluye segmento de compresión	UNID	1.00	102,667.00	19.00	19,506.73	102,667.00



Factura Electrónica de Venta TR 332
Trabajos Rapidos SAS
901115039 - 1
Registrado en el Régimen Simple de Tributación
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764088212988 de 03/02/2025
Vigente hasta 03/02/2027 - Prefijo: TR de la factura 325 a la 2198

CUFE 3a58b97f91f98ae7e8822adc79390f61f4f0a6a555eed5c54d0a7938ccd003a12d9ebac9f6a2522e57748c57fd4ece06

MINISTERIO DE DEFENSAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

NIT 800141632 - 1
Dirección: Km 1 Via Melgar Bogota Base Aerea
Ciudad: Melgar, Tolima, Colombia
Teléfono:
Vendedor: Omar Ricardo Ortiz Sanabria

Fecha Factura: 24/06/2025 03:40:40
Fecha Expedición: 24/06/2025 15:40:56
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 24/06/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

193	HQ209	Cambio segmento de compresión	UNID	1.00	95,994.00	19.00	18,238.86	95,994.00
194	HQ210	Cambio cigüeñal, incluye biela	UNID	1.00	102,667.00	19.00	19,506.73	102,667.00
195	HQ212	Cambio rodamientos ranurados de bolas	UNID	1.00	54,756.00	19.00	10,403.64	54,756.00
196	HQ213	Cambio juego de juntas, incluye retenes.	UNID	1.00	23,956.00	19.00	4,551.64	23,956.00
197	HQ214	Cambio de bujía	UNID	1.00	16,014.00	19.00	3,042.66	16,014.00

Observaciones:
#$15-01-05-006;043-00-G-CACOM4-GRUAL-2025;jorge.cortes@fac.mil.co#$

Subtotal	18,487,395.00
Descuentos	0.00
IVA	3,512,605.05
ICO	0.00
Ajustes	-0.05
Total COP	**22,000,000.00**
Saldo Pendiente	**22,000,000.00**

Total Nro. Líneas: 197

Vlr. Total: VEINTIDOS MILLONES (PESOS COLOMBIANOS)

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

ESTABLECIMIENTO Trabajos Rapidos SAS
Calle 100 No.19aa50 Tel (57601) 3134433703
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.