Impreso el 17/12/2024 7:06:53 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación menor del puesto de salud de Puerto Giraldo Ponedera

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 22/10/2024 16:03:53

Identificador: 1158756

Formulador Ciudadano: GINA MARGARITA SANCHEZ VISBAL

Formulador Oficial :

Impreso el 17/12/2024 7:06:53 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Atlántico para el Mundo 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1. ATLÁNTICO CON SOSTENIBILIDAD SOCIAL - Salud Para Cerrar Brechas

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PONEDERA MERECE MÁS 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ponedera Incluyente justo y participativo.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente estado físico de las instalaciones y deterioro de los equipos fijos para la prestación de servicios con calidad

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente, el puesto de salud de Puerto Giraldo presenta instalaciones deterioradas, lo que afecta la capacidad de brindar atención de manera oportuna y segura. Además, la falta de equipos fijos en buen estado agrava el problema, ya sea porque han superado su vida útil o por el desgaste causado por el uso intensivo. Dado este escenario de deficiencias en infraestructura y equipamiento, es crucial llevar a cabo una renovación completa y adquirir nuevos equipos. Esto permitirá ofrecer servicios integrales que respondan a las necesidades de salud de la comunidad y enfrenten los retos específicos del territorio en salud pública.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Del total del área construida del centro de salud equivalente a 213 mt2 aproximadamente el 74% se encuentra deteriorado, es decir, 1692 mt2 representando un problema de seguridad para los pacientes y el personal médico que se encuentra en las instalaciones del centro de salud.

Impreso el 17/12/2024 7:06:53 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Infraestructura física deteriorada para la prestación de servicios con calidad	**1.1** Falta de recursos para la implementación del plan de mantenimiento locativo

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Riesgos físicos y biológicos para el personal médico y los pacientes e integridad física comprometida por las condiciones de seguridad locativas.	**1.1** Insatisfacción con los servicios prestados
2. Dificultad en la prestación de atención médica con calidad, afectando negativamente la experiencia del paciente y su resultado de salud general.	**2.2** Desconfianza sobre la gestión institucional

Impreso el 17/12/2024 7:06:53 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Atlántico **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar la prestación de servicios de salud a la población del Departamento del Atlántico.	La Gobernación del Atlántico asume el rol de cooperante clave, buscando asegurar que la población tenga acceso a servicios de salud de calidad. Sus responsabilidades incluyen la realización de estudios, la revisión y verificación de la Ficha de Evaluación del proyecto, así como la evaluación y revisión del presupuesto destinado a su implementación. La Gobernación también proporciona asistencia técnica a la ESE (Empresa Social del Estado), asegurando que se mantenga alineada con los objetivos del proyecto y con las normativas vigentes.
Actor: Otro **Entidad:** PUESTO DE SALUD DE PUERTO GIRALDO **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Garantizar la prestación de servicios de salud	El Puesto de salud de Puerto Giraldo el cual es una de las sedes de la ESE Hospital de Ponedera es el principal beneficiario del proyecto y tiene la responsabilidad de formular, contratar, ejecutar y supervisar su implementación. La expectativa de esta institución es asegurar que se mejoren los servicios de salud que presta a la población, optimizando su infraestructura, equipamiento y capacidad operativa. A través del proyecto, buscan mejorar la calidad de la atención, reducir tiempos de espera y garantizar que los pacientes reciban tratamientos oportunos y efectivos.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad de Puerto Giraldo **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar su calidad de vida	La población es el beneficiario final de las mejoras en la prestación de los servicios de salud. Esperan que, con la implementación del proyecto, se fortalezcan los servicios preventivos y curativos, lo que mejoraría tanto la atención en salud como la capacidad de respuesta ante enfermedades. Las mejoras en infraestructura y equipamiento se traducirán en un acceso más ágil y seguro a la atención médica, impactando positivamente en su calidad de vida y reduciendo las barreras al acceso de servicios sanitarios.
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Evitar barreras en el acceso a los servicios de salud, vigilar por que las instituciones de salud presten servicios de salud con calidad.	El Ministerio de Salud y Protección Social participa en el proyecto como una fuente única de financiación. Además, es responsable de emitir el Concepto Técnico de Viabilidad, que es un paso crucial para determinar si el proyecto puede llevarse a cabo de manera eficiente y cumple con los requisitos necesarios para su implementación. Su rol no solo es asegurar el flujo adecuado de recursos, sino también garantizar que se eliminen las barreras que impidan el acceso a los servicios de salud. El Ministerio supervisa que los centros de salud cumplan con los estándares de calidad en la atención, vigilando la correcta implementación del proyecto y asegurando que el mismo cumpla con los objetivos trazados en beneficio de la población.

02 - Análisis de los participantes

Cada uno de los participantes tiene un rol complementario: la Gobernación, con su capacidad de liderazgo y asistencia técnica; la ESE, como ejecutor directo; la población, que será la beneficiaria final; y el Ministerio, que garantiza los recursos y supervisa el cumplimiento de los estándares de calidad. En este orden, la ESE realiza la formulación del proyecto de acuerdo a sus necesidades, la entidad territorial en salud
Gobernación del Atlántico brinda el apoyo técnico para la gestión de los recursos para la adecuación de la infraestructura física ante el Ministerio de Salud y Protección Social y la intervención ciudadana vela por el buen manejo de los recursos públicos.

Impreso el 17/12/2024 7:06:53 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

3.744

Fuente de la información

DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 2024 - ACTUALIZACIÓN POST COVID-19. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Atlántico **Municipio:** Ponedera **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	Corregimiento de Puerto Giraldo municipio de Ponedera - Atlántico

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.744

Fuente de la información

DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 2024 - ACTUALIZACIÓN POST COVID-19. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Atlántico **Municipio:** Ponedera **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	Corregimiento de Puerto Giraldo - Municipio de Ponedera Atlántico	

Impreso el 17/12/2024 7:06:53 a. m.

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	1.824	DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 2024 - ACTUALIZACIÓN POST COVID-19. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD.
	Masculino	1.920	DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 2024 - ACTUALIZACIÓN POST COVID-19. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente estado físico de las instalaciones y deterioro de los equipos fijos para la prestación de servicios con calidad

Objetivo general – Propósito

Realizar adecuación a las instalaciones físicas y equipos deteriorados para prestar servicios con calidad y seguridad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Instalaciones hospitalarias adecuadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de Interventoría

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Infraestructura física deteriorada para la prestación de servicios con calidad	Adecuar la infraestructura física del puesto de salud de Puerto Giraldo para atender a los pacientes con calidad y seguridad
Causa indirecta 1.1 Falta de recursos para la implementación del plan de mantenimiento locativo	Realizar adquisición de equipos fijos dañados.

Impreso el 17/12/2024 7:06:53 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ADECUACIÓN MENOR DE INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO GIRALDO DE LA ESE HOSPITAL DE PONEDERA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. ADECUACIÓN MENOR DE INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO GIRALDO DE LA ESE HOSPITAL DE PONEDERA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Adecuación de Infraestructura física

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar adecuaciones civiles y suministro de equipos fijos al Puesto de Salud de Puerto de Giraldo.

Descripción de la Demanda

Infraestructura física deteriorada

Descripción de la Oferta

Infraestructura física en buen estado

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	1,00	-100,00
2020	0,00	1,00	-100,00
2021	0,00	1,00	-100,00
2022	0,00	1,00	-100,00
2023	0,00	1,00	-100,00
2024	1,00	0,00	100,00
2025	1,00	0,00	100,00
2026	1,00	0,00	100,00
2027	1,00	0,00	100,00
2028	1,00	0,00	100,00

Alternativa: ADECUACIÓN MENOR DE INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO GIRALDO DE LA ESE HOSPITAL DE PONEDERA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa contempla la adecuación de las instalaciones físicas del puesto de salud para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad, accesibilidad y funcionalidad, incluyendo la adquisición de los equipos fijos dañados requeridos para la prestación del servicio. Contempla los siguientes componentes:

COMPONENTE 1: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER A LOS PACIENTES DE MANERA SEGURA
Se realizará la intervención de los siguientes servicios y ambientes
Consulta externa: cadena de frío, vacunación, admisión, sala de espera, baño mujeres y hombres, consultorios 1 y 2, consultorio odontológico, consultorio de prevención.
Generales: cafetería, cocineta, patio, espacio de planta eléctrica

COMPONENTE 2: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FIJOS
AIRES ACONDICIONADOS: Proveer equipos nuevos para la prestación de servicio con calidad.

Impreso el 17/12/2024 7:06:53 a. m.

Alternativa: ADECUACIÓN MENOR DE INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Atlántico **Municipio:** Ponedera **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** 10,504417 **Longitud:** -74,815806	Corregimiento de Puerto Giraldo municipio de Ponedera - Atlántico.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: ADECUACIÓN MENOR DE INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO GIRALDO DE LA ESE HOSPITAL DE PONEDERA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 154.077.615,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 154.077.615,00

Adecuar la infraestructura física del puesto de salud de Puerto Giraldo para atender a los pacientes con calidad y seguridad

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 154.077.615,00	**1.1.1** PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE CIELO RASO FALSO EN LÁMINA DRYWAL O SIMILAR 12.5mm. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO) **Costo:** $ 1.082.570,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 PRELIMINARES - DESMONTE DE APARATO SANITARIO **Costo:** $ 39.611,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 PRELIMINARES - DESCAPOTE MANUAL DE TERRENO EXISTENTE **Costo:** $ 1.737.419,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE PAÑETE INTERIOR SOBRE MURO **Costo:** $ 2.144.330,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE BALDOSA DE PISO TABLÓN ROJO FORMATO 33cm x 33cm. (INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO) **Costo:** $ 2.920.510,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Impreso el 17/12/2024 7:06:53 a. m.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 154.077.615,00	**1.1.6** PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MORTERO1:4, ESPESOR: 1.5CM **Costo:** $ 10.987.517,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.7 JUNTA DE DILATACIÓN SOBRE MUROS EXTERIORES **Costo:** $ 2.052.382,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.8 CUBIERTA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CALIENTE 3 CAPAS EN VIGA CANAL DE CUBIERTA **Costo:** $ 883.181,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.9 CUBIERTA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CALIENTE 2 CAPAS SOBRE CUBIERTA TEJA CANALETA 90 **Costo:** $ 5.889.565,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.10 CARPINTERIA EN MADERA -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cerradura Yale Embutir E20 Clásica Us26d E **Costo:** $ 189.822,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.11 PISOS BASES - ALISTADO DE PISOS 1:3; E:0.04 **Costo:** $ 2.406.726,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 154.077.615,00	**1.1.12** PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TABLÓN ROJO 30cm x 30cm. **Costo:** $ 10.324.398,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.13 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO TABLÓN ROJO H: 10cm **Costo:** $ 595.341,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.14 CIELO RASO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ZONA SECA EN LÁMINA DRYWALL TIPO GYPLAC O SIMILAR. (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, VINILO TIPO 2, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN). **Costo:** $ 3.976.116,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.15 APARATOS SANITARIOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) **Costo:** $ 389.893,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.16 PINTURAS - IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR **Costo:** $ 14.945.168,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Impreso el 17/12/2024 7:06:54 a. m.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 154.077.615,00	**1.1.17** PINTURAS - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR TRES MANOS SOBRE LA SUPERFICIE DE MURO HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE LISA Y UNIFORME Y VINILO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR TRES MANOS COLOR BLANCO, SOBRE LA SUPERFICIE DE MURO HASTA OBTENER UNA TONALIDAD UNIFORME Y PAREJA **Costo:** $ 11.688.222,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.18 PINTURAS - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR TRES MANOS COLOR BLANCO, SOBRE LA SUPERFICIE DE MURO HASTA OBTENER UNA TONALIDAD UNIFORME Y PAREJA. INCLUYE ESCARIFICACION Y RETIRO DE PINTURA VINILICA BLANCO EN MAL ESTADO SOBRE MUROS EXISTENTES. **Costo:** $ 10.890.717,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.19 EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU **Costo:** $ 15.759.600,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.20 EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU **Costo:** $ 9.279.800,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.21 ADMINISTRACIÓN GENERAL **Costo:** $ 33.230.255,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Impreso el 17/12/2024 7:06:54 a. m.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 154.077.615,00	**1.1.22** INTERVENTORÍA **Costo:** $ 10.079.844,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.23 PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO 1:4, ESPESOR 1.5 CM **Costo:** $ 2.584.628,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: ADECUACIÓN MENOR DE INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO GIRALDO DE LA ESE HOSPITAL DE PONEDERA

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE CIELO RASO FALSO EN LÁMINA DRYWAL O SIMILAR 12.5mm. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO)

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$1.082.570,00
Total	**$1.082.570,00**

Periodo	Total
0	$1.082.570,00
Total	

Actividad 1.1.10 CARPINTERIA EN MADERA -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cerradura Yale Embutir E20 Clásica Us26d E

Periodo	Materiales
0	$189.822,00
Total	**$189.822,00**

Periodo	Total
0	$189.822,00
Total	

Actividad 1.1.11 PISOS BASES - ALISTADO DE PISOS 1:3; E:0.04

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$2.406.726,00
Total	**$2.406.726,00**

Periodo	Total
0	$2.406.726,00
Total	

Actividad 1.1.12 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TABLÓN ROJO 30cm x 30cm.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$10.324.398,00
Total	**$10.324.398,00**

Periodo	Total
0	$10.324.398,00
Total	

Actividad 1.1.13 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO TABLÓN ROJO H: 10cm

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$595.341,00
Total	**$595.341,00**

Periodo	Total
0	$595.341,00
Total	

Actividad 1.1.14 CIELO RASO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ZONA SECA EN LÁMINA DRYWALL TIPO GYPLAC O SIMILAR. (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, VINILO TIPO 2, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$3.976.116,00
Total	**$3.976.116,00**

Periodo	Total
0	$3.976.116,00
Total	

Actividad 1.1.15 APARATOS SANITARIOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

Periodo	Materiales
0	$389.893,00
Total	**$389.893,00**

Periodo	Total
0	$389.893,00
Total	

Actividad 1.1.16 PINTURAS - IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$14.945.168,00
Total	**$14.945.168,00**

Periodo	Total
0	$14.945.168,00
Total	

Actividad 1.1.17 PINTURAS - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR TRES MANOS SOBRE LA SUPERFICIE DE MURO HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE LISA Y UNIFORME Y VINILO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR TRES MANOS COLOR BLANCO, SOBRE LA SUPERFICIE DE MURO HASTA OBTENER UNA TONALIDAD UNIFORME Y PAREJA

Periodo	Materiales
0	$11.688.222,00
Total	**$11.688.222,00**

Periodo	Total
0	$11.688.222,00
Total	

Actividad 1.1.18 PINTURAS - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR TRES MANOS COLOR BLANCO, SOBRE LA SUPERFICIE DE MURO HASTA OBTENER UNA TONALIDAD UNIFORME Y PAREJA. INCLUYE ESCARIFICACION Y RETIRO DE PINTURA VINILICA BLANCO EN MAL ESTADO SOBRE MUROS EXISTENTES.

Periodo	Materiales
0	$10.890.717,00
Total	**$10.890.717,00**

Periodo	Total
0	$10.890.717,00
Total	

Actividad 1.1.19 EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$15.759.600,00
Total	**$15.759.600,00**

Periodo	Total
0	$15.759.600,00
Total	

Actividad 1.1.2 PRELIMINARES - DESMONTE DE APARATO SANITARIO

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$39.611,00
Total	**$39.611,00**

Periodo	Total
0	$39.611,00
Total	

Actividad 1.1.20 EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$9.279.800,00
Total	**$9.279.800,00**

Periodo	Total
0	$9.279.800,00
Total	

Actividad 1.1.21 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	$33.230.255,00
Total	**$33.230.255,00**

Periodo	Total
0	$33.230.255,00
Total	

Actividad 1.1.22 INTERVENTORÍA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.079.844,00
Total	**$10.079.844,00**

Periodo	Total
0	$10.079.844,00
Total	

Actividad 1.1.23 PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO 1:4, ESPESOR 1.5 CM

Periodo	Materiales
0	$2.584.628,00
Total	**$2.584.628,00**

Periodo	Total
0	$2.584.628,00
Total	

Actividad 1.1.3 PRELIMINARES - DESCAPOTE MANUAL DE TERRENO EXISTENTE

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$1.737.419,00
Total	**$1.737.419,00**

Periodo	Total
0	$1.737.419,00
Total	

Actividad 1.1.4 PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE PAÑETE INTERIOR SOBRE MURO

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$2.144.330,00
Total	**$2.144.330,00**

Periodo	Total
0	$2.144.330,00
Total	

Actividad 1.1.5 PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE BALDOSA DE PISO TABLÓN ROJO FORMATO 33cm x 33cm. (INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO)

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$2.920.510,00
Total	**$2.920.510,00**

Periodo	Total
0	$2.920.510,00
Total	

Actividad 1.1.6 PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MORTERO1:4, ESPESOR: 1.5CM

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$10.987.517,00
Total	**$10.987.517,00**

Periodo	Total
0	$10.987.517,00
Total	

Actividad 1.1.7 JUNTA DE DILATACIÓN SOBRE MUROS EXTERIORES

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$2.052.382,00
Total	**$2.052.382,00**

Periodo	Total
0	$2.052.382,00
Total	

Actividad 1.1.8 CUBIERTA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CALIENTE 3 CAPAS EN VIGA CANAL DE CUBIERTA

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$883.181,00
Total	**$883.181,00**

Periodo	Total
0	$883.181,00
Total	

Actividad 1.1.9 CUBIERTA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CALIENTE 2 CAPAS SOBRE CUBIERTA TEJA CANALETA 90

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$5.889.565,00
Total	**$5.889.565,00**

Periodo	Total
0	$5.889.565,00
Total	

Alternativa: ADECUACIÓN MENOR DE INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO GIRALDO DE LA ESE HOSPITAL DE PONEDERA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Complicaciones en el transporte de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con obras civiles y el suministro de los equipos fijos	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Demoras en el cumplimiento de tiempo entrega de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con obras civiles y el suministro de los equipos fijos.	Gestionar el transporte de materiales y equipos con anticipación previendo los tiempos de entrega.
2-Componente (Productos)	De calendario	Exceder los tiempos e entrega de la obra	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Traumatismos en la prestación del servicio.	Elaborar plan de trabajo por parte del contratista y presentación a la supervisión para su aprobación.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	No disponibilidad en el mercado de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con obras civiles	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Aumento de los costos de adquisición de los materiales necesarios para el Desarrollo de las actividades relacionadas con obras civiles	Establecer compromisos con los posibles proveedores de los materiales necesarios

Alternativa: ADECUACIÓN MENOR DE INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO GIRALDO DE LA ESE HOSPITAL DE PONEDERA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorros por el alquiler de activos fijos requeridos para la prestación de servicios

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Representa el alquiler de activos fijos

Descripción Valor Unitario: Representa el valor ahorrado en el año por concepto de alquiler de los activos al año

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$45.800.000,00	$45.800.000,00
2	1,00	$45.800.000,00	$45.800.000,00
3	1,00	$45.800.000,00	$45.800.000,00
4	1,00	$45.800.000,00	$45.800.000,00
5	1,00	$45.800.000,00	$45.800.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$45.800.000,00	$45.800.000,00
2	$45.800.000,00	$45.800.000,00
3	$45.800.000,00	$45.800.000,00
4	$45.800.000,00	$45.800.000,00
5	$45.800.000,00	$45.800.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$118.918.530,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-118.918.530,2
1	$36.640.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$36.640.000,0
2	$36.640.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$36.640.000,0
3	$36.640.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$36.640.000,0
4	$36.640.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$36.640.000,0
5	$36.640.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$36.640.000,0

Impreso el 17/12/2024 7:06:54 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: ADECUACIÓN MENOR DE INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO GIRALDO DE LA ESE HOSPITAL DE PONEDERA					
$23.598.292,11	16,38 %	$1,20	$31.762,43	$118.918.530,18	$5.260.526,16

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$118.918.530,18

Impreso el 17/12/2024 7:06:54 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar la infraestructura física del puesto de salud de Puerto Giraldo para atender a los pacientes con calidad y seguridad

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE INTERVENTORÍA

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 17/12/2024 7:06:54 a. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Eficiencia Administrativa

Medido a través de: Peso m/c

Código: 0300G020

Fórmula: Ea = Rip / Ntr

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE INTERVENTORÍA

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	154077615	**Total:**	**154077615**

Impreso el 17/12/2024 7:06:54 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Impreso el 17/12/2024 7:06:54 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	$154.077.615,00
				Total	$154.077.615,00
	Total Inversión				$154.077.615,00
Total					**$154.077.615,00**

Impreso el 17/12/2024 7:06:55 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Realizar adecuación a las instalaciones físicas y equipos deteriorados para prestar servicios con calidad y seguridad	**Instalaciones hospitalarias adecuadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de Interventoría	**Se realiza la entrega oportuna de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con obras civiles y mantenimiento y suministro de equipos fijos.**
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	**Hospitales de primer nivel de atención adecuados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** INFORME DE INTERVENTORÍA	**Se cumple con el calendario previsto para la ejecución del proyecto**
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE CIELO RASO FALSO EN LÁMINA DRYWAL O SIMILAR 12.5mm. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO)(*) 1.1.2 - PRELIMINARES - DESMONTE DE APARATO SANITARIO 1.1.3 - PRELIMINARES - DESCAPOTE MANUAL DE TERRENO EXISTENTE 1.1.4 - PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE PAÑETE INTERIOR SOBRE MURO 1.1.5 - PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE BALDOSA DE PISO TABLÓN ROJO FORMATO 33cm x 33cm. (INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO) 1.1.6 - PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MORTERO1:4, ESPESOR: 1.5CM 1.1.7 - JUNTA DE DILATACIÓN SOBRE MUROS EXTERIORES 1.1.8 - CUBIERTA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CALIENTE 3 CAPAS EN VIGA CANAL DE CUBIERTA 1.1.9 - CUBIERTA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CALIENTE 2 CAPAS SOBRE CUBIERTA TEJA CANALETA 90 1.1.10 - CARPINTERIA EN MADERA - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cerradura Yale Embutir E20 Clásica Us26d E V	**Nombre: Eficiencia Administrativa** **Unidad de Medida: Peso m/c** **Meta: 154077615.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se dispone en el mercado de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con obras civiles y suministro de equipos fijos**

(*) Actividades con ruta crítica