CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de seguimiento a las obligaciones contempladas en la Resolución 223 del 24 de Feb de 2014. Expediente LA-0007-201

FECHA DE VISITA: DÍA 20 | MES 08 | AÑO 25

FINCA —o— | VEREDA Palo Gordo | MUNICIPIO Girón | MICROCUENCA Río de Oro

COTA 8523 | N 6°57'52.61" | E 73°7'45.06"

PROPIETARIO: Asociación Campesina de Areneros Palogordo | C.C / NIT. 900.181.762-4

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: AV 10N #16-02 Casa 1 - Piedecuesta asociacionareneros depalogordo@hotmail.com | TELÉFONO FIJO —o— | CELULAR —o—

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Esperanza Medina | CELULAR 3153644186

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se realiza recorrido por el área del título minero evidenciandose lo siguiente en las coordenadas: 1) Frente de explotación Frente Peralta - N6°58'23.55" E73°8'32.22", se evidencia extracción de material de arrastre, quien atiende la visita menciona que no hace parte del titular minero, 2) Frente de explotación Elvia Ortiz - N6°58'15.36" E73°8'22.22", no se evidencia actividades de extracción en el momento de la visita, se evidencia una barrera de contención artesanal, 3) Frente de Explotación Elvia Ortiz - N6°58'15.10" E73°8'19.82", se evidencia acopio de material fino, se evidencia un campamento con utensilios de personas, quien atiende la visita menciona que no hace parte del titular minero 4) Frente de explotación Pozo Caimán - N6°58'9.88" E73°8'49.98", no se evidencia actividades de extracción en el momento de la visita, se evidencia abundante vegetación en el acceso al río de Oro. 5) Frente de explotación Ubaldo Rueda - N6°57'49.57" E73°8'4.91", no se evidencia actividades

(EVIDENCIAS:) de extracción en el momento de la visita.

6) Frente de explotación Aníbal Rodriguez - N6°57'52.61" E73°7'45.06", no se evidencia actividades

(OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES) de extracción en el momento de la visita, se evidencia abundante vegetación en el Acceso del río de Oro.

Evidencias: Registro fotográfico con coordenadas y hoja de visita.

Observaciones y/o recomendaciones: Se requiere allegar los informes de Cumplimiento ambiental (ICA) de manera inmediata desde el año 2022. Las demás observaciones y/o requerimientos se enviarán en el informe de visita.

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA 63917383

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

Andrés M. Rodríguez.

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA




20/08/2025, 10:14:53 a.m.
6° 58' 15" N, 73° 8' 20" W


20/08/2025, 9:52:01 a.m.
6° 58' 22" N, 73° 8' 33" W


20/08/2025, 10:14:59 a.m.
6° 58' 15" N, 73° 8' 20" W


20/08/2025, 10:11:57 a.m.
6° 58' 15" N, 73° 8' 22" W
CDMB


20/08/2025 10:12:12 a.m.
6° 58' 15" N, 73° 8' 22" W


20/08/2025, 9:25:22 a.m.
6° 57' 49" N, 73° 8' 5" W


20/08/2025, 9:42:56 a.m.
6° 58' 23" N, 73° 8' 34" W


20/08/2025, 9:05:28 a.m.
6° 57' 53" N, 73° 7' 45" W


20/08/2025, 9:23:40 a.m.
6° 57' 49" N, 73° 8' 5" W