TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Remisión de Servicios y Repuestos

Contrato No.: MP-CPSM-085-2025

Fecha: 05 septiembre de 2025

Remisión de los servicios prestados y repuestos suministrados para el mantenimiento preventivo y correctivo de la **MOTONIVELADORA** de propiedad del municipio, conforme al Contrato No. MP-CPSM-085-2025 y la Orden de Trabajo correspondiente.

Detalle de lo remitido:

Ítem	MOTONIVELADORA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Bronces de la cuchilla strip wear 4451524	8	$192,000	$1,536,000
2	Cuchillas hoja tapa 9J 3657	2	$470,000	$940,000
3	Tornillo cuchilla 5J 4773	12	$32,000	$384,000
4	Tuerca cuchilla 2J 3506	12	$11,500	$138,000
5	Tuerca de seguridad estribo de cuchilla 3171117 (CREMALLERA)	12	$16,000	$192,000
6	Mano de obra: cambio de cuchilla, retenes, bujes de tornamesa y tornillos	1	$680,000	$680,000
7	Aceite motor 3E9713 por ¼	21	$48,000	$1,008,000
8	Filtro aceite motor 1R1807	1	$216,000	$216,000
9	Filtro aire primario 2456375	1	$684,000	$684,000
10	Filtro de aire secundario 2456376	1	$483,000	$483,000
11	Filtro combustible IR0762	1	$318,000	$318,000
12	Filtro trampa 6261644	1	$387,000	$387,000
13	Mano de obra: cambio de aceite, filtro y niveles	1	$120,000	$120,000
14	Escaneo y reprogramación de sistema	1	$1,700,000	$1,700,000
15	Sensor TRP para compresión de motor	1	$2,600,000	$2,600,000
16	Pacha y cableado Sensor TRP	1	$112,000	$112,000
	Valor Total:			**$11,498,000**


Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Registro fotográfico:




<table>
<tr><td colspan="2">Bronces de la cuchilla strip wear 4451524</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Cuchillas hoja tapa 9J 3657</td><td></td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Tornillo cuchilla 5J 4773
Tuercas de cuchilla (2J3506)
Tuerca de seguridad estribo de cuchilla 3171117 (CREMALLERA)</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Sensor TRP para compresión de motor	
ANTES	DEPUES
	
Pacha y cableado del sensor TRP	
ANTES	DEPUES
 	 
Escaneo y reprogramación	
ANTES	DEPUES
	


Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

- Filtro de aceite de motor (1R1807) Filtro de combustible (IR0762)
- Filtro de aire primario (2456375) Filtro trampa (6261644)
- Filtro de aire secundario (2456376)

ANTES	DEPUES
  	 
Aceite de motor (Aceite 3E9713 por ¼ galón)	
ANTES	DEPUES
	

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

El vehículo fue sometido a pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención, verificando la operación de los sistemas reparados. Se encuentra en condiciones óptimas para continuar con las labores asignadas por la administración municipal.

Nombre: FABIO ANDRES RICO

Firma: Fabio Andres Rico.

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Remisión de Servicios y Repuestos

Contrato No.: MP-CPSM-085-2025

Fecha: 05 de septiembre de 2025

Remisión de los servicios prestados y repuestos suministrados para el mantenimiento preventivo y correctivo de la camioneta **NISSAN FRONTIER PLACAS OSD-390** de propiedad del municipio, conforme al Contrato No. MP-CPSM-085-2025 y la Orden de Trabajo correspondiente.

Detalle de lo remitido:

Ítem	NISSAN FRONTIER OSD390	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	Filtro de aceite pk132	$87,000	1	$87,000
2	Filtro de combustible a-7602	$92,000	1	$92,000
3	Filtro de combustible olp-040	$112,000	1	$112,000
4	Filtro de aire rdo103	$87,000	1	$87,000
5	Aceite 15w40 por cuartos	$48,000	8	$384,000
6	Bajar muelle trasero	$60,000	1	$60,000
7	Bujes y pasadores muelle trasero	$63,000	1	$63,000
8	Empaquetadura motora	$387,000	1	$387,000
9	Scanner	$180,000	1	$180,000
10	Lavado general	$95,000	1	$95,000
11	Rotula superior 08-1103 delantera	$85,000	2	$170,000
12	Rotula inferior 08-1116 delantera	$122,000	2	$244,000
13	Terminal direccional se-n801r	$187,000	1	$187,000
14	Axial dirección 08-1301	$160,000	1	$160,000
15	Brazo estabilizador d8530vk90a	$220,000	1	$220,000
16	Buje superior 032259 de tijeras	$112,000	4	$448,000
17	Buje inferior 08-0406 de tijeras	$118,000	4	$472,000
18	Balinera colgante cardan 13-b12	$189,000	1	$189,000
19	Cruceta cardan 148b13	$95,000	1	$95,000
	Valor Total a Cobrar:			**$3,732,000**


Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Registro fotográfico:


<table>
<tr><td colspan="2">Filtro de aceite pk132
Filtro de combustible a-7602
Filtro de combustible olp-040
Filtro de aire rdo103</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Aceite 15w40 por cuartos</td><td></td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Bajar muelle trasero</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Bujes y pasadores muelle trasero	
ANTES	DEPUES
	
Empaquetadura motora	
ANTES	DEPUES
	
Scanner	
ANTES	DEPUES
	

Cel. 321 978 4213

Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Lavado general	
ANTES	DEPUES
	
Rotula superior 08-1103 delantera Rotula inferior 08-1116 delantera Terminal direccional se-n801r	
ANTES	DEPUES
	

Axial dirección 08-1301	
ANTES	DEPUES
	
Brazo estabilizador d8530vk90a	
ANTES	DEPUES

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

	
Buje superior 032259 de tijeras Buje inferior 08-0406 de tijeras	
ANTES	DEPUES
	 
Balinera colgante cardan 13-b12	
ANTES	DEPUES
 	

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Cruceta cardan 148b13	
ANTES	DEPUES
	

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

El vehículo fue sometido a pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención, verificando la operación de los sistemas reparados. Se encuentra en condiciones óptimas para continuar con las labores asignadas por la administración municipal.

Nombre: FABIO ANDRES RICO

Firma: Fabio Andres Rico.

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Remisión de Servicios y Repuestos

Contrato No.: MP-CPSM-085-2025

Fecha: 05 septiembre de 2025

Remisión de los servicios prestados y repuestos suministrados para el mantenimiento preventivo y correctivo de la **RETROEXCAVADORA** de propiedad del municipio, conforme al Contrato No. MP-CPSM-085-2025 y la Orden de Trabajo correspondiente.

Detalle de lo remitido:

Ítem	Retroexcavadora	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	Diente valde rompe muros 1v3252	$185,000	5	$925,000
2	Pasador diente rompe muros 1324762	$18,500	5	$92,500
3	Arandela ajuste pasador 8v6259	$11,000	1	$11,000
4	Mano de obra, cambiar diente rompe muro	$38,000	1	$38,000
5	Base de diente valde ref: 215 talla 22	$184,000	1	$184,000
6	Mano de obra, cambiar base	$120,000	1	$120,000
7	Despinchada de llantas delantera y trasera	$160,000	1	$160,000
8	Arreglo botella de giro derecha	$1,250,000	1	$1,250,000
9	Botella principal, empaque y arreglo vástago de la diferencial de fuerza	$470,000	1	$470,000
10	Arreglo valde lamina reconstruir (soldar y cambiar)	$1,300,000	1	$1,300,000
11	Kit de filtros consistentes así: ref: 500058314 filtro de aceite motor nexpro (br) ref: 84217229 filtro de aire primario (usa) ref: 84299977 filtro de combustible (usa) ref: 87682999 filtro de aire secundario	$1,780,000	1	$1,780,000
12	Aceite 15w40 por 1/4	$48,000	14	$672,000

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

13	Lavada general y desengrasada	$220,000	1	$220,000
14	Cambio de manguera de presión de 3/8 combustible marca diesel	$350,000	1	$350,000
15	Manguera de retorno 3/8 x 3 mm marca diesel	$78,000	1	$78,000
16	Abrazaderas 3/8 de metálica	$3,500	1	$3,500
17	Limpia contacto	$37,000	1	$37,000
18	Limpia inyectores	$48,000	1	$48,000
		TOTAL		**$7,739,000**

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Registro fotográfico:


<table>
<tr><td colspan="2">Diente valde rompe muros 1v3252
Pasador diente rompe muros 1324762
Arandela ajuste pasador 8v6259
Mano de obra, cambiar diente rompe muro
Base de diente valde ref: 215 talla 22
Mano de obra, cambiar base</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">Despinchada de llantas delantera y trasera</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

<table>
<tr><td></td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Arreglo botella de giro derecha</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Botella principal, empaque y arreglo vástago de la diferencial de fuerza</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Arreglo valde lamina reconstruir (soldar y cambiar)</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Cel. 321 978 4213


Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

<table>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Kit de filtros consistentes así: ref: 500058314
filtro de aceite motor nexpro (br)
ref: 84217229 filtro de aire primario (usa)
ref: 84299977 filtro de combustible (usa)
ref: 87682999 filtro de aire secundario</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Aceite 15w40 por 1/4</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Cambio de manguera de presión de 3/8 combustible marca diesel
Manguera de retorno 3/8 x 3 mm marca diesel
Abrazaderas 3/8 de metálica</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
</table>

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Limpia contacto **Limpia inyectores**	
ANTES	DEPUES
	
Lavada general y desengrasada	
	

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

El vehículo fue sometido a pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención, verificando la operación de los sistemas reparados. Se encuentra en condiciones óptimas para continuar con las labores asignadas por la administración municipal.

Nombre: FABIO ANDRES RICO

Firma: _____

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Remisión de Servicios y Repuestos

Contrato No.: MP-CPSM-085-2025

Fecha: 05 de septiembre de 2025

Remisión de los servicios prestados y repuestos suministrados para el mantenimiento preventivo y correctivo de la **VIBROCOMPACTADOR** de propiedad del municipio, conforme al Contrato No. MP-CPSM-085-2025 y la Orden de Trabajo correspondiente.

Detalle de lo remitido:

ITEMS	VIBROCOMPACTADOR	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	Scanner motor	$600,000	1	$600,000
2	Revisión y mantenimiento electrónico / Conectores eléctricos /Caja de fusibles / Pachas conectoras	$1,200,000	1	$1,200,000
3	Aceite motor 15W 40 x ¼	$48,000	14	$672,000
4	Filtro aceite motor 7W2326	$387,000	1	$387,000
5	Filtro aire primario 2065234	$460,000	1	$460,000
6	Filtro de aire secundario 2065235	$380,000	1	$380,000
7	Filtro trampa 3087298	$190,000	1	$190,000
8	Filtro combustible 2998229	$240,000	1	$240,000
9	Aceite hidráulico 3096931 POR GALON	$338,000	1	$338,000
10	Mantenimiento (mano de obra) cambio de aceite, filtro y niveles,	$100,000	1	$100,000
11	Despinchada de llantas delantera y trasera	$180,000	1	$180,000
12	Bajar bomba presión de hidráulico	$1,500,000	1	$1,500,000
13	Reparar bomba presión y sincronizar	$3,800,000	1	$3,800,000

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

14	Caneca hidráulica 20 ¼	$480,000	1	$480,000
15	Rodillos y retenedores bomba presión Ref: 12PKA	$587,000	1	$587,000
16	Cambio y empaquetadura tapa servo Closch	$380,000	1	$380,000
17	Kit de Inyectores	$9,000,000	2	$18,000,000
18	Arreglo de la bomba de inyección	$4,300,000	1	$4,300,000
19	Flauta compresora de presión	$2,700,000	1	$2,700,000
		TOTAL		**$36,494,000**



Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Registro fotográfico:

<table>
<tr><td colspan="2">Scanner motor</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Revisión y mantenimiento electrónico / Conectores eléctricos /Caja de fusibles / Pachas conectoras</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Aceite motor 15W 40 x ¼
Filtro aceite motor 7W2326
Filtro aire primario 2065234
Filtro de aire secundario 2065235
Filtro trampa 3087298
Aceite hidráulico 3096931 POR GALON</td></tr>
</table>

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

ANTES	DEPUES
 	 
Despinchada de llantas delantera y trasera	
ANTES	DEPUES
	

Bajar bomba presión de hidráulico
Reparar bomba presión y sincronizar
Caneca hidráulica 20 ¼

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

ANTES	DEPUES
   	   
Rodillos y retenedores bomba presión Ref: 12PKA	


ANTES	DEPUES
 	
Cambio y empaquetadura tapa servo Closch	

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

ANTES	DEPUES
 	
Kit de Inyectores Arreglo de la bomba de inyección	
ANTES	DEPUES
 	

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Flauta compresora de presión	
ANTES	DEPUES
 	

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

El vehículo fue sometido a pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención, verificando la operación de los sistemas reparados. Se encuentra en condiciones óptimas para continuar con las labores asignadas por la administración municipal.

Nombre: FABIO ANDRES RICO

Firma: _____

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Remisión de Servicios y Repuestos

Contrato No.: MP-CPSM-085-2025

Fecha: 05 de septiembre de 2025

Remisión de los servicios prestados y repuestos suministrados para el mantenimiento preventivo y correctivo de la **VOLQUETA OCD 666** de propiedad del municipio, conforme al Contrato No. MP-CPSM-085-2025 y la Orden de Trabajo correspondiente.

Detalle de lo remitido:

ITEM	**VOLQUETA OCD 666**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	Aceite motor 15w 40 por ¼	$48,000	32	$1,536,000
2	Filtro aceite de motor bd1403	$187,000	1	$187,000
3	Filtro acpm motor bf3380	$134,000	1	$134,000
4	Filtro trampa combustible as830sp	$118,000	1	$118,000
5	Filtro de aire interno dsai4300	$350,000	1	$350,000
6	Filtro de aire externo 108t	$98,000	1	$98,000
7	Mantenimiento (mano de obra) cambio de aceite, filtro y niveles	$98,000	1	$98,000
8	Scanner motor	$250,000	1	$250,000
9	Hoja muelle trasero 55b029/1 principal	$680,000	1	$680,000
10	Hoja muelle trasero 55b029/2vgrapas muelle gr78-321 secundaria	$578,000	1	$578,000
11	Mano de obra, cambio de hoja muelle delantero y trasero	$798,000	1	$798,000
12	Reparar caja (tren corredizo, juego de balinera, toma y empaquetadura caja)	$1,800,000	1	$1,800,000
13	Batería 1200 ca22-1176	$1,100,000	2	$2,200,000
14	Grasa litio nl-gl2,5k 240 c	$320,000	1	$320,000
15	Mano de obra sistema levante volcó	$658,150	1	$658,150
16	Reparación cilindro hidráulico volcó	$438,766	1	$438,766
17	Kit de empaquetadura bomba de levante volcó	$217,606	1	$217,606
18	Kit de empaquetadura para cilindro de levante volcó	$608,536	1	$608,536
19	Refrigerante de motor de : 1/4 ref: altaduresa	$411,855	1	$411,855
20	Aceite hidráulico de levante de volcó de: 1 /4 ref iso- 68	$460,529	1	$460,529
21	Empaquetadura caja de dirección sepphar100	$490,141	1	$490,141
22	Llantas de dirección 12r 22,5 (marca reconocida)	$3,658,197	2	$7,316,394

Cel. 321 978 4213

Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

23	Mano de obra sistema de suspensión	$438,766	1	$438,766
24	Bujes muelles delanteros	$204,706	1	$204,706
25	Pasadores muelles delantero	$143,542	1	$143,542
26	Pasadores muelles traseros	$192,443	1	$192,443
27	Topes de muelles traseros	$395,658	1	$395,658
28	Bajar muelle trasero	$190,000	1	$190,000
29	Grapas 4x19- ¾	$98,000	1	$98,000
30	Galón valvulina por ¼ 90-85			$0
31	Kit de embriague 107683-smo disco closh, prensa y balinera	$2,785,000	1	$2,785,000
		TOTAL		**$24,197,092**


Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Registro fotográfico:

<table>
<tr><td colspan="2">Aceite motor 15w 40 por ¼</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Filtro aceite de motor bd1403
Filtro acpm motor bf3380
Filtro trampa combustible as830sp
Filtro de aire interno dsai4300
Filtro de aire externo 108t</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
</table>

Cel. 321 978 4213


Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

<table>
<tr><td colspan="2">Scanner motor</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hoja muelle trasero 55b029/1 principal
Hoja muelle trasero 55b029/2v grapas muelle gr78-321 secundaria
Mano de obra, cambio de hoja muelle delantero y trasero</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Reparar caja (tren corredizo, juego de balinera, toma y empaquetadura caja)</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td> </td><td></td></tr>
</table>

Cel. 321 978 4213



Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

<table>
<tr><td colspan="2">Batería 1200 ca22-1176</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td>Grasa litio nl-gl2,5k 240 c</td><td></td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Reparación cilindro hidráulico volcó
Kit de empaquetadura bomba de levante volcó
Kit de empaquetadura para cilindro de levante volcó</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td>   </td><td>  </td></tr>
</table>

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Refrigerante de motor de : 1/4 ref: altaduresa	
ANTES	DEPUES
	
Aceite hidráulico de levante de volcó de: 1 /4 ref iso- 68	
ANTES	DEPUES
	
Empaquetadura caja de dirección sepphar100	
ANTES	DEPUES
 	 

Cel. 321 978 4213


Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Llantas de dirección 12r 22,5	
ANTES	DEPUES
	 
Bujes muelles delanteros Pasadores muelles delantero Pasadores muelles traseros Grapas 4x19- ¾	
ANTES	DEPUES
	 
Topes de muelles traseros	
ANTES	DEPUES
 	

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Grapas 4x19- ¾

Galón valvulina por ¼ 90-85

ANTES	DEPUES
	

Kit de embriague 107683-smo disco closh, prensa y balinera

ANTES	DEPUES
	

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

El vehículo fue sometido a pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención, verificando la operación de los sistemas reparados. Se encuentra en condiciones óptimas para continuar con las labores asignadas por la administración municipal.

Nombre: FABIO ANDRES RICO

Firma: _____

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Remisión de Servicios y Repuestos

Contrato No.: MP-CPSM-085-2025

Fecha: 05 de septiembre de 2025

Remisión de los servicios prestados y repuestos suministrados para el mantenimiento preventivo y correctivo de la **VOLQUETA OCD 666** de propiedad del municipio, conforme al Contrato No. MP-CPSM-085-2025 y la Orden de Trabajo correspondiente.

Detalle de lo remitido:

ITEM	**VOLQUETA GZM890**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	Filtro combustible primario ref: flp 7/8 x 14 m	$128,000	1	$128,000
2	Filtro combustible secundario ref: p55 11 22 rc 3/4	$108,000	1	$108,000
3	Filtro aceite motor: b7030 a c	$148,000	1	$148,000
4	Filtro aire ref: p 550637	$450,000	1	$450,000
5	Filtro hidráulico ref: iso 68	$128,000	1	$128,000
6	Aceite 15w40 de 1/4	$48,000	32	$1,536,000
7	Llanta 12r de 22,5 (marca reconocida)	$2,100,000	1	$2,100,000
8	Arreglo pedalera clucth	$160,000	1	$160,000
9	Tensionar frenos delantera y trasera	$25,000	1	$25,000
10	Bajar muelle (mano de obra)	$190,000	1	$190,000
11	Tornillo central muelle	$25,000	1	$25,000
12	Hoja templete 368,393 p	$568,000	1	$568,000
13	Hoja principal 361,341 ps	$678,000	1	$678,000
14	Hoja segunda 360,340 sp	$648,000	1	$648,000
15	Caneca hidráulico 20 ¼	$460,000	1	$460,000

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

16	Topes auxiliares muelle	$310,000	1	$310,000
17	Aceite diferencial 20 ¼	$850,000	1	$850,000
		TOTAL		**$8,512,000**

Registro fotográfico:

Filtro combustible primario ref: flp 7/8 x 14 m
Filtro combustible secundario ref: p55 11 22 rc ¾
Filtro aceite motor: b7030 a c
Filtro aire ref: p 550637
Filtro hidráulico ref: iso 68

ANTES	DEPUES
 	 


Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Aceite motor 15W40 de ¼	
ANTES	DEPUES
	
Llanta 12R22.5 (marca reconocida)	
ANTES	DEPUES
	

Arreglo pedalera clutch	
ANTES	DEPUES
	
Tensionar frenos delantera y trasera	
ANTES	DEPUES

Cel. 321 978 4213


Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6


Tornillo central muelle Hoja templete 368,393 p Hoja principal 361,341 ps Hoja segunda 360,340 sp	
ANTES	DEPUES
 	 
Caneca hidráulico 20	
ANTES	DEPUES

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

	
Aceite diferencial 20 ¼	
ANTES	DEPUES
	
Topes auxiliares muelle	
ANTES	DEPUES
 	

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

El vehículo fue sometido a pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención, verificando la operación de los sistemas reparados. Se encuentra en condiciones óptimas para continuar con las labores asignadas por la administración municipal.

Nombre: FABIO ANDRES RICO

Firma: _____

Cel. 321 978 4213

Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Remisión de Servicios y Repuestos

Contrato No.: MP-CPSM-085-2025

Fecha: 05 de septiembre de 2025

Remisión de los servicios prestados y repuestos suministrados para el mantenimiento preventivo y correctivo del BUS BLANCO ODR577 de propiedad del municipio, conforme al Contrato No. MP-CPSM-085-2025 y la Orden de Trabajo correspondiente.

Detalle de lo remitido:

Ítem	BUS BLANCO ODR 577	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Aceite motor 15w40 por ¼	12	**$48,000**	**$576.000**
2	Filtro combustible trampa No lsp 32	1	**$95.000**	**$95.000**
3	Filtro combustible bombil 1808k	1	**$87.000**	**$87.000**
4	Filtro primario aire de ¼ x 22	1	**$128.000**	**$128.000**
5	Filtro secundario aire ¼ x 22	1	**$87.000**	**$87.000**
6	Filtro aceite lf3970	1	**$93.000**	**$93.000**
7	Tensionar frenos llantas traseras	1	**$25.000**	**$25.000**
8	Reparar culata, diagnostico banco de prueba	1	**$1.450.000**	**$1.450.000**
9	Cauchos culata 12.3212	1	**$198.000**	**$198.000**
10	Valvulas kit	1	**$360.000**	**$360.000**
11	Empaquetadura motor	1	**$850.000**	**$850.000**
12	Arreglo radiador	1	**$230.000**	**$230.000**
13	Desarmar y armar motor mano	1	**$1.400.000**	**$1.400.000**
	Valor Total:			**$5.579,000**

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Registro fotográfico:

<table>
<tr><td colspan="2">Aceite motor 15w40 por ¼</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Filtro combustible trampa No lsp 32 // Filtro combustible bombil 1808k // Filtro primario aire de ¼ x 22 // Filtro secundario aire ¼ x 22 // Filtro aceite lf3970</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Tensionar frenos llantas traseras</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Cel. 321 978 4213

Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Reparar culata, diagnostico banco de prueba	
ANTES	DEPUES
	
Cauchos culata 12.3212	
ANTES	DEPUES
	
Valvulas kit	
ANTES	DEPUES
	

Empaquetadura motor

Cel. 321 978 4213



Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

ANTES	DEPUES
	
Arreglo radiador	
ANTES	DEPUES
	
Desarmar y armar motor mano	
ANTES	DESPUES
	

Cel. 321 978 4213

Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO


MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

El vehículo fue sometido a pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención, verificando la operación de los sistemas reparados. Se encuentra en condiciones óptimas para continuar con las labores asignadas por la administración municipal.

Nombre: FABIO ANDRES RICO

Firma: 

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Remisión de Servicios y Repuestos

Contrato No.: MP-CPSM-085-2025

Fecha: 05 de septiembre de 2025

Remisión de los servicios prestados y repuestos suministrados para el mantenimiento preventivo y correctivo del TOYOTA OSD470 de propiedad del municipio, conforme al Contrato No. MP-CPSM-085-2025 y la Orden de Trabajo correspondiente.

Detalle de lo remitido:

Ítem	TOYOTA OSD470	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Buje superior tijeras 48632-ok040	**1**	**$352.000**	**$352.000**
2	Buje inferior tijeras 48655-ok070	**1**	**$368.000**	**$368.000**
3	Bujes templetes 48702-ok080	**1**	**$278.000**	**$278.000**
4	Cambio de aceite con filtros Aceite – 1KB 0615 / Combustible – 23390 YZZA1 / Aire – 23300 140-MKCFiltro	**1**	**$780,000**	$**780,000**
5	Mano de obra cambio de aceite	**1**	**$50.000**	**$50.000**
6	Rotula inferior 43330-09510	**1**	**$235.000**	**$235.000**
7	Rotula superior 43310-09030	**1**	**$248.000**	**$248.000**
8	Arreglo de la suspension delantera	**1**	**$1.158.000**	**$1.158.000**
9	Empaquetadura motor	**1**	**$700.000**	**$700.000**
10	Arreglo de culata torno rectificadora	**1**	**$1.200.000**	**$1.200.000**
11	Galón de refrigerante “larga vida”	**1**	**$148.000**	**$148.000**
12	Bajar y montar culata	**1**	**$800.000**	**$800.000**
13	Arreglo exosto	**1**	**$350.000**	**$350.000**
14	Cambio fluidos de bomba transferencia	**1**	**$150.000**	**$150.000**
15	Galón de valvulina por 4 ¼ 85-90	**1**	**$134.000**	**$134.000**
16	Kit bobina corriente toyota vigo no, serial de codificacion 90919-02248	**1**	**$848.000**	**$848.000**
17	Lavada general	**1**	**$178.000**	**$178.000**
18	Mantenimiento radiadores	**1**	**$350.000**	**$350.000**
	TOTAL			**$8.327.000**

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com


TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Registro fotográfico:

<table>
<tr><td colspan="2">Buje superior tijeras 48632-ok040
Buje inferior tijeras 48655-ok070</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td>

</td><td></td></tr>
<tr><td>Bujes templetes 48702-0k080</td><td></td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Cel. 321 978 4213

Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.


e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Cambio de aceite con filtros, aceite-1kb0615 / combustible-23390 yzza1 / aire-23300140-mkc.
Mano de obra cambio de aceite

ANTES	DEPUES
 	

Rotula inferior 43330-09510
Rotula superior 43310-09030


ANTES	DEPUES
 	

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Arreglo de la suspensión delantera	
ANTES	DEPUES
	
Empaquetadura motor	
ANTES	DEPUES
	

Cel. 321 978 4213

Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Arreglo de culata torno rectificadora
Bajar y montar culata

ANTES	DEPUES
	

Galon de refrigerante "larga vida"

ANTES	DEPUES
	


Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Arreglo exosto	
ANTES	DESPUES
	

Kit bobina corriente Toyota vigo no, serial de codificación 90919-02248	
ANTES	DESPUES
	

Cel. 321 978 4213

Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.


e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Lavada general	
ANTES	DESPUES
	

Mantenimiento radiadores	
ANTES	DESPUES
	

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

El vehículo fue sometido a pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención, verificando la operación de los sistemas reparados. Se encuentra en condiciones óptimas para continuar con las labores asignadas por la administración municipal.

Nombre: FABIO ANDRES RICO

Firma: _____

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Remisión de Servicios y Repuestos

Contrato No.: MP-CPSM-085-2025

Fecha: 05 de septiembre de 2025

Remisión de los servicios prestados y repuestos suministrados para el mantenimiento preventivo y correctivo del **BUS CHEVROLET B70 VERDE** de propiedad del municipio, conforme al Contrato No. MP-CPSM-085-2025 y la Orden de Trabajo correspondiente.

Detalle de lo remitido:

Ítem	BUS CHEVROLET B70 VERDE	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Mano de obra cambio de aceite	**1**	**$90.000**	**$90.000**
2	Kit de filtros, combustible, aceite y aire	**1**	**$600.000**	**$600.000**
3	Aceite 15w40 por ¼	**32**	**$48.000**	**$1.536.000**
4	Cambio de valvulina caja de transmision	**1**	**$600.000**	**$600.000**
5	Engrasada general	**1**	**$40.000**	**$40.000**
6	Limpia contacto	**1**	**$40.000**	**$40.000**
7	Arreglo de muelle trasero y cambio de centrales, bajar muelle y montarlo	**1**	**$600.000**	**$600.000**
8	Valvulina por galon ref. 8590	**1**	**$102.000**	**$102.000**
9	Tensionar frenos llantas traseras	**1**	**$34.000**	**$34.000**
10	Hoja de muelle principal trasera	**1**	**$600.000**	**$600.000**
11	Cruceta cardan pr124	**2**	**$460.000**	**$920.000**
12	Refrigerante por galon ref. 1203	**1**	**$85.000**	**$85.000**
	Valor Total:			**$5.247,000**

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Registro fotográfico:

<table>
<tr><td colspan="2">Kit de Filtro combustible, filtro aceite y filtro aire</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Cambio de valvulina caja de transmisión
Valvulina por galon ref. 8590</td></tr>
<tr><td>ANTES</td><td>DEPUES</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>


Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Engrasada general Tensionar frenos llanta trasera	
ANTES	DEPUES
 	

Arreglo de muelle trasero y cambio de centrales, bajar muelle y montarlo Hoja de muelle principal trasera	
ANTES	DEPUES
	
Aceite 15w40 por ¼	
ANTES	DEPUES
	

Cel. 321 978 4213
Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.
e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

Cruceta cardan pr124	
ANTES	DEPUES
	
Limpia contacto	
ANTES	DEPUES
	
Refrigerante por galon ref. 1203	
ANTES	DEPUES
	

Cel. 321 978 4213

Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com

TALLER AUTOMOTRIZ DONDE FABIO

MANTENIMIENTO EN GENERAL

Nit: 1072960177- 6

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

El vehículo fue sometido a pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención, verificando la operación de los sistemas reparados. Se encuentra en condiciones óptimas para continuar con las labores asignadas por la administración municipal.

Nombre: FABIO ANDRES RICO

Firma: _____

Cel. 321 978 4213

Calle 6 A No 7 – 07 Diagonal Bomba Petromil – San Bernardo Cundí.

e-mail: andresgero86@gmail.com