Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Código: P08-FT-12
Fecha: 2024-08-01
Versión: 4
Página 1 de 1

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

NOMBRE SUPERVISOR: DUBERNEY PRECIADO RODRÍGUEZ **N° CÉDULA:** 16.549.731

DEPENDENCIA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRE CONTRATISTA: RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA **NIT/CC:** 900.793.586-0

TIPO CONTRATO		MODALIDAD		N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
■	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA	■	004	27/01/2025
☐	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	☐		
☐	CONTRATO DE COMPRAVENTA	MENOR CUANTÍA	☐		
☐	CONTRATO DE SUMINISTRO	LICITACIÓN	☐		
☐	CONTRATO DE SEGUROS	TIENDA VIRTUAL	☐		
☐	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	SUBASTA INVERSA	☐		
☐	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONCURSO DE MÉRITOS	☐		
☐	CONTRATO DE COMODATO				
☐	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
☐	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				
☐	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL				
☐	CONTRATO DE OBRA				
☐	OTRO: _____				

Para efectos de autorización del PAGO PARCIAL N° 1, certifico que he recibido a entera satisfacción el servicio de:

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR - SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX MARCA RIGHA PARA PASAJEROS UBICADO EN EL BLOQUE ACADÉMICO B DEL INTEP DE ROLDANILLO (V), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE SEÑALE EL GOBIERNO NACIONAL".

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 50%

Para constancia se firma en Roldanillo, Valle del Cauca a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

FIRMA SUPERVISOR

ACTA DE SUPERVISIÓN PARCIAL N° 1
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 004
DEL 27 DE ENERO DE 2025

FECHA DE ACTA:	22 DE JULIO DE 2025
CERT. DE DISP. PRESUPUESTAL No.:	022 DEL 13 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	047 DEL 27 DE ENERO DE 2025
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR - SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX MARCA RIGHA PARA PASAJEROS UBICADO EN EL BLOQUE ACADÉMICO B DEL INTEP DE ROLDANILLO (V), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE SEÑALE EL GOBIERNO NACIONAL".
VALOR:	SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($6.783.000)
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP.
NIT:	891.902.811-0
CONTRATISTA:	RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT:	900.793.586-0
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ LUIS MALAVER ROJAS
C.C. No.	1.020.728.966
TIPO DE PERSONA:	PERSONA JURÍDICA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 3.391.500=
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 0=CERO PESOS
VALOR A FAVOR DEL INTEP:	$ 3.391.500=
FECHA DE INICIO:	28 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	DUBERNEY PRECIADO RODRÍGUEZ

En la oficina de Contratación, ubicada en el bloque administrativo del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, se procedió a dejar constancia de las funciones propias del presente **Contrato de Prestación de Servicios No. 004 de 2025,** con el fin de suscribir la presente **acta de supervisión parcial,** dando cumplimiento a lo estipulado en el objeto del contrato, con el siguiente detalle: **Contrato de Prestación de Servicios No. 004 de 2025 CONTRATISTA:** RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA **OBJETO:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR - SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX MARCA RIGHA PARA PASAJEROS UBICADO EN EL BLOQUE ACADÉMICO B DEL INTEP DE ROLDANILLO (V), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE SEÑALE EL GOBIERNO NACIONAL".

CONSTANCIAS:

CLÁUSULA PRIMERA: Recibir a entera satisfacción el **50%** del objeto del **Contrato de Prestación de Servicios No. 004 de 2025**, suscrito entre RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y el INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP.

CLÁUSULA SEGUNDA: El INTEP pagará al contratista a la firma de la presente acta el valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($3.391.500).**

Para constancia se firma en Roldanillo, Valle del Cauca, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

DUBERNEY PRECIADO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA			**NIT/CC:**	900.793.586-0
MODALIDAD:	**CONTRATACIÓN DIRECTA** ■	**MÍNIMA CUANTÍA** ☐		**MENOR CUANTÍA** ☐	
	TIENDA VIRTUAL ☐	**SUBASTA INVERSA** ☐		**LICITACIÓN** ☐	
TIPO DE CONTRATO:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN	**N° DE CONTRATO:**	CD-004		
FECHA DEL CONTRATO:	28 DE ENERO DE 2025				
OBJETO CONTRACTUAL:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR - SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX MARCA RIGHA PARA PASAJEROS UBICADO EN EL BLOQUE ACADÉMICO B DEL INTEP DE ROLDANILLO (V), PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE SEÑALE EL GOBIERNO NACIONAL"				
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($6.783.000,00).				
RESPALDO PRESUPUESTAL:	**N° CDP:**	022	**N° RP:**	047	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.				
PRÓRROGA	**SI** ☐	**NO** ■	**N° PRÓRROGA**		
FECHA DE INICIO:	28 DE ENERO DE 2025				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025				
SUPERVISOR (A):	DUBERNEY PRECIADO RODRÍGUEZ			**NIT/CC:**	16.549.731
DEPENDENCIA:	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 6.783.000
VALOR EJECUTADO:	$ 3.391.500
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR:	$ 3.391.500
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	% 50

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1. SERVICIOS O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 25 DE JUNIO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el período descrito anteriormente, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

DETALLE DEL AVANCE DEL CONTRATO		
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**	**FECHA**
Prestar en las instalaciones físicas del INTEP el servicio de mantenimiento preventivo al ascensor SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX marca RIGHA para pasajeros ubicado en el Bloque Académico B del INTEP de Roldanillo (V).	El contratista da cumplimiento mediante la realización de los mantenimientos preventivos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. De igual forma hace la entrega de las seis (6) respectivas facturas de Venta Electrónica, por cada mes donde cada una de ellas tiene un valor de $565,250.00, estas son: No. M 62444, No. M 62445, No. M 62446, No. M 63661, No. M 64971 y No. M 67317.	Enero/ Junio
Entregar el correspondiente reporte de mantenimiento preventivo de forma mensual o cuando este se realice.	El contratista da cumplimiento mediante el reporte presentado al supervisor al momento de la realización de los mantenimientos preventivos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.	Enero/ Junio
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, mantenimiento los pagos al día durante la ejecución del contrato, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 o en las disposiciones que la modifiquen, deroguen o adicionen.	El contratista adjunta Planilla de seguridad social del mes de No. 9487375070.	Junio

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

La Comunicación de Aceptación de la Oferta No. **D-004,** se encuentra:

EN EJECUCIÓN		50%
FINALIZADO		-

4. NOVEDADES O SITUACIONES IRREGULARES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades del contrato.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia y cumplimiento de la garantía exigida en el contrato (en caso de existir).
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).


Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente informe se firma en Roldanillo, Valle del Cauca a los diez (10) días del mes de julio del año 2025.

Atentamente,

DUBERNEY PRECIADO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.586 - 0		
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC		
	CLIENTES: INTEP	**EQUIPO:** INTEP ROLDANILLO - ASC 1	
	CODIGO: 0238	**ESPECIFICACIÓN:** SSP9 800CO60-6/6	
CIUDAD: ARMENIA	**HORA ENTRADA:** 09:11	**HORA SALIDA:** 13:05	**FECHA:** 31/01/2025
TAREA N°: 131203115			

TECNICO PRINCIPAL:	**TECNICO AUXILIAR:**	**FOTO ENTRADA:**	**FOTO EQUIPO:**
GERMAN EDUARDO MARTINEZ - AR01	N/A		
			

Línea de emergencia RIGHA: 322 2887656

INFORME:

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	☑
10.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
2.	Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	☑
3.	Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa.	☑
4.	Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm.	☑
5.	Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo)	☑
6.	Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas. Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm.	☑
7.	Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad.	☑
8.	Ejecutar limpieza de los contactos de puerta.	☑
9.	Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall.	☑
10.	Verificar el estado de las poleas y el guarda cables.	☑
11.	Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1.	☑
12.	Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	☑
13.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

SOBRE CABINA

1.	Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina.	☑
2.	Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y guips de contra peso y cabina.	☑
4.	Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	☑

5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES



1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre carga.	☑
6.	Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina.	☑






7.	Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación.	☑
8.	Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada.	☑
9.	Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad.	☑
10.	En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso.	☑
11.	Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guiadores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos.	☑
12.	Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo.	☑
13.	Realizar limpieza en foso o pit.	☑
14.	Realizar limpieza de recolectoras.	☑
15.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑





SALA DE MAQUINAS Y CONTROL


1.	Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	☑
2.	Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control.	☑
3.	Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles.	☑
4.	Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general.	☑
5.	Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC.	☑
6.	Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados.	☑
7.	Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso.	☑
8.	En caso de contar con cuarto de máquinas este debe tener su respectiva puerta con candado y/o cerradura.	☑
9.	En caso de que la maquina cuente con ventana de inspección esta debe contar con cerradura y micro de seguridad.	☑

10.	Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes	☑
11.	Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua.	☑
12.	Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas.	☑
13.	No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas.	☑
14.	Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina.	☑
15.	Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia.	☑
16.	Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	☑
17.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	
6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	

7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	

5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	
1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	


16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	

COTIZACIÓN:	
Requiere cotización: Si, a continuación se encuentra el detalle →	N.A.

CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	
Equipo no cuenta con proceso de certificación y/o no hay evidencia del sticker	.


ENTREGA DE REPORTE A:			
ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: Yerson Valencia	CEDULA: 1112624575	FIRMA: Yerson A. Firma por parte del Cliente
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		**PRUEBA DE ENTREGA:** 	


Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711


27/01/25 10:01:03 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP BOLDANILLO
Lat: 4.4102926 Lng: -76.151562

1.



27/01/25 09:31:24 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4103432 Lng: -76.1514714




27/01/25 09:25:28 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4103069 Lng: -76.1515251


PELIGRO
ACCESO RESTRINGIDO
ÚNICAMENTE PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASCENSORES
PELIGRO
ALTA TENSIÓN


27/01/25 10:00:21 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102823 Lng: -76.1515153



Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102561 Lng: -76.1515212



Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102883 Lng: -76.1515052


27/01/25 10:50:19 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.41029 Lng: -76.1514617


27/01/25 10:50:55 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102012 Lng: -76.1515019


27/01/25 10:52:12 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102424 Lng: -76.1515584


27/01/25 10:45:13 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102836 Lng: -76.1515582


27/01/25 09:31:49 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4103356 Lng: -76.1514852



27/01/25 09:32:17 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP ROLDANILLO



27/01/25 09:27:53 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102607 Lng: -76.1515915



Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102145 Lng: -76.1515165


27/01/25 09:28:34 | Nro. Tarea: 131203115/34830676
Sitio: INTEP ROLDANILLO



27/01/25 09:14:58 | Nro. Tarea: 131203115/34830
Sitio: INTEP ROLDANILLO



Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102415 Lng: -76.1515476



















2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.586 - 0		
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC		
	CLIENTES: INTEP	**EQUIPO:** INTEP ROLDANILLO - ASC 1	
	CODIGO: 0238	**ESPECIFICACIÓN:** SSP9 800CO60-6/6	
CIUDAD: ARMENIA	**HORA ENTRADA:** 09:39	**HORA SALIDA:** 12:43	**FECHA:** 24/02/2025
TAREA N°: 131574223			

TECNICO PRINCIPAL:	**TECNICO AUXILIAR:**	**FOTO ENTRADA:**	**FOTO EQUIPO:**
GERMAN EDUARDO MARTINEZ - AR01	N/A		
			

Línea de emergencia RIGHA: 322 2887656

INFORME:

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	☑
10.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
2.	Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	☑
3.	Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa.	☑
4.	Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm.	☑
5.	Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo)	☑
6.	Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas. Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm.	☑
7.	Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad.	☑
8.	Ejecutar limpieza de los contactos de puerta.	☑
9.	Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall.	☑
10.	Verificar el estado de las poleas y el guarda cables.	☑
11.	Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1.	☑
12.	Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	☑
13.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

SOBRE CABINA

1.	Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina.	☑
2.	Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y guips de contra peso y cabina.	☑
4.	Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	☑

5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES



1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre carga.	☑
6.	Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina.	☑







7.	Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación.	☑
8.	Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada.	☑
9.	Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad.	☑
10.	En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso.	☑
11.	Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guiadores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos.	☑
12.	Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo.	☑
13.	Realizar limpieza en foso o pit.	☑
14.	Realizar limpieza de recolectoras.	☑
15.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑


SALA DE MAQUINAS Y CONTROL

1.	Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	☑
2.	Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control.	☑
3.	Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles.	☑
4.	Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general.	☑
5.	Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC.	☑
6.	Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados.	☑
7.	Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso.	☑
8.	En caso de contar con cuarto de máquinas este debe tener su respectiva puerta con candado y/o cerradura.	☑
9.	En caso de que la maquina cuente con ventana de inspección esta debe contar con cerradura y micro de seguridad.	☑

10.	Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes	☑
11.	Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua.	☑
12.	Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas.	☑
13.	No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas.	☑
14.	Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina.	☑
15.	Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia.	☑
16.	Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	☑
17.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	
6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	

7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	

5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	
1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	


16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	

COTIZACIÓN:	
Requiere cotización: Si, a continuación se encuentra el detalle →	N.A.


CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	
Equipo no cuenta con proceso de certificación y/o no hay evidencia del sticker	.


ENTREGA DE REPORTE A:			
ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: José Leonardo Mondragón	CEDULA: 16547209	FIRMA:  Firma por parte del Cliente
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		**PRUEBA DE ENTREGA:** 	

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711


24/02/25 10:41:01 | Nro. Tarea: 13157422/35209264
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102506 Lng: -76.1515644


1.


24/02/25 11:06:15 | Nro. Tarea: 131574223/35209264
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102293 Lng: -76.1515317



24/02/25 10:41:03 | Nro. Tarea: 131574223/35209264
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102668 Lng: -76.1515644


RIGHA
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101781 Lng: -76.1515


PELIGRO
PELIGRO
ALTA
TENSIÓN
24/02/25 10:41:56 | Nro. Tarea: 131574223/35209264
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102488 Lng: -76.1515645


24/02/25 10:41:41 | Nro. Tarea: 131574223/35209264
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102778 Lng: -76.1515393



Sitio: INTEP ROLDANILLO



24/02/25 11:10:25 | Nro. Tarea: 131574223/35209264
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102258 Lng: -76.1515234


24/02/25 11:10:04 | Nro. Tarea: 131574223/35209264
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102276 Lng: -76.1515226


24/02/25 11:09:30 | Nro. Tarea: 131574223/35209264
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102283 Lng: -76.1515767



24/02/25 11:08:51 | Nro. Tarea: 1315742231352092 64
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102251 Lng: -76.151526


24/02/25 11:08:07 | Nro. Tarea: 1315742231352092 64
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102171 Lng: -76.1515567



24/02/25 11:06:42 | Nro. Tarea: 1315742231352092 64
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101761 Lng: -76.151503



24/02/25 11:07:32 | Nro. Tarea: 1315742231352092 64
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102393 Lng: -76.1515315



24/02/25 09:43:20 | Nro. Tarea: 1315742231352092 64
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101783 Lng: -76.1513892



24/02/25 11:05:01 | Nro. Tarea: 1315742231352092 64


24/02/25 09:44:13 | Nro. Tarea: 1315742231352092 64
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101532 Lng: -76.1512983



RichA
24/02/25 10:40:09 | Nro. Tarea: 1315742231352092 64
Lat: 4.4102185 Lng: -76.1515317



Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101969 Lng: -76.1514947


















2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.586 - 0		
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC		
	CLIENTES: INTEP	**EQUIPO:** INTEP ROLDANILLO - ASC 1	
	CODIGO: 0238	**ESPECIFICACIÓN:** SSP9 800CO60-6/6	
CIUDAD: ARMENIA	**HORA ENTRADA:** 08:30	**HORA SALIDA:** 12:47	**FECHA:** 27/03/2025
TAREA N°: 131957483			

TECNICO PRINCIPAL:	**TECNICO AUXILIAR:**	**FOTO ENTRADA:**	**FOTO EQUIPO:**
GERMAN EDUARDO MARTINEZ - AR01	N/A		
			

Línea de emergencia RIGHA: 322 2887656

INFORME:

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	☑
10.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
2.	Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	☑
3.	Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa.	☑
4.	Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm.	☑
5.	Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo)	☑
6.	Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas. Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm.	☑
7.	Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad.	☑
8.	Ejecutar limpieza de los contactos de puerta.	☑
9.	Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall.	☑
10.	Verificar el estado de las poleas y el guarda cables.	☑
11.	Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1.	☑
12.	Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	☑
13.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

SOBRE CABINA

1.	Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina.	☑
2.	Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y guips de contra peso y cabina.	☑
4.	Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	☑

5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES



1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre carga.	☑
6.	Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina.	☑






7.	Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación.	☑
8.	Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada.	☑
9.	Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad.	☑
10.	En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso.	☑
11.	Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guiadores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos.	☑
12.	Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo.	☑
13.	Realizar limpieza en foso o pit.	☑
14.	Realizar limpieza de recolectoras.	☑
15.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑





SALA DE MAQUINAS Y CONTROL

1.	Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	☑
2.	Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control.	☑
3.	Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles.	☑
4.	Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general.	☑
5.	Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC.	☑
6.	Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados.	☑
7.	Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso.	☑
8.	En caso de contar con cuarto de máquinas este debe tener su respectiva puerta con candado y/o cerradura.	☑
9.	En caso de que la maquina cuente con ventana de inspección esta debe contar con cerradura y micro de seguridad.	☑

10.	Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes	☑
11.	Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua.	☑
12.	Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas.	☑
13.	No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas.	☑
14.	Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina.	☑
15.	Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia.	☑
16.	Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	☑
17.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	
6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	


7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	

5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	
1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	


16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	

COTIZACIÓN:	
Requiere cotización: Si, a continuación se encuentra el detalle →	N.A.

CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	
Equipo no cuenta con proceso de certificación y/o no hay evidencia del sticker	.


ENTREGA DE REPORTE A:			
ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: José Leonardo Mondragón	CEDULA: 16547209	FIRMA:  Firma por parte del Cliente
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		**PRUEBA DE ENTREGA:** 	

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711



27/03/25 09:54:27 | Nro. Tarea: 13195748/35576593
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102275 Lng: -76.1515228


1.


27/03/25 08:45:59 | Nro. Tarea: 131957483/35576593
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102725 Lng: -76.1515707


Sitio: INTEP ROLDANILLO



RIGHA
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102038 Lng: -76.1515117


PELIGRO
RIESGO ELECTROCUTADO
RIGHA
PELIGRO
ALTA TENSIÓN
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.41023 Lng: -76.1515213


27/03/25 08:49:14 | Nro. Tarea: 131957483/35576593
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102142 Lng: -76.1515213



Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102003 Lng: -76.1515191



27/03/25 10:04:41 | Nro. Tarea: 131957483/35576593
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101817 Lng: -76.1514733



27/03/25 10:04:14 | Nro. Tarea: 131957483/35576593
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101745 Lng: -76.1513945



27/03/25 10:03:35 | Nro. Tarea: 131957483/35576593
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101138 Lng: -76.1515632



27/03/25 10:03:11 | Nro. Tarea: 1319574
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.410205 Lng: -76.1515331


27/03/25 09:19:51 | Nro. Tarea: 1319574
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102478 Lng: -76.1515282


27/03/25 09:18:47 | Nro. Tarea: 1319574
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102097 Lng: -76.1516146



27/03/25 09:19:05 | Nro. Tarea: 1319574
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4107626 Lng: -76.1515265



27/03/25 08:42:50 | Nro. Tarea: 1319574
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102746 Lng: -76.1515343


Sitio: INTEP ROLDANILLO


27/03/25 08:43:54 | Nro. Tarea: 1319574
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.410257 Lng: -76.15153



27/03/25 08:49:55 | Nro. Tarea: 1319574
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102066 Lng: -76.1515022



27/03/25 08:50:44 | Nro. Tarea: 1319574
Sitio: INTEP ROLDANILLO




















2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.586 - 0		
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC		
	CLIENTES: INTEP	**EQUIPO:** INTEP ROLDANILLO - ASC 1	
	CODIGO: 0238	**ESPECIFICACIÓN:** SSP9 800CO60-6/6	
CIUDAD: ARMENIA	**HORA ENTRADA:** 09:12	**HORA SALIDA:** 12:37	**FECHA:** 24/04/2025
TAREA N°: 132803170			

TECNICO PRINCIPAL:	**TECNICO AUXILIAR:**	**FOTO ENTRADA:**	**FOTO EQUIPO:**
GERMAN EDUARDO MARTINEZ - AR01	N/A		
			

Línea de emergencia RIGHA: 322 2887656

INFORME:

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	☑
10.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
2.	Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	☑
3.	Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa.	☑
4.	Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm.	☑
5.	Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo)	☑
6.	Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas. Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm.	☑
7.	Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad.	☑
8.	Ejecutar limpieza de los contactos de puerta.	☑
9.	Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall.	☑
10.	Verificar el estado de las poleas y el guarda cables.	☑
11.	Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1.	☑
12.	Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	☑
13.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

SOBRE CABINA

1.	Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina.	☑
2.	Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y guips de contra peso y cabina.	☑
4.	Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	☑

5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES



1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre carga.	☑
6.	Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina.	☑





7.	Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación.	☑
8.	Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada.	☑
9.	Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad.	☑
10.	En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso.	☑
11.	Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guiadores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos.	☑
12.	Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo.	☑
13.	Realizar limpieza en foso o pit.	☑
14.	Realizar limpieza de recolectoras.	☑
15.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑





SALA DE MAQUINAS Y CONTROL


1.	Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	☑
2.	Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control.	☑
3.	Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles.	☑
4.	Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general.	☑
5.	Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC.	☑
6.	Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados.	☑
7.	Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso.	☑
8.	En caso de contar con cuarto de máquinas este debe tener su respectiva puerta con candado y/o cerradura.	☑
9.	En caso de que la maquina cuente con ventana de inspección esta debe contar con cerradura y micro de seguridad.	☑

10.	Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes	☑
11.	Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua.	☑
12.	Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas.	☑
13.	No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas.	☑
14.	Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina.	☑
15.	Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia.	☑
16.	Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	☑
17.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	
6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	


7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	

5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	
1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	


16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	

COTIZACIÓN:	
Requiere cotización: Si, a continuación se encuentra el detalle →	N.A.

CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	
Equipo no cuenta con proceso de certificación y/o no hay evidencia del sticker	.


ENTREGA DE REPORTE A:			
ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: Fernando Tamayo	CEDULA: 1113789910	FIRMA: 
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		**PRUEBA DE ENTREGA:** 	

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711


24/04/26 09:31:25 | Nro. Tarea: 1328083170/36437059
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.410218 | Long: -76.151071

1.



24/04/25 09:42:38 | Nro. Tarea: 1328031 70/36437069
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102569 Lng: -76.1514821






RIGHA
Sitio: INTEP ROLDANILLO


PELIGRO
ACCESO RESTRINGIDO
PELIGRO
ALTA
TENSION



24/04/25 09:30:36 | Nro. Tarea: 1328031 70/36437069
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102258 Lng: -76.1515453



Sitio: INTEP ROLDANILLO



Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102298 Lng: -76.1515527



Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102215 Lng: -76.1515482


24/04/25 10:45:02 | Nro. Tarea: 1328031 70/36437069
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102023 Lng: -76.1514932



24/04/25 10:44:23 | Nro. Tarea: 13280317O/36437069
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.410211 Lng: -76.1515075



Sitio: INTEP ROLDANILLO



Sitio: INTEP ROLDANILLO


Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102191 Lng: -76.1514966


24/04/25 09:29:45 | Nro. Tarea: 13280317O/36437069
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102144 Lng: -76.151499



24/04/25 10:43:45 | Nro. Tarea: 13280317O/36437069
Sitio: INTEP ROLDANILLO


24/04/25 09:39:25 | Nro. Tarea: 13280317O/36437069



24/04/25 09:29:11 | Nro. Tarea: 13280317O/36437069
Sitio: INTEP ROLDANILLO


24/04/25 09:29:23 | Nro. Tarea: 13280317O/36437069
Sitio: INTEP ROLDANILLO



















2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.586 - 0		
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC		
	CLIENTES: INTEP	**EQUIPO:** INTEP ROLDANILLO - ASC 1	
	CODIGO: 0238	**ESPECIFICACIÓN:** SSP9 800CO60-6/6	
CIUDAD: ARMENIA	**HORA ENTRADA:** 08:59	**HORA SALIDA:** 12:18	**FECHA:** 23/05/2025
TAREA N°: 133523790			

TECNICO PRINCIPAL:	**TECNICO AUXILIAR:**	**FOTO ENTRADA:**	**FOTO EQUIPO:**
GERMAN EDUARDO MARTINEZ - AR01	N/A		
			

Línea de emergencia RIGHA: 322 2887656

INFORME:

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	☑
10.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
2.	Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	☑
3.	Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa.	☑
4.	Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm.	☑
5.	Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo)	☑
6.	Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas. Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm.	☑
7.	Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad.	☑
8.	Ejecutar limpieza de los contactos de puerta.	☑
9.	Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall.	☑
10.	Verificar el estado de las poleas y el guarda cables.	☑
11.	Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1.	☑
12.	Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	☑
13.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

SOBRE CABINA

1.	Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina.	☑
2.	Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y guips de contra peso y cabina.	☑
4.	Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	☑

5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES


1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre carga.	☑
6.	Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina.	☑






7.	Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación.	☑
8.	Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada.	☑
9.	Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad.	☑
10.	En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso.	☑
11.	Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guiadores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos.	☑
12.	Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo.	☑
13.	Realizar limpieza en foso o pit.	☑
14.	Realizar limpieza de recolectoras.	☑
15.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑




SALA DE MAQUINAS Y CONTROL


1.	Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	☑
2.	Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control.	☑
3.	Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles.	☑
4.	Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general.	☑
5.	Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC.	☑
6.	Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados.	☑
7.	Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso.	☑
8.	En caso de contar con cuarto de máquinas este debe tener su respectiva puerta con candado y/o cerradura.	☑
9.	En caso de que la maquina cuente con ventana de inspección esta debe contar con cerradura y micro de seguridad.	☑

10.	Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes	☑
11.	Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua.	☑
12.	Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas.	☑
13.	No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas.	☑
14.	Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina.	☑
15.	Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia.	☑
16.	Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	☑
17.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	
6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	

7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	

5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	
1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	


16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	

COTIZACIÓN:	
Requiere cotización: Si, a continuación se encuentra el detalle →	N.A.


CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	
Equipo no cuenta con proceso de certificación y/o no hay evidencia del sticker	.


ENTREGA DE REPORTE A:			
ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: Yerson Valencia	CEDULA: 1112624575	FIRMA: Yerson Andres Firma por parte del Cliente
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		**PRUEBA DE ENTREGA:** 	

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711


23/05/25 09:00:30 | Nro. Tarea: 138523790/87225121
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4106099 Lng: -76.1512773 23/05/2025 09:00

1.



23/05/25 11:25:21 | Nro. Tarea: 133523790/37225121
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101641 Lng: -76.1515203



Sitio: INTEP ROLDANILLO


Sitio: INTEP ROLDANILLO


PELIGRO
ACCESO RESTRINGIDO
PELIGRO
ALTA
TENSIÓN
Sitio: INTEP ROLDANILLO


23/05/25 11:01:31 | Nro. Tarea: 133523790/37225121
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102655 Lng: -76.1519993


Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101696 Lng: -76.1515064



23/05/25 10:50:59 | Nro. Tarea: 133523790/37225121
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102483 Lng: -76.1515645


23/05/25 10:54:12 | Nro. Tarea: 133523790/37225121
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102362 Lng: -76.151579


23/05/25 10:50:32 | Nro. Tarea: 133523790/37225121
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101969 Lng: -76.1516262



23/05/25 10:50:15 | Nro. Tarea: 133523790/37225121
Sitio: INTEP ROLDANILLO


Sitio: INTEP ROLDANILLO



23/05/25 11:25:39 | Nro. Tarea: 133523790/37225121
Sitio: INTEP ROLDANILLO


23/05/25 11:25:55 | Nro. Tarea: 133523790/37225121
Sitio: INTEP ROLDANILLO



25/05/25 09:28:20 | Nro. Tarea: 133523790/37225121
Sitio: INTEP ROLDANILLO



Sitio: INTEP ROLDANILLO


Sitio: INTEP ROLDANILLO



Sitio: INTEP ROLDANILLO



Sitio: INTEP ROLDANILLO




















2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.586 - 0		
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC		
	CLIENTES: INTEP	**EQUIPO:** INTEP ROLDANILLO - ASC 1	
	CODIGO: 0238	**ESPECIFICACIÓN:** SSP9 800CO60-6/6	
CIUDAD: ARMENIA	**HORA ENTRADA:** 09:11	**HORA SALIDA:** 13:16	**FECHA:** 25/06/2025
TAREA N°: 133961253			

TECNICO PRINCIPAL:	**TECNICO AUXILIAR:**	**FOTO ENTRADA:**	**FOTO EQUIPO:**
GERMAN EDUARDO MARTINEZ - AR01	N/A		
			

Línea de emergencia RIGHA: 322 2887656

INFORME:

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	☑
10.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1. Dentro del ducto verificar y ajustar los limites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm). ☑
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos). ☑
3. Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa. ☑
4. Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm. ☑
5. Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo) ☑
6. Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas.
   Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm. ☑
7. Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad. ☑
8. Ejecutar limpieza de los contactos de puerta. ☑
9. Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall. ☑
10. Verificar el estado de las poleas y el guarda cables. ☑
11. Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1. ☑
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas. ☑
13. Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad. ☑

SOBRE CABINA

1. Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina. ☑
2. Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados. ☑
3. Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y guips de contra peso y cabina. ☑
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras. ☑

5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES




1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre carga.	☑
6.	Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina.	☑






7.	Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación.	☑
8.	Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada.	☑
9.	Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad.	☑
10.	En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso.	☑
11.	Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guiadores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos.	☑
12.	Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo.	☑
13.	Realizar limpieza en foso o pit.	☑
14.	Realizar limpieza de recolectoras.	☑
15.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑






SALA DE MAQUINAS Y CONTROL

1.	Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	☑
2.	Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control.	☑
3.	Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles.	☑
4.	Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general.	☑
5.	Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC.	☑
6.	Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados.	☑
7.	Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso.	☑
8.	En caso de contar con cuarto de máquinas este debe tener su respectiva puerta con candado y/o cerradura.	☑
9.	En caso de que la maquina cuente con ventana de inspección esta debe contar con cerradura y micro de seguridad.	☑

10.	Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes	☑
11.	Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua.	☑
12.	Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas.	☑
13.	No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas.	☑
14.	Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina.	☑
15.	Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia.	☑
16.	Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	☑
17.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	
6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	


7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	

5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	
1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	


16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	

COTIZACIÓN:	
Requiere cotización: Si, a continuación se encuentra el detalle →	N.A.

CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	
Equipo no cuenta con proceso de certificación y/o no hay evidencia del sticker	


ENTREGA DE REPORTE A:			
ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: Leonardo Mondragón	CEDULA: 16547209	FIRMA:  Firma por parte del Cliente
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		**PRUEBA DE ENTREGA:** 	

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711


25/06/25 09:42:01 | Nro. Tarea: 133961253/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102332 Lng: -76.1515814


1.



25/06/25 09:36:58 | Nro. Tarea: 13396l253/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101426 Lng: -76.1515222









PELIGRO
PELIGRO
ALTA
TENSIÓN



25/06/25 10:19:20 | Nro. Tarea: 13396l253/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4102466 Lng: -76.151585



25/06/25 10:44:36 | Nro. Tarea: 13396l253/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4100987 Lng: -76.1515201








25/06/25 10:11:50 | Nro. Tarea: 13396l253/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO



25/06/25 10:14:13 | Nro. Tarea: 13396125 3/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101424 Lng: -76.1515362



Sitio: INTEP ROLDANILLO



25/06/25 09:37:16 | Nro. Tarea: 13396125 3/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4107654 Lng: -76.151474



25/06/25 09:38:09 | Nro. Tarea: 13396125 3/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.410015 Lng: -76.1515487



25/06/25 09:33:45 | Nro. Tarea: 13396125 3/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101019 Lng: -76.151519



25/06/25 10:30:21 | Nro. Tarea: 13396125 3/37676



25/06/25 09:35:12 | Nro. Tarea: 13396125 3/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101846 Lng: -76.1514897


25/06/25 10:45:34 | Nro. Tarea: 13396125 3/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO
Lat: 4.4101399 Lng: -76.1515066



25/06/25 10:21:25 | Nro. Tarea: 13396125 3/37676457
Sitio: INTEP ROLDANILLO




















2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900793586	0	RIGHA S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RIGHA SAS	Cra 7C # 123-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297974	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1546256202	9487375070	E	2025/06/20	2025/06/11	BANCO DAVIVIENDA		$295,394,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: RIGHA SAS (500 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (71 Afiliados)																																
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																																
1	CC	1094919409	CASTILLO JUAN													X					23030 1	10	EPS037	10	CCF43	10	14-25	10	0.000%	10	SI
2	CC	1094919409	CASTILLO JUAN									X									23030 1	20	EPS037	20	CCF43	20	14-25	20	6.960%	20	SI
3	CC	1061686704	LLANOS DIANA																		23030 1	30	EPS010	30	CCF43	30	14-25	30	0.522%	30	SI
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																																
4	CC	1143266339	CORONELL MARLON																		23030 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
5	CC	1143243363	MIRANDA JESUS																		23030 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (56 Afiliados)																																
6	CC	80148608	ARANGO ANGEL																		25-14	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
7	CC	1007676718	ARDILA LUIS																		23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
8	CC	1073720467	ARENAS MARIA													L					23030 1	1	EPS005	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI
9	CC	1073720467	ARENAS MARIA																		23030 1	29	EPS005	29	CCF22	29	14-25	29	0.522%	29	SI
10	PT	2280002	ARIAS ISMAR																		25-14	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
11	CC	60410703	ARIAS TILCIA											X							23030 1	2	EPS002	2	CCF22	2	14-25	2	0.000%	2	SI
12	CC	60410703	ARIAS TILCIA									X									23030 1	28	EPS002	28	CCF22	28	14-25	28	0.522%	28	SI
13	CC	52347613	BARON NAYIVE													L					23020 1	1	EPS005	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI
14	CC	52347613	BARON NAYIVE																		23020 1	29	EPS005	29	CCF22	29	14-25	29	0.522%	29	SI
15	CC	23946433	BARRERA SANDRA											X							23100 1	5	EPS017	5	CCF22	5	14-25	5	0.000%	5	SI
16	CC	23946433	BARRERA SANDRA											X							23100 1	2	EPS017	2	CCF22	2	14-25	2	0.000%	2	SI
17	CC	23946433	BARRERA SANDRA		X							X									23100 1	20	EPS017	20	CCF22	20	14-25	20	0.522%	20	SI
18	CC	79514461	BECERRA PEDRO																		23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
19	CC	1073176506	BELLO MAICOL																		23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
20	CC	1109665187	BELTRAN NATALIA																			0	ESSC18	30		0		0	0.000%	0	No
21	CC	1014225385	BOTERO RAMIRO																		23020 1	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
22	CC	1000888321	CARO LISED																			0	EPS040	30		0		0	0.000%	0	No
23	CC	52907231	CASTAÑO LILIANA													L					23030 1	1	EPS005	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI
24	CC	52907231	CASTAÑO LILIANA											X							23030 1	1	EPS005	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI
25	CC	52907231	CASTAÑO LILIANA									X									23030 1	28	EPS005	28	CCF22	28	14-25	28	0.522%	28	SI
26	CC	53125446	CASTRO LADY																		23020 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
27	CC	79884551	CESPEDES FABIO													X					23020 1	1	EPS008	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI

28	CC	79884551	CESPEDES FABIO									X								23020 1	29	EPS008	29	CCF22	29	14-25	29	0.522%	29	Si
29	CC	1127352857	CHACON DEYSI																	23030 1	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
30	CC	1020848993	CHACON JESSICA																	23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
31	CC	1027281186	CHAPARRO JULIAN																	23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
32	CC	1017199608	CHAVARRIAGA ERIKA																		0	EPS010	30		0		0	0.000%	0	No
33	CC	50943713	ESCOBAR MINELLA																	23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
34	CC	1074908465	ESTEVES DIANA										X							23030 1	2	EPS002	2	CCF22	2	14-25	2	0.000%	2	Si
35	CC	1074908465	ESTEYES DIANA									X								23030 1	28	EPS002	28	CCF22	28	14-25	28	0.522%	28	Si
36	CC	1015441945	FORERO JUAN																	23020 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
37	CC	1052409325	FUQUEN RUDY							X										23020 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
38	CC	1030624123	GALVIS YENNY	X																23030 1	26	EPS008	26	CCF22	26	14-25	26	0.522%	26	Si
39	CC	34329375	GARRIDO MARIA																	23100 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
40	CC	1037389175	GOMEZ LAURA																		0	EPS040	30		0		0	0.000%	0	No
41	PT	870542	GONZALEZ LUZ																	23030 1	30	EPSC34	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
42	CC	1012364189	GONZALEZ OSCAR													X				25-14	9	EPS005	9	CCF22	9	14-25	9	0.000%	9	Si
43	CC	1012364189	GONZALEZ OSCAR		X							X								25-14	18	EPS005	18	CCF22	18	14-25	18	0.522%	18	Si
44	CC	1026300614	HERNANDEZ ANGIE																	23030 1	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
45	CC	1007759587	JAMIOY CLAUDIA																	23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
46	CC	1077645441	JARAMILLO NINA																		0	EPS010	30		0		0	0.000%	0	No
47	CC	1070014404	LEON ELIANA													L				23030 1	1	EPS005	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	Si
48	CC	1070014404	LEON ELIANA										X							23030 1	2	EPS005	2	CCF22	2	14-25	2	0.000%	2	Si
49	CC	1070014404	LEON ELIANA									X								23030 1	27	EPS005	27	CCF22	27	14-25	27	0.522%	27	Si
50	CC	51620779	LEON JULIA																	25-14	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
51	CC	52074096	MANJARRES ROSA																	23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
52	CC	1073811734	MARQUEZ NAIRO																	25-14	30	EPS041	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
53	CC	1045490423	MARTINEZ MAUREN																		0	EPS010	30		0		0	0.000%	0	No
54	CC	1010115928	MEZA INGRID																		0	EPS002	30		0		0	0.000%	0	No
55	CC	1234992238	MUÑOZ DIANA		X																0	EPS010	7		0		0	0.000%	0	No
56	CC	1030604972	ORTEGON JULIAN																	23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
57	TI	1019992375	PACHON SHARON																		0	EPS005	30		0	14-25	30	0.522%	0	No
58	CC	80259228	PAEZ JOHN																	23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
59	CC	80036415	PALACIOS WARLEY																	23030 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
60	CC	1028160184	PEDROZA JERALDIN																		0	ESSC62	30		0		0	0.000%	0	No
61	CC	79467037	PEÑA SERGIO																	23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
62	CC	1004961728	QUICENO JUAN																		0	EPS010	30		0		0	0.000%	0	No
63	CC	1021394708	RAMIREZ ANDRES																		0	EPS008	30		0		0	0.000%	0	No
64	CC	52795548	RIOS JOHANNA													L				23030 1	1	EPS005	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	Si
65	CC	52795548	RIOS JOHANNA																	23030 1	29	EPS005	29	CCF22	29	14-25	29	0.522%	29	Si
66	CC	1023976386	ROJAS HASBLEIDY																	23020 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
67	CE	858762	ROMERO HILDELFONSO																	23030 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
68	CC	1019047862	ROMERO KATHERINE													L				23030 1	1	EPS002	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	Si
69	CC	1019047862	ROMERO KATHERINE																	23030 1	29	EPS002	29	CCF22	29	14-25	29	0.522%	29	Si

70	CC	1030684011	ROSAS DANIELA																		25-14	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
71	CC	52117398	SANCHEZ MARIA																		25-14	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
72	CC	1000020766	SUESCA GWYNETH													X					230201	1	EPS017	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI
73	CC	1000020766	SUESCA GWYNETH									X									230201	29	EPS017	29	CCF22	29	14-25	29	0.522%	29	SI
74	CC	1019122686	TAMAYO MONICA													X					230201	3	EPS037	3	CCF22	3	14-25	3	0.000%	3	SI
75	CC	1019122686	TAMAYO MONICA									X									230201	27	EPS037	27	CCF22	27	14-25	27	0.522%	27	SI
76	CC	1044150014	TOBON ELIZABET																			0	ESSC24	30		0		0	0.000%	0	No
77	CC	1107050631	ZAMBRANO IVONNE																			0	EPS005	30		0		0	0.000%	0	No
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																															
78	CC	1143982859	BARAHONA LUIS									X									230201	30	EPS018	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
79	CC	16536716	CHICA JHENSSON																		25-14	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
80	CC	31486520	GONZALEZ LEIDY											X							25-14	1	EPS005	1	CCF56	1	14-25	1	0.000%	1	SI
81	CC	31486520	GONZALEZ LEIDY											X							25-14	2	EPS005	2	CCF56	2	14-25	2	0.000%	2	SI
82	CC	31486520	GONZALEZ LEIDY									X									25-14	27	EPS005	27	CCF56	27	14-25	27	0.522%	27	SI
83	CC	1060802689	MOSQUERA JULIAN									X									230301	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																															
84	CC	1035429234	ARANGO JUAN																		230301	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
85	CC	41913728	ARBELAEZ AURA																		230201	30	EPS037	30	CCF03	30	14-25	30	0.522%	30	SI
86	CC	1000291643	SERNA JHON											X							230201	5	EPS010	5	CCF03	5	14-25	5	0.000%	5	SI
87	CC	1000291643	SERNA JHON									X									230201	25	EPS010	25	CCF03	25	14-25	25	6.960%	25	SI
88	CC	1128395470	TAVERA HARLEY																		230301	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	0.522%	30	SI
89	CC	1020444794	TORRES YURY																		230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	0.522%	30	SI
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																															
90	CC	1014241282	BISCUE YURY																		230301	30	EPS005	30	CCF32	30	14-25	30	0.522%	30	SI
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																															
91	CC	1004801889	BUENO BRAIAN																		230301	30	EPS002	30	CCF44	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (134 Afiliados)																															
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (12 Afiliados)																															
92	CC	1094930263	CRUZ JAMES																		230201	30	EPS010	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
93	CC	1094945285	MONTOYA YESSICA																		230201	30	EPS037	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
94	CC	9771860	PALACIO HECTOR																		230201	30	EPS037	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
95	CC	9729723	RIVILLAS OSCAR																		230201	30	EPS018	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
96	CC	1094927382	RUIZ HALLELY																		230201	30	EPS002	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
97	CC	1094903969	SALGADO CARLOS																		230201	30	EPS010	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
98	CC	1004917800	SANCHEZ CRISTIAN																		230201	30	EPS002	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
99	CC	18398086	TABARES ALEXANDER																		230301	30	EPS002	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
100	CC	18494097	TORRES SAMIR																		25-14	30	EPS037	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
101	CC	1097393260	VALENCIA MIGUEL																		230301	30	EPS010	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
102	CC	1094946776	VELOZA JUAN																		230301	30	EPS037	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
103	CC	1094905023	ZULETA CRISTIAN																		230301	30	EPS010	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI

Planilla Resumen

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)																															
104	CC	1045731220	AGUILAR ALDAIR																		230301	30	CCFC55	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
105	CC	1140834705	NATERA RUDDY									X									230301	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
106	CC	1048206880	POLO NELSON											X							25-14	20	EPS037	20	CCF06	20	14-25	20	0.000%	20	Sí
107	CC	1048206880	POLO NELSON									X									25-14	10	EPS037	10	CCF06	10	14-25	10	6.960%	10	Sí
108	CC	1007116716	SALCEDO EDUARDO									X									230301	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
109	CC	1129582766	TORRES JUAN																		230201	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (70 Afiliados)																															
110	CC	1053341856	AGUILAR LEIDDY									X									230301	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
111	CC	1007907867	ALOMIA IVAN																			0	ESSC24	30		0	14-25	30	6.960%	0	No
112	CC	91458475	ANAYA REYNEIRO													X					25-14	18	EPS002	18	CCF22	18	14-25	18	0.000%	18	Sí
113	CC	91458475	ANAYA REYNEIRO									X									25-14	12	EPS002	12	CCF22	12	14-25	12	6.960%	12	Sí
114	CC	1007857739	ARIAS MANUEL																		230201	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
115	CC	1110542672	BOHORQUEZ DIANA											X							230301	2	EPS002	2	CCF22	2	14-25	2	0.000%	2	Sí
116	CC	1110542672	BOHORQUEZ DIANA										X								230301	3	EPS002	3	CCF22	3	14-25	3	0.000%	3	Sí
117	CC	1110542672	BOHORQUEZ DIANA									X									230301	25	EPS002	25	CCF22	25	14-25	25	6.960%	25	Sí
118	CC	1072100077	CAGUA DILAN																		230201	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Sí
119	CC	1007555336	CAICEDO JAKELINE																			0	EPS037	30		0	14-25	30	6.960%	0	No
120	CC	1101696309	CALDERON DEISSY																		230201	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Sí
121	CC	1019008276	CARDOZO JHON																		25-14	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
122	CC	1065876910	CARVAJAL MARTHA									X									230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
123	CC	1023903033	CASTAÑO JUAN																		230201	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
124	CC	1047454374	CASTRO DAMY																		230201	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
125	CC	17337406	CASTRO JAIRO																		25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
126	CC	1124073324	CASTRO YOINER									X									230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
127	CC	1085164377	CENTENO JULIO																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
128	CC	1031157517	CHAPARRO CRISTIAN													X					230301	3	EPS017	3	CCF22	3	14-25	3	0.000%	3	Sí
129	CC	1031157517	CHAPARRO CRISTIAN							X		X									230301	27	EPS017	27	CCF22	27	14-25	27	6.960%	27	Sí
130	CC	1045493090	CHAVERRA CLEIDER																			0	EPS010	30		0	14-25	30	6.960%	0	No
131	CC	1075656551	CIFUENTES EVIDALITH												X						230201	22	EPS017	22	CCF22	22	14-25	22	0.000%	22	Sí
132	CC	1075656551	CIFUENTES EVIDALITH	X								X									230201	1	EPS017	1	CCF22	1	14-25	1	6.960%	1	Sí
133	CC	1002678324	CRUZ LISETH									X									230301	30	EPS041	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
134	CC	1015416967	DIAZ ANYELA												X						25-14	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	0.000%	30	Sí
135	CC	1020747092	DIAZ MARY																		230301	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Sí
136	CC	52698737	GARRIDO DIANA																		231001	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Sí
137	CC	80812119	GARZON JOHN																		231001	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
138	CC	1054096090	GIL ASTRID																		230301	30	EPS041	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
139	CC	1013596078	GONZALEZ CARLOS																		230301	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
140	CC	80242452	GONZALEZ WILSON																		231001	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
141	CC	1023005334	HERNANDEZ DADSON																		231001	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
142	CC	1070970917	HERNANDEZ KAREM									X									230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Sí
143	CC	1058963395	HOYOS ESNAYDER																			0	EPS005	30		0	14-25	30	6.960%	0	No

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

144	CC	1014279127	JARA MANUEL																		23100 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
145	CC	1033817199	JIMENEZ PAOLA																		23030 1	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
146	CC	1023900572	LAVERDE GINNA											X							23030 1	2	EPS002	2	CCF22	2	14-25	2	0.000%	2	SI
147	CC	1023900572	LAVERDE GINNA									X									23030 1	28	EPS002	28	CCF22	28	14-25	28	0.522%	28	SI
148	CC	1020770230	MALAVER ADA																		23030 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
149	CC	79786667	MALAVER ALVARO																		25-14	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
150	CC	1020743759	MALAVER BIBIANA																		23020 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
151	CC	1020728966	MALAVER JOSE																		23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
152	CC	1070956816	MARIN VIVIAN											X							23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	0.000%	30	SI
153	CC	1023001155	MARTINEZ LEIDY									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
154	CC	1071988331	MENDOZA LIZETH									X									23020 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
155	CC	1071987352	MENDOZA YURY									X									25-14	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
156	CC	1000626664	MIRANDA MARIANA																		23030 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
157	CC	1007857905	MORA YEISON													X					23030 1	6	EPS002	6	CCF22	6	14-25	6	0.000%	6	SI
158	CC	1007857905	MORA YEISON		X							X									23030 1	21	EPS002	21	CCF22	21	14-25	21	6.960%	21	SI
159	CC	1077976741	MORALES ANGIE									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
160	CC	80903839	MORENO ANDRES																		23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
161	CC	1002683256	MUÑOZ ANYI									X									23100 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
162	CC	1234992238	MUÑOZ DIANA	X	X																	0	EPS010	1		0	14-25	1	6.960%	0	No
163	CC	11365092	MURCIA JAIRO													L					23030 1	1	EPS010	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI
164	CC	11365092	MURCIA JAIRO																		23030 1	29	EPS010	29	CCF22	29	14-25	29	6.960%	29	SI
165	CC	35426309	NIETO JOHANNA											X							23020 1	2	EPS005	2	CCF22	2	14-25	2	0.000%	2	SI
166	CC	35426309	NIETO JOHANNA		X							X									23020 1	25	EPS005	25	CCF22	25	14-25	25	6.960%	25	SI
167	CC	1049537155	ORTEGA LAURA																		23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
168	CC	1005771506	OSORIO CAROLINA									X									23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
169	CC	1076329162	PAYARES EDWIN																		23020 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
170	CC	1033700521	PAZ CESAR													X					23100 1	4	EPS017	4	CCF22	4	14-25	4	0.000%	4	SI
171	CC	1033700521	PAZ CESAR									X									23100 1	26	EPS017	26	CCF22	26	14-25	26	6.960%	26	SI
172	CC	1070754504	PEÑA BRAYAN																		23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
173	CC	1193516459	PEÑATE MARIA																			0	EPS041	30		0	14-25	30	6.960%	0	No
174	CC	1002101593	PIMIENTA ALBERTO																		23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
175	CC	1023904494	QUINTERO DIANA																		23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
176	CC	1090398749	RAMIREZ YULIETH																		23030 1	30	EPS042	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
177	CC	1019149784	RINCON DIEGO							X											23030 1	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
178	CC	1071169217	ROCHA SINDRY													L					23100 1	1	EPS017	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI
179	CC	1071169217	ROCHA SINDRY																		23100 1	29	EPS017	29	CCF22	29	14-25	29	0.522%	29	SI
180	CC	80212225	RODRIGUEZ DAVID																		23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
181	CC	1032492294	RODRIGUEZ MATEO													X					23030 1	11	EPS010	11	CCF22	11	14-25	11	0.000%	11	SI
182	CC	1032492294	RODRIGUEZ MATEO									X									23030 1	19	EPS010	19	CCF22	19	14-25	19	6.960%	19	SI

183	CC	1030521889	ROMERO JOHN											X							230201	4	EPS002	4	CCF22	4	14-25	4	0.000%	4	Si
184	CC	1030521889	ROMERO JOHN									X									230201	26	EPS002	26	CCF22	26	14-25	26	6.960%	26	Si
185	CC	1106392320	SALDAÑA EDNA																		25-14	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
186	CC	1106392509	SALDAÑA LUIS																		25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
187	CC	1143414146	SERRANO BELTILDA													X					230201	8	EPS002	8	CCF22	8	14-25	8	0.000%	8	Si
188	CC	1143414146	SERRANO BELTILDA									X									230201	22	EPS002	22	CCF22	22	14-25	22	6.960%	22	Si
189	CC	1030640789	SOSA JENIFER																		230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	Si
190	CC	1070623829	TAFUR MELANY									X									230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
191	CC	52751623	TOVAR SANDRA									X									230201	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
192	CC	1013596175	UBAQUE JOSE																		231001	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
193	CC	1030704311	VELASQUEZ ANGYE									X									230201	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
Ciudad: CALI Depto: VALLE (25 Afiliados)																															
194	CC	1064487797	ALEGRIA MIGUEL																		230301	30	EPS037	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
195	CC	1144102525	ANGULO DIEGO													X					230301	12	ESSC18	12	CCF56	12	14-25	12	0.000%	12	Si
196	CC	1144102525	ANGULO DIEGO									X									230301	18	ESSC18	18	CCF56	18	14-25	18	6.960%	18	Si
197	CC	1144145586	ARCHICO JEFERSON																		230301	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
198	CC	1114816419	ASPRILLA RUDECINDO																		230201	30	EPS018	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
199	CC	1111539851	BONILLA MARIA									X									230301	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
200	CC	1144074140	BONILLA TATIANA									X									230301	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
201	CC	1005831297	CAICEDO JUAN																		230301	30	EPS002	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
202	CC	1002923802	CARABALI CRISTIAN																		230301	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
203	CC	1144175373	CASTRO ESTHER																		25-14	30	EPS012	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
204	CC	94433096	COLLAZOS LUIS	X																	230301	26	EPS010	26	CCF56	26	14-25	26	0.522%	26	Si
205	CC	1143986214	CUADROS ALVARO																		230301	30	EPS037	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
206	CC	1006185240	DAJOME MARIO																		230301	30	EPS041	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
207	CC	1109660826	GOMEZ ALEXANDER																		230201	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
208	CC	1006050635	GOMEZ JAIDER																		230301	30	ESSC18	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
209	CC	1143956295	GONZALEZ YEISON																		230301	30	EPS037	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
210	CC	1144179668	LOPEZ LORENA																		230301	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
211	CC	1143935481	MORALES LUIS																		230301	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
212	CC	1060803469	MOSQUERA LUIS									X									230301	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
213	CC	1109115413	MOSQUERA NAHI																		230201	30	ESSC18	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
214	CC	1107059370	ORDOÑEZ DUVAN																		25-14	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
215	CC	1006361528	PLATICON JHON																		230301	30	ESSC18	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
216	CC	1114727605	QUIRAMA JONIER													L					231001	1	EPS010	1	CCF56	1	14-25	1	0.000%	1	Si
217	CC	1114727605	QUIRAMA JONIER																		231001	29	EPS010	29	CCF56	29	14-25	29	6.960%	29	Si
218	CC	1144141644	REINA YEDERSON																		230301	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
219	CC	1003287582	RODRIGUEZ JISETH									X									230201	30	EPS002	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
220	CC	16701675	VILLEGAS MARINO																		230301	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	Si
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)																															

PLANILLA PAGADA

221	CC	1007315471	CERVANTES LUIS																		230201	30	ESSC24	30	CCF08	30	14-25	30	6.960%	30	SI
222	CC	1070824269	CRISMATT LUZ											X							230301	10	EPS002	10	CCF08	10	14-25	10	0.000%	10	SI
223	CC	1070824269	CRISMATT LUZ									X									230301	20	EPS002	20	CCF08	20	14-25	20	6.960%	20	SI
224	CC	1126239963	MUÑOZ ALFONSO																		230201	30	EPS002	30	CCF08	30	14-25	30	6.960%	30	SI
225	CC	1047471193	PACHECO LILY									X									230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-25	30	6.960%	30	SI
226	CC	1101447663	VANEGAS YUSSELYS											X							230301	1	EPS002	1	CCF08	1	14-25	1	0.000%	1	SI
227	CC	1101447663	VANEGAS YUSSELYS									X									230301	29	EPS002	29	CCF08	29	14-25	29	6.960%	29	SI
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																															
228	CC	1110571657	AVILA ANDRES									X									230301	30	EPS037	30	CCF50	30	14-25	30	6.960%	30	SI
229	CC	1013640698	QUEVEDO DIANA																		230301	30	EPS005	30	CCF50	30	14-25	30	6.960%	30	SI
230	CC	1110526469	ROMERO JENNIFER																		230301	30	EPS002	30	CCF50	30	14-25	30	6.960%	30	SI
231	CC	7688095	SOTELO ECCEHOMO																		25-14	30	EPS005	30	CCF50	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																															
232	CC	1039454770	ACEVEDO LEIDY									X									230201	30	EPS002	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
233	CC	1036619859	MARIN JAIME																X		230301	16	EPS010	16	CCF03	16	14-25	16	0.000%	16	SI
234	CC	1036619859	MARIN JAIME									X									230301	14	EPS010	14	CCF03	14	14-25	14	6.960%	14	SI
235	CC	30334906	OSPINA CLAUDIA													L					230201	1	EPS002	1	CCF03	1	14-25	1	0.000%	1	SI
236	CC	30334906	OSPINA CLAUDIA									X									230201	29	EPS002	29	CCF03	29	14-25	29	6.960%	29	SI
237	CC	1020451010	SANCHEZ BEATRIZ									X									231001	30	EPS002	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
238	CC	1063292893	TAPIAS YISETH																		230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
239	CC	7561067	TORRES EDINSON																		25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																															
240	CC	1075214242	SUAZA NORALBA									X									25-14	30	EPS005	30	CCF32	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																															
241	CC	18370220	HERNANDEZ FRANCOIS									X									25-14	30	EPS037	30	CCF44	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (4 Afiliados)																															
242	CC	1004361277	CERVANTES DARNEY																		230301	30	EPS037	30	CCF33	30	14-25	30	6.960%	30	SI
243	CC	1082977851	MEDRANO JESUS																		230301	30	EPS002	30	CCF33	30	14-25	30	6.960%	30	SI
244	CC	1193604208	MOZO JESUS																		230301	30	EPS005	30	CCF33	30	14-25	30	6.960%	30	SI
245	CC	1004353277	RUDAS JOSE												X						25-14	14	EPS002	14	CCF33	14	14-25	14	0.000%	14	SI
246	CC	1004353277	RUDAS JOSE									X									25-14	16	EPS002	16	CCF33	16	14-25	16	6.960%	16	SI
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																															
247	CC	1015437081	AVILA JULIETH									X									230301	30	EPS037	30	CCF34	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 111 (1 Afiliados)																															
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																															
248	CC	1060872590	FERNANDEZ OMAR																		230301	30	EPS010	30	CCF14	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 114 (1 Afiliados)																															
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																															
249	CC	1097390393	TABARES JHONAN																		231001	30	EPS005	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																															
250	CC	19133872	MALAVER ALVARO																			0	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	1.044%	30	SI
251	CC	1032474282	URBANO LUISA																		25-14	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (292 Afiliados)

Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (13 Afiliados)																															
252	CC	89005293	ARBELAEZ HECTOR																		23020 1	30	EPS018	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
253	CC	1094905576	CADENA ANDRES																		23020 1	30	EPS037	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
254	CC	9729520	CARDONA JAIR																		23030 1	30	EPS010	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
255	CC	1094949994	CASTAÑO JUAN																		23030 1	30	EPS010	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
256	CC	1097408369	CLAVIJO BRAYAN																		23030 1	30	EPS010	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
257	CC	1010073117	FERREIRA BRANDON																		23030 1	30	EPS002	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
258	CC	1005096670	GARCIA JUAN																		23030 1	30	EPS037	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
259	CC	1094888212	GUERRERO OSCAR																		25-14	30	EPS037	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
260	CC	7557678	MARTINEZ GERMAN																		23030 1	30	EPS037	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
261	CC	79746336	MIRANDA JORGE																		23020 1	30	EPS005	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
262	CC	1094961391	RENDON FABIAN																		23020 1	30	EPS010	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
263	CC	18402388	RODRIGUEZ JHON																		23020 1	30	EPS010	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
264	CC	1094903811	SARMIENTO ANDRES																		23030 1	30	EPS005	30	CCF43	30	14-25	30	6.960%	30	Si
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (12 Afiliados)																															
265	CC	1001853000	BANQUET CRISTIAN																		25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
266	CC	1103120872	CANCHILA TULIO																		23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
267	CC	1140821701	CARO ROSSMAN																		23030 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
268	CC	1140840294	DE CASTRO HECTOR																X		23020 1	7	EPS048	7	CCF06	7	14-25	7	0.000%	7	Si
269	CC	1140840294	DE CASTRO HECTOR									X									23020 1	23	EPS048	23	CCF06	23	14-25	23	6.960%	23	Si
270	CC	1140833661	DE CASTRO MAURICIO																		23020 1	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
271	CC	15048706	ESCOBAR EDUIN																		23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
272	CC	1118813859	HERRERA WILLIAN																		23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
273	CC	1047406213	MUÑOZ JUAN																		23100 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
274	CC	1100691376	OLIVERA ALBERTO																		23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
275	CC	1129541894	SALCEDO VICTOR																		23100 1	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
276	CC	1192768326	SANDOVAL FABIAN																		23030 1	30	ESSC07	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
277	CC	1129524553	VEGA ANDRES											X							23030 1	28	EPS037	28	CCF06	28	14-25	28	0.000%	28	Si
278	CC	1129524553	VEGA ANDRES									X									23030 1	2	EPS037	2	CCF06	2	14-25	2	6.960%	2	Si
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (145 Afiliados)																															
279	CC	1005294250	ACEVEDO JUAN																		23020 1	30	EPS041	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
280	CC	1026594565	ACEVEDO JUAN	X																	23030 1	26	EPS037	26	CCF22	26	14-25	26	6.960%	26	Si
281	CC	1001047020	ACHURY BRAYAN																		23020 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
282	CC	1007298059	ALAGUNA LUIS																		23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
283	CC	1073710220	ALBARRACIN JHONY																		23100 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
284	CC	1022973134	ALVAREZ JHONNY											X							23020 1	2	EPS037	2	CCF22	2	14-25	2	0.000%	2	Si
285	CC	1022973134	ALVAREZ JHONNY									X									23020 1	28	EPS037	28	CCF22	28	14-25	28	6.960%	28	Si
286	CC	1094920230	AMAYA ADRIAN										X								23020 1	5	EPS010	5	CCF22	5	14-25	5	0.000%	5	Si
287	CC	1094920230	AMAYA ADRIAN									X									23020 1	25	EPS010	25	CCF22	25	14-25	25	6.960%	25	Si

PLANILLA PAGADA

288	CC	1074526881	APARICIO JAIDER																		230301	30	ESSC24	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
289	CC	1016053988	ARIAS ANDERSON											X							230301	7	EPS002	7	CCF22	7	14-25	7	0.000%	7	SI
290	CC	1016053988	ARIAS ANDERSON									X									230301	23	EPS002	23	CCF22	23	14-25	23	6.960%	23	SI
291	CC	1054800532	AVELLANEDA EDWIN																		230201	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
292	CC	79880016	AVENDAÑO OSCAR																		231001	30	EPS001	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
293	CC	1073517475	BAQUERO WILSON																		230301	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
294	CC	1020831842	BARANDICA WILSON																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
295	CC	1012409661	BELTRAN JEAN																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
296	CC	1086896094	BURBANO BRAAYAN																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
297	CC	1026262538	BUSTOS MICHAEL																		230301	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
298	CC	79721311	CAICEDO ALEX																		231001	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
299	CC	1053586635	CALIXTO MIGUEL																		230301	30	EPS041	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
300	CC	1022960565	CANTILLO DEIBY																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
301	CC	1000572625	CARMONA JOSE																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
302	CC	1065000302	CASARRUBIA CARLOS																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
303	CC	1072714558	CASTRO BRYAN																		230301	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
304	CC	1019028325	CHAUTA JAVIER																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
305	CC	1023367880	CIFUENTES CAMILO																		230301	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
306	CC	1023005109	CORREA KEVIN																		230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
307	CC	1004440718	CORREA PEDRO	X																	230201	26	EPS010	26	CCF22	26	14-25	26	6.960%	26	SI
308	CC	1127361283	DUARTE JUNIOR																		230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
309	CC	1001058515	DUITAMA FERNEY													X					230301	2	EPS017	2	CCF22	2	14-25	2	0.000%	2	SI
310	CC	1001058515	DUITAMA FERNEY									X									230301	28	EPS017	28	CCF22	28	14-25	28	6.960%	28	SI
311	CC	1023979868	ERAZO HEYDER																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
312	CC	1016100538	ESTUPIÑAN JUAN																X		230201	4	EPS017	4	CCF22	4	14-25	4	0.000%	4	SI
313	CC	1016100538	ESTUPIÑAN JUAN									X									230201	26	EPS017	26	CCF22	26	14-25	26	6.960%	26	SI
314	CC	92541502	FLOREZ ENDER																		230301	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
315	CC	1022361750	FLORIAN LUIS																		231001	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
316	CC	80919482	GARCIA ARNOL																		25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
317	CC	1092343344	GARCIA DARWIN																		230301	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
318	CC	1016100798	GARCIA JOHAN																		230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
319	CC	3190316	GARZON RAFAEL	X																	25-14	24	EPS017	24	CCF22	24	14-25	24	6.960%	24	SI
320	CC	1001185243	GIL JUAN																		230301	30	EPS001	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
321	CC	94153778	GIRALDO JAIME																		230301	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
322	CC	1007156163	GONZALEZ BRAYAN																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
323	CC	1019051638	GONZALEZ CHRISTIAN																		231001	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
324	CC	1022398462	GONZALEZ DIEGO																		25-14	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
325	CC	1233897230	GONZALEZ JOEL																		231001	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
326	CC	1000004380	GONZALEZ JOHAN																		25-14	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI

aportes en línea

Planilla Resumen

327	CC	1016039419	GUARIN LUIS																		230301	30	MIN001	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
328	CC	1063806235	GUECHE JEFERSON																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
329	PT	7168427	GUTIERREZ ENRIQUE																		230201	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
330	CC	1031175054	HERNANDEZ ARLEY																		25-14	30	EPSC34	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
331	CC	1000807483	HERNANDEZ CRISTHIAN																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
332	CC	1030576432	HERNANDEZ EDGAR																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
333	CC	1052984093	HERNANDEZ EDUARDO																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
334	CC	1022397165	HERNANDEZ JEIDER																		230201	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
335	CC	1003822401	HERNANDEZ JEISON																		230201	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
336	CC	1049797948	HERNANDEZ LUIS																		230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
337	CC	1026287389	HERREÑO JIMY									X									25-14	30	EPSC34	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
338	CC	1014302606	HERRERA DANIEL																		25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
339	CC	1026591231	HERRERA JUAN																		230301	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
340	CC	1033777471	HERRERA LUIS													X					230301	1	EPS010	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI
341	CC	1033777471	HERRERA LUIS									X									230301	29	EPS010	29	CCF22	29	14-25	29	6.960%	29	SI
342	CC	1024558997	HORMAZA ANDRES																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
343	CC	1192809214	IBAÑEZ NEDER																		230301	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
344	PT	1082098	JIMENEZ GABRIEL																		230301	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
345	CC	1000615776	JOYA BRAYAN													X					230301	1	EPS002	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI
346	CC	1000615776	JOYA BRAYAN											X							230301	4	EPS002	4	CCF22	4	14-25	4	0.000%	4	SI
347	CC	1000615776	JOYA BRAYAN									X									230301	25	EPS002	25	CCF22	25	14-25	25	6.960%	25	SI
348	CC	1012398147	LEYTON RUBEN											X							231001	4	EPS002	4	CCF22	4	14-25	4	0.000%	4	SI
349	CC	1012398147	LEYTON RUBEN									X									231001	26	EPS002	26	CCF22	26	14-25	26	6.960%	26	SI
350	CC	1012360690	LEYTON YAMID																		230201	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
351	PT	5414234	LIEVANO JAIRO																		230301	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
352	CC	80737885	LOPEZ JUAN																		231001	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
353	CC	14322637	LOPEZ LUIS																		230301	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
354	CC	1073811604	LUNA ESTIVEN																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
355	CC	11365654	MACHETE JOHN																		25-14	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
356	CC	1007688948	MARTIN CESAR																		25-14	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
357	CC	1001053692	MARTINEZ BRAYAN																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
358	CC	1002497607	MARTINEZ LUIS																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
359	CC	1005422200	MATEUS PEDRO																		230201	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
360	CC	7163849	MAYORGA PIO																		25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
361	CC	1022983910	MONCADA JIMME																		231001	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
362	CC	1007390384	MONCADA LEYDER							X											230301	30	EPSC34	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
363	CC	1026287437	MORALES BRAYAN																		25-14	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
364	CC	1026291077	MORALES CRISTIAN																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
365	CC	1024515946	MORALES MANUEL																		230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
366	CC	1024512724	MORENO JOEL																		231001	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

367	CC	1031123485	MORENO JOHAN	X																	23030 1	19	EPS005	19	CCF22	19	14-25	19	6.960%	19	SI
368	CC	1104382554	NAVARRO JHAN																		23020 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
369	CC	1024519309	NIÑO HAROLD																		23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
370	CC	1128544148	OCAMPO JAMILTON																		23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
371	CC	80118425	OLIVEROS WILLIAM																		23020 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
372	CC	1006734925	OROZCO JUAN																		23020 1	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
373	CC	1074908606	PADILLA RICARDO																		23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
374	CC	1022404391	PAEZ DANIEL																		23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
375	CC	1094903658	PAEZ EDWIN																		23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
376	CC	80197934	PARRA EDWIN																		23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
377	CC	1022392072	PEÑA JONNY																		23020 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
378	CC	1007207847	PERALTA FIDEL																		23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
379	CC	1026582230	PEREZ CRISTIAN																		23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
380	CC	1108122064	PIÑEROS JUAN		X							X									23020 1	16	EPS037	16	CCF22	16	14-25	16	6.960%	16	SI
381	CC	1082984175	POLANCO MICHAEL																		23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
382	CC	1065624570	PRADO ANDRES																		23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
383	CC	1075663994	PRIETO FERNEY																		23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
384	CC	1025142116	PUENTES JUAN																		23020 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
385	CC	1022998269	QUITIAN EDWIN																		23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
386	CC	1012384162	RAMOS IVAN																		23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
387	CC	1030544505	REINA DIEGO																		25-14	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
388	CC	1000594291	RIASCOS JUAN																		23030 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
389	CC	79674682	RIOS JACKSON																		23020 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
390	CC	5971032	RIVAS ARGENID													X					23100 1	1	EPS008	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI
391	CC	5971032	RIVAS ARGENID													X					23100 1	5	EPS008	5	CCF22	5	14-25	5	0.000%	5	SI
392	CC	5971032	RIVAS ARGENID													X					23100 1	1	EPS008	1	CCF22	1	14-25	1	0.000%	1	SI
393	CC	5971032	RIVAS ARGENID									X									23100 1	23	EPS008	23	CCF22	23	14-25	23	6.960%	23	SI
394	CC	1026585162	RIVAS DANIEL																		25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
395	CC	1022991525	RODRIGUEZ BERNARDO																		25-14	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
396	CC	1019604510	RODRIGUEZ BRAYAN																		23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
397	CC	1030520791	RODRIGUEZ DYLAN																		25-14	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
398	CC	1193420099	ROJAS MANUEL																		25-14	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
399	CC	1075870371	ROJAS MIGUEL																		25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
400	CC	91456583	ROMERO CARLOS																		25-14	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
401	CC	1012371304	ROMERO VICTOR																		23020 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
402	CC	1065616392	ROMERO WILLIAM																		23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
403	CC	1234892814	ROSAS JUAN	X																	23030 1	12	EPS010	12	CCF22	12	14-25	12	6.960%	12	SI
404	CC	1073684774	RUIZ ANGEL									X									23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
405	CC	1013260901	RUIZ DILAN																		23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
406	CC	93393236	RUIZ JOSE																		23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI

407	CC	1000320897	RUIZ JUAN																		230201	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
408	CC	1006117167	RUIZ NOLBERT																		25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
409	CC	1006661909	RUSSI BRAYAN																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
410	CC	1003689684	SALAMANCA JUAN																		230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
411	CC	1032384501	SANABRIA JONATHAN		X							X									230301	2	EPS005	2	CCF22	2	14-25	2	6.960%	2	SI
412	CC	1020795741	SANCHEZ HEIVAR																		230201	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
413	CC	1023035478	SANCHEZ NEIDER																		230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
414	CC	1013628093	SARMIENTO HERNAN																		230301	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
415	CC	1007650356	SILVA JHONY																		230201	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
416	CC	1019988050	SOCHE JUAN	X																	230301	26	EPS017	26	CCF22	26	14-25	26	6.960%	26	SI
417	CC	1014275115	SOSA DIEGO																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
418	CC	1022397497	SOTELO MARIA		X							X									230301	27	EPS002	27	CCF22	27	14-25	27	0.522%	27	SI
419	CC	1022385277	SUATERNA CESAR																		230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
420	CC	1030595520	SUATERNA JAIRO																		230201	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
421	CC	1016089336	TINOCO EDWIN																		231001	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
422	CC	1019054610	TORRES GABRIEL																		25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
423	CC	1001115376	TORRES JUAN																		230201	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
424	CC	11206057	TRIANA LUIS																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
425	CC	1073154269	TRIVIÑO JHON																		230201	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
426	CC	1141314093	UPEGUI ANGEL																		25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
427	CC	1000623478	VALENZUELA JHON																		230301	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
428	CC	1023929584	VALENZUELA JHONN																		231001	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
429	CC	80772187	VARGAS JUAN																		230301	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	0.522%	30	SI
430	CC	1117491569	VARGAS ODUBYER																		231001	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
431	CC	1018492531	VASQUEZ ANDRES											X							230301	2	EPS017	2	CCF22	2	14-25	2	0.000%	2	SI
432	CC	1018492531	VASQUEZ ANDRES									X									230301	28	EPS017	28	CCF22	28	14-25	28	6.960%	28	SI
433	CC	1003837788	VELASQUEZ JUAN							X											230301	30	EPS037	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
434	CC	1003626164	VELOSA ANDRES																		25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
435	CC	1012341094	VERGARA JULIO																		231001	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
436	CC	1069176565	VERGARA OSCAR																		230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																															
437	CC	1098773940	CALDERON OSWAR																		230301	30	EPS002	30	CCF39	30	14-25	30	6.960%	30	SI
438	CC	80209183	GALINDEZ JOHN																		230201	30	EPS037	30	CCF39	30	14-25	30	6.960%	30	SI
439	CC	1095800968	GARCIA MARLON																		25-14	30	EPS002	30	CCF39	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: CALI Depto: VALLE (40 Afiliados)																															
440	CC	1151955413	ADARME DEIBY											X							230201	7	EPS018	7	CCF56	7	14-25	7	0.000%	7	SI
441	CC	1151955413	ADARME DEIBY									X									230201	23	EPS018	23	CCF56	23	14-25	23	6.960%	23	SI
442	CC	1144140662	ARENAS JORGE																		230301	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
443	CC	1006100012	ASTUDILLO JOAN																		230201	30	EPS037	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
444	CC	1059414017	AVILA JOSUE																		230301	30	ESSC62	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

445	CC	94073731	BONILLA JAIR																		231001	30	EPS018	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
446	CC	12915729	CASTILLO HECTOR																		25-14	30	EPS012	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
447	CC	6314172	CHAVEZ GERARDO																		230201	30	EPS037	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
448	CC	1006033624	CLAVIJO SEBASTIAN											X							230301	3	EPS010	3	CCF56	3	14-25	3	0.000%	3	SI
449	CC	1006033624	CLAVIJO SEBASTIAN											X							230301	2	EPS010	2	CCF56	2	14-25	2	0.000%	2	SI
450	CC	1006033624	CLAVIJO SEBASTIAN							X		X									230301	25	EPS010	25	CCF56	25	14-25	25	6.960%	25	SI
451	CC	1006359785	CONDE YULIANO																		230201	30	EPS002	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
452	CC	1143867986	DORADO ALEXIS																		230301	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
453	CC	76350750	FERNANDEZ HERLEY																		230301	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
454	CC	1130659738	GASCON RONALD																		230301	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
455	CC	1107054080	GONZALEZ ANTHONY																		25-14	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
456	CC	1118298101	HOYOS DIEGO													X					25-14	5	EPS005	5	CCF56	5	14-25	5	0.000%	5	SI
457	CC	1118298101	HOYOS DIEGO									X									25-14	25	EPS005	25	CCF56	25	14-25	25	6.960%	25	SI
458	CC	1107526501	JIMENEZ AZAEL																		230301	30	ESSC18	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
459	PT	4560187	LEAL FRANCISCO																		230301	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
460	CC	1130640890	LONDOÑO HELIOVER													X					230301	18	EPS005	18	CCF56	18	14-25	18	0.000%	18	SI
461	CC	1130640890	LONDOÑO HELIOVER									X									230301	12	EPS005	12	CCF56	12	14-25	12	6.960%	12	SI
462	CC	1130681143	LUCUMI LUIS																		230201	30	EPS018	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
463	CC	1115189710	MALDONADO CESAR																		230301	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
464	CC	1193030758	MARTINEZ GUSTAVO																		25-14	30	EPS002	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
465	CC	1006191521	MEJIA JAMPIER																		230301	30	ESSC24	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
466	CC	1003716362	MORALES MIGUEL																		230301	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
467	CC	1006332593	MUÑOZ JONATHAN																		230301	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
468	CC	1002957285	OIME JOSE																		230201	30	EPS018	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
469	CC	14470143	OLAVE YILIBER																		230301	30	EPS018	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
470	CC	1192804102	OSPINA SEBASTIAN									X									231001	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
471	CC	1086048601	PEÑA NESTOR																		25-14	30	ESSC18	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
472	CC	1108638008	PEREZ Y SOTO JOHXIEL																		230201	30	EPS018	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
473	CC	1107526859	PILLIMUE FABIAN																		230201	30	EPS002	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
474	CC	1143947390	PRADO BRAJAND																		25-14	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
475	CC	1076822337	RAMIREZ GUILLERMO																		230201	30	EPS002	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
476	CC	1005975089	RIVERA JAIRO																		230201	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
477	CC	1234191327	RIVERA OSCAR																		230301	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
478	PT	6425244	ROMERO FELIX																		230301	30	ESSC24	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
479	CC	1060799466	SARRIA JHOAN																		25-14	30	ESSC62	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
480	CC	1088649855	TERAN ALEX																		230301	30	EPS018	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
481	CC	1090484030	VALENCIA CRISTIAN																		230301	30	EPS010	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
482	CC	1006172773	VELEZ JUAN																		230201	30	ESSC24	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
483	CC	1007820764	ZULUAGA JHON																		230301	30	EPS042	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
484	CC	94489288	ZULUAGA JOHN																		25-14	30	EPS005	30	CCF56	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)																															

485	CC	1143353078	BATISTA ANDY																		231001	30	EPS002	30	CCF08	30	14-25	30	6.960%	30	Si
486	CC	1128051152	BERMUDEZ LUIS																		230201	30	EPS037	30	CCF08	30	14-25	30	6.960%	30	Si
487	CC	73571940	OROZCO FREDY																		230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-25	30	6.960%	30	Si
488	CC	9104375	OROZCO RICARDO																		230201	30	EPS048	30	CCF08	30	14-25	30	6.960%	30	Si
489	CC	1002200634	RODRIGUEZ JAILER											X							231001	15	CCFC55	15	CCF08	15	14-25	15	0.000%	15	Si
490	CC	1002200634	RODRIGUEZ JAILER									X									231001	15	CCFC55	15	CCF08	15	14-25	15	6.960%	15	Si
491	CC	73188454	RUIZ WILSON																		230301	30	EPS002	30	CCF08	30	14-25	30	6.960%	30	Si
492	CC	7938105	TORRES DAVID																		230301	30	EPS010	30	CCF08	30	14-25	30	6.960%	30	Si
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																															
493	CC	11685093	CRUZ MIGUEL																		230201	30	EPS002	30	CCF50	30	14-25	30	6.960%	30	Si
494	CC	1110503550	LOPEZ WILMAN																		230201	30	EPS005	30	CCF50	30	14-25	30	6.960%	30	Si
495	CC	1105335443	ÑUNGO JOHAN																		230301	30	EPS037	30	CCF50	30	14-25	30	6.960%	30	Si
496	CC	1108828060	QUINTANA SEBASTIAN													X					230201	8	EPS037	8	CCF50	8	14-25	8	0.000%	8	Si
497	CC	1108828060	QUINTANA SEBASTIAN										X								230201	2	EPS037	2	CCF50	2	14-25	2	0.000%	2	Si
498	CC	1108828060	QUINTANA SEBASTIAN									X									230201	20	EPS037	20	CCF50	20	14-25	20	6.960%	20	Si
499	CC	1006123367	ROJAS HARRINSON		X							X									230301	7	EPS002	7	CCF50	7	14-25	7	6.960%	7	Si
500	CC	1110583592	ROMERO DANIEL											X							230301	3	EPS017	3	CCF50	3	14-25	3	0.000%	3	Si
501	CC	1110583592	ROMERO DANIEL									X									230301	27	EPS017	27	CCF50	27	14-25	27	6.960%	27	Si
502	CC	1098778278	RUEDA JEISON											X							230201	1	EPS002	1	CCF50	1	14-25	1	0.000%	1	Si
503	CC	1098778278	RUEDA JEISON									X									230201	29	EPS002	29	CCF50	29	14-25	29	6.960%	29	Si
504	CC	1110511038	TORRES CRISTHIAN												X						230201	14	EPS037	14	CCF50	14	14-25	14	0.000%	14	Si
505	CC	1110511038	TORRES CRISTHIAN									X									230201	16	EPS037	16	CCF50	16	14-25	16	6.960%	16	Si
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (5 Afiliados)																															
506	CC	75104363	BASTIDAS FRANKLIN													X					230201	8	EPS010	8	CCF11	8	14-25	8	0.000%	8	Si
507	CC	75104363	BASTIDAS FRANKLIN									X									230201	22	EPS010	22	CCF11	22	14-25	22	6.960%	22	Si
508	CC	1053830049	MARTINEZ JOSE																		230201	30	EPS002	30	CCF11	30	14-25	30	6.960%	30	Si
509	CC	1053842769	OROZCO JORGE																		230301	30	EPS005	30	CCF11	30	14-25	30	6.960%	30	Si
510	CC	1053779891	TABORDA JUAN																		231001	30	EPS005	30	CCF11	30	14-25	30	6.960%	30	Si
511	CC	30231044	VELASQUEZ LINA																		230301	30	EPS010	30	CCF11	30	14-25	30	6.960%	30	Si
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (35 Afiliados)																															

PLANILLA PAGADA

512	CC	1101817995	ARIAS CARLOS																		230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
513	CC	1037596430	CALDERON MAICON													X					230301	6	EPS002	6	CCF03	6	14-25	6	0.000%	6	SI
514	CC	1037596430	CALDERON MAICON									X									230301	24	EPS002	24	CCF03	24	14-25	24	6.960%	24	SI
515	CC	1017254371	CATAÑO ANDRES																		230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
516	CC	1049567099	DORIA JULIAN																		230201	30	ESSC07	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
517	CC	15370297	ESCOBAR WILSON																		230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
518	CC	1027883420	FERNANDEZ JOHN	X																	230301	26	EPS010	26	CCF03	26	14-25	26	6.960%	26	SI
519	CC	1102582886	GARCIA JULIO																		25-14	30	EPS002	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
520	PT	1561408	GARCIA OLBERTS																		230201	30	EPS040	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
521	CC	71785213	GUIRAL EDILSON	X																	231001	26	EPS010	26	CCF03	26	14-25	26	6.960%	26	SI
522	CC	1104385121	GUZMAN JESUS																		230201	30	EPS002	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
523	CC	1104381819	GUZMAN JHEN																		230301	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
524	CC	1038514055	HENAO JULIAN																		230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
525	CC	71254283	IBARGUEN JESUS																		230201	30	EPS002	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
526	CC	1001549354	JULIO CESAR																		230301	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
527	CC	1013611802	JULIO VICTOR																		230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
528	CC	1128473967	LOPEZ JUAN																		25-14	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
529	CC	71793721	MARTINEZ HECTOR																		230301	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
530	CC	71796523	MEJIA HECTOR													X					230201	10	EPS010	10	CCF03	10	14-25	10	0.000%	10	SI
531	CC	71796523	MEJIA HECTOR									X									230201	20	EPS010	20	CCF03	20	14-25	20	6.960%	20	SI
532	CC	70421321	MONTOYA JORGE																		230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
533	CC	1000441691	MOSQUERA KLIVER																		230301	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
534	CC	1010083373	MOSQUERA LUIS																		230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
535	CC	1074712710	MUENTES LUIS																		25-14	30	EPS040	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
536	CC	70256355	MUNERA MIGUEL																		25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
537	CC	98645696	MURILLO KLEBERTH																		230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
538	CC	1017160684	OROZCO DIEGO																		230201	30	EPS037	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
539	CC	1037640913	OSORIO DANIEL	X								X									230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
540	CC	1030676828	OSORIO LEYVER																		25-14	30	EPS002	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
541	CC	1036621269	OSSA YHON													X					231001	1	EPS010	1	CCF03	1	14-25	1	0.000%	1	SI
542	CC	1036621269	OSSA YHON									X									231001	29	EPS010	29	CCF03	29	14-25	29	6.960%	29	SI
543	CC	1015066042	PALACIO DANILO																		230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
544	CC	1048554329	PEÑA GREGORI																		230301	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
545	CC	98669107	POSADA MAURICIO																		230201	30	EPS002	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
546	CC	8063829	SALAZAR CAMILO																		230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
547	CC	1035423058	SALAZAR JULIO											X							230301	2	EPS010	2	CCF03	2	14-25	2	0.000%	2	SI
548	CC	1035423058	SALAZAR JULIO									X									230301	28	EPS010	28	CCF03	28	14-25	28	6.960%	28	SI
549	CC	9288306	VARGAS CARLOS													X					25-14	13	EPS002	13	CCF03	13	14-25	13	0.000%	13	SI
550	CC	9288306	VARGAS CARLOS									X									25-14	17	EPS002	17	CCF03	17	14-25	17	6.960%	17	SI
551	CC	1036399800	VELASQUEZ JUAN																		230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																															

552	CC	1007686157	ARROYO JUAN																		230301	30	EPS005	30	CCF16	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																															
553	CC	1075280241	ACOSTA JUAN																		230301	30	EPS005	30	CCF32	30	14-25	30	6.960%	30	SI
554	CC	7686512	OLIVO ERNESTO																		25-14	30	EPS005	30	CCF32	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)																															
555	CC	98371445	BASTIDAS JORGE																		25-14	30	EPS005	30	CCF35	30	14-25	30	6.960%	30	SI
556	CC	1087674754	BASTIDAS PEDRO																		230201	30	ESSC18	30	CCF35	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (6 Afiliados)																															
557	CC	1077436146	CORDOBA CRISTIAN																		231001	30	EPS002	30	CCF44	30	14-25	30	6.960%	30	SI
558	CC	4539360	GALLEGO GREDIER																		230201	30	EPS002	30	CCF44	30	14-25	30	6.960%	30	SI
559	CC	1083015561	MORENO ANDRES																		230301	30	EPS005	30	CCF44	30	14-25	30	6.960%	30	SI
560	CC	1007217572	OCAMPO HAROLD																		230301	30	EPS037	30	CCF44	30	14-25	30	6.960%	30	SI
561	CC	1078372155	RODRIGUEZ JOHN													X					230301	14	EPS017	14	CCF44	14	14-25	14	0.000%	14	SI
562	CC	1078372155	RODRIGUEZ JOHN									X									230301	16	EPS017	16	CCF44	16	14-25	16	6.960%	16	SI
563	CC	9868022	TREJOS HECTOR																		230201	30	EPS010	30	CCF44	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																															
564	CC	1061800512	CATAÑO EVER																		230301	30	EPS018	30	CCF14	30	14-25	30	6.960%	30	SI
565	CC	1061739956	MOSQUERA JULIAN																		230301	30	EPS037	30	CCF14	30	14-25	30	6.960%	30	SI
566	CC	1061769126	SAMBONI ROBINSON																		230201	30	EPS005	30	CCF14	30	14-25	30	6.960%	30	SI
567	CC	1061755377	SANDOVAL YAMID																		230301	30	EPS037	30	CCF14	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)																															
568	CC	1082889860	ANAYA GUSTAVO																		231001	30	EPS005	30	CCF33	30	14-25	30	6.960%	30	SI
569	CC	85460559	RUDAS JOSE																		25-14	30	EPS002	30	CCF33	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																															
570	CC	1064841024	JIMENEZ ANDERSON																		231001	30	EPS005	30	CCF10	30	14-25	30	6.960%	30	SI
571	CC	1049655083	LOPEZ JOSE																		230301	30	EPS042	30	CCF10	30	14-25	30	6.960%	30	SI
572	CC	1056957031	RODRIGUEZ OMAR																		230201	30	EPS002	30	CCF10	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																															
573	CC	77091121	JIMENEZ JAVIER																		230301	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																															
574	CC	1121959011	BUENO JORGE																		230301	30	EPS002	30	CCF34	30	14-25	30	6.960%	30	SI
575	CC	80066446	CIFUENTES CARLOS													X					230201	3	EPS005	3	CCF34	3	14-25	3	0.000%	3	SI
576	CC	80066446	CIFUENTES CARLOS										X								230201	3	EPS005	3	CCF34	3	14-25	3	0.000%	3	SI
577	CC	80066446	CIFUENTES CARLOS																		230201	24	EPS005	24	CCF34	24	14-25	24	6.960%	24	SI
578	CC	1121884406	HERNANDEZ JHONNIER																		230301	30	EPS002	30	CCF34	30	14-25	30	6.960%	30	SI
Total	Afiliados(500)																														

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				480	$156,814,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	41	$15,122,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	69	$25,036,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	252	$78,974,600

PLANILLA PAGADA

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PROTECCION	230201	800,229,739	0	118	$37,680,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				486	$56,160,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	486	$56,160,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				480	$39,600,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	$425,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$222,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$305,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	252	$22,124,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	19	$1,327,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$238,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	$405,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$68,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$71,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	$347,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$122,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	8	$622,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	46	$3,479,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	12	$909,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	28	$2,330,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	$936,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	69	$5,291,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	$373,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				500	$42,819,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$141,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$309,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$215,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$263,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$146,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	33	$3,238,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$213,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$678,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	8	$602,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$131,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	89	$7,620,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	60	$4,684,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$60,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$120,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	54	$4,336,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$599,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	12	$914,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	112	$8,535,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	92	$9,525,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$487,000
TOTAL				500	$295,394,500

RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 900.793.586-0
Carrera 7C # 123-36
Tel: 5742538
Bogotá - Colombia
jlmalaver@righa.co
www.righa.co

Factura de Venta Electrónica M
No.
No. M 62444

Responsable de **IVA**

Señores	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
NIT	891.902.811-0	**Teléfono**	(031) 2298586
Dirección	CR 7 10 20	**Ciudad**	Roldanillo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2025, 09:22
Expedición	25/03/2025, 09:22
Vencimiento	25/03/2025

Art. 86 ley 1676-2013, si pasados 3 días hábiles al envió de la factura no es rechazada se dará por ACEPTADA

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR - SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX MARCA RIGHA PARA PASAJEROS UBICADO EN EL BLOQUE ACADÉMICO B DEL INTEP DE ROLDANILLO (V) SEGUN CONTRATO :CPS-004-2025	1.00	475,000.00	475,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Credito Mantenimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-03-25 por $ 565,250.00

Total Bruto	475,000.00
IVA 19%	90,250.00
Total a Pagar	**565,250.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDE A SERVICIO MES DE ENERO 2025

Somos grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio ante la SHD de Bogotá. Resolucion DDI-023769 del 29-XI-2021.

FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA EN NINGUNA DE LAS FACTURAS DE VENTAS Y/O SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

REALICE SU PAGO EN EL BANCO DAVIVIENDA - CUENTA CORRIENTE N° 0026-6999-5660 A NOMBRE DE RIGHA S.A.S Y VALIDE EL MISMO ENVIANDO SOPORTE AL CORREO carteram@righa.co O AL WHATSAPP 318-7072310

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070002319 aprobado en 20240502 prefijo M desde el número 50001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación Tarifa
CUFE: 6ddfe2d06a11c197ce6d9a2d644def3c5123685808ad43ad4834d2658f16c344d07ad8c1f8ba11ab2b8c7159562d1444

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 900.793.586-0
Carrera 7C # 123-36
Tel: 5742538
Bogotá - Colombia
jlmalaver@righa.co
www.righa.co

Factura de Venta Electrónica M
No.
No. M 62445

Responsable de **IVA**

Señores	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
NIT	891.902.811-0	**Teléfono**	(031) 2298586
Dirección	CR 7 10 20	**Ciudad**	Roldanillo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2025, 09:29
Expedición	25/03/2025, 09:29
Vencimiento	24/04/2025

Art. 86 ley 1676-2013, si pasados 3 días hábiles al envió de la factura no es rechazada se dará por ACEPTADA

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR - SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX MARCA RIGHA PARA PASAJEROS UBICADO EN EL BLOQUE ACADÉMICO B DEL INTEP DE ROLDANILLO (V) SEGUN CONTRATO :CPS-004-2025	1.00	475,000.00	475,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	475,000.00
IVA 19%	90,250.00
Total a Pagar	**565,250.00**

Condiciones de Pago:
Otro - Credito Mantenimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-04-24 por $ 565,250.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDE A SERVICIO MES DE FEBRERO 2025

Somos grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio ante la SHD de Bogotá. Resolucion DDI-023769 del 29-XI-2021.

FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA EN NINGUNA DE LAS FACTURAS DE VENTAS Y/O SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

REALICE SU PAGO EN EL BANCO DAVIVIENDA - CUENTA CORRIENTE N° 0026-6999-5660 A NOMBRE DE RIGHA S.A.S Y VALIDE EL MISMO ENVIANDO SOPORTE AL CORREO carteram@righa.co O AL WHATSAPP 318-7072310

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070002319 aprobado en 20240502 prefijo M desde el número 50001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación Tarifa
CUFE: 4bf98a426721df99339eda48836bd41d7e616eea67b399210cb740470b5de93dd60d722acf9ae4ccfcbe06fba31d465e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 900.793.586-0
Carrera 7C # 123-36
Tel: 5742538
Bogotá - Colombia
jlmalaver@righa.co
www.righa.co

Factura de Venta Electrónica M
No.
No. M 62446

Responsable de **IVA**

Señores	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
NIT	891.902.811-0	**Teléfono**	(031) 2298586
Dirección	CR 7 10 20	**Ciudad**	Roldanillo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2025, 09:32
Expedición	25/03/2025, 09:32
Vencimiento	24/04/2025

Art. 86 ley 1676-2013, si pasados 3 días hábiles al envió de la factura no es rechazada se dará por ACEPTADA

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR - SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX MARCA RIGHA PARA PASAJEROS UBICADO EN EL BLOQUE ACADÉMICO B DEL INTEP DE ROLDANILLO (V) SEGUN CONTRATO :CPS-004-2025	1.00	475,000.00	475,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	475,000.00
IVA 19%	90,250.00
Total a Pagar	**565,250.00**

Condiciones de Pago:
Otro - Credito Mantenimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-04-24 por $ 565,250.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDE A SERVICIO MES DE MARZO 2025

Somos grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio ante la SHD de Bogotá. Resolucion DDI-023769 del 29-XI-2021.

FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA EN NINGUNA DE LAS FACTURAS DE VENTAS Y/O SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

REALICE SU PAGO EN EL BANCO DAVIVIENDA - CUENTA CORRIENTE N° 0026-6999-5660 A NOMBRE DE RIGHA S.A.S Y VALIDE EL MISMO ENVIANDO SOPORTE AL CORREO carteram@righa.co O AL WHATSAPP 318-7072310

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070002319 aprobado en 20240502 prefijo M desde el número 50001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación Tarifa
CUFE: 5101a7b8f692f7624660e63ccb5cebacf985bbe7765c499fc93c538d2557c6b568464b494faf6df21a54e89d877a7df7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 900.793.586-0
Carrera 7C # 123-36
Tel: 5742538
Bogotá - Colombia
jlmalaver@righa.co
www.righa.co

Factura de Venta Electrónica M
No.
No. M 63661

Responsable de **IVA**

Señores	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
NIT	891.902.811-0	**Teléfono**	(031) 2298586
Dirección	CR 7 10 20	**Ciudad**	Roldanillo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 08:56
Expedición	22/04/2025, 08:56
Vencimiento	22/05/2025

Art. 86 ley 1676-2013, si pasados 3 días hábiles al envió de la factura no es rechazada se dará por ACEPTADA

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR - SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX MARCA RIGHA PARA PASAJEROS UBICADO EN EL BLOQUE ACADÉMICO B DEL INTEP DE ROLDANILLO (V) SEGUN CONTRATO :CPS-004-2025	1.00	475,000.00	475,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	475,000.00
IVA 19%	90,250.00
Total a Pagar	**565,250.00**

Condiciones de Pago:
Otro - Credito Mantenimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-05-22 por $ 565,250.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDE A SERVICIO MES DE ABRIL 2025

Somos grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio ante la SHD de Bogotá. Resolucion DDI-023769 del 29-XI-2021.

FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA EN NINGUNA DE LAS FACTURAS DE VENTAS Y/O SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

REALICE SU PAGO EN EL BANCO DAVIVIENDA - CUENTA CORRIENTE N° 0026-6999-5660 A NOMBRE DE RIGHA S.A.S Y VALIDE EL MISMO ENVIANDO SOPORTE AL CORREO carteram@righa.co O AL WHATSAPP 318-7072310

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070002319 aprobado en 20240502 prefijo M desde el número 50001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación Tarifa
CUFE: 8ed54c6dd38081287e8edabcd5ae68e0b8f1370b4e5dec92920c3f3303abf2866e9efaf664ac36dee28e9887774383c5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 900.793.586-0
Carrera 7C # 123-36
Tel: 5742538
Bogotá - Colombia
jlmalaver@righa.co
www.righa.co

Factura de Venta Electrónica M
No.
No. M 64971

Responsable de **IVA**

Señores	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
NIT	891.902.811-0	**Teléfono**	(031) 2298586
Dirección	CR 7 10 20	**Ciudad**	Roldanillo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/05/2025, 10:37
Expedición	28/05/2025, 10:37
Vencimiento	27/06/2025

Art. 86 ley 1676-2013, si pasados 3 días hábiles al envió de la factura no es rechazada se dará por ACEPTADA

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR - SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX MARCA RIGHA PARA PASAJEROS UBICADO EN EL BLOQUE ACADÉMICO B DEL INTEP DE ROLDANILLO (V) SEGUN CONTRATO :CPS-004-2025	1.00	475,000.00	475,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Credito Mantenimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-06-27 por $ 565,250.00

Total Bruto	475,000.00
IVA 19%	90,250.00
Total a Pagar	**565,250.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDE A SERVICIO MES DE MAYO 2025

Somos grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio ante la SHD de Bogotá. Resolucion DDI-023769 del 29-XI-2021.

FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA EN NINGUNA DE LAS FACTURAS DE VENTAS Y/O SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

REALICE SU PAGO EN EL BANCO DAVIVIENDA - CUENTA CORRIENTE N° 0026-6999-5660 A NOMBRE DE RIGHA S.A.S Y VALIDE EL MISMO ENVIANDO SOPORTE AL CORREO carteram@righa.co O AL WHATSAPP 318-7072310

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070002319 aprobado en 20240502 prefijo M desde el número 50001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación Tarifa
CUFE: b67710793251bb0c905d57d5198d9fb90575cd79d50ea354f1d2297756dbce6b4cb9094a9f44aa2adc2c9f4a88c1def9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 900.793.586-0
Carrera 7C # 123-36
Tel: 5742538
Bogotá - Colombia
jlmalaver@righa.co
www.righa.co

Factura de Venta Electrónica M
No.
No. M 67317

Responsable de **IVA**

Señores	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
NIT	891.902.811-0	**Teléfono**	(031) 2298586
Dirección	CR 7 10 20	**Ciudad**	Roldanillo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2025, 11:46
Expedición	01/07/2025, 11:46
Vencimiento	31/07/2025

Art. 86 ley 1676-2013, si pasados 3 días hábiles al envió de la factura no es rechazada se dará por ACEPTADA

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR - SSP9-800CO60-6/6 SIMPLEX MARCA RIGHA PARA PASAJEROS UBICADO EN EL BLOQUE ACADÉMICO B DEL INTEP DE ROLDANILLO (V) SEGUN CONTRATO :CPS-004-2025	1.00	475,000.00	475,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Credito Mantenimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 565,250.00

Total Bruto	475,000.00
IVA 19%	90,250.00
Total a Pagar	**565,250.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDE A SERVICIO MES DE JUNIO 2025

Somos grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio ante la SHD de Bogotá. Resolucion DDI-023769 del 29-XI-2021.

FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA EN NINGUNA DE LAS FACTURAS DE VENTAS Y/O SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

REALICE SU PAGO EN EL BANCO DAVIVIENDA - CUENTA CORRIENTE N° 0026-6999-5660 A NOMBRE DE RIGHA S.A.S Y VALIDE EL MISMO ENVIANDO SOPORTE AL CORREO carteram@righa.co O AL WHATSAPP 318-7072310

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070002319 aprobado en 20240502 prefijo M desde el número 50001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación Tarifa
CUFE: b8c4a8d9c4c2aabae4e3d4f40726784b8d9978cd9565747982fbd473f54b899ffdfe9f701415738e64d38542ec26bd22

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141147013269

(415)7707212489984(8020) 000014114701326 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 3 5 8 6	0	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	RIGHA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 C 123 36

42. Correo electrónico jlmalaver@righa.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 2 9 7 9 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 8 1 6	2 0 1 4 1 1 1 1	3 3 1 2	2 0 1 4 1 1 1 1	4 3 2 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 0	1 4	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MALAVER ROJAS JOSE LUIS

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 07/01/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **RIGHA SAS** con NIT **900.793.586-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 002669995660

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA