Bogotá D.C., 24 de junio de 2025.

Informe Técnico – Mantenimiento Preventivo de Equipos Multifuncionales.

Fecha de emisión: 24 de junio de 2025
Ubicación: Sede principal y externas de Alcaldía de Bogotá
Tipo: Impresoras a color y blanco y negro sin garantía
Técnico responsable: Mauricio Acosta

Motivo de la revisión: según la obligación contractual No. 45 donde se requiere "Garantizar el perfecto funcionamiento de los equipos de impresión y accesorios, realizándoles los mantenimientos preventivos necesarios de todos los equipos y software instalados con el fin de no presentar obstrucción en los procesos, mínimo un mantenimiento trimestral, sin costo adicional para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C." se presenta el siguiente cronograma de mantenimientos preventivos.

Actividades realizadas:

- Limpieza interna y externa del equipo
- Lubricación de partes
- Configuración de la impresora
- Toma de evidencias
- Pruebas de impresión para validar su funcionamiento.

Datos obtenidos:

TIPO	MARCA	MODELO	PLACA	SERIE	NOMBRE EN EL SERVIDOR	LINK DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MAYO
B/N	OKIDATA	MPS5501B	51002	AK3A076748	IMP_ARCHIVO P2 PUERTA ROJA	archivo p roja 51002.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79708	7464927021YTL	IMP_ARCHIVO P4 SUB ARCHIVO	mantenimiento 79708.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79702	7464927021YWG	IMP_BICENTENARIO 1 P1 CONSEJERIA	mantenimiento 79702.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79701	2589807-003	IMP_BICENTENARIO 1 P1 OACVR	mantenimiento 79701.pdf
B/N	RICOH	IM600	78229	3219X700505	IMP_BICENTENARIO 1 P2 DIR CONTRATACION R1	contratación R1 78229.pdf

B/N	RICOH	IM600	78218	3219X700430	IMP_BICENTENARIO 1 P2 DIR JURIDICA	mantenimiento solicita fusor 78218.pdf
B/N	RICOH	IM600	78219	3219X700434	IMP_BICENTENARIO 1 P2 FORTALECIMIENTO INST	fortaleciendo 78219.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79706	7464927021YTY	IMP_BICENTENARIO 1 P4 DIR PLANEACION	mantenimiento 79706.pdf
B/N	RICOH	IM600	78217	3219X700428	IMP_BICENTENARIO 2 P3 DIR DIS CALIDAD SERVICIO	mantenimiento 78217.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79881	7464927021YW2	IMP_BICENTENARIO 2 P3 DIR. SIS DISTRITAL SERVICIO CIUDADANIA	mantenimiento 79881.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79884	7464927021YW9	IMP_BICENTENARIO 2 P3 SUB SERVICIO CIUDADANIA	sub ser ciudadanía 79884.pdf
B/N	RICOH	IM600	78221	34392400062	IMP_BICENTENARIO 2 P3 SUB. SEG GESTION INSPECCION	vigilancia y control 78221.pdf
B/N	OKIDATA	MPS5501B	51039	AK3B044092	IMP_C FONTIBON P2 ADMINISTRATIVA	Fontibón 51039.pdf
B/N	OKIDATA	MPS5501B	50994	AK45039834A0	IMP_C LUCERO P1 INFORMACION	cade Lucero 50994 (3).pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79699	7464934022DB7	IMP_C LUCERO P3 CENTRO VICTIMAS	C E C bolivar 79699 (2).pdf
B/N	RICOH	IM600	78222	3219X700447	IMP_C MANITAS CORDINACION	Manitas 78222.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79704	7464927021YWX	IMP_CENTRO ENCUENTRO CHAPINERO ADMIN 2	mantenimiento 79704.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79703	7464927021YW8	IMP_CENTRO MEMORIA II	centro memoria 79703 (3).pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79707	7464927021YTC	IMP_LIEVANO P1 DIR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Ser. Admin 79707.pdf
B/N	OKIDATA	MPS5501B	51001	AK3A076780	IMP_LIEVANO P2 OFC CONSEJERIA PAZ	paz 51001.pdf
B/N	RICOH	IM600	78223	3219X700449	IMP_LIEVANO P3 DES INSTITUCIONAL	mantenimiento 78223.pdf
B/N	RICOH	IM 600	78220	3219X700437	IMP_LIEVANO P3 OTIC	mantenimeiento 78220.pdf
B/N	RICOH	IM600	78228	3439Z400063	IMP_LIEVANO P3 REL INTERNACIONALES	mantenimiento 78228.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79698	7464927021YW3	IMP_MUNICIPAL P1 SALA FRIA	sala fría 79698.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79697	7464924021VH8	IMP_P MUNICIPAL P1 OFC COMUNICACIONES ADMIN	comunicaciónes admin 79697.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79696	7464927021YX6	IMP_P MUNICIPAL P1 OFC COMUNICACIONES Y PRENSA	prensa 79696.pdf
B/N	LEXMARK	X610de	37530	451431HH0L7WN	IMP_P MUNICIPAL P1 VENTANILLA	ventanilla 37530.pdf

B/N	LEXMARK	MX721	79886	7464927021YVG	IMP_P MUNICIPAL P2 PROTOCOLO	protocolo 79886.pdf
B/N	RICOH	IM600	78226	3219X700478	IMP_SC 20 JULIO P1 ADMINISTRATIVA	mantenimiento, se hace correctivo de disco duro 78226.pdf
B/N	HP	LASERJETP1606DN	25031	VNB3B11207	IMP_SC 20 JULIO P2 OF PROFESIONAL RESPONSABLE	SC 20 Julio 25031.pdf
B/N	RICOH	IM600	78225	3219X700473	IMP_SC AMERICAS P1 CORDINACION	s c américas 78225.pdf
B/N	OKIDATA	MPS5501B	51031	AK3A061502	IMP_SC CALLE 13 P1 ADMIN OKI	calle 13 51031.pdf
B/N	HP	M428fdw	82542	CNDRQ8V3FW	IMP_ SC ENGATIVA P1 SALUD	engativa 82542.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79885	7464927021YWC	IMP_SC ENGATIVA P1 SEC GENERAL	Engativa 79885.pdf
B/N	LEXMARK	MS610de	37527	451431HH0L7WV	IMP_SC MANITAS D PROS SOCIAL	manitas dps 37527.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79883	7464927021YYK	IMP_SC SOCIAL P1 ADMINISTRACION	mantenimiento 79883.pdf
B/N	RICOH	IM600	78227	3219X700479	IMP_SC SUBA P1 CORDINACION	mantenimiento 78227.pdf
B/N	HP	M428fdw	82543	CNDRQ8V415	IMP_SC SUBA INTEGRATE	mantenimiento 82543.pdf
B/N	LEXMARK	MX721	79700	7464927021YW1	NO ESTA SUBIDA AL SERVIDOR	tras escenario 79700.pdf
COLOR	HP	LASER JET CP3525DN	79680	T6B8214	IMP_P MUNICIPAL P2 SALA PRIVADA 1	sala privada 79680.pdf
COLOR	HP	LASER JET CP3525DN	29925	CC47OA	IMP_P MUNICIPAL P2 SALA PRIVADA 2	mantenimiento 29925 solicita rodillo y banda de transferencia.pdf
COLOR	HP	M281fdw	79467	VNBNM17498	IMP_P MUNICIPAL P2 SALA ASESORES	asesores 79467.pdf
B/N	OKIDATA	MPS5501B	51000	AK3B044131A0	PENDIENTE POR INSTALAR	archivo p3 amarillo 51000.pdf
B/N	OKIDATA	MPS5501B	51010	AK3B044317A0	IMPRENTA	imprenta 51010.pdf
B/N	LEXMARK	MS610de	37528		CENTRO DE ENCUENTRO PATIO BONITO	MANTENIMIENTO solicita unidad fusora pero tenemos en stock en alcaldia 37528.pdf

Recomendaciones:

- De algunos equipos se solicitaron repuestos de carácter preventivo, estos se proceden a escalarlos para validar su costo y su posible instalación.
- Algunas impresoras se encuentran fuera de servicio ya sea por su obsolescencia o porque en sitio o porque aún está pendiente por definir su ubicación.
- Algunos equipos se encuentran conectados por USB o localmente dependiendo de las condiciones de infraestructura de la sede.

*****FIN DEL DOCUMENTO*****