ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**Canal Calle 38 Sur**				
DIRECCIÓN	**Entre KR 89 y KR 103 Bis con Cl 38 Sur**	**LOCALIDAD**	**KENNEDY**	**BARRIO**	**Galán, Las Acacias, Los Almendros, Calandaima, El Paraíso**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**N/A**
FECHA DE LA VISITA	**07 - 07 - 2025**	**HORA DE INICIO**	**06:30 am**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realiza visita mensual de seguimiento y control al Canal Calle 38 Sur, verificación posibles puntos de disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, residuos ordinarios y actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra librede escombros y/ residuos sólidos		X		Se evidencian inadecuada disposición de residuos ordinarios y maderas dentro del cuerpo de agua, así como la presencia de cambuches.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se evidencia la presencia de habitantes de calle y recicladores, así como inadecuada disposición de residuos ordinarios y de construcción y demolición

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente			X	No se evidencian obras en el momento de la visita
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA			X	No se evidencia en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames deHidrocarburos u otros compuestos químicos			X	No se evidencia en el momento de la visita
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)			X	No se evidencia en el momento de la visita
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)			X	No se evidencia en el momento de la visita
El cerramiento de la obra hacia la EEPse encuentra en buen estado			X	No se evidencia cerramiento en el momento de la visita
Los mojones de delimitación seencuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	No se visualizan mojones en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			No se evidencia cerramiento en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	X			Se evidencia recicladores y habitantes de calle

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	**NO**	**N.A.**	**DESCRIPCIÓN**
Se evidencian especies Ferales	X			Se evidencian perros en la Estructura Ecológica del cuerpo de agua
Se evidencian procesos de eutroficación		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencia presencia de habitantesde calle	X			Se evidencian habitantes de calle, cambuches y recicladores en la Estructura Ecológica del cuerpo de agua
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian captaciones ilegalesdel Recurso Hídrico		X		No se evidencia en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		Se evidencia en el momento de la visita
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita
Se mantiene el cerramiento dedelimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita

CONSIDERACIONES FINALES


El día 07 de julio del año 2025 siendo las 06:30 am se inició recorrido (visita de seguimiento y control) en el Canal Calle 38 Sur en donde se evidencian varios puntos críticos en el recorrido desde la KR 89 y KR 103 Bis con Cl 38 Sur también se evidencia en la Estructura Ecológica del cuerpo de agua perros, habitantes de calle, cambuches y recicladores, también se identificó la presencia dentro del cuerpo de agua de disposición inadecuada maderas y residuos ordinarios; así como fuera de este disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición.

Por lo anterior, se dará traslado a las respectivas entidades para que desde el ámbito se sus competencias realicen sus intervenciones.

Por último, a pesar de que se evidencian residuos dentro del cuerpo de agua estos no se encuentran obstruyendo el flujo de agua

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Inadecuada disposición de residuos ordinarios dentro del cuerpo de agua</td>
<td>Estado del cuerpo de agua</td>
<td>Colmatación del canal por presencia de material vegetal</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Inadecuada disposición de residuos ordinarios</td>
<td>Se evidencia la presencia de habitante de calle dentro de la EEP</td>
<td>Se evidencian cambuches dentro de la EEP</td>
</tr>
</table>

		
Inadecuada disposición de residuos ordinarios y maderas	Inadecuada disposición de Residuos ordinarios y residuos de Construcción y Demolición dentro de la EEP	Se evidencian cambuches dentro de la EEP
		
Inadecuada disposición de residuos ordinarios y maderas	Inadecuada disposición de residuos de Construcción y Demolición dentro de la EEP	Inadecuada disposición de residuos ordinarios y maderas dentro del cuerpo de agua

		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE		**Laura Álvarez Ramírez**
CARGO		**Profesional de Apoyo**
EMPRESA		**SDA**
FIRMA		