ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**Rio Tunjuelito**				
DIRECCIÓN	**CL 45 A SUR CON CL 57D SUR HASTA TV 62G**	**LOCALIDAD**	**KENNEDY**	**BARRIO**	**Guadalupe**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**N/A**
FECHA DE LA VISITA	**07 - 07 - 2025**	**HORA DE INICIO**	**1:00 pm**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realiza visita mensual de seguimiento y control al Rio Tunjuelito, verificación posibles puntos de disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, residuos ordinarios y actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra librede escombros y/ residuos sólidos	X			Se evidencia la presencia de residuos ordinarios, RCD y de alimentos dentro del cauce del Rio
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se evidencian una alta cantidad de residuos ordinarios y de alimentos sobre toda la EEP

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente		X		Se evidencia la construcción de viviendas en el sector
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA		X		Se evidencian descargar de aguas al Rio provenientes del lavado de carros
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames deHidrocarburos u otros compuestos químicos		X		Se evidencian descargar de aguas al Rio provenientes del lavado de carros
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			No se evidencia afectación en el momento de la visita
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			No se evidencia afectación en el momento de la visita
El cerramiento de la obra hacia la EEPse encuentra en buen estado			X	No se evidencian obras en el momento de la visita
Los mojones de delimitación seencuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT	X			No se visualizan mojones en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			No se evidencia afectación en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva		X		Se evidencia la presencia de residuos ordinarios y de alimentos, además se evidencia bodegas de almacenamiento y de venta de carne.

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	**NO**	**N.A.**	**DESCRIPCIÓN**
Se evidencian especies Ferales	X			Se evidencian perros
Se evidencian procesos de eutroficación		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencia presencia de habitantesde calle		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian captaciones ilegalesdel Recurso Hídrico		X		No se evidencia en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas	X			Se evidencian descargar de aguas al Rio provenientes del lavado de carros
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidencia en el momento de la visita
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita
Se mantiene el cerramiento dedelimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita

CONSIDERACIONES FINALES

El día 07 de julio del año 2025 siendo la 1:00 pm se inició recorrido (visita de seguimiento y control) en Rio Tunjuelito en donde se evidencia presencia de residuos de alimentos sobre el cauce del Rio Tunjuelito, se evidencia disposición inadecuada de residuos de alimentos sobre la EEP, También se evidencia parqueo de vehículos sobre la EEP, así como presencia de Residuos de Construcción y Demolición en cauce como en ronda del rio.

También como parte de la jornada se realizo acompañamiento a la Alcaldía Local de Kennedy para el retiro de un muro construido por la comunidad del sector Guadalupe en el sector colindante con el Rio Tunjuelito.

Por lo anterior, se dará traslado a las respectivas entidades para que desde el ámbito se sus competencias realicen sus intervenciones.

Por último, a pesar de que se evidencian residuos dentro del cuerpo de agua estos no se encuentran obstruyendo el flujo de agua

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Inadecuada disposición de residuos ordinarios</td>
<td>Presencia de alimentos cárnicos sobre EEP</td>
<td>Acompañamiento a la Alcaldía Local de Kennedy para retiro del muro colindante con el Rio Tunjuelito</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Acopio de alimentos cárnicos sobre EEP</td>
<td>Presencia de alimentos cárnicos sobre EEP</td>
<td>Presencia de alimentos cárnicos sobre EEP</td>
</tr>
</table>

		
Se evidencian RCD en EEP	Se evidencia presencia de RCD en EEP	Inadecuada disposición de RCD dentro del cuerpo de agua
		
Se evidencian RCD dentro de la EEP	Acompañamiento a la Alcaldía Local de Kennedy para retiro del muro colindante con el Rio Tunjuelito	Inadecuada disposición de residuos ordinarios y RCD dentro del cuerpo de agua

		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE		**Laura Álvarez Ramírez**
CARGO		**Profesional de Apoyo**
EMPRESA		**SDA**
FIRMA		