Fecha de Generación del documento: 17 de junio de 2025

Descripción 2
Descripción 2
Radar 5
° Generalidades 7
° Salidas de emergencia 11
° Equipos contra incendios 13
° Escaleras fijas 15
° Escaleras Portátiles 18
° Pasillos 20
° Instalaciones eléctricas 21
° Maquinarias y equipos 24
° Almacenamiento 27
° Materiales 30
° Herramientas manuales y accesorios 32
° Anotaciones adicionales 35
Bibliografía 36

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 17 de junio de 2025

Empresa: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA	**Identificación de la empresa:** 860032186
Contrato ARL: 094101696	**Municipio donde se prestó el servicio:**
Sede: FANA	**Fecha de Elaboración:** 06/06/2025
Fecha de prestación del servicio: 06/06/2025	**Persona que modificó:** Ana Lliber Sanchez Hernandez
Fecha de última modificación: 17/06/2025	**Estado del Informe:** Terminado

Asesorado por

Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Prestador
Cédula	52243416	Ana Lliber Sanchez Hernandez	CONSULTORIA EN GESTION DE RIESGOS I - OF BOGOTA

Tareas

Tarea	Programa	Clasificación
INSPECCIONES DE SEGURIDAD	INTERVENCIÓN DEL AT Y EL	ASESORÍA

Asistentes

Nombre	Cargo
ALEXANDRA FONSECA PINZON	ENCARGADA DEL SGSST

Introducción

Permite la priorización de medidas de implementar desde el riesgo expresado, es decir accidentes de trabajo que se hayan presentado con condiciones inseguras no gestionadas o abordadas, así como los actos inseguros evidenciados debido a la falta de recursos para tomar una acción segura.

La inspección de seguridad se lleva a cabo debido que hace parte de la gestión del riesgo de carácter preventivo, con el propósito de identificar desviaciones de manera oportuna y temprana, logrando accionar antes de la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo.

En el presente informe se encuentran los hallazgos identificados durante el recorrido realizado, así mismo, se citan las recomendaciones o mejoras propuestas acorde a las oportunidades en termino de condiciones y/o actos inseguros identificados, con el objetivo de definir acciones encaminadas a la prevención de incidente, accidente y enfermedad laboral. Al implementar las acciones los beneficiarios serán los empleados desde el punto de vista del cuidado de su integridad física y mental, así como también impactará positivamente en el cuidado de los bienes materiales de la empresa y continuidad de la operación.

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Objetivos

Objetivo general:
Identificar oportunidades de mejoras en términos de condiciones inseguras y actos inseguras, a través del recorrido por las áreas operativas y administrativas de la empresa, validando el estado de las herramientas, equipos, elementos de trabajo, condiciones locativas y generales, realizando observación directa entrevistas realizadas a los empleados, con el objetivo de promover la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, generando recomendaciones técnicas frente a las oportunidades generadas.

1. Validar el estado actual de la empresa en términos de control operacional con alcance a la gestión del orden y aseo, mediante la observación directa y entrevistas realizadas a los empleados.

2. Describir las oportunidades de mejoras identificadas como resultado del desarrollo de la inspección de seguridad a través de la descripción técnico- juridica.

Marco Conceptual

* Inspección de seguridad: La Inspección de Seguridad, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, es una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los Riesgos en los puestos de trabajo. Verificar e inspeccionar es un proceso que nos minimizan las condiciones de riesgos que pueden llevar a accidentes.

¿ Medida(s) de control: MedidXa(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. (GTC 45:2012 numeral 2).

¿ Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2, Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones, art. 1).

¿ Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2

¿ Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2).

¿ Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)

Marco Legal

* Colombia. Ministerio del Trabajo. Decreto 1072, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo de 26 de mayo del 2015. Capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2. artículo 2.2.4.6.15.

* Colombia. Ministerio del Trabajo. Decreto 1072, art 2.2.4.6.23 (gestión de los peligros y riesgos) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo del 26 de mayo del 2015.

* Colombia. Ministerio del Trabajo. Decreto 1072, art 2.2.4.6.24 (medidas de prevención y control) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo del 26 de mayo del 2015.

* Colombia. Ministerio De Trabajo. Resolución 0312, (art 27, numeral 4.1.1 identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles) por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de 13 de febrero de 2019.

*Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 2400 de 1979, por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo de 22 mayo de 1979.

* Colombia. Presidencia de la república. Decreto 1496 de 2018, Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química de06 de agosto de 2018.

* Colombia. Ministerio del trabajo y de salud y protección social. Resolución 773 de 2021, Por la cual se definen las acciones que deben

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química de 07 de abril de 2021.

* Colombia. Ministerio de minas y energías. Resolución N° 90708 de 2019, ¿Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE¿, 30 de agosto.

Metodología

La metodología aplicada para asesoría brindada y la construcción de este informe fue cualitativa- descriptiva, debido a que se proceden a revisar, sugerir y generar recomendaciones con base a datos categóricos.

Se realiza recorrido en campo, con el objetivo de conocer las condiciones de la empresa en términos de condiciones de seguridad, el centro de trabajo definido por la empresa, así mismo, se identifican oportunidades de mejoras consignadas en el presente informe con sus respectivas propuestas de mejoras e intervención. La consultoría se lleva a cabo en condiciones normales en un horario habitual diurno y sin variables extras que puedan condicionar el resultado de este informe.

La metodología empleada se desarrolló de la siguiente manera:

Preparación: Contextualización del proceso, revisión lista de chequeo, materiales y equipos requeridos.

Entrevistas: Realización de entrevistas al personal directivo y a los trabajadores que laboran en las áreas de trabajo a inspeccionar.

Identificación: Realización de recorridos por áreas de trabajo y recolección de información general e histórica sobre las condiciones de trabajo en las áreas, procesos, actividades, tareas u oficios inspeccionados.

Análisis de la información y priorización de los problemas: Revisión de la información recolectada y priorización para la intervención.

Definición las acciones correctivas y preventivas: En esta fase se proponen las acciones específicas para mejorar las condiciones de trabajo en las áreas, procesos, actividades, tareas u oficios inspeccionados.

Esta herramienta califica las situaciones encontrados con el siguiente puntaje:

0: la situación encontrada no se cumple; 1: la situación encontrada se cumple parcialmente; 2: la situación encontrada se cumple totalmente.

Las recomendaciones se establecen según su prioridad de intervención así:

ALTA: Hace referencia a condiciones o actos que entrañan la capacidad potencial de ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales. Intervención Inmediata.

MEDIA: Una condición o acto peligroso que puede traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior. Intervención Pronta

BAJA: Se refiere a una condición o acto no destructivo con capacidad de sufrir lesiones o enfermedades leves (no incapacitantes) o daños triviales a las estructuras. Intervención Posterior

Al usar este sistema, los primeros asuntos a resolver serán aquellos Alto, luego los Medios y finalmente los Bajos.


© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 17 de junio de 2025

Resumen de Resultados

A continuación se presenta la gráfica resumen de resultado del cuestionario.



06/06/2025 FANA

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
Generalidades	80.56	9.09	7.32
Salidas de emergencia	90	9.09	8.18
Equipos contra incendios	90	9.09	8.18
Escaleras fijas	80	9.09	7.27
Escaleras Portátiles	75	9.09	6.82
Pasillos	66.67	9.09	6.06
Instalaciones eléctricas	84.62	9.09	7.69
Maquinarias y equipos	76.92	9.09	6.99
Almacenamiento	68.18	9.09	6.2
Materiales	75	9.09	6.82
Herramientas manuales y accesorios	100	9.09	9.09
% Total implementación			**80.62**

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 17 de junio de 2025

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Generalidades

¿Se encuentran los sitios de trabajo limpios y ordenados?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Los pisos están secos?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Los pisos y superficies de trabajo están construidas con materiales que impiden los resbalones de los transeúntes?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿El área está libre de residuos y todo tipo de desechos?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Se utilizan recipientes para separar los residuos y se evidencia su adecuada utilización?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Sin Evidencias
Hallazgos
Sin Recomendaciones

¿Se encuentran limpios las instalaciones sanitarias?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Las luminarias de todas las áreas de trabajo están en buen estado y cuentan con protectores que permitan retener los vidrios en caso de explosión?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado parcialmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
NO SE EVIDENCIO ESTAS LUMINARIAS CON PROTECTORES	
Recomendaciones	

Descripción	Prioridad	Documentos de referencia
En Colombia: RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) El RETIE exige que en áreas clasificadas como peligrosas (por presencia de gases, vapores o polvos combustibles), las luminarias deben ser a prueba de explosión o tener protección adecuada para evitar que una explosión interna se propague al ambiente. También se requiere que las luminarias tengan cubiertas o encapsulados que contengan los fragmentos en caso de ruptura del vidrio Las luminarias deben tener vidrios de seguridad o cubiertas protectoras. En caso de explosión interna (por ejemplo, por una chispa), el diseño debe contener los fragmentos y evitar que se propague al entorno.	• Media	

¿Hay instaladas en el área iluminación de emergencia?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

¿Están cubiertos o protegidos, señalizados o demarcados los fosos, hoyos o aberturas del piso?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Se permite fumar solamente en áreas designadas como seguras?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Hay señales de ¿AIRE LIBRE DE HUMO DE TABACO¿, u otros similares, instaladas en áreas de la empresa?	
Calificación	El aspecto analizado no esta implementado
Sin Evidencias	
Hallazgos	
NO SE EVIDENCIO ESTA SEÑALIZACION EN NINGUNA AREA.	
Recomendaciones	

Descripción	Prioridad	Documentos de referencia
SE RECOMIENDA LEER LA Resolución 624 de 2025 Emitida por: Ministerio de Salud y Protección Social Fecha: 8 de abril de 2025 Objeto: Adopta el Manual para la señalización de los ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores (como cigarrillos electrónicos, vapeadores, productos de tabaco calentado, etc.)		

¿Todos los trabajadores utilizan los elementos de protección personal requeridos en el trabajo que ejecutan?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
EN EL AREA D ECOCINA SE EVIDENCIO QUE SI UTILIZAR LOS EPP.	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Sin Recomendaciones

¿Todas las mangueras se encuentran debidamente recogidas en su respectivo portamangueras?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

En caso de realizar aseo o mantenimiento, ¿todos los operarios realizan estas labores con los mecanismos de la máquina parados?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Todas las tuberías, válvulas y accesorios de las líneas de vapor se encuentran funcionando bien (sin escapes)?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Todas las tuberías, válvulas y accesorios de las líneas de vapor se encuentran aisladas?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están anunciados los números telefónicos de emergencia?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Sin Evidencias
Hallazgos
Sin Recomendaciones

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Salidas de emergencia

¿Están identificadas las salidas de emergencia con un letrero y se garantiza su identificación en ausencia de iluminación natural o artificial?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están habilitadas y en funcionamiento las salidas de emergencia (sin candados y sin llave)?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿El área tiene más de una salida de emergencia?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Hallazgos
Sin Recomendaciones

¿Hay instaladas señales fotolumiscentes o reflectivas para indicar las rutas de evacuación?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Tienen las puertas de salida bisagras laterales?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Abren las puertas de salida hacia afuera y llegan a una superficie nivelada?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Se mantienen las rutas de evacuación y las salidas de emergencia despejadas?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

En caso que se adelanten mantenimientos o construcciones sobre las salidas de emergencia o las rutas de evacuación, ¿se adoptaron

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

precauciones especiales para proteger a los empleados?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están debidamente señalizados los puntos de encuentro?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado parcialmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
SE EVIDENCIO EL PUNTO DE ENCUENTRO PERO EL LETRERO LQUE LO SEÑALISE .	
Recomendaciones	

Descripción	Prioridad	Documentos de referencia
SE RECOMIENDA ASEGURAR EL AVISO PARA QUE SEA VISIBLE Y RESISTENTE.	Baja	

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado parcialmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
NO SE EVIDEDENCIO SUFICIENTE SEÑALIZACION D E RUTAS DE EVACUAICION A LA DERECHA A LA IZQUIERDA, SALIDAS DE EMERGRNCIAS.	
Recomendaciones	

Descripción	Prioridad	Documentos de referencia
SE RECOMIENDA MEJORAR LA INSPTALACION DE LAS RUTAS DE EVACUACION , SALIDAS DE EMERGENCIA. NTC 1461 ¿ Higiene y Seguridad. Colores y Señales de Seguridad Emitida por: ICONTEC Contenido relevante: Establece los colores, formas y símbolos que deben utilizarse para las señales de seguridad, incluyendo: Rutas de evacuación. Salidas de emergencia. Puntos de encuentro. Las señales deben ser de color verde sobre fondo blanco, con símbolos gráficos claros y, en algunos casos, texto complementario como ¿SALIDA	Baja	

Equipos contra incendios

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

¿Los extintores están ubicados en sitos de fácil acceso y libres de obstáculos?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Los botones de accionamiento de alarmas permanecen despejados y están señalizados?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Hay instalados extintores en el área, debidamente señalizados y con carga vigente?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Los hidrantes y gabinetes de la red contra incendios permanecen libres de obstáculos y son de fácil acceso?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Hallazgos
Sin Recomendaciones

Escaleras fijas

¿Están diseñados los escalones de las escaleras con una superficie que los haga resistentes a resbalones?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Los escalones son de altura y profundidad uniformes?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Las escaleras exteriores tienen pisos rugosos?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Tienen las escaleras huellas y bordes antideslizantes?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

¿Los lados descubiertos de las escaleras tienen instalados pasamanos?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Las escaleras que tienen cuatro o más escalones tienen instalados pasamanos y barandas?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están las escaleras iluminadas y tiene iluminación de emergencia?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado parcialmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
SE EVIDENCIO LAS ESCALERAS CON BUENA ILUMINACION NATURAL Y ARTIFICIAL, SIN EMBARGO NO TODAS LAS ESCALERAS TIENEN LA LUZ DE EMERGENCIA.	
Recomendaciones	

Descripción	Prioridad	Documentos de referencia
1. Garantiza la evacuación segura En caso de apagones, incendios o terremotos, la iluminación de emergencia permite que las personas: Identifiquen rutas de evacuación. Eviten obstáculos o caídas. Lleguen a zonas seguras sin desorientarse. ¿ 2. Reduce el pánico y mejora la respuesta La oscuridad total puede generar ansiedad, pánico o accidentes. Una iluminación mínima y constante ayuda a mantener la calma y facilita la coordinación de brigadas de emergencia. ¿ 3. Permite continuar operaciones críticas En áreas como hospitales, laboratorios, centros de control o procesos industriales, la iluminación de emergencia permite: Finalizar tareas peligrosas de forma segura. Proteger equipos sensibles. Evitar errores humanos por falta de visibilidad. ¿ 4. Cumple con la normativa legal En Colombia, la instalación de iluminación de emergencia está respaldada por: NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano). NTC 2885 (Señalización de seguridad). Resolución 0312 de 2019 (Estándares mínimos del SG-SST). NSR-10 (Norma Sismo Resistente), que exige iluminación de emergencia en rutas de evacuación y zonas comunes. ¿ 5. Protege a personas con discapacidad Facilita la	• Media	

© 2025. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

evacuación de personas con limitaciones visuales o de movilidad, al mantener visibles las señales y pasillos.

¿Existe señalización en las escaleras que advierta el peligro de caída?

Calificación	El aspecto analizado no esta implementado

Evidencias



Hallazgos

NO SE EVIDENCIO ESTA SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA PELIGRO DE CAIDA.

Recomendaciones

Descripción	Prioridad	Documentos de referencia
n Colombia, la norma que regula la señalización en escaleras para advertir el peligro de caída es principalmente la Norma Técnica Colombiana NTC 4145, titulada "Accesibilidad de las personas al medio físico". Esta norma establece los requisitos para garantizar la seguridad y accesibilidad en espacios construidos, incluyendo: Dimensiones mínimas de escaleras. Diseño de pasamanos. Contrastes visuales y señalización para advertir sobre cambios de nivel o riesgo de caída. Recomendaciones para personas con discapacidad	• Media	

¿Están las escaleras despejadas y libres de obstáculos?

Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente

Sin Evidencias

Hallazgos

Sin Recomendaciones

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales

Calificación	El aspecto analizado esta implementado parcialmente

Sin Evidencias

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Hallazgos
NO SE EVIDENCIO SEÑALIZACION DE CAIDAS EN LAS ESCALERA DE LA FUNDACION
Recomendaciones

Descripción	Prioridad	Documentos de referencia
SE RECOMINDA INSTALAR LA SEÑACION D EADVERTENCIA DE PELIGRO CAIDAS , PARA EVITAR ACCIDENTES.		

Escaleras Portátiles

Cuándo se usan escaleras se tiene ayudante?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Cada escalera tiene pies anti-deslizantes?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Se encuentran todos los escalones de la escalera portátil libres de grasas y aceites?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están las escaleras portátiles del área en buen estado?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Sin Evidencias
Hallazgos
Sin Recomendaciones

¿Las escaleras portátiles que estén en uso están debidamente enganchadas para evitar que se resbalen?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Las escaleras cumplen con la resolución 4272 con las medidas mínimas para huella y contrahuella según ángulo de inclinación de la escalera?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

En caso de utilizar escaleras portátiles frente a puertas, ¿se han bloqueados las puertas par evitar su apertura accidental?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
SE EVIDENCIARON ESCALERAS DE DOS PASOS EN EL AREA DE LAVANDERIA EN BUEN ESTADO.	
Sin Recomendaciones	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Pasillos

¿Están los pasillos libres de obstáculos?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están los pisos de los pasillos libres de hoyos?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están identificados los cambios de dirección o de elevación?	
Calificación	El aspecto analizado no esta implementado
Sin Evidencias	
Hallazgos	
NO SE EVIDENCIO LA IDENTIFICACION DE LOS CAMBIOS DE DIRECCCION O DE ELEVACION EN LAS ZONAS COMUNES ETC.	
Recomendaciones	

Descripción	Prioridad	Documentos de referencia
Cambios de dirección: como giros en pasillos, escaleras en forma de ¿L¿ o ¿U¿, rampas que cambian de orientación, etc. Cambios de elevación: como escalones, rampas, desniveles, plataformas elevadas o bajadas repentinas. Esta identificación puede hacerse mediante: Señalización visual: carteles, pictogramas, franjas de advertencia. Contraste de colores: por ejemplo, bandas amarillas o antideslizantes en los bordes de los escalones. Texturas en el suelo: superficies táctiles para personas con discapacidad visual. Iluminación adecuada: para que los cambios sean visibles incluso en condiciones de poca luz. Este tipo de señalización es clave para prevenir caídas y accidentes, especialmente en lugares públicos, laborales o donde transitan personas con movilidad reducida.	• Baja	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

¿Cuentan los pasillos elevados con barandales?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están los pasillos libres de derrames?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Instalaciones eléctricas

¿Todas las instalaciones eléctricas se encuentran debidamente instaladas y protegidas ?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Está todo el cableado eléctrico aislado?

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están señalizados todos los circuitos eléctricos?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Las cajas eléctricas de alta tensión y control están asegurados y son de acceso restringido?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están las cajas eléctricas bien identificadas?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Tienen conexión a tierra o doble aislamiento las herramientas eléctricas portátiles?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Sin Recomendaciones

¿Tienen conexión a tierra todos los cables de extensión usados en el sitio?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Existen dispositivos a prueba de explosiones en áreas de vapores inflamables o con presencia de material particulado?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Hay ausencia de goteos o fugas sobre las instalaciones eléctricas ?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Se encuentran identificados los lugares para el corte de energía en caso de emergencia?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿El personal uso los elementos de protección personal con características dieléctricas?	
Calificación	N/A

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Sin Evidencias
Hallazgos
EL PERSONAL QUE USAN LOS EPP UNICAMENTE N EL AREA DE COCINA.
Sin Recomendaciones

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Maquinarias y equipos

¿Están debidamente protegidas todas las partes en movimiento y puntos de pellizco de las máquinas?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están equipadas con guardas de seguridad las sierras, esmeriles y tornos?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están aseguradas las guardas de seguridad y protecciones de los equipos y herramientas	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Hallazgos
Sin Recomendaciones

¿Son operativos todos los mecanismos de seguridad de las máquinas y equipos (paradas de emergencia, micros de seguridad, fotoceldas de seguridad, entre otros)?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están puestas y colocadas las cubiertas de las máquinas de forma tal que confinen los peligros al estar en uso?	
Calificación	El aspecto analizado no esta implementado
Sin Evidencias	
Hallazgos	
NO SE EVIDENCO EL PELIGRO YA QUE NO SE PUDO INGRESAR AL AREA DE LA COCINA-.	
Sin Recomendaciones	

¿Tienen las máquinas y equipos enclavamientos para evitar que arranquen automáticamente al volver a suministrar energía después de un corte de suministro?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están las máquinas y equipos aislamientos eléctricos (polo a tierra)?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

¿Las maquinas cuentan con dispositivos para paradas en caso de ser necesario?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Conoce el trabajador el uso y los límites de la maquinaria o equipo que va a operar?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Conoce el trabajador que responsabilidad tiene en el funcionamiento de las máquinas y equipos?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están señalizadas las secciones de las maquinas y equipo que puede generar daños como golpes o atrapamiento?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Al limpiar las máquinas con aire comprimido, ¿está controlada la presión y se usa equipo de protección personal para proteger los ojos?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Hallazgos
Sin Recomendaciones

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Almacenamiento

¿Están libres de obstrucciones las áreas de acceso y tránsito?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Los materiales están apilados con limitantes de altura y peso?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Los arrumes son seguros y evitan el colapso o deslizamiento de materiales?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

¿Está indicado el límite de carga de los estantes de almacenamiento?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Las estibas de almacenamiento están en buen estado?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Existe entre las paredes y los estantes de almacenamiento mínimo 80 cms de separación?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Se dispone de sitios para el almacenamiento de herramientas y accesorios dañados y defectuosos?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Están debidamente señalizadas las herramientas fuera de servicio?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Sin Evidencias
Hallazgos
Sin Recomendaciones

¿Los estantes poseen protectores contra choques?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Se aprecian verticales y estables las estanterías?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado parcialmente

Evidencias





Hallazgos

en el area de lavanderi almacenan la ropa muy alta en los tubos metalicos.
en el area de la cocina se supone que debe haber estanteria desafortunadamente no se pudo ingresar a esta area, ya que era hora de preparacion de alimentos.

Recomendaciones

Descripción	Prioridad	Documentos de referencia
se debe mejorar el buen almacenamiento de la ropa por seguridad, usar las escaleras revisar e inspeccionar que se enceuntten bien, la estanteria en el area de cocina bodega debe estar anclada , señalizada, y con la		

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

capacidad de almacenamiento.

Materiales

¿Se usan botes de seguridad u otros contenedores aceptables para el manejo y envío de los líquidos inflamables?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Se almacenan todos los líquidos inflamables que se guardan adentro de estructuras en contenedores o gabinetes apropiados de almacenaje?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿En las áreas donde existen materiales químicos se cuentan con las hojas de seguridad de los elementos químicos utilizados (MSDS)?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Existe un matriz de compatibilidad de materiales por tipo de riesgo?	
Calificación	El aspecto analizado no esta implementado
Evidencias	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.





Hallazgos

no se evidencio en el area la matriz de compatibilidadde las sustancias quimicas QUE MANIPULA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

Recomendaciones

Descripción	Prioridad	Documentos de referencia
SE DEBE IMPLEMENTAR Y PUBLICAR EL EL AREA DE ALAMACENAMINETO Y TENER CLARO LA DOSIFICACION DE LAS SUSTANCIAS USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EL PERSONAL DEBE ESTAR CAPACITADO EN LA MANIPLACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	• Media	

¿Se ha capacitado al personal frente al uso de los materiales y los controles establecidos por la empresa?

Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente

Sin Evidencias

Hallazgos

Sin Recomendaciones

¿Se almacenan los químicos oxidantes en áreas aparte de todo material orgánico excepto las bolsas de transporte?

Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente

Sin Evidencias

Hallazgos

Sin Recomendaciones

¿Se hacen obedecer las reglas de ¿NO FUMAR¿ en las áreas designadas para el almacenaje y uso de materiales peligrosos?

Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente

Sin Evidencias

Hallazgos

Sin Recomendaciones

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

¿Se proporciona y funciona bien el equipo de ventilación para eliminar contaminantes del aire en las operaciones de afilar, pulir, pintar con espray, y/o limpiar a vapor?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Existen medidas de protección para las operaciones involucrando Rayos X u otra radiación?	
Calificación	N/A
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Herramientas manuales y accesorios

¿Se almacenan las herramientas en lugares secos y asegurados?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

¿Todos los trabajadores utilizan adecuadamente las herramientas según el fin para el que están especificadas?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Todas las herramientas se encuentran en buen estado?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Se usan lentes de seguridad, caretas, etc. al usar herramientas manuales o equipo que tal vez produzcan objetos que vuelan por el aire o que se quiebren con facilidad?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Los trabajadores conocen las condiciones para el cambio de herramientas manuales y accesorios?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Los trabajadores tienen la competencia para cada una de las herramientas utilizadas?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Hallazgos
Sin Recomendaciones

¿La empresa cuenta con programas de formación para el uso, mantenimiento y disposición final de herramientas y accesorios utilizados?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Son adecuadas las condiciones de limpieza de las herramientas?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

¿Se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas?	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales	
Calificación	El aspecto analizado esta implementado totalmente
Sin Evidencias	
Hallazgos	
Sin Recomendaciones	

© 2025. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Anotaciones adicionales

Hallazgos y-o recomendaciones adicionales

Calificación	El aspecto analizado esta implementado parcialmente

Evidencias






Hallazgos

EN EL SOTANO DEL PARQUEADERO SE EVIDENCIO DESORDEN OBJETOS, MATERIALES QUE YA NO USAN, PERO ES MEJOR REUBICAR, ENVIAR A OTRO SITIO Y MANTENER EL AREA DESPEJADA, LIMPIA Y ORGANIZADA.
EN OFICINAS DESORDEN DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS CABLES SUELTOS DESORGANIZADOS .

Recomendaciones

Descripción	Prioridad	Documentos de referencia
se recomienda la estrategias de las 5s de orden y aseo para implementar y mejorar el orden y aseo. deber ser de mejora continua. mantenimiento de las conexiones electricas	Media	

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Bibliografía

Colombia. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Guía técnica colombiana GTC 45. Guía Para La Identificación de los Peligros y La Valoración de los Riesgos en Seguridad Y Salud Ocupacional, segunda edición del 20 de junio del 2012.

© 2025. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.