	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	Fecha del informe 03 DE JULIO DE 2025
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:

1 DATOS GENERALES

MUNICIPIO	SABANALARGA	**DIRECCION**	

2. ANTECEDENTES

Que la educación, medio ambiente, salud y bienestar de los estudiantes es una preocupación de gran interés para la comunidad académica y órganos de gobierno responsables de la construcción de sociedad y de un futuro mejor para las nuevas generaciones; A solicitud del señor rector mediante oficio de fecha 12 de febrero de 2025 se realiza visita técnica el 03 de marzo de 2025 por parte del Ingeniero Juan David Ramírez Malaver profesional de apoyo de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, se determinó que la infraestructura Educativa rural de las instituciones educativas de la veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, requieren de materiales e insumos para realizar mantenimiento de la fachada y pintura interior de los diferentes recintos y espacios que conforman cada sede, los cuales contribuirán en la ejecución y desarrollo de las estrategias identificadas en sentido a su misión y prevención de riesgos por deterioro locativo y así poder brindar a los alumnos y a la comunidad educativa un ambiente adecuado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO

Es oportuno para el Municipio de Sabanalarga atender la necesidad de la comunidad Estudiantil de las instituciones educativas rurales de las veredas Aguacaliente, Planadas y del centro poblado del Secreto de Sabanalarga, cuya necesidad ha sido identificada con exactitud.

Expuesto lo anterior el Municipio de Sabanalarga, debe garantizar el bienestar de sus habitantes, y requiere la ejecución de mantenimientos necesarios que cumplan el objetivo de preservar y conservar la infraestructura de los equipamientos que se encuentren en condiciones de mal estado, teniendo en cuenta que el municipio debe asegurar que los recursos, espacios físicos y bienes que se tengan a su cargo, para que sean apropiados para el uso y servicio colectivo, a partir de la conservación y/o manteamiento; con esto se busca garantizar un mejor servicio a la población y un fortalecimiento del capital físico de uso común.


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	**03 DE JULIO DE 2025**

Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:


ESCUELA CENTRO POBLADO EL SECRETO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA




Ventanas sun vidrios afectan el aula por el ingreso agua en epoca invernal



Instalacion de cielo raso en el aula principal





interior de la institucion en mal estado entre las consecuencias más visibles se encuentran las manchas en muros.




interior de la institucion en mal estado entre las consecuencias más visibles se encuentran las manchas en muros

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	Fecha del informe 03 DE JULIO DE 2025
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:





	
Se revisa y se mide las ventanas que requieren cambio de vidrio	Paredes internas presentan humedad y moho.

ESCUELA AGUACALIENTE DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

	
Registro de agua tapado con arena	se evidencio que no existe instalacion interna para gas y la tuberia de la luz requiere ser cambiada





	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	**03 DE JULIO DE 2025**

Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:





	
Fachada de la institucion en mal estado entre las consecuencias más visibles se encuentran las manchas en muros.	Tejas rotas debido a las fuertes lluvias y oleadas de brisa en epoca invernal.
	
Paredes internas presentan humedad y moho	Paredes internas presentan humedad y moho.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	**03 DE JULIO DE 2025**

Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:

	
Paredes internas presentan humedad y moho	Paredes externas presentan humedad,vegetacion y moho
	
Evidencia fotografia de los estudiantes asistiendo a sus respectivas clases	Cancha deportiva de la institucion presenta vegetacion


Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:

	
Tablero electrico no existe por lo que requiere instalacion nueva	Se requiere instalacion de luminarias para mayor iluminacion en clases
	
Se requiere instalacion de Griferia para tanque de sanitario para su buen funcionamiento	Se requiere instalaion de tanque elevado para abastecer la instalacion de agua para uso domestico ,aseo.


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	Fecha del informe 03 DE JULIO DE 2025
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:

ESCUELA PLANADAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA




Rejillas superiores en mal estado la cual permite el ingreso de murcielagos y requiere ser reparada



Aula principal que requiere cielo raso




Paredes externas de la cocina con humedad requieren ser lavadas y pintadas




Orinales presentan humedad y deteriorada la pintura

Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:



Paredes externas presentan humedad y moho y requieren ser lavadas y pintadas




Paredes externas presentan humedad y moho requieren ser lavadas y pintadas.




Cancha deportiva de planadas se requiere ser lavada y demarcacion de las lineas con pintura

ESCUELA PALMICHAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA




Demolicion de enchape para instalacion de griferia




Demolicion de piso para reparar daño interno del desague del agua de lavamanos


Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:



Se requiere instalar marco mosquitero para prevenir el ingreso de animales (nurcielagos) que estan afectando la instalacion interna







Deterioro de instalacion externa humedad y deteriorada la pintura



Cancha deportiva de palmichal se requiere ser lavada y demarcacion de las lineas con pintura


Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:

ESCUELA QUINCHALERA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

	
Se presenta humedad y deterioro de la pintura externa de los salones de clases	Se requiere pintura en la parte interna del restaurante escolar
	
Paredes internas de salones con humedad requieren ser lavadas y pintadas	Se presenta humedad y deterioro de la pintura externa de los salones de clases


Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:






Se instala cielo raso en el aula principal y luminarias led para mejorar la claridad del aula

ESCUELA AGUACLARA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA




Se requiere pintura epoxica en aula de fabricacion de queso que realizar los estudiantes




Se requiere pintar salones de primaria ya que presenta en mal estado


Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:




Debido a la vegetacion se requiere realizar el desmonte e instalacion de canal para su buen funcionamiento del manejo de aguas lluvias



Se requiere realizar la pintada externa de los salones de primarias ya que se encuentra en mal estado.








Se requiere realizar la instalacion de cielo raso en pvc para mejorar la calidad de via de los estudiantes



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	**03 DE JULIO DE 2025**

Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:



VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

	
Se requiere pintura en la parte interna del vive digital ya que presenta humedades	Se requiere pintuta en los baños del vive digital ya que se encuentra en deterioro y con humedad
	
Se requiere el lavadodel muro ladrillo e instalacion de barniz debido a las humedades presentadas	Se requiere la instalacion de luminarias en aula de reuniones para mejorar la claridad de dicha aula

Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:





	
Se requiere la instalacion de griferia de lavamanos de los baños para brindar higiene a los usuarios	Debido a las lluvias presentadas se requiere la construccion de una cuneta tipo carcamo para recolectar las aguas lluvias para que no afecte a los salones por el mismo rebosamiento de las aguas

ESCUELA BOTIJERA BAJA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

	
Se requiere pintura en los baños de la instalacion debido a su deterioro registrado	Se evidencio el mal estado de las paredes internas del aula principal locual es importante pintarlo para darle un mejor aspecto

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	Fecha del informe 03 DE JULIO DE 2025
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:

	
Se evidencio el mal estado de las paredes del restaurante escolar lo cual requiere una limpieza,lavado y pintura	Se evidencio el mal estado de las paredes externas del restaurante la cual es muy importante lavarlas y pintarlas para su buena conservacion
	
Se evidencio el mal estado de las paredes externas del restaurante la cual es muy importante lavarlas y pintarlas para su buena conservacion	Se requiere realizar el desmonte de la cubierta la cual se encuentra deteriorada y requere ser cambiada por una buena para evitar goteras que afecten a los estudiantes

Por lo anterior, es muy importante: contar con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado es determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los resultados académicos esperados. En otras palabras, el estado de los colegios incide directamente en el desempeño de los alumnos.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	Fecha del informe 03 DE JULIO DE 2025
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

Se realizó visita técnica e inspección a la infraestructura Educativa rural de las instituciones de las veredas Aguacaliente, Planadas, Quinchalera, Botijera baja, Aguaclara, Palmichal el centro poblado del Secreto y el punto vive digital del colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde se priorizo la inspección de las aulas de primaria, cocina y baños evidenciando el deterioro de la institución como se describe a continuación:

Y es que una buena infraestructura escolar, con espacios renovados, posibilita que niños y jóvenes que viven en sitios remotos puedan estudiar y, además, tiende a mejorar la asistencia e interés de los estudiantes y maestros por el aprendizaje. Por esta misma razón, las inversiones en infraestructura escolar tienen un papel fundamental para solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema escolar y para mejorar su rendimiento.

2 RESPONSABLE DEL INFORME

NOMBRE	CARGO / CALIDAD EN QUE ACTUA	REPRESENTACIÓN	TELEFONO
JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER		S.P.O.P	

6. APROBACIÓN INFORME

FUNCIONARIO / CONTRATISTA QUIEN REALIZÓ INFORME DE VISITA	SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO
FIRMA:	FIRMA: