BENEFICENCIA DEL VALLE EICE
NIT 890399027-0
COMPROBANTE DE EGRESO CE-01416.

Fecha 30/Jul/25

Acreedor : RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
C.C. o Nit: 900793586-0
CONCEPTO: EJE 1543 COMP 244 FACT 67320 MTTO ASCENSORES

CUENTA	CCo	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2401010225		PROVEEDORES 2025	5.069.995,28	
11100501		BANCO DE BOGOTA 180-34434-3		5.069.995,28
TOTAL			5.069.995,28	5.069.995,28

INFORMACION PRESUPUESTAL

Ejecucion Presupuestal No: 08 00001543

Fondo	Cent.	Rubro	Descripion	Valor
1	1	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empr	5.947.061,99

Tesoreria

B E N E F I C E N C I A D E L V A L L E D E L C A U C A E.I.C.E

COMPROBANTE DE CAUSACION CAUS No. 0000000974
Fecha 29/Jul/25

Tercero : RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI C.C. o Nit: 900793586-0
CONCEPTO : EJEC 1543 COMP 244 FACT. M 67320 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, E N MARZO DE 2025.
VALOR IVA : 949,530.91

CUENTA	DESCRIPCION	C.Cos	DEBE	HABER
5111150103	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION I	01	5,947,061.99	
24360501	RETEF.POR SERVICIOS			199,901.24
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO			142,429.64
2440800201	PROUNIVALLE 2%			99,950.62
2440800202	PRODESARROLLO 2%			99,950.62
2440800205	PRO-HOSPITALES UNIVERS. 1%			49,975.31
2440800207	PROUCEVA 0.5% PRODESARROLLO DE			24,987.66
2440800208	PROUNIVERSIDAD PACIFICO 0,5%			24,987.66
2440800203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%			49,975.31
2440800209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.2%			9,995.06
2440800206	PRO-DEPORTE DEPARTAMENTAL 2.5%			124,938.28
24362706	ACTIVIDAD 10 *1.000 cod 37-28			49,975.31
2401010225	PROVEEDORES 2025			5,069,995.28
TOTAL			5,947,061.99	5,947,061.99

Blanca Villegas
ELABORADO

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E NIT 890399027-0 Calle 9 No 4-50 Tel 8823249 Cali (Valle)	FORMATO TRAMITE DE PAGO	CODIGO : AR-FO-016 FECHA DE VIG: 30/04/2010 VERSION : 2
	No 000393	

FECHA: 28 Julio de 2025	ELABORO:	COMPROMISO No:

FACTURA	SI	NO	ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	SI	NO

CONTRATISTA / PROVEEDOR :RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT/C.C. :900793586-0 FECHA: 28 Julio de 2025
VALOR: 5,947,061.99

CONCEPTO
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE, DOS ASCENSORES EDIFICIO LOTERIA DEL VALLE, DOS ASCENSORES EDIFICIO IMABANCO I. SEGUN CONTRATO NO. 004 DE 2025. SEGUN FACTURA M67320 POR VALOR DE $5.947.061.99. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 5,947,061.99)

SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:	COPIA	ORIGINALES
Numero de contrato y/o Orden de pago		
Documento que acredita el pago a la Seguridad Social actualizado		
Certificado de recibo del servicio		
Recibo de almacen		
Factura o cuenta de cobro original		

OBSERVACIONES

Doc:06-244 F,C,R:1,1,2.1.2.02.02.008 -8715701= 5,947,061.99

PAGO PARCIAL	SI	NO	CUOTA		DE	

VoBo INTERVENTOR	Vo Bo DIRECCION FINANCIERA

	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E		
PROCESO DE RECURSOS FISICOS	FORMATO	CODIGO	AR – FO - 015
		FECHA DE VIGENCIA	20-01-2017
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION-INTERVENTORIA/CERTIFICADO DE RECIBO DEL SERVICIO	VERSIÓN	3

INFORME SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN-INTERVENTORIA

Que RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA., contratista de la entidad identificado con NIT/C.C. No. 900.793.586-0, cumplió a satisfacción con el objeto establecido en el contrato No. 004-2025 correspondiente a:

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los DOS (2) ascensores del edificio Beneficencia del Valle, ubicado en la calle 9 A No. 4 – 50 de Santiago de Cali, para los DOS (2) ascensores del edifico Lotería del Valle, ubicado en la calle 8 No.5-70 de Santiago de Cali y DOS (2) ascensores del edificio Imbanaco I, ubicado en la calle 5ª No. 38ª – 14 de Santiago de Cali.
por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE ($5.947.061.99), incluido IVA, según factura No.M67320, con las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD
Marzo de 2025	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los DOS (2) ascensores del edificio Beneficencia del Valle, ubicado en la calle 9 A No. 4 – 50 de Santiago de Cali, para los DOS (2) ascensores del edificio Lotería del Valle, ubicado en la calle 8 No.5-70 de Santiago de Cali y DOS (2) ascensores del edificio Imbanaco I, ubicado en la calle 5ª No. 38ª – 14 de Santiago de Cali.

INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Justificación / Observación	Las actividades desarrolladas durante el mes de marzo de 2025 se ejecutaron en su totalidad, cumpliendo el 100% de lo programado para dicho periodo. Así mismo, a la fecha se ha alcanzado un avance del 18,18% respecto al objeto total del contrato; donde dentro de las labores realizadas se incluyeron los mantenimientos preventivos y correctivos de los seis (6) ascensores, así como su inspección, ajuste, lubricación periódica y sistemática de los distintos elementos y componentes de los equipos; además de que también se revisaron y reemplazaron aquellas piezas que, a juicio del contratista, presentaban desgaste derivado del uso normal de los ascensores. Adicionalmente, se efectuó la revisión, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de seguridad. Por ende, en general, se ejecutaron todas las actividades técnicas necesarias para garantizar el correcto y seguro funcionamiento de los ascensores. Finalmente, se elaboró un cronograma de actividades para la ejecución del contrato, el cual fue coordinado con la directora administrativa, quien actúa como supervisor del contrato y quedará como evidencia documentada en las cuentas mensuales. Y por último, cabe resaltar que el contratista mostró en todo momento disposición y diligencia para atender los imprevistos presentados durante la ejecución del contrato, incluyendo la atención oportuna de movimientos y sonidos extraños presentados en los equipos, garantizando así la continuidad y seguridad en su operación.
Otras consideraciones	N/A

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E		
PROCESO DE RECURSOS FISICOS	FORMATO	CODIGO	AR – FO - 015
		FECHA DE VIGENCIA	20-01-2017
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION-INTERVENTORIA/CERTIFICADO DE RECIBO DEL SERVICIO	VERSIÓN	3

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A

INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

Las actividades se desarrollaron de acuerdo con el alcance del objeto y bajo las destrezas del contratista.

INFORME ADMINISTRATIVO

Para el pago de la cuota #2 se pagó la Seguridad Social con Certificación de fecha marzo de 2025 firmado por el revisor fiscal de la empresa Righa S.A.S, anexando copia de los documentos necesarios y adecuados, por lo que se puede observar que el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los Sistemas de Salud y Pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de la ARL según la Ley 1562 de 2012. Brindar acompañamiento en la inspección técnica y de verificación (revisión general anual RGA) del sistema del trasporte vertical en los edificios de propiedades de la Beneficencia del Valle E.I.C. el contratista asumirá todos los gastos en que incurra para desplazar a sus empleados hasta el sitio de la prestación del servicio. Cumplir con el objeto y las obligaciones señaladas.

VERIFICACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Valor sin intereses de mora

PERIODO PAGADO	INGRESO BASE CONTIZACION-IBC	APORTE SALUD	APORTE PENSION	APORTE ARL	No. PLANILLA / CERTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A			CERTIFICACION

INFORME FINANCIERO

Valor inicial	$65.417.682
Valor total del contrato	$ 65.417.682
Pago # 1	$ 5.947.061.99
Pago # 2	$ 5.947.061.99
Valor ejecutado	$ 11.894.123.98
Saldo por ejecutar	$ 53.523.558.02

INFORME CONTABLE

La causación de la cuota por ejecución del contrato se contabilizará en el sistema financiero de la Entidad en julio de 2025

INFORME JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y arl según la Ley 1122 de 2007 en su artículo 18, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo No. 004 de julio 30 de 2014 "Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.". Se deja constancia de que el contratista no genera relación laboral con la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., según el Manual de Contratación de la Entidad.

INFORME SANCIONES

N/A

Para constancia de lo anterior, firman el presente informe los que en el intervinieron en el mes de julio de 2025

DANIELA VARGAS ALZATE
C.C. 1.144.144.1709
SUPERVISOR

RIGHA

RIGHA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 900.793.586-0
Carrera 7C # 123-36
Tel: 5742538
Bogotá - Colombia
jlmalaver@righa.co
www.righa.co

Factura de Venta Electrónica M No.
No. M 67320

LÍNEA DE EMERGENCIA (+57) 300 9125201 (+57) 1 3907711

Responsable de IVA

Señores	BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890.399.027-0	**Teléfono**	(601) 3216480069 - Ext. 000
Dirección	CALLE 9 No 40-50	**Ciudad**	Cali - Colombia

Art. 86 ley 1676-2013, si pasados 3 días hábiles al envió de la factura no es rechazada se dará por ACEPTADA

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2025, 15:11
Expedición	01/07/2025, 15:11
Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES DEL EDIFICIO IMBANACO 1 UBICADO EN LA CLL 5 No. 38 - 14 DE SANTIAGO DE CALI.	2.00	920,811.00	1,841,622.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES DEL EDIFICIO LOTERIA DEL VALLE UBICADO EN LA CALLE 8 No. 5 - 70 DE SANTIAGO DE CALI.	2.00	743,312.00	1,486,624.00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES DEL EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE UBICADO EN LA CALLE 9 A No. 4 - 50 DE SANTIAGO DE CALI. CONTRATO CO1.SLCNTR.14434619 CORRESPONDE AL SERVICIO DE MTTO DE MARZO 2025	2.00	834,642.54	1,669,285.08

Total items: 3

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos cuarenta y siete mil sesenta y un pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Total Bruto	4,997,531.08
IVA 19%	949,530.91
Total a Pagar	5,947,061.99

Condiciones de Pago:
Otro - Credito Mantenimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 5,947,061.99

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDE AL SERVICIO DEL MES DE MARZO 2025

Somos grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio ante la SHD de Bogotá. Resolucion DDI-023769 del 29-XI-2021.

FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA EN NINGUNA DE LAS FACTURAS DE VENTAS Y/O SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

REALICE SU PAGO EN EL BANCO DAVIVIENDA - CUENTA CORRIENTE N° 0026-6999-5660 A NOMBRE DE RIGHA S.A.S Y VALIDE EL MISMO ENVIANDO SOPORTE AL CORREO carteram@righa.co O AL WHATSAPP 318-7072310



Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070002319 aprobado on 20240502 prefijo M desde el número 50001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

Soluciones Software y Procesos Integrados S.A.S. - NIT 830.046.160-6 - Nombre Software: SIGA NUX - Fecha Generación: 2024-

Responsable de IVA - Actividad Económica 2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación Tarifa
CUFE: 507165b90a2b3b1ec16749453e6eef406c6a9b6815275 4e368d1ca915b2555380211 0ce234f97df158a164480b91e71

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.586 - 0		
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC		
	CLIENTES: IMBANACO I	**EQUIPO:** IMBANACO I - ASC 2 (FRANCISCO OSPINA BERNAL)	
	CODIGO: 0844	**ESPECIFICACIÓN:** CP8 CO120 18/18	
CIUDAD: CALI	**HORA ENTRADA:** 14:37	**HORA SALIDA:** 16:36	**FECHA:** 17/03/2025
TAREA N°: 131960853			

TECNICO PRINCIPAL:	**TECNICO AUXILIAR:**	**FOTO ENTRADA:**	**FOTO EQUIPO:**
CESAR LEANDRO MALDONADO FIGUEROA - CL02	Nestor Peña		
			

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711

INFORME

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y	☑

10.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
2.	Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	☑
3.	Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa.	☑
4.	Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm.	☑
5.	Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo)	☑
6.	Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas. Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm.	☑
7.	Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad.	☑
8.	Ejecutar limpieza de los contactos de puerta.	☑
9.	Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall.	☑
10.	Verificar el estado de las poleas y el guarda cables.	☑
11.	Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1.	☑
12.	Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	☑
13.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

SOBRE CABINA

1.	Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina.	☑
2.	Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y	☑

4.	Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	☑
5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES



1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los límites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre	☑





6.	Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina.	☑
7.	Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación.	☑
8.	Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada.	☑
9.	Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad.	☑
10.	En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso.	☑
11.	Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guiadores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos.	☑
12.	Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo.	☑
13.	Realizar limpieza en foso o pit.	☑
14.	Realizar limpieza de recolectoras.	☑
15.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑





SALA DE MAQUINAS Y CONTROL


1.	Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	☑
2.	Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control.	☑
3.	Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles.	☑
4.	Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general.	☑
5.	Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC.	☑
6.	Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados.	☑
7.	Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso.	☑
	En caso de contar con cuarto de máquinas este debe tener	

9.	En caso de que la maquina cuente con ventana de inspección esta debe contar con cerradura y micro de seguridad.	☑
10.	Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes	☑
11.	Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua.	☑
12.	Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas.	☑
13.	No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas.	☑
14.	Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina.	☑
15.	Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia.	☑
16.	Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	☑
17.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑


REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	

6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	
7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonia (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	


4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	
5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	

1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	
16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	


COTIZACIÓN:	
Requiere cotización: Si, a continuación se encuentra el detalle →	Se envía cotización de un selector de dos posiciones y de un bloque de contacto NC para selector de dos posiciones.

CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	
EQUIPO CERTIFICADO	


ENTREGA DE REPORTE A:			
ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: Ana Villani	CEDULA: 1002953199	FIRMA: 
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		**PRUEBA DE ENTREGA:** 	



17/03/25 16:38:12 | Nro. Tarea: 1319608539/3557995?
Sitio: IMPANAGO1 (FRANCISCO OSPINA BERNAL)
Latitud: 4.6241842 Long: -76.0945775241

1.








SM
17/02/25 14:49:52 | Nro. Tarea: 7319826 | 3.0779452
Sitio: INDIANACO (FRANCISCO OSPINA BERNAL)
Lat: 3.4255569 Long: -76.5453911






SM



PELIGRO
ACCESO RESTRINGIDO
UNICAMENTE PERSONAL DE
MANTENIMIENTO ASCENSORES
RIGHA




















































UNIDAD










2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.686 - 0		
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC		
	CLIENTES: IMBANACO I	**EQUIPO:** IMBANACO I - ASC 1 (FRANCISCO OSPINA BERNAL)	
	CODIGO: 0844	**ESPECIFICACIÓN:** CP8 CO120 18/18	
CIUDAD: CALI	**HORA ENTRADA:** 09:07	**HORA SALIDA:** 15:45	**FECHA:** 17/03/2025
TAREA N°: 131960852			

TECNICO PRINCIPAL:	**TECNICO AUXILIAR:**	**FOTO ENTRADA:**	**FOTO EQUIPO:**
CESAR LEANDRO MALDONADO FIGUEROA - CL02	Nestor Peña.		
			

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711

INFORME:

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - Indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	☑

10.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circulto de seguridad.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
2.	Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	☑
3.	Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa.	☑
4.	Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm.	☑
5.	Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo)	☑
6.	Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas. Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm.	☑
7.	Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad.	☑
8.	Ejecutar limpieza de los contactos de puerta.	☑
9.	Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall.	☑
10.	Verificar el estado de las poleas y el guarda cables.	☑
11.	Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1.	☑
12.	Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	☑
13.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

SOBRE CABINA

1.	Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina.	☑
2.	Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados.	☑
-	Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y	

4.	Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	☑
5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES

1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los límites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre carga	☑

6. Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina. ☑

7. Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación. ☑

8. Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada. ☑

9. Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad. ☑

10. En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso. ☑

11. Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guiadores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos. ☑

12. Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo. ☑

13. Realizar limpieza en foso o pit. ☑

14. Realizar limpieza de recolectoras. ☑

15. Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad. ☑

SALA DE MAQUINAS Y CONTROL

1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control. ☑

2. Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control. ☑

3. Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles. ☑




4. Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general. ☑







5. Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC. ☑




6. Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados. ☑


7. Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso. ☑

9.	En caso de que la maquina cuente con ventana de inspección esta debe contar con cerradura y micro de seguridad.	☑
10.	Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes	☑
11.	Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua.	☑
12.	Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas.	☑
13.	No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas.	☑
14.	Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina.	☑
15.	Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia.	☑
16.	Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	☑
17.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	

6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	
7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	


4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	
5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	

1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	
16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	


COTIZACIÓN:


Requiere cotización: Si, a continuación se encuentra el detalle →	Se envía cotización de dos botones de carpa, se evidencia que cabina no los tiene.

CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:


EQUIPO CERTIFICADO	


ENTREGA DE REPORTE A:


ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: Guarda Ana Villani	CEDULA: 1002953199	FIRMA: 
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		**PRUEBA DE ENTREGA:** 	




1.

















PELIGRO
ACCESO RESTRINGIDO
UNICAMENTE PERSONAL DE
MANTENIMIENTO ASCENSORES
RIGHA















































UNIDAD RESIDENCIAL









18





2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.586 - 0		
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC		
	CLIENTES: LOTERIA DEL VALLE	**EQUIPO:** LOTERIA DEL VALLE - ASC 1	
	CODIGO: 0843	**ESPECIFICACIÓN:** CP10 CO105 9/9	
CIUDAD: CALI	**HORA ENTRADA:** 08:59	**HORA SALIDA:** 11:44	**FECHA:** 08/03/2025
TAREA N°: 131960850			

TECNICO PRINCIPAL:	**TECNICO AUXILIAR:**	**FOTO ENTRADA:**	**FOTO EQUIPO:**
SEBASTIAN CLAVIJO FUENTES	ALEXANDER		
			

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711

INFORME:

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1. Dentro del ducto verificar y ajustar los límites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm). ☑
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos). ☑
3. Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa. ☑
4. Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm. ☑
5. Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo) ☑
6. Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas.
   Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm. ☑
7. Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad. ☑
8. Ejecutar limpieza de los contactos de puerta. ☑
9. Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall. ☑
10. Verificar el estado de las poleas y el guarda cables. ☑
11. Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1. ☑
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas. ☑
13. Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad. ☑

SOBRE CABINA

1. Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina. ☑
2. Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados. ☑
3. Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y guips de contra peso y cabina. ☑
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras. ☑

5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES



1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre carga.	☑
6.	Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina.	☑


7.	Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación.	☑	
8.	Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada.	☑	
9.	Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad.	☑	
10.	En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso.	☑	
11.	Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guladores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos.	☑	
12.	Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo.	☑	
13.	Realizar limpieza en foso o pit.	☑	
14.	Realizar limpieza de recolectoras.	☑	N/A
15.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑	




SALA DE MAQUINAS Y CONTROL


1.	Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	☑	
2.	Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control.	☑	
3.	Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles.	☑	
4.	Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general.	☑	
5.	Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC.	☑	
6.	Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados.	☑	
7.	Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso.	☑	
8.	En caso de contar con cuarto de máquinas este debe tener su respectiva puerta con candado y/o cerradura.	☑	
	En caso de que la maquina cuente con ventana de	—	

10.	Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes	☑
11.	Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua.	☑
12.	Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas.	☑
13.	No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas.	☑
14.	Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina.	☑
15.	Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia.	☑
16.	Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	☑
17.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	
6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	

7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	

5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	
1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	

16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	

COTIZACIÓN:	
Requiere cotización: Si, a continuación se encuentra el detalle →	No sé realiza cotización


CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	
EQUIPO CERTIFICADO	


ENTREGA DE REPORTE A:			
ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: Wilmer Rosero	CEDULA: 94380983	FIRMA:
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		PRUEBA DE ENTREGA:	

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711

1.































2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.586 - 0	
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC	
	CLIENTES: LOTERIA DEL VALLE	**EQUIPO:** LOTERIA DEL VALLE - ASC 2
	CODIGO: 0843	**ESPECIFICACIÓN:** CP10 CO105 9/9

CIUDAD: CALI	**HORA ENTRADA:** 08:59	**HORA SALIDA:** 11:45	**FECHA:** 08/03/2025
TAREA N°: 131960851			

TECNICO PRINCIPAL:	**TECNICO AUXILIAR:**	**FOTO ENTRADA:**	**FOTO EQUIPO:**
SEBASTIAN CLAVIJO FUENTES	ALEXANDER PEREZ		
			

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711

INFORME:

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la linea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1. Dentro del ducto verificar y ajustar los limites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm). ☑
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos). ☑
3. Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa. ☑
4. Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm. ☑
5. Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo) ☑
6. Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas. Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm. ☑
7. Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad. ☑
8. Ejecutar limpieza de los contactos de puerta. ☑
9. Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall. ☑
10. Verificar el estado de las poleas y el guarda cables. ☑
11. Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1. ☑
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas. ☑
13. Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad. ☑

SOBRE CABINA

1. Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina. ☑
2. Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados. ☑
3. Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y guips de contra peso y cabina. ☑
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras ☑

5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES

1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre carga.	☑
6.	Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina	☑

7.	Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación.	☑	
8.	Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada.	☑	
9.	Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad.	☑	
10.	En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso.	☑	
11.	Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guiadores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos.	☑	
12.	Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo.	☑	
13.	Realizar limpieza en foso o pit.	☑	
14.	Realizar limpieza de recolectoras.	☑	N/A
15.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑	

SALA DE MAQUINAS Y CONTROL

1.	Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	☑
2.	Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control.	☑
3.	Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles.	☑
4.	Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general.	☑
5.	Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC.	☑
6.	Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados.	☑
7.	Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso.	☑
8.	En caso de contar con cuarto de máquinas este debe tener su respectiva puerta con candado y/o cerradura.	☑
	En caso de que la maquina cuente con ventana de	___

10. Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes ☑

11. Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua. ☑

12. Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas. ☑



13. No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas. ☑




14. Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina. ☑






15. Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia. ☑


16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control. ☑

17. Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad. ☑

REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	
6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	

7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	

5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	
1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	

16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	


COTIZACIÓN:	
Requiere cotización: Si, a continuación se encuentra el detalle →	No sé realiza cotización


CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	
EQUIPO CERTIFICADO	


ENTREGA DE REPORTE A:			
ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: Wilmer Rosero	CEDULA: 94380983	FIRMA:
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		PRUEBA DE ENTREGA: 	


Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711


1.



























2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.586 - 0		
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC		
	CLIENTES: BENEFICIENCIA DEL VALLE	**EQUIPO:** BENEFICIENCIA DEL VALLE - ASC 1	
	CODIGO: 0842	**ESPECIFICACIÓN:** CP13 CO144 13/13	
CIUDAD: CALI	**HORA ENTRADA:** 06:04	**HORA SALIDA:** 08:58	**FECHA:** 08/03/2025
TAREA N°: 131960847			

TECNICO PRINCIPAL:	TECNICO AUXILIAR:	FOTO ENTRADA:	FOTO EQUIPO:
SEBASTIAN CLAVIJO FUENTES	ALEXANDER PÉREZ		
			

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711

INFORME:

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1. Dentro del ducto verificar y ajustar los limites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm). ☑
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos). ☑
3. Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa. ☑
4. Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm. ☑
5. Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo) ☑
6. Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas. Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm. ☑
7. Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad. ☑
8. Ejecutar limpieza de los contactos de puerta. ☑
9. Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall. ☑
10. Verificar el estado de las poleas y el guarda cables. ☑
11. Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1. ☑
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas. ☑
13. Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad. ☑

SOBRE CABINA

1. Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina. ☑
2. Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados. ☑
3. Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y guips de contra peso y cabina. ☑
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras. ☑

5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES




1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los limites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre carga.	☑
6.	Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina.	☑







7.	Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación.	☑	
8.	Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada.	☑	
9.	Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad.	☑	
10.	En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso.	☑	
11.	Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guiadores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos.	☑	
12.	Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo.	☑	
13.	Realizar limpieza en foso o pit.	☑	
14.	Realizar limpieza de recolectoras.	☑	N/A
15.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑	






SALA DE MAQUINAS Y CONTROL


1.	Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	☑	
2.	Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control.	☑	
3.	Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles.	☑	
4.	Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general.	☑	
5.	Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC.	☑	
6.	Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados.	☑	
7.	Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso.	☑	
8.	En caso de contar con cuarto de máquinas este debe tener su respectiva puerta con candado y/o cerradura.	☑	
	En caso de que la maquina cuente con ventana de	—	

10.	Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes	☑
11.	Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua.	☑
12.	Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas.	☑
13.	No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas.	☑
14.	Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina.	☑
15.	Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia.	☑
16.	Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	☑
17.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑

REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	
6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	

7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	

5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	
1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	

16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	


COTIZACIÓN:	
Requiere cotización: Si, a continuación se encuentra el detalle →	No necesario cotización


CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	
EQUIPO CERTIFICADO	


ENTREGA DE REPORTE A:			
ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: Héctor Valenciana	CÉDULA: 1009000009	FIRMA: 
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		PRUEBA DE ENTREGA: 	


Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711


1.




































08/09/25 07:16:36 | Inst. Torres 1319508M/3555/3946
Sitio: BENEFICENCIA DEL VALLE
Lat: 3.4512028 Lng: -76.5340406






NO FUMAR









Sitio: BENEFICENCIA DEL VALLE






Sitio: BENEFICENCIA DEL VALLE



2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

	RIGHA S.A.S NIT. 900.793.586 - 0		
	BITÁCORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1 - ASC		
	CLIENTES: BENEFICIENCIA DEL VALLE	**EQUIPO:** BENEFICIENCIA DEL VALLE - ASC 2	
	CODIGO: 0842	**ESPECIFICACIÓN:** CP13 CO144 13/13	
CIUDAD: CALI	**HORA ENTRADA:** 07:44	**HORA SALIDA:** 08:26	**FECHA:** 08/03/2025
TAREA N°: 131960849			

TECNICO PRINCIPAL:	**TECNICO AUXILIAR:**	**FOTO ENTRADA:**	**FOTO EQUIPO:**
SEBASTIAN CLAVIJO FUENTES	ALEXANDER PEREZ		
			

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711

INFORME:

DENTRO DE CABINA

1.	Verificar el estado físico y correcto funcionamiento de la cortina laser o microscan.	☑
2.	Verificar que los botones que están en la cajilla de la OPB estén debidamente marcados.	☑
3.	Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	☑
4.	Verificar la correcta visualización del dispaly - indicador de piso.	☑
5.	Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	☑
6.	Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	☑
7.	Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	☑
8.	Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control- cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	☑
9.	Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	☑

RECORRIDO EN FOSO Y HALL

1. Dentro del ducto verificar y ajustar los limites superiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm). ☑
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos). ☑
3. Corroborar presencia de oxido en puertas de hall, cara interna y cara externa. ☑
4. Verificar y ajustar holguras en puertas de hall ≤7mm. ☑
5. Verificar y ajustar enclavamiento mecánico de las puertas ≤7mm. (según modelo) ☑
6. Ajuste de excéntricas en puertas donde se verifiquen holguras estando las puertas cerradas. Para puertas de apertura central ≤30 mm y para puertas de apertura lateral ≤45 mm. ☑
7. Verificar estado de conexiones eléctricas de puertas y conectores (borneras y/o empalmes) dando cumplimiento a la serie de seguridad. ☑
8. Ejecutar limpieza de los contactos de puerta. ☑
9. Verificar estado de las pesas, guayas, pines de seguridad y bocallaves de las puertas de hall. ☑
10. Verificar el estado de las poleas y el guarda cables. ☑
11. Verificar ajuste y presión del interruptor de puertas de cabina o gate switch 10+-1. ☑
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas. ☑
13. Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad. ☑

SOBRE CABINA

1. Verificar y ajustar la firmeza del corral que esta sobre cabina. ☑
2. Verificar y ajustar el botón de stop sobre cabina, el selector que indica (alta - lenta) y los pulsadores en junction box, todos debidamente marcados. ☑
3. Verificar el estado y ajuste de las zapatas, roller guide y guips de contra peso y cabina. ☑
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras ☑ N/A

5.	Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	☑
6.	Verificar que el equipo tenga señalización y/o pictograma sobre cabina. El pictograma confirma el cumplimiento de espacio seguro exigido por norma.	☑
7.	Para equipos con sistema de paracaídas en el contrapeso, verificar su estado y funcionamiento.	☑
8.	Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	☑
9.	Verificar y ajustar guaya anti giro en los terminales de los cables de tracción.	☑
10.	Verificar que los terminales de los cables de tracción cuenten con sus tuercas y pines de seguridad.	☑
11.	Corroborar que el cable del limitador este debidamente asegurado con sus respectivos pernos de seguridad y pines de seguridad completos.	☑
12.	Verificar el buen estado de la placa del limitador de velocidad donde se visualice con claridad las especificaciones técnicas. Según placa metálica exigida por norma.	☑
13.	Verificar el estado y funcionamiento de los ventiladores sobre cabina.	☑
14.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑
15.	Para los equipos sin cuarto de máquinas debe funcionar la activación y desactivación del dispositivo mecánico del limitador desde el control y el correcto funcionamiento del trinquete.	☑

FOSO DE AMORTIGUADORES

1.	Verificar el funcionamiento del botón stop de la primera parada, este debe ser de fácil acceso.	☑
2.	Verificar que exista escalera, el estado de la misma y que para ingreso a pit cumpla con una altura superior a 0.5 metros.	☑
3.	Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	☑
4.	Dentro del ducto verificar y ajustar los límites inferiores (ohmiaje y presión entre 7 a 10 mm).	☑
5.	Verificar el correcto funcionamiento del micro de sobre carga.	☑
6.	Ejecutar limpieza y ajuste por debajo de la cabina	☑

7.	Verificar el estado general y ajuste de los buffers de cabina y contrapeso, que no exista presencia de oxidación.	☑	
8.	Verificar la distancia del contrapeso al buffer cuando la cabina este en la última parada..	☑	
9.	Verificar y ajustar funcionamiento de pesa y micro del limitador de velocidad.	☑	
10.	En pit verificar la distancia del cable viajero y cadenas de compensación con respecto al piso.	☑	
11.	Corroborar que la cadena de compensación cuente con guaya de soporte, guiadores; así como también, su movimiento debe ser libre y sin ruidos.	☑	
12.	Verificar que no exista presencia de humedad en pit, recorrido y sobre techo.	☑	
13.	Realizar limpieza en foso o pit.	☑	
14.	Realizar limpieza de recolectoras.	☑	N/A
15.	Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad.	☑	

SALA DE MAQUINAS Y CONTROL

1.	Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	☑
2.	Verificar funcionamiento y estado de las chapas de la puerta del control.	☑
3.	Verificar en el control el buen estado de las conexiones eléctricas, de los terminales, de los breaker y fusibles.	☑
4.	Verificar el funcionamiento de fuentes de voltaje y tarjetas en general.	☑
5.	Verificar el funcionamiento de contactores, relevos y circuitos RC.	☑
6.	Todos los breacker o interruptores eléctricos deben estar debidamente marcados o señalizados.	☑
7.	Corroborar que el sistema de rescate funcione (ARD, EPS, UPS, guayas, sistema de posicionamiento, entre otros) y cuente con manual de uso.	☑
8.	En caso de contar con cuarto de máquinas este debe tener su respectiva puerta con candado y/o cerradura.	☑
	En caso de que la maquina cuente con ventana de	

10. Verificar que la iluminación del cuarto de máquinas sea no menor a 200 luxes ☑

11. Verificar que el cuarto de máquinas, no tenga presencia de humedad o filtración de agua. ☑

12. Verificar que todas las cajas eléctricas cuenten con sus respectivas tapas. ☑





13. No deben existir elementos ajenos al ascensor en el cuarto de máquinas. ☑



14. Verificar la marcación del sentido de giro de la máquina. ☑





15. Verificar el buen estado de la polea de máquina, que esta no tenga cables hundidos, que cuente con los dos (2) guarda cables y el dispositivo de parada de emergencia. ☑


16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control. ☑

17. Corroborar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos que comprende el circuito de seguridad. ☑

REGISTRO FOTOGRAFICO:	
DENTRO DE CABINA	
3. Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de hall.	
5. Verificar el estado de los paños, puertas, pasamanos, falso techo y espejo de cabina.	
6. Verificar funcionamiento de la luz de cabina (lámparas LED y/o Balas).	


7. Verificar el correcto funcionamiento de luz de emergencia.	
8. Verificar el correcto funcionamiento de citofonía (Cabina – recepción – control-cabina), adicionalmente el citófono debe contar con el sticker de la línea de emergencia.	
9. Verificar que las llaves se encuentren completas y plenamente identificadas.	
RECORRIDO EN FOSO Y HALL	
2. Verificar estado de puertas y quicios. (rayones y/o plásticos).	
12. Verificar el estado y el correcto funcionamiento del operador de puertas.	
SOBRE CABINA	
4. Confirmar el nivel óptimo de aceite en las aceiteras.	

5. Verificar la limpieza y pintura general sobre cabina.	
8. Verificar que en los terminales de los cables de tracción exista la placa con la información de los cables exigida por norma.	
FOSO DE AMORTIGUADORES	
3. Verificar el estado y funcionamiento de la iluminación en foso o pit y en todo el recorrido.	
13. Realizar limpieza en foso o pit.	
14. Realizar limpieza de recolectoras.	
SALA DE MAQUINAS Y CONTROL	
1. Verificar el estado de la señal de "acceso prohibido" en cuarto de máquinas o en control.	

16. Ejecutar limpieza de cuarto de máquinas y control.	

COTIZACIÓN:	
Requiere cotización:	El N° 131960849 de tarea no requiere generar una cotización


CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	
EQUIPO CERTIFICADO	

ENTREGA DE REPORTE A:			
ADMINISTRACIÓN: EMPRESA DE VIGILANCIA: ☑	NOMBRE: Héctor Valencia	CEDULA: 109000090	FIRMA:
SE ENTREGAN TODAS LAS LLAVES FACILITADAS: ☑		PRUEBA DE ENTREGA: 	

Línea de emergencia RIGHA: 300 9125201 / 601 3907711


www.koreatedaily.com

1.
















































08/02/25 07:45:10 Hrs. Toma: 1310608
Obra: BENEFICENCIA DEL VALLE





















2.

3.TECNICO DE MANTENIMIENTO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900793585	0	RICHA S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RICHA SAS	Cra 7C # 123-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5297974	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1331722918	5483089446	E	2025/03/20	2025/03/12	BANCO DE BOGOTA	0	$188,262,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ige	ret	tde	tae	tdp	tap	ext	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	inc	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (75 Afiliados)																					$124,516,319	$19,861,560			$151,163,414	$8,335,700			$126,739,654	$4,947,300			$125,540,616		$2,430,500				$35,574,300					$35,574,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																					$4,733,200	$758,256			$4,736,200	$189,600			$4,736,200	$189,600			$4,736,200		$182,550				$1,349,900					$1,349,900
1	CC	1094919409	CASTILLO JUAN																	23030 1	30	$2,448,600	$391,800	EPS037	30	$2,448,600	$98,000	CCF43	30	$2,448,600	$96,600	14-4	30	$2,448,600	6.960%	$170,500	30	$0	$0	SI	$258,300
2	CC	1055686704	LAMOS DIANA																	23030 1	30	$2,285,600	$366,600	EPS010	30	$2,285,600	$91,400	CCF43	30	$2,285,600	$91,400	14-4	30	$2,285,600	0.522%	$12,000	30	$0	$0	SI	$561,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																					$3,932,600	$629,200			$3,932,000	$157,300			$3,932,000	$157,300			$3,932,000		$273,800		$0	$0		$1,217,600				$1,217,600
3	CC	1143266339	CORONEL MARLON																	23090 1	30	$2,332,000	$373,100	EPS037	30	$2,332,000	$93,300	CCF06	30	$2,332,000	$93,320	14-4	30	$2,332,000	6.960%	$162,450	30	$0	$0	SI	$722,200
4	CC	1143243363	MIRANDA JESUS																	23030 1	30	$1,600,000	$255,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF06	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	6.960%	$111,450	30	$0	$0	SI	$495,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (59 Afiliados)																					$91,655,005	$14,666,200			$188,697,565	$7,036,600			$92,442,260	$3,452,900			$93,074,565		$947,500		$0	$0		$26,303,200				$26,303,200
5	CC	1057917867	ALOMIA IVAN																		0	$0	$0	ESS024	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000				$178,000
6	CC	1031675715	ANGILA LUIS																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
7	CC	1073720467	ARENAS MARIA																	23030 1	30	$2,140,000	$342,400	EPS005	30	$2,140,000	$85,600	CCF22	30	$2,140,000	$85,600	14-4	30	$2,140,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$524,800
8	PT	2280502	ARIAS ISMAR	X																25-14	21	$1,015,050	$162,400	EPS002	21	$1,015,050	$40,600	CCF22	21	$1,015,050	$40,650	14-4	21	$1,015,050	0.522%	$5,300	21	$0	$0	SI	$248,900
9	CC	66410703	ARIAS TELCIA												X					23030 1	3	$144,117	$23,100	EPS002	3	$144,117	$5,800	CCF22	3	$144,117	$0	14-4	3	$144,117	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$28,900
10	CC	66410703	ARIAS TELCIA												X					23020 1	27	$1,305,000	$208,800	EPS002	27	$1,305,000	$52,200	CCF22	27	$1,305,000	$52,200	14-4	27	$1,305,000	0.522%	$6,900	27	$0	$0	SI	$320,100
11	CC	52347613	BARON MAYIVE																	23020 1	31	$3,564,000	$570,300	EPS005	30	$3,564,000	$142,600	CCF22	30	$3,564,000	$142,600	14-4	30	$3,564,000	0.522%	$18,700	30	$0	$0	SI	$874,200
12	CC	23946413	BARRERA SANDRA																	23109 1	30	$2,354,000	$376,700	EPS017	30	$2,354,000	$94,200	CCF22	30	$2,354,000	$94,200	14-4	30	$2,354,000	0.522%	$12,300	30	$0	$0	SI	$577,400
13	CC	79514461	BECERRA PEDRO																	23090 1	30	$3,564,000	$570,300	EPS005	30	$3,564,000	$142,600	CCF22	30	$3,564,000	$142,600	14-4	30	$3,564,000	0.522%	$18,700	30	$0	$0	SI	$874,200
14	CC	1073176503	BELLO MARCEL																	23050 1	30	$1,600,000	$255,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
15	CC	1000665687	BELTRAN RAFAELA																		0	$0	$0	ESS048	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000				$178,000
16	CC	1014325365	BOTERO RICARD																	23020 1	30	$2,613,264	$418,100	EPS037	30	$2,613,264	$104,600	CCF22	30	$2,613,264	$104,600	14-4	30	$2,613,264	6.960%	$181,900	30	$0	$0	SI	$809,300
17	CC	1095555936	CACERES BAKELINE																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000				$178,000
18	CC	1000886321	CASO LISED																		0	$0	$0	EPS042	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000				$178,000
19	CC	52307231	CASTAÑO LILIANA													X				23030 1	2	$164,783	$26,400	EPS005	2	$164,783	$6,600	CCF22	2	$164,783	$0	14-4	2	$164,783	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$33,000
20	CC	52307231	CASTAÑO LILIANA												X					23030 1	28	$2,306,920	$369,200	EPS005	28	$2,306,920	$92,300	CCF22	28	$2,306,920	$92,300	14-4	28	$2,306,920	0.522%	$12,150	28	$0	$0	SI	$565,900
21	CC	1127943575	CASTRO KATHERINE																	23030 1	30	$2,000,900	$320,200	EPS005	30	$2,000,900	$80,100	CCF22	30	$2,000,900	$80,000	14-4	30	$2,000,900	0.522%	$10,550	30	$0	$0	SI	$490,900
22	CC	53125446	CASTRO LADY													X				23020 1	2	$164,134	$26,300	EPS005	2	$164,134	$0	CCF22	2	$164,134	$0	14-4	2	$164,134	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$26,300
23	CC	53125446	CASTRO LADY													X				23020 1	28	$2,333,334	$373,400	EPS005	28	$2,333,334	$93,400	CCF22	28	$2,333,333	$93,400	14-4	28	$2,333,334	0.522%	$12,200	28	$0	$0	SI	$572,400
24	CC	79834551	CESPEDES FABIO																	23020 1	30	$2,354,000	$376,700	EPS008	30	$2,354,000	$94,200	CCF22	30	$2,354,000	$94,200	14-4	30	$2,354,000	0.522%	$12,300	30	$0	$0	SI	$577,400
25	CC	1127352857	CHACON DEYSI															L		23030 1	2	$103,334	$16,600	EPS037	2	$103,334	$4,200	CCF22	2	$103,334	$4,200	14-4	2	$103,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$25,000
26	CC	1127352857	CHACON DEYSI													X				23030 1	28	$1,871,506	$259,600	EPS037	28	$1,871,506	$74,900	CCF22	28	$1,871,506	$74,900	14-4	28	$1,871,506	0.522%	$9,800	28	$0	$0	SI	$459,200
27	CC	1020848993	CHACON JESSICA															L		23030 1	2	$103,334	$16,600	EPS002	2	$103,334	$4,200	CCF22	2	$103,334	$4,200	14-4	2	$103,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$25,000
28	CC	1020848993	CHACON JESSICA																X	23030 1	11	$730,679	$117,000	EPS002	11	$730,679	$29,300	CCF22	11	$568,334	$22,800	14-4	11	$730,679	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$169,100

| | | |

73	CC	1005009766	SUESCA GWINNETH													23020 1	30	$2,090,000	$334,400	EPS037	30	$2,090,000	$83,600	CCF22	30	$2,090,000	$83,600	14-4	30	$2,090,000	0.523%	$11,000	30	$0	$0	SI	$512,600
74	CC	1019122686	TAMAYO MONICA													23020 1	30	$2,090,000	$334,400	EPS037	30	$2,090,000	$83,600	CCF22	30	$2,090,000	$83,600	14-4	30	$2,090,000	0.523%	$11,000	30	$0	$0	SI	$512,600
75	CC	1044150014	TOBON ELISABET														0	$0	$0	ESSC24	30	$6,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
76	CC	1109103631	ZAMBRANO NOMAR														0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																		$19,019,302	$1,693,300			$19,019,302	$400,900			$20,019,302	$400,900			$19,019,302		$576,300		$0	$0		$2,581,400
77	CC	1143582859	BARAHONA LUIS								X					23020 1	30	$1,897,391	$303,600	EPS018	30	$1,897,391	$25,900	CCF56	30	$1,897,391	$75,900	14-4	30	$1,897,391	6.990%	$132,100	30	$0	$0	SI	$537,500
78	CC	16596716	CHICA ARENSSEN													25-14	30	$4,494,000	$719,100	EPS005	30	$4,494,000	$179,800	CCF56	30	$4,494,000	$179,800	14-4	30	$4,494,000	6.990%	$314,200	30	$0	$0	SI	$1,191,500
79	CC	31486520	GONZALEZ LEIDY													25-14	30	$1,583,200	$301,400	EPS005	30	$1,583,200	$75,400	CCF56	30	$1,583,200	$75,400	14-4	30	$1,583,200	0.523%	$9,900	30	$0	$0	SI	$462,100
80	CC	1059016639	VASQUEZ JULIAN									X				23030 1	30	$1,744,711	$279,200	EPS005	30	$1,744,711	$69,800	CCF56	30	$1,744,711	$69,850	14-4	30	$1,744,711	6.990%	$121,529	30	$0	$0	SI	$540,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																		$9,828,973	$1,572,900			$9,828,973	$393,500			$9,710,456	$388,600			$9,828,973		$292,500		$0	$0		$2,647,100
81	CC	1035419234	ARANGO JUAN									X				23030 1	30	$1,568,207	$251,000	EPS010	30	$1,568,207	$62,800	CCF43	30	$1,568,207	$62,800	14-4	30	$1,568,207	6.990%	$109,200	30	$0	$0	SI	$485,800
82	CC	1019113738	ASPELAEZ MARIA													23020 1	30	$2,650,000	$424,000	EPS037	30	$2,650,000	$106,000	CCF03	30	$2,650,000	$106,000	14-4	30	$2,650,000	0.523%	$13,900	30	$0	$0	SI	$649,900
83	PT	5373532	POLANCO ELIZABETH					X				X				23090 1	7	$441,375	$70,700	EPS037	7	$441,375	$17,700	CCF03	7	$322,858	$13,000	14-4	7	$441,375	0.523%	$2,450	7	$0	$0	SI	$103,800
84	CC	1035097643	SERNA JHON								X		X			23020 1	30	$2,169,391	$347,200	EPS035	30	$2,169,391	$86,800	CCF03	30	$2,169,391	$86,800	14-4	30	$2,169,391	6.990%	$151,800	30	$0	$0	SI	$671,800
85	CC	1128395470	TAVERA HARLEY													23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF03	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.523%	$7,500	30	$0	$0	SI	$367,500
86	CC	1020444794	TORRES YURY													23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF56	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.523%	$7,500	30	$0	$0	SI	$367,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																		$1,807,436	$289,200			$1,807,436	$72,400			$1,807,436	$72,400			$1,807,436		$8,900		$0	$0		$443,000
87	CC	1014241282	BISCUE YURY												L	23030 1	2	$103,334	$16,600	EPS005	2	$103,334	$4,200	CCF32	2	$103,334	$4,200	14-4	2	$103,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$25,000
88	CC	1014261282	BISCUE YURY									X				23030 1	28	$1,704,102	$272,700	EPS005	28	$1,704,102	$68,200	CCF32	28	$1,704,102	$68,200	14-4	28	$1,704,102	0.523%	$8,900	28	$0	$0	SI	$418,000
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																		$2,140,000	$342,400			$2,140,000	$85,600			$2,140,000	$85,600			$2,140,000		$149,000		$0	$0		$662,600
89	CC	1004801859	BUENO BRYAN													23030 1	30	$2,140,000	$342,400	EPS005	30	$2,140,000	$85,600	CCF43	30	$2,140,000	$85,600	14-4	30	$2,140,000	6.990%	$149,000	30	$0	$0	SI	$662,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (129 Afiliados)																		$303,238,600	$48,354,000			$301,662,100	$12,170,200			$300,694,322	$11,885,000			$301,662,100		$27,706,100		$0	$0		$39,512,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (33 Afiliados)																		$27,085,605	$4,334,100			$27,085,605	$1,073,300			$27,085,605	$1,057,200			$27,085,605		$1,839,400		$0	$0		$8,304,000
90	CC	1094949594	CASTAÑO JUAN													23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF43	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.990%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
91	CC	1094930263	CRUZ JAMES											X		23020 1	2	$120,134	$19,200	EPS010	2	$120,134	$4,900	CCF43	2	$120,134	$0	14-4	2	$120,134	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,200
92	CC	1094930263	CRUZ JAMES									X				23020 6	28	$1,681,867	$269,100	EPS010	28	$1,681,867	$67,200	CCF43	28	$1,681,867	$67,200	14-4	28	$1,681,867	6.990%	$117,100	28	$0	$0	SI	$520,600
93	CC	1094945285	MONTOYA YESSICA													23020 1	30	$2,050,000	$328,000	EPS037	30	$2,050,000	$82,000	CCF43	30	$2,050,000	$82,000	14-4	30	$2,050,000	6.990%	$143,700	30	$0	$0	SI	$634,700
94	CC	9771850	PALACIO HECTOR													23020 1	30	$2,014,000	$322,300	EPS037	30	$2,014,000	$80,600	CCF43	30	$2,014,000	$80,650	14-4	30	$2,014,000	6.990%	$140,700	30	$0	$0	SI	$623,700
95	CC	9729723	RIVILLAS OSCAR													23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS018	30	$1,500,000	$60,000	CCF43	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.990%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
96	CC	1094927382	RUIZ RALLELY												X	23020 1	5	$279,017	$44,700	EPS002	5	$279,017	$11,200	CCF43	5	$279,017	$0	14-4	5	$279,017	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$55,900
97	CC	1094927382	RUIZ RALLELY									X				23020 5	25	$1,708,334	$273,400	EPS002	25	$1,708,334	$68,400	CCF43	25	$1,708,334	$68,400	14-4	25	$1,708,334	6.990%	$119,000	25	$0	$0	SI	$528,200
98	CC	1094903969	SALGADO CARLOS													23020 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF43	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	6.990%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
99	CC	1004917850	SANCHEZ CRISTIAN													23020 1	30	$1,750,000	$280,000	EPS002	30	$1,750,000	$70,000	CCF43	30	$1,750,000	$70,000	14-4	30	$1,750,000	6.990%	$121,800	30	$0	$0	SI	$541,800
100	CC	18595586	TABARES ALEXANDER													23030 1	30	$1,515,800	$242,600	EPS002	30	$1,515,800	$60,700	CCF43	30	$1,515,800	$93,700	14-4	30	$1,515,800	6.990%	$105,500	30	$0	$0	SI	$469,500
101	CC	18494097	TORRES SAMIR													25-14	30	$4,400,000	$704,000	EPS037	30	$4,400,000	$176,000	CCF43	30	$4,400,000	$176,000	14-4	30	$4,400,000	6.990%	$306,800	30	$0	$0	SI	$1,362,800
102	CC	1097332260	VALENCIA MIGUEL													23030 1	30	$2,756,000	$441,000	EPS010	30	$2,756,000	$110,300	CCF43	30	$2,756,000	$110,300	14-4	30	$2,756,000	6.990%	$191,900	30	$0	$0	SI	$853,500
103	CC	1094946775	VELOZA JUAN									X				23030 5	4	$264,987	$42,400	EPS037	4	$264,987	$0	CCF43	4	$264,987	$0	14-4	4	$264,987	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$42,400
104	CC	1094946776	VELOZA JUAN									X				23030 1	26	$1,745,467	$279,300	EPS037	26	$1,745,467	$69,900	CCF43	26	$1,745,467	$69,900	14-4	26	$1,745,467	6.990%	$121,500	26	$0	$0	SI	$540,600
105	CC	1094905083	ZULETA CRISTIAN													23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF43	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	6.990%	$153,200	30	$0	$0	SI	$661,200

| | | |

| | | |

| | | |

217	CC	1007315471	CERVANTES LUIS	X										23020 1	27	$6,359,050	$216,000	ESSC24	27	$4,350,000	$54,000	CCFC8	27	$4,350,000	$54,000	14-4	27	$6,359,000	6.950%	$94,000	27	$0	$0	SI	$418,000
218	CC	1070824269	CRISMATT LUZ											23030 1	30	$2,050,000	$328,000	EPS008	30	$2,050,000	$82,000	CCF05	30	$2,650,000	$82,000	14-4	30	$2,050,000	6.950%	$142,700	30	$0	$0	SI	$634,700
219	CC	1126219963	MUÑOZ ALEJANDRO											23029 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF33	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
220	CC	1047471193	PACHECO LILY							X				23099 1	30	$2,113,134	$338,260	EPS002	30	$2,113,134	$84,600	CCF03	30	$2,113,134	$84,600	14-4	30	$2,113,134	6.960%	$147,500	30	$0	$0	SI	$654,500
221	CC	1101447663	PAREGAS MISSELYS							X				23030 1	30	$2,050,000	$328,000	EPS002	30	$2,050,000	$82,000	CCF05	30	$2,528,333	$161,200	14-4	30	$2,050,000	6.950%	$142,700	30	$0	$0	SI	$633,900
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																$7,884,417	$5,261,700			$7,884,417	$315,500			$7,595,395	$288,700			$7,884,657		$405,000		$0	$0		$2,271,200
222	CC	1110571857	AVILA ANDRES											23035 1	30	$2,350,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF50	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	6.960%	$160,000	30	$0	$0	SI	$712,100
223	CC	1013640898	QUEVEDO DIANA		X						X			23030 1	2	$273,334	$41,800	EPS005	2	$273,334	$10,000	CCF50	2	$232,482	$9,300	14-4	2	$273,334	6.960%	$19,000	2	$0	$0	SI	$83,200
224	CC	1013640898	QUEVEDO DIANA									X		23020 1	7	$273,917	$59,500	EPS005	7	$273,917	$15,000	CCF50	7	$273,917	$0	14-4	7	$273,957	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$74,920
225	CC	1013640898	QUEVEDO DIANA										X	23039 1	21	$1,687,166	$270,000	EPS005	21	$1,687,166	$67,500	CCF50	21	$1,435,050	$57,400	14-4	21	$1,687,166	0.000%	$0	21	$0	$0	SI	$394,500
226	CC	71688065	SOTELO ECCEHOMO											25-14	30	$3,250,000	$520,000	EPS005	30	$3,250,000	$130,000	CCF50	30	$3,250,000	$130,000	14-4	30	$3,250,000	6.950%	$226,200	30	$0	$0	SI	$1,006,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																$15,263,761	$2,442,400			$15,263,761	$610,800			$15,263,761	$610,800			$15,263,761		$1,062,600		$0	$0		$4,726,600
227	CC	1039454799	ACEVEDO LEIDY	X										23020 1	30	$2,050,000	$328,000	EPS002	30	$2,050,000	$82,000	CCF03	30	$2,050,000	$82,000	14-4	30	$2,050,000	6.960%	$142,700	30	$0	$0	SI	$634,700
228	CC	1036615859	JIMENEZ JAIME											23030 1	30	$2,140,000	$342,400	EPS010	30	$2,140,000	$85,600	CCF05	30	$2,140,000	$85,600	14-4	30	$2,140,000	6.960%	$148,800	30	$0	$0	SI	$662,600
229	CC	30334906	OSPINA CLAUDIA								X			23020 1	30	$2,102,921	$336,500	EPS002	30	$2,102,921	$84,200	CCF50	30	$2,102,921	$84,200	14-4	30	$2,102,921	6.950%	$146,400	30	$0	$0	SI	$655,300
230	CC	1020451010	SANCHEZ BEATRIZ								X			23030 1	30	$2,157,699	$345,300	EPS002	30	$2,157,699	$86,400	CCF03	30	$2,157,699	$86,400	14-4	30	$2,157,699	6.960%	$150,200	30	$0	$0	SI	$668,300
234	CC	1063252893	TAPIAS YISETH								X			23020 1	30	$2,061,141	$329,800	EPS010	30	$2,061,141	$82,500	CCF03	30	$2,061,141	$82,500	14-4	30	$2,061,141	6.960%	$143,500	30	$0	$0	SI	$638,300
232	CC	7561067	TORRES EDINSON											25-14	30	$4,752,000	$760,400	EPS037	30	$4,752,000	$190,100	CCF03	30	$4,752,000	$190,100	14-4	30	$4,752,000	6.960%	$330,800	30	$0	$0	SI	$1,471,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																$2,299,751	$368,000			$2,299,751	$92,000			$2,299,751	$92,000			$2,299,751		$160,100		$0	$0		$712,100
233	CC	1075214242	QUIZA MORENA									X		25-14	30	$2,299,751	$368,000	EPS005	30	$2,299,751	$92,000	CCF32	30	$2,299,751	$92,000	14-4	30	$2,299,751	6.950%	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																$2,136,345	$341,900			$2,136,345	$85,500			$2,136,345	$85,500			$2,136,345		$148,700		$0	$0		$661,600
234	CC	18370020	HERNANDEZ FRANCOIS									X		25-14	30	$2,136,345	$341,900	EPS037	30	$2,136,345	$85,500	CCF44	30	$2,136,345	$85,500	14-4	30	$2,136,345	6.960%	$148,700	30	$0	$0	SI	$661,600
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (3 Afiliados)																$4,413,750	$706,200			$4,413,750	$176,700			$4,413,750	$176,700			$4,413,750		$307,200		$0	$0		$1,366,800
235	CC	1068977851	MEDRANO JESUS											23030 1	30	$1,471,250	$235,400	EPS002	30	$1,471,250	$58,900	CCF33	30	$1,471,250	$58,900	14-4	30	$1,471,250	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,600
236	CC	1152564208	MOZO JESUS											23030 1	30	$1,471,250	$235,400	EPS003	30	$1,471,250	$58,900	CCF33	30	$1,471,250	$58,900	14-4	30	$1,471,250	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,600
237	CC	1004353277	RUDAS JOSE											25-14	30	$1,471,250	$235,400	EPS002	30	$1,471,250	$58,900	CCF33	30	$1,471,250	$58,900	14-4	30	$1,471,250	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 111 (1 Afiliados)																$2,675,000	$428,000			$2,675,000	$107,000			$2,675,000	$107,000			$2,675,000		$186,200		$0	$0		$828,200
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																$2,675,000	$428,000			$2,675,000	$107,000			$2,675,000	$107,000			$2,675,000		$186,200		$0	$0		$828,200
238	CC	1061872597	FERNANDEZ OMAR											23039 1	30	$2,675,000	$428,000	EPS010	30	$2,675,000	$107,000	CCF14	30	$2,675,000	$107,000	14-4	30	$2,675,000	6.960%	$186,200	30	$0	$0	SI	$828,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 114 (1 Afiliados)																$2,633,040	$421,300			$2,633,040	$105,400			$2,633,040	$105,400			$2,633,040		$183,307		$0	$0		$815,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																$2,633,040	$421,300			$2,633,040	$105,400			$2,633,040	$105,400			$2,633,040		$183,307		$0	$0		$815,400
239	CC	1097390393	TABARES JHONAN											23030 1	30	$2,633,040	$421,300	EPS002	30	$2,633,040	$105,400	CCF43	30	$2,633,040	$105,400	14-4	30	$2,633,040	6.960%	$183,300	30	$0	$0	SI	$815,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)																$2,661,120	$425,800			$14,541,120	$581,700			$15,162,048	$606,500			$14,541,120		$138,000		$0	$0		$1,752,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																$2,665,120	$425,800			$14,541,120	$581,700			$15,162,048	$606,500			$14,541,120		$138,000		$0	$0		$1,752,000
240	CC	19133872	MALAVER ALVARO												0	$0	$0	EPS005	30	$11,880,000	$475,200	CCF32	30	$11,880,000	$475,200	14-4	30	$11,560,000	1.044%	$124,100	30	$0	$0	SI	$1,474,500
241	CC	1332476582	ZIRIANO LUISA								X			25-14	30	$2,661,120	$425,800	EPS005	30	$2,661,120	$106,500	CCF32	30	$3,282,048	$131,300	14-4	30	$2,661,120	0.522%	$13,900	30	$0	$0	SI	$677,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (278 Afiliados)																$523,068,365	$83,686,700			$523,068,365	$20,884,900			$527,848,060	$20,710,200			$523,068,365		$34,300,900		$0	$0		$159,779,700
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (11 Afiliados)																$22,476,941	$3,566,600			$22,476,941	$899,300			$22,476,941	$899,300			$22,476,941		$1,347,600		$0	$0		$6,912,800

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

549	CC	1007455546	CORDOBA CRISTIAN							X							23100 1	30	$1,775,000	$284,000	EPS008	30	$1,775,000	$71,000	CCF44	30	$1,775,000	$71,000	14-4	30	$1,775,000	6.960%	$123,600	30	$0	$0	SI	$549,600
550	CC	4539360	GALLEGO GREINER							X							23020 1	30	$2,162,788	$346,900	EPS002	30	$2,162,788	$86,600	CCF44	30	$2,162,788	$86,600	14-4	30	$2,162,788	6.960%	$150,400	30	$0	$0	SI	$669,900
551	CC	1088915561	MORENO ANDRES							X							23030 1	30	$1,502,065	$256,400	EPS025	30	$1,502,065	$64,100	CCF44	30	$1,502,065	$64,100	14-4	30	$1,502,065	6.960%	$115,900	30	$0	$0	SI	$495,200
552	CC	1007237572	OCAMPO HAROLD								X						23030 1	5	$242,350	$38,800	EPS037	5	$242,350	$9,700	CCF44	5	$242,350	$0	14-4	5	$242,350	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$48,500
553	CC	1007237572	OCAMPO HAROLD							X							23030 1	25	$1,352,065	$216,400	EPS037	25	$1,352,065	$54,100	CCF44	25	$1,352,065	$54,100	14-4	25	$1,352,065	6.960%	$94,000	25	$0	$0	SI	$418,500
554	CC	1078572155	RODRIGUEZ JOHN														23030 1	30	$2,025,000	$324,000	EPS017	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-4	30	$2,025,000	6.960%	$141,000	30	$0	$0	SI	$627,000
555	CC	9858822	TREJOS HECTOR							X							23020 1	30	$2,563,304	$410,200	EPS010	30	$2,563,304	$102,600	CCF44	30	$2,563,304	$102,600	14-4	30	$2,563,304	6.960%	$178,500	30	$0	$0	SI	$793,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																			$7,439,700	$1,190,400			$7,439,700	$297,600			$7,439,700	$262,200			$7,439,700		$491,300		$0	$0		$1,261,500
557	CC	1061800512	CATAÑO EVER									X					23030 1	8	$384,700	$61,600	EPS018	8	$384,700	$15,400	CCF14	8	$384,700	$0	14-4	8	$384,700	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$77,000
558	CC	1061800512	CATAÑO EVER							X							23030 1	22	$1,100,000	$176,000	EPS018	22	$1,100,000	$44,000	CCF14	22	$1,100,000	$44,000	14-4	22	$1,100,000	6.960%	$76,560	22	$0	$0	SI	$340,560
559	CC	1061739956	MOSQUERA JULIAN														23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF14	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	SI	$681,200
560	CC	1061769126	SANCHEZ ROBINSON														23020 1	30	$1,980,000	$316,800	EPS005	30	$1,980,000	$79,200	CCF14	30	$1,980,000	$79,200	14-4	30	$1,980,000	6.960%	$137,900	30	$0	$0	SI	$613,100
561	CC	1061755377	SANCHEZ YAMID														23030 1	30	$1,775,000	$284,000	EPS037	30	$1,775,000	$71,000	CCF14	30	$1,775,000	$71,000	14-4	30	$1,775,000	6.960%	$123,600	30	$0	$0	SI	$549,600
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)																			$4,721,750	$755,600			$4,721,750	$188,900			$4,721,750	$188,900			$4,721,750		$328,700		$0	$0		$1,462,100
562	CC	1082389860	ARAYA GUSTAVO														23100 1	30	$2,059,750	$329,600	EPS002	30	$2,059,750	$82,400	CCF33	30	$2,059,750	$82,400	14-4	30	$2,059,750	6.960%	$143,400	30	$0	$0	SI	$637,800
563	CC	85466659	RUBIS JOSE														25-14 1	30	$2,662,000	$426,000	EPS008	30	$2,662,000	$106,500	CCF33	30	$2,662,000	$106,500	14-4	30	$2,662,000	6.960%	$185,300	30	$0	$0	SI	$824,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																			$5,950,000	$952,000			$5,950,000	$238,000			$5,950,000		$416,500		$0	$0		$1,642,500
564	CC	1064849184	JIMENEZ ANDERSON														23100 1	30	$1,775,000	$284,000	EPS025	30	$1,775,000	$71,000	CCF10	30	$1,775,000	$71,000	14-4	30	$1,775,000	6.960%	$123,600	30	$0	$0	SI	$549,600
565	CC	1049655083	LOPEZ JOSE														23030 1	30	$1,775,000	$284,000	EPS042	30	$1,775,000	$71,000	CCF10	30	$1,775,000	$71,000	14-4	30	$1,775,000	6.960%	$123,600	30	$0	$0	SI	$549,600
566	CC	1064957031	RODRIGUEZ OMAR														23020 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS032	30	$2,400,000	$96,000	CCF10	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	SI	$743,100
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																			$1,716,000	$274,600			$1,716,000	$68,700			$1,716,000	$68,700			$1,716,000		$119,500		$0	$0		$531,500
567	CC	77096121	JIMENEZ JAVIER														23030 1	30	$1,716,000	$274,600	CCFC5 2	30	$1,716,000	$68,700	CCF19	30	$1,716,000	$68,700	14-4	30	$1,716,000	6.960%	$119,500	30	$0	$0	SI	$531,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																			$5,819,430	$931,200			$5,819,430	$232,900			$5,819,430	$232,900			$5,819,430		$405,100		$0	$0		$1,802,100
568	CC	17219590.1	BUENO JORGE								X						23030 1	30	$1,900,408	$304,100	EPS002	30	$1,900,408	$76,100	CCF14	30	$1,900,408	$76,100	14-4	30	$1,900,408	6.960%	$132,300	30	$0	$0	SI	$588,500
569	CC	89066446	CIFUENTES CARLOS								X						23020 1	30	$2,337,500	$374,000	EPS002	30	$2,337,500	$93,500	CCF14	30	$2,337,500	$93,500	14-4	30	$2,337,500	6.960%	$162,700	30	$0	$0	SI	$723,700
570	CC	11213824406	HERNANDEZ JHONNER								X						23030 1	30	$1,581,522	$253,100	EPS008	30	$1,581,522	$63,300	CCF14	30	$1,581,522	$63,300	14-4	30	$1,581,522	6.960%	$110,100	30	$0	$0	SI	$489,300
Total Afiliados(486)																			$955,333,040	$153,174,300			$955,663,041	$42,181,900			$973,803,124	$38,361,403			$970,060,041		$54,544,900		$0	$0		$288,262,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900793586	0	RIGHA S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RIGHA SAS	Cra 7C # 123-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5297974	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1331722918	94830894.46	E	2025/03/20	2025/03/12	BANCO DE BOGOTA	0	$288,262,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				465	$153,174,300	$0	$0	$153,174,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	40	$15,126,000	$0	$0	$15,126,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	66	$24,170,800	$0	$0	$24,170,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	244	$77,364,700	$0	$0	$77,364,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	115	$36,512,800	$0	$0	$36,512,800

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900793585	0	RIGHA S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RIGHA SAS	Cra 7C # 123-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297974	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1331722918	9483089446	E	2025/03/20	2025/03/12	BANCO DE BOGOTA	0	$288,262,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				468	$54,544,900	$0	$0	$54,544,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	468	$54,544,900	$0	$0	$54,544,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				466	$38,361,400	$0	$0	$38,361,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	$365,600	$0	$0	$365,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$222,000	$0	$0	$222,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$232,900	$0	$0	$232,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	246	$21,675,800	$0	$0	$21,675,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	19	$1,365,800	$0	$0	$1,365,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$238,000	$0	$0	$238,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	$389,200	$0	$0	$389,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$68,700	$0	$0	$68,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$72,200	$0	$0	$72,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	$359,800	$0	$0	$359,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$122,000	$0	$0	$122,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,030	1	8	$630,500	$0	$0	$630,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	43	$3,260,100	$0	$0	$3,260,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	13	$980,400	$0	$0	$980,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	27	$2,241,500	$0	$0	$2,241,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	$772,700	$0	$0	$772,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	67	$5,006,050	$0	$0	$5,006,050
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	$358,200	$0	$0	$358,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				486	$42,181,900	$0	$0	$42,181,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$141,000	$0	$0	$141,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$248,700	$0	$0	$248,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$360,100	$0	$0	$360,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$250,600	$0	$0	$250,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$204,600	$0	$0	$204,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	34	$3,269,600	$0	$0	$3,269,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$217,600	$0	$0	$217,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$672,600	$0	$0	$672,600
EMSSANAR	ESSC18	901,026,565	8	7	$524,400	$0	$0	$524,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$131,000	$0	$0	$131,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	79	$7,180,600	$0	$0	$7,180,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	56	$4,503,400	$0	$0	$4,503,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900793566	0	RIGHA S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RIGHA SAS	Cra 7C # 123-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6297974	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	133172291B	94830B9446	E	2025/03/20	2025/03/12	BANCO DE BOGOTA	0	$288,262,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS EN INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FOSYGA	MIN001	901,037,916	8	1	$59,800	$0	$0	$59,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,200	$0	$0	$57,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	56	$4,453,900	$0	$0	$4,453,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$807,700	$0	$0	$807,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	11	$814,400	$0	$0	$814,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	107	$8,195,500	$0	$0	$8,195,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	94	$9,722,200	$0	$0	$9,722,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$427,000	$0	$0	$427,000
TOTAL				488	$288,262,500	$0	$0	$288,262,500

ELQUIN INFANTE LOMBO
CONTADOR PÚBLICO
NIT. 19.479.206-6

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **ELQUIN INFANTE LOMBO**, identificado con cédula de ciudadanía número 19.479.206 de Bogotá y con tarjeta profesional número 9402-T expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **RIGHA S.A.S.**, con NIT 900.793.586-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagados por la compañía durante los últimos dos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los Trece (13) días del mes de Marzo del año 2025.

Atentamente,

ELQUIN INFANTE LOMBO
C.C. 19.479.206 de Bogotá
T.P. 9402-T

Calle 96 No. 10 – 29 Oficina # 203 Teléfono 3105506322
E-mail: elquin@infantelombo.com Bogotá D.C. – Colombia.