



Nivelación de subrasante plazoleta de artesanos




Instalación de cerca en lamina zinc con altura de 2.4m




Nivelación de capa de subrasante




Estado del terreno con material contaminado



Llegada de material para el cerramiento



Medida de cajas de inspección




Compactación de base granular



Elaboración y soldadura de la estructura de plaza de artesanos





Material contaminado




Lluvias presentadas en la jornada laboral




Terraceo para placa en zona de mercado




Excavación manual




Excavación y terraceo manual en placa de mercado




Instalación de malla electrosoldada





Instalación de sifones en plaza de mercado




instalación de malla electrosoldada




instalación de malla electrosoldada




Instalación de cerramiento en lamina de zinc




Llegada de material de acero a obra




Excavación manual en plaza de mercado