EXTINFUM
EXTINTORES Y FUMIGACIONES
NIT.901.040.453-2

A-4819

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES SUBTERRANEOS

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE, expedido por **SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. - HOSPITAL PABLO VI DE BOSA**, según acta número **SQ07C 005426 de MAYO 16 de 2025.**

NOMBRE:	**INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORRE 7**
NIT:	**800.216.673 - 7**
DIRECCION:	**CARRERA 15 N° 63 A - 46**
FECHA:	**12 DE JULIO DE 2025**

CANTIDAD**: UNO (1)** MATERIAL: **CONCRETO**
CAPACIDAD: **10 M3**

Se realizó por sistema de estregado y succión mediante el siguiente procedimiento:

1° Coordinación Para Desocupado
2° Retirado De Partículas
3° Refregado con Cepillo
4° Lavado Con Hidro lavadora
5° Retirado de residuos
6° Aplicación de Desinfectante
7° Tiempo De Acción
8° Enjuague con Hidro lavadora
9° Retirado de residuos
10° Purga De Tubería

- Desinfectante empleado: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
- Dosificación: 5 CC / lt agua

ING. FREDY MOSUCHA CRUZ
Jefe de Operaciones.

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

EXTINFUM
EXTINTORES Y FUMIGACIONES
NIT.901.040.453-2

REPORTE SERVICIO LAVADO DE TANQUES **A - 4819**

CIUDAD	BOGOTA D.C	**FECHA:12/07/2025**	**HORA INICIO:**	10:00 .´pm.
CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE S.A.S.- TORR		**HORA FINAL:**	1:00 .´pm.
DIRECCION	CARRERA 15 N° 63 A - 46		**NIT**	800.216.673 - 7
CONTACTO	ELENA TOMAS		**TELEFONO**	3112780066
CARGO	COMPRAS		**SECTOR**	EDUCATIVO

DESCRIPCION DEL SERVICIO

CLASE		CANTIDAD	MATERIAL	CAPACIDAD
ELEVADO				
SUBTERRANEOS	X	UNO	CONCRETO	10 M3
POZO				

ELEMENTOS UTILIZADOS

Balde		Aspersora		Escoba	X	Hidrolavadora	X	Eq. de Altura	X		
Cepillo	X	Extensiones	X	Sumergible	X	Esponjillas					
Escalera	X	Reflector	X	Ventilador		Aspiradora	X				

INSPECCIÓN DEL TANQUE

CONDICIONES FISICAS	BUENA	REGULAR	MALA	OBSERVACIONES
Tapa	X			
Cuerpo del Tanque	X			
Tuberia de entrada	X			
Tuberia de salida	X			
Registros	X			
Valvula de llenado	X			
Flotador	X			
Varilla del Flotador	X			
Base de Soporte	X			
Salidas Universales	X			
Area Alrededor	X			

DESINFECTANTE HIPOCLORITO DE SODIO 5% **DOSIFICACION** 5 CC / Lt agua

PRUEBAS DE LABORATORIO

FISICOQUIMICA	SI		NO	**X**	**MICROBIOLOGICA**	SI		NO	**X**

RECOMENDACIONES

SE DEJA LLENANDO NORMALMENTE Y CORRECTAMENTE TAPADO.

REALIZADO POR:

Firma: _____
Nombre: FABIAN PARDO ROA

Recibe el Servicio a Satisfacción:

Firma: _____
Nombre: _____

310 809 1379 - 350 772 7873
Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.
extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com

EXTINFUM

EXTINTORES Y FUMIGACIONES

NIT.901.040.453-2

310 809 1379 - 350 772 7873

Cll 90 A N° 95 D-37 Int. 104 Bogotá, D.C. - Cll 15 N° 24-95 Local 1 Funza Cund.

extinfum@yahoo.es - extinfumsas@gmail.com