SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE MAQUINARIA COMPRESOR**	**Código:**	F-SST-072
		Página:	1 de 1
	Fecha de Modificación: 29-03-2022	**Versión:**	3

Obra: ADELI	Frente de Trabajo	Nombre Operador	Numero Identificación	Fecha de Inspección		
				Día	Mes	Año
Cod Equipos: Dosan C105 #2	Frente 2 (Marinilla)	Johel Ramirez	71766462	04	07	25
				KILOMETROS		HOROMETRO
Firma Operador	John J. Zapata					669
Firma Responsable de la Inspección	John Ramirez H.		Cargo	JST		

C –> Cumple | N –> No Cumple | N A –> No aplica

No.	Descripción	Estado C	Estado N	Estado N/A	OBSERVACIONES
A	Estado de la Máquina	C			
1	Aseo general	C			
2	Niveles de aceite de motor	C			
3	Fugas de aceite de motor (ubicación).	C			
4	Niveles de aceite unidad compresora	C			
5	Fugas de aceite unida compresora (ubicación).	C			
6	Liquido refrigerante (radiador)	C			
7	Estado de los filtros de aire y acpm	C			
8	Estado de presión en las llantas	C			
9	Nivel de huella de llanta.	C			
10	Estado de pernos en las llantas	C			
11	Estado de instrumentos y mandos (manómetros de temperatura, velocidad, lubricación)	C			
12	Estado de la batería (bornes, agua)	C			
13	Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.	C			
14	Está dotada de botiquín de primeros auxilios			NC	
15	Está dotado de extintor (libras y fecha de vencimiento).			NC	
16	Estado del tanque de combustible.	C			
17	Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.	C			
18	Estado de Martillo	C			
19	Estado de manguera, acoples	C			
20	La manguera en sus extremos cuenta en sus acoples con antilatigo	C			
21	Estado de pala y punta demoledora de pavimento.	C			
22	El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios	C			
23	El operador cuenta con las competencias necesarias para la correcta operacion de la maquina	C			

PLAN DE ACCION		Fecha cierre Plan de Acción		
		dia	mes	año
Firma Responsable plan de Accion				

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBADO POR**
Seguridad y Salud Ocupacional	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner