ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
3/04/2025	FREDY SANCHEZ	URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR


CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
01-061	Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18	USAQUEN

II. INFORME DIAGNOSTICO

COD	INFRAESTRUCTURA	UND	CANT	OBSERVACIONES
01-061	ILUMINACION	UND	19	BUEN ESTADO
COD	**MOBILIARIO**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-061	JUEGOS INFANTILES	UND	2	JUEGOS INFANTILES METALICO M-3
	BANCAS	UND	16	BANCAS CONCRETO COD. M-31
	CANECAS	UND	12	CANECAS METALICAS COD. M-121
	ZONA DE BIOSALUDABLES	UND	7	MODULOS EN BUEN ESTADO
COD	**ZONAS DURAS**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-061	ANDENES PERIMETRALES	UND	3	ANCHO PROMEDIO 1,80 MTS, ESTADO REGULAR
	SENDEROS INTERNOS	UND	4	MARCADOS EN EL CESPED
COD	**MALLAS**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-061	NO HAY EN EL PARQUE			

III. REGISTRO FOTOGRAFICO








DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
3/04/2025	FREDY SANCHEZ	URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR

CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
01-061	Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18	USAQUEN





IV. OBSERVACIONES GENERALES

LOS SENDEROS PEATONALES DEL PARQUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

LA CANCHA MULTIPLE PRESENTA UN DAÑO EN LA MALLA CONTRAIMPACTO DEL COSTADO NORTE

LA ZONA VERDE QUE FUNCIONA COMO CANCHA DE FUTBOL PRESENTA EN ALGUNA ZONAS FALTA DE CESPED.