
Anexo Fotográfico y Descripción de Equipos Intervenidos

📷 **Imagen 1 – Impresora Canon G6010**



- **Marca y Modelo: Canon G6010**
- **Descripción: Impresora multifuncional tipo tanque de tinta.**
- **Intervención realizada: Cambio de cabezales debido a fallas graves de impresión. El equipo no funcionaba correctamente y fue dejado totalmente operativo tras la intervención.**
- **Estado actual: Funcional y en uso.**

📷 **Imagen 2 – Portátil Lenovo G40-30 (Equipo 1)**




- **Marca y Modelo: Lenovo G40-30**
- **Model Name: 80FY**
- **Serial Number: PF06Q76T**
- **Especificaciones de fábrica:**
    - **CPU: Intel N2840 2.16 GHz**
    - **RAM: 4 GB**
    - **HDD: 500 GB**
    - **OS: Windows 8.1**
- **Intervención realizada:**

- **Cambio de disco duro mecánico por SSD**
- **Expansión de RAM a 8 GB**

- **Estado anterior: No encendía.**
- **Estado actual: Totalmente funcional.**

📷 **Imagen 3 – Portátil Lenovo G40-30 (Equipo 2)**



- **Marca y Modelo: Lenovo G40-30**
- **Model Name: 80FY**
- **Serial Number: PF05P6H3**

- **Especificaciones de fábrica:**
    - **CPU: Intel N2840 2.16 GHz**
    - **RAM: 4 GB**
    - **HDD: 500 GB**
    - **OS: Windows 8.1**
- **Intervención realizada:**
    - **Sustitución del disco duro por SSD**
    - **Ampliación de memoria RAM**
- **Estado anterior: Bajo rendimiento.**
- **Estado actual: Mejorado significativamente, en uso.**

📷 **Imagen 4 – Soporte en sitio (registro de intervención técnica)**



- **Descripción: Evidencia de acompañamiento y asistencia técnica brindada al personal del Concejo durante el proceso de instalación y configuración de los equipos.**
- **Lugar: Sala de sesiones del Concejo Municipal de Corrales.**
- **Actividad registrada: Pruebas de funcionamiento y orientación al usuario tras las reparaciones.**


📷 **Imagen 5 – Impresora Epson EcoTank L6270**



- **Marca y Modelo: Epson L6270**

- **Descripción: Impresora multifuncional con sistema de tinta continua.**
- **Intervención realizada: Reemplazo de rodillos para resolver problemas de alimentación de papel.**
- **Estado anterior: Presentaba atascos frecuentes.**
- **Estado actual: Equipo funcional, pruebas satisfactorias realizadas.**

📷 **Imagen 6 – Portátil Lenovo G40-30 (Equipo 3)**



- **Marca y Modelo: Lenovo G40-30**
- **Model Name: 80FY**
- **Serial Number: PF05Q6ZQ**
- **Especificaciones de fábrica:**
    - **CPU: Intel N2840 2.16 GHz**

    - **RAM: 4 GB**
    - **HDD: 500 GB**
    - **OS: Windows 8.1**
- **Intervención realizada:**
    - **Sustitución de HDD por SSD**
    - **Ampliación de RAM a 8 GB**
    - **Reemplazo de pantalla (pantalla anterior estaba rota)**
- **Estado anterior: Equipo con pantalla dañada y bajo rendimiento.**
- **Estado actual: Totalmente funcional.**

Instalación y Configuración de Sistemas *(actualizado)*

Se llevaron a cabo procesos de instalación, actualización y configuración de software y sistemas operativos en los equipos intervenidos, con el fin de garantizar un entorno tecnológico óptimo para el desarrollo de las actividades administrativas y legislativas del Concejo. Las acciones específicas fueron:

- **Instalación del sistema operativo Windows 10**, versión profesional, con activación y configuración completa para uso institucional. Se optimizaron los servicios para mejorar el rendimiento en equipos con especificaciones limitadas.
- **Instalación y activación del paquete Microsoft Office 2019**, incluyendo Word, Excel, PowerPoint y Outlook, herramientas esenciales para la elaboración de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y gestión del correo institucional.
- **Instalación de software complementario** para el adecuado desempeño de las funciones del Concejo, incluyendo:
    - **Google Chrome y Mozilla Firefox** como navegadores alternativos y seguros.
    - **Adobe Acrobat Reader** para visualización y manejo de documentos en formato PDF.
    - **WinRAR** para compresión y descompresión de archivos.

    - **VLC Media Player** para reproducción de archivos de audio y video usados en sesiones o capacitaciones.

- **Configuración básica del sistema**: ajustes de red, actualización de controladores, configuración del idioma, zona horaria y accesos directos a las plataformas institucionales.

Con estas acciones, se dejó cada equipo listo para su uso funcional por parte del personal del Concejo, garantizando estabilidad, compatibilidad con sus herramientas de trabajo y facilidad de acceso.

📷 **Imagen 7 – Instalación y organización de cableado**







Descripción: Registro fotográfico del proceso de ordenamiento y canalización de cableado de red en diferentes áreas del Concejo, mejorando la estética y reduciendo riesgos de desconexión.
Actividad relacionada: Gestión de Redes y Conectividad.
Resultado: Red estable y con mayor seguridad.

📷 **Imagen 8 – Equipo portátil Lenovo G40-30 (etiqueta de serie y modelo)**




Descripción: Fotografía de la etiqueta de identificación técnica (Serial y modelo) del equipo portátil Lenovo G40-30 intervenido.
Actividad relacionada: Diagnóstico Técnico e Inventario Tecnológico.
Resultado: Equipo identificado en inventario, mejorado con cambio a SSD y expansión de RAM.

📷 **Imagen 9 – Revisión de cableado externo e interno**




SALÓN CULTURAL





Descripción: Evidencia fotográfica de cableado en mal estado y posterior ordenamiento en pasillos y oficinas del Concejo.
Actividad relacionada: Instalación y Mantenimiento de Cámaras de Seguridad / Gestión de Redes.
Resultado: Instalación más segura y organizada.


📷 **Imagen 10 – Luminarias y reemplazo por tecnología LED**



La instalación del reflector con sensor de proximidad en el pasillo.
Actividad relacionada: Mantenimiento de Lámparas y Alumbrado.
Resultado: Mayor eficiencia energética y durabilidad de la iluminación.

📷 **Imagen 11 – DVR y monitor de cámaras de seguridad**





Descripción: Reubicación del DVR en un rack seguro, cableado HDMI y montaje del monitor en zona visible.
Actividad relacionada: Instalación y Mantenimiento de Cámaras de Seguridad.
Resultado: Sistema de videovigilancia optimizado y de fácil supervisión.