CISEI
SERVICIOS E INGENIERIA

INFORME ACTIVIDADES DIARIAS PALACIO DE JUSTICIA

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Estado Inicial	Estado Final	Falla reportada	Descripción	Fecha de Revisión
1	Control de acaceso visitantes	Averiado	Operando	Fuera de servicio	Una vez estabilizado el servidor de Pisass, se procedió a la instalación del módulo de visitantes, la creación de la base de datos correspondiente y la ejecución de pruebas de comunicación para garantizar la integridad y funcionalidad del sistema.	1/8/2025
2	Control de acaceso visitantes	Averiado		Fuera de servicio	Se reinstaló el módulo de visitantes en cada una de las esclusas, se editaron los permisos de administración para habilitar el acceso y transferencia segura de datos, y se verificó la integridad del sistema tras las configuraciones.	4/8/2025
3	Control de acaceso visitantes	Averiado	Operando	Fuera de servicio	Se realizaron pruebas en cada esclusa de visitantes para verificar su funcionalidad. Adicionalmente, en el servidor Sipass se reasignaron permisos de acceso específicos para cada esclusa, tras haberse configurado previamente un permiso general provisional durante la resolución de la avería del servidor. El sistema opera ahora.	5/8/2025
4	Sistema de incendio Edificio la bolsa	Averiado		Fallas en el sistema	Debido a las obras de remodelación en el piso 8 del Edificio de la Bolsa, se reubicaron los detectores de humo y luces estroboscópicas, incluyendo la reinstalación de ductería y cableado asociado. Los suministros requeridos para esta adecuación fueron proporcionados por el contratista responsable de la remodelación.	6/8/2025
5	Sistema de incendio Edificio la bolsa	Averiado		Fallas en el sistema	Se continúa con el proceso de reubicación de los equipos del sistema de incendio en el piso 8.	8/8/2025
6	Sistema de incendio Edificio la bolsa	Averiado		Fallas en el sistema	Se continúa con el proceso de reubicación de los equipos del sistema de incendio en el piso 8.	11/8/2025
7	Sistema de incendio Edificio la bolsa	Averiado	Operando	Fallas en el sistema	Se ha completado la reubicación de los equipos del sistema de incendio en el piso 8 del Edificio La Bolsa, incluyendo detectores de humo, luces estroboscópicas, ductería y cableado.	12/8/2025
8	Sistema de incendio Edificio la bolsa	Operando	Operando	Mantenimiento preventivo	Se ha iniciado el mantenimiento preventivo del sistema de detección temprana de incendio en el Edificio La Bolsa, abarcando desde el piso 4 hasta el piso 9 y el mezzanine. Las actividades incluyen la limpieza de partículas de polvo en los componentes internos y externos de todos los dispositivos, el ajuste de conexiones eléctricas y de comunicación para garantizar su estabilidad, y la realización de pruebas de funcionamiento en el panel principal de control, estaciones manuales, luces estroboscópicas, bases y cabezales de los detectores de humo. Este proceso busca asegurar la confiabilidad y eficiencia del sistema de protección contra incendios.	13/8/2025
9	Sistema de incendio Edificio la bolsa	Operando	Operando	Mantenimiento preventivo	Se continúa con la ejecución del mantenimiento preventivo del sistema de detección temprana de incendio.	14/8/2025
10	Sistema de incendio Edificio la bolsa	Operando	Operando	Mantenimiento preventivo	Se continúa con la ejecución del mantenimiento preventivo del sistema de detección temprana de incendio.	15/8/2025

11	Sistema de incendio Edificio la bolsa	Operando	Operando	Mantenimiento preventivo	Se continúa con la ejecución del mantenimiento preventivo del sistema de detección temprana de incendio.	19/8/2025
12	Sistema de incendio Edificio la bolsa	Operando	Operando	Mantenimiento preventivo	Se finalizó el mantenimiento preventivo del sistema de detección temprana de incendio, quedando el sistema operativo y en condiciones normales de funcionamiento.	20/8/2025
13	Sistema de incendio Edificio anexa	Operando	Operando	Mantenimiento preventivo	Se dio inicio al mantenimiento preventivo del sistema de detección temprana de incendio del edificio Anexa, abarcando los pisos 1 al 7. Las actividades incluyeron la remoción de partículas de polvo en componentes internos y externos, el ajuste de conexiones y la ejecución de pruebas de funcionamiento en el panel principal, estaciones manuales, luces estroboscópicas, bases y cabezales de los detectores de humo.	21/8/2025
14	Sistema de incendio Edificio anexa	Operando	Operando	Mantenimiento preventivo	Se continúa con la ejecución del mantenimiento preventivo del sistema de detección temprana de incendio.	22/8/2025
15	Sistema de incendio Edificio anexa	Operando	Operando	Mantenimiento preventivo	Se finalizó el mantenimiento preventivo del sistema de detección temprana de incendio, quedando el sistema en operación normal y dentro de sus parámetros de funcionamiento.	25/8/2025
16	Control de acaceso edificio Anexa	Operando	Operando	Mantenimiento preventivo	Se dio inicio al mantenimiento preventivo del sistema de control de acceso, realizando la remoción de partículas de polvo en componentes internos y externos, el ajuste de conexiones y la ejecución de pruebas de funcionamiento. Las labores se llevaron a cabo en las tarjetas DRI, la controladora ACC, la fuente de alimentación, el molinete de ingreso, la puerta de discapacitados, las lectoras y los electroimanes.	26/8/2025
17	Control de acaceso edificio Anexa	Operando	Operando	Mantenimiento preventivo	Se finalizó el mantenimiento preventivo del sistema de control de acceso, quedando el sistema operativo y funcionando dentro de los parámetros normales.	27/8/2025
18	Sistema de audio evacuacion y CCTV edificio Anexa	Operando	Operando	Mantenimiento preventivo	Se realizó el mantenimiento preventivo al sistema de audio de evacuación, que incluyó la remoción de partículas de polvo, el ajuste de conexiones y la ejecución de pruebas de funcionamiento en los amplificadores, parlantes y consola.	28/8/2025
19	Contol de acceso, palacio de justicia	Averiado	Operando	Mantenimiento correctivo	Las lectoras de la puerta de ingreso a la mesa de ayuda, ubicada en el piso 10 del Consejo Superior, se encontraban apagadas. Tras la verificación correspondiente, se evidenció un cable en corto circuito que ocasionó el daño de los fusibles. Se procedió a corregir el conductor afectado y a reemplazar los fusibles en el gabinete de la DRI, logrando restablecer el sistema, el cual quedó operando con normalidad.	29/8/2025

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD - CONTRATO 102 DE 2025

Lugar: Bogotá DC, Palacio de justicia

Fecha: agosto de 2025

Contenido

1. Sede Edificio la bolsa 2

1.1. Mantenimiento y adecuación de infraestructura detección de incendios sede la Bolsa 2

1.2. Estado inicial 2

1.3. Actividades realizadas 2

1.4. Estado final 17

2. Sede Edificio Anexa 19

2.1. Mantenimiento preventivo Sistema de control de accesos Edificio Sede Anexa– Controladores ACC y las interfases de puertas DRIs. 19

2.1.1. Estado inicial 19

2.1.2. Actividades realizadas 19

2.1.3. Estado Final 20

2.2. Mantenimiento preventivo sistema de control de accesos Edificio Sede Anexa: molinete y puerta de movilidad reducida. 20

2.2.1. Estado Inicial 20

2.2.2. Actividades Realizadas 20

2.2.3. Estado Final 21

2.3. Mantenimiento Sistema de control de accesos Edificio Sede Anexa: Lectoras Siemens AR6181-RX 21

2.3.1. Estado inicial 21

2.3.2. Actividades realizadas 22

2.3.3. Estado final 23

2.4. Mantenimiento de Sistema de control de accesos Edificio Sede Anexa: Electroimanes 24

2.4.1. Estado inicia 24

2.4.2. Actividades realizadas 24

2.4.3. Estado final 24

2.5. Mantenimiento preventivo Sistema de control de accesos Edificio Sede Anexa: Servidor y cliente Sipass. 25

2.5.1. Estado inicial 25

2.5.2. Actividades realizadas 25

2.5.3. Estado final 26

2.6. Mantenimiento preventivo y correctivo Sistema de CCTV del Edificio Sede Anexa: grabadores y Pc de visualización CCTV. 27

2.6.1. Estado inicial 27
2.6.2. Actividades realizadas 27
2.6.3. Estado final 28

2.7. Mantenimiento preventivo y correctivo Sistema de CCTV del Edificio Sede Anexa: Cámaras 29
2.7.1. Estado inicial 29
2.7.2. Actividades realizadas 29
2.7.3. Estado final 30

2.8. Mantenimiento preventivo y correctivo deteccion de incendios Edificio sede anexa 30
2.8.1. Estado Inicial 30
2.8.2. Actividades Realizadas 30
2.8.3. Estado final 35

1. Sede Edificio la bolsa

1.1. Mantenimiento y adecuación de infraestructura detección de incendios sede la Bolsa

1.2. Estado inicial

El panel de detección temprana de incendio del edificio *La Bolsa*, ubicado en el área de administración del piso 1, supervisa los detectores de humo, estaciones manuales y módulos de supervisión correspondientes a los pisos 4 al 10.
El panel, referencia Edwards Kidde FX-1000D, actualmente se encuentra operativo únicamente para los pisos 4 al 7. Los pisos 8 al 10 permanecen fuera de servicio debido a las obras ejecutadas en el piso 8, situación que ha generado más de 70 averías registradas en el sistema.
Adicionalmente, como parte de la remodelación del piso 8, es necesario modificar la infraestructura de tuberías para el traslado de detectores de humo y estrobos.

1.3. Actividades realizadas

Actividades realizadas – Piso 8
En el piso 8 se efectuó el traslado de detectores de humo que quedaron ubicados en medio de las nuevas divisiones de las oficinas intervenidas. Para ello, fue necesario:

- Desmontar la tubería existente.
- Sacar el cable de los estrobos y el lazo de detección.
- Instalar la nueva tubería de acuerdo con la redistribución arquitectónica.
- Realizar nuevamente el cableado del lazo de detección y de los estrobos.

- Instalar los dispositivos y ejecutar pruebas de continuidad y cortocircuito. Durante estas pruebas se evidenció que, en tramos no intervenidos, había secciones de cable con el aislamiento deteriorado dentro de la tubería, aparentemente ocasionado por desmontajes bruscos durante la remodelación.

Actividades del mantenimiento preventivo y correctivo

- Inspección general de todos los dispositivos mediante revisión física de cada componente para descartar daños, deterioro o anomalías.
- Remoción de polvo y partículas en áreas internas y externas de los equipos para eliminar residuos que pudieran afectar su sensibilidad.
- Verificación y ajuste de conexiones mediante comprobación de terminales y cableado, corrigiendo falsos contactos y asegurando su firmeza.
- Pruebas de comunicación con el panel central para confirmar la correcta transmisión de señales entre todos los dispositivos.
- Pruebas de baterías para evaluar su nivel de carga y autonomía, garantizando su capacidad de respaldo en caso de cortes de energía.

Ítem	Descripcion de zona	ID Panel	Lazo	Referencia	Ubicación	Inspección Visual	Pruebas			Fecha	Observaciones
							Activación Dispositivo	Activación Panel	Activación Alarma	DD/MM/AA	
1	DH:L1 :47	1	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
2	DH:L1 :45	2	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
3	DH:L1 :51	4	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
4	DH:L1 :54	5	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
5	DH:L1 :53	6	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
6	DH:L1:52	7	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.

7	DH:L1:49	8	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
8	DH:L1:50	9	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
9	DH:L1:56	10	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
10	DH:L1:65	11	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
11	DH:L1:64	12	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
12	DH:L1:63	13	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
13	DH:L1:62	14	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
14	DH:L1:61	15	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
15	DH:L1:60	16	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
16	DH:L1:59	17	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
17	DH:L1:41	18	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
18	DH:L1:40	19	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.

19	DH:L1:39	20	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:38	21	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
21	DH:L1:37	22	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:36	23	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:35	24	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:34	25	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
25	DH:L1:33	26	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:32	27	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
27	DH:L1:29	28	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:44	29	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:43	30	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:42	31	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.

31	DH:L1:28	32	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:30	33	L1	Kidde / KIR-PD	9	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:8	35	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:9	36	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
35	DH:L1:5	37	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:6	38	L1	Kidde / KIR-PD	8	FALLA	FALLA	FALLA	FALLA	14/08/2025	Falla en detector de humo: El dispositivo ubicado en el pasillo de recepción del piso 8 no responde a las señales del panel de incendio, es necesario el reemplazo del dispositivo.
37	DH:L1:7	39	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:10	40	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:11	41	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:12	42	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
41	DH:L1:15	43	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:16	44	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:17	45	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y

											se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:18	46	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
45	DH:L1:19	47	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:20	48	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
47	DH:L1:21	49	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:14	50	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:22	51	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
50	DH:L1:22A	52	L1	Kidde / KIR-PD	8	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
51	DH:L1:85	55	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
52	DH:L1:89	57	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
53	DH:L1:96	62	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
54	::PISO7	63		Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
55	DH:L1:91	64	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de

											control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
56	DH:L1:97	65	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
57	DH:L1:98	66	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
58	DH:L1:100	67	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
59	DH:L1:101	68	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:102	69	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
61	DH:L1:103	70	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:99	71	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:104	72	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:105	73	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
65	DH:L1:106	74	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:110	75	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
67	DH:L1:111	76	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de

											control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:108	77	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L1:107	78	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
70	DH:L1:109	79	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
71	DH:L1:112	80	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
72	DH:L1:113	81	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
73	DH:L1:115	82	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
74	DH:L1:114	83	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
75	DH:L1:116	84	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
76	DH:L1:117	85	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
77	DH:L1:118	86	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
78	DH:L1:119	87	L1	Kidde / KIR-PD	7	OK	OK	OK	OK	14/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
79	DH:L2:63	1	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de

											control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L3:66	2	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
81	DH:L4:71	3	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L5:70	4	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L6:68	5	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L7:69	6	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
85	DH:L8:67	7	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L9:72	8	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
87	DH:L10:73	9	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L11:74	10	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L13:76	12	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L14:78	13	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
91	DH:L15:77	14	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de

											control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L16:79	15	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L17:80	16	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L18:81	17	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
95	DH:L19:82	18	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L20:84	19	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
97	DH:L21:83	20	L2	Kidde / KIR-PD	6	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L22:35	21	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L23:38	22	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L24:42	23	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L25:39	24	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L26:50	25	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DT:L27:62	26	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de

											control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L28:51	27	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L29:54	28	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L30:60	29	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L31:59	30	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L32:61	31	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L33:57	32	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L34:58	33	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
111	DH:L35:56	34	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L36:55	35	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L37:53	36	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L38:52	37	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L39:46	38	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de

											control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L40:45	39	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L41:47	40	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L42:49	41	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L43:48	42	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L44:44	43	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L45:43	44	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L46:41	45	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L47:40	46	L2	Kidde / KIR-PD	5	OK	OK	OK	OK	15/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L48:4	47	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L49:3	48	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L50:6	49	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L51:9	50	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de

											control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L52:8	51	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L53:10	52	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L54:12	53	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L55:13	54	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L56:11	55	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L57:32	56	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L58:31	57	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L59:30	58	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L60:33	59	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L61:34	60	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L62:28	61	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L63:29	62	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de

											control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L64:27	63	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L65:26	64	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L66:25	65	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L67:24	66	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L68:23	67	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L69:22	68	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L70:21	69	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L71:20	70	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L72:19	71	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L73:18	72	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L74:17	73	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L75:16	74	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de

											control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L76:15	75	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L77:14	76	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
#	DH:L78:7	77	L2	Kidde / KIR-PD	4	OK	OK	OK	OK	19/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
1	DH:L1 :47	1	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
2	DH:L1 :45	2	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
3	DH:L1 :51	4	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
4	DH:L1 :54	5	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
5	DH:L1 :53	6	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
6	DH:L1:52	7	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
7	DH:L1:49	8	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
8	DH:L1:50	9	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
9	DH:L1:56	10	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de


											control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
10	DH:L1:65	11	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
11	DH:L1:64	12	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.
12	DH:L1:63	13	L1	Kidde / KIR-PD	10	OK	OK	OK	OK	13/08/2025	Al detector de humo se le realizó mantenimiento correctivo y preventivo consistente en la intervención de la base y terminales, removiendo el polvo acumulado. Se verificó su integridad física, se ajustaron las conexiones y se efectuaron pruebas de comunicación con el panel de control de incendio. El dispositivo se encuentra en buen estado y plenamente operativo.

1.4. Estado final

Tras la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, así como las adecuaciones de traslado de tubería y cableado para los detectores de humo, estaciones manuales y estrobos en el piso 8, junto con la intervención técnica al panel Edwards Kidde FX-1000D, se confirma que el sistema opera en condiciones funcionales.

No obstante, se identificaron las siguientes observaciones críticas:

- **Falla en detector de humo**: El dispositivo ubicado en el pasillo de recepción del piso 8 no responde a las señales del panel de incendio, es necesario el reemplazo del dispositivo.
- **Estado de las baterías**: Las borneras de las baterías presentan sulfatación avanzada, lo que compromete la conexión eléctrica. Adicionalmente, las baterías carecen de carga suficiente para garantizar la operación del equipo durante cortes de energía.


16:18:12 A001 D000
001 Problema
PISO 8
DH:L1:06
ALARMA
FALLA
SUP
ALIMENTACION AC
FALLA A TIERRA
PRUEBA
DES-HABILITAR
SERVICIO DET.

2. Sede Edificio Anexa

2.1. Mantenimiento preventivo Sistema de control de accesos Edificio Sede Anexa– Controladores ACC y las interfases de puertas DRIs.

2.1.1. Estado inicial

Tras una inspección técnica exhaustiva, se confirmó que tanto la Controladora de Acceso Centralizado (ACC) como los Dispositivos de Lectura Remota de Identificación (DRIs) presentaban un estado operativo óptimo, sin evidencias de fallos o deterioro.

2.1.2. Actividades realizadas

Se implementó un protocolo de mantenimiento preventivo que incluyó las siguientes acciones:




- Eliminación de partículas de polvo en gabinetes y tarjetas de control para mitigar riesgos de mal funcionamiento.
- Ajuste y verificación de los terminales eléctricos y comunicaciones.
- Medición de voltaje en tarjetas y baterías.

Ítem	Serial	Descripción	Voltaje AC	Voltaje DC	Ubicación	Inspección Visual			Fecha	Observaciones
						LED POWER	LED ACTIVITY	LED COMMS		
1	N/A	ACC 01	119.7	24,1 V	Cuarto Técnico Centro De Control	Encendido	Encendido	Encendido	27/08/2025	Mantenimiento ACC: limpieza, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo.
2	3157739	DRI	119.5 V	22.9 V	Cuarto Técnico Centro De Control	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
3	3157710	DRI	119.5 V	22.9 V	Cuarto Técnico Centro De Control	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
4	3157531	DRI	119.5 V	22.9 V	Cuarto Técnico Centro De Control	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
5	3157395	DRI	119.5 V	23.15 V	Cuarto Técnico Piso 7	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
6	3157310	DRI	119.5 V	23.15 V	Cuarto Técnico Piso 7	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
7	3157341	DRI	119.5 V	23.14 V	Cuarto Técnico Piso 7	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
8	3157562	DRI	119.5 V	24.12 V	Cuarto Técnico Piso 6	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
9	3157242	DRI	119.5 V	24.12 V	Cuarto Técnico Piso 6	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
10	3157606	DRI	119.5 V	23.13 V	Cuarto Técnico Piso 5	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
11	3157243	DRI	119.5 V	23.15 V	Cuarto Técnico Piso 5	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
12	3157548	DRI	119.5 V	23.15 V	Cuarto Técnico Piso 4	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
13	3157353	DRI	119.5 V	23.15 V	Cuarto Técnico Piso 4	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
14	3157231	DRI	119.5 V	23.15 V	Cuarto Técnico Piso 3	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
15	3157288	DRI	119.5 V	23.15 V	Cuarto Técnico Piso 3	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo
16	3157266	DRI	119.5 V	24.13 V	Cuarto Técnico Piso 2	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo

17	3157288	DRI	119.5 V	24.13 V	Cuarto Técnico Piso 2	Encendido	Encendido	Encendido	26/08/2025	Mantenimiento DRI: Limpieza de residuos, verificación de voltaje y ajuste de conexiones. Equipo operativo

2.1.3. Estado Final

Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento, se comprobó que tanto las controladoras ACC como las interfases de puertas DRIs mantenían su funcionalidad completa y operatividad dentro de los parámetros técnicos establecidos.

2.2. Mantenimiento preventivo sistema de control de accesos Edificio Sede Anexa: molinete y puerta de movilidad reducida.

2.2.1. Estado Inicial

Durante la inspección inicial en la sede anexa, se constató que el torniquete de control de acceso y la puerta para personas con discapacidad presentaban condiciones operativas normales, sin evidenciar fallas funcionales o deterioro aparente.

2.2.2. Actividades Realizadas

Se ejecutó un protocolo de mantenimiento preventivo integral en ambos sistemas, que incluyó:


- Calibración de componentes mecánicos y revisión de conexiones eléctricas.
- Evaluación de piezas críticas para identificar posibles daños o desgaste.
- Eliminación de residuos en superficies internas y externas.
- Aplicación de lubricante en partes móviles del torniquete para reducir fricción.
- Lijado y acondicionamiento del electroimán de la puerta accesible.

- Medición de voltaje y pruebas funcionales para validar la respuesta a señales de control.

Ítem	Serial	Ubicación	Marca	Inspección Visual	Pruebas				Fecha	Observaciones
					Activación Lectora	Activación Evento	Activación Pulso	Activación Solenoide		
1	23309	Piso 1	ARGUSA	OK	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Mantenimiento preventivo aplicado al molinete: Incluyó limpieza, lubricación de componentes mecánicos y verificación de voltaje en fuentes de alimentación. Equipo en óptimo estado operativo.

2.2.3. Estado Final

Tras finalizar las intervenciones, se verificó que tanto los torniquetes como la puerta de movilidad reducida operan en condiciones óptimas, garantizando su funcionalidad.



2.3. Mantenimiento Sistema de control de accesos Edificio Sede Anexa: Lectoras Siemens AR6181-RX

2.3.1. Estado inicial

Durante la inspección de las lectoras de acceso modelo Siemens AR61681-RX en cada la sede Anexa sido inspeccionadas y se confirma que se hallan en buenas condiciones.

2.3.2. Actividades realizadas

Durante las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Verificación del estado físico y funcional de cada unidad instalada.
- Eliminación de elementos contaminantes que pudieran afectar el desempeño del lector.
- Medición de voltajes para verificar el correcto funcionamiento.

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Inspección Visual	Pruebas				Observaciones
				Liberación Pulso	Activación Lectora	Activación Evento	Fecha	
1	Trinquete Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
2	Trinquete Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
3	Portillo	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
4	Sala Sistemas Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
5	Sala Sistemas Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
6	Piso 2.D Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras las intervención
7	Piso 2.D Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
8	Piso 2.I Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
9	Piso 2.I Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
10	Piso 3.D Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
11	Piso 3.D Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
12	Piso 3.I Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
13	Piso 3.I Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
14	Piso 4.D Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
15	Piso 4.D Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
16	Piso 4.I Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
17	Piso 4.I Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
18	Piso 5.D Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
19	Piso 5.D Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
20	Piso 5.I Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención

21	Piso 5.I Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
22	Piso 6.D Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
23	Piso 6.D Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
24	Piso 6.I Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
25	Piso 6.I Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
26	Piso 7 D. Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
27	Piso 7.D Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
28	Piso 7.I Entrada	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención
29	Piso 7.I Salida	SIEMENS-AR6181-RX	OK	OK	OK	OK	26/08/2025	Se realizó mantenimiento a la lectora mediante desmontaje, eliminación de residuos, ajuste de conexiones y fijación de base, confirmando su operatividad tras la intervención

2.3.3. Estado final

Las lectoras de acceso se encuentran operativas t las intervenciones realizadas.



2.4. Mantenimiento de Sistema de control de accesos Edificio Sede Anexa: Electroimanes

2.4.1. Estado inicia

Durante la inspección inicial se identificaron que los electroimanes en la sede anexa se encuentra en correcto funcionamiento.

2.4.2. Actividades realizadas


Se realizó mantenimiento preventivo a los electroimanes del sistema de control de acceso, el cual incluyó las siguientes acciones:

- Limpieza general de los componentes.
- Lijado superficial para eliminar residuos y optimizar la adherencia entre el electroimán y la contra placa.

Estas labores permitieron restablecer el funcionamiento adecuado de los electroimanes. El estado actual de cada uno se presenta en la tabla adjunta.

2.4.3. Estado final

Finalizadas las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, todos los electroimanes están operativos.





2.5. Mantenimiento preventivo Sistema de control de accesos Edificio Sede Anexa: Servidor y cliente Sipass.

2.5.1. Estado inicial

El servidor y el equipo cliente del sistema de control de acceso fueron verificados, confirmando que se encuentran en óptimas condiciones y operando dentro de los parámetros normales. Sin embargo, se evidenció que en el servidor SiPass la unidad de almacenamiento F: destinada al guardado automático de los respaldos semanales, se encuentra próxima a alcanzar su límite de capacidad.

2.5.2. Actividades realizadas

Durante las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, se llevaron a cabo las siguientes acciones:


- Implementación de copias de seguridad del disco duro para garantizar la integridad de la información y su recuperación ante posibles contingencias.
- Remoción de polvo en la parte interna y externa del equipo para prevenir sobrecalentamiento y fallas asociadas.
- Verificación del estado de los discos duros mediante la herramienta CrystalDisk.
- Se reemplazó la pasta térmica del procesador en el PC del servidor de Sipass, mejorando la transferencia de calor hacia el sistema de disipación y optimizando su desempeño.

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Referencia	Ubicación	Dirección IP Servidor	Características Del Producto	Pruebas			Fecha	Observaciones
						Visualización	Ping "dirección IP"			
							Valido	No Valido		
1	Servidor Del Sistema Del Control De Acceso.	HP	Cuarto De Seguridad	192.168.30.1	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		27/08/2025	Se realizó mantenimiento integral al equipo, que incluyó limpieza interna y externa, reemplazo de la pasta térmica, desfragmentación del disco duro, clonación del almacenamiento, y verificación de funcionalidad, confirmando su estado operativo óptimo tras las intervenciones.
2	Cliente Sistema Control De Acceso	THINKCENTRE	Recepción Edificio Sede Anexa	192.168.30.21	Equipo De Control De Acceso	OK	OK		27/08/2025	Se realizo una limpieza interna y externa del equipo, se desfragmento su disco duro, y este se encuentra operativo.
3	SOFTWARE CONTROL DE ACCESO	SiPass Integrated –Versión 2.60	N/A	N/A	Software Control De Acceso	OK	OK		27/08/2025	Se realizo copia de respaldo a los datos y configuración los cuales fueron guardados en una USB externa.
4	MONITOR 20"	SAMSUNG	Cuarto De Seguridad	N/A	Monitor de visualización Software SiPass Integrated	OK	N/A		27/08/2025	Está en funcionamiento.
5	MONITOR 20"	SAMSUNG	Recepción Edificio Sede Anexa	N/A	Monitor de visualización Software SiPass Integrated	OK	N/A		27/08/2025	Se encuentra operando.

2.5.3. Estado final

Luego de efectuado el mantenimiento preventivo y correctivo, los equipos se encuentran operativos; sin embargo, es importante considerar que tanto el servidor como los discos duros llevan más de ocho años en funcionamiento continuo (24/7), lo que evidencia un desgaste natural por uso prolongado. Por tal motivo, se recomienda su reemplazo, ya que una posible avería podría dejar sin servicio al sistema de control de acceso de la sede.

Actualmente, el equipo en operación corresponde a un HP BP885A, con procesador Xeon 3th y número de serie BRC0311DVP. Adicionalmente, en la unidad de almacenamiento F: se verificó un nivel de espacio crítico, próximo a completarse. Para mitigar esta condición, se eliminaron los historiales de backup generados antes de enero de 2025, garantizando así la continuidad de las copias semanales sin pérdida de información.





2.6. Mantenimiento preventivo y correctivo Sistema de CCTV del Edificio Sede Anexa: grabadores y Pc de visualización CCTV.

2.6.1. Estado inicial

El grabador y el equipo de visualización fueron inspeccionados, verificando su funcionamiento general. Sin embargo, se evidenció que el PC de visualización presenta una notable lentitud en los procesos básicos, tanto en el arranque de Windows como en la apertura del software de monitoreo de cámaras.

2.6.2. Actividades realizadas

Durante las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Se realizaron copias de seguridad del disco duro del PC de visualización con el fin de proteger la integridad de la información almacenada y garantizar su recuperación en caso de contingencias.
- Se efectuó la remoción de polvo tanto en el grabador como en el PC de visualización, lo cual contribuye a evitar el sobrecalentamiento de los equipos y a prolongar su vida útil.
- Se verificó el estado del disco mediante la herramienta *CrystalDisk*.
- Se revisaron y ajustaron las conexiones de video y red, con el fin de asegurar la estabilidad de la señal y mejorar la calidad de imagen de las cámaras.
- Se comprobó que el sistema mantiene un tiempo de almacenamiento de 42 días, lo cual se encuentra dentro del rango esperado para el dispositivo instalado.

Ítem	Nombre Del Dispositivo	Referencia	Características Del Producto	Visualización	Fecha	Observaciones
1	GRABADOR DE VIDEO "DVR ANÁLOGA"	MARCH	Equipo de grabación de video	OK	28/08/2025	El grabador se encuentra operativo y en óptimas condiciones, con una capacidad de retención de video de 42 días, respaldado por dos discos duros de 1 TB cada uno.
2	EQUIPO DE VISUALIZACIÓN	COMPAQ	Equipo De Visualización	OK	28/08/2025	Se detectó lentitud extrema en el equipo debido al desgaste de su disco duro original, el cual acumulaba 14 años de operación continua. Se procedió a la clonación completa del disco hacia una unidad nueva, garantizando la continuidad operativa del sistema sin pérdida de datos. El equipo recuperó su funcionalidad óptima tras la migración.
3	MONITOR 20"	COMPAQ	Monitor de visualización	OK	28/08/2025	Se encuentra operando. Presenta desgaste por el uso continuo.
4	MONITOR 20"	SAMSUNG	Monitor de visualización	OK	28/08/2025	Se encuentra operando. Presenta desgaste por el uso continuo.
5	MONITOR 20"	SAMSUNG	Monitor de visualización	OK	28/08/2025	Se encuentra operando. Presenta desgaste por el uso continuo.
6	TECLADO JOYSTIC	PELCO	Teclado de control movimiento zoom cámaras móviles	OK	28/08/2025	Se encuentra en buenas condiciones y operando.


2.6.3. Estado final


Luego de la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo en el grabador y el PC de visualización, se identificó un desgaste significativo atribuible a su uso prolongado.

El PC de visualización (marca Compaq, procesador AMD E350) presenta sectores defectuosos en su disco duro de 500 GB, lo que representa un riesgo inminente de falla total. El equipo ha operado de forma continua durante aproximadamente 14 años (24/7), superando ampliamente su vida útil técnica recomendada.

Se procedió al reemplazo inmediato del disco duro por una unidad de 1 TB. La migración de información resultó compleja debido al deterioro del disco original, aunque se logró completar con éxito.

Se recomienda priorizar la renovación de ambos equipos (PC de visualización y grabador) para garantizar la continuidad operativa del sistema de CCTV y prevenir interrupciones en el servicio.)



2.7. Mantenimiento preventivo y correctivo Sistema de CCTV del Edificio Sede Anexa: Cámaras

2.7.1. Estado inicial

Durante la inspección de las cámaras de CCTV se evidenció que una cámara ubicada en el piso 3 no presenta señal de video, mientras que cuatro cámaras correspondientes a los pisos 4, 5, 7 y Terraza muestran un exceso de brillo en la imagen. Adicionalmente, se identificó que un domo PTZ únicamente cuenta con movimiento vertical (eje Y) debido a una falla en el motor que controla el desplazamiento horizontal

2.7.2. Actividades realizadas

Durante las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Remoción de polvo en componentes internos y externos de cámaras, domos PTZ.
- Verificación y ajuste de conexiones eléctricas y de video.
- Enfoque y orientación de las cámaras para optimizar la nitidez y el ángulo de cobertura.
- Reinicios y medición de voltaje en las cámaras que presentan exceso de brillo, con el fin de constatar posibles fallas asociadas a este comportamiento.


Ítem	Nombre Del Dispositivo	Canal	Marca	Numero De DVR	Visualización	Fecha	Observaciones
1	Primer Piso	CANAL 1	Samsung	1	OK	28/08/2025	La cámara ha sido sometida a un proceso de limpieza exhaustiva tanto interna como externa, se ajustaron la alineación visual, el zoom y el enfoque. Actualmente, la cámara se encuentra en funcionamiento.
2	Relatorías	CANAL 2	Samsung	1	OK	28/08/2025	La cámara ha sido sometida a un proceso de limpieza exhaustiva tanto interna como externa, se ajustaron la alineación visual, el zoom y el enfoque. Actualmente, la cámara se encuentra en funcionamiento.
3	Relatorías-2	CANAL 3	Samsung	1	OK	28/08/2025	La cámara ha sido sometida a un proceso de limpieza exhaustiva tanto interna como externa, se ajustaron la alineación visual, el zoom y el enfoque. Actualmente, la cámara se encuentra en funcionamiento.
4	Segundo Piso	CANAL 4	Samsung	1	OK	28/08/2025	La cámara ha sido sometida a un proceso de limpieza exhaustiva tanto interna como externa, se ajustaron la alineación visual, el zoom y el enfoque. Actualmente, la cámara se encuentra en funcionamiento.
5	Tercer Piso	CANAL 5	Samsung	1	En falla exceso de brillo	28/08/2025	Tras la evaluación técnica, se determinó que el exceso de brillo presente en las imágenes de las cámaras es consecuencia del desgaste avanzado de sus sensores ópticos, generado por la prolongada vida útil de los equipos.
6	Cuarto Piso	CANAL 6	Samsung	1	En falla exceso de brillo	28/08/2025	Tras la evaluación técnica, se determinó que el exceso de brillo presente en las imágenes de las cámaras es consecuencia del desgaste avanzado de sus sensores ópticos, generado por la prolongada vida útil de los equipos.
7	Quinto Piso	CANAL 7	Samsung	1	En falla exceso de brillo	28/08/2025	Tras la evaluación técnica, se determinó que el exceso de brillo presente en las imágenes de las cámaras es consecuencia del desgaste avanzado de sus sensores ópticos, generado por la prolongada vida útil de los equipos.
8	Sexto Piso	CANAL 8	Samsung	1	OK	28/08/2025	La cámara ha sido sometida a un proceso de limpieza exhaustiva tanto interna como externa, se ajustaron la alineación visual, el zoom y el enfoque. Actualmente, la cámara se encuentra en funcionamiento.
9	Séptimo Piso	CANAL 9	Samsung	1	En falla exceso de brillo	28/08/2025	Tras la evaluación técnica, se determinó que el exceso de brillo presente en las imágenes de las cámaras es consecuencia del desgaste avanzado de sus sensores ópticos, generado por la prolongada vida útil de los equipos.

10	Terraza	CANAL 10	Samsung	1	En falla exceso de brillo	28/08/2025	Tras la evaluación técnica, se determinó que el exceso de brillo presente en las imágenes de las cámaras es consecuencia del desgaste avanzado de sus sensores ópticos, generado por la prolongada vida útil de los equipos.
11	Domo Entrada	CANAL 11	Samsung	1	Falla en movimiento	28/08/2025	El domo ha sido sometido a un proceso de limpieza exhaustiva tanto interna como externa, se ajustaron la alineación visual, el zoom y el enfoque. Actualmente, la cámara se encuentra en funcionamiento. Este domo sigue presentando problemas de movimiento horizontal.)

2.7.3. Estado final

Finalizadas las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, se detectó un exceso de luz en las cámaras de los pisos 4, 5, 7 y Terraza, se verifica conexiones de alimentación y cable de video encontrando en buen estado con esto se evidencia que el daño es interno de las cámaras por haber complido su vida útil consecuencia de los años de uso continuo. Se recomienda la sustitución de estas cámaras.





2.8. Mantenimiento preventivo y correctivo deteccion de incendios Edificio sede anexa

2.8.1. Estado Inicial

El panel de detección de incendios de la marca HOCHIKI de referencia Serie 6000, se encuentra con dos alarmas correspondientes a una estación manual activada en piso 6 pasillo ascensores y un sensor de humo contaminado en el piso 6 en la oficina 613.

2.8.2. Actividades Realizadas

Se ejecutaron labores de mantenimiento preventivo en los paneles de detección temprana de incendio, que incluyeron:

- Remoción de polvo en las partes internas y externas de cada equipo para eliminar residuos y garantizar su funcionamiento óptimo.
- Revisión y aseguramiento de las conexiones eléctricas y de datos para mantener la estabilidad en la transmisión.
- Medición de voltaje en cada panel para verificar que operaran dentro de los rangos técnicos establecidos.
- Validación del funcionamiento de los LEDs mediante pruebas específicas.
- Ajuste de la fecha y hora en todos los sistemas para asegurar la precisión en los registros de eventos.
- Se restablece eventos de alarma en el panel de detección de incendios.

Ítem	Piso	Oficina	Etiqueta	Marca	Pruebas				Observaciones
					Activación Dispositivo	Activación Panel	Activación Alarma	Fecha	
1	Piso 7	Pasillo	L3-42	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	21/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
2	Piso 7	Pasillo	L3-30	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	21/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
3	Piso 7	Pasillo	L3-36	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	21/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
4	Piso 6	Pasillo	L3-13	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	21/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
5	Piso 6	Pasillo	L3-12	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	21/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
6	Piso 6	Pasillo	L3-6	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	21/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
7	Piso 5	Pasillo	L2-71	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	22/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
8	Piso 5	Pasillo	L2-60	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	22/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
9	Piso 5	Pasillo	L2-54	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	22/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
10	Piso 4	Pasillo	L2-30	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	22/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
11	Piso 4	Pasillo	L2-47	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	22/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
12	Piso 4	Pasillo	L2-36	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	22/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
13	Piso 3	Pasillo	L2-36	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	22/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
14	Piso 3	Pasillo	L2-30	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	22/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.

15	Piso 3	Pasillo	L2-47	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	22/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
16	Piso 2	Pasillo	No visible	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	25/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
17	Piso 2	Pasillo	L1-28	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	25/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
18	Piso 2	Pasillo	L1-40	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	25/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.
19	Piso 1	Pasillo	L1-12	M5A-RP02FF-N026-41	OK	OK	OK	25/08/2025	La estación manual y el estrobo funcionan correctamente; sin embargo, en las estaciones manuales la llave de restauración no opera, requiriendo desmontaje para su restablecimiento.

Ítem	Piso	Oficina	Etiqueta	Marca	Pruebas				Observaciones
					Activación Dispositivo	Activación Panel	Activación Alarma	Fecha	
4	Piso 7	701	L3-47	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
5	Piso 7	701	L3-45	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
6	Piso 7	701	L3-46	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
7	Piso 7	702	L3-44	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
8	Piso 7	702	L3-43	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
9	Piso 7	704	L3-40	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
10	Piso 7	705	L3-39	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
11	Piso 7	706	L3-38	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
12	Piso 7	707	L3-37	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
13	Piso 7	708	L3-34	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
14	Piso 7	709	L3-25	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
15	Piso 7	709	L3-26	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
16	Piso 7	710	L3-27	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
17	Piso 7	711	L3-28	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
18	Piso 7	712	L3-31	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
19	Piso 7	713	L3-32	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
20	Piso 7	713	L3-33	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
21	Piso 6	601	L3-21	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
22	Piso 6	601	L3-22	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
23	Piso 6	602	L3-20	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
24	Piso 6	603	L3-19	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
25	Piso 6	604	L3-16	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
26	Piso 6	605	L3-15	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
27	Piso 6	607	L3-14	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
28	Piso 6	613	L3-8	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
29	Piso 6	613	L3-9	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
30	Piso 6	612	L3-7	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.

31	Piso 6	610	L3-3	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
32	Piso 6	607			OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
33	Piso 6	608			OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
34	Piso 6	Cafetería	No visible	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
35	Piso 6	606			OK	OK	OK	21/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
36	Piso 5	507	L2-61	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
37	Piso 5	Cafetería	L2-69	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
38	Piso 5	502	L2-66	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
39	Piso 5	503	L2-65	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
40	Piso 5	504	L2-64	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
41	Piso 5	505	L2-63	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
42	Piso 5	506	L2-62	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
43	Piso 5	509	L2-58	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
44	Piso 5	513	L2-56	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
45	Piso 5	513	L2-57	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
46	Piso 5	511	L2-51	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
47	Piso 5	510	L2-51	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
48	Piso 5	509	L2-50	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
49	Piso 5	501	L2-68	DHM200 EN54-7	NO	NO	NO	22/08/2025	Sensor con avería interna, se requiere cambio.
50	Piso 5	512			OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
51	Piso 4	409	L2-32	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
52	Piso 4	409	L2-33	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
53	Piso 4	410	L2-31	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
54	Piso 4	412	L2-27	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
55	Piso 4	413	L2-25	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
56	Piso 4	413	L2-26	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
57	Piso 4	411	L2-28	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
58	Piso 4	408	L2-34	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
59	Piso 4	406	L2-38	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
60	Piso 4	405	L2-39	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
61	Piso 4	401	L2-44	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
62	Piso 4	401	L2-43	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
63	Piso 4	Cafetería	L2-45	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
64	Piso 4	402	L2-42	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
65	Piso 4	404	L2-40	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
66	Piso 4	407			OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
67	Piso 4	403			OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
68	Piso 3	308	L2-12	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
69	Piso 3	308	L2-11	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
70	Piso 3	308	L2-10	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
71	Piso 3	305	L2-17	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.

72	Piso 3	303	L2-19	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
73	Piso 3	301	L2-21	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
74	Piso 3	301	L2-22	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
75	Piso 3	304	L2-18	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
76	Piso 3	Cafetería	L2-23	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
77	Piso 3	310	L2-3	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
78	Piso 3	311	L2-4	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
79	Piso 3	313	L2-7	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
80	Piso 3	313	L2-6	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
81	Piso 3	309	L2-2	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
82	Piso 3	309	L2-1	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
83	Piso 3	302			OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
84	Piso 3	312			OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
85	Piso 3	Crt. Eléctrico piso 3	L2-24	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	22/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
86	Piso 2	211	L1-26	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
87	Piso 2	212	L1-29	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
88	Piso 2	213	L1-30	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
89	Piso 2	213	L1-31	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
90	Piso 2	210	L1-25	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
91	Piso 2	209	L1-23	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
92	Piso 2	209	L1-24	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
93	Piso 2	208	L1-32	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
94	Piso 2	207	L1-35	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
95	Piso 2	206	L1-36	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
96	Piso 2	205	L1-37	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
97	Piso 2	204	L1-38	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
98	Piso 2	203	L1-41	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
99	Piso 2	202	L1-42	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
100	Piso 2	Cafetería	L1-45	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
101	Piso 2	201			OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
102	Piso 1	Biblioteca	L1-16	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
103	Piso 1	Biblioteca	L1-15	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
104	Piso 1	Biblioteca	L1-14	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
105	Piso 1	Biblioteca	L1-17	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
106	Piso 1	Biblioteca	L1-19	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
107	Piso 1	Recepción	L1-8	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
108	Piso 1	Planta eléctrica	L1-13	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
109	Piso 1	Subestación eléctrica	No visible	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
110	Piso 1	Subestación eléctrica	No visible	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.

111	Piso 1	Subestación eléctrica	No visible	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
112	Piso 1	Subestación eléctrica	No visible	DHM200 EN54-7	OK	OK	OK	25/08/2025	El sensor está en buenas condiciones y funcional, este fue limpiado y comprobado.
113	Piso 1	Centro de Computo	No visible	DHM200 EN54-7	NO	NO	NO	25/08/2025	Sensor con avería interna, se debe reemplazar
114	Piso 1	Centro de Computo	No visible	DHM200 EN54-7	NO	NO	NO	25/08/2025	Sensor con avería interna, se debe reemplazar
1	Piso 1	Cuarto técnico piso 1	N/A	No Visible	OK	OK	OK	21/08/2025	El panel central de alarma contra incendios se encuentra en buenas condiciones después de la aplicación de actividades de mantenimiento preventivo, se recomienda cambiar las 2 baterías 12V 7Ah

2.8.3. Estado final

Luego de efectuado el mantenimiento preventivo y correctivo realizado en el panel de detección de incendios, se identificaron 5 fallas activas, desglosadas de la siguiente manera:

- 2 averías relacionadas con baterías: Requieren reemplazo inmediato para normalizar el funcionamiento del sistema.
- 2 averías asociadas a un cuarto de sistemas inexistente: Corresponden a dispositivos que actualmente no están operativos en la sede.
- Se identificó una avería en un sensor que no responde correctamente en la oficina 501, por lo que se requiere el reemplazo del dispositivo.

Adicionalmente, en las estaciones manuales se detectó que la llave de restauración no funciona correctamente, por lo que es necesario desmontar completamente cada estación para restablecer su estado tras una activación.



